

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta textilní

Katedra oděvnictví

KOD - 506

obor: 3113 – 8 Oděvní technologie

zaměření: oděvní výrobní procesy

***GRAFICKÁ ANALÝZA TECHNOLOGICKÝCH OPERACÍ
VÝROBY PÁNSKÉ VESTY POMOCÍ POČÍTAČOVÉ
GRAFIKY***

**THE GRAPHICAL ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL
OPERATIONS OF THE MEN'S VEST CONSTRUCTION BY
MEANS COMPUTER GRAPHIC**

Vypracovala : **Šlachtová Jitka**

Vedoucí diplomové práce : **Ing. Blažena Musilová**

Konzultant :

Rozsah práce a příloh

Počet stran : 107

Počet graf.zobrazení : 54

Počet příloh: 8

1. VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1 Zadání diplomové práce

1.2 Anotace

Anotace

Diplomová práce je zaměřena na průzkum způsobů výroby pánské vesty, které se v současné době v oděvním průmyslu používají. Zvláště se věnuje grafické analýze technologických operací výroby pánské vesty.

Teoretická část diplomové práce se zabývá rozdělením pánských vest a technologickou stránkou výroby pánské vesty na úrovni několika způsobů výroby.

Praktická část diplomové práce se věnuje pracovní analýze jednotlivých technologických operací výroby pánské vesty. Především je zaměřena na grafickou analýzu výroby pánské vesty zhotovované plynulou montáží. Grafická analýza se vztahuje na technologické operace výroby pánské vesty v průběhu spojovacího procesu. Tato část diplomové práce obsahuje i vlastní návrh rozdělení pánských vest dle různých hledisek.

Pánská vesta se může jevit jako výrobek s ustáleným způsobem výroby, ale se změnou technologického zpracování se změní charakter výrobního postupu výroby pánské vesty.

Annotation

The diploma thesis focuses on an enquiry of men's vest construction used at present in the clothing industry. It mainly follows a graphical analysis of technological operations of the men's vest construction.

The theoretical part of the thesis sorts men's vests and answer a question of different technologies of vests construction.

The practical part of the thesis attends to an operating analysis of individual technological operations of the men's vest. Above all it describes a graphical analysis of the men's vest by the mean of continuous assembly. The graphic analysis is related to technological operations of the men's vest during the conjunctive process. This part of the diploma thesis covers also a suggestion of men's vest diversification by different standpoints.

Men's vest can look like a product with a steady form of construction but in fact any change of the technological process cause also the change in production procedures of men's vest construction.

1.3 Místopřísežné prohlášení

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury.“

V Liberci dne 26. května 2001

Šlachtová Jitka

.....

1.4 Poděkování

Poděkování

Děkuji touto cestou vedoucímu diplomové práce Ing. Blaženě Musilové za podnětné rady, připomínky a pomoc při vypracování této diplomové práce.

Dále děkuji paní Lence Dvořákové a paní Tesaříkové z OP Prostějov a.s. za cenné rady a připomínky z praxe.

Zároveň bych ráda vyjádřila své poděkování všem, kteří mi byli při zpracování diplomové práce nápomocni.

1.5 Obsah

1. VŠEOBECNÁ ČÁST.....	2
1.1 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE.....	2
1.2 ANOTACE.....	3
1.3 MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ	4
1.4 PODĚKOVÁNÍ.....	5
1.5 OBSAH	6
1.6 SEZNAM TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ	8
1.7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAČENÍ	11
1.7.1.ZKRATKY.....	11
1.7.2 DRUHY ŠRAF.....	11
1.7.3 DRUHY ČAR	12
2. ÚVOD	13
2.1 CÍL PRÁCE	14
3. TEORETICKÁ ČÁST	15
3.1 DEFINICE PÁNSKÉ VESTY	15
3.2 ROZDĚLENÍ PÁNSKÝCH VEST	15
3.3 TECHNOLOGIE VÝROBY PÁNSKÉ VESTY	16
3.3.1 TECHNICKÝ NÁKRES PÁNSKÉ VESTY	16
3.3.2 TECHNICKÝ POPIS PÁNSKÉ VESTY	17
3.3.3 SOUPIS OPERACÍ VÝROBY PÁNSKÉ VESTY	18
3.3.3.1 Dílcová montáž.....	18
3.3.3.2 Plynulá montáž	23
4. PRAKTICKÁ ČÁST.....	28
4.1 VLASTNÍ ROZDĚLENÍ PÁNSKÝCH VEST DLE RŮZNÝCH HLEDISEK.....	28

4.1.1 ROZDĚLENÍ PÁNSKÝCH VEST Z HLEDISKA ÚČELU POUŽITÍ	28
4.1.2 ROZDĚLENÍ PÁNSKÝCH VEST DLE SILUETY	29
4.1.3 ROZDĚLENÍ PÁNSKÝCH VEST DLE DRUHU ZAPÍNÁNÍ.....	29
4.1.4 ROZDĚLENÍ PÁNSKÉ VESTY Z HLEDISKA ZPŮSOBU VÝROBY	29
4.1.5 ROZDĚLENÍ PÁNSKÉ VESTY DLE KONSTRUKČNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ.....	30
4.1.6 ROZDĚLENÍ PÁNSKÉ VESTY Z HLEDISKA MATERIÁLOVÝCH POŽADAVKŮ	31
4.2 VÝBĚR A ANALÝZA TECHNOLOGICKÝCH OPERACÍ VÝROBY PÁNSKÉ VESTY	32
4.3 NÁVRH A REALIZACE GRAFICKÉ ANALÝZY TECHNOLOGICKÝCH OPERACÍ VÝROBY PÁNSKÉ VESTY	47
 <u>5. PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PRO REALIZACI GRAFICKÉ ANALÝZY</u>	
<u>TECHNOLOGICKÝCH OPERACÍ VÝROBY PÁNSKÉ VESTY</u>	<u>102</u>
 5.1 SYSTÉMY CAD	102
5.2 AutoCAD.....	102
 <u>6. ZÁVĚR.....</u>	<u>104</u>
 <u>7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY</u>	<u>107</u>

1.6 Seznam technologických listů

Celoplošné lepení pánské vesty.....	49
č. 1 Naznačit umístění a délku pasového odševku dle šablony s naznačením značky v průkrčníkovém okraji.....	50
č. 2 Rozřezat pasový odševek na řezacím stroji s pásovým nožem.....	51
č. 3 Sešít přední pasový průstřih povrchového předního dílu dle naznačení.....	52
č. 4 Dostříhnout pasový odševek, rozžehlit pasové průstřihy, podlepit vrchol odševku lepicí výztužnou vložkou.....	53
č. 5 Zpracovat přední výstřihový okraj, krajový svěs a dolní okraj povrchového předního dílu lepicí krajovkou.....	54
č. 6 Připravit horní a dolní výpustkovou podsádku přehnutím a přežehlením do přehybu.....	55
č. 7 Naznačit umístění kapsového otvoru do rámečku dle šablony.....	56
č. 8 Předšit kapsový otvor na povrchovém předním dílu horní a dolní výpustkovou podsádkou.....	57
č. 9 Prostříhnout kapsový otvor středem předšití v ukončení do rožků.....	58
č. 10 Vtáhnout výpustkové podsádky a rožky do rubní strany, odšít rožky v ukončení kapsy.....	59
č. 11 Urovnat a vyžehlit výpustkovou kapsu z lící i rubní strany.....	60
č. 12 Našít otvorovou část kapsového půlváčku na švovou záložku dolní výpustkové podsádky.....	61
č. 13 Našít podkladovou část kapsového půlváčku na švovou záložku horní výpustkové podsádky.....	62
č. 14 Sešít kapsový půlváček na stroji s ořezem.....	63
č. 15 Urovnat výpustkovou kapsu, zajistit kapsový otvor sešitím bez uzašití.....	64
č. 16 Vyžehlit hotovou výpustkovou kapsu.....	65
č. 17 Naznačit a obstříhnout okraje povrchových předních dílů.....	66
č. 18 Předšít stahovačkový pásek a přezkové poutko ze dvou stran.....	67
č. 19 Sestříhnout rožky předšité stahovačky.....	68
č. 20 Rozžehlit šev předšití stahovačky s vložením šablony.....	69
č. 21 Obrátit stahovačkový pásek a přezkové poutko na lící stranu, vymnout a vypíchnout rožky.....	70
č. 22 Přežehlit stahovačku s vytvořením výpustky.....	71

č. 23 Navléknout přezku na přezkové poutko, zahnout a prošíť za přezku	72
č. 24 Doměřit délku stahovačkového pásku a přezkového poutka	73
č. 25 Sešít povrchový zadní díl ve středovém kraji	74
č. 26 Přežehlit středový šev povrchového zadního dílu	75
č. 27 Prošíť středový šev povrchového zadního dílu po levém zadním dílu	76
č. 28 Odšít pasové odševky povrchového zadního dílu s vložením stahovačky	77
č. 29 Přežehlit pasové odševky povrchového zadního dílu	78
č. 30 Sešít boční kraje povrchového předního a zadního dílu	79
č. 31 Rozžehlit povrchové boční švy	80
č. 32 Odšít pasové odševky podšívkového předního dílu	81
č. 33 Přežehlit pasové odševky podšívkového předního dílu	82
č. 34 Složit a přežehlit rovný příčný záhyb dle nástřihů na podšívkovém předním dílu	83
č. 35 Sešít dolní krajovou podsádku v horním kraji s dolním krajem podšívkového předního dílu	84
č. 36 Přežehlit mezní šev dolní krajové podsádky a podšívkového předního dílu směrem do podšívky	85
č. 37 Sešít podšívkový přední díl v předním kraji se zadním krajem přední krajové podsádky se současným všitím přežehleného rovného příčného záhybu v prsní části podšívkového předního dílu	86
č. 38 Nastříhnout švovou záložku přední krajové podsádky pod švem dolní krajové podsádky rozžehlit švovou záložku, přežehlit mezní šev přední krajové podsádky a podšívkového předního dílu	87
č. 39 Sešít podšívkový zadní díl ve středovém kraji	88
č. 40 Přežehlit středový šev podšívkového zadního dílu	89
č. 41 Odšít pasové odševky podšívkového zadního dílu	90
č. 42 Přežehlit pasové odševky podšívkového zadního dílu	91
č. 43 Sešít boční kraje podšívkového předního a zadního dílu s vynecháním montážního otvoru pro obrácení vesty v levém bočním švu a se současným všitím rovného příčného záhybu	92
č. 44 Přežehlit podšívkové boční švy	93
č. 45 Sešpendlit podšívkový trup s povrchovým trupem	94
č. 46 Předšít přední výstřihový kraj a krajový svěs předního dílu, dolní kraj předního a zadního dílu, průramkový kraj předního a zadního dílu na stroji s ořezem, kontrola předšití	95

č. 47 Vyjmout špendlíky, několikrát nastříhnout švové záložky průramků, sestříhnout rožky předšitých předních krajů.....	96
č. 48 Rozžehlit švové záložky předšitých předních krajů vesty.....	97
č. 49 Obrátit vestu na lící stranu otvorem v náramenicích a průkrčníku zadního dílu, vymnout rožky.....	98
č. 50 Přežehlit předšité kraje vesty s vytvořením výpustky z povrchového předního a zadního dílu, přežehlit rovný příčný záhyb na podšívkovém předním dílu.....	99
č. 51 Obrátit zadní díl vesty do rubní strany, sešít vestu v náramenicových krajích se současným předšitím průkrčníkového kraje zadního dílu, několikrát nastříhnout švové záložky průkrčníku zadního dílu.....	100
č. 52 Obrátit vestu na lící stranu vynechaným montážním otvorem v levém bočním švu podšívkového zadního dílu, zapravit otvor pro obrácení vesty v levém bočním švu oboustranně lepící mřížkou.....	101
č. 53 Přežehlit průkrčník zadního dílu s vytvořením výpustky z povrchového zadního dílu, přežehlit náramenice z lící i rubní strany vesty.....	102

1.7 Seznam použitých zkratk a značení

1.7.1. Zkratky

ZD - zadní díl

PD - přední díl

šv. - švová (záložka)

kap. - kapesový (otvor)

apod. - a podobně


viz. - k vidění

tzv. - takzvaný

pozn. - poznámka


atd. - a tak dále

1.7.2 Druhy šraf




lepící výztužná vložka

B 142 plošná hmotnost: 80 g/m²




lepící výztužná vložka

1502 plošná hmotnost: 70 g/m²




lepící výztužná vložka

9125 plošná hmotnost: 47 g/m²




lepící výztužná vložka

5423 plošná hmotnost: 37 g/m²



lepící krajovka



šablona

1.7.3 Druhy čar

šití u právě prováděné pracovní operace

šití u již zhotovené pracovní operace

—————

viditelný obrys

neviditelný obrys

—————

řez

— . — . — . — .

viditelný ohyb nebo přehyb

neviditelný ohyb nebo přehyb

2. ÚVOD

Oděv už od prvopočátku lidstva neplní pouze ochranou funkci proti nepřízní počasí, ale zároveň prezentuje moc, společenské postavení a na první pohled poskytuje jisté informace o jeho nositeli.

V současné době není móda jen doménou žen. I muži věnují čím dál víc času a prostředků k tomu, aby co nejvíce zdůraznili svou osobnost. Neoddělitelnou součástí mužského šatníku je i pánská vesta.

Vesta jako nová součást mužského oblečení se poprvé objevuje ve Francii na dvoře Ludvíka XIV. (období baroka). Střihově se přizpůsobuje kabátci justaucorpsu, sahá ke kolenům a má rukávy i šosy, takže se vlastně oblékají dva kabátce přes sebe, spodní je jen méně honosný. V období rokoka se délka vesty postupně zkracuje a stává se velmi luxusní součástí mužského oblečení. V pozdějším období se střih vesty zjednodušuje a především ztrácí rukávy a šosy. Nápadnou ozdobou vesty je jen její výrazný materiál, výšivka či potisk. Vesta společně s kravatou zůstávají jedinou nápadnou ozdobou mužského oblečení až do současné doby.

Historický vývoj vesty prošel velkými změnami tvarů i oděvních materiálů. Původně tvořila vesta výhradně oděv mužů, teprve počátkem 20. století se rozšířila do ženského šatníku. V současné době patří vesta k oblíbenému a módnímu oděvu mužů i žen.

Chceme-li vestu velmi obecně popsat, pak je to mužský nebo ženský trupový oděv, pokrývající trup těla; může pokrývat jen jeho horní část, popř. může pokrývat svou prodlouženou částí obalovitě i dolní končetiny.

V dnešní době se vesta používá pro různé příležitosti. S tím je spojeno její střihové řešení, volba oděvního materiálu a v neposlední řadě technologické zpracování vesty.

Oděvní technologie pojednává o technicko-výrobních zákonitostech při zpracování oděvů. Zabývá se studii a nejúčelnějšími metodami výroby oděvů a určuje jejich zpracování. Technologie je stále živá, neboť na ni neustále působí věda a technický rozvoj se zřetelem na dobrou jakost výrobku, zkrácení výrobního času a odstranění nebo zmírnění lidské námahy.

2.1 Cíl práce

Cílem diplomové práce je poskytnout ucelené informace a přehled o technologii výroby pánské vesty, které se v současné době v oděvním průmyslu používají. Především se tato práce zaměřuje na technologii výroby pánské vesty zhotovované plynulou montáží. Plynulá montáž v současnosti nahrazuje dílcovou montáž z důvodu zvýšení produktivity a rychlosti práce. Zvláštní pozornost je věnována návrhu a realizaci grafické analýzy technologických operací výroby pánské vesty tzv. technologické listy. Technologické listy přispívají ke snadnějšímu pochopení a proniknutí do problematiky technologie výroby pánské vesty se zřetelem na zajištění kvality provedení jednotlivých technologických operací. Konečným cílem diplomové práce je provést doporučení pro uplatnění technologických listů v oděvní výrobě.

3. TEORETICKÁ ČÁST

3.1 Definice pánské vesty

VESTA – krátký přiléhavý i volný trupový nebo rukávový oděv, vpředu na zapínání, sahající do pasu, někdy částečně pod pas. Má výstřih a je jednořadová nebo dvouřadová. [2]

3.2 Rozdělení pánských vest

Trupová vesta – je bez rukávů a častěji i bez fazónky, tvoří součást pánského obleku. Přední díl je zhotoven z vrchového materiálu, zadní z podšívky.

Rukávová vesta – má rukávy a často i fazónku. Tvoří samostatný sportovní nebo pracovní oděv, nahrazující sako. Její původ sahá do třicetileté války, tenkrát měla rukávy, od kterých se ustoupilo až v 18. století společně i se šosy, kdy dostala dnešní formu. Šila se z luxusních, bohatě vyšíváných tkanin. [2]

Obleková vesta – trupová přiléhavá vesta jednořadová nebo dvouřadová, tvořící součást obleku, zadní díl je zhotoven zpravidla z trupové podšívky.

Separátní vesta – trupová přiléhavá vesta jednořadová nebo dvouřadová, zhotovená z jiného materiálu než oděv, se kterým tvoří sdružené oblečení (oblek).

Smokinková vesta – trupová přiléhavá vesta s hlubokým výstřihem zhotovená obvykle z téhož materiálu jako smokinkové sako.

Fraková vesta – jednořadová nebo dvouřadová trupová přiléhavá vesta s hlubokým výstřihem, zhotovená z bílého oděvního materiálu; její zadní díl je nahrazen stahovačkou v pase. [1]

3.3 Technologie výroby pánské vesty

3.3.1 *Technický nákres pánské vesty*

Pánská obleková vesta, jednořadová, pasová dvouvýpustková kapsa, na předním podšívkovém dílu krajové podsádky v předním i dolním kraji, podšita trupovou podšívkou.

3.3.2 Technický popis pánské vesty

Tvar:

Pánská obleková vesta, jednořadová, zapínaná na 5 knoflíků. Vesta má mírně hluboký výstřih bez fazónky, pasová dvouvýpustková kapsa 11 cm dlouhá, na podšívkovém předním dílu má krajové podsádky v předním i dolním kraji z vrchového materiálu, vesta je podšita trupovou podšívkou.

Přední dílec:

Povrchový přední díl: zhotoven z vrchového materiálu, celoplošně podlepen lepící výztužnou vložkou, tvarován sešitým pasovým prostríženým odševkem. Kapsy: pasové dvouvýpustkové kapsy na levém i pravém předním dílu 11 cm dlouhé. Kapsový váček je ze dvou částí: podkladová část z vrchového materiálu, otvorová část z trupové podšívky.

Podšívkový přední díl: zhotoven z trupové podšívky, zmenšen o krajovou podsádku v předním a dolním kraji z vrchového materiálu, podsádky podlepeny lepící výztužnou vložkou, tvarován odšitým pasovým odševkem, složen rovný příčný záhyb v prsní části vesty.

Zadní dílec:

Povrchový zadní díl: zhotoven z trupové podšívky, členěn středovým švem, středový šev prošit, tvarován odšitým pasovým odševkem, do odševků všita stahovačka zapnuta středem na sponu. Stahovačka je zhotovena z trupové podšívky a není prošita.

Podšívkový zadní díl: zhotoven z trupové podšívky, tvarován odšitým pasovým odševkem, členěn středovým švem.

3.3.3 Soupis operací výroby pánské vesty

3.3.3.1 Dílcová montáž

č.operace

název operace

Vybavování:

1. Připravit povrchové díly.
2. Připravit podšívkové díly.
3. Vybavit drobnou přípravu a součásti.

Lepení:

4. Podlepit celoplošně přední povrchový díl lepicí výztužnou vložkou na kontinuálním podlepovacím stroji.
5. Podlepit přední povrchový díl v místě náramenice a průramku lepicí výztužnou vložkou na kontinuálním podlepovacím stroji.
6. Podlepit přední a dolní krajovou podsádku lepicí výztužnou vložkou na kontinuálním podlepovacím stroji.
7. Podlepit výpustkové podsádky kapes lepicí výztužnou vložkou na kontinuálním podlepovacím stroji.

Povrchové přední díly:

8. Naznačit umístění a délku pasového odševku dle šablony s naznačením značky v průkrčníkovém okraji.
9. Rozřezat pasový odševek na řezacím stroji s pásovým nožem.
10. Sešít přední pasový průstřih povrchového předního dílu dle naznačení.
11. Dostříhnout pasový odševek, rozžehlít pasový průstřih, podlepit vrchol odševku lepicí výztužnou vložkou.
12. Zpracovat přední výstřihový okraj, krajový svěs a dolní okraj povrchového předního dílu lepicí krajovkou.

Dvouvýpustkové kapsy:

13. Připravit horní a dolní výpustkovou podsádku přehnutím a předžehlením do přehybu.
14. Naznačit umístění kapsového otvoru do rámečku dle šablony.
15. Předšit kapsový otvor na povrchovém předním dílu horní a dolní výpustkovou podsádkou.
16. Prostříhnout kapsový otvor středem předšití v ukončení do rožků.
17. Vtáhnout výpustkové podsádky a rožky do rubní strany, odšít rožky v ukončení kapsy.
18. Urovnat a vyžehlit výpustkovou kapsu z lící i rubní strany.
19. Našít otvorovou část kapsového půlváčku na švovou záložku dolní výpustkové podsádky.
20. Našít podkladovou část kapsového půlváčku na švovou záložku horní výpustkové podsádky.
21. Sešít kapsový půlváček na stroji s ořezem.
22. Urovnat výpustkovou kapsu, zajistit kapsový otvor sešitím bez uzašití.
23. Vyžehlit hotovou pasovou výpustkovou kapsu.
24. Naznačit a obstrihnout okraje povrchových předních dílů.

Podšívkové přední díly:

25. Odšít pasové odševky podšívkového předního dílu.
26. Přežehlit pasové odševky podšívkového předního dílu.
27. Složit a přežehlit rovný příčný záhyb dle nástřihů na podšívkovém předním dílu.
28. Sešít dolní krajovou podsádku v horním kraji s dolním krajem podšívkového předního dílu.
29. Přežehlit mezní šev dolní krajové podsádky a podšívkového předního dílu směrem do podšívky.
30. Sešít podšívkový přední díl v předním kraji se zadním krajem přední krajové podsádky se současným všitím přežehleného rovného příčného záhybu v prsní části podšívkového předního dílu.
31. Nastříhnout švovou záložku přední krajové podsádky pod švem dolní krajové podsádky a v této části švovou záložku rozžehlit, mezní šev přední krajové

podšívky a podšívkového předního dílu přezehlit směrem do podšívky, přezehlit podšívkový přední díl.

Montáž předních dílců:

32. Zkompletovat povrchový a podšívkový přední díl, našpendlit podšívkový přední díl na povrchový s přetažením podšívkového předního dílu.
33. Předšit přední výstřihový kraj, krajový svěs, dolní kraj a průramkový kraj předních dílů na stroji s ořezem, kontrola předšití, vyjmout špendlíky, sestříhnout rožky předšitých předních krajů, několikrát nastříhnout švové záložky průramků.
34. Rozžehlit švové záložky předšitých předních krajů, obrátit přední dílec na lící stranu, vymnout a vypíchnout rožky.
35. Přezehlit přední kraje a průramek vesty s vytvořením výpustky z povrchového předního dílu, přezehlit rovný příčný záhyb na podšívkovém předním dílu.
36. Kontrola tvaru předních krajů.
37. Urovnat a spojit podšívkový přední díl s povrchovým předním dílem v bočních a náramenicových okrajích pomocným švem se současným uchycením rovného příčného záhybu v prsní části podšívkového předního dílu na stroji s ořezem.

Stahovačka na povrchový zadní díl:

38. Předšit stahovačkový pásek a přezkové poutko ze dvou stran.
39. Sestříhnout rožky předšité stahovačky.
40. Rozžehlit šev předšití stahovačky s vložením šablony.
41. Obrátit stahovačkový pásek a přezkové poutko na lící stranu, vymnout a vypíchnout rožky.
42. Přezehlit stahovačku s vytvořením výpustky.
43. Navléknout přezku na přezkové poutko, zahnout a prošíť za přezkou.
44. Doměřit délku stahovačkového pásku a přezkového poutka.

Povrchový zadní díl:

45. Sešít povrchový zadní díl ve středovém kraji.
46. Přežehlit středový šev povrchového zadního dílu.
47. Prošít středový šev povrchového zadního dílu po levém zadním dílu.
48. Odšít pasové odševky povrchového zadního dílu s vložením stahovačky.
49. Přežehlit pasové odševky povrchového zadního dílu.

Podšívkový zadní díl:

50. Sešít podšívkový zadní díl ve středovém kraji.
51. Přežehlit středový šev podšívkového zadního dílu.
52. Odšít pasové odševky podšívkového zadního dílu.
53. Přežehlit pasové odševky podšívkového zadního dílu.

Montáž zadního dílce:

54. Zkompletovat povrchový a podšívkový zadní díl.
55. Předšít zadní dílec v dolním kraji.
56. Přežehlit dolní kraj s vytvořením výpustky z povrchového zadního dílu.
57. Urovnat a obstříhnout podšívkový zadní díl podle povrchového zadního dílu v bočním, průramkovém, náramenicovém a průkrčníkovém okraji.

Montáž vesty:

58. Zkompletovat přední dílce se zadním dílcem.
59. Sešít boční kraje předního a zadního dílce se současným všitím přežehleného rovného záhybu v prsní části podšívkového předního dílu, průramkové kraje zadního dílce, náramenicové kraje předního a zadního dílce a průkrčníkový kraj zadního dílce s vynecháním montážního otvoru v levé bočním švu podšívkového zadního dílu.
60. Několikrát nastříhnout švovou záložku průramků a průkrčníku zadního dílce.
61. Obrátit vestu na lící stranu vynechaným montážním otvorem v bočním švu, vymnout rožky.

62. Přežehlit průramky a průkrčník zadního dílce s vytvořením výpustky z povrchového zadního dílu, přežehlit boční a náramenicové švy z lícni i rubní strany vesty.
63. Zapravit otvor pro obrácení vesty v levém bočním švu oboustranně lepící mřížkou.

Zhotovení knoflíkových dírek:

64. Naznačit a rozměřit umístění 5 dírek dle šablony na levém předním dílci.
65. Vyšít 5 dírek na dírkovacím stroji.
66. Protáhnout podložku u 5 dírek.
67. Zhotovit uzávěrky u 5 dírek na závorovacím stroji.

Konečné žehlení:

68. Vyžehlit vestu na tvarovkovém žehlicím stroji.
69. Dožehlit vestu na bustovém žehlicím stroji.
70. Vyžehlit stahovačku na plochem žehlicím stroji.
71. Vyžehlit podšívkové díly ručně elektrickou žehličkou, urovnat a vyžehlit rovný příčný záhyb na podšívkovém předním dílu.

Dokončovací práce:

72. Naznačit umístění 5 knoflíků na pravém předním kraji předního dílce.
73. Přišít 5 knoflíků dle naznačení strojem na přišívání knoflíků, přišít náhradní knoflík na náhradní materiál strojem.
74. Zhotovit krčky u 5 knoflíků speciálním strojem.
75. Upravit a zabarvit 5 dírek.
76. Provléknout konec stahovačkového pásu přezkou.
77. Očistit vestu, odstříhnout konce nití.
78. Pověsit vestu na ramínko.
79. Zapnout vestu na 1 knoflík.
80. Zavěsit visačku na zapnutý knoflík.
81. Vložit náhradní materiál s knoflíkem do sáčku a zavěsit na ramínko.
82. Technická kontrola.
83. Adjustace.

3.3.3.2 Plynulá montáž

č.operace

název operace

Vybavování:

1. Připravit povrchové díly.
2. Připravit podšívkové díly.
3. Vybavit drobnou přípravu a součásti.

Lepení:

4. Podlepit celoplošně přední povrchový díl lepicí výztužnou vložkou na kontinuálním podlepovacím stroji.
5. Podlepit přední povrchový díl v místě náramenice a průramku lepicí výztužnou vložkou na kontinuálním podlepovacím stroji.
6. Podlepit přední a dolní krajovou podsádku lepicí výztužnou vložkou na kontinuálním podlepovacím stroji.
7. Podlepit výpustkové podsádky kapes lepicí výztužnou vložkou na kontinuálním podlepovacím stroji.

Povrchové přední díly:

8. Naznačit umístění a délku pasového odševku dle šablony s naznačením značky v průkrčníkovém okraji.
9. Rozřezat pasový odševek na řezacím stroji s pásovým nožem.
10. Sešít přední pasový průstřih povrchového předního dílu dle naznačení.
11. Dostříhnout pasový odševek, rozžehlit pasový průstřih, podlepit vrchol odševku lepicí výztužnou vložkou.
12. Zpracovat přední výstřihový okraj, krajový svěs a dolní okraj povrchového předního dílu lepicí krajovkou.

Dvouvýpustkové kapsy:

13. Připravit horní a dolní výpustkovou podsádku přehnutím a předžehlením do přehybu.
14. Naznačit umístění kapsového otvoru do rámečku dle šablony.
15. Předšit kapsový otvor na povrchovém předním dílu horní a dolní výpustkovou podsádkou.
16. Prostříhnout kapsový otvor středem předšití v ukončení do rožků.
17. Vtáhnout výpustkové podsádky a rožky do rubní strany, odšít rožky v ukončení kapsy.
18. Urovnat a vyžehlit výpustkovou kapsu z lící i rubní strany.
19. Našít otvorovou část kapsového půlváčku na švovou záložku dolní výpustkové podsádky.
20. Našít podkladovou část kapsového půlváčku na švovou záložku horní výpustkové podsádky.
21. Sešít kapsový půlváček na stroji s ořezem.
22. Urovnat výpustkovou kapsu, zajistit kapsový otvor sešitím bez uzašití.
23. Vyžehlit hotovou pasovou výpustkovou kapsu.
24. Naznačit a obstříhnout okraje povrchových předních dílů.

Stahovačka na povrchový zadní díl:

25. Předšit stahovačkový pásek a přezkové poutko ze dvou stran.
26. Sestříhnout rožky předšité stahovačky.
27. Rozžehlit šev předšití stahovačky s vložením šablony.
28. Obrátit stahovačkový pásek a přezkové poutko na lící stranu, vymnout a vypíchnout rožky.
29. Přežehlit stahovačku s vytvořením výpustky.
30. Navléknout přezku na přezkové poutko, zahrnout a prošíť za přezkou.
31. Doměřit délku stahovačkového pásku a přezkového poutka.

Povrchový zadní díl:

- 32. Sešít povrchový zadní díl ve středovém kraji.
- 33. Přežehlit středový šev povrchového zadního dílu.
- 34. Prošít středový šev povrchového zadního dílu po levém zadním dílu.
- 35. Odšít pasové odševky povrchového zadního dílu s vložením stahovačky.
- 36. Přežehlit pasové odševky povrchového zadního dílu.

Montáž povrchového trupu:

- 37. Zkompletovat povrchové přední díly s povrchovým zadním dílem.
- 38. Sešít boční kraje povrchového předního a zadního dílu.
- 39. Rozžehlit povrchové boční švy.

Podšívkové přední díly:

- 40. Odšít pasové odševky podšívkového předního dílu.
- 41. Přežehlit pasové odševky podšívkového předního dílu.
- 42. Složit a přežehlit rovný příčný záhyb dle nástřihů na podšívkovém předním dílu.
- 43. Sešít dolní krajovou podsádku v horním kraji s dolním krajem podšívkového předního dílu.
- 44. Přežehlit mezní šev dolní krajové podsádky a podšívkového předního dílu směrem do podšívky.
- 45. Sešít podšívkový přední díl v předním kraji se zadním krajem přední krajové podsádky se současným všitím přežehleného rovného příčného záhybu v prsní části podšívkového předního dílu.
- 46. Nastříhnout švovou záložku přední krajové podsádky pod švem dolní krajové podsádky a v této části švovou záložku rozžehlit, mezní šev přední krajové podsádky a podšívkového předního dílu přežehlit směrem do podšívky, přežehlit podšívkový přední díl.

Podšívkový zadní díl:

- 47. Sešít podšívkový zadní díl ve středovém kraji.
- 48. Přežehlit středový šev podšívkového zadního dílu.
- 49. Odšít pasové odševky podšívkového zadního dílu.
- 50. Přežehlit pasové odševky podšívkového zadního dílu.

Montáž podšívkového trupu:

51. Zkompletovat podšívkové přední díly s podšívkovým zadním dílem.
52. Sešít boční kraje podšívkového předního a zadního dílu s vynecháním montážního otvoru pro obrácení vesty v levém bočním švu a se současným všitím přežehleného rovného příčného záhybu v prsní části podšívkových předních dílů.
53. Přežehlít podšívkové boční švy.

Montáž vesty:

54. Zkompletovat povrchový trup s podšívkovým trupem.
55. Sešpendlit podšívkový trup s povrchovým trupem.
56. Předšít přední výstřihový kraj a krajový svěs předního dílu, dolní kraj předního a zadního dílu, průramkový kraj předního a zadního dílu na stroji s ořezem, kontrola předšití.
57. Vyjmout špendlíky, několikrát nastříhnout švové záložky průramků, sestříhnout rožky předšitých předních krajů.
58. Rozžehlít švové záložky předšitých předních krajů vesty.
59. Obrátit vestu na lící stranu otvorem v náramenicích a průkrčníku zadního dílu, vymnout rožky.
60. Přežehlít předšité kraje vesty s vytvořením výpustky z povrchového předního a zadního dílu, přežehlít rovný příčný záhyb na podšívkovém předním dílu.
61. Obrátit zadní díl vesty do rubní strany, sešít vestu v náramenicových krajích se současným předšitím průkrčnickového kraje zadního dílu, několikrát nastříhnout švové záložky průkrčníku zadního dílu, kontrola.
62. Obrátit vestu na lící stranu vynechaným montážním otvorem v levém bočním švu podšívkového zadního dílu, zapravit otvor pro obrácení vesty v levém bočním švu oboustranně lepící mřížkou.
63. Přežehlít průkrčník zadního dílu s vytvořením výpustky z povrchového zadního dílu, přežehlít náramenice z lící i rubní strany vesty.

Zhotovení knoflíkových dírek:

- 64. Naznačit a rozměřit umístění 5 dírek dle šablony na levém předním dílci.
- 65. Vyšít 5 dírek na dírkovacím stroji.
- 66. Protáhnout podložku u 5 dírek.
- 67. Zhotovit uzávěrky u 5 dírek na závorovacím stroji.

Konečné žehlení:

- 68. Vyžehlit vestu na tvarovkovém žehlicím stroji.
- 69. Dožehlit vestu na bustovém žehlicím stroji.
- 70. Vyžehlit stahovačku na plochem žehlicím stroji.
- 71. Vyžehlit podšívkové díly ručně elektrickou žehličkou, urovnat a vyžehlit rovný příčný záhyb na podšívkovém předním dílu.

Dokončovací práce:

- 72. Naznačit umístění 5 knoflíků na pravém předním kraji předního dílce.
- 73. Přišít 5 knoflíků dle naznačení strojem na přišívání knoflíků, přišít náhradní knoflík na náhradní materiál strojem.
- 74. Zhotovit krčky u 5 knoflíků speciálním strojem.
- 75. Upravit a zabarvit 5 dírek.
- 76. Provléknout konec stahovačkového pásku přezkou.
- 77. Očistit vestu, odstříhnout konce nití.
- 78. Pověsit vestu na ramínko.
- 79. Zapnout vestu na 1 knoflík.
- 80. Zavěsit visačku na zapnutý knoflík.
- 81. Vložit náhradní materiál s knoflíkem do sáčku a zavěsit na ramínko.
- 82. Technická kontrola.
- 83. Adjustace.

4. PRAKTICKÁ ČÁST

4.1 Vlastní rozdělení pánských vest dle různých hledisek

Úvod praktické části diplomové práce je věnován doplnění existujícího rozdělení pánských vest dle různých hledisek.

4.1.1 Rozdělení pánských vest z hlediska účelu použití

Domácí vesta – používá se při práci a odpočinku v domácím prostředí. Je vyrobena z různých oděvních materiálů a různého konstrukčního řešení. Prioritou je její snadná údržba.

Pracovní vesta – je oděv sloužící při výkonu různých povolání. Materiál a technologické zpracování musí být přizpůsobeny k výkonu zaměstnání. Nejvýhodnější je lehce udržovatelný materiál. Střih pracovní vesty musí umožňovat její jednoduché zpracování a volný pohyb pracovníka, proto se volí volnějšího střihu s různými typy nakládaných kapes. Povrchová úprava materiálu a někdy i barva musí napomáhat bezpečnosti pracovníka např. pracující na cestách a silnicích, policie apod. Celkově se přihlíží k praktičnosti a bezpečnosti při práci.

Vycházková vesta – používá se na běžné nošení např. do školy, zaměstnání. Zhotovuje se z různých druhů oděvních materiálů, různě střihově řešeny s ohledem na věk, postavu a módu.

Sportovní vesta – je určena pro volný čas a provozování různých druhů sportů. Střihové řešení se volí spíše volnějšího typu pro zajištění dostatečného pohybu při různých sportovních aktivitách, s různými členícími švy a druhy kapes. Může být opatřena kapucí a často i výplňkovým materiálem. Materiál musí být především snadno udržovatelný a zajišťovat komfort.

Společenská vesta – vesta je určena pro společenské a slavnostní příležitosti. Kladen je důraz především v oblasti estetického vzhledu. Vyhotovuje se z nákladnějších materiálů a je součástí obleku, smokingového nebo frakového obleku.

4.1.2 Rozdělení pánských vest dle siluety

Priléhavá vesta – výrazně vyznačuje na oblečené postavě siluetu těla.

Polopriléhavá vesta – mírně vyznačuje na oblečené postavě siluetu těla.

Volná vesta – nevyznačuje siluetu těla, může být různě široká.

4.1.3 Rozdělení pánských vest dle druhu zapínání

- na knoflíky - jednořadová vesta – oděv na zapínání s menším překladem, s jednou řadou knoflíků nebo jiných zapínadel.
 - dvouřadová vesta – s širším překladem, s dvěma řadami knoflíků, z níž jedna řada slouží k zapínání a druhá k ozdobě.
- na stuhový uzávěr
- na zdrhovadlo
- na háčky a očka

4.1.4 Rozdělení pánské vesty z hlediska způsobu výroby

Zakázková vesta – je oděv zhotovený na základě naměřených nebo jinak získaných tělesných rozměrů pro konkrétního spotřebitele, který sjednal zakázku.

Konfekční vesta – zhotovena do zásoby v normalizovaných velikostech pro předem určeného spotřebitele.

4.1.5 Rozdělení pánské vesty dle konstrukčního a technologického řešení

Z hlediska stříhového řešení ve vztahu k technologickému vypracování se nabízí velká variabilita provedení. Tvar vesty je ovlivněn především účelem oděvu a módou.

Pánskou vestu vyrobenou oděvářskou technologií lze rozdělit do několika následujících skupin:

Přední díly:

- úprava v pase - odšity odševky
 - bez vybrání

- pasové kapsy - prostřížené
 - dvouvýpustkové kapsy
 - lištové kapsy
 - výpustkové lištové kapsy
 - nakládané

- vnější náprsní kapsy - prostřížené
 - dvouvýpustkové kapsy
 - lištové kapsy
 - výpustkové lištové kapsy
 - nakládané

- úprava výstřihu
 - bez fazónky
 - s fazónkou
 - s šálovou fazónkou

- úprava předních krajů - bez krajových podsádek
 - s krajovými podsádkami

Zadní díl:

- úprava v pase - odšity odševky
 - pruženkou
 - odšity odševky se stahovačkou
 - ozdoben dragounem
- úprava průkrčníku - bez průkrčnickového dílku
 - s průkrčnickovým dílkem

Montáž:

- typy montáže vesty - dílcová
 - plynulá
- montážní otvor pro obrácení vesty - levý boční šev
 - průkrčník zadního dílu
 - kapsový váček

4.1.6 Rozdělení pánské vesty z hlediska materiálových požadavků

Vesta je pro svoji praktičnost a mnohostranné použití velmi oblíbeným oděvem a v současné době také velmi módní. Tento oděv je při správné volbě oděvního materiálu a jeho zpracování vhodný k nejrůznějším příležitostem.

Podle použitého druhu oděvního materiálu v závislosti na ročním období je možno vesty rozdělit na :

Jarní a letní vesty - jsou zhotoveny z tenkých nehřejivých nebo méně hřejivých materiálů, zpravidla světlejších odstínů.

Podzimní a zimní vesty - jsou zhotoveny z hřejivějších, silnějších oděvních materiálů, zpravidla tmavších odstínů. Mohou být opatřeny výplňkovým materiálem.

Pozn.: Toto rozdělení vest lze aplikovat na všechny druhy vest mimo společenských, kde volba materiálu z hlediska ročního období nehraje žádnou roli.

4.2 Výběr a analýza technologických operací výroby pánské vesty

Praktická část diplomové práce je zaměřena na technologické operace výroby pánské vesty zhotovované plynulou montáží. Poněvadž se v současné době přechází od dílcové montáže na plynulou montáž z důvodu zvýšení produktivity a rychlosti práce. Vzhledem k vysoké obsahové i časové náročnosti je analýza technologických operací výroby pánské vesty vypracována v rozsahu operací týkajících se spojovacího procesu.

Povrchové přední díly:

č.operace

název operace

-
8. Naznačit umístění a délku pasového odševku dle šablony s naznačením značky v průkrčníkovém okraji.

Uchopit povrchový PD a položit na pracovní stůl rubní stranou nahoru, uchopit a přiložit šablonu pro naznačení umístění pasového odševku přesně na přední výstřihový a náramenicový okraj povrchového PD, uchopit krejčovskou křidu a naznačit značku pro umístění pasového odševku v předním výstřihovém nebo náramenicovém okraji dle určité velikosti, odložit šablonu, uchopit pravítko a spojit podle pravítka nástřih v dolním okraji a značku pro umístění pasového odševku v předním výstřihovém nebo náramenicovém okraji, odložit pravítko, naznačit krejčovskou křidou podle tabulky velikostí značku pro vrchol pasového odševku, odložit krejčovskou křidu, kontrola naznačení odševku, odložit povrchový PD na určené místo.

9. Rozřezat pasový odševek na řezacím stroji s pásovým nožem.

Uchopit a položit povrchový PD na pracovní stůl řezacího stroje s pásovým nožem rubní stranou nahoru, zapnout řezací stroj s pásovým nožem a provést zářez do povrchového PD v místě naznačení umístění pasového odševku s nedořezáním od vrcholu pasového odševku 20 mm, vysunout povrchový PD, vypnout řezací stroj s pásovým nožem, kontrola zářezu, uchopit krejčovské měřidlo a křidu, naznačit krejčovskou křidou podle tabulky velikostí značku v místě pasu pomocí krejčovského měřidla, odložit krejčovské měřidlo a křidu, odložit povrchový PD na určené místo.

10. Sešít přední pasový průstřih povrchového předního dílu dle naznačení.

Uchopit povrchový PD, složit PD lícem k sobě tak, aby okraje pasového průstřihu ležely zároveň okraji k sobě, zvednout patku šicího stroje, vložit složený PD v místě naznačeného pasového průstřihu pod patku stroje, urovnat a spustit patku šicího stroje, sešít přední pasový průstřih směrem od nástřihu v dolním okraji po vrchol odševku (sešití odševku končí 20 mm nad prostrižením pasového odševku) s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout povrchový PD, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a konci šití, zkontrolovat sešití pasového průstřihu, odložit povrchový PD na určené místo.

11. Dostříhnout pasový odševek, rozžehlit pasový průstřih, podlepit vrchol odševku lepicí výztužnou vložkou.

Uchopit povrchový PD a položit na žehlicí stůl rubní stranou nahoru, uchopit nůžky a dostříhnout pasový odševek co nejbližší k vrcholu odševku, odložit nůžky, uchopit žehličku a rozžehlit švovou záložku sešitého pasového průstřihu, uchopit a položit lepicí výztužnou vložku přes vrchol pasového odševku, podlepit vrchol pasového odševku lepicí výztužnou vložkou, odložit žehličku, kontrola, odložit povrchový PD na určené místo.

12. Zpracovat přední výstřihový okraj, krajový svěs a dolní okraj povrchového předního dílu lepicí krajovkou.

Uchopit povrchový PD a položit na žehlicí stůl rubní stranou nahoru, uchopit a přiložit lepicí krajovku k přednímu výstřihovému okraji, na krajový svěs a dolní okraj povrchového PD, uchopit žehličku a zpracovat podlepením přední kraj vesty lepicí krajovkou se založením v rožku, odložit žehličku, kontrola zpracování předního kraje, odložit povrchový PD na určené místo.

Dvouvýpustkové kapsy:

13. Připravit horní a dolní výpustkovou podsádku přehnutím a předžehlením do přehybu.

Uchopit výpustkové podsádky a položit lící stranou na žehlicí stůl, uchopit žehličku, složit do ohybu výpustkové podsádky rubní stranou k sobě tak, že okraje podsádky leží zároveň, předžehlit výpustkové podsádky do přehybu, odložit žehličku, kontrola předžehlení, odložit výpustkové podsádky na určené místo.

14. Naznačit umístění kapsového otvoru do rámečku dle šablony.

Uchopit a položit povrchový PD na pracovní stůl lící stranou nahoru, uchopit a položit šablonu pro naznačení umístění kapsy zároveň k dolnímu a bočnímu okraji povrchového PD, uchopit krejčovskou křidu a naznačit umístění kapsového otvoru do rámečku dle přiložené šablony na lící straně PD, odložit krejčovskou křidu, odložit šablonu, kontrola naznačení kapsového otvoru, odložit povrchový PD na určené místo.

15. Předšit kapsový otvor na povrchovém předním dílu horní a dolní výpustkovou podsádkou.

Uchopit povrchový PD, položit na pracovní desku stroje lícem nahoru, uchopit předžehlenou horní výpustkovou podsádku a přiložit přehyb podsádky k hornímu naznačení kapsového otvoru, vsunout pod patku stroje, urovnat a spustit patku stroje, předšit horní kraj kapsového otvoru v šíři výpustky 5 mm v délce naznačeného kapsového otvoru s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout povrchový PD a odstříhnout vrchní a spodní nit na začátku i konci šití, zkontrolovat předšití horního kraje kapsového otvoru, položit povrchový PD na pracovní desku stroje lícem nahoru, uchopit předžehlenou dolní výpustkovou podsádku a přiložit přehyb podsádky k dolnímu naznačení kap. otvoru, vsunout pod patku stroje, urovnat a spustit patku stroje, předšit dolní kraj kapsového otvoru v šíři výpustky 5 mm a v délce naznačeného kap. otvoru s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout a odstříhnout vrchní a spodní nit na začátku i konci šití, kontrola předšití dolního kraje kapsového otvoru, odložit povrchový PD na určené místo.

16. Prostříhnout kapsový otvor středem předšití v ukončení do rožků.

Uchopit povrchový PD s předšitým kapsovým otvorem, uchopit nůžky a prostříhnout kapsový otvor přesně ve středu předšití s nedostřížením 10 mm před koncem šití a od nedostřížení nastříhnout kapsový otvor do rožků k poslednímu stehu šití, kontrola prostřížení, odložit nůžky a povrchový PD s prostříženým kap. otvorem na určené místo.

17. Vtáhnout výpustkové podsádky a rožky do rubní strany, odšít rožky v ukončení kapsy.

Uchopit povrchový PD s prostříženým kapsovým otvorem, vtáhnout výpustkové podsádky a rožky v ukončení kapsy do rubní strany povrchového PD, vsunout pod patku stroje, urovnat nastřížené rožky a výpustkové podsádky z rubní strany PD, spustit patku stroje a odšít rožky v ukončení kapsy s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout

povrchový PD, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a konci šití, zkontrolovat odšití rožků, odložit povrchový PD na určené místo.

18. Urovnat a vyžehlit výpustkovou kapsu z lící i rubní strany.

Uchopit a položit povrchový PD lící stranou nahoru na žehlicí stůl, uchopit žehličku, urovnat výpustkovou kapsu z lící strany a vyžehlit, odložit žehličku, uchopit, otočit a položit povrchový PD rubní stranou nahoru na žehlicí stůl, uchopit žehličku, urovnat výpustkové podsádky z rubní strany a přezehlit, odložit žehličku, kontrola žehlení, odložit povrchový PD na určené místo.

19. Našít otvorovou část kapsového půlváčku na švovou záložku dolní výpustkové podsádky.

Uchopit povrchový PD a položit lící stranou na pracovní desku stroje, uchopit otvorovou část kapsového půlváčku z trupové podšívky a položit lícem na líc dolní výpustkové podsádky okraji zároveň, vsunout pod patku stroje, urovnat a spustit patku šicího stroje, sešít kraje dolní výpustkové podsádky s vrchním krajem kap. půlváčku v délce výpustkové podsádky s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout povrchový PD, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a konci šití, zkontrolovat sešití, odložit povrchový PD na určené místo.

20. Našít podkladovou část kapsového půlváčku na švovou záložku horní výpustkové podsádky.

Uchopit povrchový PD a položit lící stranou na pracovní desku šicího stroje, uchopit podkladovou část kapsového půlváčku z vrchového materiálu a přiložit lícem na líc horní výpustkové podsádky okraji zároveň, vsunout pod patku stroje, urovnat a spustit patku šicího stroje, sešít vrchní kraj podkladové části kapsového půlváčku s krajem horní výpustkové podsádky v délce kapsového otvoru s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku šicího stroje, vysunout povrchový PD, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a konci šití, kontrola sešití, odložit povrchový PD na určené místo.

21. Sešít kapsový půlváček na stroji s ořezem.

Uchopit povrchový PD a položit lící stranou na pracovní desku stroje, uchopit a urovnat otvorovou a podkladovou část kapsového půlváčku okraji zároveň, vsunout pod patku šicího stroje, urovnat okraje půlváčků, spustit patku stroje, sešít kapsové půlváčky ze 3 stran na

stroji s ořezem s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku šicího stroje, vysunout povrchový PD, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a konci šití, zkontrolovat sešití půlváček, odložit povrchový PD na určené místo.

22. Urovnat výpustkovou kapsu, zajistit kapsový otvor sešitím bez uzašití.

Uchopit povrchový PD, urovnat kapsový otvor výpustky k sobě, vsunout pod patku stroje, urovnat výpustky a spustit patku stroje, zajistit kapsový otvor sešitím delšími stehy uprostřed kapsového otvoru přes švovou záložku dolní výpustky a otvorovou i podkladovou část kapsového půlváčku bez uzašití, zvednout patku šicího stroje, vysunout povrchový PD, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a konci šití, kontrola zajištění kapsového otvoru, odložit povrchový PD na určené místo.

23. Vyžehlit hotovou pasovou výpustkovou kapsu.

Uchopit povrchový PD s hotovou výpustkovou kapsou a položit lící stranou nahoru na žehlicí stůl, uchopit žehličku a vyžehlit výpustkovou kapsu z lící strany, odložit žehličku, uchopit, otočit a položit povrchový PD rubní stranou nahoru na žehlicí stůl, uchopit žehličku a vyžehlit výpustkovou kapsu z rubní strany, odložit žehličku, kontrola vyžehlení, odložit povrchový PD s hotovou výpustkovou kapsou na určené místo.

24. Naznačit a obstříhnout okraje povrchových předních dílů.

Uchopit pravý povrchový PD a položit na pracovní stůl lícem nahoru, uchopit levý povrchový PD a položit lícem na líc pravého povrchového PD, urovnat povrchové PD zároveň v místě výpustkové kapsy, uchopit špendlíky a sešpendlit pravý i levý povrchový PD k sobě, uchopit nůžky a obstříhnout kraje vesty, odložit nůžky, uchopit šablonu pro naznačení odšití rožku, přiložit šablonu v dolním kraji a na krajový svěs zároveň s okraji vesty, uchopit krejčovskou křidu a naznačit odšití rožku dle šablony na pravém i levém povrchovém PD, odložit krejčovskou křidu a šablonu, kontrola obstřížení a naznačení odšití rožku, odšpendlit pravý a levý povrchový PD, odložit povrchové PD na určené místo.

Stahovačka na povrchový zadní díl:

č. operace

název operace

25. Předšít stahovačkový pásek a přezkové poutko ze dvou stran.

Uchopit pruh trupové podšívky na stahovačkový pásek, složit stahovačkový pásek na polovinu lící stranou dovnitř, zvednout patku šicího stroje, vložit složený stahovačkový pásek pod patku stroje, urovnat a spustit patku stroje, předšít stahovačkový pásek ze dvou stran s otočením v rožku v přesné šíři s uzařítím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout stahovačkový pásek, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a ukončení šití, kontrola předšití, odložit stahovačkový pásek na určené místo.

Pozn.: Stejným způsobem postupovat při předšívání přezkového poutka.

26. Sestříhnout rožky předšité stahovačky.

Uchopit předšitý stahovačkový pásek, uchopit nůžky a sestříhnout 2 rožky, odložit nůžky, kontrola sestřížení rožků, odložit stahovačkový pásek na určené místo.

Pozn.: Stejným způsobem postupovat při sestřihávání rožků přezkového poutka.

27. Rozžehlit šev předšití stahovačky s vložením šablony.

Uchopit předšitý stahovačkový pásek, položit na žehlicí stůl, uchopit šablonu a vsunout šablonu do předšitého stahovačkového pásku, uchopit žehličku a rozžehlit švovou záložku předšitého stahovačkového pásku, odložit žehličku, vytáhnout šablonu a odložit stahovačkový pásek na určené místo.

Pozn.: Stejným způsobem postupovat při rozžehlování švové záložky přezkového poutka.

28. Obrátit stahovačkový pásek a přezkové poutko na lící stranu, vymnout a vypíchnout rožky.

Uchopit a obrátit stahovačkový pásek na lící stranu se současným vypíchnutím a vymnutím 2 rožků, odložit stahovačkový pásek na určené místo.

Pozn.: Stejným způsobem postupovat při obracení přezkového poutka.

29. Přezehlit stahovačku s vytvořením výpustky.

Uchopit stahovačkový pásek a položit na žehlicí stůl, uchopit žehličku a přezehlit stahovačkový pásek s vytvořením výpustky z vrchní části stahovačkového pásku, kontrola přezehlení výpustky, odložit stahovačkový pásek na určené místo.

Pozn.: Stejným způsobem postupovat při přežehlení výpustky přezkového poutka.

30. Navléknout přezku na přezkové poutko, zahnout a prošíť za přezkou.

Uchopit přezkové poutko a přezku, navléknout přezku na přezkové poutko, zahnout přezkové poutko za přezkou, zvednout patku šicího stroje, vložit pod patku stroje, urovnat a spustit patku stroje, prošíť přezkové poutko v kraji se současným uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout přezkové poutko s přezkou z pod patky stroje, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a ukončení šití, kontrola prošití, odložit přezkové poutko na určené místo.

31. Doměřit délku stahovačkového pásku a přezkového poutka.

Uchopit přezkové poutko, položit na pracovní stůl, uchopit krejčovské měřidlo a doměřit délku přezkového poutka od středu přezky dle velikosti vesty, uchopit krejčovskou křidu a poznačit naměřenou délku přezkového poutka s přinechanou švovou záložkou značkou, odložit krejčovskou křidu a měřidlo, uchopit nůžky, odstranit konec přezkového poutka odstřížením dle naznačené značky pro délku přezkového poutka, odložit nůžky, odložit hotové přezkové poutko na určené místo.

Uchopit stahovačkový pásek, položit na pracovní stůl, uchopit krejčovské měřidlo a doměřit délku stahovačkového pásku: 60-70 mm + délka stahovačkového pásku dle velikosti vesty, uchopit krejčovskou křidu a poznačit naměřenou délku stahovačkového pásku s přinechanou švovou záložkou značkou, odložit krejčovskou křidu a měřidlo, uchopit nůžky, odstranit konec stahovačkového pásku odstřížením dle naznačené značky pro délku stahovačkového pásku, odložit nůžky, odložit hotový stahovačkový pásek na určené místo.

Povrchový zadní díl:

č.operace

název operace

32. Sešít povrchový zadní díl ve středovém kraji.

Uchopit levý povrchový ZD, položit na pracovní desku stroje lícem nahoru, uchopit pravý povrchový ZD a položit lícem na líc okraji k sobě na levý povrchový ZD, vsunout pod patku stroje, urovnat a spustit patku šicího stroje, sešít povrchový ZD ve středovém kraji v šíři švové záložky (10 mm) s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout

povrchový ZD, odstříhnout vrchní a spodní nit v ukončení a na začátku šití, zkontrolovat sešití ZD, odložit povrchový ZD na určené místo.

33. Přezhliť středový šev povrchového zadního dílu.

Uchopit povrchový ZD, položit na pracovní plochu žehlicího stolu rubem nahoru, uchopit žehličku, urovnat a přezhliť středový šev povrchového ZD směrem do levého ZD, odložit žehličku, kontrola přezhlení, odložit povrchový ZD na určené místo.

34. Prošit středový šev povrchového zadního dílu po levém zadním dílu.

Uchopit povrchový ZD, zvednout patku šicího stroje, vložit povrchový ZD v místě středového švu pod patku stroje, urovnat a spustit patku šicího stroje, prošit středový šev povrchového ZD v šíři 2 mm od středového švu směrem do levého ZD se současným zapožitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout prošitý povrchový ZD, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a ukončení šití, kontrola prošití, odložit povrchový ZD na určené místo.

35. Odšít pasové odševky povrchového zadního dílu s vložením stahovačky.

Uchopit povrchový ZD, složit ZD lícem k sobě tak, aby okraje pasového průstříhu v místě pravého pasového odševku ležely zároveň, uchopit stahovačkový pásek, vsunout konec stahovačkového pásku mezi složený pasový průstříh, zvednout patku šicího stroje, vložit složený ZD v místě pasového odševku pod patku stroje, urovnat a spustit patku stroje, odšít pravý pasový odševek směrem od nástříhu v dolním okraji po vrchol odševku (odšítí končí 20 mm nad průpichem) se současným všitím stahovačkového pásku a s uzažitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout povrchový ZD, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a ukončení šití, kontrola odšítí pasového odševku a všití stahovačkového pásku, odložit povrchový ZD na určené místo.

Pozn.: Stejným způsobem postupovat u levého pasového odševku, kam všíváme podle stejného způsobu přezkové poutko.

36. Přezhliť pasové odševky povrchového zadního dílu.

Uchopit povrchový ZD a položit na pracovní desku žehlicího stolu rubní stranou nahoru, uchopit žehličku a přezhliť pasový odševek směrem k bočnímu okraji se současným přezhlením stahovačky na lici straně povrchového ZD směrem ke středovému švu povrchového ZD, odložit žehličku, odložit podšívkový ZD na určené místo.

Montáž povrchového trupu:

č.operace

název operace

38. Sešít boční kraje povrchového předního a zadního dílu.

Uchopit povrchový PD a ZD, položit přední díly a zadní díl na pracovní desku stroje lícni stranou k sobě v bočních okrajích zároveň, vsunout pod patku stroje, urovnat bočními okraji zároveň, spustit patku stroje, sešít povrchový přední a zadní díl v bočních krajích v šíři švové záložky - 10 mm (šít po PD od dolního okraje levého bočního švu k dolnímu okraji pravého bočního švu) s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout povrchový trup, odstříhnout vrchní a spodní nit na začátku a konci šití, zkontrolovat sešití, odložit povrchový trup na určené místo.

39. Rozžehlit povrchové boční švy.

Uchopit povrchový trup a položit na žehlící stůl s žehliřským ramenem rubní stranou nahoru, uchopit žehličku a rozžehlit švovou záložku sešitých bočních švů, odložit žehličku, kontrola rozžehlení, odložit povrchový trup na určené místo.

Podšívkové přední díly:

č.operace

název operace

40. Odšít pasové odševky podšívkového předního dílu.

Uchopit a složit podšívkový PD lícem k sobě podle nástřihů v dolním okraji a průpichu v místě pasového odševku, vložit složený podšívkový PD v místě pasového odševku pod patku šicího stroje, urovnat a spustit patku stroje, odšít pasový odševek směrem od nástřihu v dolním okraji po vrchol odševku (odšití odševku končí 20 mm nad průpichem) s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout podšívkový PD, odstříhnout vrchní a spodní nit v ukončení a na začátku šití, zkontrolovat odšití pasového odševku, odložit podšívkový PD na určené místo.

41. Přežehlit pasové odševky podšívkového předního dílu.

Uchopit podšívkový PD a položit na pracovní desku žehlicího stolu rubní stranou nahoru, uchopit žehličku a přežehlit pasový odševek směrem k bočnímu okraji PD, odložit žehličku, odložit podšívkový PD na určené místo.

42. Složit a přežehlit rovný příčný záhyb dle nástříhů na podšívkovém předním dílu.

Uchopit a položit podšívkový PD na žehlicí stůl lící stranou nahoru, složit rovný příčný záhyb dle nástříhů v bočním okraji, uchopit žehličku a přežehlit rovný příčný záhyb v prsní části PD do přehybů (na lící straně podšívkového PD směřuje přehyb směrem k dolnímu okraji), odložit žehličku, odložit podšívkový PD na určené místo.

43. Sešít dolní krajovou podsádku v horním kraji s dolním krajem podšívkového předního dílu.

Uchopit podšívkový PD, položit PD na pracovní desku stroje lícem nahoru, uchopit dolní krajovou podsádku a přiložit lícem na líc podšívkového PD tak, že horní okraj podsádky je zároveň s dolním okrajem podšívky, vsunout pod patku stroje, urovnat a spustit patku šicího stroje, sešít dolní krajovou podsádku a podšívkový PD v šíři švové záložky - 10 mm s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout podšívkový PD, odstrihnout vrchní a spodní nit na začátku a konci šití, zkontrolovat sešití a odložit podšívkový PD na určené místo.

44. Přežehlit mezní šev dolní krajové podsádky a podšívkového předního dílu směrem do podšívky.

Uchopit podšívkový PD a položit na žehlicí stůl rubní stranou nahoru, uchopit žehličku a přežehlit mezní šev dolní krajové podsádky a podšívkového PD směrem po podšívku, odložit žehličku, odložit podšívkový PD na určené místo.

45. Sešít podšívkový přední díl v předním kraji se zadním krajem přední krajové podsádky se současným všitím přežehleného rovného příčného záhybu v prsní části podšívkového předního dílu.

Uchopit a položit podšívkový PD na pracovní desku stroje lící stranou nahoru, uchopit přední krajovou podsádku a přiložit lícem na líc podšívkového PD tak, že zadní okraj podsádky je zároveň s předním okrajem podšívky, vsunout pod patku šicího stroje, urovnat a spustit patku stroje, sešít přední krajovou podsádku a podšívkový PD se současným všitím

přežehleného rovného příčného záhybu v prsní části v šíři švové záložky - 10 mm a s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout podšívkový PD, odstříhnout vrchní a spodní nit na začátku a konci šití, zkontrolovat sešití a odložit podšívkový PD na určené místo.

46. Nastříhnout švovou záložku přední krajové podsádky pod švem dolní krajové podsádky a v této části švovou záložku rozžehlit, mezní šev přední krajové podsádky a podšívkového předního dílu přežehlit směrem do podšívky, přežehlit podšívkový přední díl.

Uchopit podšívkový PD, uchopit nůžky a nastříhnout švovou záložku přední krajové podsádky pod švem dolní krajové podsádky, odložit nůžky, kontrola nastřížení šv. záložky, položit podšívkový PD na žehlicí stůl rubem nahoru, uchopit žehličku, rozžehlit šv. záložku sešití dolní krajové a přední krajové podsádky a přežehlit mezní šev přední krajové podsádky a podšívkového PD směrem do podšívky se současným přežehlením rovného záhybu podšívkového PD, odložit žehličku, zkontrolovat žehlení, odložit podšívkový PD na určené místo.

Podšívkový zadní díl:

č. operace

název operace

47. Sešít podšívkový zadní díl ve středovém kraji.

Uchopit levý podšívkový ZD, položit na pracovní desku stroje lícem nahoru, uchopit pravý podšívkový ZD a položit lícem na líc okraji k sobě na levý podšívkový ZD, vsunout pod patku stroje, urovnat a spustit patku šicího stroje, sešít podšívkový ZD ve středovém kraji v šíři švové záložky - 10 mm s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout podšívkový ZD, odstříhnout vrchní a spodní nit v ukončení a na začátku šití, zkontrolovat sešití ZD, odložit podšívkový ZD na určené místo.

48. Přežehlit středový šev podšívkového zadního dílu.

Uchopit podšívkový ZD, položit na pracovní plochu žehlicího stolu rubem nahoru, uchopit žehličku, urovnat a přežehlit středový šev podšívkového ZD směrem do pravého ZD, odložit žehličku, kontrola přežehlení, odložit podšívkový ZD na určené místo.

49. Odšít pasové odševky podšívkového zadního dílu.

Uchopit podšívkový ZD, složit lícem k sobě podle nástřihů v dolním okraji a průpichu v místě pasového odševku, vložit složený podšívkový ZD v místě pasového odševku pod patku šicího stroje, urovnat a spustit patku stroje, odšít pasový odševek směrem od nástřihu v dolním okraji po vrchol odševku (odšítí odševku končí 20 mm nad průpichem) s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout podšívkový ZD, odstříhnout vrchní a spodní nit v ukončení a na začátku šití, zkontrolovat odšítí pasového odševku, odložit podšívkový ZD na určené místo.

50. Přežehlít pasové odševky podšívkového zadního dílu.

Uchopit podšívkový ZD a položit na pracovní desku žehlicího stolu rubní stranou nahoru, uchopit žehličku a přežehlít pasový odševek směrem ke středovému švu ZD, odložit žehličku, odložit podšívkový ZD na určené místo.

Montáž podšívkového trupu:

č.operace

název operace

52. Sešít boční kraje podšívkového předního a zadního dílu s vynecháním montážního otvoru pro obrácení vesty v levém bočním švu a se současným všitím přežehleného rovného příčného záhybu v prsní části podšívkových předních dílů.

Uchopit podšívkový PD a ZD, položit přední díly a zadní díl na pracovní desku stroje lícní stranou k sobě v bočních okrajích zároveň, vsunout pod patku stroje, urovnat a spustit patku stroje, sešít podšívkový přední a zadní díl v bočních krajích v šíři švové záložky - 10 mm (šít po PD od dolního okraje levého bočního švu s vynecháním montážního otvoru pro obrácení vesty k dolnímu okraji pravého bočního švu a se současným odšitím přežehleného rovného příčného záhybu v prsní části podšívkových PD) s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout podšívkový trup, odstříhnout vrchní a spodní nit na začátku a konci šití, zkontrolovat sešití, odložit podšívkový trup na určené místo.

53. Přežehlit podšívkové boční švy.

Uchopit podšívkový trup a položit na žehlicí stůl s žehliřským ramenem rubní stranou nahoru, uchopit žehličku a přežehlit boční švy směrem do podšívkového ZD i přes vynechaný montážní otvor v levém bočním švu, odložit žehličku, kontrola přežehlení, odložit podšívkový trup na určené místo.

Montáž trupu vesty:

č.operace

název operace

55. Sešpendlit podšívkový trup s povrchovým trupem.

Uchopit povrchový trup a položit lící stranou nahoru na pracovní stůl, uchopit podšívkový trup a položit lícem na líc povrchového trupu zároveň v předním, dolním okraji předního a zadního dílu a nástříhy v průramkovém okraji předního a zadního dílu, uchopit špendlíky a sešpendlit podšívkový a povrchový trup, kontrola, odložit trup vesty na určené místo.

56. Předšit přední výstřihový kraj a krajový svěs předního dílu, dolní kraj předního a zadního dílu, průramkový kraj předního a zadního dílu na stroji s ořezem, kontrola předšití.

Uchopit sešpendlený podšívkový a povrchový trup, položit sešpendlené trupy na pracovní desku stroje rubní stranou podšívkového trupu nahoru, vsunout pod patku šicího stroje, urovnat a spustit patku stroje, předšit na stroji s ořezem přední výstřihový kraj, krajový svěs, dolní kraj předního a zadního dílu a průramkový kraj předního a zadního dílu s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout vestu, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a ukončení šití, kontrola předšití vesty, odložit předšitou vestu na určené místo.

57. Vyjmout špendlíky, několikrát nastříhnout švové záložky průramků, sestříhnout rožky předšitých předních krajů.

Uchopit a položit předšitou vestu na pracovní desku stolu, vyjmout špendlíky, uchopit nůžky a 8-krát nastříhnout švové záložky průramků předního a zadního dílu, sestříhnout rožky předšitých předních krajů, odložit nůžky, kontrola nastřížení švových záložek, odložit vestu na určené místo.

58. Rozžehlit švové záložky předšitých předních krajů vesty.

Uchopit předšitou vestu, položit vestu na žehlicí stůl s žehliřským ramenem, uchopit žehličku a rozžehlit švové záložky předšitých krajů vesty: přední výstřihový kraj, krajový svěs PD, dolní kraj PD a ZD, odložit žehličku, kontrola rozžehlení švů, odložit vestu na určené místo.

59. Obrátit vestu na lící stranu otvorem v náramenicích a průkrčníku zadního dílu, vymnout rožky.

Uchopit a obrátit předšitou vestu na lící stranu otvorem v náramenicích a průkrčníku ZD se současným vymnutím rožků, kontrola tvaru, odložit vestu na určené místo.

60. Přežehlit předšité kraje vesty s vytvořením výpustky z povrchového předního a zadního dílu, přežehlit rovný příčný záhyb na podšívkovém předním dílu.

Uchopit a položit vestu na žehlicí stůl, uchopit žehličku a přežehlit předšité kraje vesty (přední výstřihový kraj, krajový svěs PD, dolní kraj PD a ZD, průramkové kraje PD a ZD) s vytvořením výpustky z povrchového předního a zadního dílu, přežehlit rovný příčný záhyb na podšívkovém předním dílu, odložit žehličku, kontrola přežehlení, odložit vestu na určené místo.

61. Obrátit zadní díl vesty do rubní strany, sešít vestu v náramenicových krajích se současným předšitím průkrčníkového kraje zadního dílu, několikrát nastříhnout švové záložky průkrčníku zadního dílu, kontrola.

Uchopit a obrátit ZD vesty do rubní strany otvorem v náramenicích a průkrčníku ZD (přední díly zůstávají obráceny na lící straně), vložit náramenici PD mezi povrchovou a podšívkovou náramenici ZD, vsunout pod patku šicího stroje, urovnat a spustit patku stroje, sešít pravou náramenici předního a zadního dílu v pokračování předšit průkrčník ZD a dále sešít levou náramenici předního a zadního dílu se založením šv. záložky průramku ZD směrem do podšívkového ZD a s uzašitím na začátku a konci šití, zvednout patku stroje, vysunout vestu, odstříhnout vrchní i spodní nit na začátku a ukončení šití, kontrola šití, uchopit nůžky, 4-krát nastříhnout švovou záložku průkrčníku ZD, odložit nůžky, kontrola nástřihů, odložit vestu na určené místo.

62. Obrátit vestu na lící stranu vynechaným montážním otvorem v levém bočním švu podšívkového zadního dílu, zapravit otvor pro obrácení vesty v levém bočním švu oboustranně lepící mřížkou.

Uchopit a obrátit vestu na lící stranu vynechaným montážním otvorem v levém bočním švu podšívkového trupu, položit vestu na žehlicí stůl, uchopit oboustranně lepící mřížku, podložit přežehlenou švovou záložku v místě vynechaného montážního otvoru v levém bočním švu podšívkového trupu oboustranně lepící mřížkou, uchopit žehličku a zapravit vynechaný montážní otvor přiložením žehličky, odložit žehličku, kontrola zapravení otvoru, odložit vestu na určené místo.

63. Přežehlit průkrčník zadního dílu s vytvořením výpustky z povrchového zadního dílu, přežehlit náramenice z lící i rubní strany vesty.

Uchopit a položit vestu na žehlicí stůl s žehliřským ramenem, uchopit žehličku, přežehlit průkrčníkový kraj ZD s vytvořením výpustky z povrchového ZD, přežehlit náramenice z lící i rubní strany směrem do ZD, odložit žehličku, kontrola přežehlení, odložit vestu na určené místo.

4.3 Návrh a realizace grafické analýzy technologických operací výroby pánské vesty

Grafická analýza se zabývá návrhem a realizací technologických operací výroby pánské vesty zhotovované plynulou montáží, tvorbou tzv. Technologických listů. Grafická analýza je realizována pomocí grafického systému AutoCAD viz. kapitola 5. Vzhledem k vysoké obsahové i časové náročnosti je grafická analýza technologických operací výroby pánské vesty vypracována v rozsahu operací týkajících se spojovacího procesu.

Způsobů vyztužování podlepováním dílů pánské vesty existuje mnoho a jsou velmi individuální. Volba způsobu podlepení závisí na mnoha faktorech např. druhu vrchového i výztužného materiálu, stříhovém řešení vesty, volbě parametrů lepení apod.

Vždy se celoplošně podlepují povrchové přední díly vesty lepicí výztužnou vložkou na kontinuálním podlepovacím lise. Podlepení přední a dolní krajové podsádky, náramenicového a průramkového kraje vesty je individuální dle fazony. Průramkové kraje mohou být zpracovány lepicí krajovkou v průběhu výroby nebo v předvýrobě lepicí výztužnou vložkou na kontinuálním podlepovacím lise. Přední kraje vesty jsou zpracovány a zajištěny proti vytažení a deformacím lepicí krajovkou. Dalšími součástmi, které se podlepují jsou výpustkové podsádky kapes. Také se zajišťuje podlepením vrchol pasového odševku u povrchových předních dílů po jeho odšití.

Vždy musí dojít k harmonizaci ve výběru výztužné vložky, způsobu podlepení ve vztahu k vrchovému materiálu tak, aby byla zajištěna, co nejlepší kvalita výrobku.

Příloha č. 1-6 obsahuje navrhované strojové vybavení oděvní firmy zabývající se výrobou pánské vesty. Strojový park firmy je velice individuální a závisí na mnoha faktorech např. použité technologii, ekonomických a prostorových možnostech firmy apod. V současné době lze některé pracovní operace provést s využitím poloautomatů, univerzálních víceúčelových šicích strojů apod., které zvyšují produktivitu práce a usnadňují namáhavou lidskou práci. Příkladem je např. zhotovování kapes, které lze zhotovit na jednojehlovém šicím stroji anebo pomocí poloautomatu na předšívání kapes, kdy dochází ke snížení počtu pracovních operací a přesnějším předšití kapsového otvoru.

5. PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PRO REALIZACI GRAFICKÉ ANALÝZY TECHNOLOGICKÝCH OPERACÍ VÝROBY PÁNSKÉ VESTY

5.1 Systémy CAD

CAD systémy (Computer Aided Design – Počítačová podpora konstruování) jsou jednou z oblastí pro široké nasazení aplikací výpočetní techniky v praxi. Umožňují nahradit rutinní práci konstruktérů moderními postupy. Zahrnují hardware i software, který umožňuje převést grafické obrazy na numerickou formu, transformovat je, provádět výpočty s nimi spojené, přenášet o nich data a nakonec převést numerickou formou zpět do grafické podoby.

5.2 AutoCAD

Výrobce AutoCADu je známá kalifornská firma Autodesk Inc.. Tento program se postupně vyvíjí a z původní verze pro operační systém MS – DOS a Unix se vyvinula verze AutoCAD Release 14. Tato verze pracuje výhradně s operačním systémem Windows 95, Windows 98, Windows 2000 a Windows NT.

Základní charakteristiky tohoto programu:

- AutoCAD je profesionální grafický systém, který pracuje na všech běžných cenově dostupných osobních počítačích. Zejména se uplatňuje v předvýrobních fázích. Používají ho jak technici, tak návrháři všech oborů, např. v architektuře, elektronice, stavebnictví, chemii, geodézii, kartografii, technické dokumentaci apod..
- AutoCAD je nejpoužívanější grafický systém na světě. Poskytuje ucelený soubor prostředků pro 2D a 3D konstruování včetně povrchového a objemového modelování.
- AutoCAD existuje v mnoha jazykových variantách a je možné ho získat přes celosvětovou síť autorizovaných dealerů.

- AutoCAD se podobně jako jiné rozsáhlé programy vyvíjel a přizpůsoboval jak požadavkům uživatelů, tak možnostem hardwaru. První verze označená jako AutoCAD Release 1 vznikla již v prosinci 1982.

Při kreslení s AutoCADem se tvoří mnohem více než pouhá kresba. Mohou se umisťovat sdružené objekty do skupin a tvořit tak komplexní objekty, se kterými se může manipulovat jako s jednotlivými objekty. Program AutoCAD si pamatuje polohu, velikost a barvy všech objektů, které se nakreslí a ponechává je v datech pro následné vyvolání, analýzu a manipulaci.

AutoCAD disponuje sadou objektů, základních tvarů, textů, které se mohou použít pro vytváření výkresů. Pod pojmem objekt (entit) se rozumí prvek výkresu, jako např. úsečka, kružnice, textový řetězec atd.. Výběr objektu se provádí pomocí příkazů napsaných z klávesnice nebo výběrem z menu roletových i obrazovkového. Každý objekt je zadán parametry, které vždy obsahují polohu objektu, někdy je také požadována velikost a úhel natočení. Po zadání těchto informací se objekt nakreslí a objeví na obrazovce. Pak může být zadán příkazem pro kreslení dalšího objektu nebo provedení jiné funkce AutoCADu. Výsledek každé změny se bezprostředně objeví na obrazovce.

Objekty se mohou mazat, posouvat po výkrese, kopírovat do nových pozic. Lze měnit pohled na zobrazený výkres nebo zobrazit informace o výkrese. AutoCAD také umožňuje přesné umístění objektů.

Pokud chceme zobrazit výkres na papír, lze ho vykreslit na plotteru nebo grafické tiskárně. Výsledek práce však může být stejně dobře uložen jen jako soubor na pevný disk nebo disketu a odtud je ho možno kdykoliv vyvolat v obrazové podobě.

Program AutoCAD může být dále rozšiřován o další funkce díky své otevřené architektuře, která každému uživateli poskytuje možnost upravit si systém podle svých nároků a požadavků.

AutoCAD podporuje několik programovacích jazyků. Součástí AutoCADu je makrojazyk DCD (Dialog Control Language) pro tvorbu dialogových oken, což jsou panely umožňující snadnou komunikaci s programem. AutoLIPS je interpretační programovací jazyk, ze kterého se mohou vyvolávat příkazy AutoCADu, systémové proměnné a dialog. [6]

6. ZÁVĚR

V dnešní době každý výrobce oděvů, chce-li uspět v silném konkurenčním prostředí a získat určité postavení na trhu, musí při hotovení výrobků využívat různé technologické postupy a zajišťovat maximální kvalitu a komfort oděvních výrobků.

Diplomová práce je zaměřena na problematiku technologie výroby pánské vesty a především na návrh a realizaci grafické analýzy vybraného technologického způsobu výroby vesty.

Teoretická část práce se věnuje rozdělení pánských vest a technologickou dokumentací výroby pánské vesty na úrovni několika způsobů vypracování (dílcová a plynulá montáž).

Praktická část diplomové práce je zaměřena na grafickou analýzu technologie výroby pánské vesty zhotovované pomocí plynulé montáže. Na základě literárních podkladů a praktických poznatků byla nejprve provedena pracovní analýza operací výroby pánské vesty. Velká pozornost je věnována návrhu a realizaci samotné grafické analýzy operací výroby pánské vesty pomocí počítačové grafiky. V grafické analýze byly zobrazeny technologické operace týkající se spojovacího procesu. Dále tato část diplomové práce obsahuje doplnění existujícího rozdělení pánských vest dle různých hledisek na základě literárních pramenů.

Zhotovování vesty prostřednictvím plynulé montáže zvyšuje produktivitu práce a urychluje výrobu. Její nevýhodou je náročnost na přesné konstrukční a stříhové řešení všech dílů vesty. Zvláště pak na přesný výřez dílů z nálože oděvního materiálu na stříhárně a dodržování šíře švových záložek během výrobního procesu.

Varianty různých technologií výroby pánských vest jsou ovlivněny také strojovým vybavením oděvní firmy. Každá technologie je svým způsobem náročná, a proto jsou pro snížení této náročnosti šicí dílny obvykle vybaveny šicími poloautomaty, univerzálními víceúčelovými šicími stroji a vybaveny přídatným zařízením např. vodič. Jejich využití je nutné z důvodu zvýšení produktivity práce, ušetření lidské práce a úspory pracovníků.

Pro dodržení stejných technologických postupů si oděvní firmy v současné době zpravidla zpracovávají technologické katalogy, které předepisují technologii hotovení daného výrobku. Dá se říct, že technologické katalogy ujednocují technologické postupy výroby. Zvláště tehdy, jestliže se výrobek nehotoví na jednom závodě, ale výroba je rozmístěna i v dalších pobočných závodech.

Technologický katalog se skládá z technologických listů. Technologický list je vypracován vždy pro jednu pracovní operaci, které obsahuje soupis operací daného výrobku. Obsahuje název a nákres dané pracovní operace pro snadnější pochopení a představení operace, požadavky kvality a kontrolní body. Technologický list rekapituluje pracovní analýzu dané pracovní operace s vyzvednutím důležitých doporučení, které mají vliv na konečnou kvalitu výrobku.

Technologické listy ulehčují práci technologům, mistrům i samotným výrobním dělníkům, neboť je přesně dáno, jak má být operace provedena a co všechno musí být dodrženo pro požadovanou kvalitu výrobku. Současně slouží mezioperační kontrole a výstupní technické kontrole, která při zhoršení kvality výrobků sleduje příčiny zhoršení a dodržování předepsané technologie. Technologické listy také slouží k rychlejšímu zaučení nekvalifikovaných výrobních dělníků. U každého pracovního místa je k dispozici technologický list s pracovní operací, která se na daném pracovišti provádí. Je umístěn tak, aby každý zaměstnanec firmy mohl do listu nahlédnout a objasnit si nepřesnosti nebo zkontrolovat provedenou operaci.

Pokud by byl technologický list opatřen kvalifikační třídou, časovou normou a mzdovou sazbou, mohl by nahrazovat pracovní předpis daného oděvního výrobku.

Velmi výhodné je vytvářet technologický katalog resp. jednotlivé technologické listy s využitím výpočetní techniky. V současné době existuje několik počítačových programů, které toto umožňují např. AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop atd. Tyto počítačové programy umožňují rychlé upravení nebo dodělení již existujících technologických listů, dále vložení nových listů. Při tvorbě nového technologického katalogu se nemusí tvořit všechny technologické listy jednotlivých operací, ale pouze ty, které ještě nikde nebyly vytvořeny. Existující listy se pouze vloží do právě vytvářeného katalogu.

Využití technologických listů v počítačové podobě je výhodné pro různá školení, přednášky a prezentace firmy, ale i pro vlastní firemní využití. Použití výpočetní techniky umožňuje velkou variabilitu a rychlejší tvorbu technologických listů tzn. technologické dokumentace.

V případě, že budou dodrženy všechny požadavky, upozornění a poznámky uvedené u grafické analýzy, lze dosáhnout vysoké kvality zhotovení daného výrobku. Tato upozornění jsou závažná a musí být respektována, jinak by došlo ke zhoršení kvality oděvního výrobku, což by mělo vliv na konečný vzhled výrobku. Důležité jsou také poznámky charakterizující položení oděvních materiálů na sebe při hotovení jednotlivých operací, urovnání (nesmí dojít k posunům, nežádoucím záhybům, nechtěnému či naopak nedostatečnému navolnění). Toto

nesprávné navolnění může vést např. k popraskání stehů u více namáhaných švů apod.. Je ovšem také velmi důležité využít všech zkušeností a schopností švadlen zhotovujících tento oděv, které získaly v oboru a rovněž podpořit jejich zájem o výrobu vysoce kvalitních oděvních výrobků.

Lze tedy konstatovat, že za dodržení všech těchto doporučení, poznámek a příkazů v souladu s využitím strojového vybavení firmy i zkušeností a dovedností švadlen zhotovujících výrobek bude požadované kvality oděvního výrobku dosaženo.

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- [1] Slepánek, J.: Oděvní názvosloví, SPN Praha 1985
- [2] Teršl, S.: Malá encyklopedie textilií a odívání, SNTL Praha 1982
- [3] Výzkumné práce KOD
- [4] Kybalová, L.: Dějiny odívání - Barok a rokoko, Lidové noviny Praha 1996
- [5] Krůtová, B. a kol.: Technologie oděvů a prádla pro 1. a 2. ročník středních průmyslových škol oděvních, SNTL Praha 1982
- [6] Fořt, P. – Kletečka, J.: AUTOCAD Release 14 Učebnice pro střední školy, Computer Press 2000
- [7] Prospekty šicích strojů firmy Brother
- [8] <http://www.brothertr.com/urun.html>
- [9] <http://www.brother.zde.cz/>

PŘÍLOHY

Seznam příloh

Příloha č. 1 – BROTHER DB2 – B755 MK III.....	2
Příloha č. 2 – BROTHER DB2 – B772.....	3
Příloha č. 3 – BROTHER BAS – 612, BAS – 611, BAS – 610.....	5
Příloha č. 4 – BROTHER DH4 – B980/B981.....	8
Příloha č. 5 – BROTHER B 430E.....	11
Příloha č. 6 – BROTHER CBC – B916A, B917A.....	13
Příloha č. 7 – montáž trupu vesty-předšití předních a průramkových krajů vesty	
Příloha č. 8 – montáž trupu vesty-sešití náramenicových krajů a průkrčníkového kraje ZD vesty	

Pozn.: Při tvorbě příloh bylo čerpáno z katalogu šicích strojů firmy Brother.

Příloha č.1


JEDNOJEHLOVÝ ŠICÍ STROJ S ROVNÝM VÁZANÝM STEHEM

BROTHER DB2-B755 MK III

- se spodním podáváním, vázaným stehem



Charakteristika:

DB2-B755								
	typ stehu	typ jehly	max.délka stehu (mm)	výška zdvihu přítlačné patky (mm)	zdvih jehelní tyče (mm)	zdvih nit'ové páky (mm)	typ, výška, rozteč podavače (mm)	max. rychlost šití
-1	vázaný	DBx5 #11	4.2	ruční 6 kolenem 13	31	57.4	4 řady, 0.8, 0.9	4.000
-3	vázaný	DBx5 #14	4.2	ruční 6 kolenem 13	31	57.4	4 řady, 0.8, 1.15	5.000
-5	vázaný	DBx1 #22	5	ruční 6 kolenem 13	35	61.0	4 řady, 1.2, 1.8	3.500

Příloha č. 2

JEDNOJEHLOVÝ ŠÍCÍ STROJ S VÁZANÝM STEHEM A OŘEZEM





BROTHER DB2-B772

- jednojehlový šicí stroj s vázaným stehem
- boční ořez
- jehelní podávání



Příloha č. 2

Charakteristika:

model										
	typ stehu	jehelní podávání	výška podavače (mm)	boční ořez	max. délka stehu (mm)	typ jehly	pohyb nitěové páky (mm)	zdvih jehelní tyče (mm)	výška zdvihu přitlačné patky (mm)	max. rychlost šiti (spm)
DB2-B772-403	vázaný	*	0.8	*	5.0	DBx1 #14	31.0	57.4	ruční 6 kolenem 13	5.000
-903	vázaný	*	0.8	*	5.0	DBx1 #14	31.0	57.4	ruční 6 auto 8	5.000

Funkce:



model				
	automatický zdvih přitlačné patky	odstřih nitě	odhoz nitě	rychlý zpětný chod
DB2-B771 - 3	-	-	-	-
DB2-B772-103	-	*	-	-
-403	-	*	*	*
-703	pneumatický	*	*	*
-903	solenoid	*	*	*

Příloha č. 3

POLOAUTOMAT S VÁZANÝM STEHEM NA PŘEDŠÍVÁNÍ KAPES

BROTHER BAS-612, BAS-611, BAS-610

- vázaný steh
- dvoujehlový stroj




Příloha č. 3

Technické parametry:

model			BAS-612	BAS-611	BAS-610
typ stroje			LT2-B879	LT2-B873	
max. rychlost šití (spm)			lze zvolit 2.500 nebo 2.000		
délka stehu (mm)	sklon stehu		1.8-3.0 (stálý přírůstek 0.2 mm)		
	přichytný steh	zapošití	0.8-2.0 (stálý přírůstek 0.4 mm)		
		zhuštění	0.4-1.0 (stálý přírůstek 0.2 mm)		
vzdálenost šití (mm)	velikost kapsy		se sklonem 36~190	rozteč stehů: max. 14mm 28~190 (stálý přírůstek 1 mm)	
			vodorovná 28~190	rozteč stehů: max. 16mm 36~190 (stálý přírůstek 1 mm)	
			80-180 (mm) s patkou		
	délka stehu		3-6		
cyklus výroby			cyklus šití od 5 až 6 velikostí,dá se zvýšit na 6 kapes		
rozteč stehů (rozešíť)			standard 12 mm (8,10,14,16,18,20 mm)		
velikost jehly			SCHMETZ MtX190#16(#16-#18)		
typ nitě			#50		
zdroj energie			3-faz 50/60 Hz 220V, 230V, 240V, 380V, 415V		
výkon			500 W		
tlak vzduchu			5kgf/cm2		
spotřeba vzduchu			10N/min		
výška stolu			830 mm		
velikost stroje			hloubka-820 mm, délka-1.300 mm, výška- 1.155 mm		
hmotnost			190 Kg		

Příloha č. 3



V příloze č. 3 je uveden poloautomat na předšívání kapes, i když v diplomové práci se k hotovení pasových dvouvýpustkových kapes nepoužívá, protože strojový park byl přizpůsoben výrobním podmínkám v pobočném závodě OP Prostějov v Němčicích nad Hanou.

Poloautomat na předšívání kapes lze nahradit jednojehlovým šicím strojem. Hotovení kapes na jednojehlovém šicím stroji je náročnější z hlediska přesnosti předšití kapsového otvoru a zručnosti obsluhy šicího stroje. Také je potřeba více pracovních operací pro předšití kapsového otvoru než u poloautomatu, kde je kapsový otvor předšit a současně prostřižen.

Příloha č. 4

ELEKTRONICKY ŘÍZENÝ STROJ NA KONFEKČNÍ DÍRKY

BROTHER DH4-B980/B981

- elektronicky řízený stroj na konfekční dírky
 - se závorkou
 - bez závorky
- programovatelný na všechny parametry konfekční dírky
- vynikající kvalita



Příloha č. 4

Charakteristika:

model	 typ stehu	 počet jehel	 délka dírký (mm)	 kruhová dírka (mm)	 výška patky (mm)	 odstříh horní nitě	 odhoz nitě	 max. rychlost šití (spm)
DH4-B980-04	dvouřetízkový	1	10-38	-	12	*	*	2.000
DH4-B980-52	dvouřetízkový	1	14-40	-	12	*	-	2.000
DH4-B980-12	dvouřetízkový	1	14-40	-	16	*	-	2.000
DH4-B980-30	dvouřetízkový	1	-	2.5	12	-	-	2.000
DH4-B980-06	dvouřetízkový	1	10-50	-	12	-	-	2.000

Pozn.: typ jehly – DO x 558

Tvar šití:

	Dírka s očkem	Přímá knoflíková dírká	Stroj (Specifikace)
Standard			<u>B980 (-00,-01,-02,-03,-04,-05,-52,-55), B981</u>
Dírka s V-závorkou			<u>B980 (-00,-01,-02,-03,-04,-05,-52,-55) B981</u>
Dírka s Q-závorkou			<u>B980 (-12,-15)</u>
Dírka s kulatou zavorkou			<u>Option B980 (-00,-01,-03,-04,-12,-15)</u>
Kruhová dírka			<u>Option B980 (-00,-01)</u>

Příloha č. 4

Technické parametry:

		B980	B981
Rozteč stehu		0.5 - 2.0 mm	
Šířka stehu		1.5 - 3.2 mm	
Délka knoflíkové dírky		10 - 50 mm (s odstřihem horní niti) 10 - 38 mm (s odstřihem dolní i horní niti - Dlouhý typ) 14 - 40 mm (s odstřihem dolní i horní niti - Krátký typ)	14 - 40 mm
Délka dírky s V-závorkou		3 - 43 mm nebo není	4 - 40 mm nebo není
Model šití		Program výběr	DIP zapínání výběr
Časování odseku		Zapínání výběr	DIP zapínání výběr
Rozměry		1,200 mm (W) x 590 mm (D) x 1,120 mm (H) (pro sezení)	
Hmotnost		175kg (Hlava stroje : 87kg / Power table : 55kg / Kontrolní skříň : 33kg)	163.5kg (Hlava stroje : 87kg / Power table : 55kg / Kontrolní skříň : 21.5kg)
Stůl		Pozice pro sezení nebo stání Nastavitelné mezi 670 - 835mm	
Tlak		0.49MPa (5kgf/cm ²)	
Spotřeba vzduchu		43.2 l/min (8 cykl/min)	
Systém podávání		Pulse motor	
Motor		Elektromagnetický spojkový-type EC motor	Inverter-type indukční motor
Zdroj energie / napětí	1-fázový	110V, 200V, 220V, 230V, 240V	110V, 220V, 230V, 240V
	3-fázový	220V, 380V, 415V	220V, 380V, 400V, 415V
Max. spotřeba el. energie		1 KVA	
Metoda zapínání		Dvojitý vypínač (pro zvedání patky a start šití)	
Zapínání (standard)		Zapínání pedálem	Ruční zapínání


ELEKTRONICKY ŘÍZENÝ ZÁVOROVACÍ STROJ

BROTHER B 430E

- elektronicky řízený závorovací stroj
- s programy závorek v paměti
- s vázaným stehem













Charakteristika:

model	 typ stehu	 max .délka stehu (mm)	 chapač	 oblast šití X -Y (mm)	 max. počet stehů	 odstřih nitě	 odhoz nitě	 max. rychlost šití (spm)
LK3-B430E	vázaný	0,1-10,00	kývavý	30x10	5.000	*	*	2.500

Příloha č. 5


Výčet naprogramovaných modelů:

	číslo programu	model šití	počet stehů	velikost modelu X – Y (mm)
1	01		42	16 x 2
	04		28	16 x 2
5	05		28	10 x 2
	08		21	7 x 2
2	02		42	20 x 3
	03		35	20 x 3
	06		28	16 x 3
7	07		28	8 x 2
	09		21	7 x 2
	10		21	10 x 0
	11		28	10 x 0
	12		28	20 x 0

STROJ NA PŘIŠÍVÁNÍ KNOFLÍKŮ

BROTHER CBC-B916A, B917A

- stroj na přišívání knoflíků řetízkovým stehem
- dvoudírkové, čtyřdírkové knoflíky
- s odstřihem nitě
- přestavba na bodovací stroj



Příloha č. 6

Charakteristika:

model stroje	model přišití knoflíku ve tvaru písmene	 typ stehu	 typ jehly	 počet stehů	 velikost knoflíku (mm)	 délka posuvu v ose x-y (mm)	 výška zdvihu přitlačné patky (mm)	 odstřih nitě	 max. rychlost šití (spm)
CB3-B916-1	obrácené C	řetízkový	TQ x 1 #16	8,16,32 6,12,24	8-20	2,0-6,5 x 0-6,5	14	-	1.500
-2									
-3	Z	řetízkový	TQ x 1 #16	8,16,32 6,12,24	8-20	2,0-6,5 x 0-6,5	14	-	1.500
-4									
-5	X	řetízkový	TQ x 1 #16	8,16,32 6,12,24	8-20	2,0-6,5 x 0-6,5	14	-	1.500
-6									
CB3-B917-1	obrácené C	řetízkový	TQ x 1 #16	8,16,32 6,12,24	8-20	2,0-6,5 x 0-6,5	14	*	1.500
-2									
-3	Z	řetízkový	TQ x 1 #16	8,16,32 6,12,24	8-20	2,0-6,5 x 0-6,5	14	*	1.500
-4									
-5	X	řetízkový	TQ x 1 #16	8,16,32 6,12,24	8-20	2,0-6,5 x 0-6,5	14	*	1.500
-6									
-7	dočasné přišití etikety	řetízkový	TQ x 1 #16	8,16,32 6,12,24	8-20	2,0-6,5 x 0-6,5	14	*	1.500
-8									

Přišití knoflíku ve tvaru písmene:



obrácené C



X



Z




dočasné přišití etikety




CELOPLOŠNÉ LEPENÍ PÁNSKÉ VESTY


povrchový přední díl
- rubní strana




přední krajová podsádka
- rubní strana



dolní krajová podsádka
- rubní strana



horní a dolní výpustková
podsádka
- rubní strana



Pozn.: ↓ směr osnovní nitě lepicí
výztužné vložky




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 1

operace

č. 8

Název operace: Naznačit umístění a délku pasového odševku dle šablony s naznačením značky v průkrčníkovém okraji.



Požadavky kvality:

1. Připravit povrchový PD a šablonu pro umístění pasového odševku.
2. Přiložit přední výstřihový a náramenicový kraj šablony zároveň na přední výstřihový a náramenicový okraj povrchového PD, tolerance ± 1 mm.
3. Naznačit značku pro umístění pasového odševku dle šablony na rubní straně povrchového PD – označené body „A“, „B“, „C“ platí pro určité velikosti vesty.
4. Spojit nástřih v dolním okraji PD a značku pro umístění pasového odševku dané velikosti pomocí pravítka.
5. Na naznačeném sklonu pasového odševku naznačit značku určující vrchol pasového odševku podle tabulky pro určitou velikost.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: pracovní stůl.
2. Dodržet přesné umístění šablony na rubní straně povrchového PD.
3. Dodržet značku pro uvedené velikosti na šabloně i při naznačování délky pasového odševku.
4. Provést značení ostrou křídou.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 2

operace

č. 9

Název operace: Rozřezat pasový odševku na řezacím stroji s pásovým nožem.



Požadavky kvality:

1. Připravit povrchový PD.
2. Provést zářez do povrchového PD v místě naznačení umístění pasového odševku na řzacím stroji s pásovým nožem.
3. Od vrcholu pasového odševku nedořezat 20 mm.
4. Naznačit značku podle tabulky velikostí v místě pasu.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: řzací stroj s pásovým nožem.
2. Provést zářez přesně v naznačení umístění pasového odševku
3. Neprovést zářez dále než 20 mm od naznačeného vrcholu odševku.
4. Pozor na bezpečnost práce.
5. Dodržet symetrii průstřihu pravého i levého PD.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 3

operace

Název operace: Sešít přední pasový průstřih povrchového předního dílu dle naznačení.

č. 10



Požadavky kvality:

1. Složit povrchový PD lícem k sobě tak, aby okraje pasového průstřihu ležely zároveň, tolerance ± 1 mm.
2. Sešít přední pasový průstřih směrem od nástřihu v dolním okraji v pokračování šit kolmo po značku v místě pasu a od tohoto místa se odšití pasového průstřihu zužuje a končí 20 mm nad prořezáním pasového odševku.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 - nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Dodržet souměrnost odšití pasového průstřihu u levého i pravého PD.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 4

operace

Název operace: Dostříhnout pasový odševек, rozžehlit pasový průstřih, podlepit vrchol odševku lepicí výztužnou vložkou.

č. 11



Požadavky kvality:

1. Dostříhnout pasový odševек co nejbližší k vrcholu odševku.
2. Rozžehlit švovou záložku sešitého pasového průstřihu.
3. Podlepit vrchol pasového odševku lepicí výztužnou vložkou.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl, parní žehlička.
2. Po dostřížení nesmí docházet k vytřepeání švu sešití průstřihu.
3. Rozžehlit švové záložky pasového průstřihu nahladko.
4. Rozžehlená švová záložka se nesmí proznačovat na lícni stranu PD.
5. Podlepený vrcholu odševku se nesmí proznačovat na lícni straně PD – vhodně zvolená výztužná vložka.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 5

operace

č. 12

Název operace: Zpracovat přední výstřihový okraj, krajový svěs a dolní okraj povrchového předního dílu lepicí krajovkou.



Požadavky kvality:

1. Připravit povrchový přední díl a lepicí krajovku.
2. Přiložit kraj lepicí krajovky k okraji předního výstřihového kraje, krajový svěs a dolní okraj povrchového PD, tolerance ± 1 mm.
3. Lepicí krajovka je přiložena nánosem pojiva na rubní stranu PD.
4. Zpracovat přední kraj vesty podlepením lepicí krajovkou se založením v rožku.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl, parní žehlička.
2. Nevytáhnout nebo jinak nedeformovat kraje vesty při zpracování.
3. Zachovat symetrii pravého a levého PD po zpracování předních krajů.

Pozn.:



zpracování navolnění předního výstřihového okraje lepicí krajovkou




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 6

operace


Název operace: Připravit horní a dolní výpustkovou podsádku přehnutím a předžehlením do přehybu.

č. 13

horní výpustková podsádka



dolní výpustková podsádka



Požadavky kvality:

1. Připravit horní a dolní výpustkovou podsádku.
2. Složit horní výpustkovou podsádku rubní stranou k sobě do ohybu okraje zároveň, tolerance ± 1 mm.
3. Složit dolní výpustkovou podsádku rubní stranou k sobě do ohybu okraje zároveň, tolerance ± 1 mm.
4. Předžehlit horní a dolní výpustkovou podsádku do přehybu.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlící stůl, parní žehlička.
2. Dodržet návaznost a souměrnost vzoru u vzorovaného materiálu.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 7

operace

Název operace: Naznačit umístění kapsového otvoru do rámečku dle šablony.

č. 14



Požadavky kvality:

1. Připravit povrchový PD a šablonu pro naznačení umístění kapsového otvoru.
2. Na lící stranu povrchového PD přiložit dolní a boční kraj šablony pro naznačení kapsy zároveň k dolnímu a bočnímu okraji povrchového PD.
3. Naznačit umístění kapsového otvoru do rámečku dle přiložené šablony na lící straně povrchového PD.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: pracovní stůl.
2. Vybrat šablonu odpovídající fazoně.
3. Dodržet přesné umístění šablony na povrchovém PD.
4. Dodržet souměrnost umístění kapes u pravého a levého PD.
5. Provést značení ostrou krejčovskou křídou.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 8

operace

Název operace: Předšití kapsový otvor na povrchovém předním dílu horní a dolní výpustkovou podsádkou.

č. 15



a = 5 mm - šíře výpustky

b = 10 mm - šíře předšití

Požadavky kvality:

1. Připravit povrchový PD a předžehlenou horní i dolní výpustkovou podsádku.
2. Přiložit přehyb horní výpustkové podsádky zároveň k hornímu naznačení kapsového otvoru, tolerance ± 1 mm.
3. Předšit horní kraj kapsového otvoru horní výpustkovou podsádkou.
4. Předšití je provedeno v délce naznačeného kapsového otvoru a v šíři výpustky 5 mm.
5. Přiložit přehyb dolní výpustkové podsádky zároveň k dolnímu naznačení kapsového otvoru, tolerance ± 1 mm.
6. Předšit dolní kraj kapsového otvoru dolní výpustkovou podsádkou.
7. Předšití je provedeno v délce naznačeného kapsového otvoru a v šíři výpustky 5 mm.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 5 stehů/ 1 cm.
5. Dodržet souměrnost umístění kapes.
6. Dodržet návaznost a souměrnost vzoru.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 9

operace

Název operace: Prostříhnout kapsový otvor středem předšití v ukončení do rožků.

č. 16



Požadavky kvality:

1. Prostříhnout předšitý kapsový otvor přesně ve středu předšití.
2. Nedostříhnout 10 mm před koncem předšití.
3. Od nedostřížení nastříhnout kapsový otvor do rožků.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: pracovní stůl.
2. Nastříhnout rožky přesně k poslednímu stehu předšití kapsového otvoru.
3. Neprostríhnout stehy předšití při prostřihování kapsového otvoru.
4. Nenastříhnout výpustkové podsádky z lící strany.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 10

operace

Název operace: Vtáhnout výpustkové podsádky a rožky do rubní strany, odšít rožky v ukončení kapsy.

č. 17



Požadavky kvality:

1. Vtáhnout výpustkové podsádky a nastřižené rožky do rubní strany povrchového PD.
2. Urovnat výpustkové podsádky a nastřižené rožky z rubní strany PD.
3. Odšít rožky v ukončení kapsového otvoru z rubní strany přes výpustkové podsádky kapes.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Odšít rožky co nejbližší k poslednímu stehu předšití kapsy.
6. Po odšití rožků nesmí vzniknout na lící straně PD nežádoucí otvory nebo záhyby.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 11

operace


Název operace: Urovnat a vyžehlit výpustkovou kapsu z lící i rubní strany.

č. 18

povrchový PD - líc



povrchový PD - rub



Požadavky kvality:

1. Vyžehlit výpustkovou kapsu z lící strany bez vytvoření závalů.
2. Přežehlit švové záložky horní a dolní výpustkové podsádky z rubní strany.
3. Přežehlit odšité rožky v ukončení kapsy.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlící stůl, parní žehlička.
2. Nesmí docházet při žehlení výpustkové kapsy k žádným ze způsobů deformací.
3. Provést žehlení nahladko bez nežádoucích záhybů nebo závalů.





TECHNOLOGICKÝ LIST č. 12

operace

č. 19

Název operace: Našít otvorovou část kapsového půlváčku na švovou záložku dolní výpustkové podsádky.



Požadavky kvality:

1. Připravit povrchový PD a otvorovou část kapsového půlváčku z trupové podšívky.
2. Přiložit kapsový půlváček lícem na líc dolní výpustkové podsádky okraji zároveň, tolerance ± 1 mm.
3. Sešít kraje dolní výpustkové podsádky s horním krajem otvorové části kapsového půlváčku v délce výpustkové podsádky.
4. Šíře švu: 5 mm.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Sešití kapsového půlváčku a dolní výpustkové podsádky musí být provedeno nahladko.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 13

operace

č. 20

Název operace: Našít podkladovou část kapsového půlváčku na švovou záložku horní výpustkové podsádky.



Požadavky kvality:

1. Připravit povrchový PD a podkladovou část kapsového půlváčku z vrchového materiálu.
2. Přiložit kapsový půlváček lícem na líc horní výpustkové podsádky okraji zároveň, tolerance ± 1 mm.
3. Sešít kraje horní výpustkové podsádky s horním krajem podkladové části kapsového půlváčku v délce výpustkové podsádky.
4. Šíře švu: 5 mm.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Sešít kapsový půlváček a horní výpustkovou podsádku nahladko bez nežádoucího zvrásnění apod..





TECHNOLOGICKÝ LIST č. 14

operace

Název operace: Sešít kapsový půlváček na stroji s ořezem.

č. 21



Požadavky kvality:

1. Připravit povrchový PD.
2. Složit otvorovou a podkladovou část kapsového půlváčku okraji zároveň, tolerance ± 1 mm.
3. Sešít kapsový půlváček na stroji s ořezem ze 3 stran s otočením v rožku.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj s ořezem.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Hloubka kapsového váčku hotové kapsy: 70 mm.
6. Sešít kapsový váček nahladko bez nežádoucích záhybů apod..
7. Po urovnění a sešití kapsového váčku nesmí vzniknout z lícní strany nežádoucí záhyby.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 15

operace


Název operace: Urovnat výpustkovou kapsu, zajistit kapsový otvor sešitím bez uzašití.

č. 22



Požadavky kvality:

1. Urovnat výpustky kapsevého otvoru z licní strany k sobě.
2. Zajistit kapsevý otvor delším stehem bez uzašití uprostřed kapsevého otvoru.
3. Zajištění se provádí přes švové záložky dolní výpustky a otvorovou i podkladovou část kapsevého púlváčku.



Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 3 stehy/ 1 cm.
5. Zajistit kapsevý otvor bez zapošíití.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 16

operace


Název operace: Vyžehlit hotovou pasovou výpustkovou kapsu.

č. 23

povrchový PD - líc



povrchový PD - rub



Požadavky kvality:

1. Vyžehlit hotovou pasovou dvouvýpustkovou kapsu z lící strany povrchového PD, zvláště výpustky kapsy a v místě ukončení kapsového otvoru.
2. Vyžehlit pasovou dvouvýpustkovou kapsu a kapsový váček z rubní strany povrchového PD.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl, parní žehlička.
2. Vyžehlit kapsu bez tvorby lesku apod..
3. Nesmí docházet k proznačování výpustkových podsádek ani kapsového váčku na lící straně povrchového PD.




TECHNOLOGICKÝ LIS č. 17

operace

Název operace: Naznačit a obstříhnout okraje povrchových předních dílů.

č. 24



Požadavky kvality:

1. Složit pravý a levý povrchový PD lícem k sobě.
2. Urovnat povrchové přední díly zároveň v místě pasové kapsy.
3. Sešpendlit povrchové přední díly v místě kapsy dvěma špendlíky.
4. Obstříhnout průramkové, náramenicové okraje a přední okraj povrchových předních dílů podle potřeby.
5. Přiložit šablonu pro naznačení odšití rožku zároveň na dolní okraj a krajový svěs PD, tolerance ± 1 mm.
6. Naznačit dle šablony odšití rožku na rubní straně pravého i levého povrchového PD.
7. Odšpendlit povrchové přední díly.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: pracovní stůl.
2. Dodržet přesné položení PD na sebe v místě pasové kapsy.
3. Provést obstržení ostrými nůžkami.
4. Dodržet přesné umístění šablony na pravém i levém PD.
5. Provést značení ostrou krejčovskou křídou.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 18

operace


č. 25

Název operace: Předšit stahovačkový pásek a přezkové poutko ze dvou stran.

stahovačkový pásek



přezkové poutko



Požadavky kvality:

1. Složit pruh trupové podšívky určený na stahovačkový pásek na polovinu lícem dovnitř.
2. Předšit stahovačkový pásek ze dvou stran s otočením v rožku na jehle.
3. Složit pruh trupové podšívky určený na přezkové poutko na polovinu lícem dovnitř.
4. Předšit přezkové poutko ze dvou stran s otočením v rožku na jehle.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Šíře předšití stahovačky: 15 mm.
6. Dodržet stejnou šíři předšití stahovačkového pásku i přezkového poutka.
7. Dodržet dostatečnou šíři švové záložky předšité stahovačky, aby nedošlo k vytřepení švů.
8. Předšit stahovačku nahladko bez navolnění (správné napětí).




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 19

operace


Název operace: Sestříhnout rožky předšité stahovačky.

č. 26

stahovačkový pásek



přezkové poutko



Požadavky kvality:

1. Připravit předšitý stahovačkový pásek a přezkové poutko.
2. Sestříhnout 2 rožky u předšitého stahovačkového pásku i přezkového poutka.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: pracovní stůl, nůžky
2. Sestříhnout rožky předšité stahovačky ostrými nůžkami.
3. Nesmí dojít k vytřepeání rožků předšité stahovačky.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 20

operace

Název operace: Rozžehlit šev předšití stahovačky s vložení šablony.

č. 27


stahovačkový pásek



Požadavky kvality:

1. Připravit předšitý stahovačkový pásek i přezkové poutko a šablonu na rozžehlení švu předšití.
2. Vsunout šablonu do předšitého stahovačkového pásku.
3. Vsunout šablonu do předšitého přezkového poutka.
4. Rozžehlit šev předšití stahovačkového pásku a přezkového poutka pomocí vložené šablony.
5. Vytáhnout šablonu ze stahovačkového pásku i přezkového poutka.

přezkové poutko



Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl, elektrická žehlička.
2. Rozžehlit šev předšití stahovačky bez vytvoření závalů nebo záhybů.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 21

operace


č. 28

Název operace: Obrátit stahovačkový pásek a přezkové poutko na lící stranu, vymnout a vypíchnout rožky.

stahovačkový pásek



přezkové poutko



Požadavky kvality:

1. Obrátit stahovačkový pásek na lící stranu se současným vypíchnutím a vymnutím 2 rožků do požadovaného tvaru.
2. Obrátit přezkové poutko na lící stranu se současným vypíchnutím a vymnutím 2 rožků do požadovaného tvaru.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: pracovní stůl.
2. Dbát na to, aby nedošlo k vytřepení rožků, švu předšití stahovačky a rozestoupení nití ve švu.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 22

operace

Název operace: Přezehlit stahovačku s vytvořením výpustky.

č. 29


spodní část stahovačkového pásku a přezkového poutka



Požadavky kvality:

1. Připravit stahovačkový pásek a přezkové poutko obrácené na lícni stranu.
2. Přezehlit stahovačkový pásek se současným vytvořením výpustky z vrchní části stahovačkového pásku.
3. Přezehlit přezkové poutko se současným vytvořením výpustky z vrchní části přezkového poutka.
4. Šíře výpustky: 1 mm.

vrchní část stahovačkového pásku a přezkového poutka



Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlící stůl, elektrická žehlička.
2. Vytvořit přezehlením rovnoměrnou výpustku v celé délce stahovačky.
3. Žehlit po spodní části stahovačky tak, aby bylo možno vytvořit výpustku z vrchní části stahovačky.
4. Docílit žehlením požadovaného tvaru stahovačkového pásku a přezkového poutka.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 23

operace


č. 30

Název operace: Navléknout přezku na přezkové poutko, zahnout a prošit za přezkou.

vrchní strana přezkového poutka



spodní strana přezkového poutka



Požadavky kvality:

1. Připravit přezkové poutko a přezku.
2. Navléknout přezku na přezkové poutko.
3. Zahnout přezkové poutko za přezkou.
4. Prošit přezkové poutko za přezkou v kraji zahnutí.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh stehu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Prošit v celé šíři přezkového poutka.
6. Přezku zvolit podle šíře stahovačky.



TECHNOLOGICKÝ LIST č. 24

operace

č. 31



Název operace: Doměřit délku stahovačkového pásu a přezkového poutka.

Požadavky kvality:

1. Doměřit délku přezkového poutka.
2. Poznačit naměřenou délku přezkového poutka
3. Odstranit konec přezkového poutka odstřížením dle naznačené značky.
4. Doměřit délku stahovačkového pásu.
5. Poznačit naměřenou délku stahovačkového pásu.
6. Odstranit konec stahovačkového pásu odstřížením dle naznačené značky.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: pracovní stůl.
2. Odstřížení provádět ostrými nůžkami.
3. Provést značení ostrou křídou.
4. Dodržet vzdálenosti pro různé velikosti vesty dle tabulky.






TECHNOLOGICKÝ LIST č. 25

operace

Název operace: Sešít povrchový zadní díl ve středovém kraji.

č. 32



Požadavky kvality:

1. Připravit pravý i levý povrchový zadní díl.
2. Složit a urovnat pravý a levý povrchový ZD lícem k sobě v e středovém okraji zároveň, tolerance ± 1 mm.
3. Dodržet návaznost zadních dílů v průkrčníkovém a dolním okraji.
4. Sešít středový šev povrchového ZD.
5. Šíře švu: $10 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Středový šev musí být sešit bez vytažení nebo jiných typů deformací.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 26

operace

Název operace: Přežehlit středový šev povrchového zadního dílu.

č. 33



Požadavky kvality:

1. Položit povrchový ZD na žehlicí stůl rubní stranou nahoru.
2. Urovnat středový šev povrchového ZD.
3. Přežehlit středový šev povrchového ZD směrem do levého ZD.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl, elektrická žehlička.
2. Přežehlit středový šev nahladko bez vytvoření závalů nebo záhybů.
3. Nevytahovat šev při přežehlování .




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 27

operace

Název operace: Prošít středový šev povrchového zadního dílu po levém zadním dílu.

č. 34



Požadavky kvality:

1. Připravit a urovnat povrchový ZD.
2. Prošít středový šev povrchového ZD v šíři 2 mm od středového švu směrem do levého ZD.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Prošít středový šev ZD nahladko bez navolnění (správné napětí) nebo vytážení.
6. Zajistit stejnou šíři prošíání po celé délce středového švu ZD.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 28

operace

č. 35

Název operace:

Odšít pasové odševky povrchového zadního dílu s vložením stahovačky.



Požadavky kvality:

1. Složit povrchový ZD lícem k sobě v místě pravého pasového odševku tak, aby okraje pasového průstřihu ležely zároveň, tolerance ± 1 mm.
2. Připravit a vložit stahovačkový pásek mezi složený pasový průstřih ke konci prostřihnutí.
3. Odšít pravý pasový odševek směrem od nástřihu v dolním okraji, v pokračování šít kolmo po konec prostřihnutí se současným všitím stahovačkového pásku a od tohoto místa se odšít zužuje a končí 20 mm nad průpichem ve vrcholu odševku.
4. Složit povrchový ZD lícem k sobě v místě levého pasového odševku tak, aby okraje pasového průstřihu ležely zároveň, tolerance ± 1 mm.
5. Připravit a vložit přezkové poutko mezi složený pasový průstřih ke konci prostřihnutí.
6. Odšít levý pasový odševek směrem od nástřihu v dolním okraji, v pokračování šít kolmo po konec prostřihnutí se současným všitím přezkového poutka a od tohoto místa se odšít zužuje a končí 20 mm nad průpichem ve vrcholu odševku.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Dodržet souměrnost umístění a velikost pasových odševků od středového švu.
6. Dodržet umístění pro všití stahovačky.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 29

operace


Název operace: Přezehlít pasové odševky povrchového zadního dílu.

č. 36



Požadavky kvality:

1. Položit povrchový ZD na žehlicí stůl rubní stranou nahoru.
2. Urovnat pasové odševky povrchového ZD.
3. Přezehlít pasové odševky na rubní straně povrchového ZD směrem k bočnímu okraji se současným přezehlením stahovačky směrem ke středovému švu ZD.
4. Přezehlít stahovačkový pásek a přezkové poutko z lící strany povrchového ZD směrem ke středovému švu ZD.



Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl, elektrická žehlička.
2. Přezehlít odševky i stahovačku nahladko.
3. Zkontrolovat umístění a všití stahovačky.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 30

operace

Název operace: Sešít boční kraje povrchového předního a zadního dílu.

č. 38



Požadavky kvality:

1. Připravit povrchové přední díly a povrchový zadní díl.
2. Složit povrchové přední a zadní díl lící stranou k sobě bočními okraji zároveň, tolerance ± 1 mm.
3. Dodržet návaznost předního a zadního dílu v dolním a průramkovém okraji.
4. Sešít povrchový přední a zadní díl v bočních krajích.
5. Sešítí provádět po PD.
6. Směr šití: levý boční šev - od dolního okraje po průramkový okraj, pravý boční šev - od průramkového okraje po dolní okraj.
7. Šíře švu: $10 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 5 stehů/ 1 cm.
5. Sešít švy bez záhybů nebo závalů.
6. Nevytahovat švy při šití.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 31

operace

Název operace: Rozžehlit povrchové boční švy.

č. 39



Požadavky kvality:

1. Položit povrchový trup na žehlicí stůl rubní stranou nahoru.
2. Urovnat boční švy povrchového trupu.
3. Rozžehlit švové záložky sešitých bočních švů.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl s žehliřským ramenem, parní žehlička.
2. Rozžehlit švy bez nežádoucích záhybů nebo závalů.
3. Nesmí docházet k proznačování rozžehlené švové záložky na lící stranu.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 32

operace

č. 40

Název operace: Odšít pasové odševky podšívkového předního dílu.



Požadavky kvality:

1. Složit a urovnat podšívkový PD lícem k sobě podle nástřihů v dolním okraji a průpichu v místě pasového odševku.
2. Odšít pasový odševek podšívkového PD.
3. Směr šití: od nástřihů v dolním okraji, pokračuje kolmo na úroveň průpichu v místě pasu a od tohoto místa se odšití odševku zužuje a končí 20 mm nad průpichem = vrchol pasového odševku.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Dodržet souměrnost umístění a velikost pasových odševků.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 33

operace

Název operace: Přezhlit pasové odševky podšívkového předního dílu.

č. 41



Požadavky kvality:

1. Připravit podšívkové PD.
2. Položit podšívkový PD na žehlicí stůl rubem nahoru.
3. Urovnat podšívkový PD v místě pasových odševků.
4. Přezhlit pasový odševek PD směrem k bočnímu okraji podšívkového PD.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl, elektrická žehlička.
2. Přezhlit odševky bez vytažení, závalů apod..




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 34

operace

Název operace: Složit a přezehlít rovný příčný záhyb dle nástřihů na podšívkovém předním dílu.

č. 42



Požadavky kvality:

1. Připravit podšívkový PD.
2. Složit rovný příčný záhyb dle nástřihů v bočním okraji PD.
3. Záhyb je umístěn 30 mm od průramkového okraje PD a šířka záhybu je 15 mm.
4. Na lícni straně podšívkového PD směřuje záhyb směrem k dolnímu okraji.
5. Přezehlít složený rovný příčný záhyb v prsní části podšívkového PD do přehybu.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlící stůl, elektrická žehlička.
2. Pozor na nežádoucí tvorbu lesku, otisky apod..
3. Dodržet stejnou šíři přezehleného záhybu v celé šíři podšívkového PD.
4. Dodržet symetrii umístění přezehleného rovného příčného záhybu na pravém i levém podšívkovém PD.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 35

operace

Název operace: Sešít dolní krajovou podsádku v horním kraji s dolním krajem podšívkového předního dílu.

č. 43



Požadavky kvality:

1. Připravit podšívkový PD a dolní krajovou podsádku.
2. Složit podšívkový PD a dolní krajovou podsádku lícem k sobě tak, že dolní okraj podšívkového PD je zároveň s horním okrajem dolní krajové podsádky, tolerance ± 1 mm.
3. Sešít dolní krajovou podsádku a podšívkový PD.
4. Šíře švu: $10 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.
5. Směr šití: od bočního okraje PD po okraj podšívkového PD.
6. Sešití se provádí po dolní krajové podsádce.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Sešití provést bez navolnění nebo záhybů.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 36

operace

Název operace: Přežehlit mezní šev dolní krajové podsádky a podšívkového předního dílu směrem do podšívky.

č. 44



Požadavky kvality:

1. Položit podšívkový PD na žehlicí stůl rubní stranou nahoru.
2. Urovnat mezní šev.
3. Přežehlit mezní šev dolní krajové podsádky a podšívkového PD směrem do podšívkového PD.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl, parní žehlička.
2. Přežehlit mezní šev bez vytažení nebo závalů.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 37

operace

č. 45

Název operace: Sešít podšívkový přední díl v předním kraji se zadním krajem přední krajové podsádky se současným všitím přezhleného rovného příčného záhybu v prsní části podšívkového předního dílu.



Požadavky kvality:

1. Připravit podšívkový PD a přední krajovou podsádku.
2. Složit podšívkový PD a přední krajovou podsádku lícem k sobě tak, že zadní okraj přední podsádky je zároveň s předním okrajem podšívkového PD, tolerance ± 1 mm.
3. Sešít podšívkový PD a přední krajovou podsádku se současným navolněním podšívkového PD v předním výstřihovém kraji a odšitím přezhleného záhybu v prsní části podšívkového PD.
4. Šíře švu: $10 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.
5. Směr šití: od náramenicového okraje PD po dolní okraj dolní krajové podsádky.
6. Sešití se provádí po přední krajové podsádce.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Sešití provést bez nežádoucích deformací.
6. Dodržet symetrii pravého a levého PD.



TECHNOLOGICKÝ LIST č. 38



operace

Název operace:

Nastříhnout šv. záložku přední krajové podsádky pod švem dolní krajové podsádky, rozžehlit šv. záložku, přezehlit mezní šev přední krajové podsádky a podšívkového PD.

č. 46

! nastříhnout pouze šv. záložku
přední krajové podsádky !



Požadavky kvality:

1. Připravit podšívkový PD.
2. Nastříhnout švovou záložku přední krajové podsádky pod švem dolní krajové podsádky.
3. Položit podšívkový PD na žehlicí stůl rubní stranou nahoru.
4. Rozžehlit švovou záložku od nastřížení přední krajové podsádky po dolní okraj podšívkového PD.
5. Přezehlit mezní šev přední krajové podsádky a podšívkového PD směrem do podšívkového PD.
6. Přezehlit rovný záhyb v prsní části podšívkového PD.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl, parní žehlička.
2. Nastříhnout švovou záložku přední krajové podsádky k poslednímu stehu.
3. Pozor na přestřížení stehové řady.
4. Nastřížení provádět ostrými nůžkami.
5. Žehlení provádět bez nežádoucích deformací.

Pozn.: — naznačení nastřížení švové záložky




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 39

operace

Název operace: Sešít podšívkový zadní díl ve středovém kraji.

č. 47



Požadavky kvality:

1. Připravit pravý i levý podšívkový zadní díl.
2. Složit a urovnat pravý a levý podšívkový ZD lícem k sobě ve středovém okraji zároveň, tolerance ± 1 mm.
3. Dodržet návaznost zadních dílů v průkrčníkovém a dolním okraji.
4. Sešít středový šev podšívkového ZD.
5. Šíře švu: $10 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Sešít středový šev bez vytažení nebo navolnění.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 40

operace

Název operace: Přezehlít středový šev podšívkového zadního dílu.

č. 48



Požadavky kvality:

1. Položit podšívkový ZD na žehlicí stůl rubní stranou nahoru.
2. Urovnat středový šev podšívkového ZD.
3. Přezehlít středový šev podšívkového ZD směrem do pravého ZD.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl, elektrická žehlička.
2. Přezehlít středový šev bez vytvoření závalů nebo záhybů.
3. Nevytahovat středový šev při přezehlování.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 41

operace

Název operace:

Odšít pasové odševky podšívkového zadního dílu.

č. 49



Požadavky kvality:

1. Složit a urovnat podšívkový ZD lícem k sobě podle nástřihů v dolním okraji a průpichu v místě pasového odševku.
2. Odšít pasový odševek podšívkového ZD.
3. Směr šití: od nástřihu v dolním okraji, pokračuje kolmo na úroveň průpichu v místě pasu a od tohoto místa se odšití odševku zužuje a končí 20 mm nad průpichem = vrchol pasového odševku.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Dodržet souměrnost umístění a velikost pasových odševků od středového švu.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 42

operace

Název operace: Přezhlit pasové odševky podšívkového zadního dílu.

č. 50



Požadavky kvality:

1. Připravit podšívkový ZD.
2. Položit podšívkový ZD na žehlící stůl rubem nahoru.
3. Urovnat podšívkový ZD v místě pasových odševků.
4. Přezhlit pasový odševek ZD směrem ke středovému švu podšívkového ZD.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlící stůl, elektrická žehlička.
2. Přezhlit odševky bez vytažení, závalů apod..




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 43

operace

č. 52

Název operace:

Sešít boční kraje podšívkového předního a zadního dílu s vynecháním montážního otvoru pro obrácení vesty v levém bočním švu a se současným všitím rovného příčného záhybu.



Požadavky kvality:

1. Připravit podšívkové přední díly a podšívkový zadní díl.
2. Složit podšívkové přední a zadní díl lícni stranou k sobě bočními okraji zároveň, tolerance ± 1 mm.
3. Dodržet návaznost předního a zadního dílu v dolním a průramkovém okraji.
4. Sešít podšívkový přední a zadní díl v bočních krajích se současným odšitím přezhleného rovného příčného záhybu v prsní části podšívkových PD.
5. Sešití provádět po PD.
6. Směr šití: levý boční šev - od dolního okraje s vynecháním montážního otvoru pro obrácení vesty v délce 100 mm po průramkový okraj, pravý boční šev - od průramkového okraje po dolní okraj.
7. Šíře švu: $10 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 5 stehů/ 1 cm.
5. Sešití švů provést bez záhybů nebo závalů.
6. Nevytahovat švy při šití.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 44

operace

Název operace:

Přežehlit podšívkové boční švy.

č. 53



Pozn.: přežehlení levého bočního švu i přes vynechaný montážní otvor

Požadavky kvality:

1. Položit podšívkový trup na žehlicí stůl rubní stranou nahoru.
2. Urovnat boční švy podšívkového trupu.
3. Přežehlit švové záložky sešitých bočních švů směrem do podšívkového ZD.
4. Přežehlit švovou záložku u levého bočního švu i přes vynechaný montážní otvor.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl s žehlířským ramenem, elektrická žehlička.
2. Přežehlení švů provést bez nežádoucích záhybů nebo závalů.
3. Nesmí docházet k proznačování přežehlené švové záložky na lící stranu.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 45

operace

Název operace: Sešpendlit podšívkový trup s povrchovým trupem.

č. 55



Požadavky kvality:

1. Připravit podšívkový a povrchový trup.
2. Složit povrchový a podšívkový trup lícem k sobě tak, aby přední, dolní a průramkové okraje trupů ležely zároveň, tolerance ± 1 mm.
3. Sešpendlit povrchový a podšívkový trup špendlíky.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: pracovní stůl.
2. Dodržet přesné položení trupů na sebe.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 46

operace

č. 56

Název operace: Předšít přední výstřihový kraj a krajový svěs předního dílu, dolní kraj předního a zadního dílu, průramkový kraj předního a zadního dílu na stroji s ořezem, kontrola předšití.



Požadavky kvality:

1. Připravit sešpendlené trupy vesty.
2. Předšít kraje vesty na stroji s ořezem.
3. Směr šití: přední výstřihový kraj PD, krajový svěs PD, dolní kraj předního a zadního dílu a od středového švu ZD postupovat stejným způsobem jen v opačném směru. Samostatně předšít průramkový kraj předního a zadního dílu.
4. Šíře švu: $10 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.
5. Předšití krajů provádět po podšívkovém trupu.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj s ořezem.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Dodržet návaznost bočních švů a nástřihů v průramkovém okraji při předšívání krajů vesty.
6. Předšití provést bez vytažení nebo navolnění.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 47

operace

Název operace:

Vyjmout špendlíky, několikrát nastříhnout švové záložky průramků, sestříhnout rožky předšitých předních krajů.

č. 57



Požadavky kvality:

1. Vyjmout špendlíky.
2. Nastříhnout švové záložky průramku předního a zadního dílu vesty.
3. Provést 8 nástřihů švových záložek průramku předního i zadního dílu.
4. Sestříhnout rožky předšitých předních krajů.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: pracovní stůl.
2. Sestřížení provádět ostrými nůžkami.
3. Nesmí dojít k porušení stehové řady při nastřihování švové záložky průramků a sestřihování rožků předšitých krajů.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 48

operace

Název operace: Rozžehlit švové záložky předšitých předních krajů vesty.

č. 58



Požadavky kvality:

1. Připravit předšitou vestu.
2. Rozžehlit švové záložky předšitých předních krajů (přední výstřihový kraj, krajový svěs PD, dolní kraj PD a ZD).

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl s žehliřským ramenem, parní žehlička.
2. Rozžehlení provést bez nežádoucích záhybů nebo závalů.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 49

operace

Název operace: Obrátit vestu na lícni stranu otvorem v náramenicích a průkrčníku zadního dílu, vymnout rožky.

č. 59



Požadavky kvality:

1. Obrátit předšitou vestu na lícni stranu otvorem v náramenicových okrajích a průkrčníkovém okraji ZD vesty.
2. Vymnout rožky předšitých předních krajů do požadovaného tvaru.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: pracovní stůl.
2. Pozor na vytažení náramenicových krajů.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 50

operace

Název operace:

Přežehlit předšité kraje vesty s vytvořením výpustky z povrchového předního a zadního dílu, přežehlit rovný příčný záhyb na podšívkovém předním dílu.

č. 60



Požadavky kvality:

1. Přežehlit předšité kraje vesty s vytvořením výpustky z povrchového předního a zadního dílu.
2. Směr přežehlení: přední výstřihový kraj PD, krajový svěs PD, dolní kraj předního a zadního dílu a od středového švu ZD postupovat stejným způsobem jen v opačném směru. Samostatně přežehlit průramkový kraj předního a zadního dílu.
3. Šíře výpustky: 1 mm.
4. Přežehlit rovný příčný záhyb v prsní části podšívkového PD.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlicí stůl, parní žehlička.
2. Dodržet rovnoměrnou šíři výpustky u všech předšitých krajů vesty.
3. Nevytáhnout nebo jinak nedeformovat předšité kraje vesty.
4. Provést kontrolu šíře náramenic PD i ZD.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 51

operace

Název operace: Obrátit zadní díl vesty do rubní strany, sešít vestu v náramenicových krajích se současným předšitím průkrčníkového kraje zadního dílu, několikrát nastříhnout šv. záložky průkrčníku zadního dílu.

č. 61



Požadavky kvality:

1. Obrátit ZD vesty do rubní strany otvorem v náramenicích a průkrčníku ZD (přední díly vesty zůstávají obráceny na lícni stranu).
2. Vložit náramenici PD mezi povrchovou a podšívkovou náramenici ZD tak, že okraje náramenic leží zároveň, tolerance ± 1 mm.
3. Sešít pravou náramenici předního a zadního dílu, v pokračování předšít průkrčníkový kraj ZD a dále sešít levou náramenici předního a zadního dílu se založením šv. záložky průramku ZD směrem do podšívkového ZD.
4. Šíře švu: $10 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.
5. Nastříhnout švové záložky průkrčníku ZD.
6. Provést 4 nástřihy švové záložky průkrčníku ZD.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: jednojehlový šicí stroj.
2. Druh stehu: 2 – nitný vázaný.
3. Druh švu: hřbetový šev.
4. Hustota stehu: 4 stehy/ 1 cm.
5. Dodržet souměrnost a délku náramenic.
6. Nastřížení provádět ostrými nůžkami.
7. Nesmí dojít k prostřížení stehové řady při nastřihování šv. záložky průkrčníku ZD.




TECHNOLOGICKÝ LIST č. 52

operace

Název operace:

Obrátit vestu na lící stranu vynechaným montážním otvorem v levém bočním švu podšívkového zadního dílu, zapravit otvor pro obrácení vesty v levém bočním švu oboustranně lepící mřížkou.

č. 62



Požadavky kvality:

1. Obrátit vestu na lící stranu vynechaným montážním otvorem v levém bočním švu podšívkového trupu.
2. Zapravit vynechaný montážní otvor v levém bočním švu podšívkového trupu oboustranně lepící mřížkou.
3. Oboustranně lepící mřížka je vložena mezi přezhelenou švovou záložku levého bočního švu podšívkového trupu v délce vynechaného montážního otvoru.
4. K zapravení montážního otvoru v levém bočním švu prostřednictvím oboustranně lepící mřížky dojde po přezhelení žehličkou.

Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlící stůl, parní žehlička.
2. Nesmí dojít k proznačení mřížky na lící i rubní stranu vesty po zapravení montážního otvoru v bočním švu.



TECHNOLOGICKÝ LIST č. 53

operace


č. 63

Název operace:

Přežehlit průkrčník zadního dílu s vytvořením výpustky z povrchového zadního dílu, přežehlit náramenice z lícní i rubní strany vesty.

Požadavky kvality:

1. Přežehlit průkrčníkový kraj ZD vesty s vytvořením výpustky z povrchového ZD.
2. Šíře výpustky: 1 mm.
3. Přežehlit náramenicové švy z lícní i rubní strany vesty směrem do ZD.



Kontrolní body:

1. Typ výrobního zařízení: žehlící stůl s žehlířským ramenem, parní žehlička.
2. Vytvořit přežehlením rovnoměrnou šíři výpustky.
3. Přežehlit náramenice bez závalů nebo záhybů.