

**VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ V LIBERCI**

Fakulta strojní

Katedra obrábění a montáže Školní rok: 1991 - 92

**ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE**

pro Václava JEŽKA

obor (23-07-8) strojírenská technologie

Vedoucí katedry Vám ve smyslu zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách určuje tuto diplomovou práci:

Název tématu: Racionalizace montáže ZHA, zavedení nových výrobků ZHA - E, ZHB, VAN

**Zásady pro vypracování:**

1. Úvod, zdůvodnění zadání
2. Rozbor stávajícího stavu montáže ZHA
3. Návrh nového způsobu montáže při zavádění výroby
4. Technicko - organizační projekt
5. Ekonomické zhodnocení a exkurze do marketingové oblasti

**VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ  
Obrábění a montáže  
STUDENTSKÁ 6  
401 17 LIBEREC**

KOM/om

V 86/925

Rozsah grafických prací: dle potřeby  
Rozsah průvodní zprávy: 40 - 60 stran  
Seznam odborné literatury:

Vigner, M. a kol.: Metodika projektování výrobních  
procesů. SNTL, Praha 1978

Líbal, V. a kol. : Organizace a řízení výroby. 2.vyd.  
SNTL, Praha 1974

Milo, P. : Technologické projektovanie v praxi. ALFA, 1983

Kaufman, M.: Racionalizace internich montáží. SNTL, Praha 79

Říčka, J.-Bulla, V.: Technologie obrábění a montáže.  
SNTL, VUT Brno 1985

Firemní dokumentace a podklady

Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Frinta

Konzultant: Ing. Jan Nedvěd, LVZ Liberec

Zadání diplomové práce: 31.10.1991

Termín odevzdání diplomové práce: 29. 5.1992



Doc.Ing.Vladimír Gabriel, CSc.

*Gebriel*  
Vedoucí katedry

Prof.Ing.Jaroslav Exner, CSc.

*Exner*  
Děkan

V Liberci

dne 30.10. 1991

Vysoká škola strojní a textilní v Liberci

Fakulta strojní

Katedra obrábění a montáže

obor            strojírenská technologie  
zaměření        o b r á b ě n í    a   m o n t á ž

RACIONALIZACE MONTÁŽE ZHA, ZAVEDENÍ NOVÝCH VÝROBKŮ  
ZHAE, ZHB, VAN

KOM - OM - 774

Václav Ježek

Vedoucí práce: ing. Jan Frinta /VŠST Liberec/  
Konzultant:      ing. Jan Nedvěd /LVZ Liberec/

Počet stran:      85  
Počet obrázků:    18  
Počet tabulek:    15  
Počet příloh:     30  
Počet výkresů:    25

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA  
TECHNICKÉ UNIVERZITY U LIBERCI  
  
3146076350

Datum: 29.května 1992

A N O T A C E

Označení DP: 774

Řešitel: Václav JEŽEK

RACIONALIZACE MONTÁŽE S VYUŽITÍM METODY MTM

Diplomová práce popisuje montáž vytápěcích a klimatizačních jednotek v a.s. LVZ Liberec. Je zhodnocena úroveň stávajícího stavu montáže s uvedením všech výhod i nevýhod a proveden návrh rationalizačních opatření. Pro vlastní návrh nového způsobu montáže byly na základě rationalizačních opatření zpracovány normy spotřeby času metodou MTM. Výsledky rationalizace byly na závěr ekonomicky zhodnoceny.

Deset. třídění: DT

Klíčová slova: MONTÁŽ, RACIONALIZACE, MTM-ROZBOR

Zpracovatel: Václav JEŽEK

Dokončeno: 1992

Archivní označ. zprávy:

Počet stran:	85
Počet příloh:	30
Počet obrázků:	18
Počet tabulek:	15
Počet diagramů:	-

"Místopřísežně prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury pod vedením vedoucího a konzultanta."

V Liberci 28.května 1992

Návrh řeček

## O B S A H

	strana
Seznam použitých zkratek a symbolů	7
1. ÚVOD	8
2. ROZBOR STÁVAJÍCÍHO STAVU MONTÁŽE VYTÁPĚCÍCH JEDNOTEK ZHA	11
2.1 Popis vytápěcí jednotky ZHA	12
2.2 Popis stávající montáže, technologická dispozice	15
2.2.1 Výběr zástupce vytápěcích jednotek ZHA pro popis postupu montáže	16
2.2.2 Popis montážního postupu vytápěcích jednotek ZHA 710	17
2.2.3 Odchylky v provedení vytápěcích jednotek ZHA	20
2.2.4 Manipulace s materiálem	22
2.2.5 Použité mechanizační a manipulační prostředky	23
2.3 Chronometráž na stávající montáži	24
2.4 Schéma časového vyvážení pracovišť montáže	24
2.5 Výrobní tok u stávající montáže	26
2.6 Stávající montáž - výpočet taktu	26
2.7 Zhodnocení stávající montáže	29
3. NÁVRH RACIONALIZACE MONTÁŽE PŘI ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH VÝROBKŮ ZHAE, ZHB, VAN	33
3.1 Inovace vytápěcích jednotek ZHA	37
3.2 Exkurze do marketingové oblasti - zavedení nových výrobků s označením ZHB a VAN	39
3.2.1 Vytápěcí jednotka ZHB	39
3.2.2 Klimatizační jednotka VAN	40
3.3 Rozdíly v postupu montáže jednotek ZHA, ZHAE, ZHB a VAN	41
3.4 Postupy montážních operací pro vytápěcí jednotky ZHA 710, ZHAE 710, ZHB 710	42
3.5 Postup montážních operací pro klimatizační jednotku VAN	49
3.6 Výběr metod předem určených časů	53

3.7	Schéma časového vyvážení pracovišť a kapacitní propočet montáže jednotek ZHA	55
3.8	Schéma časového vyvážení pracovišť a kapacitní propočet montáže jednotek ZHAE	58
3.9	Schéma časového vyvážení pracovišť a kapacitní propočet montáže jednotek ZHB	60
3.10	Schéma časového vyvážení pracovišť a kapacitní propočet montáže jednotek VAN	63
4.	TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ PROJEKT NOVÉ MONTÁŽE	66
4.1	Organizace montáže vytápěcích jednotek ZHA, technologická dispozice	66
4.2	Organizace montáže vytápěcích jednotek ZHAE, technologická dispozice	68
4.3	Organizace montáže vytápěcích jednotek ZHB, technologická dispozice	69
4.4	Organizace montáže klimatizačních jednotek VAN, technologická dispozice	70
4.5	Výrobní tok navrhovanou montáží vytápěcích jednotek	72
4.6	Výrobní tok navrhovanou montáží klimatizačních jednotek	73
4.7	Manipulace s materiélem v návrhu nové montáže	74
5.	EKONOMICKE ZHODNOCENÍ	75
5.1	Ekonomický přínos navrhovaného způsobu montáže jednotek ZHA	76
5.2	Ekonomický přínos navrhovaného způsobu montáže jednotek ZHAE	78
5.3	Ekonomický přínos navrhovaného způsobu montáže jednotek ZHB	78
5.4	Ekonomický přínos navrhovaného způsobu montáže jednotek VAN	79
5.5	Celkový ekonomický přínos nové montáže	79
6.	ZÁVĚR	82
	Seznam příloh	84
	Seznam použité literatury	85

### Seznam použitých zkrátek a symbolů

Fvn	- navržená výrobní plocha	/m <sup>2</sup> /
Fvp	- původní výrobní plocha	/m <sup>2</sup> /
Hs	- fond pracovní doby	/Nh/směnu/
Hs/10	- přirážka směnového času 10%	/Nmin/směnu/
k	- výška hlavy šroubu	/mm/
k'	- hloubka zapuštění dorazového kroužku v korunce	/ mm/
M <sub>D</sub>	- průměrná mzda montážního dělníka	/Kčs/Nh/
m	- počet navrhovaných vyráběných jednotek	/ks/směnu/
n	- počet původně vyráběných jednotek	/ks/směnu/
p	- počet ročně plánovaných jednotek pro výrobu	/ks/rok/
R	- režie montáže	/%/
t	- takt montáže	/Nmin/
t <sub>B</sub>	- dávkový čas	/Nmin/
t <sub>i</sub>	- norma spotřeby času pro i-tý úkon	/Nmin/
P	- celková čistá pracnost	/Nmin/ks/
P <sub>v</sub>	- úspora pracnosti	/Nh/směnu/
P <sub><math>\frac{M_4}{10}</math></sub>	- celková pracnost s přirážkou směnového času 10 %	/Nmin/ks/
PMN <sub>U</sub>	- úspora přímých mzdrových nákladů	/Kčs/směnu/
VN <sub>U</sub>	- úspora vlastních nákladů	/Kčs/směnu/
VN <sub>U_{CELIK}</sub>	- celková roční úspora vlastních nákladů	/Kčs/rok/
U <sub>F<sub>v</sub></sub>	- úspora výrobních ploch	/Kčs/

## 1. ÚVOD

V současné době začíná nabývat stále více na významu vytvoření takového pracovního prostředí, které působí pozitivně na člověka a tím přispívá k pracovní pohodě a tak i kvalitě výroby. S tím souvisí i zajištění dostatečné výměny vzduchu na pracovištích a vytvoření pracovní pohody s příslušnou okolní teplotou, zejména v zimním období.

Jedním z podniků, který má výrobní program zaměřen mimo jiné i na výrobu vytápěcích a klimatizačních jednotek, nese název Liberecké vzduchotechnické závody (LVZ).

Výroba vzduchotechniky má v liberecké lokalitě dlouholehou tradici, na jejímž počátku stála zejména výroba ventilátorů a vzduchotechnického potrubí. Na tomto základě se postupně budovaly znalosti a řemeslnický um, které jsou předávány z generace na generaci.

Vznik s.p. LVZ se datuje do padesátých let, ovšem historie tohoto podniku se začala psát už v r. 1906, kdy v Dolním Hanychově Fritz Schatten založil zámečnickou dílnu, kterou o 6 let později postoupil Stephanu Wenzelovi. Další majitel Friderik Munke už řídil strojírenský závod, který v roce 1925 převzal ing. Hans Simon. Po porážce fašismu v r. 1945 tato strojírenská výroba přešla pod národní správu a 2 roky nato došlo spolu s bývalou firmou Thost a Lux (Chrastava) k připojení obou provozoven k n.p. Janka Radotín se specializací výroby jen na vzduchotechniku. V roce 1954 byly provozy Chrastava a Hanychov vyčleněny z n.p. Janka Radotín a spolu s provozem Teplice-Bystřany se staly základem nově zřízeného podniku LVZ Liberec. Už v roce 1957 převzal podnik do správy objekty ve Vesci, které doposud sloužily pro textilní výrobu. V dalším roce byl v rámci reorganizace statut podniku zrušen a jako závod byl přičleněn k n.p. Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení (ZVVZ) Milevsko.

Další etapa rozvoje podniku se datuje do roku 1969. Vyčleněním z n.p. ZVVZ Milevsko vzniká samostatný národní podnik Liberecké vzduchotechnické závody s podnikovým ředitelstvím v Liberci - Vesci a samostatnými provozy Vesec, Chrastava, Bystřany u Teplic a OTS v Hanychově. Podnik byl v této době nedílnou součástí koncernu Československé vzduchotechnické závody (ČSVZ), který představoval monopolního výrobce vzduchotechniky v bývalé ČSSR.

V rámci centrálně řízeného hospodářství došlo i v koncernu ČSVZ k rozdělení výrobních programů a trhů. LVZ plnily úlohu dodavatele jednotek lehké vzduchotechniky a vzduchotechniky pro speciální (vojenskou) výrobu. Od 1.4.1989 vystupuje podnik jako zcela samostatná právní osoba hospodařící na svůj účet, jehož stoprocentním vlastníkem je stát.

Systémové změny, probíhající v naší společnosti od listopadu 1989, se zákonitě promítly i do dalšího vývoje podniku LVZ. Rozpad koncernu ČSVZ postavil v rámci tržního hospodářství bývalé dceřinné podniky do role konkurentů, kteří samostatně vystupují na trhu a pozvolně o něj začínají bojovat. Plně se to již projevilo např. v oblasti výroby vytápěcích jednotek, jichž se týká i má diplomová práce se zaměřením na rationalizaci montáže vytápěcích a klimatizačních jednotek.

Vlastní rationalizace je jedním z významných nástrojů zvyšování produktivity práce. Rationalizační úsilí je založeno na aktivním přístupu a spolupráci jednotlivých stupňů řízení, na využívání iniciativy pracujících jako zdroje námětů pro uplatnění konkrétních opatření v organizaci práce ve výrobě, v řízení apod. Je nutno rozvíjet zejména kapacity finální výroby, což lze dosáhnout především lepším využíváním stávajících zařízení /4/.

Specifické postavení v komplexní rationalizaci má řešení problémů montážních provozů, které jsou charakteristické z těchto hledisek /1/:

1) Montáže se podílejí na celkové struktuře pracnosti asi z 30 až 40% a v některých závodech až ze 70%. Z tohoto hlediska je montáž nosnou a rozhodující technologií strojírenského výrobního procesu.

2) V montážních provozech převažují ruční práce, které se vyznačují zejména nižší produktivitou a vyšší namáhavostí práce. To zároveň ukazuje, že v montážních provozech je vázán relativně největší objem pracovních sil ve strojírenství.

3) Vybavenost interních montáží je asi 25 až 30krát nižší než v ostatních fázích výrobního procesu, přičemž asi 50% existujících zařízení je starších 10ti let.

4) Nedostatečná je i vědeckovýzkumná základna pro interní montáže, a to zejména pro montáže ve výrobách kusových a malosériových.

V tomto směru existují závažné disproporce mezi technologií vlastní montáže a ostatními strojírenskými technologiemi. Uvedené údaje nelze považovat za vyčerpávající, i když tyto skutečnosti dobře dokumentují význam, postavení a úlohu interních montáží v našem strojírenství/1/.

## 2. ROZBOR STÁVAJÍCÍHO STAVU MONTÁŽE VYTÁPĚCÍCH JEDNOTEK ZHA

Vytápěcí jednotky jsou vyráběny ve s.p. LVZ již 10 let. Počet vyráběných kusů se až do konce roku 1990 pohyboval mezi 15ti až 20ti tisíci kusy ročně. Vyrábělo se dle plánu a převážná část výrobků byla expedována a rozvážena do skladů n.p. Mototechna po celém území ČSSR, později ČSFR. Ze skladů pak vytápěcí jednotky mířily ke spotřebiteli, kterým byl zpravidla průmyslový podnik.

Zlom v objemu výroby znamenalo datum 1.1.1991, kdy došlo k liberalizaci cen v rámci celého československého hospodářství. Liberalizace cen znamenala pro podnik podstatné zvýšení cen materiálových vstupů, zejména elektromotorů, výměníku tepla, hutních polotovarů a jiných kupních materiálů. To-to zvýšení cen bylo pochopitelně promítnuto i do cen výrobků LVZ, mezi které patří i vytápěcí jednotky ZHA. Výsledné ceny vyráběných komodit vzrostly v průměru o plných 70%, což znamená výrazné zhoršení prodejnosti.

Zatímco v uplynulých letech poptávka výrazně překračovala nabídku a u některých výrobkových komodit byl podnik vyprodán na 2 i více let dopředu (např. právě u vytápěcích jednotek ZHA), tak naopak za rok 1991 zaznamenal podnik snížení výroby jednotek ZHA o plných 75%. Za tento rok bylo vyrobeno jen 4106 ks téhoto jednotek.

Ovšem už v roce 1990 podnik kalkuloval s výrobou inovovaných jednotek ZHA s označením ZHAE a s výrobou jednotek ZHB a VAN. Výroba téhoto nových jednotek plně pokryla pokles v objemu výroby jednotek stávajících, o čemž plně svědčí i počet vyrobených a prodaných kusů za rok 1991 - viz tabulka 1.

ZHA	4106 ks/rok
ZHAE	12406 ks/rok
ZHB	331 ks/rok
VAN	4558 ks/rok

Tabulka 1. Charakteristika objemu výroby v roce 1991 na montáži v hale č. 52.

Omezení poptávky po jednotkách ZHA bylo vyvoláno zejména následujícími vlivy:


- a) vznik tuzemské konkurence
- b) s ohledem na nástup konkurence na trh byla přijata koncem r. 1990 opatření k jednorázovému uspokojení poptávky
- c) vzájemná zadluženost podniků a ztráta jejich solventnosti pro nákup v důsledku omezení nebo eliminace státních dotací
- d) výrazné omezení investiční výstavby v ČSFR

Pokles poptávky po vytápěcích soupravách ZHA byl zjedně zaviněn i zavedením výroby jednotek ZHAE a ZHB, které při použití plní sice stejnou funkci, ale z hlediska jakosti a bezpečnosti jsou na vyšší úrovni, viz kap. 3.1, 3.2.

#### 2.1 Popis vytápěcí jednotky ZHA

Jednotka je určena k vytápění a větrání skladů, dílen a podobných objektů. Současně slouží i k úhradě vzduchu, odsávaného z objektu použitými odsávacími zařízeními, např. klimatizační jednotkou VAN - viz kap. 3.2.

Vytápěcí soupravy ZHA jsou vyráběny ve čtyřech typových řadách, v různě volitelných konstrukčních variantách, které lze v označení typu vyjádřit třemi číslicemi. Význam značení je uveden v podnikové normě PL 127209-příloha č.1.



Obr.1. Vytápěcí jednotka ZHA s uvedením základ. rozměrů

Jednotlivé typové řady se vzájemně liší v několika základních rozměrech, které dle obrázku 1 udává tabulka 2.

Typová řada	A	B	C	d	S	X
ZHA 2 ..	645	565	285	25	438	30
ZHA 4 ..	870	815	330	32	665	40
ZHA 5 ..	645	565	335	25	438	30
ZHA 7 ..	870	815	380	32	665	40

Tabulka 2. Základní rozměry typových řad vytápěcích jednotek ZHA.

Od r. 1987 jednotky řady ZHA 5 .. nahradily řadu ZHA 1 .. a jednotky řady ZHA 7 .. nahradily řadu ZHA 3 .. . Odlišnost původních a současných typů spočívala pouze v jiné konstrukci předního krytu s mříží. Jednotky typové řady ZHA 2 .. a ZHA 4 .. mají na výtlačné straně přední kryt s přírubou a jsou určeny k napojení krátkého nástavce.

Z tabulky 2 je patrné, že jednotlivé typové řady jsou značeny první číslicí vzestupně, a to tak, jak se postupně mění rozměr C vytápěcí jednotky.

Mezi typovými řadami ZHA 2 .. a ZHA 5 .. panuje rozměrová shodnost, rovněž i mezi typovými řadami ZHA 4 .. a ZHA 7 .. , což má vliv na menší rozpracovanost výroby jednotlivých dílů. U obou rozměrových skupin je odlišnost v rozměru C dána jinými rozměry předního krytu s mříží a s přírubou. Rozdíl činí 50 mm - viz tabulka 2.

Tabulkové zpracování běžně vyráběných jednotek ZHA s uvedením hmotnosti ukazuje tabulka 3. Konstrukční varianty, neuváděné v tabulce 3, se nevyrábějí.

Hmotnostní rozdíly v typových řadách dle tabulky 3 jsou způsobeny různou hmotností používaných elektromotorů u jednotlivých typů jednotek, dále počtem lopatek oběžného kola, druhem stoličky dle typu elektromotoru - bliže příloha č.1.

VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY ZHA - MALE

ZHA 2 ..	210	220	230	240	211	221	222
/kg/	33	32	33	32	39	38	59
ZHA 5 ..	510	520	530	540	511	521	522
/kg/	34	33	34	33	40	39	60

VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY ZHA - VELKÉ

ZHA 4 ..	410	420	430	440	411	421	412	422	432	442
/kg/	57	62	57	62	62	62	89	94	89	94
ZHA 7 ..	710	720	730	740	711	721	712	722	734	742
/kg/	60	65	60	65	65	65	92	97	92	97

Tabulka 3. Vyráběný sortiment vytápěcích jednotek ZHA a jejich hmotnost.

U všech typů jednotek se z hlediska montáže jedná vždy o stejný počet montovaných dílů.

Dle obr. 1 se jednotka skládá z elektromotoru 3, na jehož výstupní část hřídele je přes náboj nasazeno oběžné kolo 4 a zajištěno pomocí vymezovacího kroužku šroubem s podložkou. Pomocí čtyř šroubů je elektromotor připevněn ke stoličce 2 a ta třemi šroubovými spoji k zadnímu krytu 1. Mezi předním krytem 5 a zadním krytem je opláštění jednotky 7, které je tvořeno dvěma díly bočnic s nosníky a dvěma díly pláštů. Uvnitř opláštění je na nosnících uložen výměník 6. Spojení jednotlivých částí je realizováno šroubovými a nýtovými spoji. Pro dokonalejší orientaci a větší úplnost slouží příloha č.2 - technický výkres vytápěcí jednotky ZHA.

Dělící klín v předním krytu u jednotek s mříží zlepšuje distribuci ohřátého vzduchu jeho rozdelením do dvou proudů. Horní proud je určen k přímému krytí tepelných ztrát a dolní, svým větším dosahem, zlepšuje vytápění pracovního prostoru. Axialní oběžné kolo na hřídeli trojfázového asynchronního elektromotoru zajišťuje nucený oběh vzduchu jednotkou. Změnou otáček elektromotoru dochází ke změně průtoku vzduchu a tím i tepelného výkonu.

K výrobě jednotek se používá ocelových, hliníkových a měděných polotovarů. Šrouby, matice, podložky, nýty, elektromotory a výměníky podnik nakupuje. Ostatní díly podnik zhodovuje z nakupovaných polotovarů, převážně plechů.

Z pohledu tuzemské konkurence jsou jednotky ZHA zhruba na stejné technické úrovni. Ve srovnání s výrobky zahraničními je technická úroveň hodnocena cca na 80% úrovni obdobných výrobků renomovaných firem GEA Happel, Wolf aj. Cenově jsou však jednotky ZHA 2 až 3krát levnější.

## 2.2 Popis stávající montáže, technologická dispozice

Montážní linka byla postavena dle technologického projektu už v roce 1969. Během její životnosti na ní byla provedena celá řada konstrukčních úprav. Celkový pohled na stávající montážní linku blíže ukazuje obrázek 2.



Obr. 2. Pohled na montážní linku

Vlastní linka je umístěna ve výrobní hale č. 52, kde je také realizována výroba dílů pro montáž. Montážní operace tak přímo navazují na technologický tok výroby jednotlivých součástí. Na operace montáže úzce navazuje operace balení.

Stávající montáž včetně balení zahrnuje kromě linky i tři pomocná přípravná pracoviště P1, P2 a P6 - viz technologická dispozice stávající montáže, příloha č. 3.

#### 2.2.1 Výběr zástupce vytápěcích jednotek ZHA pro popis postupu montáže

Z tabulek 2 a 3 je patrné, že vyráběný sortiment se vyskytuje ve dvou rozměrově odlišných skupinách. Lze proto mluvit o tzv. "velkých" a tzv. "malých" vytápěcích jednotkách ZHA.

Zástupce pro popis montážního postupu jsem volil z obou rozměrových skupin z hlediska prostorové náročnosti montáže, což splňují velké jednotky a dle nejběžněji vyráběného typu. Uvažovaná vytápěcí jednotka má označení ZHA 710 a je ve své řadě jednotkou nelehčí.

Montážní postup je pro obě rozměrové skupiny shodný a je popsán montážní návodkou č.v. 420 160 - příloha č. 4.

Časová náročnost dílčích operací je u některých typů jiná. To je dáno hmotností jednotlivých dílů, což souvisí s provedením každého typu.

#### 2.2.2 Popis montážního postupu vytápěcích jednotek ZHA 710


Stávající montáž je znázorněna přílohou č. 3 s doplněním rozmístění jednotlivých dílů pro montáž a označením pracovníků i pracovišť.

Operace montáže obecně pro všechny typy jednotek popisuje příloha č. 4 - montážní návodka č.v. 420 160. Vlastní popis stávající montáže je prezentován na vybraném zástupci vytápěcích jednotek, jednotce ZHA 710. Posice jsou v popisu značeny dle technického výkresu vytápěcí jednotky ZHA 710 - - příloha č. 2.

Na přípravných pracovištích P1 a P2, která jsou tvořena montážními stoly, provádí montáž pracovník I. Realizuje zde operace 1.3 na pracovišti P1 a následně operaci 1.4 na pracovišti P2.

Na pracovišti P1 se do 4 otvorů v levé bočnici (pos.6) přinýtuje údajový štítek (pos.59) pomocí 4 nýtů (pos.16). Před přinýtováním pracovník na štítek vyrazí za použití pěti razníků a kladiva potřebné doplňující údaje. Oštítkované bočnice pracovník odkládá za sebe na paletu.

Na pracovišti P2 se realizuje montáž podsestavy elektromotor - stolička - oběžné kolo. Z palety vezme pracovník elektromotor (pos. 35), který nasadí na pevný trn hydraulického přípravku, obr. 3. Na očištěný hřídel od laku se zachytí oběžné kolo s nábojem (pos.26). Po spuštění přípravku se uskuteční nasunutí oběžného kola na hřídel (lícovaný spoj F7/h6). K zajištění oběžného kola slouží vymezovací podložka (pos. 31), která je tlačena k čelu náboje šroubem M5 (pos.40) s podložkou 5 (pos. 41). K tomuto úkonu používá pracovník trubkový klíč M5. Elektromotor s oběžným kolem se spojí se stoličkou (pos. 23) pomocí 4 šroubů M6 (pos.46) s podložkami 6,4 (pos. 48) a z druhé strany 4 matic M6 (pos.47) s podložkami 6,4 (pos.48). Hotové podsestavy pracovník I ukládá do regálu.



Obr. 3. Hydraulický přípravek

Montáž podskupin se na pracovištích P1 a P2 realizuje vždy po určitých dávkách.

Pracoviště P3, P4 a P5 jsou na montážní lince, kde se provádí konečná montáž vytápěcích jednotek.

Na pracovišti P3 se uskutečňuje operace 2.1. Pracovník II položí na pevný přípravek linky zadní kryt (pos.20) a z regálu vezme podsestavu elektromotor - stolička - oběžné kolo. Tuto pak nasadí na 3 šrouby, které jsou svarem přichyceny k zadnímu krytu. Nasazenou podsestavu zajistí pomocí 3 matic M8 (pos.50) s podložkami 8,4 (pos.51). Pracovník II dále dotahuje 4 zachycené matice M6 (pos.47) z operace 1.4 na pracovišti P2 a na konec i 3 matice M8, které sám zachytíl. Pak vyjmě montážní vozík na horní vedení linky, na který společně s pracovníkem IV v konečné fázi překlopí o 180° rozdělanou jednotku.

Pracoviště P4 obsluhují 2 pracovníci III a IV. Provádí zde operace 2.2 a 2.3 dle přílohy č. 4. Nejprve každý z pracovníků vezme nosník (levý - pos.4, pravý - pos. 5), do jehož otvoru umístí pryžový nárazník (pos.4 - č.v. 332 368, 332 369). Pak se realizuje spojení levého nosníku (pos.4) s oštítkovanou levou bočnicí (pos.6) a pravého nosníku (pos.5) s pravou bočnicí (pos.7).

Bočnice jsou svými 4 otvory nasazeny na 4 šrouby M10, které jsou svary přichyceny k nosníkům. Následuje zachycení 4 matic M10 (pos.54) s podložkami 10,5 (pos.12). Oba nosníky mají ve spodní části svarem přichyceny ještě 2 šrouby M10, které se zasadí na každé straně vždy do 2 otvorů v zadním krytu a opět se přichytí ve spodní části maticemi M10 (pos.54) s podložkami 10,5 (pos. 53). Obě bočnice s nosníky se v další fázi nýtují k zadnímu krytu vždy jedním nýtem (pos.14) s podložkou 4,3 (pos.13). Dalším úkonem je přinýtování dvou nosníků (pos.3) k levému (pos.4) a pravému (pos.5) nosníku vždy pomocí 2 nýtů (pos.14) na každé straně.

Pak se založí pro úplné opláštění jednotky dva díly pláště (pos.8). Každý z pláštů je přichycen, stejně jako bočnice, k zadnímu krytu nýtem (pos.14) s podložkou 4,3 (pos.13). Následně se na každý plášt v jeho horní části nasune pryžový U-profil (pos.15), který má vymezovací účinek mezi pláštěm (pos.8) a nosníkem (pos.3). Jako poslední úkon oba pracovníci III a IV uskuteční dotažení všech zachycených matic, tzn. dotáhnout 6 + 6 matic M10 (pos.54).

Posledním pracovištěm linky je pracoviště P5, kde se realizuje operace 2.4, kterou provádí pracovník VI. Na výztuhy levého a pravého nosníku položí nejprve výměník (pos.9), potom celou jednotku zakrytuje podsestavou předního krytu (pos.1), jejíž předmontáž (operace 1.2 dle přílohy 4) se s ohledem na operace bodového svařování a časovou náročnost realizuje na jiném pracovišti. Ke konečné montáži jsou přední kryty dopraveny na paletě za pomocí ručního pneumatického vozíku OCR 2002 C manipulantem. Přední kryt je po nasazení připevněn 4 šrouby M8 (pos.10) s podložkou 8,4 (pos.51), které je nutno vzápětí dotáhnout. Pak pracovník VI přemístí montážní vozík z horního vedení linky na spodní, po kterém se samospádem vozík přemístí k pracovišti P3. Tento úkon se provádí až po sundání jednotky z linky.

Na pracoviště montážní linky přímo navazuje operace 2.8 - balení hotové jednotky. Pro operaci balení jsou posice v dalším popisu značeny dle přílohy č. 5.

Balení se provádí na pracovišti P7, které je tvořeno otočným stolem s válečkovou tratí a uskutečňují ho 2 pracovníci V a VI.

Nejprve oba pracovníci sundají jednotku z linky na dřevěnou podložku (pos.2) tak, aby svorkovnice elektromotoru směřovala nahoru. Po odšroubování krytu svorkovnice se nasune zkušební zástrčka a zkouší se chod oběžného kola po dobu 1 minuty. Po provedení zkoušky pracovníci opět nasadí a přišroubují kryt svorkovnice. V další fázi se přiloží osvědčení o jakosti, potvrzené razítkem o provedení zkoušky a na jednotku se natáhne PE hadice (pos.3). Na horní plochu jednotky se ještě přikládá vlnitá lepenka (pos.7) opatřená manipulačními značkami (pos.5, pos.6) a znakem počníku (pos.8). Lepení všech 3 symbolů se provádí na pracovišti P6 a pracovník V jej dělá v dávce vždy na začátku každé směny.

Takto připravená jednotka se po otočení stolu o 90° na pracovišti P7 nasune pod páskovací zařízení STRAPEX a 2krát přepásuje páskou PP 12 x 0,5 (pos.4). Od páskovacího zařízení se jednotka odsune a samospádem dojede po válečkové trati až na její konec, kde se zastaví o narážky. Pracovník V sklopí koncovou část válečkové trati, naklopí jednotku z linky na ruky a odvezete ji do meziskladu. Prostor meziskladu je umístěn cca 4 metry za válečkovou trati.

#### 2.2.3 Odchylky v provedení vytápěcích jednotek ZHA


Již popsaná jednotka ZHA 710 je klasického provedení do normálního prostředí, tzn. bez nebezpečí výbuchu (BNV) – dle přílohy č. 1. Ovšem vyráběny jsou i jednotky ZHA do prostředí s nebezpečím výbuchu (SNV). Ty jsou v provedení SNV 1-C a SNV 2-S/D (viz příloha č. 2 - č.v. 119 495 až 119 500) a mají na levé bočnici přinýtován o 1 štítek více, přičemž je nutné vrtat 4 otvory pro nýty. U obou provedení je navíc nezbytné provést kontrolu vůle mezi lopatkami oběžného kola a ústím otvoru zadního krytu, která musí být 4 mm. Pro jednotky v provedení SNV 2-S/D je pro hmotnost elektromotoru (38 kg) předepsána manipulace pomocí sloupového jeřábu.

Pro všechny typy jednotek jsou zpracovány časové normy montáže. Zpracování norem spotřeby času montáže pro zástupce všech typů provedení představuje příloha č. 6. Zástupci jednotlivých provedení jsou:

- a) provedení BNV ... jednotka ZHA 710
- b) provedení SNV 1-C ... jednotka ZHA 721
- c) provedení SNV 2-S/D ... jednotka ZHA 742

Význam jednotlivých symbolů v označení vytápěcích souprav, jakož i v označení provedení, popisuje příloha č. 1.

Z pohledu na vlastní montáž a její technologický postup je třeba uvést, že v typových řadách obou rozměrových skupin nejsou v tomto směru žádné odlišnosti, kromě již uvedených. Ovšem z hlediska konstrukčního uspořádání je zde jistá odlišnost, která souvisí s použitým druhem elektromotoru a následně i s použitou stoličkou pod elektromotor. Blíže situaci popisuje obr. 4.



Obr. 4. Konstrukční uspořádání jednotlivých dílů u vytápěcích jednotek ZHA

Dle typu vyráběné jednotky ZHA se uvažuje s montáží odpovídajícího druhu elektromotoru 3. Aby bylo zajištěno vyštředění oběžného kola 4, je nutné udržet souosost výstupního hřídele elektromotoru vůči otvoru v zadním krytu 1.

Tím vzniká změna v konstrukci stoličky 2 pod vlastním elektromotorem. Pro uchycení stoličky je tedy třeba přivářit šrouby k zadnímu krytu vždy v odpovídajících předlisovaných otvorech.

Dle druhu použitého elektromotoru se mění vzdálenost L nosné plochy stoličky od vlastní horizontální osy celé jednotky. Zároveň se mění i vyložení E elektromotoru a tím i celková délka jednotky. Odlišné konstrukční uspořádání u jednotlivých typů jednotek nemá vliv na technologický postup montáže.

#### 2.2.4 Manipulace s materiélem

Zásobování pracovišť jednotlivými díly je prováděno dle potřeb montáže. Díly jsou přiváženy z meziskladu na paletách ČSD a v kovových ohradových paletách ručními pneumatickými vozíky OCR 2002 C a vysokozdvižnými vozíky typu Desta DVHM 1622 L. Mezisklad je umístěn v téže výrobní hale č. 52 a má dostatečnou kapacitu pro pokrytí potřeb montáže. Prázdné palety jsou ihned po přivezení palet plných odváženy mimo halu. Tímto systémem je zajištěno rovnoměrné zásobování pracovišť potřebnými díly.

Pracovník I si pouze přenáší k pracovišti P2 oběžná kola v dávkách cca 10 ks ze sousedního pracoviště. Vznikají tak ztráty přecházením, neboť stojan s trnem, na kterém jsou oběžná kola nasunuta, není manipulovatelný. (obr. 5)

Normalizovaný spojovací materiál vychystávají pracovníci dle typů montovaných jednotek do plechových zásobníků, umístěných na vnější straně linky u jednotlivých pracovišť.

Montáž jednotek se provádí s již nastříkanými díly, což se netýká spojovacího materiálu. Manipulaci v rámci montáže zajišťují 2 sloupové jeřáby a na montážní lince manipulaci usnadňují montážní vozíky.

Odvoz zabalených jednotek ZHA do expedice zabezpečuje z prostoru meziskladu na konci válečkové tratě vysokozdvižný vozík.



Obr. 5. Stojan s oběžnými koly

#### 2.2.5 Použité mechanizační a manipulační prostředky

Vzhledem k vícepředmětnosti montážní linky, na které lze montovat široký sortiment vytápěcích jednotek ZHA, je vybavení mechanizačními a manipulačními prostředky velmi omezené, ovšem pro vlastní montáž postačující. Sloupových jeřábů se používá pro nejhmotnější jednotky v provedení SNV 2-S/D, u kterých motory dosahují hmotnosti 38 kg. Manipulace s podsestavou z pracoviště P2 na pracoviště P3 se musí u tohoto provedení provádět právě sloupovým jeřábem o nosnosti 250 kg. Na druhém konci linky se jednotky hmotnosti nad 70 kg sundávají z linky na podložku opět jeřábem se stejnou nosností. Umístění jeřábů vůči pracovištím montáže je patrné z technologické dispozice stávající montáže - příloha č. 3.

Velké množství montážních celků a součástí se spojuje nejčastěji používaným spojovacím materiélem, kterým jsou šrouby a matice. Zachycení šroubů nebo matic je ruční a další utahování je realizováno z důvodu snížení fyzické námahy a spotřeby času pomocí pneumatických a elektrických utahovaček, které jsou přes kladky zavěšeny nad montážní linkou u jednotlivých pracovišť. Pneumatické utahovačky PS6 P jsou na pracovišti P4 a na pracovištích P3 a P5 jsou utahovačky elektrické.

Pro nýtové spoje se používají nýtovací pistole, které jsou na pracovišti P4.

### 2.3 Chronometráž na stávající montáži

Chronometrážní měření bylo provedeno dle montážní návody č.v. 420 160 - příloha č. 4. Změřeny byly jednotlivé operace 1.3 až 2.8 jako celek, a to bez ohledu na to, zda se provádí stejnými pracovníky na daných pracovištích nebo na pracovištích dalších pracovníky jinými. To naprostě znemožňuje popsat vyvážení jednotlivých pracovišť a určit takt montáže pro jednotlivé vyráběné typy vytápěcích jednotek ZHA. Navíc pracovníci nedodržují předepsanou technologickou kázeň a obcházejí montážní návodku neprovedením některých uvedených úkonů.

Výsledky chronometrážních měření jsou pro jednotlivé operace uvedeny v příloze č. 5, kde je uvažováno již s přirážkou směnového času 10 % pro kalkulaci mezd.

### 2.4 Schéma časového vyvážení pracovišť montáže

Schéma časového vyvážení dílčích operací na jednotlivých pracovištích je s ohledem na počet pracovníků montáže provedeno na obrázku 6 pro vybraného zástupce - vytápěcí jednotku ZHA 710. Schéma je sestaveno na základě pozorovacího listu chronometráže. Jedná se o schéma přibližné a to z již uvedených nedostatků provedené chronometráže v kapitole 2.3.


Časové údaje z pozorovacího listu chronometráže jsou zaneseny do tabulky 4 s přiřazením měřených operací na jednotlivá pracoviště.

operace dle návodky	čas/Nmin./	označ.pracoviště
1.3	0,80	P1
1.4	3,05	P2
2.1	4,41	P3
2.2	7,77	P4
2.3		
2.4	4,55	P5
2.6	6,06	P7
2.7		
2.8	7,73	P6, P7

Tabulka 4.

$$\sum 34,37 \text{ N min.}$$

Operace jsou vyjádřeny bez přirážky směnového času a součet jím odpovídajících časových údajů udává celkovou pracnost, která činí 34,37 Nmin.



Obr. 6. Schéma využení pracovišť montáže z hlediska normy spotřeby času

Dle obr. 6 největší koncentrace úkonů vzniká na pracovištích P4, P5 montážní linky, stejně tak na pracovištích P6, P7 při zkoušení a balení jednotky. Norma spotřeby času je na těchto pracovištích vysoká a dochází tak k hromadění montážních vozíků s rozpracovanými jednotkami u těchto pracovišť. Pracovníci právě z tohoto důvodu na pracovišti P7 neprovádějí zkoušku elektromotoru s oběžným kolem na běh po dobu 1 minuty.

Z vlastních zkušeností při práci na montážní lince a jejího pozorování mohu konstatovat, že uskutečněná chronometráž je provedena pro jednotlivé operace se značnou rezervou. Proto se stanovení norem spotřeby času touto metodou chronometráže jeví jako zjevně nepřesné.

## 2.5 Výrobní tok u stávající montáže


U výrobního toku dle obrázku 7 je třeba upozornit na jeho křížení při manipulaci s montážními díly z pracoviště P1 k pracovišti P4. Jedná se o oštítkované levé bočnice, které pracovník I vychystává po provedení operace 1.3 zpět za sebe. Pracovník IV si dochází pro bočnice a vychystává si je do regálu, odkud je potom odebírá pro vlastní montáž. Křížuje tak pracoviště P3, kde pracovník II nasazuje podsestavu elektromotor - stolička - oběžné kolo na zadní kryt.

V novém návrhu montáže se na tento nedostatek zaměřím.

## 2.6 Stávající montáž - výpočet taktu

Jak již bylo uvedeno, montáž je realizována na více-předmětné nesynchronizované montážní lince. S ohledem na celou škálu typů s rozdílnou pracností v jednotlivých provedeních, které se na lince montují, je žádoucí stanovit takt pro vybraného zástupce vytápěcích jednotek ZHA, jednotku ZHA 710. Takt stanovím dle známého počtu kusů vyrobených za směnu a dle fondu pracovní doby s přihlédnutím ke směnovému a dávkovému času.

Obr.7. Výrobní tok stávající montáží



Za směnu je 6 pracovníků schopno vyrobit 75 kusů vytápěcích jednotek ZHA 710 při celkové pracnosti 39,1 Nmin/ks, kde je uvažováno s přirážkou směnového času 10%. Přípravný čas  $t_B$  činí pro jednotku ZHA 710 dle přílohy č.6 40 minut a je do něho zahrnuta doba na přípravu jednotlivých pracovišť montáže a balení na začátku každé směny.

Čistý takt montáže stanovím dle následujícího vztahu:

$$t = \frac{Hs \cdot 60 - t_B - Hs/10}{n} \quad (1)$$

$t_B$ ... čas dávkový (přípravný) /Nmin/směnu/

Hs... fond pracovní doby /Nh/směnu/

n ... počet kusů vyrobených za směnu /ks/směnu/

t ... takt montáže /Nmin/

Hs/10... přirážka směnového času 10% /Nmin/směnu/

Dle vztahu (1) platí:

$$t = \frac{8 \cdot 60 - 40 - 48}{75} = 5,23 \text{ Nmin}$$

Vypočtený takt montáže činí dle vztahu (1) 5,23 Nmin. Veskutečnosti je takt montáže volný a je podmíněn zejména:

- 1) dobou trvání operací na jednotlivých pracovištích
- 2) dodržováním technologického postupu montáže
- 3) zručnosti jednotlivých pracovníků
- 4) množstvím montovaných jednotek za směnu
- 5) vybavením jednotlivých pracovišť.

U pohyblivé montáže s volným pohybem montovaného předmětu, což je i tento případ, je volný takt do značné míry omezen vzájemnou závislostí jednoho pracoviště na druhém a je proto třeba považovat tento způsob montáže za přechodné stádium k pohyblivé montáži s vázaným pracovním taktem /1/.

Je třeba poznamenat, že takt montáže se obecně rovná nejdelší montážní operaci prováděné jedním nebo více pracovníky na určitém pracovišti montáže.

To není v souladu s obr. 6, kde takt je vyznačen a je nižší než nejdelší prováděné montážní operace na jednotlivých pracovištích. Vysvětlení tkví v již zmíněném nedodržování technologické kázně, kdy pracovníci nevykonávají některé úkony v souladu s montážní návodkou.


## 2.7 Zhodnocení stávající montáže

Přestože montáž vytápěcích jednotek je prováděna v podniku již několik let, má stávající montáž některé podstatné nedostatky, vyplývající hlavně ze špatné organizace práce.

Na základě rozboru pracovních podmínek mezi hlavní nedostatky stávající montáže patří:


- 1) Nevyváženosť operací na jednotlivých pracovištích montáže, což vede k hromadění rozpracovaných výrobků u některých pracovišť.
- 2) Ze strany pracovníků dochází k již zmíněnému nedodržování technologické kázně, které se projevuje obcházením technologického postupu montáže, který je předepsán návodkou č.v. 420 160 - příloha č. 4. Jedná se o neprovádění zkoušky běhu oběžného kola s elektromotorem po dobu 1 minuty, o nenasouvání pryžových U-profilů, o nerespektování předepsané kontroly vůle lopatek oběžného kola v otvoru zadního krytu a o ne-používání přípravku pro lícování spoje F7/h6 oběžného kola s elektromotorem. Tady je třeba uvést, že přípravek je pro některé typy zcela nevhovující. Jedná se hlavně o provedení SNV 2-S/D, kdy velmi hmotné a rozměrné elektromotory nelze vůbec nasadit na trn přípravku. Navíc je tento úkol velice zdlouhavý. V současnosti pracovník I na pracovišti P2 používá místo přípravku u všech typů montovaných jednotek pro spojení oběžného kola s hřídelí elektromotoru pouze kladivo, s jehož pomocí vlastní hrubou silou spojení realizuje.

3) Kvalita hotových vytápěcích jednotek je snížena i stopou po utahování, která vzniká v konečné fázi montáže před vlastním balením (obr.8).



Obr. 8. Stopa po utahovací korunce kolem hlavy šroubu.

Kruhová stopa po korunce příslušné velikosti vzniká při utahování pomocí elektrických utahovaček na již nastříkaném dílu předního krytu. Stopa vzniká kolem hlav šroubů v předním krytu, v kterém jsou vytvořeny prolisy s otvory pro šrouby. Prolis s umístěným šroubem a podložkou názorně ukazuje obr. 9.



Obr. 9. Umístění šroubu s podložkou v předním krytu.

Příčinou stopy je tedy vlastní prolis, který tvarem pohltí podložku pod hlavou šroubu (viz obr.8 a obr. 9).

- 4) Nevhovující je i organizace práce na jednotlivých pracovištích montáže. Dle technologické dispozice (příloha č. 3) nejzávažnější nedostatky vykazují pracoviště P1 a P2, jejichž umístění způsobuje:
- a) křížení toku montážních dílů (kap. 2.5) ;
  - b) pro jednotky v provedení SNV 1 - C a SNV 2-S/D je umístění vrtačky VS 32 pro potřeby vrtání 4 otvorů v příliš velké vzdálenosti od pracoviště P1 (kap.2.2.3);
  - c) pro montáž jednotek v provedení SNV 2-S/D, kdy je dle hmotnosti elektromotoru nezbytná manipulace pomocí sloupového jeřábu, není umístění palety s elektromotory ani pracoviště P2 v dosahu pracovního prostoru vlastního jeřábu. Dělník musí montáž provádět na zemi a po smontování podsestavy elektromotor - stolička - oběžné kolo musí tuto táhnout po zemi pod rameno jeřábu, přičemž dochází k deformaci krytu elektromotoru a značné fyzické námaze pracovníka.

Nedostatky však mají i pracoviště P3, P4 a P5 montážní linky. Jedná se zejména o nevhodnou orientaci a umístění palet s díly u jednotlivých pracovišť. Vzniká tak dojem malého prostoru pro vlastní montáž a potřeba velké okolní plochy. Tím je ovlivněna i bezpečnost pracovišť jako důsledek omezení přístupových a únikových cest.

Na pracovišti balení P7, které přímo technologicky navazuje na linkovou montáž, existuje další závažný nedostatek. Jde o přípravu PE hadice, která se v operaci balení natahuje na jednotku. Před začátkem každé směny pracovníci chodí do 20 m vzdáleného skladu a nařežou potřebný počet kusů v patřičném rozměru. Linka vždy na začátku směny stojí, čímž neutěšeně narůstá dávkový (přípravný) čas t<sub>g</sub>. Navíc vychystání PE hadice pro vlastní operaci balení k pracovišti P7 není právě nejlepší - viz obr. 10.



Obr. 10. Umístění vychystaných kusů PE hadice

5) Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3, chronometrážně stanovené časy byly normovačem podniku naměřeny se značnou rezervou. Vzniklá nepřesnost je markantní zejména u skupiny velkých jednotek, kde byly normy spotřeby času pro jednotlivé operace stanoveny na základě odhadu a porovnáním se skupinou jednotek malých. Porovnány byly i typy v typové řadě mezi sebou bez zřetele na rozdílnou hmotnost a předepsanou manipulaci jeřábem u některých typů jednotek.


Metodu chronometráže bude nutné nahradit jinou, přesnější metodou stanovování normy spotřeby času montážních prací.

### 3. NÁVRH RACIONALIZACE MONTÁŽE PŘI ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH VÝROBKŮ ZHAE, ZHB, VAN

Popsaný montážní proces lze zefektivnit rationalizací stávající montáže, které chci docílit plným odstraněním již uvedených nedostatků v kapitole 2.7. Nyní v rámci rationalizace popíši opatření, která k ní povedou.

- 1) Vzhledem k velké koncentraci operací na jednotlivých pracovištích uvažuji pro mé řešení rozčlenění těchto operací na časově krátké dílčí úkony ve sledu technologického postupu montáže. Toto opatření bude předpokladem pro následné časové vyvážení jednotlivých pracovišť. Zřetel je však nutno brát i na počet pracovníků, kteří tato pracoviště obsluhují a na jejich stejnoměrné vytížení.
- 2) Pro dílčí úkony pak stanovím normu spotřeby času montáže. Použiji metodu předem určených časů, neboť metoda chronometráže se jeví jako nepřesná.
- 3) Ve sledu technologického postupu pak rozvrhnu dílčí úkony na jednotlivá pracoviště tak, aby tato byla s ohledem na počet pracovníků maximálně vyvážena a došlo tak k částečné synchronizaci jednotlivých přípravných pracovišť s pracovišti konečné montáže a balení. Tím klesne potřeba mezi-skladových ploch např. pro podsestavy v regále a sníží se i manipulační náklady. Vliv tohoto opatření se promítne poklesem hodnoty taktu montáže, s kterým souvisí zvýšení objemu výroby v pracovních směnách. Zároveň bude docíleno rovnoměrné vytížení jednotlivých pracovníků na dílčích pracovištích.
- 4) Stopu po utahování je z hlediska kvality povrchové ochrany nutné eliminovat. Lze ji odstranit pomocí dvou způsobů:
  - a) pod hlavy šroubů se bude vkládat ještě jedna podložka dle ČSN. Ovšem toto řešení se jeví jako nákladné vzhledem k počtu vyráběných jednotek a problémových míst, kde stopa vzniká;

b) do vyměnitelných korunek dle ČSN se umístí vnitřní výplň, která bude plnit funkci dorazu. S ohledem na utahování hlav šroubů je žádoucí, aby vyměnitelná korunka šla použít i k utahování matic. Proto se jako nejvhodnější výplň jeví mezikruží patřičných rozměrů. Blíže řešení problému ukazuje obrázek 11.




Obr. 11. Umístění dorazového kroužku do utahovací korunky.

Materiál dorazového kroužku navrhoji z polyamidu o následujících rozměrech:

- a) kroužek 10/7-4 do korunky M6... pro malé jednotky
- b) kroužek 13/9-5 do korunky M8... pro velké jednotky

Symbolika značení dorazových kroužků je zřejmá z obrázku 12.



Obr. 12. Dorazový kroužek s označením.

Dorazové kroužky jsou nalisovány do vlastních korunek naražením. Dle obr. 9 a obr. 11 musí být splněna následující podmínka:

$$k > k' \quad (2)$$

Utahované šrouby M6 a M8 dle ČSN 021103 mají následující výšku hlavy "k" /5/:

šroub M6...  $k = 4$  mm

šroub M8...  $k = 5,5$  mm

Po nalisování dorazového kroužku do korunky se hodnota "k" předpokládá dle vztahu (2) větší od hodnoty " $k'$ " cca o 0,5 mm.

- 5) Na nevyhovující organizaci práce, popsanou v kapitole 2.7 pod bodem 4 a, b, c, se zaměřím při návrhu technologických dispozic nové montáže.

V dispozicích nové montáže se promítne i účelné, přehledné a optimální vychystávání pracovišť jednotlivými díly. Je nezbytné se přitom zaměřit na vhodnou orientaci a umístění palet s komponenty pro vlastní montáž.

Při vychystávání pracoviště P2 oběžnými koly ze sousedního pracoviště navrhoji použít vozíku s trnem, na kterém budou oběžná kola nasunuta. Vozík bude manipulovatelný, čímž se ušetří zbytečné přecházení a tím částečně i pracnost, jakož i potřeba vychystávacích ploch. Vozík s trnem je znázorněn čísly výkresů 3-KOM-OM-774/02 (příloha č.7) a 3-KOM-OM-774/02-01 (příloha č. 8).

Manipulaci s vozíkem bude provádět v rámci zásobování pracoviště manipulant.

Na nedostatek popsaný u operace balení ohci zareagovat návrhem stojanu pro roli PE hadice, která se umístí nad páskovací zařízení STRAPEX a bude se do stojanu nasazovat sloupovým jeřábem. Dojde tak k výraznému snížení normy spotřeby času na balení, jakož i k odstranění složité manipulace a nepřehledného vychystání při přípravě pracoviště. Stojan je zpracován jako návrh v příloze č.9 - č.v. 1-KOM-OM-774/03.

Točnu, která doposud ve skladu sloužila k otáčení role PE hadice, navrhoji umístit k pracovišti P7. Na točnu umístím vlnitou lepenku, čímž bude dosaženo snížení fyzické námahy a snazšího odvíjení lepenky. Tato opatření sníží i přípravný čas t<sub>b</sub> na začátku každé směny.

- 6) V neposlední řadě je nutné apelovat na jednotlivé pracovníky, aby jimi byla dodržována technologická kázeň při montáži a tím byla zachována, resp. zajištěna, v současné době tak potřebná kvalita montovaných vytápěcích souprav.

Na důsledné dodržování technologického postupu montáže musí dohlížet mistr, což spadá i do jeho pracovní náplně. Pro udržení dobrého jména podniku a zachování trhu je žádoucí stoprocentní jakost všech expedovaných výrobků.

Na pracovišti P2, kde se realizuje lícované spojení náboje oběžného kola s hřídelí elektromotoru, navrhoji z důvodů popsaných v kapitole 3. pro všechny montované typy použít narážku, která je zpracována v příloze č. 10, č.v. 4-KOM-OM-774/04.

- 7) Mezi další opatření je třeba začlenit zamezení přístupu zmetkových dílů na vlastní montáž z předvýroby, aby nebylo nutné v rámci montáže provádět nadbytečně nutnou práci (např.. řezání závitů v excentricky přivařených maticích na otvory nosníků, přihýbání šroubů zadního krytu pro nasazení stoličky apod.). Tyto práce jsou na montáži zcela nežádoucí.

- 8) Nová organizace montáže bude klást vyšší nároky i na manipulaci. Proto je třeba zabezpečit a trvale udržovat předzásobení dílů u jednotlivých pracovišť, což je nezbytné pro plynulý chod montáže.
- 9) Dále navrhoji provést zkrácení vlastní montážní linky s ohledem na počet pracovníků a potřeby montáže. Sníží se tak ztráty pracovníků přecházením a toto opatření se promítne i do zpracování nových technologických dispozic montáže.

Všechna popsaná racionalizační opatření se odrazí v montáži všech typů stávajících jednotek ZHA i u jednotek nově zavedených ZHAE, ZHB, VAN. Výsledný efekt racionalizace bude popsán na vybraných zástupcích jednotlivých výrobků ZHA, ZHAE, ZHB, VAN v následujících kapitolách.

### 3.1 Inovace vytápěcích jednotek ZHA

Všeobecně lze pod pojmem inovace rozumět jakoukoli změnu ve výrobním procesu. Obvykle však máme na zřeteli změny pozitivní, které jsou důsledkem uplatnění nových vědeckých a technických poznatků /2/.

Za inovovaný se pokládá takový výrobek, u něhož se pozitivně mění alespoň jedna významná vlastnost, dosažená vhodnějším řešením, efektivnější technologií, resp. lepším využitím materiálů, což v konečném důsledku znamená určitý přínos.

Inovované jednotky ZHA mají označení ZHAE, kde symbol E znamená slovo exportní. Z cenových důvodů je o tyto jednotky eminentní zájem ze strany zahraničních firem v SRN a Maďarsku, ale jednotky nalézají uplatnění i na tuzemském trhu.

Prvky inovace jednotek ZHAE lze popsát v několika následujících bodech:

- a) na vstupní sací straně jednotky je namontována bezpečnostní mříž, která brání přístupu nežádoucích předmětů k oběžnému kolu a zároveň chrání před nebezpečím úrazu oběžným kolem;
- b) jednotky jsou z konstrukčního hlediska vybaveny tužší stoličkou pod elektromotor, aby bylo v maximální

- míře eliminováno nežádoucí chvění (hlavně pro jednotky v provedení SNV 2-S/D, u kterých elektromotory nabývají největších hmotností);
- c) nástřik jednotlivých dílů jednotky je prováděn před vlastní montáží s použitím práškových barev, které jsou nanášeny elektrostaticky. Povrchová ochrana za pomoci práškových barev je ve srovnání s klasickou barvou jakostnější. Sortiment používaných odstínů práškových barev se u vytápěcích jednotek ZHAE podstatně rozšířil;
  - d) v současnosti podnik uvažuje o použití jednořadého výměníku, který by měl nahradit stávající dvouřadý, jehož tepelný výkon je nevyužitelný a tím se výměník jeví jako předimenzovaný (hlavně pro páru). Problém je však v dodavateli, který v tuzemsku není a pro nákup za devizy podnik nemá dostatek finančních prostředků.

Sortiment vyráběných jednotek ZHAE specifikuje následující tabulka 5 s uvedením hmotnosti jednotlivých typů.

ZHAE	510	520	530	540	710	720	730	740
/kg/	35	34	35	34	62	67	62	67

Tabulka 5. Sortiment vyráběných vytápěcích souprav ZHAE s uvedením hmotnosti

Jednotky ZHAE 5.., resp. ZHAE 7.., vykazují rozměrovou shodnost s jednotkami ZHA 5.., resp. ZHA 7... Význam značení vyráběných jednotek uvádí příloha č. 11.

Z tabulky 5 je zřejmé, že jednotky ZHAE jsou vyráběny pouze v provedení BNV. Pro popis a srovnání s jednotkou ZHA 710 vybírám z vyráběných jednotek ZHAE jednotku ZHAE 710, kterých je v současnosti 6 pracovníků schopno smontovat 72 ks za směnu.

### 3.2 Exkurze do marketingové oblasti - zavedení nových výrobků s označením ZHB a VAN

Na základě průzkumu domácího i zahraničního trhu byly vyvinuty nové dva typy jednotek. Jedná se o vytápěcí jednotku ZHB a klimatizační jednotku VAN. Oba výrobky budou z hlediska technologického postupu montáže a konstrukční skladby popsány v dalších kapitolách.

#### 3.2.1 Vytápěcí jednotka ZHB

Tato jednotka je z hlediska použití shodná s jednotkou ZHA, resp. ZHAE. Na rozdíl od konstrukce předního krytu obou zmíněných jednotek má jednotka ZHB v předním krytu zabudován elektrický krokový motor, který dle potřeby natáčí kulisou a dochází tak k nastavení listů mříže na požadovaný úhel. Listy mříže se natáčí jednotně za pomocí dvou táhel, která jsou umístěna po obou stranách listů. Přední kryt z tohoto důvodu neobsahuje dělící klín pro rozdělení proudu vzduchu jako to bylo u jednotek ZHA, resp. ZHAE.

Vytápěcí soupravy ZHB jsou vyráběny pouze v omezeném sortimentu, který je charakterizován tabulkou 6.

ZHB	510	520	710	720
/kg/	36	35	63	68

Tabulka 6. Sortiment vyráběných vytápěcích souprav ZHB s uvedením hmotnosti

Jednotky ZHB 5.., resp. ZHB 7.., opět vykazují rozměrovou shodnost s jednotkami ZHA 5.., resp. ZHA 7.. . Význam značení vyráběných jednotek popisuje blíže podniková norma PL 127208 - příloha č. 12. Z tabulky 6 vidíme, že jednotky ZHB se vyrábějí podobně jako jednotky ZHAE toliko v provedení BNV. Pro další popis a lepší srovnání s jednotkami ZHA 710 a ZHAE 710 jsem z vyráběných jednotek ZHB vybral jednotku ZHB 710. Tohoto typu je 6 pracovníků montáže v současnosti schopno smontovat 70 ks za směnu.

### 3.2.2 Klimatizační jednotka VAN

Ventilátor axiální nástěnný (VAN) je určen pro větrání budov, výrobních hal, skladů a všude tam, kde vyhoví svými technickými parametry. Ventilátory jsou určeny pro práci při teplotě okolí od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $40^{\circ}\text{C}$ , nadmořské výšce do 1000 m a mohou pracovat v různých prostředích dle ČSN 330300.

Jednotka VAN je konstrukčním zjednodušením již popisovaných jednotek ZHA, ZHAE a ZHB. Dle obr. 1 v příloze č.13 je ventilátor tvořen nosnou deskou 3, na kterou je pomocí stoličky 4 uchycen elektromotor 1 s oběžným kolem 2. Výtlačná strana je tvořena válcovým nástavcem z mědi, který je osmi pájenými spoji přichycen k nosné desce. Ze strany sání je ventilátor opatřen podobně jako jednotky ZHAE a ZHB bezpečnostní mříží. Na výtlačnou stranu je možné upevnit žaluzii nebo jiným vhodným způsobem zamezit možnému úrazu rotujícím oběžným kolem. Žaluzie se vyrábí a na požadavek dodává v příslušenství jednotek VAN.

Vyráběné typy klimatizačních jednotek VAN jsou uvedeny v následující tabulce 7.

VAN	410	420	610	620
/kg/	14	13	21	26

Tabulka 7. Vyráběný sortiment klimatizačních jednotek VAN s uvedením hmotnosti

Jednotky VAN 4.. , resp. VAN 6.. vykazují rozměrovou shodnost s jednotkami ZHA 5.., resp. ZHA 7..; vyjma rozměru C, který charakterizuje délku jednotky.

Význam značení a rozměrovou charakteristiku obsahuje a blíže popisuje podniková norma PL 122449 - příloha č.13.

Klimatizační jednotky VAN jsou vyráběny opět pouze v provedení BNV. I u těchto jednotek volím pro další popis a srovnání s již uvedenými vytápěcími jednotkami ZHA, ZHAE a ZHB jednotku VAN 610. Těchto jednotek je 5 pracovníků schopno v současnosti smontovat až 100 ks za směnu.

### 3.3 Rozdíly v postupu montáže jednotek ZHA, ZHAE, ZHB a VAN

V porovnání s již popsaným postupem montáže vytápěcí jednotky ZHA v kapitole 2.2.2 mají nové výrobky jisté odlišnosti, které souvisí s již naznačeným popisem.

Jednotky ZHAE jsou z hlediska vlastního technologického postupu montáže shodné s jednotkami ZHA. Navíc mají pouze na sací straně jednotky přimontovánu pomocí 4 matic (pos.18) s podležkami (pos.19) bezpečnostní mříž (pos.2), která vstupuje do procesu konečné montáže na pracovišti P7 před operací balení. Pro názornější orientaci slouží sestavný výkres č. 130 712 - příloha č. 14 a obal jednotky č.v. 333 102 - příloha č.5.

Vytápěcí jednotka ZHB je z hlediska montážního postupu naprosto totožná s již popsanými jednotkami, odchylka je pouze v konstrukci předního krytu (pos.1), což ale na postup montáže nemá žádný vliv. Technický výkres jednotky ZHB 710 obsahuje č.v. 130 614 - příloha č. 15. Při operaci balení je nutné chránit listy předního krytu jednotky latěním (pos.2), blíže obal jednotky č.v. 334 236 - příloha č. 16.

Nejjednodušší konstrukční variantou je klimatizační jednotka VAN, která obsahuje z již popsaných jednotek jen některé komponenty, kapitola 3.2.2. Na rozdíl od všech vytápěcích jednotek se štítkování klimatizační jednotky VAN provádí na nosnou desku s připájeným válcovým nástavcem. Pro lepší názornost slouží sestavný výkres č. 334 049 - příloha č. 17. Operace balení se u jednotek VAN provádí nikoli na podložku jako tomu bylo u vytápěcích jednotek, ale do kartonu (pos.1) s potiskem manipulačních značek. Obal jednotky VAN 610 - viz č.v. 334 227, příloha č. 18.

Dle rozměrů a konstrukční skladby všech vyráběných typových řad jednotek ZHA, ZHAE, ZHB a VAN lze hovořit o určité stavebnicovosti dílů, což příznivě působí na menší rozpracovanost vlastní výroby.

Návrh postupu montážních operací pro stávající a nově vyráběné jednotky bude s rozčleněním na úkony popsán podrobně v kapitolách 3.4 a 3.5. Pro popis a srovnání bude použito vybraných zástupců vytápěcích a klimatizačních jednotek.

**3.4 Postupy montážních operací pro vytápěcí jednotky**  
**ZHA 710, ZHAE 710, ZHB 710**

**PRACOVÍSTE P1**

Operace č. 1 - štítkování levé bočnice

Úkon	Popis práce	Nářadí
1/1	Vychystání 30 ks štítků pos.59 /40/ na stůl (pos.1-přílohy č.23,25,26)	
1/2	Ražení údajů na štítek pos.59 /40/	kladivo 0,8 kg ČSN 230110 razníky dle ČSN
1/3	Uložení označených štítků pos.59/40/ na stole (pos.1-přílohy č.23,25,26)	
1/4	Levou bočnici pos.6 /6/ položit na stůl (pos.1-přílohy č. 23,25,26) do pracovní polohy	
1/5	Štítek pos.59 /40/ přinýtovat pomo- cí 4 ks nýtů 2,5 x 6 pos.16 /16/ k levé bočnici pos.6 /6/	kladivo 0,8 kg ČSN 230110
1/6	Oštítovanou levou bočnici pos.6/6/ odložit na stůl (pos.4-přílohy č. 23,25,26)	
1/7	Odnést 10 ks oštítovaných levých bočnic pos.6 /6/ na stůl (pos.5- -přílohy č. 23,25,26)	

**PRACOVÍSTE P2**

Operace č. 2 - montáž podsestavy elektromotor-stolička-  
oběžné kolo

2/1	Elektromotor pos.35 /35/ položit na stůl (pos.2-přílohy č.23,25,26)
2/2	Stoličku pos.23 /26/ položit na stůl (pos.2-přílohy č.23,25,26)

- 2/3 Spojení stoličky pos.23/26/ s elektromotorem pos.35/35/ pomocí 4 ks šroubů M6 pos.46/22/, 4 ks matic M6 pos.47/48/ a 8 ks podložek 6,4 pos.48/49/
- 2/4 Očistit hřídel elektromotoru pos.35 /35/ a nanést olejový povlak hadr konkor-spray
- 2/5 Oběžné kolo pos.26/30/ nasunout na hřídel elektromotoru pos.35/35/ kladivo 0,8kg ČSN 230110 narážka-č.v.  
4-KOM-OM-774/04
- 2/6 Zajištění oběžného kola pos.26/30/ podložkami pos.31/32/ a pos.41/21/ a šroubem M5 pos.40/20/ trubk. klíč M5 dle ČSN

### PRACOVÍŠTĚ P3

Operace č. 3 - montáž podsestavy elektromotor - stolička - oběžné kolo k zadnímu krytu

- 3/1 Zadní kryt pos.20/24/ položit na montážní linku (pos.6-přílohy č.23, 25,26)
- 3/2 Podsestavu elektromotor - stolička - - oběžné kolo ustavit na šrouby zadního krytu pos.20/24/
- 3/3 Nasunout 3 ks podložek 8,4 pos.51/44/ a zachytit 3 ks matic M8 pos.50/45/
- 3/4 Dotáhnout 4 ks matic M6 pos.46/22/ z úkonu 2/3 a dotáhnout 3 ks matic M8 pos.50/45/ z úkonu 3/3 elektrický utahovák hlavice M6,M8
- 3/5 Vyjmout montážní vozík (pos.7-přílohy č.23,25,26) a položit na horní vedení montážní linky

- 3/6 Otočit rozpracovanou jednotku na montážní vozík (pos.7-přílohy č.23,25,26)
- 3/7 Posunutí vozíku s rozpracovanou jednotkou

PRACOVÍŠTĚ P4

Operace č. 4 - opláštění jednotky

- 4/1 Bočnici levou pos.6/6/ a nosník levý pos.4/4/ položit na montážní linku (pos.6-přílohy č.23,25,26)
- 4/2 Bočnici pravou pos.7/7/ a nosník pravý pos.5/5/ položit na montážní linku (pos.6-přílohy č.23,25,26)
- 4/3 Nasadit gumový nárazník pos.4 (č.v. 332 368) do levého nosníku pos.4/4/ bodlo
- 4/4 Nasadit gumový nárazník pos.4 (č.v. 332 369) do pravého nosníku pos.5/5/ bodlo
- 4/5 Spojení bočnice levé pos.6/6/ s nosníkem levým pos.4/4/ a zajištění pomocí 4 ks podložek 10,5 pos.12/12/ a 4 ks matic M10 pos.54/47/
- 4/6 Spojení bočnice pravé pos.7/7/ s nosníkem pravým pos.5/5/ a zajištění pomocí 4 ks podložek 10,5 pos.12/12/ a 4 ks matic M10 pos.54/47/
- 4/7 Bočnici levou pos.6/6/ s nosníkem levým pos.4/4/ zasadit do otvorů zadního krytu pos.20/24/
- 4/8 Bočnici pravou pos.7/7/ s nosníkem pravým pos.5/5/ zasadit do otvorů zadního krytu pos.20/24/

- 4/9 Na 2 ks šroubů M10 levého nosníku  
pos.4/4/ nasunout 2 ks podložek 10,5  
pos.53/46/ a zachytit 2 ks matic M10  
pos.54/47/
- 4/10 Na 2 ks šroubů M10 pravého nosníku  
pos.5/5/ nasunout 2 ks podložek 10,5  
pos.53/46/ a zachytit 2 ks matic M10  
pos.54/47/
- 4/11 Přinýtovat bočnici levou pos.6/6/ k zadnímu krytu pos.20/24/ nýtem 4 x 8 pos.14/14/ s podložkou 4,3 pos. 13/13/      nýtovací pistole
- 4/12 Přinýtovat bočnici pravou pos.7/7/ k zadnímu krytu pos.20/24/ nýtem 4 x 8 pos.14/14/ s podložkou 4,3 pos.13/13/      nýtovací pistole
- 4/13 2 ks dílu pláště pos.8/8/ vzít a položit na jednotku
- 4/14 Nasunutí dílu pláště pos.8/8/ a přinýtování k zadnímu krytu pos.20/24/ nýtem 4 x 8 pos.14/14/ s podložkou 4,3 pos.13/13/      nýtovací pistole
- 4/15 = 4/14
- 4/16 2 ks nosníků pos.3/3/ položit na jednotku
- 4/17 Přinýtovat 2 ks nosníků pos.3/3/ k levému nosníku pos.4/4/ pomocí 2 ks nýtů 4 x 8 pos.14/14/      nýtovací pistole
- 4/18 Přinýtovat 2 ks nosníků pos.3/3/ k pravému nosníku pos.5/5/ pomocí 2 ks nýtů 4 x 8 pos.14/14/      nýtovací pistole
- 4/19 Nasunout na díl pláště pos.8/8/ pryzový U-profil pos.15/15/
- 4/20 = 4/19

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 4/21 | Dotáhnout 4 ks matic M10 pos.54/47/<br>z úkonu 4/5     | pneumatický<br>utahovák<br>hlavice M10 |
| 4/22 | Dotáhnout 4 ks matic M10 pos.54/47/<br>z úkonu 4/6     | pneumatický<br>utahovák<br>hlavice M10 |
| 4/23 | Dotáhnout 2 ks matic M10 pos.54/47/<br>z úkonu 4/9     | pneumatický<br>utahovák<br>hlavice M10 |
| 4/24 | Dotáhnout 2 ks matic M10 pos.54/47/<br>z úkonu 4/10    | pneumatický<br>utahovák<br>hlavice M10 |
| 4/25 | Posunout montážní vozík s rozpracova-<br>nou jednotkou |  |

#### PRACOVÍSTĚ P5

Operace č. 5 - uložení výměníku a zakrytování jednotky

- |     |  |                                      |
|-----|--|--------------------------------------|
| 5/1 | Vzít výměník pos.9/9/ a uložit<br>do opláštění jednotky  |                                      |
| 5/2 | Dřevěné kuželíky odložit do bedny  |                                      |
| 5/3 | Vzít přední kryt pos.1/1/ a zakry-<br>tovat jednotku   |                                      |
| 5/4 | Zachytit 2 ks šroubů M8 pos.10/10/<br>s 2 ks podložek 8,4 pos.51/44/ do<br>předního krytu pos.1/1/ |                                      |
| 5/5 | = 5/4  |                                      |
| 5/6 | Dotáhnout 4 ks šroubů M8 pos.10/10/<br>z úkonů 5/4 a 5/5   | elektrický<br>utahovák<br>hlavice M8 |

#### PRACOVÍSTĚ P6

Operace č.6 - zkouška běhu oběžného kola  
s elektromotorem po dobu 1 minuty

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 6/1 | Jednotku postavit na montážní linku<br>(pos.6-přílohy č. 23,25,26) svor-<br>kovnicí elektromotoru pos.35/35/ nahoru |  |
|-----|---|--|

- 6/2 Montážní vozík (pos.7-přílohy č.23,25,26)  
položit z horního vedení linky na vedení  
spodní
- 6/3 Demontáž krytu svorkovnice elektromotoru      šroubovák  
pos.35/35/
- 6/4 Nasunutí zkušební zástrčky a její odlo-  
žení
- 6/5 Vlastní zkouška běhu oběžného kola s ele-  
ktromotorem po děbu 1 minuty      zkoušečka  
P 11939
- 6/6 Zpětná montáž krytu svorkovnice elektro-  
motoru pos.35/35/      šroubovák

#### PRACOVÍŠTĚ P7

Operace č. 1B - lepení symbolů na vlnitou lepenku

- 1/1B Jít k točně (pos.14-přílohy č. 23,25,26)  
a odtočit vlnitou lepenku pos.7B/6B/
- 1/2B Vzít nůž a uříznout vlnitou lepenku      nůž  
pos.7B/6B/ na požadovaný rozměr
- 1/3B Vlnitou lepenku pos.7B/6B/ položit na  
stůl (pos.3-přílohy č.23,25,26)
- 1/4B Přilepit symboly pos.5B/7B/, pos.6B/8B/  
a pos.8B/9B/ na vlnitou lepenku pos.7B  
/6B/      štětec  
lepidlo
- 1/5B Razítkem označit typ jednotky na vl-  
nitou lepenku pos.7B/6B/      razítko  
razítk.barva

#### PRACOVÍŠTĚ P 8

Operace č. 7 - montáž bezpečnostní mříže k jednotce  
(pouze pro jednotky ZHAE a ZHB)

- 7/1 Vzít bezpečnostní mříž pos.2/2/ a na-  
sadit na šrouby zadního krytu pos.20/24/

- 7/2 Nasunout 4 ks podložek pos.19/19/ a zachytit 4 ks matic M5 pos.18/18/
- 7/3 Dotáhnout 4 ks matic M5 pos.18/18/ z úkonu 7/2 elektrický utahovák hlavice M5
- 7/4 Tlačítka vložit do PE sáčku a spojou připevnit k bezpečnostní mříži (pouze pro jednotky ZHB)

Operace č. 2B - balení, páskování a odvoz hotové jednotky

- 2/1B Položit podložku pos.2B/1B/ na otočný stůl (pos.10-přílohy č.23,25,26)
- 2/2B Jednotku sundat z linky na podložku pos.2B/1B/
- 2/3B Vložit osvědčení o jakosti pos.14B/13B/ do PE sáčku pos.12B/12B/ a přiložit na jednotku
- 2/4B Na jednotku natáhnout PE hadici pos.3B /4B/ nůžky
- 2/5B Vlnitou lepenku pos.7B/6B/ s nalepenými symboly položit na jednotku
- 2/6B Latení pos./2B/přiložit k podložce pos./1B/ a přitlouci pomocí 6 ks hřebíků pos./3B/ ( pouze pro jednotku ZHB) kladivo 0,8 kg ČSN 230110
- 2/7B Otočit stůl (pos.10-přílohy č.23,25,26) s jednotkou a přidržet latení pos./2B/ (pouze pro jednotku ZHB)
- 2/8B Jednotku ustavit pod páskovací zařízení STRAPEX (pos.9-přílohy č. 23,25,26) a přepásťkovat páskou PP 12 x 0,5 pos.4B/5B/
- 2/9B Jednotku odsunout na konec válečkové tratě (pos.8-přílohy č. 23,25,26)
- 2/10B Odvézt jednotku na rudošruku rudošruka

Posice bez závorek v uvedeném postupu montážních operací jsou značeny dle č.v. 119 491 - příloha č. 2 a dle č.v. 130 712-příloha č. 14, neboť obě jednotky ZHA 710 a ZHAE 710 jsou shodně opozicovány na výkresech. Pro operace balení jsou pozice značeny symbolem "B" dle jednotného výkresu obalu obou zmíněných jednotek č.v. 333 102 - - příloha č. 5.

Posice uvedené v šikmých závorkách platí pro jednotku ZHB 710 a jsou značeny dle č.v. 130 614 - příloha č. 15. Pro operace balení jsou posice značeny opět symbolem "B", a to dle č.v. 334 236 - příloha č. 16.

Popsaný postup montážních operací platí obecně pro všechny typy vyráběných vytápěcích jednotek. Jak je v postupu již naznačeno, operace č. 7 platí pouze pro vytápěcí jednotky ZHAE a ZHB a úkony 2/6B, 2/7B platí pouze pro jednotky ZHB.

### 3.5 Postup montážních operací pro klimatizační jednotku VAN 610

Pro tuto jednotku je třeba sestavit poněkud odlišný postup, neboť jsou zde z hlediska montáže a balení jisté odchylky, které je žádoucí v popisu označit odpovídajícími posicemi dle přílohy č. 17 pro montáž a dle přílohy č. 18 pro balení. Posice v popsáncích operacích balení budou značeny opět symbolem "B".

#### PRACOVÍSTE Pl

Operace č. 1 - štítkování nosné desky

Úkon	Popis práce	Nářadí
1/1	Vychystat 30 ks štítků pos.6 na stůl (pos. 1-příloha č.28)	
1/2	Razit údaje na štítek pos.6	kladivo 0,8kg ČSN 230110 vezníky dle ČSN

- 1/3 Uložit označené štítky pos.6 na stole  
(pos.1-příloha č. 28)
- 1/4 Nosnou desku pos.3 položit na stůl  
(pos.1-příloha č. 28) do pracovní polohy  
na podložku (pos.6-č.v. 4-KOM-OM-774/08-01,  
příloha č. 29)
- 1/5 Štítek pos.6 přinýtovat k desce pos.3 po-      kladivo  
mocí 4 ks nýtů 4 x 6 pos.14      0,8 kg  
    ČSN 230110
- 1/6 Přilepit na desku pos.3 výstražný štítek  
pos.22

#### PRACOVÍSTE P2

Operace č. 2 - montáž podsestavy elektromotor - stolička -  
oběžné kolo

- 2/1 Elektromotor pos.1 položit na stůl (pos.2-  
- příloha č. 28)
- 2/2 Zemnící šroub M5 pos.18 s 2 ks podložek 5,3      trubkový  
pos.20 a podložkou 5,3 pos.21 zašroubovat      klíč M5  
do tělesa elektromotoru pos.1      dle ČSN
- 2/3 Stoličku pos.4 položit na stůl (pos.2 -  
- příloha č. 28)
- 2/4 Spojení stoličky pos.4 s elektromotorem  
pos.1 pomocí 4 ks šroubů M6 pos.15, 4 ks  
matic M6 pos.16 a 4 ks podložek 6,4 pos.17
- 2/5 Očistit hřídel elektromotoru pos.1 a nanést      hadr  
olejový povlak      konkorspray
- 2/6 Nasunout oběžné kolo pos.2 na hřídel ele-      kladivo 0,8kg  
ktromotoru pos.1      ČSN 230110  
    narážka-č.v.  
    4-KOM-OM-774/04
- 2/7 Zajistit oběžné kolo pos.2 šroubem M5      trubkový  
pos.7 s podložkami pos.8 a pos.9      klíč M5  
    dle ČSN

### PRACOVÍŠTĚ P3

Operace č. 3 - montáž podsestavy elektromotor - stolička - oběžné kolo k nosné desce

Úkon	Popis práce	Nářadí
3/1	Desku pos.3 položit na montážní linku (pos.6 - příloha č. 28)	
3/2	Podsestavu elektromotor - stolička - - oběžné kolo ustavit na šrouby M8 nosné desky pos.3	
3/3	Nasunout na šrouby M8 3 ks podložek 8,4 pos.13 a zachytit 3 ks matic M8 pos.12	
3/4	Dotáhnout 4 ks matic M6 pos.16 z úkonu 2/3 a 3 ks matic M8 pos.12 z úkonu 3/3	elektrický utahovák hlavice M6, M8
3/5	Vyjmout montážní vozík (pos.7-příloha č.28) a položit na horní vedení montážní linky	
3/6	Rozpracovanou jednotku položit na montážní vozík	

### PRACOVÍŠTĚ P4

Operace č. 4 - zkouška běhu oběžného kola s elektromotorem po dobu 1 minuty

4/1	Demontáž a odložení krytu svorkovnice elektromotoru pos.1	šroubovák
4/2	Nasunutí zkušební zástrčky a její odložení	
4/3	Zkouška běhu oběžného kola s elektromotorem po dobu 1 minuty	zkoušečka P 11939
4/4	Nasazení a zpětná montáž krytu svorkovnice elektromotoru pos.1	šroubovák

4/5 Posunout montážní vozík (pos.7-příloha č.28) s rozprecovancu jednotkou

PRACOVÍSTE P5

Operace č. 5 - montáž bezpečnostní mříže k jednotce

5/1 Bezpečnostní mříž pos.5 nasadit na 4 šrouby M5 nosné desky pos.3

5/2 Na šrouby M5 nasunout 4 ks podložek pos.11 a zachytit 4 ks matic M5 pos.10

5/3 Dotáhnout 4 ks matic M5 pos.10 z úkonu  
5/2

elektrický  
utahovák  
hlavice M5

PRACOVÍSTE P6

Operace č. 1B - zformovat karton, přilepit štítek a razítkem označit typ jednotky

1/1B Vzít karton pos. 1B a položit na stůl (pos.3-příloha č.28)

1/2B Přilepit štítek pos.5B na karton pos.1B

štětec  
lepidlo

1/3B Razítkem označit typ jednotky na karton pos.1

razítko  
razítk.barva

1/4B Zformovat karton pos.1

PRACOVÍSTE P7

Operace č. 2B - balení, páskování a odnesení jednotky

2/1B Zformovaný karton pos.1 položit na otočný stůl (pos.10-příloha č. 28)

2/2B Jednotku sundat z linky (pos.6-příloha č.28) a položit do kartonu pos.1

2/3B Osvědčení o jakosti pos.7B vložit do PE sáčku pos.8B a přiložit na jednotku

- 2/4B Jednotku ustavit pod páskovací zařízení STRAPEX (pos.7-příloha č. 28) a přepáskovat páskou PP 10 x 0,3 pos. 2B
- 2/5B Místa spojení pásky zajistit sponami PP 10 pos.3B                                        kleště
- 2/6B Jednotku odsunout na konec válečkové tratě (pos.8-příloha č. 28)
- 2/7B Jednotku odnést

### 3.6 Výběr metod předem určených časů

Dle již popsaných nedostatků při stanovení normy spotřeby času metodou chronometráže (kapitola 2.7), bylo nutné zvolit metodu, která rychle a přesně určí normy spotřeby času jednotlivých úkonů montáže.

Podstatou zvolené metody předem určených časů MTM není jenom určení časových hodnot pro jednotlivé pohyby, ale hlavním cílem je výběr racionálních pohybů a určení jím odpovídajících technických a organizačních podmínek na pracovišti, jako je určení sledu vykonávaných pohybů, vzdálenosti dílů pro montáž včetně orientace vůči pracovníkovi, který montáž provádí /3/.

Zvolenou metodu MTM je možné aplikovat pouze na ručně prováděné montážní práce. Strojní a ostatní časy, závislé na technologickém procesu, se musí stanovit pomocí stopek nebo výpočtem. Vzhledem k tomu, že metoda je ve své základní formě příliš detailní, byly vyvinuty zjednodušené formy využití této metody.

Zjednodušenou formou metody MTM je při zachování přesnosti této metody tzv. pravítko časových hodnot, které tvoří součást jednotného normativu "ruční montážní práce", CNN 35-30-1-1/I.

Pravítko časových hodnot je cennou pomůckou pro zrychlení rozborářské práce. Pro pravítko platí zásady uvedené ve sborníku "ruční montážní práce" a nahrazuje pouze tabulky časových hodnot /8/.

Metody pravítka časových hodnot jsem použil i já při stanovení norem spotřeby času navrhované montáže pro jednotlivé popisované typy jednotek.

V provedených MTM-rozborech bylo použito následujících základních symbolů k popisu dílčích úkonů:

symbol	význam symbolu
V	vzít předmět a přemístit
V1	přirážka při ztíženém uchopení
V2	přirážka při uchopení 1 ks spojovacího materiálu nebo drobného dílu ze zásobníku
V3	přirážka při uchopení více kusů najednou ze zásobníku
U	ustavení
U1	na plochu v toleranci 12 - 6 mm
U2	na plochu v toleranci 6 - 1,5 mm
U3	na plochu v toleranci 1,5 - 0,4 mm
U4	na plochu v toleranci menší než 0,4 mm
U5	do otvoru, na šroub, na kolík volně
U6	do otvoru, na šroub, na kolík s lehkým tlakem nebo suvně
U7	do otvoru, na šroub, na kolík se silným tlakem
U8	zachycení na závit velmi lehce bez odporu
U9	zachycení na závit lehce s malým odporem
VN	vzít nářadí, přemístit k použití a přemístit zpět
KL	tlučení kladivem
K	chůze
KA	otočit se o 90°
KB	otočit se o 180°
KC	sehnout se, předklonit se, pokleknout a zpět
Z	šroubování rukou
ZŠ	šroubování šroubovákem
ZNK	šroubování nástrčkovým klíčem
ZŘK	šroubování řehtačkovým klíčem
ŠA	nasazení šroubováku
ŠB	dotažení šroubovákem
NKA	nasazení nástrčkového klíče

symbol	význam symbolu
NKB	dotažení nástrčkovým klíčem
ŘK5	výměna hlavice řehtačkového klíče, provádí se v průběhu manipulace s nářadím
N3	zapnutí a vypnutí vypínače ručního strojku
D1	manipulace s rudlem
E1	chůze s vozíkem (rudlem) do 70 kg
E2	chůze s vozíkem (rudlem) do 500 kg

MTM-rozbory jsou zpracovány v úzké návaznosti na nově stanovené postupy montážních operací. Normy spotřeby času jednotlivých úkonů udané v jednotkách TMU jsou přepočteny přímo v rozborových listech na běžně užívané časové jednotky - minuty.

Převod jednotek TMU na běžně užívané časové jednotky vyjadřuje tabulka 8.

TMU	sec.	min.	hod.
1	0,0360	0,0006	0,00001
27,7	1	0,0167	0,00028
1666,6	60	1	0,01667
100 000	3 600	60	1

Tabulka 8. Převod jednotek TMU na běžně užívané časové jednotky

### 3.7 Schéma časového využení pracovišť a kapacitní pro- počet montáže jednotek ZHA

Z MTM-rozboru pro jednotku ZHA 710 (příloha č.19) jsem v tabulce 9 sestavil přiřazení prováděných montážních úkonů jednotlivým pracovníkům. Montážní úkony jsem dle sestaveného postupu montážních operací (kap.3.4) přiřazoval tak, aby došlo k pracovnímu vytížení pracovníků montáže a balení. Zřetel jsem bral i na počet pracovišť, která jednotliví pracovníci obsluhují.


Tabulka 9. Přiřazení úkonů jednotlivým pracovníkům montáže u jednotek ZHA 710

Pracovníci montáže	Prováděné úkony s uvedením normy spotřeby času																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I ÚKON 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 3/1																				
I ČAS t <sub>č</sub> [TMU] 1080 7585 672 102 762 69 352 268 197 1615 129 508 489 393																				4843
II ÚKON 3/2 3/3 3/4 3/6 4/1 4/3 4/5 4/7 4/9 4/11 4/13 4/144/17 4/19 4/214/23																				6053
II ČAS t <sub>č</sub> [TMU] 316 465 966 197 392 172 745 136 348 348 317 423 441 78 420 239																				
III ÚKON 4/25 5/1 5/2 5/3 5/4 3/5 3/6 3/7 4/2 4/4 4/6 4/8 4/10 4/12 4/164/15 4/18 4/204/22 4/24																				5681
III ČAS t <sub>č</sub> [TMU] 110 354 75 287 407 342 197 50 392 172 745 136 348 348 244 423 441 78 420 239																				
IV ÚKON 5/5 5/6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6																				4580
IV ČAS t <sub>č</sub> [TMU] 407 744 105 162 635 102 1667 758																				
V ÚKON 2/3B 2/2B 2/4B 2/5B 1/1B 1/2B 1/3B 1/4B 1/5B 6/1																				2420
V ČAS t <sub>č</sub> [TMU] 325 178 699 122 143 186 131 390 984 105																				
VI ÚKON 2/1B 2/2B 2/4B 2/8B 2/9B 2/1CB																				2911
VI ČAS t <sub>č</sub> [TMU] 332 178 699 437 177 966																				

POZNÁMKA: Úkony 1/1, 1/2 a 1/3 výkonává pracovník I na konci předchozí směny (do celkové pracnosti je započítána norma spotřeby času na 1 ks).

Úkon 1/7 je prováděn vždy po 10ti operacích č.2.

Vytížení jednotlivých pracovníků montáže s ohledem na počet pracovišť, která obsluhují, je schematicky znázorněno na obrázku 13.



Obr.13. Schéma vytížení jednotlivých pracovníků montáže jednotek ZHA 710

#### Kapacitní propočet

Celková pracnost je dána součtem norem spotřeby času montáže u jednotlivých pracovníků dle tabulky 9. Na pracovištích, kde je třeba přítomnosti dvou pracovníků, je nutné počítat u obou z nich s hodnotou většího vytížení.

a) Celkovou pracnost určím dle následujícího vztahu:

$$P = \sum_{I=1}^{6} \sum_{j=1}^{20} t_{ij} \quad (3)$$

$$P = 27\ 351 \text{ TMU/ks} = 16,41 \text{ Nmin/ks}$$

b) Celkovou pracnost s přirážkou směnového času určím následovně:

$$P_{H_3} = P \cdot 1,1 \quad (4)$$

Při hodnotě přirážky směnového času 10% dle vztahu ( 4 )  
dále platí:

$$P_{Hs} = \frac{P_{Hs}}{40} \cdot 1,1 = 18,05 \text{ Nmin/ks}$$

- c) Takt montáže je dán největší normou spotřeby času na  
montáž u pracovníků II a III:

$$t = 3,63 \text{ Nmin}$$

- d) Počet vyráběných kusů za směnu dle navrhovaného řešení  
je dán vztahem ( 5 ):

$$m = \frac{Hs \cdot 60 - t_b - Hs/10}{t} \quad ( 5 )$$

Dle vztahu(5) dále platí:

$$m = \frac{8 \cdot 60 - 20 - 48}{3,63} = 113 \text{ ks/směnu}$$

Hodnota dávkového (přípravného) času  $t_b$  je ve srovnání  
s původní hodnotou  $t_b$  poloviční. Důvodem jsou provedená  
racionální opatření, popsaná v kapitole 3.

### 3.8 Schéma časového vyvážení pracovišť a kapacitní propočet montáže jednotek ZHAE

Z MTM-rozboru pro jednotku ZHAE 710 (příloha č.20) jsem  
sestavil v tabulce 10 přiřazení prováděných montážních úkonů  
jednotlivým pracovníkům.

Vytížení jednotlivých pracovníků montáže s ohledem na  
počet pracovišť, která obsluhují, je schematicky znázorněno  
na obrázku 14.

#### Kapacitní propočet

- a) Celková pracnost je dána dle tabulky 10 vztahem ( 3 ):

$$P = 30 249 \text{ TMU/ks} = 18,15 \text{ Nmin/ks}$$

Tabulka 10. Přiřazení úkonů jednotlivým pracovníkům montáže u jednotek ZHAE 710

Pracovníci montáže	Prováděný úkony s uvedením normy spotřeby času																				$\sum t_k$
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I ÚKON	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	3/1							4843
I ČAS t <sub>k</sub> [tmj]	1080	7585	672	102	762	69	352	268	197	1615	129	508	489	393							
II ÚKON			3/2	3/3	3/4	3/6			4/1	4/3	4/5	4/7	4/9	4/11	4/13	4/14	4/17	4/19	4/21	4/23	6053
II ČAS t <sub>k</sub> [tmj]			316	465	966	197			392	172	745	136	348	348	317	423	441	78	420	239	
III ÚKON	4/25	5/1	5/2	5/3	5/4	3/5	3/6	3/7	4/2	4/4	4/6	4/8	4/10	4/12	4/16	4/154	4/18	4/20	4/224	4/24	5881
III ČAS t <sub>k</sub> [tmj]	110	354	75	287	407	342	197	50	392	172	745	136	348	348	244	423	441	78	420	239	
IV ÚKON	5/5	5/6	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6													4580
IV ČAS t <sub>k</sub> [tmj]	407	744	105	162	635	102	1667	758													
V ÚKON	2/3B	2/2B	7/1		7/3	2/4B	2/5B	1/1B1/2B	1/3B	1/4B1/5B	6/1										3869
V ČAS t <sub>k</sub> [tmj]	325	178	337		476	699	122	143	186	131	390	984	105								
VI ÚKON	2/1B	2/2B		7/2		2/4B		2/8B2/9B	2/10B												4360
VI ČAS t <sub>k</sub> [tmj]	332	178		636		699		437	177	966											

POZNÁMKA: Úkony 1/1, 1/2 a 1/3 výkonává pracovník I vždy na konci předchozí směny (do celkové pracnosti je započítána norma spotřeby času na 1 ks).  
 Úkon 1/7 je prováděn vždy po 10ti operacích č.2.


- b) Celková pracnost s přirážkou směnového času 10% je dle vztahu ( 4 ) následující:

$$P_{H_2} = 19,97 \frac{\text{Nmin}}{\text{ks}}$$

- c) Takt montáže je určen dle stejné zásady jako v kap.3.7:

$$t = 3,63 \text{ Nmin}$$

- d) Počet vyráběných kusů za směnu je pro navrhované řešení dle vztahu ( 5 ) :



Obr. 14. Schéma využití jednotlivých pracovníků montáže jednotek ZHAE 710

### 3.9 Schéma časového vyvážení pracovišť a kapacitní propočet montáže jednotek ZHB

Na základě MTM-rozboru pro jednotku ZHB 710 jsem opět sestavil v tabulce 11 přiřazení prováděných montážních úkonů jednotlivým pracovníkům. MTM-rozbor pro jednotku ZHB 710 je zpracován v příloze č.21.


Tabulka 11. Přiřazení úkonů jednotlivým pracovníkům montáže u jednotek ZHB 710

Pracovníci		Prováděné úkony s uvedením normy spotřeby času																		$\sum_{i=1}^{20} t_i$	
montáže	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I	ÚKON	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	3/1					4843	
I	ČAS t <sub>i</sub> [min]	1080	7585	672	102	762	69	352	268	197	1615	129	508	489	393						
II	ÚKON			3/2	3/3	3/4	3/6		4/1	4/3	4/5	4/7	4/9	4/11	4/13	4/14	4/17	4/194/21	4/23	6053	
II	ČAS t <sub>i</sub> [min]			316	465	966	197		392	172	745	136	348	348	317	423	441	78	420	239	
III	ÚKON	4/25	5/1	5/2	5/3	5/4	3/5	3/6	3/7	4/2	4/4	4/6	4/8	4/10	4/12	4/164/15	4/18	4/204/22	4/24	5887	
III	ČAS t <sub>i</sub> [min]	110	429	75	293	407	342	197	50	392	172	745	136	348	348	244	423	441	78	420	239
IV	ÚKON	5/5	5/6	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6											4580	
IV	ČAS t <sub>i</sub> [min]	407	744	105	162	635	102	1667	758												
V	ÚKON	2/3B	2/2B	7/1		7/3	2/4B	2/5B2/7B	1/1B	1/2B1/3B	1/4B	1/5B	6/1							5545	
V	ČAS t <sub>i</sub> [min]	325	178	337		476	699	122	721	143	186	131	390	996	105						
VI	ÚKON	2/1B	2/2B	7/2	7/4	2/4B	2/6B		2/8B	2/9B2/10B										5640	
VI	ČAS t <sub>i</sub> [min]	332	178	636	359	699	1402		437	177	966										

POZNÁMKA: Úkony 1/1, 1/2 a 1/3 výkonává pracovník I vždy na konci předchozí směny (do celkové pracnosti je započítána norma spotřeby času na 1 ks).

Úkon 1/7 je prováděn vždy po 10ti operacích č.2.

Na obrázku 15 je opět schematicky znázorněno vytížení jednotlivých pracovníků montáže s ohledem na počet pracovišť, která obsluhují.



Obr.15. Schéma vytížení jednotlivých pracovníků montáže jednotek ZHB 710

#### Kapacitní propočet

- a) Celková pracnost je dána vztahem ( 3 ) dle tabulky 11:

$$P = 32\ 809 \text{ TMU/ks} = 19,69 \text{ Nmin/ks}$$

- b) Celková pracnost s přirážkou směnového času 10 % je určena dle vztahu ( 4 ) :

$$P_{Hg} = 21,66 \text{ Nmin/ks}$$

- c) Takt montáže je stanoven dle stejné zásady jako v kap. 3.7:

$$t = 3,63 \text{ Nmin}$$


- d) Počet vyráběných kusů za směnu je určen pro navrhované řešení vztahem ( 5 ) :

$$m = 113 \text{ ks/směnu}$$

**3.10 Schéma časového vyvážení pracovišť a kapacitního pro-  
počet montáže jednotek VAN**

Pro jednotku VAN 610 jsem dle MTM-rozboru (příloha č.22) stejně jako v předchozích kapitolách sestavil v tabulce 12 přiřazení prováděných montážních úkonů jednotlivým pracovníkům.

Vytížení jednotlivých pracovníků z hlediska normy spotřeby času a s ohledem na počet pracovišť, která obsluhují, je znázorněno schématicky na obrázku 16.



Obr. 16. Schéma vytížení pracovníků montáže jednotek VAN 610

Kapacitní propočet

- a) Celková pracnost je dána dle tabulky 12 následujícím vztahem:

$$P = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{12} t_{ij} \quad (6)$$

Dle vztahu(6) dále platí:

$$P = 17\ 104 \text{ TMU/ks} = 10,26 \text{ min/ks}$$

Tabulka 12. Přiřazení úkonů jednotlivým pracovníkům montáže u jednotek VAN 610

Pracovníci montáže	Prováděná úkony s uvedením normy spotřeby času												$\sum_{i=1}^{12} t_i$
I ÚKON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I ČAS $t_i$ [min]	1080	7585	672	261	131	762	74	288	286	465	966	108	3652
II ÚKON	2/1	2/2	2/4	2/5	2/6	2/7							
II ČAS $t_i$ [min]	268	585	1615	129	508	489							3594
III ÚKON	3/5		4/1	4/2	4/3	4/4							
III ČAS $t_i$ [min]	180		635	102	1667	758							3450
IV ÚKON	1/1B	1/2B	1/3B	1/4B	2/1B	2/3B	2/2B						
IV ČAS $t_i$ [min]	212	232	134	264	190	325	244						2740
V ÚKON	4/5		5/1	5/2	5/3			2/2B	2/4B	2/5B	2/6B	2/7B	3/6
V ČAS $t_i$ [min]	264		337	636	476			244	398	291	73	377	108
													3204

POZNÁMKA: Úkony 1/1, 1/2 a 1/3 vykonává pracovník I vždy na konci předchozí směny (do celkové pracnosti je započítána norma spotřeby času na 1 ks).

- b) Celková pracnost s přirážkou směnového času 10% je dle vztahu (4):

$$P_{H_s} = \frac{11,29}{\%} \text{ Nmin/ks}$$

- c) Takt montáže je i v tomto případě stanoven dle stejné zásady jako v kap. 3.7:

$$t = 2,19 \text{ Nmin}$$

- d) Dle vztahu ( 5 ) je počet vyráběných kusů za směnu pro navrhované řešení:

$$m = 188 \text{ ks/směnu}$$

#### 4. TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ PROJEKT NOVÉ MONTÁŽE

Montáž jednotlivých vyráběných typů jednotek se realizuje v hale - objekt č. 52. Vlastní montáž je včetně operací balení umístěna na ploše 19 x 7,5 m. Specifikace technicko-organizačního řešení bude pro jednotlivé již popsané zástupce vyráběných jednotek uvedena v následujících kapitolách.

##### 4.1 Organizace montáže vytápěcích jednotek ZHA, technologická dispozice

Montážní úkony vykonává včetně balení 6 pracovníků celkem na 8 pracovištích, tzn., že počet pracovníků je shodný s původní montáží. Prováděné úkony jsou dle postupu montážních operací (kap.3.4) přiřazeny jednotlivým pracovníkům I-VI v tabulce 9. Tabulka 9 tvoří spolu s popsaným postupem montážních operací komplexní technologický postup montáže.

Technologická dispozice nové montáže pro zástupce typové řady ZHA, jednotku ZHA 710, je tvořena přílohou č. 23 - č.v. 3-KOM-OM-774/05.

Dle této přílohy provádí na pracovišti Pl montážní dělník I štítkování levé bočnice. Oštítkované bočnice odkládá na stůl (pos.4) a po oštítkování lotí kusů odnesе levé bočnice na vychystávací stůl (pos.5). Pak tentýž pracovník přejde na pracoviště P2 (pos.2), kde montuje podsestavu elektromotor - stolička - oběžné kolo. Ke spojení náboje oběžného kola s hřídelí elektromotoru používá kladiva 0,8 kg ČSN 230110 a narážky (příloha č.10).

Pracoviště P3 (pos.3) je pevným pracovištěm montážní linky. Na něm montuje pracovník II podsestavu elektromotor - stolička - oběžné kolo k zadnímu krytu. Pak je nutné otočit jednotku o 180° na montážní vozík (pos.7), což vykonávají pracovníci II a III. Na pracovišti montážní linky P4 pracují montážní dělníci II a III společně, každý z jedné strany montážní linky (pos.6). Zde dochází k opláštění jednotky pomocí 2 ks dílů pláště a 2 ks bočnic, které jsou nýtem přichyceny k zadnímu krytu.

Pracoviště P5 montážní linky obsluhuje pracovník III, na kterém nasazuje do jednotky výměník a následně i přední kryt.

Na pracovišti P6, které je na konci linky, provádí pracovník IV předepsanou zkoušku běhu oběžného kola s elektromotorem po dobu 1 minuty. Nejprve však musí pracovníci IV a V postavit jednotku z vozíku na linku tak, aby svorkovnice elektromotoru směřovala nahoru.

Pracoviště P7 tvoří stůl (pos.3), na kterém pracovník V lepí symboly na vlnitou lepenku. Lepenku je nejprve po odvinutí třeba uříznout na požadovaný rozměr a po přilepení symbolů se musí označit razítkem typu smontované jednotky.

Pracoviště P8 tvoří spolu s pracovištěm P7 pracoviště balení. Operace balení se na pracovišti P8, které je tvořeno otočným stolem (pos.10), realizuje až po sundání jednotky z linky pracovníky V a VI. Pak je třeba ustavit zabalenou jednotku pod páskovací zařízení STRAPEX (pos.9). Po přepáskování jednotky se tato odsune po válečkové trati (pos.8) až na její konec. Zde pracovník VI naklopí jednotku na růdl a odvezete ji do prostoru meziskladu, který je umístěn 4 m od konce válečkové tratě (pos.8).


Vhodným umístěním role PE hadice na stojan (pos.16) se operace výrazně při balení zrychlí a celkově se zkrátí i přípravný čas montáže  $t_B$ .

Vybavení popsaných pracovišť mechanizačními a manipulačními prostředky zůstává, kromě již uvedených doplňků, stejné jako u montáže původní.

Pro úplnost rozmístění všech potřebných dílů pro montáž a balení jsem pracoviště Pl, P2 a P7 detailně zpracoval do přílohy č. 24.

Dle již popsaných rozdílů a odchylek při montáži jednotek ZHA 710 (provedení BNV) s provedenimi SNV 1-C a SNV 2-S/D v kap. 2.2.3 je třeba pro obě zmíněná provedení provést drobnou změnu v uspořádání palet s díly vůči pracovišti Pl. Pro operaci vrtání, kterou je nutno u jednotek v provedení SNV 1-C a SNV 2-S/D provést, se uspořádá pracoviště Pl s ohledem na vychystané palety dle schématu na obr. 17.

Uspořádání ostatních pracovišť s vychystanými díly pro montáž a balení bude beze změny.



Obr.17. Uspořádání pracoviště P1  
pro montáž jednotek  
v provedení SNV

#### 4.2 Organizace montáže vytápěcích jednotek ZHAE, • technologická dispozice

Operace montáže včetně balení realizuje opět 6 pracovníků na 8 pracovištích jako v případě montáže jednotek ZHA. Dle postupu montážních operací (kap. 3.4) jsou prováděné úkony přiřazeny jednotlivým pracovníkům I - VI v tabulce 10.

Jednotky ZHAE se vyrábějí pouze v provedení BNV a uspořádání pracovišť s vychystanými díly je tedy pro všechny vyráběné typy jednotné.

Technologická dispozice nové montáže pro zástupce typové řady ZHAE, jednotku ZHAE 710, je provedena v příloze č. 25 - č.v. 3-KOM-OM-774/06.

Na jednotlivých pracovištích P1 až P8 realizují pracovníci stejné úkony jako při montáži jednotek ZHA 710 (kap.4.1). Rozdíl je pouze na pracovišti P8, kde pracovníci V a VI před vlastním balením montují k jednotce bezpečnostní mříž.

Pro balení jednotky se opět využívá vhodného umístění role PE hadice na stojanu (pos.16) nad páskovacím zařízením STRAPEX (pos.9).

Detailní zpracování organizace pracovišť P1, P2 a P7 je pro úplnost rozmístění všech dílů pro montáž a balení provedeno v příloze č. 24.

Vybavení jednotlivých pracovišť P1 až P8 mechanizačními a manipulačními prostředky zůstává stejné jako v návrhu nové montáže jednotek ZHA.

#### 4.3 Organizace montáže vytápěcích jednotek ZHB, technologická dispozice

I u těchto jednotek je pro operace montáže včetně balení třeba 6 pracovníků, kteří obsluhují 8 pracovišť P1 až P8.


V tabulce 11 jsou dle postupu montážních operací (kap. 3.4) přiřazeny prováděné úkony jednotlivým pracovníkům I - VI. Vytápěcí jednotky ZHB se podobně jako jednotky ZHAE vyrábějí tcliko v provedení BNV, takže i zde bude uspořádání pracovišť s vychystanými díly pro všechny montované typy jednotné.

Technologickou dispozici nové montáže pro zástupce typové řady ZHB, jednotku ZHB 710, obsahuje příloha č. 26 - č.v. 3-KOM-OM-774/07. Pracovníci při montáži těchto jednotek provádějí na pracovištích P1 až P8 shodné úkony jako u jednotky ZHAE 710, přičemž na pracovišti P8 je nutné při operaci balení přibít k podložce latění, které chrání nastavené listy předního krytu. Z tohoto důvodu bude využito odkládací plochy v konci montážní linky (obr. 18) i pro položení kladiva 0,8 kg ČSN 23011C mimo již označených dílů dle technologické dispozice - příloha č. 26. Latění k podložce přibije pracovník VI.

Umístění role PE hadice na stojan (pos.16), která je předepsána pro balení i těchto typů jednotek, i zde značně zrychlí prováděnou operaci balení.

Pro úplné a přehledné rozmístění všech potřebných dílů pro montáž a balení jsem detailně zpracoval organizaci pracovišť P1, P2 a P7 do přílohy č. 27.

Kromě již zmíněných doplňků na pracovišti P8 je ostatní vybavení pracovišť mechanizačními a manipulačními prostředky shodné s vybavením pracovišť nové montáže jednotek ZHAE.



Obr. 18. Odkládací plocha na konci montážní linky.

#### 4.4 Organizace montáže klimatizačních jednotek VAN, technologická dispozice

Při montáži těchto jednotek vykonává jednotlivé úkony pouze 5 pracovníků z důvodu konstrukční jednoduchosti ve srovnání s již popsanými vytápěcími jednotkami. Pracovníci I - V obsluhují pracoviště P1 až P7. Prováděné úkony jsou dle kapitoly 3.5 přiřazeny jednotlivým pracovníkům v tabulce 12.

Technologická dispozice nové montáže pro zástupce typové řady VAN, jednotku VAN 610, je uvedena v příloze č. 28 - č.v. 3-KOM-OM-774/08.

Dle této přílohy provádí na pracovišti P1 (pos.1) pracovník I štítkování nosné desky s přilepením výstražného štítku. Oštítkované desky odnáší na pracoviště P3 montážní linky (pos.4), kde montuje podsestavu elektromotor - stolička - oběžné kolo k nosné desce.

Na pracovišti P2 (pos.2) realizuje pracovník II montáž vlastní podsestavy elektromotor - stolička - oběžné kolo. Ke spojení náboje oběžného kola s hřídelí elektromotoru používá pracovník i v tomto případě kladiva 0,8 kg ČSN 230110 a narážky (příloha č. 10 - č.v. 4-KOM-OM-774/04).

Pracovník I po provedení montáže podsestavy k nosné desce na pracovišti P3 pak vezme společně s pracovníkem V rozpracovanou jednotku a položí ji na montážní vozík (pos.5).

Montážní vozík vyjme na horní vedení montážní linky pracovník III, který také uskuteční na pracovišti P4 na položené jednotce zkoušku běhu oběžného kola s elektromotorem po dobu 1 minuty.

Pracovník V si převeze po provedení zkoušky rozpracovanou jednotku k pracovišti P5 na konec montážní linky a namontuje bezpečnostní mříž.

Na pracovišti P6 (pos.3), které je tvořeno stolem, pracovník IV zformuje karton pro balení a na karton přilepí štítek. Na štítek pak razitkem označí typ jednotky.


Na pracovišti P7 (pos.8), které tvoří otečný stůl, uskutečňují pracovníci IV a V operaci balení. Nejprve jednotku sundají z linky do kartonu, pak přiloží osvědčení o jakosti a jednotku přepáskejí zařízením STRAPEX (pos.7). Místa spojení pásky pracovník V zajistí sponami a oba pracovníci IV a V odnesou jednotku do prostoru mezikladu, který je umístěn 4 m od konce válečkové tratě (pos.6).

Klimatizační jednotky VAN se vyrábějí pouze v provedení BNV, proto bude uspořádání pracovišť s vychystanými díly pro všechny montované typy jednotné.


Pro úplnost a přehlednost rozmístění jednotlivých dílů pro montáž a balení jsem pracoviště P1, P2 a P6 detailně znázornil v příloze č. 29.

Vybavení jednotlivých pracovišť mechanizačními prostředky, bude ve srovnání s montáží vytápěcích jednotek méně náročné. Není třeba použít nýtovacích pistolí ani pneumatických utahováků. Na pracovištích P3 a P4 budou pro zajištění předepsaných úkonů elektrické utahovačky. Vybavení ostatních pracovišť bude shodné s vybavením pracovišť nové montáže vytápěcích jednotek.

#### 4.5 Výrobní tok navrhovanou montáží vytápěcích jednotek



#### 4.6 Výrobní tok navrhovanou montáží klimatizačních jednotek



#### 4.7 Manipulace s materiálem v návrhu nové montáže

Příslun jednotlivých dílů v paletách bude pro montáž a balení zajišťován ručními pneumatickými vozíky OCR 2002 C a vysokozdvižnými vozíky typu Desta DVHM 1622 L.

S ohledem na větší tempo montáže porostou i nároky na průběžné a rovnoměrné zásobování dílčích pracovišť jednotlivými díly.

Manipulant bude zajišťovat též vychystávání a rovnoměrné průběžné zásobování pracoviště P2 pro všechny typy montovaných jednotek oběžnými koly. Manipulace s oběžnými koly je řešena pro její zrychlení návrhem vozíku (příloha č.7).

Manipulaci s jednotlivými díly během montáže zajišťují sami pracovníci. Pro velmi hmotné typy jednotek typové řady ZHA v provedení SNV 2-S/D je nutné používat manipulačních sloupových jeřábů. Jedná se o manipulaci s elektromotorem hmotnosti 38 kg během vlastní montáže a o sundávání jednotek z linky k balení. Sloupové jeřáby jsou vůči pracovištěm P2 a P3 v návrhu nové montáže oproti montáži původní vhodně umístěny.

Normalizovaný spojovací materiál si pracovníci montáže vychystávají vždy na začátku směny dle typů montovaných jednotek do plechových zásobníků, které jsou umístěny u jednotlivých pracovišť na vnější straně montážní linky. Vychystání drobných dílů na přípravných pracovištích provádějí příslušní pracovníci také vždy na začátku každé směny.

Odvoz hotových jednotek z meziskladu za válečkovou tratí do expedice zajišťuje vysokozdvižný vozík typu Desta DVHM 1622 L.

## 5. EKONOMICKE ZHODNOCENÍ

V této kapitole se pokusím hrubě vyjádřit ekonomický přínos navrhovaného způsobu montáže k původnímu řešení.

Z provedených MTM-rozborů vyplývá, že hodnota celkové pracnosti stanovená u všech zpracovaných typů je, v porovnání s hodnotou celkové pracnosti původní, nižší. Časově nižší hodnotu má i takt montáže, což vede ke zvýšení objemu výroby u všech typů jednotek.

Porovnání hodnot celkové pracnosti, taktu montáže a počtu vyráběných kusů je provedeno v následující tabulce č.13.

Typ jednotky	Původní pracnost $P_{ph}$ Nmin	Pracnost rozborém $P_{ph}$ Nmin	Původní takt $t_p$ [Nmin]	Takt rozborém $t_r$ [Nmin]	Původní počet výrobků $n$ [ks/sm]	Počet výrobků rozborém $m$ [ks/sm]
ZHA 710	39,10	18,05	5,23	3,63	75	113
ZHAE 710	41,20	19,97	5,44	3,63	72	113
ZHB 710	41,50	21,66	5,60	3,63	70	113
VAN 610	25,80	11,29	3,92	2,19	100	188

Poznámka: Původní pracnost  $P_{ph}$  všech popsaných typů jednotek obsahuje přílohy č. 30 a č. 6.

Tabulka 13. Porovnání původní a navrhované montáže.

Hodnoty celkové pracnosti jsou při porovnání uvedeny s přirážkou směnového času 10% kvůli stanovení nezkreslené úspory pracnosti na 1 ks vyráběné jednotky. Původní hodnoty taktu jsou podobně jako u jednotky ZHA 710 (kap.2.6) stanoveny i pro jednotky nově vyráběné, a to za použití vztahu (1). Při výpočtu taktu v návrhu nové montáže jsem uvažoval na základě racionalizačních opatření hodnotu připravného času  $t_s$  pouze 20 minut.

V následujících výpočtech ekonomického zhodnocení se zaměřím na všechny již popsané zástupce vyráběných jednotek.

5.1 Ekonomický přínos navrhovaného způsobu montáže vytáčecích jednotek ZHA

a) Úspora pracnosti  $P_U$  [Nh/směnu]

$$P_U = \frac{n \cdot (P_{pH_2} - P_{pH})}{60} \quad (7)$$

$P_{pH_2}$  ... původní pracnost [Nh/min/ks]

$P_{pH}$  ... pracnost rozborem [Nh/min/ks]

n ... počet původně vyráběných jednotek [ks/směnu]

Dle vztahu (7) dále platí:

$$P_U = \frac{75 \cdot (39,10 - 18,05)}{60} = 26,31 \text{ Nh/směnu}$$

b) Úspora přímých mzdcových nákladů  $PMN_U$  [Kčs/směnu]

$$PMN_U = P_U \cdot M_D \quad (8)$$

$P_U$  ... úspora pracnosti [Nh/směnu]

$M_D$  ... průměrná mzda pracovníka montáže [Kčs/Nh]

Dle vztahu (8) dále platí:

$$PMN_U = 26,31 \cdot 12,67 = 333,4 \text{ Kčs/směnu}$$

c) Úspora vlastních nákladů  $VN_U$  [Kčs/směnu]

$$VN_U = \frac{PMN_U \cdot (R + 100)}{100} \quad (9)$$

$PMN_U$  ... úspora přímých mzdcových nákladů [Kčs/směnu]

R ... režie montáže [%]

Dle vztahu (9) dále platí:

$$VN_U = \frac{333,4 \cdot (2018 + 100)}{100} = 7061 \text{ Kčs/směnu}$$

S ohledem na odchylinky pracnosti montovaných jednotek ZHA 7.., ZHA 5.., ZHA 4.. a ZHA 2.. nelze vycházet při výpočtu ročních úspor z koeficientů pracnosti jednotlivých vyráběných typů, protože nebyly pro celou škálu těchto typů provedeny MTM-rozbory. To by totiž přesahovalo rámec mé diplomové práce z obsahového hlediska.

Pro představu ročních úspor jsem vycházel z předpokladu, že u všech vyráběných typů ZHA bude přibližně stejná úspora pracnosti a tím i úspora vlastních nákladů.

Předpokládaný objem výroby na rok 1992 je u jednotlivých druhů vyráběných jednotek následující - tabulka 14.

Vytápěcí jednotky ZHA	1150 ks/rok
Vytápěcí jednotky ZHAE	9000 ks/rok
Vytápěcí jednotky ZHB	500 ks/rok
Klimatizační jednotky VAN	4700 ks/rok

Tabulka 14. Předpokládaný objem výroby na rok 1992.

Dle známého počtu kusů montovaných jednotek ZHA nyní stanovím roční úspory vlastních nákladů.

d) Celková roční úspora vlastních nákladů  $VN_{U_{CELIK}}$  [Kčs/rok]:

$$VN_{U_{CELIK}} = \frac{VN_U}{n} \cdot p \quad (10)$$

$VN_U$  ... úspora vlastních nákladů [Kčs/směnu]

n ... počet původně vyráběných jednotek [ks/směnu]

p ... počet plánovaně vyráběných jednotek [ks/rok]

Dle vztahu (10) dále platí:

$$VN_{U_{CELIK}} = \frac{7061}{75} \cdot 1150 = 108 268,- \text{ Kčs/rok}$$

5.2 Ekonomický přínos navrhovaného způsobu montáže vytápěcích jednotek ZHAE

a) Úspora pracnosti  $P_U$  [Nh/směnu], dle vztahu ( 7 ):

$$P_U = \frac{72 \cdot (41,20 - 19,97)}{60} = 25,48 \text{ Nh/směnu}$$

b) Úspora přímých mzdových nákladů  $PMN_U$  [Kčs/směnu], dle vztahu ( 8 ) :

$$PMN_U = 25,48 \cdot 12,67 = 322,83 \text{ Kčs/směnu}$$

c) Úspora vlastních nákladů  $VN_U$  [Kčs/směnu], dle vztahu ( 9 ) :

$$VN_U = \frac{322,83 \cdot (2018 + 100)}{100} = 6837,50 \text{ Kčs/směnu}$$

d) Celková roční úspora vlastních nákladů  $VN_{U_{CELK.}}$  [Kčs/rok], dle vztahu ( 10 ):

$$VN_{U_{CELK.}} = \frac{6837,50}{72} \cdot 9000 = 854\,688,- \text{ Kčs/rok}$$

5.3 Ekonomický přínos navrhovaného způsobu montáže vytápěcích jednotek ZHB

a) Úspora pracnosti  $P_U$ , dle vztahu ( 7 ) :

$$P_U = \frac{70 \cdot (41,50 - 21,66)}{60} = 23,15 \text{ Nh/směnu}$$

b) Úspora přímých mzdových nákladů  $PMN_U$ , dle vztahu ( 8 ) :

$$PMN_U = 23,15 \cdot 12,67 = 293,31 \text{ Kčs/směnu}$$

c) Úspora vlastních nákladů  $VN_U$ , dle vztahu ( 9 ) :

$$VN_U = \frac{293,31 \cdot (2018 + 100)}{100} = 6212 \text{ Kčs/směnu}$$

- d) Celková roční úspora vlastních nákladů  $VN_{U_{CELIK.}}$ , dle vztahu ( 10 ) :

$$VN_{U_{CELIK.}} = \frac{6212}{70} \cdot 500 = 44\ 371,- \text{ Kčs/rok}$$

#### 5.4 Ekonomický přínos navrhovaného způsobu montáže klimatizačních jednotek VAN

- a) Úspora pracnosti  $P_U$ , dle vztahu ( 7 ) :

$$P_U = \frac{100 \cdot (25,80 - 11,29)}{60} = 24,18 \text{ Nh/směnu}$$

- b) Úspora přímých mzdových nákladů  $PMN_U$ , dle vztahu ( 8 ) :

$$PMN_U = 24,18 \cdot 12,67 = 306,40 \text{ Kčs/směnu}$$

- c) Úspora vlastních nákladů  $VN_U$ , dle vztahu ( 9 ) :

$$VN_U = \frac{306,40 \cdot (2018 + 100)}{100} = 6489,60 \text{ Kčs/směnu}$$

- d) Celková roční úspora vlastních nákladů  $VN_{U_{CELIK.}}$ , dle vztahu ( 10 ) :

$$VN_{U_{CELIK.}} = \frac{6489,60}{100} \cdot 4700 = 305\ 011,- \text{ Kčs/rok}$$

#### 5.5 Celkový ekonomický přínos nové montáže

Celkové roční úspory vlastních nákladů u všech vyráběných druhů jednotek na popisované montáži činí dohromady :

108 268,-

854 688,-

44 371,-

305 011,-

I 312 338,- Kčs/rok

Zkrácením montážní linky v návrhu nové montáže a racionalním uspořádáním pracovišť bylo docíleno úspory plochy pro montáž a balení:

$$\begin{aligned} \text{původní výrobní plocha} \dots F_{vp} &= 153,75 \text{ m}^2 \\ \text{navržená výrobní plocha} \dots F_{vn} &= 142,5 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Při stávající ceně výrobní plochy cca 9 000,- Kčs/m<sup>2</sup>, lze stanovit úsporu výrobních ploch dle následujícího vztahu:

$$U_{F_v} = (F_{vp} - F_{vn}) \cdot 9 000 \quad (11)$$

Dle vztahu (11) dále platí:

$$U_{F_v} = (153,75 - 142,5) \cdot 9 000 = 101 250,- \text{ Kčs}$$

V neposlední řadě je nutno vyčíslit i ceny jednotlivých přípravků a zařízení, potřebných pro nový způsob montáže. Ceny v následující tabulce 15 byly stanoveny odhadem a náklady na jednotlivé položky jsou uvažovány jako součet ceny materiálu a mzdových nákladů včetně započítané dílenské režie.

Název položky	Počet ks	Cena za lks	Cena celkem	Poznámka
STOJAN	1	2888,-	2888,-	vyrobeno v podniku
VOZÍK	10	474,-	4740,-	vyrobeno v podniku
NARÁŽKA	1	115,-	115,-	vyrobeno v podniku

TABULKA 15. Ceny jednotlivých navržených přípravků.

Celkové vynaložené náklady pro nový způsob montáže či-  
ní celkem:      2 888,-  
                      4.740,-  
                      115,-  
                      7 743,- Kčs

Předložený návrh vzhledem k současné situaci, kdy se pracuje s pevně rozvrženými měsíčními dodávkami, přinese zvýšené vytížení montážních pracovišť.

Tím dojde k částečnému uvolnění jednotlivých pracovníků této montáže pro práci na jiných pracovištích, popřípadě k možnosti rozšíření sortimentu montovaných finálních výrobků.

## **6. ZÁVĚR**

Cílem diplomové práce bylo racionalizovat stávající montáž vytápěcích jednotek ZHA při zavádění nových typů jednotek do výroby. Vlastní úkol vyplynul z hledání rezerv podniku při nástupu tržních vztahů a přechodu na samofinancování.

Výhledově se počítá s přemístěním veškeré montáže do nových provozů vzhledem k tomu, že stávající provozy již nevyhovují kapacitně a ani dnešním požadavkům na pracovní prostředí.

V diplomové práci jsem se však zaměřil pouze na racionalizaci vlastní montáže, neboť komplexní racionalizace by svým rozsahem značně přesáhla rámec této práce. Proto jsem pominul i otázky racionalizace v oblasti konstrukce jednotek, činnost meziskladů a manipulaci s polotovary i hotovými výrobky, otázky organizace, řízení apod.

První část diplomové práce je zaměřena na rozbor stávající montáže vytápěcích jednotek ZHA. Je v ní v krátkosti popsán na vybraném zástupci vyráběných jednotek postup montáže na jednotlivých pracovištích a jsou vymezeny stávající nedostatky.

Všechny ostatní části jsou věnovány návrhu nového způsobu montáže. Vytvoření nového montážního postupu a nové organizace práce bylo provedeno pro vybrané zástupce všech nově vyráběných typů jednotek, a to na základě racionalizačních opatření, která měla odstranit nedostatky stávající montáže. V návrhu jsem se snažil o vytížení jednotlivých pracovníků montáže s ohledem na počet pracovišť, která obsluhují. Využení z hlediska norem spotřeby času bylo uskutečněno optimálním přiřazením prováděných úkonů jednotlivým pracovníkům, a to ve sledu technologického postupu montáže. Normy spotřeby času byly pro dílčí úkony stanoveny na základě sestaveného postupu montážních operací pomocí zpracovaných MTM-rozboretů. MTM-rozbory byly zpracovány pro všechny vybrané zástupce vyráběných typů jednotek.

Při vypracování MTM-rozborů jsem se snažil o zkrácení vedlejších časů, rozmístění pracovních předmětů a pracovních prostředků do optimální vzdálenosti od montážního místa, zlepšení toku materiálu a zlepšení organizace vlastní montáže.

Na závěr práce je provedeno hrubé ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení.

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucímu diplomové práce panu ing. Janu Fryntovi a konzultantovi panu Karlu Valáškovi z podniku LVZ za jejich rady a pomoc při zajišťování podkladů pro řešení diplomové práce. Poděkovat bych chtěl i všem těm, kteří mi jakoukoli pomocí usnadnili řešení mé diplomové práce.

Seznam příloh


číslo přílohy	Název	počet listů
1	Podniková norma vyráběných jednotek ZHA	21
2	Vytápěcí jednotky typové řady ZHA 7..	1
3	Tg. dispozice stávající montáže jednotek ZHA 710	1
4	Montážní návodka č.v. 420 160	3
5	Obal jednotek typové řady ZHA 7.. a ZHAE 7..	1
6	Stávající normy spotřeby času montáže pro zástupce jednotlivých provedení v řadě ZHA 7..	3
7	Vozík	1
8	Deska vozíku	1
9	Stojan	1
10	Narážka	1
11	Podniková norma vyráběných jednotek ZHAE	4
12	Podniková norma vyráběných jednotek ZHB	24
13	Podniková norma vyráběných jednotek VAN	6
14	Vytápěcí jednotka ZHAE 710	1
15	Vytápěcí jednotka ZHB 710	1
16	Obal jednotky ZHB 710	1
17	Klimatizační jednotka VAN 610	1
18	Obal jednotky VAN 610	1
19	MTM-rozbor pro jednotku ZHA 710	22
20	MTM-rozbor pro jednotku ZHAE 710	3
21	MTM-rozbor pro jednotku ZHB 710	4
22	MTM-rozbor pro jednotku VAN 610	8
23	Tg. dispozice nové montáže jednotek ZHA 710	1
24	Dispozice přípravných pracovišť pro jednotky ZHA 710, ZHAE 710	4
25	Tg. dispozice nové montáže jednotek ZHAE 710	1
26	Tg. dispozice nové montáže jednotek ZHB 710	1
27	Dispozice přípravných pracovišť pro jednotky ZHB 710	4
28	Tg. dispozice nové montáže jednotek VAN 610	1
29	Dispozice přípravných pracovišť pro jednotky VAN 610	4
30	Normy spotřeby času pro vybrané zástupce nově 3 vyráběných druhů jednotek	

Seznam použité literatury

- /1/ Kaufman, M. a kol. : Racionalizace interních montáží,  
1.vydání, SNTL, Praha 1979
- /2/ Mlčoch, L. - Slimák, I. : Řízení kvality a strojírenská  
metrologie, 1.vydání, SNTL/ALFA,  
Praha 1987
- /3/ Kovoprojekta Praha : Systém kombinovaných údajů MTM,  
Praha 1969
- /4/ Libal, V. a kol. : Organizace a řízení výroby, 1.vydání,  
SNTL, Praha 1979
- /5/ Vávra, P. a kol. : Strojnické tabulky, SNTL, Praha 1983
- /6/ Jednotné normativy - ruční montážní práce,  
CNN 35-30-1-I/I, Praha 1979
- /7/ Jednotné normativy - ruční montážní práce,  
CNN 35-30-1-II/I, Praha 1979
- /8/ Jednotné normativy - ruční montážní práce - pravítko  
časových hodnot, CNN 35-30-1-I/I,  
návod k použití, VÚSTE - Praha 1979
- /9/ Podniková dokumentace

LWZ	Vitrážní, klimatizace a odsávání	PL 12 7209
	JEDNOTKY VYTÍPKU ZHA	JK 429 562

Rozměry v mm. Hmotnost v kg.



ZHA 1.. ZHA 2..

ZHA 3.. ZHA 4..

ZHA 1.. ZHA 2..

ZHA 3.. ZHA 4..

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1/ sední kryt          | 6/ přední kryt                 |
| 2/ stolička            | 7/ přírubou                    |
| 3/ elektromotor        | 8/ výměník                     |
| 4/ obřadné kolo        | 9/ pás                         |
| 5/ přední kryt s listy | 9/ skrouby k savacímu jednotky |
| 6/ regulaci místo      | na konzole                     |
| 8/ arceací             |                                |

Jednotka vytípku menší vel. s listy regulaci místo (1),  
v uspořádání pro výšku objemu průtok vzdoru s motorem  
pro napětí 3x 220/380 V 50 Hz (2), v obývací místnosti  
provedení (0) se označí :

Jednotka ZHA 120 PL 12 7209

Typ  
vel. a provedení předního  
krytu - viz čl. 4.1 a/  
Uspořádání - viz čl. 4.1 b/  
Prov. do prostředí - viz čl. 4.1 c/  
předstové normy

Nebrousje PL 12 7209 s 1.10.1982 dřívějnost od : 1.10.1983  
a PL 12 7206 s 10.12.1976 .


Počet stran :

21

PRÍLOHA Č.1

<u>LvZ</u>	Větrání, klimatizace a odvádění	PL 12 7209
	JEDNOTKY VTRÁPĚcí ZHA	JK 429 562

Rozměry v mm. Hmotnost v kg.

ZHA 1..: ZHA 2..:  
ZHA 3..: ZHA 4..:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1/ zadní kryt          | 6/ přední kryt<br>s přírubou                |
| 2/ stolička            | 7/ výměník                                  |
| 3/ elektromotor        | 8/ plášť                                    |
| 4/ oběžné kolo         | 9/ grouby k zavěšení jednotky<br>na konzoly |
| 5/ přední kryt s listy | s arceací                                   |
| regulační nitka        |   |

Jednotka vystupuje menší vel. a listy regulaci nitky (1).  
V uspořádání pro výšší objemový průtok vedenou s motorem  
pro napětí 3x 220/380 V 50 Hz (2), v obyčejném  
provedení (0) se označí :

Jednotka ZHA 120 PL 12 7209

TYP


vel. a provedení předního  
krytu - viz čl. 4.1. b/Uspořádání - viz čl. 4.1. b/  
Prov. do prostředí - viz čl. 4.1. c

Předmětové normy


Nahrada je PL 12 7209 s 1.10.1981	Účinnost ed : 1.10.1983
a PL 12 7206 s 10.12.1976 .	1.10.1983

Počet stran : 21

PRÍLOHA Č.1



	POČÍTAČ						16
	STOJAN					1-KOMON-774	15
	VOLÍK					3-KOMON-774	14
	PALETY						13
	VRTAČKA	Typ VS 32					12
	SLOUP. PERAE	CSN270251					11
	STŮL OTOČNÝ					119 421	10
	STRAFEX	Typ 352202-CP2					9
	VÁLEČK. TRAT					119 436	8
	MONTAŽ. VOZÍK					116 521	7
	MONTAŽ. LINKA					116 521	6
	STŮL VYCHYST.	Typ S 12					5
	STŮL ODKL.	Typ S 12					4
	PRACOVISTE P7					4-3777-000-	3
	PRACOVISTE P2					4-3777-000-	2




## PŘÍLOHA č.23

3.POS. 4N ZNAČENA DLE Č.V. 332 368 A Č.V. 332 369


2.POS.12B,14B,3B,2B,7B ZNAČENY DLE Č.V. 333 102 (PŘÍLOHA č.5)

1.POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 119 491 (PŘÍLOHA č.2)

FRAKVÍSTEK Y 1									
Autor kreslí	Název - Rozměr	Položovat	Mut. konečný	Mut. výchozí	Príloha	Č. výkresu	Hr.váha	Číslo výkresu	Pos.
Poznámka									
Měřítko 1:50	Kreslil <i>Jekl V.</i>	JEŽEK V.	Čís. sním	Celková čistá váha v kg					
	Dřezkoučel								
	Norm. ref.								
	Výr. projednat	Schválil		C. transp.					
Dne 9.5.1992									
Typ Název LVZ		Skupina	Starý výkres			Nový výkres			
SITUACE MONTÁŽ ZHA 710						3-KOM-0M-774/05			Počet listů
									List



STŮL	TYP S 12						
PALETTY							
VŘÍDLO	TYP VS 32						
SICUR. JERAB	ČSN 27025						
STŮL ČROJET						119 422	
STRAPEX	152207 002						8
VÁLEČKA TRAT						110 436	
KONTAK. VÝBĚR						106 501	
KONTAK. LÍMKA						116 121	
PŘIPRAVĚK							1
STŮL	TYP S 22						130 905
STŮL							



### PŘÍLOHA Č. 3

3.POS. 4N ZNAČENA DLE Č.V. 332 368 A Č.V. 332 369

2.POS. 2B, 3B, 7B A 14B ZNAČENY DLE Č.V. 333 102 (PŘÍLOHA Č.5)

1.POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 119 491 (PŘÍLOHA Č.2)

SÝL								330 906	
Počet kusů	Název - Rozměr	Položovat	Mot. koncový	Mot. výchozí	Přid. odp.	Č. váha	Hr.váha	Číslo výkresu	Pos.
Poznámka								Celkové čisté váha v kg	
Měřitko 1:50	Kreslil ježek V.	JEŽEK V.	Čís. sním.	0	E	0	P	změny	x
	Přezkoušel			1	F	1	R		x
	Norm. ref.			2	G	2	S		x
	Výr. projednat	Schválil		3	H	3	O		x
		Dne 10.2.1992		4	I	4	P		x
				Starý výkres	Nový výkres				
Typ Skupina									
Název STÁVAJÍCÍ									
MONTÁŽ ZHA 710									
				3-KOM-0M-774/01					
				Počet listů					List

## PŘÍLOHA č.4

LVZ LIBEREC		TECHNOLOGICKÝ POSTUP - NÁVODKA	253
PRACO- VIŠTĚ	POPIS PRÁCE	VÝR. POMŮCKY ČÍS. VÝKRESU	
	<p><u>Montáž jednotek vytápěcích ZHA 310 (320, 330, 340, 410, 420, 430, 440, 311, 327, 411, 421, 312, 322, 332, 342, 412, 422, 432, 442 )</u></p> <p>Montáž jednotek vytápěcích ZHA je rozdělena do dvou etap. Nejprve se provádí předmontáže sestav rámu čv.217 607, kryt přední čv.217 606, bočnice levá a sestava moteru, stoličky a oběžného kola. Konečná montáž jednotek ZHA se provádí na montážní lince v postupném sledu operací uvedeném v bodě 2.</p> <p>1.<u>Předmontáže</u> Rám čv.217 607</p> <p>1.1 Díl rámu v přípravku sestavit a sešroubovat (šroub 4 x 10 - 8 ks) Navléknout pryžové nárazníky (pos.5) 2 ks. Dle změny K 153/83.</p> <p>1.2 Kryt přední čv.217 606 Postupně vkládat do rámu krytu (pos.1) nýt (pos.7), podložku (pos.8), stavitelný list (pos.2) a zanýtovat - 10x. Postupně vkládat pojistky (pos.3) a sešroubovat šroubem (pos.5) s podložkou (pos.6) a pojistkou. Ručním šroubovákem zachytit šroub do pojistky (10 x) a dotáhnout pneumatickým šroubovákem.</p> <p>Mezi rám krytu a dolní pojistku (pos.4) vložit podložku (pos.8) a přinýtovat.</p> <p>1.3 Bočnice levá Vyrazit hodnoty na štítek a přinýtovat na bočnici-včetně štítku šv.413 079 pro SIV 1,2.</p> <p>1.4. Sestava motor, stolička a lopatkové kolo. Sestavit stoličku s elektromotorem, navléknout 4 šrouby M 6 (M 8), (8+4) ks podložek a našroubovat volné matice</p>	př.9513 šroubovací zařízení	
<b>NÁZEV:</b> M 6 (M 8).1		LISTŮ 3	LIST 1
	Montáž a zkoušení jednotky ZHA	Č. VÝKR.	
VYPRACOVÁL: Ing. Bobek PLATÍ OD: 12.10.82 1.2.85	SCHVÁLIL: Ing. Černý Kopecký	4 2 0	1 6 0

PRACO- VIŠTĚ	POPIS PRÁCE	VÝR. POMŮCKY ČÍS. VÝKRESU
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistit hřídel elektromotoru od laku, natřít lehce olejem.</li> <li>- Nasadit mírným tlakem lopatkové kolo na hřídel elektromotoru. Kolo, které nejde lehce nasadit vyřadit a opravit.</li> <li>- Překontrolovat závit v hřídeli elektromotoru, našroubovat šroub s podložkou, utáhnout.</li> </ul> <p>2. <u>Konečná montáž</u></p> <p>2.1. - Zadní kryt položit na montážní linku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasadit podsestavu motor, stoličku a lop. kolo.</li> <li>- Na šrouby zadního krytu nasadit 3+3 podložek, našroubovat matice M 8 (3 ks) a dotáhnout.</li> <li>- Vystředit lopatkové kolo, zkontovalat minimální vůli 1,5 mm (4 mm v nevýbušném provedení) a dotáhnout matice M 6 (M 8) 4 ks.</li> </ul> <p>2.2. - Otočit zadní kryt s namontovanou podsestavou (motor, stolička, ob. kolo) o 180° a položit na montážní vozík.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sestavit postupně bočnice (L a P), výztuhy (2+2) a vložit do zadního krytu. Volně našroubovat matice M 10 (4 ks).</li> <li>- Mezi výztuhy vložit rám, navléknout podložky 10 (8 ks) a volně našroubovat matice M 10 (8 ks).</li> <li>- Nařezat na délku 40 - 2 ks, na rám nasadit 2x pryž. profil U a zasunout díly pláště (2 ks).</li> </ul> <p>2.3. - Díly pláště, bočnice (L a P) a zadní kryt snýtovat trhacími nýty (4 ks). Před nýtováním navléknout na nýt z vnitřní strany podložku 4,3 (4 ks).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rám s výztuhami sešroubovat šrouby M 5 x 14 (4x).</li> </ul>	KONKOR 101 (sprey)  trubkový klíč
		nýtovací pistole
		SZD 5

NÁZEV: Montáž a zkoušení jednotky ZHA

LISTŮ 3 | LIST 2

Č.VÝKR.

VYPRACOVÁL: Ing. Bobek  
PLATÍ OD: 12.10.82 1.2.85

SCHVÁLIL: Ing. Černý

*nařízen*

420 160

**LVZ  
LIBEREC**

**TECHNOLOGICKÝ POSTUP · NÁVODKA**

PRACO-VIŠTĚ	POPIS PRÁCE	VÝR. POMŮCKY ČÍS. VÝKRESU
	<p>2.4 - Do skříně vložit výměník a navléknout jej na šrouby rámu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nasadit přední kryt nebo nástavec a volně našroubovat črouby M 8 (4 ks) s podložkami 8 (4 ks).</li><li>- Dotáhnout matice M 10 ( 12 ks), šrouby M 8 ( 4 ks).</li></ul> <p>2.5 - Zkontrolovat povrchovou ochranu jednotky. Poškození opravit štětcem.</p> <p>2.6 - Sejmout jednotku z montážní linky a otočit o 90° a položit na podložku č.v. 420 192. (Svorkovnice směrem nahoru).</p> <p>2.7 - Odšroubovat kryt svorkovnice elmotoru. - Nasunout zkušební zástrčku a zkoušet ventilátor na běh po dobu 1 min.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sledovat chod ventilátoru.</li><li>- Zjištěné závady odstranit.</li><li>- Provedení zkoušky potvrdit osobním razítkem.</li></ul> <p>2.8 - Jednotku zabalit do předepsaného obalu a zapáskovat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Obal označit typem jednotky.</li><li>- Osvědčení o jakosti a kompletnosti (ověřené OTK) vložit do polyetylénového sáčku a přilepit izolepou na horní plochu každého kusu ZHA.</li></ul>	ruční šrouboválc č.př. 6053 7688 7323 8296

Tato návodka nahrazuje náv. stejného čísla ze dne 12.10.1982.

**NÁZEV:** Montáž a zkoušení jednotky ZHA 3,4


**LISTÚ 3 LIST 3**

**Č.VÝKR.**


VYPRACOVÁL: Mertlík  
PLATÍ OD: 1.2.1985

SCHVÁLIL: Černý

4 2 0 1 6 0



UPEVNĚNÍ JEDNOTKY K PODLOŽCE



# PRO INFORMACI

11. ledna 1992

POSICÍ 13

## PŘÍLOHA Č. 5

- ④ POZ. 14 VLOŽIT DO POZ. 12, PŘILOŽIT K JESENOTCE.
- 3. POS. 9, 10 POUŽIT JAKO PODPĚRU MEZI MOTOR A PODLÁŽKU
- 2. POS. 5, 6, 8 PŘILEPIT, POSICÍ 11
- 1. POS. 3 NAVLÉKNOUT NA JEDNOTKU, KRAJE ZALOŽIT

2	-	PAŠKA 20x05 - 3000	ČSN 42 5356-11	152 3050						15
1	-	OSVĚDČENÍ O JAKOSTI								14
1	-	RAZÍTKOVÁ BARVA				0,003				13
1	-	SÁČEK PE 100x200								12
1	-	CHEMOPRÉN 25				0,01				11
1	-	HŘEBÍK 25x56	ČSN 022825							10
1	-	PŘÍREZ 40x24/32cm SM	ČSN 49 1520							9
1	-	ZNAK PODNIKU 10x10								8
1	-	LEPENKA VLNITÁ DVOUVRSTVÁ 700x900	ČSN 503540							7
1	-	MANIPULÁČ ZNAČKA „CHRÁNIT PRED VLHK.“	ČSN 770051							6
1	-	MANIPULÁČ ZNAČKA „OPATRNĚ ZACHAŽET“	ČSN 770051							5
X	-	PAŠKA PP 12x0,5 3380								4
1	-	PE HADICE 1300 0,125x1550 4200								3
-	-	PODLOŽKA						④	334 434	2
1	-	PODLOŽKA							431 156	1

Počet kusů	Název - Rozměr	Editorovat	M. m. konečný	M. m. vložit	Příloha	Č. vaha	Hr. vaha	Číslo výkresu	Pos.
POZORNÍKO									
Materiál	Kreslit				Čís. s ním				
N	Pracovní								
	Prezkroutit								
	Norm. ref.								
	Výr. projednat		Schválit		C. transp.				
			Dne						

119 497-500	333 101	ZHA 7	Skupina	Starý výkres	Nový výkres
		Název			
L V Z	OBAL				

333 101 ÷ 333 102

Ač ještě lze

## PŘÍLOHA č.6

LVI LIBEREC

## TECHNICKY PROJEKT

04/05/92 str. 1

C.V.	davka nazev	sada	druh BV/NV zmena	technolog				
111491	: JEZNOTKA ZHA 710	ZHA 7	V 3V /					
cis ix/ks text operace			dokl./náročí prac	p.m. obs nc tr	tbc	tac	K_tac	K_tac
010	1 SMENTOVAT DLE NAV.420160 800 1.4		809953	9511 2113 1 C 53	10	3,40	1,65	0,87
020	1 SMENTOVAT DLE NAV.420160 800 2.1-2.5		809953	9531 2113 5 V 53	40	20,00	8,75	4,37
030	1 ZKUSIT DLE NAV.420160 800 2.6-2.7			9875 2113 5 C 53	20	6,70	3,37	1,65
					70	30,10	11,75	5,07
konec								

C.V.	davka nazev	sada	druh BV/NV zmena	technolog				
333102	1 OBAL	ZHA 7	V 3V /					
cis ix/ks text operace			dokl./náročí prac	p.m. obs nc tr	tbc	tac	K_tac	K_tac
010	1 BALIT DLE POZN.NA VYKRESU		8252 2113 5 V 53	20	9,00	3,37	1,51	
				20	9,00	3,37	1,51	
konec								

LVEZ LIBEREC

## TECHNICKY POSTUP

04/05/92 str: 1

c.v.	davka	nazev	sada	druh	SV/NV	zmena	technolog						
			ZHA 7	V	SV	/							
cop ix/ks text operace													
				dokl./naradi	prac	p.m.	obs	nc	tr	tbc	tac	K_tbc	K_tac
010	1	SMONTOVAT DLE NAV.C.420160 BOD 1.4	P09953	9511	2113	1	C	53	10		4.00	1.68	0.67
020	1	SMONTOVAT DLE NAV.420160,BOD 2.1-2.5		9531	2113	5	V	53	40		20.00	6.73	3.37
040	1	KONTROLA VULE LOPATKY DLE NAV.431349	P11032	9863	2113	5	B	53	10		1.40	1.68	0.24
050	1	ZKOUSET DLE NAV.420160,BOD 2.6, 2.7		9875	2113	5	B	53	20		6.70	3.37	1.13
060	1	VRTAT D=2,2-4X(331248)	P10631	4618	2112	1	C	43	15		0.84	2.40	0.13
065	1	VYRAZIT HODNOTY DLE C.V. 431566		9511	2113	1	C	43	10		0.63	1.50	0.09
070	1	PRINYTOVAT NA BOZNICI LEVOU POS.57		9421	2112	1	C	43	10		0.80	1.50	0.12
konec										115	34.37	18.86	5.75

c.v.	davka	nazev	sada	druh	SV/NV	zmena	technolog						
			ZHA 7	V	SV	/							
cop ix/ks text operace													
				dokl./naradi	prac	p.m.	obs	nc	tr	tbc	tac	K_tbc	K_tac
010	1	BALIT DLE POZN.NA VYKRESE		8252	2113	5	V	53	20		9.00	3.37	1.51
konec										20	9.00	3.37	1.51



L梓 LIBEREC

## TECHNICKY POSTUP

04/05/92 str. 1

c.v.	davka	nazev	sada	druh	SV/NV	zmena	technolog					
			ZHA 7	V	SV	/						
cop 1x/ks	text	operace		dokl./naradi	prac	p.a.	obs	nc	tr	tbc	tac	
010	1	SMONTOVAT DLE NAV.C.420160 BOD.1.4	P09953	9511	2113	1	C	53	10	4.50	1.68	0.76
020	1	SMONTOVAT DLE NAV.420160,BOD Z.1-2.5		9531	2113	5	V	53	40	26.00	6.73	4.38
040	1	KONTROLA VULE LOPATKY DLE NAV.431349	P11032	9863	2113	5	C	53	20	1.40	3.37	0.24
050	1	ZKOUSET DLE NAV.420160,BOD.2.6, 2.7		9875	2113	5	C	53	20	6.70	3.37	1.13
055	1	VYRAZIT HODNOTY DLE C.V.431565		9511	2113	1	C	43	10	0.63	1.50	0.09
060	1	VRTAT D=2,2-4X(331248)	P10631	4612	2112	1	C	46	15	0.84	2.40	0.13
070	1	PRINYTOVAT NA BOCNICI LEVOU POS.58		9421	2112	1	C	43	10	0.80	1.50	0.12
koniec									125	40.87	20.55	6.85


c.v.	davka	nazev	sada	druh	SV/NV	zmena	technolog					
			ZHA 7	V	SV	/						
cop 1x/ks	text	operace		dokl./naradi	prac	p.a.	obs	nc	tr	tbc	tac	
010	1	BALIT DLE POZN.NA VYKRESE		6252	2113	5	V	53	20	9.00	3.37	1.51
koniec									20	9.00	3.37	1.51



TAIL A

DETAIL B

M 1:1



PŘÍLOHA č.7

POZNÁMKA: PRO OBĚZNA KOLA K EL. MOTORŮM 4AP 63-4, 4AP TL-6e, TM 71-48  
MA VOZÍK V POS.1 TR #10x2-905

16	NAPÍTOP 14	ČSN021401						
16	PODLOŽKA 4,3	ČSN021740						
16	ŠROUJ 14x12	ČSN021101						
4	KOLEČKO 40							
1	DESKA P 3x350x300	ČSN425310		11 373.0				
1	TR#16x2-905	ČSN425715		11 353.0				
Pozn. kód:		Nožen - Rozměr	Potiskový	Mat. konečný	Mat. výchozí	Pida osa	č. výho	Hr. výho
Celková čistá výhoda v kg								


Poznámka

Měřítko	Kreslil	JEZEK V.	Čís. s ním	
1:5	Přezkoušel		E	
(1:1)	Norm. ref.		C	
	vyr. projednal	Schmidl	E	
		Dne 9.5.1992	C transp.	N

Type	Skupina	Starý výkres	Nový výkres
L V Z	VOZÍK		3-KOM-0M-774/02


Ačet listů

list



A-A

✓(32)



## PŘÍLOHA č.8

POZNÁMKA: DESKU OHÝBAT NA POŽADOVANÝ ROZMĚR PO VYVRTÁNÍ OTVORŮ 16 × Ø5

1	P 3x350x390	ČSN 42 53 10	—	11373	007	3,21	3,22	3-KOM-OM- -774/02	2
Ačet kusu	Název · Rozměr	Počet otvorů	Mot. konečný	Mot. výchozí	Tloušťka odp.	Č. rámečka	Hr. rámečka	Číslo výkresu	Pos.
Poznámka									Celková čistá váha v kg
Měřitko	Kreslil <i>Jurek V.</i>	JEŽEK V.	Čís sním						x
1:2	Přezkoušel								x
	Norm. ref.								x
	Výr. projednat	Schválil	C. transp.						x
	Dne	9.5.1992							x
	Type	Skupina		Starý výkres		Nový výkres			
L V Z	Název	DESKA - ROZVIN		3-KOM-OM-774/02-01					
			Počet listů						List

## PŘÍLOHA č. 9

2	KOLÍK 5x16	ČSN 022952					24
4	MATICE M20	ČSN 021401					23
4	MATICE M5	ČSN 021665					22
2	ŠROUB M8x80	ČSN 021143					21
4	ŠROUB M5x16	ČSN 021103					20
							19
1	VÝZTUHA	Tr. 44,5/2,6-1135		11353.0			18
2	ČÁST ZÁMKU	20x10 - 13		11373.0			17
4	ČÁST ZÁMKU	20x10 - 13		11373.0			16
4	ČÁST ZÁMKU	20x10 - 35		11373.0			15
4	ČÁST ZÁMKU	20x10 - 35		11373.0			14
2	ZÁVITOVÁ VLOŽKA	ø40 - 25		11373.0			13
4	ZÁVITOVÁ VLOŽKA	ø40 - 20		11373.0			12
4	ŠROUB	ø22 - 85		11373.0			11
4	RATKA	ø85 - 25		11373.0			10
2	ČÁST POUZDRA	ø44,5/2,6-85		11353.0			9
2	ČÁST POUZDRA	ø44,5/2,6-85		11353.0			8
1	TRUBKA	ø35/2,5-1855		11353.0			7
1	VÝZTUHA	ø51/6,3-1160		11353.0			6
4	ČÁST PODSTAVY	ø51/6,3-135		11353.0			5
2	ČÁST PODSTAVY	ø51/6,3-206		11353.0			4
3	STOJINA	ø51/6,3-255		11353.0			3
2	RAMENO	ø51/6,3-345		11353.0			2
2	STOJINA	ø51/6,3-1655		11353.0			1

Měřítko

Jednotka

JEŽEK V.

1:5

(1:1)


10.5.1991

STOJAN

1-KOM-OM-774/03

# PŘÍLOHA č.10

125/



## PLOCHY „A“ KALIT

NETOLEROVANÉ ROZMĚRY  $\pm t/2$  ČSN 01 42 40

1	Ø52 - 135	ČSN 425510		11 600	001	0,63	2,25		
Pořad. kresl.	Název — Rozměr	Poločvar	Mater. konečný	Mater. výchozí	Výška odpadu	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Pos.
Poznámka	HRC 48 $\pm 1$			Celková čistá váha kg	0,63				
Měřítko	Kreslil <u>J. J. V.</u>	JEZEK V.	Č. snímku						x
1 : 1	Přezkoušel								x
	Norm. ref.								x
	Výr. projedn.	Schválil	Č. transp.						x
		Dne 9.5.1992							x
	Typ	Skupina		Starý výkres		Nový výkres			
L V Z	Název	NARÁŽKA							
				Počet listů					
				4-KOM-0M-774/04					List

## PODNIKOVÁ NORMA




Větrání, klimatizace a odsávání  
JEDNOTKY VYTÍPČÍ ZHAE

PL 12 7209  
Příloha č. 2

Tato příloha normy PL 12 7209 konkrétně specifikuje vytípčí jednotky ZHAE, které jsou určeny do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Vzhledem k výběrové ochraně jsou určeny tak, že jsou kladeny vysí nároky na provedení interiéru.

1. Jméno výrobce je výkonech Y jsou uvedeny v základní části normy "Společné údaje".

2. Rozměry jednotky jsou patrný z následujícího obrázku:



R - výložení použitého motoru, viz tab. 5 na str. 2

Velikost a uspořádání	Rozměry (mm)						
	A	B	C	d	K	L	S
5..	645	565	335	25	510	50	438
7..	870	815	380	32	738	55	665

Počet stran:  
4

**PŘÍLOHA Č.11**

2.10. Pri ťížmi jednotky programovateľným regulátorom je nutno odbraňovať návahu a pokyny dodaných k tomuto regulátoru.

2.11. Pára alebo voda má precházať výmenníkom pouze, keď je jejich ventilátor v chodu.

## Udržba

2.12. Udržba spotívá v periodických prohlídkach jednotek a odstraňovaní zjistenej závad. Jedna se hlavně o sledování kladeného chodu jednotek, stavu elektromotoru, výmenníku a listu regulačních mříží.

2.13. Udržba se smí provádět jen při zastaveném chodu jednotek, příp. po jejich odpojení i od topné a elektrické energie, podle druhu a rozsahu prací.  
Při práce sám provádět jen pracovníci s odpovídající kvalifikací, aby nedošlo k úrazu, poškození jednotek nebo jiným havarijným skádám.

2.14. Anešení lamelového výmenníku nečistotami má za následek výsení jeho tlakové stráty na stranu vzduchu a snížení efektívного výkonu.  
Odstranění výmenníku tlakovým vzduchem, vysátiem, vytíím vodou se sponátelem se doporučuje provádět v závislosti na provozních podmínkách.  
Při čištění výmenníku nesmí dojít k deformaci, zohýbání jeho lamel, listů regulační mříže a pod.

2.15. Demontáž elektromotoru.  
Po odpojení vodičů el. proudu ve svorkovnicí motoru, a demontáži případného příslušenství se odšroubují uchytne stoličky na zadním krytu a tato se odejdeje motoru s oběžným kolem. Oběžné kolo je nutno pečlivě chránit před deformací. Další demontaž postupuje již běžným způsobem.

2.16. Demontaž výmenníku  
Výmenník se vymaže ze skříně jednotky po jeho odpojení od rozvodu vody nebo páry a po sejmutí předního krytu.


2.17. Hlavní zásady pro usazení, připojení, obsluhu, udržbu, prohlídky, revize a opravy použitych elektromotorů viz ČSN 34 3205.

Výdavateľ : LYZ , s.p. Liberec

MN: 697.38-883	Schválena : 7.9.1990
Lyz	Větrání, klimatizace a odsávání
JEDNOTKY VÝTAPEČÍ ZHB	PL 12 7208

JK 429 562

Rozměry v mm. Hmotnost v kg.



Liberecké vzdělávací techniky s.r.o. Liberec

Jednotka výtapecí ZHB 5.. (s listy regul. mříže, ovl. serv. motorem), v usporádání pro nižší průtok vzduchu dle tab. 1, vybavené motorem pro napětí 3x 220/380 V v běžném prov. dle tab. 3 se označí :

Jednotka ZHB 510 PL 12 7208

Typ: a provedení předního krytu - viz čl. 4 b/  
Usporádání - viz čl. 4 a/  
Provedení do prostředí - viz čl. 4 c/  
Předmětová norma

+/- v případě montáže směšovací komory ne zadní kryt jednotky je nutno ochranou mříž sání odepřít.

Nahrazuje částečně PL 12 7209  
z 23.2.1983; viz Datedek  
Učinnost od 15.9.1990  
Počet stran : 24



Dodatek

## Citované normy:

- ČSN 12 2002 Ventilátory. Všeobecná bezpečnostní ustanovení.  
 ČSN 33 0300 Elektrotechnické předpisy. Dráhy prostředí pro elektrická zařízení.  
 ČSN 03 8207 Ochrana kovových výrobků proti písobení klíma-  
 tu během skladování. Základní podmínky.  
 ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpeč-  
 ným dotykem napětí.
- DIN 24 167 Berührungsschutzts über Ventilatoren auf Fräderen  
 Sicherheitstechnische Anforderungen

Normou se savaďší ventilátory APQ s obchodním označením VAN  
 jako nový výrobek.

Výrobce: Liberecké vzdutchořechnické závody, s.r.o.  
 461 20 Liberec


Dodatek		VENTILÁTORY APQ	PL 12 2449
			JK 429 112

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání, projekci a montáž axiálních ventilátorů s obchodním označením VAN. Stanovuje hlavní rozměry, provedení a vlastnosti. Ventilátory jsou určeny k větrání budov, výrobních hal, skladů a pod.

## I. Názvosloví

1. VAN ... náctěnný axiální přetlakový ventilátor dle této normy.  
 2. Názvosloví jednotlivých částí ventilátoru je patrné z obr. 1. Ostatní názvosloví v normě je v souladu s ČSN 12 0000.

Obr. 1




Liberecké vzdutchořechnické závody, s.r.o., L 1

## II. Všeobecně


3. Po P 1 s. Ventilátor je trojčen nosnou deskou, na kterou je pomocí stoličky uchycen elektromotor s oběžným kolem. Výtlacná strana ventilátoru je tvorena válcovým nastavcem, uchyceným na základní desce. Ze strany sání je oběžné kolo kryto ochrannou mříží vyhovující bezpečnostním požadavkům v souladu s ČSN 12 2002 a DIN 24 167. Na výtlacnou stranu ventilátoru je třeba upernit žaluzie, nebo jiným vhodným způsobem zamít možnému úrazu.

účinnost od:	8.11.1990	Počet stran:	6
--------------	-----------	--------------	---



ZKOUŠKY PROVESTI VYSTRÁZNÝM SLOVEM A ZAPÍSAT VÝSLEDKY DO DODA 1H

1	OTÍTEK VÝSTRÁZNÝ		432186
1	PODLOŽKA 5,3	ESN 00000000	
2	PODLOŽKA 5,3	ESN 00000000	
b	ODAI		334227
1	BROUZ M 5-12	ESN 00000027	
4	PODLOŽKA 6,4	ESN 00000065	
*	MATICE M 6	ESN 00000025	
*	SKREUB M 6 - 20	ESN 00000025	




PŘÍLOHA č.17

6	NYT 4x6	ČSN DD 22 391						14
3	PODLOŽKA 8x4	ČSN 02 77 402						13
3	MATICE M8	ČSN 02 77 402						12
4	PODLOŽKA 6x4	ČSN 02 77 402						11
4	MATICE M5	ČSN 02 44 04 25						10
1	PODLOŽKA 5	ČSN 02 77 402						9
1	PODLOŽKA						47 760	8
1	ŠROUB M5x20	ČSN 02 77 402	11.10.1982					7
1	STÍTEK						432 523	6
1	MÍZKA BEZPEČNOSTNÍ 2						210061	5
1	STOLICKA						331 252	4
1	DESKA						334 053	3
1	KOLO						217 609	2

PRO INFOR. ACT

22	Název / Označení	Početník	Výrobce / výroba	Název / označení	Cíl výrobku	Číslo systému	Aho
21				Celkový počet		21	
20	Název	Kódové	CHYLO				
19	Prostředek						
18	Námn. ref.	CHYLO					
17	Výr. prostředek	SOVAK	HOT	Cíl výrobku			
16	číslo	3.8.1982/2					
15							
14							
13							
12							
11							
10							
9							
8							
7							
6							
5							
4							
3							
2							
1							
0							
15	L V Z	VENTILÁTOR				384 049	
14							
13							
12							
11							
10							
9							
8							
7							
6							
5							
4							
3							
2							
1							
0							



# PRO INFORMACI

11. října 1997

## PŘÍLOHA č. 18

3. POZICI 7 VLOŽIT DO POZ. 8 A PŘILOŽIT K VENTILÁTORU
2. ŠTÍTEK POZ. 5 ZNAČIT PODLE TYPU VÝROBKU RAZÍTKEM VELIKOST ZNAKŮ MIN. 25 MM
1. ŠTÍTEK POZ. 5 PŘILEPIT NA KARTON POZ. 6

1	SÁČEK PE 100x200								8				
1	OSVĚDČENÍ O JAKOSTI								7				
-	LEPIDLO KLOVATINA					0,003			6				
4	ŠTÍTEK						434 226		5				
-	BARVA RAZÍT. ČERNÁ								4				
2	SPONA PP 10								3				
2	PÁSKA 10x0,3... 2500								2				
1	KARTON						432 807		1				
Autor kusů	Název	Rozměr	Fotografie	Mater. konečný	Mater. výchozí	Vložka	C. výdaha	Hr. výdaha	Ústř. výkresu				
									Pos.				
Rozměru ZAVEDENO ZHĚNOU K ŽD 4/90													
Celkové číslo výk. v kg													
Měřítko 1:10	Kreslil	Kreslil		Čís. sčítan.					x				
	Prezkonutel								x				
	Norm. ref.								x				
	Výr. projednat	Schvalil		C. transp.					x				
			Dne 15. 11. 1990						x				
									x				
Typ VAN 610,620 Skupina				Starý výkres		Nový výkres							
Název													
LVZ		OBAL		334 227									
Počet listů													
List													

PŘÍLOHA č. 19

LVZ, a.s.	MTM-ROZBOR	Výkres č.	119 491
		Studio č.	
		Počet listů	17
Součást ZHA 710	Operace MONTÁŽ	Vyhotovil	list č. 1
Popis, levá ruka	Symbol	TMU	Symbol
1.			
1/1 Vychystání štítků na stůl			
štítky na stůl	30 V 40-40	900	
	30 V 1	180	
		1080	=0,648'
1/2 Ražení údajů na štítok			
		45	VN40-40
pro razník	5 VN40-40	225	
ustavit na štítek	150 U 3	3600	
razník přemístit	145 VN0-10	1015	VN 0-10
		2700	KL 20/1
		150	ražení údajů
		7585	=4,551'
1/3 Uložení štítků od těla			
	2 V 20-0	46	V 30-10
ruku přemístit	28 V 10-0	420	V 10-10
		180	V 1
štítky odložit	2 V 0-30	26	
		672	=0,4032'
1/4 Bočnici na stůl			
		61	KC
		-	XK
		24	V20-20/1
		6	V 1
		11	V 0-20
		102	=0,0612'
1/5 Při nýtování štítku			
štítok na otvor	V 40-30	32	
	V 1	6	
ustavit na otvor	U 4	50	V 40-0
			přidržet štítek

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17

list. č. 2

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
pro nýt		V 40-30	32			
		V 2	10			
nýt do otvoru		U 4	50			
			45	VN 40-40		pro kladivo
			35	KL 20/1	2	snýtování
dorovnání štítku		V 30-5	20			
ustavit na otvor		U 4	50	V 40-0		přidržet štítek
pro nýt	3	V 40-30	96			
	3	V 2	30			
ustavit do otvoru	3	U 4	150			
			45	VN 40-40		pro kladivo
			105	KL 20/1	6	snýtování
			6	VN 0-5	2	kladivo přemístit
			762	=0,4572'		
1/6 Bočnici odložit						
	*		22	V 20-20		vzít bočnici
otočit k odkl.stolu		KA	19			
	*		9	V 0-20		položit bočnici
			19	KA		otočit zpět
			69	=0,0414'		
1/7 10 ks bočnic odnést na stůl						
			30	K 2		k bočnicím
			19	KA		
	*		38	V30-30/75		vzít 10 ks bočnic
		KA	19			
ke stolu		K 4m/15	100			
			19	KA		
	*		21	VO-40/75		odložit bočnice
			19	KA		
			87	K 5m		zpět
			352	=0,2112'		
$\Sigma$ 1.			10622	=6,3732'		

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17 list. č. 3

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
2.						
2/1 el. motor na stůl						
		56	KB			otočit od stolu
		45	K3			k paletě el.motoru
		61	KC			sehnout a otočit
		-	KA			
		25	V20-20/2,75			vzít el.motor
		19	KA			
		30	K 2/5,5			ke stolu
		KA	19			
el. motor na stůl	V0-20/2,75	13	=			
		268	=0,1608'			
2/2 Stoličku na stůl						
		19	KA			
		30	K2			k paletě
		61	KC			
		25	V20-20/3			stoličku vzít
		KA	19			
ke stolu	K2/3	30				
		13	V 0-20/3			stoličku na stůl
		197	=0,1182'			
2/3 Montáž stoličky						
s el.motorem						
přídržet	V 40-0	31	V40-20/5%			obrátit el.motor
pro šroub	V 60-40	36				
	V2	10				
		36	V 60-40			pro podložku
		10	V2			
		25	U6			na šroub
přehmat na podložku	V 5-0	7				
šroub do otvoru	U6	25				
		26	V30-20/3			stoličku k el.motoru
		25	U6			na šroub
přehmat na stoličku	V 5-0	7				
		36	V 60-40			pro 2.podložku

LVZ, a.s.

**MTM-ROZBOR**  
 pokračování

Výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17 List. č. 4

Popis, levá ruka	Symbol	TMU	Symbol	Popis, pravá ruka
		10	V2	
		25	U6	na šroub
přehmat na 2. podložku	V 5-0	7		
		36	V 60-40	pro matici
		10	V2	
		50	U9	zachytit na závit
			M6-3	
		51	Z2	šroubovat M6 3 mm
pro šroub	3	V 60-40	108	
	3	V2	30	
		108	V 60-40	3 pro podložku
		30	V2	3
		75	U6	3 na šroub
		19	V 20-5/3	stoličku ke šroubu
		25	U6	na šroub
přehmat na stoličku	V 5-0	7		
šroub do otvoru	3	U6	75	
		108	V 60-40	3 pro 2. podložku
		30	V2	3
		75	U6	na šroub
přehmat na 2. podložku	3	V 5-0	21	
		108	V 60-40	3 pro matici
		30	V2	3
		150	U9	3 zachytit na závit
			M 6-3	
		153	Z2	3 šroubovat M6 3 mm
		1615	=0,969'	
2/4 Očistit hřídel el. motoru				
		30	V 40-40	pro hadr
		24	V 0-10	4 hřídel očistit
		13	V 0-40	hadr odložit
		30	V 40-40	pro konkor spray
		10	V 5-5	stříkat
		9	V 0-5	3 přemístit
		13	V 0-40	konkor odložit

LVZ, a.s.	MTM-ROZBOR pokračování				Výkres č. 119 491
					Studio č.
Popis, levá ruka	Symbol	TMU	Symbol	Symbol	Počet listů 17 List č. 5
		129	=0,0774		
2/5 Oběžné kolo na hřídel el.motoru					
od stolu	KA	19			
pro oběžné kolo	K2m	35			
	61	KC			sehnout pro kolo
	-	KA			
	=	33	V20-60/125		kolo vysunout
		19	KA		
		40	K2m/2,5		ke stolu
ke stolu	KA	19			
	=	15	V0-40/125		k hřídeli
		25	U6		oběžné kolo na hřídel
	=	10	V0-5/125	2	natočit
		25	U6		ustavit na drážku
pro narážku	VN 40-40	45			
ustavit na náboj	U2	13			
		45	VN 40-40		pro kladivo
		104	KL 30/1	4	narázit
		508	=0,3048		
2/6 Zajištění oběž.kola					
		36	V 60-40		pro šroub
		10	V2		
pro podložku	2 V 60-40	72			
	2	V2	20		
na šroub	2 U6	50			
		6	V 0-10		šroub k otvoru
		50	U9		zachytit na závit
		45	VN 40-40		pro trubk.klíč
		25	NKA		klíč nasadit
oběžné kolo roztočit	V 40-40/3	34			
dosednutí kola	TS	56			
přidržet	V 30-0	17			
			M 5-20		
		27	NKB		dotažení

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17

List č. 6

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
		=	41	V30-60/55		posunutí podsestavy
			489	=0,2934'		
$\sum 2.$			3206	=1,924'		
3.						
3/1 Zadní kryt na linku						
		KA	19			
k paletě		K6	90			
sehnout		KC	61			
		=	27	V20-20/45		zadní kryt vzít
		KA	19			
k lince		K2/9	30			
		=	19	V0-40/45		zadníkryt na linku
		KA	19			
ke stolu		K6	90			
		KA	19			
			393	=0,2358'		
3/2 Podsestavu na						
zadní kryt						
od linky		KA	19			
ke stolu		K5	75			
		KA	19			
		=	36	V30-30/55		vzít podsestavu
od stolu		KB	56			
			15	K 1/11		k lince
			=	V0-30/55		k zadnímu krytu
			=	V0-10/55		ke šroubu
			25	U6		na šroub
			16	V0-5/55	2	podsestavu přemístit.
			25	U6		na šrouby
			316	=0,1896'		
3/3 Nasunout podložky						
a zachytit maticu						
			90	V 40-40	3	pro podložku

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17

list č. 7

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
			30	V2	3	
			75	U6	3	na šroub
			90	V40-40	3	pro matici
			30	V2		
			150	U9		zachytit na závit
			465	=0,279'		
<hr/>						
3/4 Dotažení matic						
			61	VN 60-60		utahovačku
			20	VN 0-20	2	utahovačku přemístit
			175	U6	7	na šroub
			91	N3	7	zapnutí, vypnutí
			389	TS	7	utahování
			18	VN 0-5	6	utahovačku přemístit
			212	ŘK5	2	výměna hlavice
			966	=0,5796		
<hr/>						
3/5 Vyjmout vozík						
			19	KA		
			90	K6		k vozíku
		XK	-			
sehnout pro vozík		KC	61			
		=	25	V20-20/4		zvednout vozík
		=	22	VO-60/4		dát na vedení
			7	U1		
dát na vedení		V 0-5/4	6			
		U1	7			
		*	22	VO-60/4		položit na linku
			19	KA		
			45	K3		k jednotce
		KA	19			
			342	=0,2052'		
<hr/>						
3/6 Otočit jednotku						
		*	36	V40-40/45		jednotku postavit
přehmat		V30-0/45	17			
			17	V30-0/45		přehmat

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17 List č. 8

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
		=	19	VO-30/45		k vozíku
		=	11	VO-10/45		k šroubu
			25	U6		
k 2. šroubu		VO-40/45	17			
		U6	25			
s jednotkou		K2/9	30			
			197	x 2 pracovníci	= 394 TMU = 0,2364'	
3/7 Vozík posunout						
		35	V 40-60			vozík posunout
		15	K1			s vozíkem
		-50-	=0,03'			
$\Sigma$ 3.		2926	=1,756'			
4.						
4/1 Bočnici a nosník						
na linku						
		56	KB			od linky
		30	K2			pro bočnici
vzít i levou rukou		V 30-30	32	V40-40/15		sáhnout pro bočnici
			6	V1		
		KA	19			
pro nosník		K2/1,5	30			
		-	KA			otočit k paletě
		61	KC			sáhnout
vzít nosník		V20-20/25	25			
			56	KB		od palety
			30	K 2/4		k lince
nosník položit		VO-40/25	17			
		V 30-40	30	VO-40/15		bočnici položit
			392	=0,2352'		
4/2#4/1			392	=0,2352'		
4/3 Nasazení gum.						
nárazníku						

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17

list č. 9

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
gum.nárazník vzít		V 40-40	30			
		V2	10			
do otvoru		U7	52			
			45	VN 40-40		vzít bodlo
			26	U2	2	
			9	VN 0-5		bodlo přemístit
			172	=0,1032'		
4/4=9/3			172	=0,1032'		
4/5 Spojení bočnice s nosníkem						
otočit nosník		V40-20/25	29			
	=	40	V 60-60			bočnicí vzít
		25	U6			na šroub
		6	V 0 -10			bočnicí dorovnat
		25	U6			na šrouby
		120	V 40-40	4		pro podložku
		40	V2	4		
		100	U6	4		na šroub
		120	V 40-40	4		pro matice
		40	V2	4		
		200	U9	4		na závit přichytit
		745	=0,447'			
4/6 = 4/5		745	= 0,447'			
4/7 Bočnice s nosníkem zasadit do zadního krytu						
	=	32	V40-40/2			bočnicí s nosníkem vzít
		30	K2/4			k jednotce
		15	V 0-40/2			1.šroub na otvor
		25	U6			
2.šroub na otvor		V 0-10	8			
		U6	25			
		136	=0,0816'			

LVZ, a.s.	MTM-ROZBOR pokračování					Výkres č. 119 491
	Studio č.					
	Počet listů 17	list č. 10				
Popis, levá ruka	Symbol	TMU	Symbol	Symbol	Popis, pravá ruka	
4/8 ≡ 4/7		136	= 0,0816'			
4/9 Nasunutí podložek a přichycení matic						
		60	V 30-30	2	pro podložku	
		20	V2	2		
		50	U6	2	na šroub	
přidržet podložku	2	V 30-0	34			
		60	V 30-30	2	pro matici	
		20	V2	2		
		100	U9	2	na závit přichytit	
		348	=0,2088'			
4/10 ≡ 4/9		348	=0,2088'			
4/11 Bočnici přinýtovat k zad. krytu						
		45	VN 40-40		nýtovací pistoli	
pro nýt		V 20-30	26			
		V2	10			
nýt do pistole		U6	25			
		9	VN 0-20		nýt.pistoli k otvoru	
		25	U6		nýt do otvoru zad.krytu	
k bočnici		V 50-0	22			
dorovnání bočnic	6	V 0-5	18			
		25	U6		nýt do otvoru bočnic	
pro podložku		V 50-50	40			
		V2	10			
na nýt		U6	25			
		13	N3		zapnout pistoli	
		30	TS		nýtování	
		348	=0,2088'			
4/12 ≡ 4/11		348	=0,2088'			
4/13 2 ks dílů pláště na jednotku						

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17

list. č. 11

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
od linky		KB	56			
k paletě		K2	30			
		KC	61			
			29	V30-20/35		2 ks dílů pláště vzít
			12	V1	2	
zachytit		V 20-0	13			
	=		15	V0-30/1,75		přetočit
			56	KB		od palety
			30	K2/3,5		k lince
	*		15	V0-40/1,75		2 ks dílů pláště položit
			317	=0,1902'		
4/14 Nasunutí dílu						
pláště a nýtování						
	*		30	V 30-30		díl pláště vzít
			6	V1		
			24	U3		ustavit pro zasunutí
srovnat 2.stranu		V 0-5	3			
ustavit pro zasunutí		U3	24			
	=		13	V 0-30		zasunout
			45	VN 40-40		vzít pistoli
pro nýt		V 20-30	26			
		V2	10			
nýt do pistole		U6	25			
			9	VN 0-20		nýt.pistoli k otvoru
			25	U6		nýt do otvoru krytu
k plášti		V 50-0	22			
dorovnání na otvor	6	V 0-5	18			
			25	U6		nýt do otvoru pláště
pro podložku		V 40-80	40			
		V2	10			
ustavit na nýt		U6	25			
			13	N3		zapnout pistoli
			30	TS		
			423	=0,2538'		
4/15 = 4/14			423	=0,2538'		

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17

list č. 12

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
4/16 Nosníky na jednotku						
od linky		KA	19			
k paletě		K2	30			
sehnout a otočit		KC	61			
		KA	-			
2 ks nosníku z palety		V 20-20	22	=		
od palety		KA	19			
k lince		K 2/1,5	30			
		KA	19			
		=	18	V0-50		položit na jednotku
			13	U2		1. díl pláště
2. díl pláště		U2	13			
		244	=0,1464'			
4/17 Nýtování nosníků						
k nosníku						
		45	VN 40-40			nýtovací pistoli
pro nýt	2	V 20-30	52			
	2	V2	20			
nýt do pistole	2	U6	50			
		18	VNO-20	2		k otvoru nosníku
		50	U6	2		do otvoru nosníku
od těla	2	V 50-0	44			
nosník dorovnat	4	V 0-5	12			
		50	U6	2		do otvoru nosníku
		26	N3	2		zapnout pistoli
		14	VNO-40			přemístit pistoli
		60	TS	2		nýtování
		441	=0,2646'			
4/18 = 4/17						
		441	=0,2646'			
4/19 Nasunout pryžový						
U-profil						
		30	V 40-60			pryž.k dílu pláště
odtlačit díl pláště		V 40-5	20			
		.25	U6			na drážku

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17 list č. 13

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol	Popis, pravá ruka
			3	V 0-5	pryž nasunout
			78	=0,0468'	
4/20 ≡ 4/19			78	=0,0468'	
4/21 Dosažení 4 ks matic z úkonu 4/5					
			45	VN 40-40	utahovačku
			25	U6	na matici
			280	TS	utahování
			26	VNO-30	utahovačku přemístit
			20	VNO-60	utahovačku přemístit
			24	V 0-5	zapnutí, vypnutí
			420	=0,252'	
4/22 Dosažení 4 ks matic z úkonu 4/6					
4/22 ≡ 4/21			420	=0,252'	
4/23 Dosažení 2 ks matic z úkonu 4/9					
			14	VNO-30	přemístit utahovačku
			50	U6	na matici
			23	VNO-80	přemístit utahovačku
			12	V 0-5	zapnutí, vypnutí
			140	TS	utahování
			239	= 0,1434'	
4/24 Dosažení 2 ks matic z úkonu 10/4					
4/24 ≡ 4/23			239	=0,1434'	
4/25 Posunout vozík s jednotkou					
			35	V 40-60	posunout jednotku
			75	K5	s jednotkou
			110	=0,066'	

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17 list. č. 14

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
$\Sigma 4.$			8155	=4893'		
5.						
5/1 Výměník uložit						
k paletě	(KA)	KC	61	-		vzít výměník
	=		52	V60-60/9		přetočit
	=		29	V0-60/9		od palety
			56	KB		k lince
			30	K2/18		výměník zachytit
			*	VO-70/9		výměník položit
			=	19	VO-20/9	na šroub
dorovnat výměník	2	V0-5/9	22			
na šroub		U6	25			
		-----	354	=0,2124'		
5/2 Kuželíky do bedny						
a posunout vozík						
			20	V 5-30		kuželík do bedny
kuželík do bedny		V 5-30	20			
			35	V 40-60		postrčit vozík
		-----	75	=0,045'		
5/3 Přední kryt na						
jednotku						
od linky		KA	19			
k paletě		K2	30			
sehnout a otočit	(KA)	KC	61	-		
	=		27	V20-20/5		kryt vzít
			56	KB		od palety
			30	K 2/10		k lince
			=	19	VO-40/5	před.kryt na jednotku
Dosednutí před.krytu		VO-30/5	19			
		U2	13			

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 119 491

Studio č.

Počet listů 17

list č. 15

Popis, levá ruka	Krok	Symbol	TMU	Symbol	Krok	Popis, pravá ruka
			287	=0,1722'		
5/4 Zachytit šroub s podložkou			60	V 40-40	2	pro šroub
			20	V2	2	
pro podložku	2	V 40-40	60			
	2	V2	20			
na šroub	2	U6	50			
		13	V 0-30			šroub k otvoru
		50	U9			přichytit na závit
		61	KC			
		9	V 0-20			šroub k otvoru
		14	V 5-0	2		umístění na slepo
		50	U9			přichytit na závit
		407	=0,2442'			
5/5 = 5/4		407	=0,2442'			
5/6 Utažení šroubů						
uchopit i levou rukou		61	VN 60-60			utahovačku
		V 0-40	13			
		100	U6	4		na šroub
		52	N3	4		vypnutí, zapnutí
		61	KC			
		14	VNO-30	2		přemístit utahovačku
		30	K2			
		23	VNO-70			přemístit utahovačku
		280	TS	4		čas utahování
		20	V 40-5			sklopit 1.list
		90	V 5-5	9		sklopit list
		744	=0,4464'			
$\Sigma$ 5.		2274	=1,3644'			
6.						
6/1 Jednotku postavit						

LVZ, a.s.	MTM-ROZBOR					Výkres č. 119 491
	pokračování					Studio č.
	Počet listů 17		list. č. 16			
Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol	Klasek	Popis, pravá ruka
na linku						
	=	35	V40-20/15			jednotku vzít
	=	28	V0-30/15			na linku položit
		7	U1			
		35	V0-60/15			jednotku postavit
		105 x	2 pracovníci	= 210 TMU = 0,126'		
6/2 Zasunout vozík						
	=	29	V40-20/4			vozík vzít
		61	KC			
	=	22	V0-50/4			1.stranu vozíku zachytit
		7	U1			
2.stranu zachytit		V0-10/4	9			
		U1	7			
	=	11	V0-20/2			vozík položit na vedení
		K1	15			
		15	K1			
		162	=0,0972'			
6/3 Demontáž krytu						
svorkovnice						
		56	VN40-60			šroubovák
		50	ŠA	2		nasadit
		54	ŠB	2		šroub povolit
			15-6			
		444	ZŠ20/2	2		šroubovat
		3	VNO-5			přemístit šroubovák
kryt odložit		V 10-60	28			
		635	= 0,381'			
6/4 Nasunutí zkušební						
zástrčky a její						
odložení						
pro zástrčku		V 30-60	35			
do otvoru		U6	25			
zástrčku odložit		V 40-60	35			
na háček		U1	7			



LVZ, a.s.

## MTM-ROZBOR

Výkres č. 333 102

Studio č.

Počet listů 5 list č. 1

Součást ZHA 710	Operace BALENÍ				Vyhodovil	Datum
Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol	Popis, pravá ruka	
1 B.						
1/1 B Odtočit lepenku			56	KB	od stolu	
			45	K3	k lepence	
odvinout lepenku	V40-80/2	42				
		143	=0,0858'			
1/2B Lepenku uříznout						
přidržet	V 60-0	22				
		56	VN40-50		nůž	
		13	U2		na lepenku	
		34	VNO-100/3		řezat lepenku	
		61	KC			
		186	=0,1116'			
1/3B Lepenku na stůl						
vzít lepenku	V 0-30	13				
		56	KB		od lepenky	
		30	K2		ke stolu	
		KA	19			
lepenku na stůl	V 0-40	13	=			
		131	= 0,0786			
1/4B Lepení symbolů						
		61	VN 50-50		štětec	
		7	VNO-10		do lepidla	
		13	U2			
		20	VNO-50		k lepence	
		7	U1			
		30	VNO-20	3	natřít	
		14	VNO-30		přemístit štětec	
		7	U1			
		21	VNO-10		natřít	
pro štítek	3 V 60-40	108				
	3 VI	18				

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 333 102

Studio č.

Počet listů 5 List č. 2

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
na lepenku	3	U1	21			
			45	V 10-10	3	uhledit
			18	V 0-50		rukou přemístit
			390	= 0,234'		
1/5B Razítkem označit						
typ jednotky			51	VN 60-40		razítko
			10	VNO-20		přemístit razítko
			13	U2		do razítkové barvy
			10	V 5-5		navlhčit
			14	VNO-40		přemístit razítko
			13	U2		na lepenku
			3	VO-5		natisknout
			20	TS		razítko držet
			134	= 0,0804'		
$\Sigma 1B.$			984	= 0,5904'		
2B.						
2/ 1B Podložku na stůl			56	KB		od stolu
			30	K2		pro podložku
			61	KC		
	*	25	V20-20/4			podložku vzít
		56	KB			
		30	K2/8			ke stolu
		61	KC			
	=	13	VO-20/4			podložku na stůl
		332	= 0,1992'			
2/2B Jednotku z linky						
na podložku						
			15	K1		k jednotce
	=	39	V40-20/15			jednotku vzít
	=	35	VO-60/15			položit na podložku
s jednotkou		K1	15			

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 333 102

Studio č.

Počet listů 5

list. č. 3

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
			61	KC		
			13	U 2		na podložku
			178 x	2 pracovníci	= 356 TMU = 0,2126'	
2/3B Přiložit osvědčení						
			19	KA		
			38	V 60-40		osvědčení vzít
			6	V 1		
sáček PE vzít		V 60-40	38			
		V1	6			
		KA	19			
rozevřít	2	V 0-5	6			
			13	V 0-30		osvědčení k sáčku
			26	U 2	2	do sáčku
			3	V 0-5		zachytit
			9	V 0-15		zasunout
			18	V 0-50		osvědčení k jednotce
			7	U 1		na jednotku
			19	KA		
přidržet		V 40-0	30	V 40-30		pro štítek
			10	V 2		
			3	V 0-5		sejmout štítek
		KA	19			
			13	V 0-40		k PE sáčku
			13	U 2		na PE sáček
			10	V 5-5		štítek přilepit
			325	=0,195'		
2/4B Na jednotku						
navléknout PE						
hadici						
			43	V 60-60/2		odbalit PE hadici
oddělit stěny PE hadice	3	V 10-10	45			
			19	V 10-20		mezi stěny PE hadice
mezi stěny PE hadice		V 10-30	23			
		*	13	V 0-40		roztáhnout
		*	28	V 0-90		navléknout na jednotku

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 333 102

Studio č.

Počet listů 5 list č. 4

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
			61	KC		
			61	VN 60-60		nůžky
			24	U 3		na PE hadici
			-	VN 0-80		oddělit PE hadici
			61	KC		překlonit
	=		40	V30-30/10		naklopit jednotku
			-	V40-20		stáhnout PE hadici
			61	KC		sehnout
			13	VO-30		podhrnout PE hadici
jednotku postavit		VO-30/10	24			
			30	K 2		s jednotkou
naklopit jednotku		V30-30/10	40	=		
stáhnout PE hadici		V 40-20	-			
sehnout		KC	61			
podhrnout PE hadici		VO-30	13			
			24	VO-30/10		postavit jednotku
s jednotkou		K 1	15			
			699	x 2 pracovníci = 1398 TMU = 0,8388'		
2/5B Lepenku položit						
na jednotku						
lepenku vzít		V 30-0	17	=		
		V 1	6			
od stolu		KB	56			
k jednotce		K 2	30			
lepenku na jednotku		VO-40	13	=		
			122	=0,0732'		
2/8B Jednotku pod STRA-						
PEX a 2x přepáskovat						
pásenkou						
	=		32	V40-40/2		stůl otočit
			29	VO-60/10		jednotku pod STRAPEX
s jednotkou	2	K 1	30			
	=		22	VO-10/20	2	jednotku ke stěně
k ovladači	2	V 50-0	44			
na tlačítko	2	U 3	48			

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Vokres č. 333 102

studio c.

Počet listů 5

**list. C. 5**

PŘÍLOHA č.20

LVZ, a.s.

## MTM-ROZBOR

Výkres č. 130 712

Studio č.

Počet listů 2

list. č. 1

Součást ZHAE 710	Operace MONTÁŽ					Vyhovil	Datum
Popis, levá ruka	Symbol	TMU	Symbol	Symbol	Popis, pravá ruka		
Operace 1.až 6.viz.							
jednotka ZHA 710		29070	=17,442'				
7.							
7/1 Mříž k jednotce							
od stolu	KB	56					
k paletě	K2	30					
	KC	61					
mříž vzít	V20-20/25	25					
		56	KB		od palety		
		30	K2		ke stolu		
mříž nasadit	V0-40/25	17					
na šroub	U6	25	V 40-0		přidřízet		
dorovnat mříž	2 V0-5/25	12					
na šrouby	U6	25					
		337	=0,2022'				
7/2 Nasunout podložky							
a zachytit matice							
	128	V 40-40	4	pro podložku			
	40	V2	4				
	100	U6	4	na šroub			
	128	V 40-40	4	pro matici			
	40	V2	4				
	200	U9	4	zachytit na závit			
	636	=0,3816'					
7/3 Dotažení matic							
	48	VN40-40/15	5	utahovačku			
	100	U6	4	na šroub			
	45	VNO-30/15	3	přemístit utahovačku			
	52	N3	4	zapnutí, vypnutí			
	222	TS	4	utahování			
	9	VNO-5/15	3	přemístit utahovačku			
	476	0,2856'					

LVZ, a.s.

# **MTM-ROZBOR**

pokračování

Vykres č. 130 712

studio 8.

Počet listů 2 list. č. 2



# PŘÍLOHA č.21

LVZ, a.s.

## MTM-ROZBOR

Výkres č.

130 614

Studio č.

Počet listů 2

list č. 1

Vyhotoval

Datum

Součást

ZHB 710

Operace

MONTÁŽ

Popis, levá ruka

x

Symbol

TMU

Symbol

x

Popis, pravá ruka

Operace 1.až 4. viz

jednotka ZHA 710

25107

=15,0642'

Úkony 5/1 a 5/2 viz

jednotka ZHA 710

429

=0,2574'

5/3 Přední kryt

na jednotku

od linky

KA

19

k paletě

K2

30

KA

-

sehnout a otočit

KC

61

=

29

/20-20/65

kryt vzít

56

KB

od palety

30

K 2/13

k lince

=

21

/0-40/65

kryt k jednotce

13

U2

1. stranu

dosednutí krytu

VO-30/65

21

=

2.stranu

U2

13

293 =0,1758'

Úkony 5/4 až 5/6 viz

jednotka ZHA 710

1558 =0,9348'

 $\Sigma 5.$ 

2280 =1,368'

Operace 6.viz jednotka

ZHA 710

3534 =2,1204

Úkony 7/1 až 7/3 viz

jednotka ZHAE 710

1449 =0,8694'

7/4 PE sáček s tlačítky

sponou přichytit k mříž-

ce

LV2, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Vykres č. 130 614

Studio C

Počet listů 2 | list. č. 2

LVZ, a.s.

## MTM-ROZBOR

Výkres č. 334 236

Studio č.

Počet listů 2 list č. 1

Vyhodovil

Datum

Součást ZHB 710	Operace BALENÍ				
Popis, levá ruka	Symbol	TMU	Symbol	Popis, pravá ruka	
Úkony 1/1B až 1/3B viz jednotka ZHA 710		460	=0,276'		
1/4B Lepení značek					
	61	VN 50-50		štětec	
	7	VNO-10		přemístit štětec	
	13	U2		do lepidla	
	7	VNO-10		štětec k lepence	
	7	U1		na lepenku	
	42	VNO-30	3	natřít lepidlem	
	10	VNO-20		přemístit štětec	
	7	U1		na lepenku	
	30	VNO-20	3	natřít lepidlem	
	30	V 40-40		pro štítek	
	6	V 1			
	7	U 1		na lepenku	
přidržet štítek	V 30-0	17			
		30	V 30-30	uhladit	
pro značky	2	V 60-40	72		
	2	V 1	12		
na lepenku	2	U 1	14		
		30	V 10-10	2 uhladit	
		402	= 0,2412		
Úkon 1/5B viz jednotka ZHA 710		134	= 0,0804		
Σ 1B.		996	=0,5976'		
Úkony 2/1B až 2/5B viz jednotka ZHA 710		2533	= 1,5198		
2/6B Latení přitlouci k podložce					
		56	KB	od stolu	

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 334 236

Studio 8

Počet listů 2 list. č. 2

PŘÍLOHA č.22

LVZ, a.s.

## MTM-ROZBOR

Výkres č. 334 049

Studio č.

Počet listů 4

list. č. 1

Součást VAN 610	Operace MONTÁŽ				Vyhodovil	Datum
Popis, levá ruka	#	Symbol	TMU	Symbol	#	Popis, pravá ruka
Úkony 1/1 až 1/3 viz jednotka ZHA 710			9337	=5,6022'		
1/4 Desku na stůl			61	KC )		k paletě stočit a sehnout
		-		KA →		
		27	V20-20/5			desku vzít
		19	V 0-30/5			desku na stůl
		24	U 3			na podložku
		131	=0,0786'			
Úkon 1/5 viz jednotka						
ZHA 710		762	=0,4572'			
1/6 Lepení výstražného štítku						
vzít i do 1.ruky		V 30-0	17	V 40-0		ke štítku
			12	V 1	2	
			6	V 0-10		štítek sejmout
			13	V 0-40		štítek k desce
		=	3	V 0-5		k ploše desky
			13	U 2		na plochu desky
			10	V 5-5		uhladit
			74	=0,0444'		
Σ1.		10304	=6,1824'			
2.						
Úkon 2/1 viz jednotka						
ZHA 710		268	=0,1608'			
2/2 Zemníci šroub do elektromotoru						
		36	V 60-40			pro šroub
		10	V 2			

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 334 049

Studio č.

Počet listů 4

list. č. 2

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
pro podložku	3	V 60-40	108			
	3	V 2	30			
na šroub	3	U 6	75			
			9	V 0-20		šroub k závitu
			50	U 9		zachytit na závit
				VN 40-40		pro klíč
				M 5 -10		
			170	R 2		šroubovat
			25	NKA		nasadit klíč
			27	NKB		dotáhnout
			585	=0,351'		
2/3 Stoličku na stůl						
		KA	19			
k paletě		K 3	45			
		KC	61			
				V20-20/3		stoličku vzít
		KA	19			
ke stolu		K2/3	30			
			13	V0-20/3		stoličku na stůl
		KA	19			
ke stolu		K 2	30			
			261	=0,1566'		
Úkony 2/4 až 2/7 viz						
úkony 2/3 až 2/6						
jednotka ZHA 710		2741	=1,6446'			
Σ2.		3855	*2,314'			
3.						
3/1 Desku na stůl						
	=	32	V20-30/5			desku vzít
od stolu		KA	19			
k lince		K 6	90			
	=	19	V 0-30/5			desku na linku
od linky		KA	19			

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 334 049

Studio č.

Počet listů 4

list. č. 3

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
ke stolu		K 6	90			
		KA	19			
			288	= 0,1728'		
3/2 Podsestavu na desku						
		KA	19			
ke stolu		K3	45			
		KA	19			
		=	36	V30-30/5,5		podsestavu vzít
od stolu		KB	56			
k lince		K 1/11	15			
		=	19	V0-30/5,5		na desku
		=	11	V0-10/5,5		ke šroubu
			25	U 6		na šroub
			16	V0-5/5,5	2	přemístit podsestavu
			25	U 6		na šrouby
			286	= 0,1716'		
Úkony 3/3 a 3/4 viz						
jednotka ZHA 710			1431	= 0,8586'		
3/5 Vyjmout vozík a položit na linku						
k vozíku		K 2	30			
otočit		XA	-			
pro vozík sehnout		(KC)	61			
		=	25	V20-20/4		vozík zvednout
		=	22	V0-60/4		k vedení
			7	U 1		1.stranu
k vedení		V0-5/4	6			
2.stranu		U1	7			
		*	22	V0-60/4		vozík položit na vedení
			180	= 0,108'		
3/6 Jednotku položit na vozík						
		*	31	V40-20/5		jednotku vzít



LVZ, a.s.

## MTM-ROZBOR

Výkres č. 334 227

Studio Č.

Počet listů 4 list č. 1

Součást

Operace

Vyhodovil

VAN 610

BALENÍ

Datum

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
1 B.						
1/1B Karton na stůl						
ke kartonu	K 2	30				
sehnout a otočit	( KC	61				
	( XA	-				
	=	32	V30-30/15			karton vzít
		6	V 1			
	KA	19				
ke stolu	K 2	30				
		19	KA			
		15	V0-30/15			karton položit
		212	=0,1272'			
1/2B Štítek přilepit						
		61	VN50-50			štětec
		7	VNO-10			štětec přemístit
		13	U 2			do lepidla
		20	VNO-50			štětec přemístit
		7	U 1			na karton
		30	VNO-20	3		natřít
		36	V 60-40			pro štítek
		6	V 1			
		7	U 1			na karton
		45	V 10-10	3		uhladit
		232	=0,1392'			
1/3 B viz úkon 1/5B						
jednotka ZHA 710		134	= 0,0804"			
1/4B Zformovat karton						
	=	32	V40-40/15			karton vzít
	=	20	V0-50/15			přetočit
	=	8	V0-10/15			na stůl položit
	=	28	V20-40/2			zformovat
přehmátnout	V 20-0	13				

LVZ, a.s.

# MTM-ROZBOR

pokračování

Výkres č. 334 227

Studio č.

Počet listů 4 List č. 2

Popis, levá ruka		Symbol	TMU	Symbol		Popis, pravá ruka
			30	V30-40		zahnout stranu víka
zahnout stranu víka		V 30-40	30			
		=	30	V30-40		karton pootočit
přidržet		V 20-0	13			
			30	V30-40		zahnout stranu víka
zahnout stranu víka		V 30-40	30			
			264	=0,1584'		
$\Sigma 1B.$			842	=0,5052'		
2 B.						
2/1B Karton položit						
na otoč. stůl						
		=	28	V30-20/15		karton vzít
od stolu		KB	56			
ke stolu		K2	30			
		KC	61			
		=	15	VO-30/15		karton na stůl
			190	=0,114'		
2/2B Jednotku z linky						
do kartonu						
			30	X 2		k jednotce
		=	31	V40-20/5		jednotku vzít
a jednotkou		K 2/10	30			
			61	KC		
			13	U 2		do kartonu
		=	19	VO-30/5		jednotku položit
			60	V30-40	2	zahnout stranu
			244	x 2 pracovníci = 488TMU = 0,2928'		
2/3B viz úkon 2/3B						
jednotka ZHA 710			325	= 0,195'		
2/4B Jednotku pod						
STRAPEX a přepáskovat						
			41	V30-60/5		jednotku pod STRAPEX

LVZ, a.s.

**MTM-ROZBOR**  
 pokračování

Výkres č. 334 227

Studio č.

Počet listů 4

list č. 3

Popis, levá ruka	Symbol	TMU	Symbol	Popis, pravá ruka
	2 K 1	30		
		22	V0-10/10	2 jednotku ke stěně
k ovladači	2 V 50-0	44		
na tlačítko	2 U 3	48		
spustit STRAPEX	2 V 0-5	6		
		15	K 1	k jednotce
		25	V0-50/5	jednotku posunout
		167	TS	
		398	=0,2388	
<hr/>				
2/5B Sponou zajistit				
místa spojení pásky				
od stolu	KB	56		
k jednotce	K 5	75		
		60	V40-40	2 sponu vzít
		10	V 2	2
		13	U 2	2 na jednotku
		6	V 0-5	2 sponu nasunout
		45	VN40-40	kleště
		20	VNO-50	přemístit kleště
		6	VNO-5	2 stisknout
		291	=0,1746	
<hr/>				
2/6B Jednotka na konec				
tratě				
		28	V30-10/5	jednotku posunout
		45	K 3	s jednotkou
		73	=0,0438	
<hr/>				
2/7B Jednotku odnést				
do meziškafu				
		31	V40-20/6	jednotku vzít
		60	K 4/12	jednotku odnést
		61	KC	
		19	V0-30/6	položit jednotku
od jednotky	KB	56		
zpět ke stolu	K 10	150		

LVZ, a.s.

**MTM-ROZBOR**  
pokračování

Výkres č. 334 227

Studio č.

Počet listů 4 List. č. 4

Popis, levá ruka

Symbol

TMU

Symbol


Symbol

Popis, pravá ruka

 $\Sigma 2B.$ 

$$377 \times 2 \text{ pracovníci} = 754 \text{ TMU} = 0,4524'$$


$$2519 = 1,5114'$$



## PŘÍLOHA č24


POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 119 491 (PŘÍLOHA č.2) A Č.V. 130 712 (PŘÍLOHA č.24)

	Název – Rozměr	Polotovar	Mater. konečný	Mater. výchozí	Třída odpov.	C. váha	Hr. váha	3-KOM-OM- -774/05	1	
Pořad. kusu								Číslo výkresu	Pos.	
Poznámka									Celková čistá váha kg	
Měřítko 1:10	Kreslil <u>J. Jezek</u> V. Prezkoušel Norm. ref. Výr. projedn.	JEZEK V.	č. snímku					E F G H I J K L M N	y x x x x x x x x x	
		Schválil	č. transp.	Dne 10.5.1992						
		Type:	Skupina	Starý výkres	Nový výkres					
L V Z		Název	PRACOVIŠTĚ P1	4-KOM-OM-774/05-01	Počet listů	List				



POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 119 491 (PŘÍLOHA Č.2) A Č.V. 130 712 (PŘÍLOHA Č.14)

Počet kusů	Název – Rozměr	Polotovar	Mater. konečný	Mater. výchozí	Výška podpadu	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Pos.
Poznámka	Celková čistá váha kg								
Měřítko 1:10	Kreslil Překouzlil Norm. ref. Výr. projedn.	J. Ježek V. J. Ježek V. Schválil Dne 10.5.1992	Č. snímku Č. transp.	a c e E N	b d f D O	E I D d O	x x x x x	3-KOM-0M- -774/05	2
	Typ Název	Skupina	Starý výkres	Nový výkres					
L V Z	PRACOVIŠTĚ P2		4-KOM-0M-774/05-02	Počet listů					List



POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 333 102 (PŘÍLOHA Č.5)

Počet kusů	Název - Rozměr	Položovat	Mater. konečný	Mater. výchozí	Výška podpádu	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	3-KOM-OM- -774/05	3
Poznámka								Celková čistá váha kg		
Měřítko	Kreslil <i>Janek V.</i>	JEŽEK V.	Č. snímku						E	x
1:10	Przekoušel								D	x
	Norm. ref.								C	x
	Výr. projedn.	Schválil	Č. transp.						B	x
									A	x
		Dne 10.5.1992							Z	x
									O	x
									I	x
									N	x
Název	Typ	Skupina	Starý výkres	Nový výkres						
L V Z		PRACOVIŠTĚ P7		4-KOM-OM-774/0503						
			Počet listů							List

KUSOVNÍK PRO PŘÍPRAVNÁ PRACOVÍSTĚ MONTÁŽE ZHA 710, ZHAE 710

PRACOVÍSTĚ P1, č.v. 4-KOM-OM-774/05-01

POSICE	NÁZEV	ČÍSLO VÝKRESU, TYP, NORMA	KS
1	MONTÁŽNÍ STŮL	330 906	1
2	ŠTÍTEK ÚDAJOVÝ	ZHA 431 611, ZHAE 431 633	-
3	ZÁSOBNÍK		1
4	RAZNÍK	SADA DLE ČSN	5
5	KLADIVO	ČSN 230110	1


PRACOVÍSTĚ P 2, č.v. 4-KOM-OM-774/05-02


1	MONTÁŽNÍ STŮL	330 906	1
2	NARAŽKA	4-KOM-OM-774/	1
3	KONKOR - SPRAY		1
4	HADR		1
5	ZÁSOBNÍK		6
6	TRUBKOVÝ KLÍČ	M 5 DLE ČSN	1
7	KLADIVO	ČSN 230110	1

PRACOVÍSTĚ P7, č.v. 4-KOM-OM-774/05-03

1	PRACOVNÍ STŮL	S 22	1
2	MANIPULAČNÍ ZNAČKA	ČSN 770051	-
3	MANIPULAČNÍ ZNAČKA	ČSN 770051	-
4	ZNAK PODNIKU		-
5	CHEMOPRÉN 25		1
6	RAZÍTKOVÁ BARVA		1
7	NUŽ		1
8	RAZÍTKO		1
9	ŠTĚTEC		1

PŘÍLOHA č.24






## PŘÍLOHA č.25

3.POS.4N ZNAČENA DLE Č.V. 332 368 A Č.V. 332 369


2.POS.12B,14B,3B,2B,7B ZNAČENY DLE Č.V. 333 102 (PŘÍLOHA č.5)

1 POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 130 712 (PŘÍLOHA č.14)

Rez. číslo	Název, Rozměr	Reluktan	Mot. konečny	Mot. výchozí	Vida opo.	Č. váha	H.váha	Číslo výkresu	Pos.
Družstvo									
Celková čistá váha v kg									
Měřítko 1:50	Kreslil <u>Jiříek V.</u>	<u>JEŘEK V.</u>	Čís. schim C transp	o	*	s	*	Index zkratky	*
	Proofkova!			c	o	p	x		
	Návr. ref.			e	o	o	x		
	Vyr. projevující	Schv. III		n	o	o	x		
		Dne 9.5.1992		r	o	o	x		
Typ		Skupina	Starý výkres		Nový výkres				
LVZ		SITUACE MONTÁŽ ZHAE 710		3-KOM-0M-774/06					
Počet listů									



POSITION	TYPE	NUMBER
CRANE		1
WIRE		2
WIRE		3
WIRE		4
CH. LAD.	TYP 10-34	5
CH. P. 10-34	DISPENSER	6
CH. P. 10-34		7
CH. P. 10-34		8
CH. P. 10-34	TYP 10-34	9
CH. P. 10-34		10
CH. P. 10-34		11
CH. P. 10-34		12
CH. P. 10-34	TYP 10-34	13
CH. P. 10-34		14
CH. P. 10-34		15
CH. P. 10-34		16
CH. P. 10-34		17
CH. P. 10-34		18
CH. P. 10-34		19
CH. P. 10-34		20
CH. P. 10-34		21
CH. P. 10-34		22




## PŘÍLOHA č.26

3. POS. 4N ZNAČENA DLE Č.V. 332 368 A Č.V. 332 369

2. POS. 1B+4B,6B,12B,13B ZNAČENY DLE Č.V 334 236 (PŘÍLOHA č.16)

1. POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 130 614 (PŘÍLOHA č.15)


Alfanumerický kód	Název	Rozměr	Početovací	Mot. konečný	Mot. vchodní	Průdužek	Č. výroba	Tr. výroba	Číslo výkresu	Poz.
Předmětka										
Celková hmotnost v kg										
Manikýra	Kreslil <u>ježek V.</u>	<u>JEŽEK V.</u>	Čís. schém							
1:50	Dřezkouček									
	No. v ref.									
	Výr. projednali	<u>schvalil</u>	C. transp							
L V Z	Up	Skupina	Stoly výkres			Náhr. výkres				
	Název									
SITUACE					3-KOM-0M-774/07					
MONTÁŽ ZHB 710										
					Počet listů					



## PŘÍLOHA č.27


POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 130 614 (PŘÍLOHA č.15)

										3-KOM-OM- -774/07	
Pořadí kraju	Název - Rozměr	Položovar	Mater. konečný	Mater. výchozí	Třída odpadu	Č. váha	Hr. váha	Cíllo výkresu	Poz.		
<b>Poznámka</b>											
Měřítko	Kreslil <u>ježek V.</u>	JEŽEK V.	Č. snímku	Celková čistá váha kg							
1 : 10	Přezkoušel			a				E			x
	Norm. ref.			b				z			x
	Výr. projedn.	Schválil	Č. transp.	c				1			x
				d				2			x
		Dne <u>10.5.1992</u>		e				3			x
				f				4			x
				g				5			x
				h				6			x
				i				7			x
				j				8			x
		Typ	Skupina	Starý výkres				Nový výkres			
		Název									
<b>L V Z</b>		<b>PRACOVIŠTĚ P1</b>				<b>4-KOM-OM-774/07-01</b>					
		Počet listů								List	



POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 130 614 (PŘÍLOHA Č.15)

Pořadí	Název - Rozměr	Položovat	Mater. konečný	Mater. výchozí	Výška od podu	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Pos.	
Poznámka								Celková čistá váha kg		
Měřítko 1:10	Kreslil <i>jezek V.</i>	JEZEK V.		Č. snímku Č. transp.	a	E	4	y	x	
	Přezkoušel				b	F	5	z	z	
	Norm. ref.				c	G	6	g	x	
	Výr. projedn.	Schválil			d	H	7	h	x	
		Dne	10.5.1992		e	I	8	i	x	
		Typ	Skupina	Starý výkres		Nový výkres				
L V Z		Název								
		PRACOVIŠTĚ P2		4-KOM-UM-774/07-02						
				Požad. listů		List				



POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 334 236 (PŘÍLOHA Č.16)

Počet kusů	Název — Rozměr	Polotovar	Mater. konečný	Mater. výchozí	Třída odpadu	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Pos.
Poznámka	Celková čistá váha kg								
Měřítko	Kreslil <i>Jezek V.</i>	JEZEK V.	Č. snímku		E				x
1:10	Přezkoušel				c				x
	Norm. ref.				d				x
	Výr. projedn.	Schválil	Č. transp.		v				x
		Dne 10.5.1992			E				x
					N				x
					O				x
					O				x
									x
		Typ	Skupina	Starý výkres	Nový výkres				
		Název							
<b>L V Z</b>		<b>PRACOVIŠTĚ P7</b>			<b>4-KOM-OM-774/07-03</b>				
Počet listů					List				

KUSOVNÍK PRO PŘÍPRAVNÁ PRACOVÍSTĚ MONTÁŽE ZHB 710

PRACOVÍSTĚ P1, č.v. 4-KOM-OM-774/07-01

POSICE	NÁZEV	ČÍSLO VÝKRESU, TYP, NORMA	KS
1	MONTÁŽNÍ STŮL	330 906	1
2	ŠTÍTEK ÚDAJOVÝ	432 557	-
3	ZÁSOBNÍK		1
4	RAZNÍK	SADA DLE ČSN	5
5	KLADIVO	ČSN 230110	1


PRACOVÍSTĚ P2, č.v. 4-KOM-OM-774/07-02


1	MONTÁŽNÍ STŮL	330 906	1
2	NARAŽKA	4-KOM-OM-774/	1
3	KONKOR - SPRAY		1
4	HADR		1
5	ZÁSOBNÍK		6
6	TRUBKOVÝ KLÍČ	M5 DLE ČSN	1
7	KLADIVO	ČSN 230110	1

PRACOVÍSTĚ P7, č.v. 4-KOM-OM-774/07-03

1	PRACOVNÍ STŮL	S 22	1
2	MANIPULAČNÍ ZNAČKA	ČSN 770051	-
3	MANIPULAČNÍ ZNAČKA	ČSN 770051	-
4	ŠTÍTEK	432 817	-
5	LEPIDLO - KLOVATINA		1
6	RAZÍTKOVÁ BARVA		1
7	NŮŽ		1
8	RAZÍTKO		1
9	ŠTĚTEC		1

PŘÍLOHA č.27






## PŘÍLOHA č.28

2.POS. 1B,3B, 7B A 8B DLE Č.V. 334 227 (PŘÍLOHA Č.18)

1.POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 334 049 (PŘÍLOHA Č.17)


Alfabet kód	Nazev	Rozměr	Pohyrovor	Mot. konečný	Mot. vychodí	Průdu cep.	č. výroba	H.výroba	Číslo výkresu	Pos.
Přezkoušek										Celková číslo výroba v kg
Měřítko 1:50	Kreslil	Jekel V.	JEZEK V.	čís. sním						
	Přezkoušek									
	No. m. ref									
	Výroba projednána									
	Dne	9.5.1992								
L V Z	Tip	Skupina		Starý výkres		Nový výkres				
Nazev	SITUACE MONTÁŽ VAN 610			3-KOM-0M-774/08						
				Počet listů					List	



## PŘÍLOHA č.29


POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 334 049 (PŘÍLOHA č.17)

								3-KOM-OM- -774/03	1
Pořadí kusu	Název - Rozměr	Palcovar	Mater. konečný	Mater. výchozí	Výška odpadu	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Pos.
Poznámka								Celková čistá váha kg	
Měřítko  1:10	Kreslil <u>Jezek V.</u>	<u>JEZEK V.</u>	Č. snímku  Č. transp.						
	Přezkoušel								
	Norm. ref.								
	Výr. projedn.	Schválil							
		Dne <u>10.5.1992</u>							
Typ Název		Skupina	Starý výkres			Nový výkres			
<b>L V Z</b>		<b>PRACOVIŠTĚ P1</b>				<b>4-KOM-OM-774/08-01</b>			
			Počet listů						List



**POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 334 049 (PŘÍLOHA Č.17)**

Pořadí kusu	Název — Rozměr	Polotovar	Mater. konečný	Mater. výchozí	Trhák odpadu	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Pos.
<b>Poznámka</b>									
Měřítko 1:10	Kreslil Přezkoušel Norm. ref. Vyr. projedn.	ježek V.	JEŽEK V.	Č. snímku	Celková čistá váha kg				
					E	v	y	x	
					c	-	z	m	
					u	o	e	n	x
					d	g	z	t	
					N	o	x	i	x
					O	p	l	h	
Typ		Skupina		Starý výkres		Nový výkres			
Název									
<b>L V Z</b>		<b>PRACOVIŠTĚ P2</b>		<b>4-KOM-0M-774/08-02</b>					
Počet listů									



POSICE ZNAČENY DLE Č.V. 334 227 (PŘÍLOHA Č.18)

Pořad. kusu	Název — Rozměr	Položovat	Mater. konečný	Mater. výchozí	Výška odpadu	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Pos.																																																																																																																																																																																																																																																																														
<i>Poznámka</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Měřítko 1:10	Kreslil <i>J. ŽEZEK V.</i>	Položovat <i>JEZEK V.</i>	Mater. konečný	Mater. výchozí	Výška odpadu	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Pos.																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Přezkoušel																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Norm. ref.																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Výr. projedn.	Schválil																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Dne	10.5.1992	Č. transp.																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Celková čistá váha kg																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr><td>a</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>b</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>c</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>e</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>f</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>g</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>h</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>j</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>k</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>l</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>n</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>o</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>p</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>q</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>r</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>s</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>u</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>v</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>w</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>y</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>z</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>Indeks</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										a									x	b									x	c									x	d									x	e									x	f									x	g									x	h									x	i									x	j									x	k									x	l									x	m									x	n									x	o									x	p									x	q									x	r									x	s									x	t									x	u									x	v									x	w									x	x									x	y									x	z									x	Indeks									
a									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
b									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
c									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
d									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
e									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
f									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
g									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
h									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
i									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
j									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
k									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
l									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
m									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
n									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
o									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
p									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
q									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
r									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
s									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
t									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
u									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
v									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
w									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
x									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
y									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
z									x																																																																																																																																																																																																																																																																														
Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Typ		Skupina		Starý výkres		Nový výkres																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Název																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>L V Z</b>		<b>PRACOVIŠTĚ P6</b>		<b>4-KOM-OM-774/08-03</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Počet listů						List																																																																																																																																																																																																																																																																																	

## KUSOVNÍK PRO PŘÍPRAVNÁ PRACOVIŠTĚ MONTAŽE VAN 610

PRACOVIŠTĚ P1, č.v. 4-KOM-OM-774/08-01

POSICE	NÁZEV	ČÍSLO VÍKRESU, TYP, NORMA	KS
1	MONTAŽNÍ STŮL	330 906	1
2	ŠTÍTEK ÚDAJOVÝ	432 523	-
3	ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	432 786	-
4	RAZNÍK	SADA DLE ČSN	5
5	ZÁSOBNÍK		1
6	PODLOŽKA		1
7	KLADIVO	ČSN 230110	1

PRACOVIŠTĚ P2, č.v. 4-KOM-OM-774/08-02

1	MONTAŽNÍ STŮL	330 906	1
2	NARÁŽKA	4-KOM-OM-774/	1
3	KONKOR - SPRAY		1
4	HADR		1
5	ZÁSOBNÍK		9
6	TRUBKOVÝ KLIČ	M5 DLE ČSN	1
7	KLADIVO	ČSN 230110	1

PRACOVIŠTĚ P6, č.v. 4-KOM-OM-774/08-03

1	PRACOVNÍ STŮL	S 22	1
2	ŠTÍTEK	434 228	-
3	RAZÍTKOVÁ BARVA		1
4	LEPIDLO - KLOVATINA		1
5	RAZÍTKO		1
6	ŠTĚTEC		1
7	NUŽ		1

# PŘÍLOHA č. 30

LVI LIBEREC

## TECHNICKY POKTUP

04/05/92 str: 1

c.v. davka nazev sada druh SV/NV zmena technolog  
 130712 1 JEDNOTKA ZHAE 710 ZHAE 7(710..740) V NV

			dokl./naradi	prac	p.m.	obs	nc	tr	tbc	tac	K_tbc	K_tac res	
cop ix/ks	text operace												
010	1	SMONTOVAT DLE NAV.420160 BOD 1.4			9511	2113	1	C	53	10	3,40	1,66	0,57
020	1	SMONTOVAT DLE NAV.420160 BOD 1.1-2.5			9531	2113	5	V	53	40	20,00	6,75	2,37
030	1	ZKOUSET DLE NAV.420160 BOD 2.6-2.7			9675	2113	5	C	53	20	6,70	3,37	1,13
040	1	NAMONTOVAT OCHR.MRIZKU POZ.2			9511	2113	5	C	53	20	2,10	3,37	0,35
konec										90	32,20	15,15	5,42

c.v. davka nazev sada druh SV/NV zmena technolog  
 333102 1 OSAL ZHA 7 V SV /

			dokl./naradi	prac	p.m.	obs	nc	tr	tbc	tac	K_tbc	K_tac	
cop ix/ks	text operace												
010	1	BALIT DLE POZN.NA VYKRESU			8252	2113	5	V	53	20	9,00	3,37	1,51
konec										20	9,00	3,37	1,51

סְבִירָה וְעַמְלָה

10. *U.S. News & World Report*, 1993.

04/05/2022 37 x 1

c.v.	devka	nazev	sada	číselný	číselný	číselný	číselný	číselný	číselný	číselný	číselný
			ZHS	V	NV	zmena	technolog				
cvi	text	operace		dokl./náročí	prac	c.v.	cba	no	tr	toc	%_toc
010	1	SMONTOVAT DLE NAV.420160 BOD 1.4		9511	2113	1	0	53	10	0,40	1,08
020	1	SMONTOVAT DLE NAV.420160 BOD 2.1-2.5		9531	2113	5	0	53	40	19,00	6,73
030	1	IKOUSET DLE NAV.420160 BOD 2.6-2.7		9871	2113	5	1	57	20	6,76	3,37
040	1	NAKOMTOVAT OBRAZ, MĚŘÍTKO P01.2		9510	2113	5	0	50	20	0,10	0,57
konec									90	31,20	15,15
c.v.	devka	nazev	sada	číselný	číselný	číselný	číselný	číselný	číselný	číselný	číselný
334236	1	OBAL	ZP/NV-NEZHÁŘENÝ	V	NV	zmena	technolog				
cvi	text	operace		dokl./náročí	prac	c.v.	cba	no	tr	toc	%_toc
010	1	BALIT DLE POZN.NA VÝKREBU		9252	2113	5	1	41	20	10,50	3,06
konec									20	10,50	3,06

UVZ LIBEREC

## TECHNICKY POSTUP

04/05/92 str: 1

c.v.	dayka	nazev	sada	druh	BV/NV	zmena	technologie						
			VAN 410 .... 620 F	3V	/								
cop	lx/ks	text operace		cokl./naráží	crat	p.m.	obs	ac	tr	tbc	tac	K_tbc	
010	1	NA POC.3 PRIMYTOVAT POC.4,NALEPIT POC.22		9401	2113	1	0	53	10	2,30	1,66	0,39	
020	1	KOMPLETNĚ SMONTOVAT-BEZ POC.5		9531	2113	5	0	53	20	8,50	3,27	1,43	
030	1	ZKUSKY DLE POC.4,NA VYKRESI	811974	207688	9531	2113	5	0	53	20	4,70	1,37	1,13
040	1	NAMONTOVAT POC.5			9531	2113	5	0	53	20	2,10	0,77	0,35
konec										76	19,60	5,75	3,35

c.v.	dayka	nazev	sada	druh	BV/NV	zmena	technologie						
			VAN 410 .... 620 V	3V	/								
cop	lx/ks	text operace		cokl./naráží	crat	p.m.	obs	ac	tr	tbc	tac	K_tbc	
010	1	BALIT DLE POC.1,NA VYKRESI-2 PRAC.		9251	2113	5	0	43	20	5,20	1,00	0,53	
konec										20	5,20	1,00	0,53