

VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ V LIBERCI

Fakulta strojní

Katedra obrábění a montáže Školní rok: 1992/1993

**ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE**

pro Michala ŠTĚPÁNKA

obor (23 - 07 - 8) strojírenská technologie

Vedoucí katedry Vám ve smyslu zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách určuje tuto diplomovou práci:

Název tématu: Racionalizace a mechanizace demontáže a zpětné montáže centrálního kola pohonu kolesa rypadla KU 800

**Zásady pro vypracování:**

- 1) Proveďte úvahu o významu zadání DP pro zadavatele z hlediska technického a ekonomického. Formulujte cíle zadaného tématu DP.
- 2) Proveďte analýzu současného způsobu demontáže a zpětné montáže centrálního kola pohonu kolesa
- 3) Proveďte studii identifikace příčin problémů, které způsobují obtíže a prodlužují dobu opravy z důvodů: a) konstrukčních, b) transportních, c) montážních, d) organizačních, e) jiných.
- 4) Na základě bodů 2. a 3. vypracujte konkrétní návrhy rationalizace a mechanizace demontáže a montáže, dovedené až ke změnám konstrukce, technologie, způsobu transportu a montážního postupu.
- 5) Podrobně propracujte zejména technologii montáže s návrhem konstrukčních řešení vybraných potřebných montážních prostředků a pomůcek.
- 6) Proveďte technické a ekonomicke zhodnocení zadaného úkolu.
- 7) Zpracujte souhrnné stanovisko k navrženým opatřením a náměty na pokračování řešení zadaného úkolu.

VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ  
Ústřední knihovna  
LIBEREC 1, STŘEDOČESKÁ  
PSC 461 17

V 73 /93 S

KOM/OM

Rozsah grafických prací: 3-4 výkresy, grafy, tabulky, po stu-  
Rozsah průvodní zprávy: pové listy  
50 až 60 stran textu  
Seznam odborné literatury:

- 1) VIGNER, M. a kol.: Metodika projektování výrobních procesů. 2. vyd. Praha, SNTL 1984.
- 2) ZELENKA, A.: Projektování výroby a montáže strojních součástí. (Skriptum). CVUT Praha 1979.
- 3) Firemní dokumentace a podklady.

Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Jaromír Gazda, CSc.  
Konzultant: Ing. Ján Kment, Doly a úpravny Komorany

Zadání diplomové práce: 30. 10. 1992  
Termín odevzdání diplomové práce: 28. 5. 1993



Doc. Ing. Vladimír Gabriel, CSc.  
Vedoucí katedry

Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc.  
Děkan

V Liberci

dne 30. 10. 1992

Vysoká škola strojní a textilní v Liberci

fakulta strojní

Katedra obrábění a montáže

strojírenská technologie

obrábění a montáž

Racionálizace a mechanizace demontáže a zpětné montáže  
centrálního kola pohonu kolesa rypadla KU 800

KOM - OM - 815

Michael Štěpánek

Vedoucí práce: Doc. Ing. Jaromír Gazda, CSc.

Konzultant: Ing. Ján Kmět (DÚK Komořany)

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA  
TECHNICKÉ UNIVERZITY U LIBERCI



3146075641

Počet stran: 71

Počet příloh: 4

Počet obrázků: 11

28.5. 1993

ANOTACE

označení DP: 815

řešitel: Michael Štěpánek

RACIONALIZACE A MECHANIZACE DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE  
CENTRÁLNÍHO KOLA POHONU KOLESA RYPADLA KU 800

Úkolem této práce bylo vytvořit nový demontážní postup rekonstruovaného pohonu kolesa rypadla KU 800 a analogicky k němu postup zpětné montáže. Demontáž a zpětná montáž byla uvažována v rámci generální opravy stroje, kde se bude provádět výměna, resp. oprava renovací, centrálního ozubeného kola.

Klíčová slova: RYPADLO, CENTRÁLNÍ KOLO, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

Zpracovatel: VŠST Liberec - KOM

Dokončeno: 1993

Archívní označení zprávy:

Počet stran: 71

Počet příloh: 4

Počet obrázků: 11

Počet tabulek: 4

Počet výkresů: 4

Místopřísežně prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury.

V Liberci dne 25.5. 1993

*Michael Štěpánek*  
Michael Štěpánek

OBSAH

	str.
1. Seznam použitých zkrátek a symbolů	7
2. ÚVOD Všeobecný přehled a vývoj rypadel	8
3. KOLESOVÉ RYPADLO KU 800	11
3.1. Použití	11
3.2. Funkční popis	12
3.3. Základní technologické parametry	15
3.4. Technologie dobývání	19
4. VÝZNAM ZADÁNÍ DP PRO ZADAVATELE Cíle DP	23
5. PROBLEMATIKA POHONU KOLESA	
5.1. Původní provedení - funkční popis	25
5.1.1. Nevýhoda pohonu a nejčastější poruchy	26
5.2. Nové provedení - funkční popis	27
5.2.1. Výhody nového provedení oproti původnímu	28
5.2.2. Periferní převodovka pohonu kolesa	30
Technické údaje a popis	
5.2.3. Centrální převodovka pohonu kolesa	31
Technické údaje a popis	
6. DEMONTÁŽ POHONU	33
7. MONTÁŽ CENTRÁLNÍHO KOLA POHONU	42

8.	MONTÁŽNÍ NÁVODY LOŽISEK	44
9.	UPÍNACÍ KROUŽKY RINGFEDER	54
9. 1.	Montáž	54
9. 2.	Demontáž	55
10.	PROBLÉMY PŘI DEMONTÁŽI (MONTÁŽI) z důvodů :	
10. 1.	Konstrukčních	56
10. 2.	Transportních	56
10. 3.	Montážních	57
10. 4.	Organizačních	57
10. 5.	Povětrnostních podmínek	58
11.	RACIONALIZACE A MECHANIZACE MONTÁŽE (DEMONTÁŽE)	59
12.	MONTÁŽNÍ MÍSTO-legenda a výkres	61
13.	POVINNOSTI ODBĚRATELE VŮČI DODAVATELI	65
14.	TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ	67
15.	ZÁVĚR	69
	Seznam výkresů a příloh	71
	Použitá literatura	71

## 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ

BP	Bezpečnost práce
CPS	Centrální převodová skříň
DPD	Dálkový pasový dopravník
DÚK	Doly a úpravny Komořany
GO	Generální oprava
ks	Kus
MM	Montážní místo
/m <sup>3</sup> s.z.h-1/	Metrů kubických sypané zeminy za hodinu
ND	Náhradní díly
NN	Nízké napětí
OK	Ocelová konstrukce
PVZ	Pomocné vykládací zařízení
Reko	Rekonstrukce
RfN	Ringfeder
SHR	Severočeský hnědouhelný revír
SVÚ SS	Státní výzkumný ústav stavby strojů
TC	Technologický celek
VČSA	Velkodůl čs. armády
VN	Vysoké napětí
VZMA	Výzkumný ústav mechanizace a automatizace

## 2. ÚVOD

### VŠEOBECNÝ PŘEHLED A VÝVOJ RYPADEL

Rypadla jsou dobývací stroje sloužící k rozpojování a nakládání hornin. Historie a vývoj rypadel se datuje od začátku 16. století. Od rypadel značně jednoduchých, poháněných lidskou silou, přes rypadla s parním a motorovým pohonem, až po rypadla, jaká známe dnes - s elektrickým pohonem a teoretickou výkonností cca 16 000 m<sup>3</sup> s.z.h-1.

Stručný historický přehled:

1811 - vyrobeno první korečkové rypadlo

1836 - vyrobeno první lopatové rypadlo

1877 - lopatové rypadlo prvně použito na povrchovém dole


1890 - vyrobeno rypadlo s vlečným korečkem

1891 - vyrobeno první kolesové rypadlo

1922 - první otočné rypadlo

Před II. světovou válkou byla těžba v Severočeském hnědouhelném revíru rozptýlena do velkého množství těžebních závodů vyhavených zastaralou technikou. V té době byla používána převážně lopatová rypadla s obsahem lopaty do 2 m<sup>3</sup> a dále korečková rypadla o výkonu cca 300 m<sup>3</sup> s.z.h-1. Oba druhy rypadel měly většinou kolejový podvozek a parní pohon. V letech 1940 - 45 byl pouze jediný lom v SHR - Quido IV (Obránců míru) vyhaven velkostrojovou mechanizací s kolejovou dopravou o rozchodu 1 435 mm.

Počátkem šedesátých let došlo následkem zavádění dálkové pasové dopravy k zásadní změně v koncepci uspořádání lomů v SHR. Bylo rozhodnuto vytvářet technologické celky sestávající z dobývacího stroje, dálkové pasové dopravy a zakladače, pracující jako samostatná výkonová jednotka.



Korečkové rypadlo  
(Orenstein & Koppel)

Podle hodinových výkonností byly tyto celky rozděleny do tříd:


TC0 se jmenovitou výkonností 700-1 100 m<sup>3</sup> s.z.h-1  
(K 300, K 1000, RK 400)

TC1 se jmenovitou výkonností 1 500-2 500 m<sup>3</sup> s.z.h-1  
(KU 300, K 800, K 800B)


TC2 se jmenovitou výkonností 4 500-5 500 m<sup>3</sup> s.z.h-1  
(KU 800, K 2000, RK 5000, SRS  
1500)

TC3 se jmenovitou výkonností do 10 000 s.z.h-1  
(K 10 000)

TC4 se jmenovitou výkonností do 20 000 s.z.h-1



Lopatové rypadlo  
(anglická konstrukce)



Kolesové rypadlo  
(francouzská konstrukce)

V ČR jsou v provozu TC1 - TC3. Nejrozšířenějším celkem je celek TC2 zastupovaný především kolesovými rypadly typu KU 800. A právě o rypadle tohoto typu pojednává tato diplomová práce.

### 3. KOLESOVÉ RYPADLO KU 800

#### 3.1. Použití

- je určeno pro rýpání hornin s velkým rypným odporem v povrchových lomech v součinnosti s dálkovou pasovou dopravou, na kterou nakládá materiál o malé kusovitosti pro danou šířku pasu.



Rypadlo je v podmírkách SHR zařazováno do technologického celku TC 2. Charakteristická skladba celku TC 2 je následující:

- kolesové rypadlo KU 800
- dálková pasová doprava šíře 1800 mm
- zasladač ZP 6600

### 3.2. FUNKČNÍ POPIS KU 800

Rypadlo se skládá z těchto hlavních částí:

- 1) kolesového výložníku
- 2) předávacího výložníku
- 3) nakládacího výložníku
- 4) vyvažovacího výložníku
- 5) držícího výložníku
- 6) otočné desky
- 7) spodní stavby
- 8) chodidel
- 9) pohyblivé strojovny
- 10) podpěrného vozu nakládacího výložníku

Kolesový výložník sestává z přední a zadní části. Na přední části je uloženo kolo z pohony, kabina řidiče, kladkostroj, dopravní pás, kladky výsuvu a drtič. Na zadní části je uložen dopravní pás a kladky kladkostroje výsuvu. Kolesový výložník je vůči předávacímu výložníku otočný. Pracovní úhel je 150 stupňů, t.j. plus minus 75 stupňů od osy předávacího výložníku za předpokladu pracovního úhlu otoče nakládacího výložníku plus minus 105 stupňů.

Přední kolesový výložník se teleskopicky vysouvá po zadním. Předávací výložník slouží k předávání narýpaného materiálu z kolesového výložníku na nakládací výložník. Osa předávacího pásu je v ose symetrie pracovního úhlu kolesového výložníku. Polohu osy předávacího pásu vzhledem ke spodní stavbě je možno volit v jedné ze šesti poloh.

Nakládací výložník dlouhý 73,6 , případně 90 m je kloubově uložen na konci předávacího výložníku mimo střed rýpadla a je podepřen podpěrným vozem vybaveným zařízením pro změnu výšky.

Vyvažovací výložník nese strojovnu na paralelogramických ramenech, ve které je umístěna další část elektrického zařízení strojů. Strojovna je jako celek pohyblivá a vyvažuje tak přední část kolesového výložníku. Dále je na vyvažovacím výložníku umístěn mechanismus výsuvu a dva otočné jeřáby s pojízdnými kočkami o nosnosti 15 Mg pro demontáž zařízení ve strojovně.

Držící výložník je svým spodním koncem uložen pomocí čepů na vyvažovacím výložníku. Na horním konci jsou uloženy kladky kotevních lan a zdvihu kolesového výložníku a dva montážní jeřáby.

Otočná deska je uložena na kulové dráze spodní stavby. V otočné desce jsou umístěny pohony otoče, větknut vyvažovací výložník, umístěny dílny a část rozvodu NN. Spodní stava má na své horní rovině kruhový nosník s kulovou dráhou, ozubeným věncem s vnitřním ozubením. Ve spodní stavbě je uložen kroužkový sběrač, hydraulika kráčení, rozvaděč VN a NN, umývárna, šatna a dílny hydraulikářů.

Chodidla jsou skořepinové konstrukce, v nichž jsou kloubově uloženy hydraulické, vertikální a horizontální válce mechanismu kráčení.

Podpěrný vůz nakládacího výložníku se pohybuje po dvou samostatně poháněných houšenicích.

Celková výška rypadla je 51 m, délka při plném vysunutém kolesovém výložníku je cca 150 m, případně 170 m. Vzhledem k tomu, že ruční ovládání tak velkého stroje je značně problematické a vede k velkým časovým ztrátám, je stroj vybaven automatickým analogo-programovým zařízením. Pro bezpečnost provozu jsou koncové polohy všech pohybů rypadla omezeny koncovými vypínači. Dále je rypadlo vybaveno nouzovými tlačítky, jimiž lze vypnout přívod proudu pro všechny motorové pohony. Rypadlo je napájeno střídavým třífázovým elektrickým proudem 35 kV, 50 Hz.

Rypadlo má 8-9-členou posádku.

## ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY RÝPADEL TYPU KU 800

číslo param.	Parametr	Typ rýpadla		KU 800/1 K 59	KU 800/3 K 61	KU 800/5 K 65	KU 800/6 K 72	KU 800/7 K 75	KU 800/8 K 77	KU 800/9 K 81	KU 800/10 K 79	KU 800/11 K 84
		Měřidlo	Jednotka	VMG	VMG	VMG	MERKUR	VČSA	BŘEZNO	VČSA	CHABAŘOV.	VRŠANY
1	Průměr kolesa	m	m	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
2	Počet korečků	ks	ks	15	15	10	15	15	15	15	8	8
3	Počet mezikruží	ks	—	—	10	—	—	—	—	—	8	8
4	Objem korečku	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,0	1,0	2,8	1,0	1,3	1,0	1,0	3,2	3,2
5	Objem mezikruží	m <sup>3</sup>	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,2	2,2
6	Počet otáček kolesa	min <sup>-1</sup>	min <sup>-1</sup>	4,6	4,6	4,6/5,56	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6/5,56	6,2/7,44
7	Příkon pohoru kolesa	kW	kW	4 × 320	4 × 320	2 × 630	4 × 320	4 × 320	4 × 320	4 × 320	2 × 630	2 × 800
8	Obvodová rychlosť kolesa	m · seč <sup>-1</sup>	m · seč <sup>-1</sup>	3,01	3,01	3,01/3,64	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01/3,64	4,06/4,87
9	Počet výsypů za minutu	min <sup>-1</sup>	min <sup>-1</sup>	69	69	46/55,6	69	69	69	69	36,8/44,5	49,6/59,5
10	Teoretická výkonnost	m <sup>3</sup> sz. h <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> sz. h <sup>-1</sup>	4 140	4 140	10 488	4 140	5 380	4 140	4 140	9 500	12 800
11	Výkonnost dle výrobce	m <sup>3</sup> sz. h <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> sz. h <sup>-1</sup>	4 400	4 400	4 500	5 400	4 400	4 400	4 400	11 500	12 350
12	Měrná rozpojovací síla (dle výrobce)	kN · m <sup>-1</sup>	kN · m <sup>-1</sup>	120	120	98	120	120	120	120	112	120
13	Měrná rypná síla (dle ČSN 27 70 13)	kN · m <sup>-1</sup>	kN · m <sup>-1</sup>	140	140	107	89	140	174	140	102	107
14	Měrná rozpojovací síla (dle ČSN 27 70 13)	kN · m <sup>-1</sup>	kN · m <sup>-1</sup>	120	120	91	73	120	150	120	105	115
15	Obvodová rypná síla	kN	kN	383	383	377	312	383	383	383	377	355
											312	296

číslo param	Parametr	Měrná jednotka	KU 800/1 K 59	KU 800/3 K 61	KU 800/5 K 65	KU 800/6 K 72	KU 800/7 K 75	KU 800/8 K 77	KU 800/9 K 81	KU 800/10 K 79	KU 800/11 K 84
16	Poločér zaoblení korečku	m	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
17	Typ kolesa / provedení - varianta	-	K/VZMA III *	B/ us I	K/VZMA III	K/VZMA III	K/VZMA III	K/VZMA III	B/ us I	B/ us I	0,4
18	Max. průchadnost kolesa	m <sup>3</sup> sz. h <sup>1</sup>	5 380	5 380	13 250	5 380	7 000	5 380	5 380	11 920	16 070
19	Čelní úhel kolesa	°									19 280
20	Max. hloubka třísky	m	0,5-0,9	0,5-0,9	0,5-0,9	0,5-0,9	0,5-0,9	0,5-0,9	0,5-0,9	0,5-0,9	0,5-0,9
21	Max. vodorovný dosah středu kolesa od osy stroje	m	51,4	51,4	51,4	51,4	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
22	Max. dosah středu kolesa od osy stroje při max. zdvihu a výsuvu (délka průmětu)	m	54,5	54,5	53,8	55,4	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
23	Min. dosah středu kolesa od osy stroje při úplném zasunutí (délka průmětu)	m	35,2	35,6	34,9	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
24	Úhel kolesového výložníku s horizontální rovinou při max. zdvihu	°	19	19	19	19	19	19	19	19	19
25	Úhel kolesového výložníku s horizontální rovinou při max. spuštění	°	20	20	20	20	20	20	20	20	20
26	Úhel kolesového výložníku s horizontální rovinou při spuštění kolesa na plán při úplném zasunutí	°	20	20	20	20	20	20	20	20	20
27	Délka výsuvu kolesového výložníku	m	16,2	15,8	16,5	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
28	Otočnost kolesového výložníku vzhledem k předávacímu pásku	°	± 75 (± 65)	± 75 (± 65)	± 75 (± 65)	± 75 (± 65)	± 75 (± 65)	± 75 (± 65)	± 75 (± 65)	± 75 (± 65)	± 75 (± 65)
29	Max. výškový dosah středu kolesa	m	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
30	Max. hloubkový dosah středu kolesa	m	-0,055	-0,055	-0,055	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
31	Exentričita osy kolesa vůči osě čepu kolesového výložníku	m	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
32	Exentričita osy čepu kolesového výložníku vůči osě rypadia	m	5,5	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
33	Výška čepu kolesového výložníku	m	14,07	14,07	14,02	14,07	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7

\* K - komarové koleso  
 B - bezkomarové koleso  
 VZMA - kolesa KSK  
 us - kolesa uničovských strojíren

• dle výsledků měření VÚHU (závisí na provozních podmínkách )

číslo param.	Parametr	Měrná jednotka	KU 800/1 K 59	KU 800/3 K 61	KU 800/5 K 65	KU 800/6 K 72	KU 800/7 K 75	KU 800/8 K 77	KU 800/9 K 81	KU 800/10 K 79	KU 800/11 K 84
34	Rychlosť vysouvania kolesa	m·min <sup>-1</sup>	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
35	Rychlosť zdvihu kolesa	m·min <sup>-1</sup>	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
36	Otočová rychlosť horní stavby	m·min <sup>-1</sup>	21,6-63,6	21,6-63,6	21,6-63,6	21,6-63,6	21,6-63,6	21,6-63,6	21,6-63,6	21,6-63,6	21,6-63,6
37	Max. výška řezu (teoretická)	m	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
38	Max. hloubka řezu	m	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
39	Úhel svahu vytvořený výsuvením při výšce řezu H = 32,0 m	°	60	60	60	60	60	60	60	60	60
40	Délka nakládacího výložníku	m	70,0	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6
41	Délka předávacího pásku	m	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
42	Úhyb vzájemného natáčení koles výložníku, předávacího pásku a nákl. výlož. vůči sobě	°	65 (75) 115 (105)	65 (75) 115 (105)	75 105						
43	Výškový rozdíl hlavního podvozku, předávacího pásku a nakládacího výložníku -max. + min. -	m	15 15								
44	Max. natočení předávacího pásku vůči spodní stavbě	°	±25°	±25°	±25°	±25°	±25°	±25°	±25°	±25°	±25°
45	Druh podvozku -hlavní podvozek -podvozek pod nakl. výložníkem	—	kráčivý housenic.								
46	Max. stoupání při transportu	° (‰)	6 (10,5)	6 (10,5)	6 (10,5)	6 (10,5)	6 (10,5)	6 (10,5)	6 (10,5)	6 (10,5)	6 (10,5)
47	Maximální stoupání při práci	° (%)	4 (7)	4 (7)	4 (7)	4 (7)	4 (7)	4 (7)	4 (7)	4 (7)	4 (7)
48	Úhel směrování kráčení	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360
49	Délka kroku	m	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
50	Sřední spec. tlak na podložku	MPa	0,115	0,115	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
51	Rychlosť kráčení	m·min <sup>-1</sup>	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

číslo param.	Parametr	Měrná jednotka	KU 800/1	KU 800/3	KU 800/5	KU 800/6	KU 800/7	KU 800/8	KU 800/9	KU 800/10	KU 800/11
			K 59	K 61	K 65	K 72	K 75	K 77	K 81	K 84	
52	Délka ližin hlav. podvozku	m	25,62	25,62	24,01	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
53	Šířka ližin hlav. podvozku	m	6,4	6,4	6,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
54	Přívodní napětí	kV	35	35	35	35	35	35	35	35	35
55	Délka přívodního kabelu na kablovém voze zavěšeném na rypadle	m	*	1600 1900							
56	Celková hmotnost rypadla	t	3 642	3 644	3 540	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
57	Hmotnost kablového vozku vč. kabelu (cca 1650m)	t	83	83	83	83	83	83	83	83	83
58	Datum uvedení do provozu	rok	1968	1970	1973	1976	1977	1978	1979	1980	1981

\* závisí na průřezu a typu kabelu

### 3.4. TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ

Rypadlo KU 800 se používá pro dvouřezovou nebo třířezovou technologii dobývání. Volba optimální technologie dobývání je ovlivněna technickými parametry rypadla a báňsko-geologickými podmínkami dobývání.

#### Třířezová technologie dobývání

Tato technologie vzniká kombinací jedno a dvouřezové technologie dobývání.

Volbou vhodné varianty je možno jedním rypadlem obsáhnout maximální mocnost nadloží při zajištění stability skrývkových svahů. Nevhodou třířezové technologie dobývání je nutnost častých přejezdů mezi pracovními horizonty. V některých případech je nutno přejíždět rypadlem přes pasovou linku a provádět přestavbu dopravní linky po celé délce řezu.

#### Jednořezová technologie dobývání

Při této technologii se dobývá jeden horní řez. Pasová linka je umístěna na horizontu pojezdu rypadla.

#### Dvouřezová technologie dobývání

Rypadlo těží dva pracovní řezy pomocí jednoho dopravního systému. Pro technické řešení dvouřezové technologie dobývání je rozhodující umístění pracovních horizontů. V zásadě je možno realizovat dvouřezovou technologii podle následujících variant:

Varianta 1 - rypadlo dobývá jeden horní a jeden hloubkový řez


a tím, že rypadlo má pro odtěžování obou společných řezů společnou rovinu pojezdu a pasová linka je vedena po plošině hloubkového řezu. Podle mocnosti hloubkového řezu je možné ho odtěžit bez otáčení, případně s otáčením korečků na kolese. Tato technologie se s ohledem na malý hloubkový dosah (v případě, že se neotáčí korečky), respektive značnou pracnost (při obrácení korečků) příliš často nevyužívá.

Varianta 2 - rypadlo dobývá dva horní řezy ze dvou pracovních horizontů s pasovou linkou na horizontu druhého řezu. Určitou nevýhodou této varianty je nutnost přejezdu rypadla z jednoho pracovního horizontu na druhý a zpět.

Varianta 3 - rypadlo dobývá jeden horní a jeden spodní řez ze dvou pracovních horizontů s dopravní linkou na horizontu horního řezu. Na spodním řezu pracuje rypadlo jako na horním řezu. T. zn., že v podstatě odtěžuje další horní řez, jehož výška je však omezena parametry nakládacího výložníku (nebo PVZ). Nevýhodou je nutnost přejíždění rypadla z horizontu horního řezu na horizont spodního řezu. V některých případech také může realizace této technologie nepříznivě ovlivnit generální sklon skrývkových řezů, protože vzniká široká plošina mezi horním a spodním řezem. Jedná se o nejpoužívanější variantu dvouřezové technologie.


Varianta 4 - rypadlo dobývá jeden horní a jeden hloubkový řez z jednoho pracovního horizontu a dopravní linkou na horizontu horního řezu. Tato varianta je podobná variantě 1. s tím, že dochází u varianty 4. ke vzniku široké plošiny mezi horním a hloubkovým řezem. K této skutečnosti dochází proto, že hloubkový řez je situován na opačné straně pasové linky než horní řez.

Dvouřezová technologie umožňuje ve všech případech zahájit a ukončit pracovní cyklus na začátku řezu. Tím odpadají prostoje z titulu přejíždění rypadlem naprázdno. Technologické prostoje naopak vznikají při přejíždění z řezu na řez nebo při eventuelní nutnosti přejíždění přes dopravní linku.



ODTĚŽOVÁNÍ 2. VÝŠKOVÉHO ŘEZU (SNÁSENÍ)  
JE PROVOZNÉ ZNAČNĚ NÁROČNÉ (STIHNĚNÉ  
PROSTORY PRO PŘETOČENÍ NAKLÁD. VÝLOŽ.  
A PŘI PŘECHODU NEÚČ. PROSTORU JE NUTNÉ  
POUŽÍT PVZ-V PŘEVÁZNĚ VĚTŠINĚ )

## TŘÍŘEZOVÁ TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ RÝPADLEM KU 800 (KRÁTKÝ VÝLOŽNÍK )



#### 4. VÝZNAM ZADÁNÍ DP PRO ZADAVATELE (DÚK)

V roce 1981 se provedla na DÚK (dříve DVIL) první rekonstrukce dosavadního pohonu kolesa rypadla KU 800 dle návrhu VZMA (důvody Reko uvedeny v kapitole 5.). V současné době již jsou na DÚK rekonstruována všechna rypadla tohoto typu.

Z důvodů změny koncepce pohonu KU 800 jsou dosavadní způsoby demontáže a zpětné montáže, popsané v "Návodě na obsluhu a údržbu stroje", prakticky nepoužitelné.

Na všech strojích KU 800 se doposavad prováděla jen původní montáž. Demontáž a následná zpětná montáž se neprováděla, protože nebyla zatím potřebná (pozn. nebyla žádná závažná závada). To ukazuje na technickou a ekonomickou výhodnost tohoto nového pohonu.

Jak bylo již uvedeno, první Reko byla provedena v roce 1981. Předpokládaná životnost ozubení centrálního kola je 50 tis. provozních hodin. Z toho vyplývá, když uvažujeme roční provoz 3 500 hodin, že záruka životnosti končí u tohoto stroje v roce 1995. V tomto roce se předpokládá GO stroje.

Poněvadž se problémem demontáže a zpětné montáže komplexně nikdo nezabýval, byla mi zadána DP na toto téma.

Byly známy jen některé dílčí montážní postupy od výrobců (např. montáž ložisek a upínacích kroužků Ringfeder). Cílem DP bylo, na základě těchto dílčích postupů a výkresové dokumentace, vypracovat komplexní demontážní postup

a analogicky podle něho zpětný montážní postup.

Postup je popsán tak, aby při demontáži nedocházelo k poškození některých částí, které jsou vzhledem k funkci a životnosti stroje velmi důležité a hlavně drahé. To platí nejméně v případě ložisek a upínacích kroužků RFN. Chceme tyto části při zpětné montáži opět použít. Tím dojde k podstatnému snížení nákladů na celou GO.

## 5. PROBLEMATIKA POHONU KOLESA

### 5.1. PŮVODNÍ PROVEDENÍ POHONU KOLESA

Původní pohon kolesa byl tvořen dvěma pseudoplanetovými převodovými skříněmi hnánými asynchronními motory o výkonu 800 kW (600 kW pro horniny s menším rypným odporem, nebo lepivé materiály), přívodního napětí 6 kV s odporovými rozběhovými spouštěči. Tyto převodové skříně jsou uloženy lemo na převislých koncích hřídele kolesa na drážkovém profilu. Každá skříň prostřednictvím drážkování přenáší výkon 800 kW, motory jsou uloženy na konzolách připevněných na tělese skříní. Reakce od kroutícího momentu převodových skříní je zachycena táblem, které je ukotveno v ocelové konstrukci kolesového výložníku. U pohonu na levé straně je převodová skříň uchycena pomocí pružného tábha (teleskopu), které vyrovnává rozdílnou torsní tuhost pravé a levé části hřídele kolesa. Tím bylo dosaženo zrovnoměrně rozložení kroutícího momentu na oba pohony.

Hřídel kolesa byla uložena ve dvou naklápacích ložiskách. Na jeho převislých koncích jsou uloženy pohony. Mezi ložisky je uloženo koleso. Pomocí drážkování je zajištěn přenos kroutícího momentu z hřídele na koleso. Prostřednictvím nosné roury je uložen v kolese otěrový prstenec, vynášecí buben a rám dopravníku kolesového výložníku. Těleso kolesa má centrální náboj a je uloženo v drážkovaném profilu na hřídel, axiálně a radiálně zajištěno speciálnímy klíny.

### 5.1.1. Nevýhody pohonu a nejčastější poruchy

Hřídel kolesa je namáhána míjivým časově proměnným zatížením vycházejícím z dynamiky procesu rozpojování hornin, které se v extrémních případech nárazově blíží max. hodnotám.

Hřídel tohoto pohonu je nosník který je namáhán:

- silami, které vznikají vlivem rozpojování, t.j. silami závislými na rypném odporu
- silami od hmotnosti převodových skříní
- silou, která namáhá hřídel na krut, tedy kroutícím momentem, který vystupuje z převodové skříně
- silami od hmotnosti kolesa a jeho součástí
- silami od závěsu kolesového výložníku

V praxi se nejvíce objevují tyto poruchy:

- porucha samotného hřídele (lom)
- nadměrné zkroucení hřídele
- otlačení a deformace drážek v místě přenosu kroutícího momentu
- porucha ložisek hřídele

Z důvodů častých poruch se na většině strojů KU 800 provedla rekonstrukce pohonu dle návrhu VZMA (v Mostě).

## 5.2. NOVÉ PROVEDENÍ POHONU KOLESA

Nové provedení pohonu kolesa je založeno na využití vícemotorového pohonu s přenosem kroutícího momentu do tělesa kolesa pomocí přírubového náboje, přičemž je kladen důraz na zachování provozní spolehlivosti. Porucha na některém satelitním pohonu nesmí zamezit výpadku rypadla.

Proto jsou pohony provedeny tak, že periferní převodovky jsou zaměnitelné a na rypadle se nahrazují jako celky.

Pohon kolesa sestává ze čtyř motorů, čtyř rychloběžných periferních převodovek, které jsou uloženy na centrální převodové skříni. Spojení posledního kola periferní skříně s pastorkem centrální skříně je uskutečněno spojovací torzní tyčí. Centrální převodovka je nasunuta na ose kolesa a s kolesem je spojena přírubou pomocí lícovaných šroubů. Pohon kolesa má stálé otáčky. U pohonu jsou čtyři brzdy, působící při vypnutí motorů z důvodů zastavení kolesového pásu případně při funkci snímače prokluzu spojek. Motory jsou chráněny nadproudovou a zkratovou ochranou. Každá periferní převodovka má mechanickou ochranu proti přetížení pomocí lamelové spojky. Kluzné spojky vypínají při dosažení 1,6 jmenovitého kroutícího momentu od motoru. Nastavování hodnot prokluzu nutno provádět 1 krát za 6 měsíc kompetentní institucí. Kinematické schéma pohonu viz. příloha č. 1.

### 5.2.1. Výhody nového provedení oproti původnímu

Pro zajištění vysoké spolehlivosti posledního převodu centrálního převodovky je krutící moment přiváděn do pastoreků doprostřed. Tím se dosahuje rovnoměrného namáhání zubů po délce. Rovnoměrně jsou také namáhána ložiska a plášť převodové skříně.

Rovnoměrné zatížení a vhodná dimenze posledního převodu byly kontrolovány SVÚ ŠS po půlročním ověřování provozu. Dle jeho posudku je sezení zubů výborné a ozubení je zatěžováno na cca 20% svých možností.

Z hlediska spolehlivosti je důležité, že při poruše kteréhokoli z převodových stupňů staré převodovky je nebezpečí destrukce celé skříně a z toho plynoucí delší odstávka stroje.

Nový systém má výhodu v tom, že při jakékoliv poruše na kteréhokoli převodovce, případně motoru či spojce, umožňuje vyřazení této převodovky vytážením spojovací tyče pohybovým šroubem a koleso jede dál se sníženým příkonem. A odstranění poruchy, případně výměna defektní periferní převodovky se provede až v plánované odstávce rypadla.

Tento systém je také lepší z hlediska energetického využití příkonu tím, že u snadno rozpojitelných materiálů je možno provozovat rypadlo odpojením jednoho nebo více elektrických motorů s periferní převodovkou.

Celkový příkon rypadla byl snížen z 1600 kW na 1280 kW při zabezpečení vyšší jmenovité obvodové síly snížením obvodové rychlosti.

Nejpodstatnější předností nového pohonu je skutečnost, že tento pohon je mechanicky jištěn proti stálému přetížení. Stávající pohon byl jištěn elektricky mžikovou a nadprudovou ochranou, což chránilo motory proti tepelnému přetěžování. Z hlediska mechanického jištění byl jištěn jen proti rázovému přetížení střížným kolíky.

U nového pohonu má každá periferní převodovka unifikovanou prokluzovou lamelovou spojku. Při prokluzu kterékoliv ze spojek je vypínán pohon, čímž se též zajišťuje potřebná životnost prokluz. spojek.

Výše popsanou rekonstrukcí došlo k podstatné změně v charakteru zatížení osy kolesa, kdy oproti původnímu provedení je osa namáhána pouze na ohyb, kroutící moment je přenášen přírubou přímo do tělesa kolesa. Provedenou změnou bylo dosaženo hmotnostních úspor na špičce kolesového výložníku (cca 41 t), větší provozní spolehlivosti, snížení obrysového úhlu špičky kolesového výložníku (důležitý technologický parametr pro dobývání zejména ve smíšených řezech), a zjednodušení obsluhy a údržby pohonné jednotky. Při výměně periferní převodovky stačí použití autojeřábu o nosnosti 16 t, oproti původnímu provedení, kdy bylo nutno použít mobilní autojeřáb o nosnosti min. 55 t.

Snížením hmotnosti bylo možno zařadit za kolo přímo dřívci jednotku (jednorotorový, dvourotorový dřívč skryvák), čímž došlo ke snížení kusovitosti a tím k ochraně dopravní linky na rypadle i DPD.

### 5.2.2. PERIFERNÍ PŘEVODOVKA POHONU KOLESA

Výrobce: KSK a ŠKODA PLZEŇ

Technické údaje:

jmenovitý výkon	P = 320 kW
max. výkon, přetížení	P max = 512 kW
krouž. jm. moment	Mk 2 = 5006,2 N.m
-" - max. moment	max Mk 2 = 3009,9 N.m
vstupní otáčky	n 1 = 1475 ot/min
celkový převod	i 1 = 37,31
výstupní otáčky	n 4 = 39,01 ot/min
celková hmotnost	6060 kg
číslo výhr. soustavy	1-02-2613-KSK
	OK 27520 - ŠKODA

Technický popis:

Těleso převodovky je svařenec z ocelových plechů a ocelolitinových odliatků. Připojení per. převodovky na centrální skříň je provedeno spojovací rourou. Tato roura spojuje výstupní náboj periferní převodovky s nábojem

pastorku centrálního převodovky a přenáší reakční kroutící moment. Mechanika převodovky sestává ze tří párů čelních soukolí se žilnými zuby. Třetí předloha převodovky je uzpůsobena pro připojení pojistné prokluzové spojky. Uložení hřídelí v tělese převodovky je provedeno valivými naklápacími ložisky. Vstup převodovky je spojen s elektromotorem pružnou spojkou. Přenos  $M_k$  z výstupu převodovky na spojovací hřídel zajišťuje vnitřní evolventní drážkování výstupního kola.

### 5.2.3. CENTRÁLNÍ PŘEVODOVKA POHONU KOLESA

Technické údaje:

Kroutící jm. moment	$M_{k2} = 2556016 \text{ N.m}$
Kroutící max. moment	$M_{k2 \max} = 4089622 \text{ N.m}$
Jmenovitý příkon	$P = 4 \times 320 = 1280 \text{ kW}$
Max. výk. přetížení	$P_{\max} = 2048 \text{ kW}$
Převod	$i = 8,555$
Otačky hnacího hř.	$n_1 = 59,01 \cdot \text{min}^{-1}$
Otačky hnaného hř.	$n_2 = 4,56 \cdot \text{min}^{-1}$
Hmotnost	$m = 47670 \text{ kg}$
číslo výk. sestavy	0-01-1777-KSK OK-2917 C-ŠKODA

Technický popis:

Centrální převodovka se skládá z pláště převodovky, čtyř pastorek, centrálního kola a rozvodu mazání. Plášť převodovky je svařenec z ocelových plechů a výkovků. Skládá se ze dvou polovin, obě jsou sešroubovány pomocí přírub. Součástí horní poloviny pláště je konzola, jejíž funkce

spočívá v zachycení reakčního momentu převodovky. Na této polovině jsou přivařeny konzoly, které slouží k uložení hmotných motorů. Jsou uloženy v horní polovině skříně na valivých naklápacích ložiskách. Jsou opatřeny vnitřním evolventním drážkováním, které umožňuje přenos krouticího momentu ze spojovacích hřídelů. Ozub. kolo je svař. konstrukce, bandážované. Bandáž je na kolo nasazena za tepla a je vyrobena z ušlechtile tepelně zpracované oceli. Na náboji kola je vytvořena příruba, ke které se upevňuje kolo. Kolo je uloženo na valivých naklápacích ložiskách.

Ložisko na straně příruby je dělené, na opačné straně ~~ne~~ dělené, i kuželovou dírou. Ve vrtání náboje jsou opracované plochy, pomocí kterých je celá převodovka uložena a fixována na osu kola. Nová osa respektuje nejen kritéria pevnostní, ale i tuhostní.

Výroba byla odstraněním drážek a zkrácením délky z 11,6 m na 8 m značně zjednodušena. Namáhání osy novým způsobem uložení kola a převodovky bylo podstatně sníženo. Dynamické ohybové a torzní rázy byly omezeny prokluzovými spojkami a namáhání kružen. bylo převážně přesunuto do náboje centrálního kola.

## 6. DEMONTÁŽ POHONU

K demontáži centrálního ozubeného kola přistupujeme tehdy, když zjistíme poškození ozubení, které si vyžadá větší opravu, nebo úplnou výměnu bandáže. Poněvadž jde o časově náročnou demontáž a opravu, provádíme je v rámci GO.

Poškození ozubení zjistíme na základě špatného chodu a zvýšené hlučnosti. Na základě těchto zjištění povoláme diagnostickou skupinu, která pomocí některé z defektoskopických zkoušek určí rozsah a charakter poškození. Poškození se dá zjistit i vizuálně skrz nahlížecí otvory ve skříni převodovky.

Na základě těchto zjištění v časovém předstihu zajistíme u výrobce výrobu náhradních částí a přípravu strojů a zařízení potřebných k opravě.

1. Vybudování montážního místa dle výkresu S-MO-842/S.
2. Příprava pracoviště a veškeré mechanizace potřebné k demontáži.
3. Nakráčení rypadla na montážní místo, maximální výsuv kolesového výložníku.
4. Demontáž všech korečků.
5. Zahrábnutí kolesa do připravené jámy (z důvodů bezpečnostních a lepších pracovních podmínek (nižší pracovní výška)).
6. Zajištění stability stroje podepřením vyvažovacího výložníku dvěma bárkami dle výk.0-MO-01 a navěšením do první třetiny kolesového výložníku závaží o hmotnosti 50 t.

- 7.Silové zajištění pohonu kolesa-provedení zapsat do knihy.
- 8.Demontovat kruhadlo, drtič, hydrauliku napínání předního pasu a následně pas.
- 10.Demontovat kryt pohonu.
- 11.Vypustit olej jak z periferních tak z centrální převodovky, odpojit a odmontovat rozvody mazání.
- 12.Vysunout spojovací tyč.
- 13.Zajistit periferní skříň jeřábem, odpojit periferní skříň od spojovací roury.
- 14.Dokončit demontáž periferní skříně.
- 15.Odpojit el. rozvody, sundat motory.
- 16.Takto postupujeme u všech čtyřech pohonů.
- 17.Po odstrojení horní části CPS přejdeme k samotné demontáži CPS.
- 18.Pod spodní část CPS podložit pražce, rám a hydraulické zvedáky (4 ks á 10t).
- 19.Domek uložení CPS odmontovat od příčníku (chytá reakci pohonu kolesa), CPS přitom v podélném směru jistit pomocí řetězového zvedáku.
- 20.Rozpojít šrouby u vík CPS a víka následně sundat.
- 21.Horní část tělesa CPS zavěsit na dva jeřáby AD 20 o nosnosti 20t, uvolnit spojovací šrouby v dělící rovině a odložit část CPS na určené místo.
- 22.Spodní část CPS zavěsit na dva jeřáby, uvolnit hydraulické zvedáky na podpěře. Podpěru demontovat a spodní část CPS odložit na určené místo.
- 23.Zavěsit sestavu uložení za oba konce hřídele na dva jeřáby G-80t.
- 24.Demontovat lana pro pověšení girlandových válečků.
- 25.Po uvolnění přípojných šroubů rámu nap. bubnu rám sejmout.

„Május 1-i ünneplésről a Magyarországi Légiókban” című könyvben ismertetett először kolozsvári jármű.

### OT M&P model: linear objects

20. 5. 1997. Město v ležiskových dospělých

22. Na velký jeřáb můžete létat polovinu ležícího sva-  
záním osy, uvolnit přípojnou řemnici v základové  
polovinu domku jeřáben nejmout a odložit na vrchol

**Na obou stranách** pohledem k obci.

**zhoubuputu** (a) **notch hole** **and** **scratches**

Právem delší Jeřábek AD 020 předložujeme následující žádost o povolení a rovněž spouštění k zemi.

21. Date of original filing date, month & year: 6-20

DEMONTÁŽ ULAVNÍHO LOŽIŠTKA OSV. VOLEGA NA STRANĚ CENTRÁLNÍ  
PŘEHODOUVÝ LIT. Č. 1. S. 61. M. 1.

32. Používané demonstrativní jméno (pop. 32), kromě toho významy slov *ta*, *te*, *to* (pop. 12, 72), dletočné významy (pop. 10), ažžž. i jiné (pop. 25).

22. Října 1928. Výběr výkazů, které byly dospělosti, nebožnou a  
významnou výběr výkazů, které byly dospělosti, nebožnou a

Digitized by srujanika@gmail.com

*Journal of the American Chemical Society*, Vol. 113, No. 1, January 1, 1991

Výkladník vykládání výčtu může být v důdečku postupně ležet tak, že některé čísla budou výše než ostatní, nebo tak, že výčet bude výše než výkladník. Výkladník může být výčtu výšší než výkladník, nebo tak, že výčet bude výše než výkladník.

26. Ustavení kotevních bloků a kotevních lan pro zakotvení stojícího kolesa v jámě.

27. Napnout lana obou jeřábů.

28. Demontáž vík ložiskových domků.

29. Na další jeřáb zavěsit horní polovinu ložiskového domku uložení osy, uvolnit přípojné šrouby v dělicí rovině a polovinu domku jeřábem sejmout a odložit na určené místo.

Na obou stranách postupovat shodně.

30. Kolesovým výložníkem málo sjet zdvihem dolů (z důvodu zamezení zhoupnutí) a poté kol. výl. částečně zasunout (4-5m). Přitom dalším jeřábem AD 080 přidržujeme rám napínacího bubnu a pomalu spouštíme k zemi.

31. Povolení a sejmout lana obou jeřábů G-80.

#### DEMONTÁŽ HLAVNÍHO LOŽISKA OSY KOLESA NA STRANĚ CENTRÁLNÍ PŘEVODOVKY dle č.v. 2-01-4154

32. Postupně demontovat matici HM (pos.32), kroužek a víko (pos.13,7), dělený kroužek (pos.16), pryž. pás (pos.25) a kroužek (pos.14)

33. Demontáž ložiska (pos.20). U této demontáže se naskytají 3 varianty. Výběr varianty závisí na stavu ložiska před demontáží.

##### 1. varianta-Demontáž ložiska rozebráním.

a) kyslíkovým plamenem upálíme víko (pos.6) a rozpěrný kroužek (pos.11)

b) postupným vyklápěním a vyjmáním soudečků postupně ložisko rozebereme tak, že nám na ose zbyde jen vnitřní kroužek

c) použít přípravek (sestávající z podkovy a desky spojené

šrouby) a te následovně:

- demontovat podkovu a desku pomocí 4 ks šroubů, zavěsit na jeřáb a přenést na osu kolesa
- demontovat zbývající šrouby
- druhým jeřábem vložit mezi čelo osy kolesa a desku hydraulický zvedák a zajistit.

d) před stažením zajistit kroužek proti pádu.

e) nahřát kroužek butanovým hořákem na t=80-90 stupňů C, stáhnout kroužek navěšený na jeřáb a odložit na určené místo

### 2. varianta - Demontáž s těsněním celého ložiska.

Pomocí stejného přípravku stahujeme kompletní ložisko. Podkova je opřena o víko (pos. 6). Podkova musí mít osazení, přes které se bude opírat o víko blíže k díře, a tím za cenu deformace víka se ložisko bude stahovat přes vnitřní kroužek.

První i druhou variantu použít za předpokladu, že je ložisko v pořádku na základě proměření ložiskových výliz.

### 3. varianta - Demontáž destrukcí ložiska.


Pokud je ložisko ještě před demontáží poškozené natolik, že se nedá již použít, objednáme s časovým předstihem nové ložisko u výrobce. Časový předstih musí být dostatečný natolik, aby výrobce byl schopen za tuto dobu ložisko vyrobit, poněvadž jde o kusovou výrobu.

Poškozené ložisko při demontáži postupně rozpálíme a sešrotujeme.


34. Demontovat obě poloviny vnějšího kroužku a klece s válečky děleného ložiska (pos.34 č.v. 2-01-4154).
35. Demontovat kroužek (pos.14 č.v. 0-01 1777)
36. Zajištění osy kolesa s ozubeným kolem proti pádu. Zavěšení kola na jeřáb.
37. Demontovat lícované šrouby spojující kolo s ozubeným kolem.
38. Demontáž kroužků Rfn (pos.18,19) dle předpisu.
39. Ze strany kolesa přístup ke kroužku zajistit odkrytováním kolesa.
40. Sejmout ozubené kolo z osy kolesa. Při snímání zavěsit osu na druhý jeřáb. Při této operaci jsou nutné 3 jeřáby.
41. Po sundání kola můžeme přistoupit k demontáži ložiska (pos.35 č.v. 0-01-1777). Pomocí hydraulické přípojky se napojí vysokotlaké čerpadlo a jeřábem zajištěné ložisko se stáhne.

Na těžko přístupných místech (výškově) se montuje lešení. Demontážná práce se provádí v bezprostřední blízkosti zavěšeného břemene (pod břemenem). Při práci je tedy nutno dbát zvýšené opatrnosti z důvodů BP.


Demontované části se odkládají na pražce, ne na holou zem!!!




obr.1: Zahráblé koleso s odstrojenou CPS




obr.2: Odložené periferní převodovky a kryt kolesa



obr.3: Demontáž spodní části CPS




obr.4: Spodní část CPS s půlkou ložiska



obr.5 : Uložení CPS s ozub. kolem



obr.6 : Odkryté centr. ozub. kolo



obr. 7 : Bandáž ozub. kola

## 7. MONTÁŽ CENTRÁLNÍHO KOLA POHONU

1. Vybudování montážního místa pro montáž (demontáž) dle výkresu S-MO-842/S.
2. Studium výrobní dokumentace, soustředění a kontrola dílů, příprava pracoviště.
3. Uložit novou osu (příp. starou, řádně očištěnou a zkontrolovanou) na podpěry z pražců, zajistit proti převážení.
4. Na osu nasunout částečně smontovaný kroužek Ringfeder (pos. 18 č.v. 2-01-4154).
5. Připravit zvedáky a podložky pod kolo, kolo zavěsit na jeřáb a nasunout na osu. Po dosednutí na dorazy osy zajistit podložením podložkami a zvedáky proti převážení celku vahou kola. (pozn. Před těmito operacemi nutná díleneská montáž vnitřního kroužku děleného ložiska FAG (pos. 34, č.v. 2-01-4154) dle návodu.
6. Nasunout druhý kroužek Ringfeder (pos. 19) a oba dle montážního předpisu zatáhnout předepsanou silou.  
Pozn. Montážní návody Rfn a ložisek jsou popsány v následujících kapitolách 8. a 9.
7. Prostudovat montážní návod ložisek, připravit montáž, přizvat k dozoru výrobce.  
Ložisková místa pečlivě proměřit, ovalitu upravit leštěním smirkem.
8. Dle návodu montáž ložiska (pos. 35, v.č. 0-01-1777) pomocí čerpadla a hydraulických připojek. (viz. příloha č. 2)
9. Kontrola výšky, ložisko zajistit přišroubováním kroužku (pos. 14).

10. Pokračení montáže děleného ložiska (pos. 34) dle montážního návodu výrobce.

Dále pokračovat analogicky podle obráceného demontážního postupu.

Pomůcky: podpěry, čerpadlo s hydraulickými přípojkami (viz. příloha č. 2), hydraulické zvedáky, dva jeřáby (HC 120, AD 20), vana na olejovou lázeň.

## C. MONTÁŽNÍ NÁVODY LOŽISEK

Naklápěcí válečkové ložisko č. 542.824 (900x1130x300/206mm)

Naklápěcí válečkové ložisko č. 239/900 K.MB.C3(900x1130x206)

### 1) Všeobecně k uložení:

Ložisko č. 542.824 odpovídá rozměrům řady 39 dle DIN 616.

Výjimkou je šíře vnitřního kroužku. Konstrukce ložiska je určena pro speciální nasazení na hřídeli kolesa. Průměr vrtání, vnější průměr ložiska a vnější šíře vnějšího průměru ložiska souhlasí s ložiskem, které je uloženo v nedělitelném ložiskovém tělese č. 239/900 K.MB.C3. Vnější rozměry jsou v toleranci podle DIN 620. Radiální výle ložisek 542.824 odpovídá normálnímu provedení a ložisko 239/900 K.MB.C3 v řadě přesnosti C3. Rozdíl děleného ložiska od normálního je v tom, že jeho kroužky a klec jsou horizontálně dělené. Vnější kroužek je uložen v ložiskovém domku, vnitřní je držen děleným upínacím pouzdrem. Z důvodu uložení pomocí upínacího pouzdra je vnitřní kroužek širší než vnější. Výrobcem válečkových ložisek je dán předepsaný moment k dotažení vnitřního upínacího kroužku, který zajistí požadované dosednutí obou půlek vnitřního kroužku. Dělící rovina vnějšího a vnitřního kroužku probíhá šikmo k ložiskové ose. Tím se zabrání přetočení dělících ploch.

*slisování*

Poloviny vnitřního kroužku jsou přesně slisovány a dodatečně se musí zajistit upínacími kroužky proti axiálnímu posunutí.

Pоловину vnějšího kroužku jsou ustaveny ložiskovým domkem a jeho víkem.

Kroužky a válečky jsou zhotoveny z prokalené a vakuem odplyněné oceli.

Klec půleného ložiska je masivního provedení z mosazi a zamezuje axiálnímu posunutí válečků. K transportu a k usnadnění montáže jsou půlené ložiskové kroužky i půlky klece vybaveny několika závity M 12. Závitové otvory na vnějším kroužku se mohou používat též k mazání. Klec nedělitelného ložiska je rovněž z mosazi. Axiální vedení válečků je zajištěno drahou vnitřního kroužku. Ložisková místa protikusu jsou u děleného ložiska provedena v toleranci H7/m6 a u neděleného ložiska dle náčrtu č.151 130 (viz. příloha č.3). Vnitřní kroužky děleného ložiska jsou provedeny tak, že v dělící rovině zůstává malá mezera. Tato mezera je nutná pro montáž (k upnutí) vnitřního kroužku.

2) Všeobecné pokyny k montáži ložisek. Montáž velkých ložisek musí být provedena zaškolenými pracovníky, eventuelně pod jejich dozorem. K montáži ložisek jsou zapotřebí vhodné zvedací prostředky. Aby montáž proběhla bez komplikací, je nutné montážní přípravky a zvedací zařízení umístit na odpovídajícím místě. Mazací tuk má být k dispozici v postačujícím množství.

#### Před montáží ložiska.

Před montáží se musí dosedací plochy na duté hřídeli kolesa, v ložiskovém domku a ostatních montážních dílech

očistit a překontrolovat všechny míry, především jejich kruhovitost, válcovitost a drsnost. Míry průměru hřídele a vrtané díry se zapíší do montážní zprávy. Až po provedení všech těchto prací se ložiska vybalí. Ložiska se překontrolují, zda nebyla poškozena při transportu. Pak se zjistí radiální vůle měrkou a poznamená se v deníku. (měří se spárovou měrkou přes obě válečkové řady.) Ochranný olejový povlak se nemusí odstranit, jelikož se spojí s běžnými lufty a oleji.

*byly*  
Při montáži se musí dbát toho, aby všechny díly dle montovány dle označení. Díly děleného naklápacího válečkového ložiska jsou označeny šestimístním číslem (542824), které je umístěno na tak zvané razítkové straně, doplněné číslem (např. 501). Razítková plocha je označena stykovou (dosedací) plochou a díly protikusu jsou označeny stejným výrobním číslem doplněným indexem "A" např. 501 A. Dosedací plocha hřídele pro dělené ložisko má být vyrobena v toleranci m6, tudíž s přesahem oproti ložiskovému kroužku. Vůle v dělicí rovině vnitřního kroužku je několik desetin mm a musí být u obou mezer stejná. Mezera zaručuje přesné dosednutí obou polovin vnitřního kroužku.

#### Dílenská montáž

##### 1) Ložisko 239/900 SK.MB.C3 (FAG)

poz. 35 č. výkresu 0-01-1777

Údaje pro montáž:

vnitřní kroužek-kužel 1:12

radiální vůle 0,84-1,07

min. zmenšení rad. vůle	0,37
max. zvětšení -"-	0,50
posunutí	3,7-7,8
min. rad. vůle pro montáž	0,39

Montáž ložiska na čep je nutno provést po spojení kola s osou kolesa pomocí upínacích kroužků 720x830 Rfn 7012 a 540x650 Rfn 7012.

- a) ložisko se nasune na čep a lehce se přitáhne kroužkem pomocí šroubů
- b) pomocí hydraulické přípojky se napojí vysokotlaké čerpadlo na čep (závit G 1/4" pro hydraulické odlehčení)
- c) utahováním šroubů při současném použití čerpadla se ložisko posouvá po kuželovém čepu. Šrouby se utahují křížově, kontroluje se radiální vůle, zmenšení rad. vůle a posunutí vnitřního kroužku
- d) namontované ložisko se zakryje ochrannou fólií

## 2) Ložisko FAG 542.824

poz. 34, č.v. 0-01-1777

Při dílenské montáži se provádí pouze montáž vnitřního kroužku na čep oz. kola. Dokončení montáže se realizuje na montážním místě a bude dále popsáno v kapitole "Montáž na mont. místě".

- a) ložisko se vybalí a rozebere. Obě čelní plochy ložiska jsou na všech dílech, t.j. na vnitřním kroužku, upínacích kroužcích, klecích a vnějším kroužku označeny indexem. Při montáži je nutno postupovat tak, aby ložisko bylo montováno tak, jak je dodal výrobce, t.j. shodné indexy vždy na jedné straně (půlené díly ložiska byly v tomto stavu společně opracovány)
- b) polovina vnitřního kroužku se shora se nasadí na čep, pootočí se do spodní polohy a podloží dřevěnými klíny. Klíny nesmějí překrýt dosedací plochy upínacích kroužků.
- c) druhá polovina se nasadí na čep
- d) upínací kroužky se nasadí stejným způsobem jako poloviny vnitřních kroužků (bod b,c). Narazí se do drážek vnitřního kroužku a sešroubuje příslušnými šrouby.

Dělící rovina upínacích kroužků musí být mírně pootočena oproti dělící rovině vnitřního kroužku. Utahovací moment šroubů M 20x100 je 570 N.m. Při montáži vnitřního kroužku je nutno dbát na to, aby malá mezera v dělící rovině byla po obou stranách stejná. Tato mezera je nezbytná pro správné upnutí vnitřního kroužku a doporučuje se kontrolovat je obou stranách spárovými měrkami.

- e) namontovaný vnitřní kroužek se nakonzervuje olejem a opatří se ochranným obalem

Dokončení montáže ložiska FAG 542.824 na mont. místě

- a) do spodní poloviny ložiskového domku se usadí polovina vnějšího kroužku ložiska. Kroužek se přitom zafixuje

- k vnější straně skříně dvěma upínkami.
- b) na hřídel resp. namontovaný vnitřní kroužek ložiska se shora nasadí polovina klece jeřábem. Klec se upne k hřídeli vázacím drátem 0,25 mm a přetočí se do spodní poloviny ložiskového domku mezi vnitřní a vnější kroužek.
  - c) spodní polovina skříně se pomocí vzpěr a hydraulických zvedáků přiblíží na doraz k centrálnímu kolu.
  - d) na hřídel resp. na vnitřní kroužek ložiska se nasadí další díl klece a druhá polovina vnějšího kroužku. Tím je centrální skříň připravena k uzavření. Před uzavřením se dělící rovina natře těsnícím tmelem.
  - e) pomocí dvou jeřábů se nasadí na obě ložiska horní polovina skříně
  - f) obě poloviny skříně se sešroubuji, změří se radiální vůle děleného ložiska a zapíše se do protokolu.

#### Dílenská montáž

##### Ložisko 232/500 B (FAG)

poz. 20 v. č. 2-01-4154 (vpravo)

Údaje pro montáž:

radiální vůle min. 0,260

radiální vůle max. 0,410

Před montáží je nutno nasadit pozici 10, 11, 23, 6

- a) ložisko se ohřeje v olejové lázni na t=80-90 stupňů C. Po řádném rovnoměrném prohřátí se kontroluje zvětšení rozměru díry. Toto zvětšení se musí pohybovat v rozmezí 0,35-0,40

- mm.
- b) zavěšené a ohřáté ložisko se nasune na osu a natlačí se na doraz
  - c) nasadí se kroužek poz. 19, našroubuje se zajišťovací matice poz. 32
  - d) matice poz. 32 se řádně dotáhne hákovým klíčem. Po dotažení
  - e) po vychladnutí ložiska se provede další zatížení matici poz. 32 a matice se zajistí pojistkou
  - f) ložisko se promaže předepsaným tukem. Promázání se provede buď elektrickým mazacím přístrojem, který se napojí do mazací díry vnějšího kroužku, nebo ručně z vnější čelní strany ložiska.
  - g) ložisko se zakryje fólií proti vnikání nečistot

Ložisko pastorků 23176 SK, M8 (FAG)

poz. 36            v.č. 0-01-1777

Údaje pro montáž:

vnitřní kroužek-kužel	1:12
radiální vůle	0,3-0,4
min. zmenšení r. vůle	0,17
max. -" -	0,23
posunutí pouzdra	2,9-3,9
min. r. vůle po montáži	0,13

- a) na jednu stranu pastorku se nasune kroužek poz. 15, ložisko a stahovací pouzdro. Na závit pastorku (Tr 360x5) se našroubuje hydraulická matice RKP 360 a připojí se ruční vysokotlaké čerpadlo. (viz. příloha č.2)

- b) činností hydraulického čerpadla se zatlačuje stahovací pouzdro. Současně se měří spárovými měrkami radiální vůle ložiska. Po dosažení předepsané hodnoty vůle se odpojí čerpadlo a vyšroubuje hydraulická matice.
- c) pouzdro ložiska se zajistí příslušnou hřídelovou maticí (KM 3072), matice se pojistí pojistikou (MS 3072).
- d) druhé ložisko pastorku se nasune do náboje centrální skříně (náboj bez osazení)
- e) pastorek s jedním namontovaným ložiskem a po nasazení druhého kroužku poz. 15 se pomocí přípravku nasune do skříně.

Ložisko předem namontované na pastorek se přitom opře o čelo nákrúžku náboje.

- f) na hřídel se nasune druhé stahovací pouzdro, našroubuje se hydraulická matice a připojí se na ruční vysokotlaké čerpadlo.
- g) dokončení montáže se provede dle bodů b,c.
- h) ložisko s náboji s nákrúžkem se zakryje víkem, ložisko na straně druhé se před namontováním periferní skříně a spojovací roury zakryje ochrannou fólií.

#### Montáž na montážním místě

##### Ložisko 239/670 B, MB (FAG)

poz. 21            č.v. 2-01-4154

Údaje pro montáž:

radiální vůle min.	0,35
radiální vůle max.	0,52

Montáž ložiska na osu se provádí po úplném namontování osy s kolesem. Před jeho nasazením se namontuje nedělené víko poz. 4.

- a) ložisko se ohřeje v olejové lázni na teplotu 80-90 stupňů C. Po ohřátí se kontroluje zvětšení průměru díry, které má činit 0,45-0,5.
- b) ložisko se nasadí na osu kolesa a ustaví se na správnou míru v osovém směru.
- c) po vychladnutí se promaže předepsaným tukem nejlépe elektrickým mazacím přístrojem.

Ložisko 232/500 B (FAG)

poz. 20 v.č. 2-01-4154 (vlevo)

Údaje pro montáž:

rad. výška min. 0,260  
rad. výška max. 0,410

Montáž ložiska se provádí po nasazení poz. 2, rámu napínacího bubnu pasu poz. 10, 11, 3, 23.

- a) ložisko se ohřeje v olejové lázni na teplotu 80-90 stupňů C. Po rovnoměrném ohřátí se kontroluje zvětšení průměru díry. Toto zvětšení se musí pohybovat v rozmezích 0,35-0,4 mm.
- b) zavřené a ohřáté ložisko se nasune na osu a zatlačí se na doraz
- c) nasadí se kroužek poz. 13 a našroubuje se zajišťovací matice poz. 32.

- d) matice poz. 32 se řádně dotáhne hákovým klíčem. Po dotažení se kontroluje spárovými měrkami, zda je vnitřní kroužek ložiska dobře axiálně upnutý.
- e) po vychladnutí ložiska se provede další dotažení maticí poz. 32 a ta se zajistí pojistkou.
- f) ložisko se zakryje fólií proti vnikání nečistot.

## 9. UPÍNACÍ KROUŽKY RINGFEDER RFN 7012


Upínací kroužky se skládají z přítlačných kroužků s dvojí kuželovou plochou, rozříznutých vnitřních kroužků a upínacích šroubů.

Při utahování příslušných upínacích šroubů se vytváří radiální tlaky přeměnou axiálních upínacích sil pomocí kroužků s klínovým průřezem. Tlaky na dotykových plochách vyvolávají adhezní odpory, jimiž lze přenášet síly v libovolném směru, tedy ohvodové a axiální.

### 9.1. Montáž

Přenos síly se děje tlakem a třením mezi funkčními plochami.

Je třeba dbát na kontrolování uťažení upínacích šroubů a na stav dotykových ploch.



1. Všechny dotykové plochy včetně závitů a dosedacích ploch hlav šroubů musí být čisté a lehce naolejované. Hřídel, náboj a upínací kroužky montujem v tomto stavu.
2. Upínací šrouby lehce dotáhnout a seřídit náboj.

3. Šrouby utahovat rovnoměrně postupně po obvodu. Počet opakování není výrobcem udán. Z nabylých zkušeností se doporučuje opakovat utahování kolem dokola min. 4x, až šrouby dotáhneme na předepsaný utahovací moment pomocí momentového klíče. ( $M_u=700$  N.m).

## 9.2. Demontáž

1. Upínací kroužky rovnoměrně v několika stupních postupně povolit.
2. Uvolněné spojení může být poté znova zamontováno nebo rozebráno.

Montážní pomocné závity mají jen 3 až 5 nosných chodů a nejsou vhodné pro velké tažné síly a umožňují vytažení upínacího kroužku šroubovým svorníkem.

Použité upínací kroužky před zabudováním vyčistit, lehce naolejovat a podle obr. sestavit. Tři zvlášť označené šrouby dostanou podložky a jsou určeny do průchozích děr opatřených pomocným závitem pro demontáž.

Šrouby dobré naolejovat. Nepoužívat oleje s molybdensulfidem.

## 10. PROBLÉMY ZPUSOBUJÍCÍ OBTÍŽE PŘI DEMONTÁŽI (MONTÁŽI)

### A PRODLUŽUJÍCÍ DOBU OPRAVY z důvodů:

#### 10.1. Konstrukčních

- Vzhledem ke kompaktnosti špičky kolesového výložníku je při poruše centrálního ozubeného kola, RfN, ložiska či jiné části nutná kompletní demontáž celého pohonu, včetně zajištění stability stroje. To má za následek delší dobu opravy = značnou ekonomickou ztrátu.
- Špatný přístup k některým spojům.

#### 10.2. Transportních

- Velmi dlouhá doba přepravy náhradních dílů rypadla z výrobního závodu na určené MM.
- Vzhledem k velkým rozměrům součástí komplikovaná doprava na státních silnicích i v prostoru lomu. Používají se speciální trawlery s potřebným doprovodem, což má za následek vysoké náklady na dopravu.
- Transport po lomových komunikacích ztížen z důvodů přejezdů z řezu na řez. Je třeba připravit přejezd s min. sklonem.
- Časově náročné je hlavně nakráčení velkostroje na MM, které podle umístění MM trvá několik dnů až týdnů. (Praktická rychlosť kráčení je  $1,8 \text{ m.s}^{-1}$ .) Záleží také na tom jestli jde o stabilní nebo nestabilní MM, které se připraví na pracovním řezu a jehož se pohybuje kolem 5 mil. Kč.
- Špatný stav komunikací.

### 10.3. Montážních (demontážních)

- Velké hmotnosti součástí a větší počet pomocné mechanizace ztěžuje velmi manipulaci s těmito součástmi, a tím komplikuje plynulý průběh montáže (demontáže).
- Špatný přístup k některým komplikovaným spojům.
- Komplikovaná demontáž poškozených součástí (zadřené ložisko, protočený RFN).
- Velká obtížnost při montáži (demontáži) ložisek a kroužků RFN, na kterých hlavně závisí životnost stroje. (Dopržení výrobních tolerancí a drsnosti povrchu)

Montáž kroužků RfN časově i organizačně náročná z důvodů velkého počtu utahovacích šroubů (RfN 540x650 - 45 ks, RfN 720x830 - 60 ks), počtu opakování utahování a průběžného kontrolního měření.

- U ložisek problém s rovnoměrným nahříváním před montáží vzhledem k jejich velikosti.
- Velké množství svarových spojů požadované vysoké kvality.

### 10.4. Organizačních

- Závislost průběhu montáže (resp. opravy) na dodávkách ND. Nutnost objednávat ND ve značném časovém předstihu, aby výrobce byl schopen vyrobit (kusová výroba) a dodat ve stanovené lhůtě.
- Problémy se zajištěním veškerého dopravního a manipulačního zařízení (jeřáby, nákladní auta aj.), potřebného k montáži (demontáži).
- Náročná organizace montážních i pomocných prací. (pozn.

## 11. RACIONALIZACE A MECHANIZACE MONTÁŽE A DEMONTÁŽE

Některým problémům popsaným v 10. kapitole se snažíme zamezit takto:

- udržovat komunikace těžkou mechanizací (buldozery, skrejpy, grejdry), zpevňování, štěrkování, odvodňování.  
U stabilních příjezdových cest do lomu pokládat panely.
- podle výkresu S-MO-842/S připravit včas a náležitě MM
- zajistit předem veškerou potřebnou mechanizaci
- zajistit potřebný počet zaškolených pracovníků (svářečů, jeřábníků, osádku rypadla apod.)
- nutnost týmové spolupráce
- přizvat dozor nad veškerými pracemi ( k montáži ložisek a RFN přizvat výrobce)
- renovovat opotřebené a poškozené díly
- včasné objednávky náhradních dílů
- montáž ložisek pomocí olejového filmu vytvořeného pod ložiskem pomocí vysokotlakého čerpadla a hydr. přípojek
- nahřívání ložisek v olejové lázni v plechové vaně, která zespoda nahřívá
- u svařování použít poloautomaty , svary průběžně kontrolovat některou z defektoskopických zkoušek
- ke komplikovaným spojům zhotovit přístup odkrytováním, nebo nahlížecími otvory
- řádné utěsnění, mazání a zakrytování na prašnost náchylných součástí (ložisek, RFN)
- zásadně plnit povinnosti odběratele vůči dodavateli (uváděné v kapitole 13.)
- zajistit hasící zařízení, přizvat požárnické auto (hlavně v průběhu svářečských prací a 24 hodin po jejich ukončení)

**Velkou roli hraje zkušenost montážní skupiny )**

#### **10.5. Povětrnostních podmínek**

- Nepřízeň počasí komplikuje veškeré mont. práce.
- Vlhkost a mráz komplikují svařování funkčně důležitých součástí (nebezpečí prasklin).
- Vysoká prašnost ztěžuje montáž ložisek a RFN (plochy uložení musí být rádně očištěné) a narušuje jejich funkčnost za provozu.
- Nebezpečí sesuvů, záparů (po bývalých hlubinných dílech), vznícení atd.
- Vítr ztěžuje práci s jeřáby. Zákaz použití, překročili vítr rychlosť 12 m.s<sup>-1</sup>.

## 11. RACIONALIZACE A MECHANIZACE MONTÁŽE A DEMONTÁŽE

Některým problémům popsáným v 10. kapitole se snažíme zamezit takto:

- udržovat komunikace těžkou mechanizací (buldozery, skrejpy, grejdry), zpevňování, štěrkování, odvodňování.  
U stabilních příjezdových cest do lomu pokládat panely.
- podle výkresu S-MO-842/S připravit včas a náležitě MM
- zajistit předem veškerou potřebnou mechanizaci
- zajistit potřebný počet zaškolených pracovníků (svářeců, jeřábníků, osádku rypadla apod.)
- nutnost týmové spolupráce
- přizvat dozor nad veškerými pracemi ( k montáži ložisek a RFN přizvat výrobce)
- renovovat opotřebené a poškozené díly
- včasné objednávky náhradních dílů
- montáž ložisek pomocí olejového filmu vytvořeného pod ložiskem pomocí vysokotlakého čerpadla a hydr. přípojek
- nahřívání ložisek v olejové lázni v plechové vaně, která se zespoda nahřívá
- u svařování použít poloautomaty , svary průběžně kontrolovat některou z defektoskopických zkoušek
- ke komplikovaným spojům zhotovit přístup odkrytováním, nebo nahlížecími otvory
- řádné utěsnění, mazání a zakrytování na prašnost náchylných součástí (ložisek, RFN)
- zásadně plnit povinnosti odběratele vůči dodavateli (uvedené v kapitole 13.)
- zajistit hasicí zařízení, přizvat požárnícké auto (hlavně v průběhu svářecích prací a 24 hodin po jejich ukončení)

- vyloučit demontáž a montáž v nepřirozených (nebezpečných) polohách
- DODRŽOVAT BP !!!!

## 12. MONTÁŽNÍ MÍSTO-LEGENDA K VÝKRESU S-MO-842/S

- a) Montážní plocha o rozměrech 100x190 m, zpevněná na 0,25 MPa, vyrovnána a odvodněná po celé ploše.
- b) Zpevněné plochy pro podepření strojovny na únosnost 0,35 MPa - celkem 128 m<sup>2</sup>.
- c) K MM zajistit příjezdovou cestu zpevněnou na 0,5 MPa pro dovoz nových dílů a přejezd autojeřábů apod. Váha nejtěžšího kusu cca 40t.
- d) Panelové plochy pro ustavení autojeřábů, naproti osy kolesa, os bubnů zdvihu a výsuvu plus 100 m<sup>2</sup> rezerva.
- e) Oplotená skládka elektromateriálu cca 240 m<sup>2</sup>.
- f) Skládky (vyhrazené prostory) pro uložení nových OK a mechanických dílů pro GO a odložení demontovaných částí.

Poznámka:

- MM musí být osvětlena, včetně přístupové cesty!
- MM a jeho objekty nutno vybavit protipožárním zařízením!
- max. sklon spodní stavby v libovolném směru může být 3 promile.

### Vybavení MM objekty:

- 1.2. 2 ks kanceláří (buňky) vedoucích montérů mechaniky a elektro opatření telefonem napojeným na státní linku. Buňky budou sloužit jako archív výkresové dokumentace.
- 3. Sociální objekty - 10 ks buněk pro cca 80 montérů (z toho dvě

ženy) sloužících jako šatna, jídelna, sušárna oděvů, výdej stravy apod. V případě že obědy budou vydávány na MM, bude nutné buňky vzájemně propojit (výdej stravy v zimních měsících), nebo MM zařídit jiným vyhovujícím objektem.

4.Ošetřovna cca 10 m<sup>2</sup> pro poskytnutí první pomoci.

5.Umývárna pro malé mytí s bojlerem pro ohřev vody.

6.Sklad lehkého nářadí cca 20 m<sup>2</sup> uzamykatelný dvěma zámky a okna opatřená mřížemi.

POZOR: Objekty 1-6 musí být vytápěné, osvětlené a uzamykatelné.

7.Sklad těžkého nářadí cca 20 m<sup>2</sup>, osvětlený, uzamykatelný dvěma zámky a okna opatřená mřížemi.

8.Dílna mechaniky a elektro cca 40 m<sup>2</sup> s možností větrání, osvětlená a uzamykatelná.

9.Sklad mechaniky cca 40 m<sup>2</sup> osvětlený a uzamykatelný, okna opatřena mřížemi.

10.Sklad elektra cca 100 m<sup>2</sup> osvětlený a uzamykatelný, okna opatřena mřížemi.

11.Sklad investičního materiálu elektro cca 100 m<sup>2</sup>, osvětlený, uzamykatelný, okna opatřena mřížemi.

12.Přístřešek pro kompresor 3x4,5 m osvětlený, uzamykatelný (Základ pro vzdušník-betonový panel).

13.Sklad plynu a kyslíku cca 12 m<sup>2</sup> s rampou.

14.Sklad olejů a barev odpovídající ČSN pro jejich skladování cca 30 m<sup>2</sup> uzamykatelný.

Rozvod elektra:

15. 3 ks rozvaděčů el. energie vybavené zásuvkami

4 ks	63 A/ 380 V
4 ks	32 A/ 380 V
4 ks	10 A/ 220 V
2 ks	10 A/ 24 V

15.1 1 ks přenosného rozv. el. energie se zásuvkami:

2 ks	63 A/ 380 V
2 ks	32 A/ 380 V
2 ks	10 A/ 220 V


Poznámka: Dílnu mechaniky a elektro vybavit zásuvkami:

1 ks	63 A/ 380 V
4 ks	32 A/ 380 V
2 ks	10 A/ 220 V

16. Přívod pro kompresor (v blízkosti přístřešku zhotovit jištěný odpínatelný vývod o příkonu 11 KW, 3x380 V/ 50 Hz.

17. Rozvod vzduchu cca 70 m pod úrovní pláně se třemi vývody ukončenými třemi vzduchovými kohoutky 3/4".

18. Suché WC-5x.



13. POVINNOSTI ODBĚRATELE (PROVOZOVATEL STROJE) VUČI  
DODAVATELI (MONTÁŽNÍ SKUPINĚ)

- 1) připravit montážní místo k určitému datu v rozsahu č.v.  
3-MO-842/S
- 2) předat očištěné rypadlo na montážní místo
- 3) zajistit repasi el. motorů transformátorů a revizi stabilního hasicího zařízení
- 4) zajistit ubytování pro pracovníky dodavatele na jeho objednávku
- 5) zajistit šatny a umývárny
- 6) odvoz pracovníků dodavatele ze šaten na montážní místo a zpět
- 7) zajištění odběru a dovozu teplé stravy
- 8) dovoz technických plynů na objednávku dodavatele
- 9) zajištění lékařské péče
- 10) umožnit strojní opracování v dílnách odběratele na základě objednávky dodavatele
- 11) provedení zemních prací na MM dle požadavků ved. montéra
- 12) zajištění převodových skříní pohonu pasu
- 13) na MM musí být dostatečné množství pitné vody
- 14) zapůjčení pomocného materiálu pro ochranu lan proti znečištění a provozu schopné zařízení pro podepření rypadla (nutno zajistit bárky)
- 15) údržba jeřábových drah a příjezdových cest
- 16) zajistit protipožární opatření a střežení MM po dobu opravy rypadla
- 17) zajistit rozlepení a zpětné slepení všech gumových dopravních pásů proti úhradě

- 18) zajistit vlastními silami repase a opravy subdodávek (převodovky, čerpadla, ventily, atd.) u těch zařízení, které jsou předmětem opravy nebo rekonstrukce a nejsou dodány nové
- 19) vypínání a zapínání přívodu el. energie na rypadlo včetně bezp. opatření dle ČSN
- 20) manipulace strojem jeho osádkou
- 21) zajistit odvoz a šrotaci demontovaných dílů ze skládky vlastními prostředky
- 22) zajistit veškerá mazadla a olejové náplně dle požadavku ved. montéra
- 23) zajistit překladiště, skládky, složení a uložení dodaných dílů a zařízení
- 24) MM pro GO předat cca 1 měsíc před zahájením opravy. Převoz dodávek z meziskladů zajistí odběratel vlastními prostředky
- 25) odběratel zajistí revizi elektrozařízení, které bude součástí GO, ale nebude dodáváno nové ( trafa, motory apod.)
- 26) případné další požadavky budou uplatněny v montážním deníku, který bude veden dle § 34 Sb. 13/81

#### 14. TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaný systém opravy centrálního kola pohonu kolesa rypadla KU 800 je zpracováván poprvé a uvedená akce dosud nebyla realizována, nelze pro hodnocení vycházet z existujících dat. Po stránce technické lze očekávané přínosy vyjádřit následovně:

- je dán postupný sled operací při demontáži (montáži),
- známa veškerá potřebná mechanizace (jeřáby, bárky), možnost jejího včasného zajištění,
- lze připravit náležité MM, včetně objektů pro montážní skupinu, sklady, dílny, příjezdové cesty apod.,
- zajištění zařízení potřebného k opravě (renovaci poškozených částí), včasné objednání ND,
- při dodržení demontážních postupů možnost opětovného použití většiny původních součástí.

Po stránce ekonomické je nutno vycházet z údaje, který říká, že 1 hodina prostoje rypadla (tím i celého technologického celku) způsobuje výpadek produkce reprezentující ztrátu 10 000 Kč. Z této skutečnosti vyplývá nutnost co nejkvalitnější přípravy dané akce jak po stránce materiální, tak personální a zejména organizační.

Proto by následně po této práci bylo vhodné zpracovat systém průběhu celé akce nejlépe formou matematicko-grafické metody (sítový graf), což by vytvořilo předpoklady pro optimalizaci průběhu činností a zároveň poskytlo podklady pro

vlastní ekonomické zhodnocení. Potom by bylo možno konečné ekonomické hodnoty porovnat a posoudit vlastní dopad celé akce. Toto je však nad rámec této diplomové práce a proto nemohlo být uskutečněno.

Vlastní ekonomické přínosy lze tedy vyjádřit pouze v očekávané formě následovně:

- vymezení nákladů na materiál, ND,
- vymezení nákladů na dopravu,
- vymezení nákladů na mechanizační a manipulační zařízení,
- přibližné vymezení nákladů na mzdy,
- omezení ztrát způsobených nekvalifikovanou demontáží, montáží a pracovními postupy,
- přibližné stanovení spotřeby technických plynů a elektřiny,
- vymezení nákladů na vybudování MM a příjezdových cest.

15. ZÁVĚR

Na základě dílčích montážních resp. demontážních postupů od výrobců ložisek a kroužků RfN, a výkresové dokumentace byl vypracován komplexní demontážní postup a analogicky podle něho zpětný montážní postup.

Postup byl popsán tak, aby při demontáži nedocházelo k poškození některých částí, které jsou vzhledem k funkci a životnosti stroje velmi důležité a hlavně drahé. To platí zejména v případě ložisek a upínacích kroužků RfN. Chceme tyto části při zpětné montáži opět použít. Tím dojde k podstatnému snížení nákladů na celou GO.

Navrhoji další pokračování této práce na téma : "Ekonomické zhodnocení racionalizace a mechanizace demontáže a zpětné montáže centrálního kola" , kde pomocí matematicko-grafické metody (sítových grafů) provedeme optimalizaci sledu operací, minimalizaci nákladů a doby opravy.

Poděkování:

Děkuji Doc. Ing. Jaromíru Gazdovi, Csc., ing. Jánmu Kmentovi  
a pracovníkům Výzkumného závodu mechanizace a automatizace za  
cenné rady a odborné připomínky k této diplomové práci.

Použitá literatura:


Návod na údržbu a opravy stroje KU 800 vyd. KSK  
SKF - Hlavní katalog ložisek 1992  
FAG - Katalog ložisek 1989  
Ringfeder - Katalog  
Výrobní dokumentace KU 800


ČSN 277017 Požadavky na konstrukci rypadel  
ČSN 277016 Provoz a údržba velkostrojů  
ČSN 277008 Ocelové konstrukce velkostrojů

Seznam příloh a výkresů:


0-00-1825 Kolesový výložník- přední část  
2-01-4154 Uložení osy kola  
0-01-1777 Centrální převodovka  
0-MO-01 Podpěření strojovny


Příloha č.1: Kinematické schema pohonu kola  
Příloha č.2: Schema vysokotlakého čerpadla  
Příloha č.3: Uložení kužel. ložiska  
Příloha č.4: Reklamní prospekt KU 800 (UNEX)







KINEMATICKÉ SCHEMA POHONU KOLESA.









32	PODLOŽKA 27	ČSN 021740.00			0,03			8
16	MATICE M24	ČSN 021401.23			0,107			7
8	ŠROUB M24x180	ČSN 021101.20	ZKRÁTIT NA L=170		0,739			6
1	ZAVĚTROVÁNÍ SLOUPŮ	ROZEPSAT			2640,-	0-MO-480	5	
2	VLOŽKA DL. SLOUPU	ROZEPSAT			850,-	1-MO-535	4	
4	STOLIČKA	ROZEPSAT			12 02,-	0-MO-440	3	
2	SLOUP PODEPŘ. STROJ	ROZEPSAT			9500,-	0-MO-439	2	
4	PODLOŽKA	ROZEPSAT			10 652,-	2-MO-662	1	
počet kuse	Název	Položovat	Material dřevor - kamen	Třídati znak	T.O.	č. výhod hr. výhod	čís. výkresu	pos.

1:100	Kreslil	Vzepínac
	Dne: 20.5. 1993	

Typku 800/S Název	PODEPŘENÍ STROJOVNY	Výkres sestavu	0 - MO - 01 - KOM - 851
		Počet listů	