TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2009 Jakub Tyml

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Studijní program:B2612 – Elektrotechnika a informatikaStudijní obor:Elektronické informační a řídicí systémy

Budič piezoelektrického motoru

Drive of piezoelectric motor

Bakalářská práce

Autor:	Jakub Tyml
Vedoucí práce:	doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D.
Konzultant:	Ing. Jan Václavík

V Liberci 26. 5. 2009

(originál zadání)

Prohlášení

Byl jsem seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 o právu autorském, zejména § 60 (školní dílo).

Beru na vědomí, že TUL má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé bakalářské práce a prohlašuji, že **souhlasím** spřípadným užitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení apod.).

Jsem si vědom toho, že užít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem TUL, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených univerzitou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše).

Bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem.

Datum: 26. května 2009

Podpis:

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se zasloužili o vznik mé bakalářské práce a předali mi své bohaté znalosti a zkušenosti.

Jmenovitě bych rád poděkoval vedoucímu své bakalářské práce doc. Ing. Pavlu Rydlovi, Ph.D. za odborné vedení práce, cenné rady a připomínky. Dále bych rád poděkoval konzultantovi Ing. Janu Václavíkovi za obětavou odbornou pomoc v praktické části práce.

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá realizací dvou přípravků a odzkoušením jejich funkčnosti. Jedním z těchto přípravků je DC/DC měnič z 12 V na 140 V pracující v režimu Flyback. Druhým zařízením je univerzální výkonový člen, který je proveden přes čtyři nezávislé půlmůstky. Tento budič bude používat PWM sinusovou modulaci.

V práci jsou nejprve popsány dílčí části potřebné pro realizaci přípravků. Druhá část je zaměřena na oživení a odzkoušení výrobků.

Klíčová slova: transformátor, piezoelektrický jev, budič, PWM.

Abstract

Bachelor thesis is engaged in implementation of two preparations and examining of their functionality. One of them is DC/DC from 12V to 140V converter, working in Flyback mode. The other appliance is an universal power item, which is carried out by four independent half bridges. This exciter is based on PWM sine modulation.

Partial components are described in this thesis at first, the other part is focused on activate and examining of products.

Key words: transformer, piezoelectric effect, exciter, PWM.

Obsah

Sez	znam s	ymbolů, zkratek a termínů	10
Úv	od		12
1	DPS	\$	13
1	1.1	Definice	13
1	1.2	Historie	13
1	1.3	Materiál	13
1	1.4	Odstranění mědi z DPS	15
	1.4.1	l Leptání	15
	1.4.2	2 Fotocesta	15
2	Trar	nsformátor	16
2	2.1	Definice	16
2	2.2	Popis	16
2	2.3	Princip	16
2	2.4	Náhradní schéma transformátoru	17
2	2.5	Transformátor v chodu naprázdno	
2	2.6	Transformátor v chodu nakrátko	
3	Spín	ané zdroje	19
3	3.1	Rozdíly mezi spínanými a lineárními zdroji	19
2	3.2	Jednočinný měnič	19
	3.2.	1 Popis činnosti	
2	3.3	Dvojčinný měnič (půlmůstek)	21
	3.3.	l Popis činnosti	21
	3.3.2	2 Výhody zapojení	
	3.3.3	3 Nevýhody zapojení	
4	Piez	oelementy	
Z	4.1	Historie	23
Z	4.2	Základní rozdělení piezoelektrického jevu a jeho princip	23
Z	4.3	Podmínky piezoelektrického jevu	23
Z	4.4	Hlavní oblasti použití piezoelementů	24
Z	4.5	Funkční módy	24
	4.5.1	Parametry charakterizující práci ve statickém režimu	24
	4.5.2	2 Parametry charakterizující práci v rezonančním režimu	

	4.6	Fyzikální podstata piezoelektrického jevu	24
	4.7	Základní piezoelektrické jevy	25
	4.8	Materiály pro piezoelektriku a jejich příklady	26
	4.8.	Krystalické piezoelektrické látky (monokrystaly)	26
	4.8.2	2 Polokrystalické keramické materiály (piezoelektrická keramika)	26
	4.8.	B Organické polymery (piezoelektrické polymery)	26
5	Piez	omotory	27
	5.1	Rozdělení piezomotorů dle funkčního principu podle Sadayuki Ueha	27
	5.2	Způsoby buzení	27
	5.2.	Buzení postupnou (podélnou) elastickou vlnou	27
	5.2.2	2 Buzení číslicovou vlnou	30
	5.2.	Buzení pulsně šířkovou modulací (PWM)	34
	5.3	Zapojení výkonových budičů	36
	5.4	Výhody piezoelektrických motorů	38
	5.5	Nevýhody piezoelektrických rotačních motorů	38
6	Měř	ení na transformátoru	39
	6.1	Měření fázových posuvů	40
	6.2	Rozptylová indukčnost	41
	6.3	Návrh vzduchové mezery	44
7	Měř	ení na výkonovém spínaném zdroji	47
	7.1	Popis činnosti	47
	7.2	Oživení obvodu	48
	7.3	Návrh RC článku	49
8	Měř	ení na budiči	50
	8.1	Dead time	50
	8.2	Měření náběžných a sestupných hran	51
	8.3	Měření fázových posuvů	55
Z	ávěr		58
L	iteratura	1	59

Seznam symbolů, zkratek a termínů

Symbol	Jednotka	Popis
D		dioda
DC/DC		měnič kmitočtu ze sej průběhu na střídavý
DPS		deska plošného spoje
FPGA		programovatelný logický obvod
HIN		HI_IN vývod
k		konstanta
L1		vinutí 1
LIN		LOW_IN vývod
PWM		pulsně šířková modulace
$S_{I,}S_{IN}$		spínače
<i>T1</i>		tranzistor
XI, XIN		signály
В	[T]	elektromagnetické indukce
С	[F]	kondenzátor
е	[J.m ⁻³]	nakumulovaná energie
E_{ACC}	[J]	akumulovaná energie
F	[N]	síla
fosc	[Hz]	frekvence oscilátoru
f_R	[Hz]	rezonanční frekvence motoru
f_{SW}	[Hz]	pracovní frekvence
Н	$[A.m^{-1}]$	intenzita magnetického pole
I_2'	[A]	proud sekundárním vinutím
I_{Fe}	[A]	proud protékající rezistorem R_{Fe}
I_{P,I_1}	[A]	proud procházející primárním vinutím
I_{μ}	[A]	proud protékající hlavní indukčností
L	[H]	indukčnost
N	[-]	počet závitů
р	[-]	převod transformátoru
P_{IN}	[W]	přenášený výkon
P _{VZORK} Ů	[-]	počet vzorků

Symbol	Jednotka	Popis
Q	[-]	jakost vinutí
Q	[C]	náboj
R_1	$[\Omega]$	reálný odpor primárního vinutí
R_2 '	$[\Omega]$	reálný odpor sek. vinutí přepočítaný na primární vinutí
R_{Fe}	$[\Omega]$	reálný odpor náhradního obvodu
$R_{ZKR.L1}$	$[\Omega]$	odpor zkratovaného vinutí L1
RMS1	[V]	napětí na vstupním vinutí transformátoru
RMS2	[V]	napětí na sekundárním vinutí transformátoru
S	[m ²]	plocha sloupku feritového jádra transformátoru
t	[s]	čas
t	[°C]	teplota
Т	[s]	perioda
t_{nh}	[s]	doba náběžné hrany
t_{sh}	[s]	doba sestupné hrany
t _{SEPNUTÍ}	[s]	doba sepnutí
T_{ON}	[s]	dobu sepnutí
$U_{e\!f}$	[V]	efektivní hodnota napětí
u_i	[V]	indukované napětí
U_M	[V]	amplitudové napětí
U_{pp}	[V]	zdroj napětí (špička-špička)
V_P	[V]	napájecí napětí primárního vinutí
V_{VZ}	[m ³]	objem vzduchové mezery
$X_{l\sigma}$	[H]	rozptylová reaktance primárního vinutí
$X_{2\sigma}$	[H]	rozptylový reaktance sekundárního vinutí
X_h	[H]	hlavní reaktance transformátoru
Z_1	$[\Omega]$	impedance primárního vinutí
Z_2	$[\Omega]$	impedance sekundárního vinutí
arphi	[°]	fázový posuv
Φ	[Wb]	magnetický indukční tok
λ	[m]	vlnová délka
ω	$[s^{-1}]$	úhlová frekvence
μ_0	$[\text{Hm}^{-1}]$	permeabilita vakua
μ_r	[-]	relativní permeabilita

Úvod

Tato bakalářská práce pojednává o realizaci návrhu dvou zařízení. Zdroje DC/DC a budiče, který je učen pro buzení piezoelektrických motorků a jiných aktuátorů. Tato zařízení byla navržena Ing. Janem Václavíkem a je třeba je fyzicky realizovat, oživit a provést potřebná měření.

Zdroj bude pracovat v režimu Flyback. Pro zhotovení zdroje je nutná stavba transformátoru s předem zadanými hodnotami. Na vstupní svorky transformátoru by se mělo přivádět napětí 12 V a na výstupních svorkách by mělo být měřitelné napětí ± 80 *V* na každém hlavním sekundárním vinutí (L2, L3). Protože jsou hlavní primární vinutí totožná, všechny hodnoty by měly vycházet srovnatelné. Požadavky na indukčnost v primárním vinutí a pomocném sekundárním vinutí jsou řádově µH. Hlavní sekundární vinutí by měla mít hodnotu v řádech mH. Odpory vinutí hlavních sekundárních vinutí by měly vycházet v jednotkách Ohmů.

Druhé zařízení je v podstatě složeno z programovatelného hradlového pole značky Lattice, oscilátoru generujícího pulsy a čtyř na sobě nezávislých půlmůstků s výkonovými tranzistory. Tento obvod bude díky oscilátoru generovat hodinové pulzy a naprogramované hradlové pole je bude posouvat o $\pi/2$. Protože je tento přípravek navrhován jako univerzální, lze hradlové pole přeprogramovat, aby generovalo fázové posuvy o jiných délkách.

Na budiči budou změřeny doby náběžné a sestupné hrany signálu při různých frekvencích. Dále pak budou změřena fázová posunutí.

1 DPS

1.1 Definice

Deska plošných spojů se v elektronice používá pro mechanické připevnění a současně pro elektrické propojení elektronických součástek. Součástky jsou propojeny vodivými cestami z mědi.

1.2 Historie

Začátkem čtyřicátých let byl realizován americký patent na odleptávání plošných spojů. Protože byla technologie na výrobu příliš drahá, upustilo se od ní. Desky s plošnými spoji začaly být masivněji prodávány s vývojem nových materiálů a výrobních postupů. Nejprve byla měděná fólie lepena na tvrzený papír, sklotextil, popř. pertinax. Později se začíná přecházet na sklolamináty se zalaminovanou měděnou fólií, která musí mít velmi vysokou kvalitu mědi, ta se pohybuje 99,5 % (elektrolytická měď). Dnes se vyrábí značné množství rozdílných podkladových materiálů, které se liší převážně tím, kde jsou DPS používány. Významnou roli hraje kapacitní vodivost podložky u kmitočtově závislých obvodů. Např. pro velmi vysoké kmitočty řádu GHz se používají teflonové lamináty (duroid) s příměsemi dále zvyšujícími jakost podložky.

U nás se první pokusy realizovat plošný spoj objevily v roce 1957. Ale až na počátku šedesátých let se rozjela hromadnější výroba. Jako podklad se používala pertinaxová podložka s lepenou folií - cuprexcard. Tu ovšem brzy předčil epoxidový laminát tzv. cuprextit, který se výrazně používá i v dnešní době. Na cuprextitu je naplátována (nanesena) tenká vrstvička mědi, kterou je možné ještě doplnit o fotocitlivou vrstvu. Tloušťka cuprextitu je běžně 1,5 mm, tloušťka mědi 35 µm při standardním plátování.

1.3 Materiál

"Materiály používané na výrobu DPS se mohou lišit. Při osazování DPS by měl být brán zřetel na jejich hlavní vlastnosti, např. čistota mědi, teplotní závislost, možnost prokovení otvorů atd. Za nejpoužívanější materiály jsou považovány materiál FR4 a CEM1, které jsou popsány níže.

• Materiál kategorie FR4

Nosným materiálem je několik vrstev skelné rohože spojené epoxidovou pryskyřicí plátované elektrolyticky vyloučenou mědí o čistotě 99,8 %. Je vhodný pro obrysové frézování, mechanicky odolný, má vysokou ohybovou pevnost, rozměrovou stabilitu, tepelnou odolnost do 130 °C, lze aplikovat HAL, je určen pro prokovení otvorů. Je vhodný na nejnáročnější aplikace DPS.

• Materiál kategorie CEM1

Nosný materiál je konstruován kombinací celulózového papíru spojeného epoxidovou pryskyřicí, na které je plátována elektrolyticky vyloučená měď o čistotě 99,8 %. Má zvýšenou mechanickou odolnost, rozměrovou stabilitu, odolnost proti tepelnému rázu při pájení a zvýšenou odolnost vůči klimatickým podmínkám. Materiál není vhodný na prokovení otvorů, lze aplikovat HAL." [1]

Další často používané materiály jsou stručně popsány v tabulce tab.1.1.

Označení	Složení materiálu	Teplota tečení [°C]	Poznámka	
FR2	Fenolpapír	-	pro levnější konstrukce, vhodné pro formát ražením	
FR3	Fenoplast	-	dobré střižné vlastnosti	
CEM1	Sklotextil	130	vhodné pro dělení DPS drážkováním	
FR4	Sklotextil	130	běžné konstrukce zařízení	
FR5	Sklotextil	160	lepší tepelné a chemické vlastnosti	
G4	Polyamid- sklotextil	260	pro tepelně namáhané konstrukce	

 Tab.
 1.1: Tabulka materiálů na výrobu DPS [1]

HAL (Hot Air Levelling)

"Žárové cínování - halování je technologický proces finální úpravy DPS nanesením 63 % SnPb pájky na povrch vodičů a pájecích oček pro uchování pájitelnosti." [2]

1.4 Odstranění mědi z DPS

Přebytečná měď z desky plochých spojů musí byt odstraněna, aby vznikly vodivé cesty, které propojují elektronické součástky. Toto odstranění může být prováděno dvěma základními způsoby:

- leptáním
- fotocestou

1.4.1 Leptání

Dále se děli na:

- mokré (chemické) leptání
- suché (plazmatické) leptání v praxi se téměř nepoužívá

1.4.2 Fotocesta

Návrh plošného spoje se natiskne na pausovací papír nebo folii. Ten se položí na cuprextit s fotocitlivou vrstvou a osvětlí se zářivkou, výbojkou nebo jiným ultrafialovým zářením ze vzdálenosti okolo 50 cm. Doba osvětlení je závislá především na příkonu zářivky. Osvícená deska se vloží do roztoku hydroxidu solného (NaOH), osvícenou stranou nahoru, na tak dlouhou dobu, dokud jsou na osvětlených místech stopy fotorezistu. Nakonec se deska položí do leptací lázně chloridu železitého (FeCl₃).

2 Transformátor

2.1 Definice

Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce.

2.2 Popis

Transformátor je v podstatě složen z cívek. Jedna cívku je chápána jako jedno vinutí. Transformátor má minimálně dvě cívky - primární a sekundární, přičemž sekundárních cívek (vinutí) může být více. Tyto cívky jsou navinuty na společném železném jádře.

2.3 Princip

Transformátor pracuje na principu elektromagnetické indukce *B*. Je-li připojeno na primární cívku střídavé napájecí napětí V_P , začne cívkou protékat proud I_P . Kolem cívky se vytváří magnetické pole, které vyvolá magnetický tok Φ v jádře transformátoru. Z primární cívky pronikají do sekundární cívky magnetické siločáry a indukují v ní napětí U_S . Toto napětí je pak napětí sekundárního vinutí (obr. 2.1).



Obr. 2.1: Princip transformátoru [7]

2.4 Náhradní schéma transformátoru

Náhradní schéma transformátoru je navrženo tak, aby co možná s největší přesností nahrazovalo skutečný transformátor a bylo možné na něm demonstrovat jevy, které zde vznikají za chodu transformátoru, tj. při průchodu proudu.

Toto schéma (obr. 2.2) je možné chápat jako sériové zapojení dvou rezistorů a cívek. Mezi ně je vloženo paralelní zapojení rezistoru a cívky. Rezistor R_I a cívka $X_{1\sigma}$ mohou být chápany jako reálné hodnoty primárního vinutí transformátoru, rezistor R_2 ' a cívka $X_{2\sigma}$ ' jako reálné hodnoty sekundárního vinutí přepočítané na primární vinutí přes převod transformátoru. Rezistor R_{Fe} tvoří s cívkou X_h tzv. rozptylovou indukčnost. Při průchodu proudu I_{Fe} vznikají na rezistoru R_{Fe} takové ztráty, které odpovídají ztrátám v železe u skutečného transformátoru. Cívka X_h tvoří hlavní reaktanci transformátoru a proto vyvolává magnetický tok Φ_h . To je ovšem podmíněno průchodem proudu I_{μ} .



Obr. 2.2: Náhradní schéma transformátoru

 R_1 reálný odpor primárního vinutí

 $X_{l\sigma}$ rozptylová reaktance primárního vinutí

 R_2' reálný odpor sekundárního vinutí přepočítaný na primární vinutí

 $X_{2\sigma}$ rozptylový reaktance sekundárního vinutí

 R_{Fe} reálný odpor náhradního obvodu

 X_h hlavní reaktance transformátoru vyvolávající magnetický tok Φ_h

*I*₁ proud primárním vinutím

 I_2' proud sekundárním vinutím

 I_{μ} proud protékající hlavní indukčností

 I_{Fe} proud protékající rezistorem R_{Fe}

2.5 Transformátor v chodu naprázdno

Pracuje-li transformátor v chodu naprázdno, znamená to, že mezi svorkami 2 a 2' na obr. 2.2 není připojena žádná zátěž. Je tedy zřejmé, že celou větví s prvky R_2 a $X_{2\sigma}$ neprotéká žádný proud a není tedy potřeba tuto větev dále uvažovat. Z toho důvodu je možno náhradní schéma překreslit jako obr. 2.3.



Obr. 2.3: Náhradní schéma transformátoru v chodu naprázdno

2.6 Transformátor v chodu nakrátko

Tento režim opět vychází z obr. 2.2. Je-li připojen tento obvod ke zdroji napájecího napětí a svorky 2 a 2' jsou zkratovány, rozptylová indukčnost X_h a R_{Fe} tvoří velký odpor pro procházející proud. Z toho důvodu proud protéká pouze přes prvky $R_I, X_{I\sigma}, R_2', X_{2\sigma}'$. Díky tomu, že tyto polovodičové prvky jsou zapojeny do série, je možné je sečíst. Tím vznikne výsledný zjednodušený náhradní obvod transformátoru v chodu nakrátko (obr. 2.4).



Obr. 2.4: Výsledné náhradní schéma transformátoru naprázdno

3 Spínané zdroje

Spínaný zdroj, který je předmětem této bakalářské práce, pracuje ve spínacím režimu Flyback. Tento režim patří do skupiny jednocestných měničů.

"Naprostá většina napájecích zdrojů používaných ve výpočetní technice je dnes řešena jako spínané zdroje. Použití spínaných zdrojů umožňuje zlepšit účinnost napájecí části a snížit výrobní náklady. Další úspory vznikly zmenšením hmotnosti a rozměrů zařízení. Velkou zásluhu na tom mají také integrované obvody, jejichž použití umožnilo zjednodušit konstrukci spínaných zdrojů a hlavně zvýšit spolehlivost. Při konstrukci spínaných zdrojů jsou kladeny mimořádné nároky na feritová jádra transformátorů, na usměrňovací diody i na výkonové tranzistory." [9]

3.1 Rozdíly mezi spínanými a lineárními zdroji

"Rozdíl mezi spínaným a lineárním zdrojem (se spojitou regulací) je hlavně ve způsobu použití výkonového regulačního členu. Ve spínaných zdrojích je výkonový člen zatěžován impulsně, tzn. je střídavě spínán a rozpínán. Jsou využity výhody impulsního režimu daného prvku. V impulsním režimu může být odebíraný impulsní výkon podstatně větší, než jaký je možné odebírat v lineárním režimu s použitím stejného výkonového prvku." [10]

3.2 Jednočinný měnič

"Podstatná část zapojení jednočinného měniče je na obr. 3.1. Kondenzátor C1 slouží jako filtrační kondenzátor a je nabíjen usměrněným síťovým napětím. Protože pracovní kmitočet měniče je podstatně vyšší než kmitočet napětí sítě, představuje C1 po většinu času zdroj napětí pro měnič." [9]



Obr. 3.1: Zapojení jednočinného měniče [9]

3.2.1 Popis činnosti

"Jeden pracovní cyklus měniče lze rozdělit do několika částí. V první části sepne tranzistor T1 a připojí primární vinutí transformátoru L1 ke kondenzátoru C1. Proud vinutím se postupně zvětšuje, čímž se zvětšuje i magnetické pole v jádře transformátoru. Po určité době řídicí elektronika zajistí rozepnutí tranzistoru T1. Ve snaze zachovat procházející proud, vybudí magnetické pole jádra ve vinutí L1 a L2 napětí opačné polarity. Protože nyní vinutím L1 proud prakticky neprochází, akumuluje se veškerá energie magnetického pole přes vinutí L2 a diodu D1 do zátěže. Výstupní napětí zdroje je dáno poměrem závitů vinutí L1 a L2, velikostí napájecího napětí na primární straně a poměrem časů, po něž je tranzistor otevřen a uzavřen. Průběhy napětí a proudu v některých místech měniče jsou na obr. 3.2a.



Obr. 3.2: Průběhy napětí v některých místech jednočinného měniče [9]

Je-li opakovací kmitočet měniče nízký, popř. je-li zdroj málo zatížen, může v praxi nastat případ, kdy magnetické pole v jádře zanikne dříve, než je tranzistor znovu sepnut. Na nyní nezatíženém vinutí transformátoru vzniknou tlumené kmity. Průběhy napětí v měniči jsou na obr. 3.2b. Tento stav není příliš nebezpečný, neboť amplituda kmitů je menší než pracovní rozkmit napětí. Zmenšuje se však účinnost měniče, a proto tento způsob činnosti nelze v rozsahu pracovní zátěže tolerovat.

3.3 Dvojčinný měnič (půlmůstek)

Při popisu funkce dvojčinného měniče je možno vycházet ze zapojení na obr. 3.3. Kondenzátory C1 a C2 slouží jako zásobník energie (stejně jako v případě jednočinného měniče kondenzátor C1). Rezistory R1 a R2 udržují ve středu děliče přibližně polovinu napájecího napětí. Do tohoto středu je připojen jeden konec primárního vinutí L1, druhý může být přes tranzistory T1 a T2 připojen na kladné nebo záporné napájecí napětí. Na sekundární straně je dvojčinný usměrňovač a pro funkci měniče důležitá tlumivka Tl.



Obr. 3.3: Zapojení dvojčinného propustného měniče [9]

3.3.1 Popis činnosti

Tranzistory T1 a T2 střídavě připojují primární vinutí na kladné nebo záporné napájecí napětí. Toto napětí se přímo transformuje na sekundární vinutí. Protože se v transformátoru nehromadí tolik energie ve formě magnetického pole jako u blokujícího měniče, může být transformátor podstatně menší. Tranzistory jsou vždy otevřeny po dobu kratší než je polovina periody, a proto na katodách diod D1 a D2 dostáváme pulsující stejnoměrné napětí, přičemž šířka impulsů odpovídá délce sepnutí tranzistoru T1 nebo T2. Výstupní napětí je úměrné velikosti napětí a šířce impulsů na katodách diod D1 a D2. Výstupní napětí se vlastně reguluje na tlumivce řízením doby sepnutí tranzistorů T1 a T2. Má-li zdroj několik výstupních napětí, jsou všechny tlumivky navinuty na společném jádře. To zajistí přibližně stejný poměr výstupních napětí i při rozdílné zátěži v jednotlivých větvích. Počet závitů a polarita vinutí musí být úměrná výstupním napětím. Průběhy napětí v některých místech měniče jsou na obr. 3.4." [9]





3.3.2 Výhody zapojení

Mezi výhody zapojení patří:

- "vysoký výkonový rozsah
- malé indukčnost filtrační tlumivky
- vysoká účinnost
- poměrně nízké rušení vyzařováním

3.3.3 Nevýhody zapojení

Mezi nevýhody patří:

- dvě induktivní součástky
- složitější vinutí transformátoru (půlené výstupní vinutí)
- vysoké nároky na součástky
- složitější obvody pro řízení
- nutnost prodlevy při spínání a rozpínání tranzistorů (dead time)" [11]

4 Piezoelementy

Tato kapitola se zabývá rozdělením piezoelektrického jevu, podmínkami, za kterých může vzniknout, materiály a jejich použitím.

4.1 Historie

Piezoelektrický jev je již známý poměrně dlouhou dobu. Jeho historie sahá až do starověké Indie, kde vhazovali do žhavého popela turmalínové krystaly a sledovali, jak se části popela nejprve přitahovaly a potom odpuzovaly. Okolo roku 1700 se začal zkoumat piezoelektrický jev i v Evropě. Turmalín dostal v polovině 18. století jméno elektrický kámen. Pokusy se ale prováděly i na jiných krystalech např. krystal křemene, vápence. Za objevitele piezoelektrického jevu jsou považováni bratři Jacques a Pieree Curieové, kteří tento jev v roce 1880 detailně popsali. Jednalo se o přímý piezoelektrický jev. O rok později, roku 1881, oba bratři také popsali nepřímý piezoelektrický jev. Díky piezoelektrickému jevu byly poprvé roku 1917 použity sonary a od roku 1940 byly realizovány rozsáhle aplikace jako např. krystalové generátory, frekvenční měniče, mikrofony, gramofonové přenosky atd. Kolem roku 1965 byl dokončen vývoj piezoelektrické keramiky, což je látka, která se jeví jako nepiezoelektrická keramika získá vlastnosti piezoelektrické látky.

4.2 Základní rozdělení piezoelektrického jevu a jeho princip

- *Přímý* mechanické namáhání (tlak, tah, ohýbání, kroucení) krystalu vyvolává na plochách krystalu povrchové elektrické náboje. Jde v podstatě o polarizaci tlakem. Dosahujeme zde napětí řádově 10⁻⁷ V/Pa.
- Nepřímý spočívající v deformaci krystalu po přivedení stejnosměrného napětí.
 Pokud je na krystal přivedeno napětí střídavé, krystal se rozkmitá.

4.3 Podmínky piezoelektrického jevu

"Piezoelektrické vlastnosti mají látky tvořící krystaly, které nemají střed souměrnosti (např. křemen, sfalerit, kyselina vinná, atd.). K průmyslové výrobě takového krystalu se používá materiál, v jehož krystalické mříži jsou jak kladné tak záporné ionty a destička se vybrousí ve vhodné orientaci tak, aby na jedné ploše

byly soustředěny náboje kladné a na druhé záporné. Tím se z vnějšího pohledu stane výbrus zdrojem elektrostatického pole, jehož intenzita (a tedy i napětí) závisí na plošné povrchové hustotě nábojů a na vzdálenosti nábojů uvnitř materiálu.

4.4 Hlavní oblasti použití piezoelementů

Přímý piezoelektrický jev je použit např. u zapalovačů, v gramofonových přenoskách i v piezoelektrických mikrofonech.

Nepřímý piezoelektrický jev je důležitější pro technické použití, zvláště pro piezoelektrické oscilátory ve vysokofrekvenční technice." [5]

Dále se piezoelementy používají jako sonary, frekvenční měniče, filtry, nebo akční členy jako např. mikroposuvy, zdroje síly atd.

4.5 Funkční módy

Piezoelektrické akční členy pracují ve dvou základních funkčních módech:

- "statickém (senzory, akční členy)
- rezonančním (generátory, filtry, akustické měniče)" [4]

4.5.1 Parametry charakterizující práci ve statickém režimu

Tento režim se vyznačuje tím, že dokáže pracovat s vysoký napětím, realizuje malé posuvy s velkou silou a má bezúdržbový provoz.

4.5.2 Parametry charakterizující práci v rezonančním režimu

Tento režim využívají např. oscilátory. Ty pracují na určité frekvenci, kde mají největší rozkmit., dále např. akustické měniče, což je vlastně "akustická houkačka." Ta má také na rezonanční frekvenci největší rozkmit.

4.6 Fyzikální podstata piezoelektrického jevu

"Jestliže ve čtvercové mřížce obr. 4.1 vyznačíme vektory dipólmomentů**Chyba! Záložka není definována.** \vec{p}_1 až \vec{p}_4 orientovaných ve směru spojnic mezi označeným iontem základní buňky a ostatními ionty buňky, pak polarizace $\hat{P} = \sum_i \vec{p}_i = 0$ **Chyba!**

Záložka není definována.tj. bude nulová v klidovém i deformovaném stavu.

Naproti tomu v šestiúhelníkové mřížce obr. 4.2, která odpovídá např. krystalu křemene SiO₂, po deformaci tahem nebo tlakem ve směrech uvedených os, není již označený iont středem symetrie a nastává polarizace, tj. $\hat{P} = \sum_{i} \vec{p}_{i} \neq 0$." [4]



Obr. 4.1: Čtvercová krystalová mřížka [4]



Obr. 4.2: Šesterečná krystalová mřížka [4]

4.7 Základní piezoelektrické jevy

Piezoelektrický jev lze vyvolat třemi základními způsoby (obr. 4.3). Z obrázku je patrné, že podélný piezoelektrický jev se vyvolá deformací krystalu ve svislé ose krystalu, příčný piezoelektrický jev deformací krystalu v podélné ose krystalu a střihový piezoelektrický jev vzniká působením tlaku na dvě vnější strany krystalu a to tak, že jedna působící síla má opačný směr než druhá působící síla.



Obr. 4.3: Piezoelektrický jev podélný, příčný a střihový [4]

4.8 Materiály pro piezoelektriku a jejich příklady

- a) "krystalické piezoelektrické látky (monokrystaly)
- b) polykrystalické piezoelektrické látky (piezoelektrická keramika)
- c) organické polymery (piezoelektrické polymery)" [4]

4.8.1 Krystalické piezoelektrické látky (monokrystaly)

Existuje sedm krystalických soustav, ve kterých je celkem 32 oddělení (v každé soustavě je jiný počet oddělení). Ale pouze 20 oddělení má piezoelektrické vlastnosti (např. materiál lithium niobát).

4.8.2 Polokrystalické keramické materiály (piezoelektrická keramika)

Tyto látky se stávají piezoelektrickými pouze jsou-li vloženy do elektrického pole a zpolarizují se. Téměř vždy se jedná o tzv. tuhé roztoky (např. olovozirkonáttitanát – PTZ).

4.8.3 Organické polymery (piezoelektrické polymery)

Tyto materiály jsou velmi obtížné na technologické zpracování (např. polyvinilchlorid – PVC).

5 Piezomotory

"V současné době mnoho firem a výzkumných pracovišť pracuje na vývoji nových motorů využívající nepřímý piezoelektrický jev.

5.1 Rozdělení piezomotorů dle funkčního principu podle Sadayuki Ueha

- piezoelektrické motory využívající stojaté vlny
- piezoelektrické motory využívající postupnou elastickou vlnu
- piezoelektrické motory využívající mód dvojité vibrace (využívá se konverze k získání dvou vibračních módů, které jsou vyvolány jedním piezoelektrickým prvkem, motor je buzen pouze jedním harmonickým signálem, a nelze tedy realizovat reverzaci chodu motoru)
- piezoelektrické motory využívající vícenásobný vibrační mód (motor používá jeden tzv. multi-mode vibrátor, který je buzen jedním nebo dvěma piezoelektrickými prvky pro konstrukci motoru mohou být využívány různé vibrační módy)
- piezoelektrické motory využívající radiální kmity a osově nesymetrický vibrační mód
- piezoelektrické motory hybridní (využívají se dva oddělené vibrační systémy, které pracují zcela nezávisle)" [6]

5.2 Způsoby buzení

Pro buzení piezomotorů je možné využít tří základních způsobů – Buzení postupnou vlnou, číslicovou vlnou a pulsně šířkovou modulací (PWM).

5.2.1 Buzení postupnou (podélnou) elastickou vlnou

"Předpokládejme piezoelektrickou vrstvu, ve které se střídají opačně polarizované úseky (obr. 5.1). Přiložením stejnosměrného napětí mezi elektrody nastane objemová deformace piezoelektrického elementu. Předpokládejme, že úseky, které jsou polarizovány v jednom smyslu, zvětší svoji tloušťku, zatímco úseky polarizované opačně se zeslabí.



Obr. 5.1: Střídavě polarizovaná piezoelektrická vrstva [6]

Spojíme-li pevně s piezoelektrickým prvkem elastickou vrstvu, nastane při přiložení stejnosměrného napětí sinusové prohnutí elastické vrstvy (obr. 5.2). Při přiložení střídavého napětí vznikne stojatá vlna (obr. 5.2). V elastické vrstvě se vybudí stacionární elastická deformace." [6]



Obr. 5.2: Deformace vlivem přiloženého napětí [6]

"Spojíme-li dvě piezoelektrické vrstvy se střídajícími se úseky opačné polarizace podle obr. 5.3 (délka úseku je $\lambda/2$) tak, že mezi úseky jedné a druhé vrstvy bude posuv o polovinu délky úseku (tj. $\lambda/4$), dostaneme piezoelektrický měnič, který je schopný generovat postupnou povrchovou elastickou vlnu.

Připojíme-li na elektrodu 1 střídavé napětí $u_1(t) = U_1 \sin(\omega t)$ s vhodně zvoleným kmitočtem, jehož vlnová délka odpovídá délce dvou úseků, vybudí piezoelektrický

prvek pod elektrodou 1 stojaté vlny. Zvolíme-li orientaci piezoelektrického měniče tak, že osa *z* bude kolmá k povrchu měniče, lze elastické posunutí povrchového bodu A piezoelektrické vrstvy pod elektrodou 1 ve směru osy *z* popsat rovnicí 5.1.

$$u_z^{(1)} = U \cdot \sin(kx) \cdot \sin(\omega t) \tag{5.1}$$

kde

U je maximální rozkmit povrchového bodu, který je závislý na velikosti napětí U_1

v rychlost šíření postupné elastické vlny ve směru osy *x*

 $k = \omega / v$ vlnové číslo

Přiložíme-li na elektrodu 2 střídavé napětí $u_2(t) = -U_1 \cdot \cos(\omega t)$, vybudí piezoelektrický prvek pod elektrodou 2 také stojaté vlny. Elastické posunutí povrchového bodu B piezoelektrické vrstvy pod elektrodou 2 ve směru osy *z* bude:

$$u_z^{(2)} = U \cdot \cos(kx) \cdot \cos(\omega t) \tag{5.2}$$

Fázový posuv mezi jednotlivými průběhy ohybové deformace je $\lambda/4$. Složením dvou posunutí získáme výsledné elastické posunutí $u_z(x, t)$, které má charakter postupné elastické vlny postupující ve směru osy *x* (obr. 5.4)." [6]



Obr. 5.3: Struktura piezoelektrického měniče(měnič tvoří dvě vrstvy) [6]



Obr. 5.4: Zobrazení vzniku postupné elastické vlny [6]

5.2.2 Buzení číslicovou vlnou

Číslicovou vlnu můžeme popsat rovnicí pro neharmonický periodický průběh.

$$u(t) = U \cdot (t + kT) \tag{5.3}$$

Do jisté míry universální měnič frekvence je možné považovat měnič na obr. 5.5., na něm je zobrazen programovatelný logický obvod FPGA, který dokáže při zadání algoritmu generovat průběhy zadaných vlastností (obr.5.6). Ty jsou pak využity jako vstupní signály výkonového budiče. Toto blokové schéma také zajišťuje řízení otáček. Elektronický systém musí být snadno přeprogramovatelný, protože každý piezomotor má jiné vlastnosti (např. rezonanční frekvenci) a také závisí na druhu použití celého obvodu.



Obr. 5.5: Schéma obvodu generující pevně zadaný průběh [12]



Obr. 5.6: Zobrazení číslicových signálů posunutých obecně o úhel q

Chceme-li harmonický periodický průběh nahradit průběhem stupňovitým nebo impulsovým, musíme signál nahradit více vzorky. Celou periodu rozdělíme na 12, 24, 36 vzorků.

- "pro unipolární periodický signál
 - a) [<u>011110</u>100001]
 - b) [<u>010111111010</u>101000000101]
 - c) [<u>0010111111111010</u>0110100000000001011]



Obr. 5.7: Budící signál popsaný 36 vzorky [12]

Složka signálu	Amplituda [%]			
Označení signálu:	a)	b)	c)	Obdélník
1.	100	100	100	100
3.	0,00	0,00	0,00	33,3
5.	20,0	10,4	5,89	20,0
7.	14,3	23,3	4,66	14,3
9.	0,00	0,00	0,00	11,1
11.	9,12	28,6	15,8	9,09

Tab. 5.1: Relativní amplitudy harmonických složek signálů vzhledem k základní harmonické [12]

Celou periodu rozdělíme na 36 vzorků, což odpovídá případu c) pro unipolární periodický signál. Ten je graficky popsán na obr. 5.7. Takto přesné rozdělení signálu způsobí, že 3. harmonická je nulová, 9. harmonická je také nulová, 5.harmonická klesá na téměř zanedbatelnou hodnotu. Výrazná je až 11. harmonická, což lze považovat za téměř sinusový průběh signálu, kterého chceme dosáhnout. Pokud rozdělíme periodu ještě na více dílů, sinusový průběh se neustále přibližuje ideálnímu.



Obr. 5.8: Harmonické signály

Spínače pro unipolární a bipolární signály

"Spínače S₁ a S_{1N}, resp. S₂ a S_{2N} na obr. 5.9 jsou řízeny příslušnými signály *X1* a *X1N*, resp. *X2* a *X2N*. Průběh označený d) se vyznačuje dostatečným potlačením nízkých složek frekvenčního spektra. Při použití tohoto budícího signálu je nutno zajistit spínání elektrod piezomotoru ve dvou polaritách, čehož lze dosáhnout pomocí zdroje se symetrickým napájením a přídavnými spínači S_{1B} a S_{2B} (obr. 5.10). Dále je třeba upravit generátor logických budících signálů – rozšířit ho o další signály potřebné pro řízení přídavných spínacích prvků." [12]



Obr. 5.9: Schéma budiče určeného pro unipolární signály [12]



Obr. 5.10: Schéma budiče určeného pro bipolární signály [12]

Obecné požadavky na budící neharmonický signál:

- "zkladní harmonická budícího průběhu musí být konstantní
- budící signál musí vhodně aproximovat sinusový průběh
- signál musí být takový, aby amplitudy nízkých frekvenčních složek, počínaje druhou harmonickou, byly malé
- musí byt možno měnit střední hodnotu budícího signálu, a tím řídit otáčky motoru
- aby generování signálu bylo snadné, je účelné, aby změny impulsního budícího signálu byly v ekvidistantních časových okamžicích" [12]

5.2.3 Buzení pulsně šířkovou modulací (PWM)

"Moderní způsoby řízení napěťových střídačů zajišťují současnou změnu výstupního kmitočtu a amplitudy základní harmonické výstupního napětí. Pro řízení napěťových střídačů se v současné době používají řídicí algoritmy založené na pulsní šířkové modulaci. Jedná se o nejčastější způsob řízení napěťových střídačů (obr. 5.11), umožňující současnou změnu kmitočtu a velikosti výstupního napětí základní harmonické výstupního průběhu napětí. Napětí jedné fáze se skládá z kladných a záporných pulsů, které mají konstantní amplitudu a proměnnou šířku, která se mění tak, aby výsledná základní harmonická těchto obdélníkových průběhů byla sinusoida žádaného kmitočtu. Vyšší harmonické proudu jsou do určité míry filtrovány indukčností zátěže. Průběh proudu se potom blíží sinusovému. Vlivem indukčnosti zátěže jsou vůči sobě základní harmonické proudu a napětí posunuty. Spínací kmitočet střídače je dán přípustným kmitočtem jednotlivých prvků. Velikost tohoto kmitočtu je omezena technickými parametry spínacích prvků (1 kHz až 100 kHz). Při dostatečně vysokém spínacím kmitočtu je oblast vyšších harmonických tohoto nosného kmitočtu dostatečně daleko od požadované statorové frekvence, a je možno tyto vyšší harmonické snadno odfiltrovat." [8]



Obr. 5.11: Napěťový měnič

"Podle časové posloupnosti spínání jednotlivých výkonových prvků lze způsoby řízení rozdělit na unipolární a bipolární řízení. Při unipolárním řízení (obr. 5.12) je na zátěži v průběhu jedné poloviny periody pouze jedna polarita napětí nebo napětí rovné nule. Při bipolárním řízení (obr. 5.13) je na zátěži v obou polovinách periody střídavé napětí obou polarit. Na obr. 5.14 je uveden průběh částečně bipolárního způsobu řízení." [8]



Obr. 5.12: Unipolární řízení [8]



Obr. 5.13: Bipolární řízení [8]



Obr. 5.14: Částečné bipolární řízení [8]

Pomocí hradlového pole vytvoříme sinusový signál PWM, který má přijatelně potlačené nižší složky frekvenčního spektra. Generování takovéhoto signálu ovšem klade velmi vysoké nároky na parametry výkonových spínacích členů. Jako příklad lze uvést požadavek na výkonový budič v podmínkách, kdy rezonanční frekvence motoru f_R = 75 kHz a frekvence oscilátoru f_{OSC} = 25,175 MHz.

$$P_{VZORK\hat{U}} = \frac{f_{OSC}}{f_R} = \frac{25,175 \cdot 10^6}{75 \cdot 10^3} = 335,67 \approx 336 \, vzork\hat{u}$$
(5.4)

Periodu tedy můžeme v tomto případě rozdělit maximálně na 336 vzorků, což je poměrně vysoké číslo. I přesto lze toto rozdělení realizovat poměrně jednoduchým obvodem FPGA (obr. 5.5). Obecně lze říci, že čím vyšší počet vzorků na periodu, tím vyšší musí být vzorkovací frekvence. Spínat takto dynamický průběh je velmi obtížné a nároky jsou kladeny především na spínací polovodičové prvky. Ty by měly mít délku náběžné i sestupné hrany co možná nejkratší, takže by se měly blížit ideálnímu impulzu. Požadavky na tyto vlastnosti splňují unipolární tranzistory MOSFET, které mají náběžné a sestupné hrany v řádech desítek nanosekund. Z toho vyplívá, že je nezbytné rozhodnout, jaké signály má smysl spínat a jaké signály už se spínat nedají. Vycházímeli z přikladu, kdy se perioda dlouhá 13,3 µs rozdělí na 336 vzorků, je nutné použít tranzistor, který zaručuje dobu sepnutí menší než 40 ns.

$$t_{SEPNUTI} = \frac{T}{P_{VZORK\hat{U}}} = \frac{13,3 \cdot 10^{-6}}{336} = 39,58 \cdot 10^{-9} \approx 40 \text{ ns}$$
(5.5)

5.3 Zapojení výkonových budičů

"Každý piezoelektrický motor musí být vybaven speciálním výkonovým budičem, jehož zapojení závisí na typu motoru, jeho výkonu a dalších požadavcích kladených na funkci pohonu. Budič musí zajistit generování jednotlivých signálů, jejich správný kmitočet, fázový posuv, výstupní impedanci a výstupní výkon. Při návrhu budiče je nutné správně navrhnout impedanční přizpůsobení, protože impedance piezoelektrického motoru (piezoelektrického měniče) je silně frekvenčně závislá. Při návrhu zapojení budiče je také nutné zohlednit požadavky na řízení piezoelektrického motoru. Pracuje-li motor s postupnou vlnou a piezoelektrický měnič se skládá ze dvou vrstev, v nichž se střídají opačně polarizované úseky a měnič kmitá příčnými kmity, je možné budič realizovat podle obrázku obr. 5.6." [6]

Ve většině případů je piezomotor buzen sinusovými harmonickými signály vystupujícími z oscilátoru, který je generuje s pevně danou frekvencí i amplitudou. Tyto průběhy na jedné straně vstupují do zesilovače 1, zesílí se na požadovanou amplitudu a na druhé straně vstupují do bloku, kde se vůči sobě fázově posouvají o 90° ($\pi/2$). Odtud signály putují do druhého zesilovače 2, který by měl mít totožné parametry jako zesilovač 1, aby nedocházelo ke zkreslení průběhů. Oba periodické průběhy se setkávají

na svorkách piezomotoru, ovšem v různých časových okamžicích a s fázovým posunutím. V závislosti na tom, jak velká bude amplituda přiváděného vstupního napětí do budicího obvodu, budou stoupat, nebo naopak klesat, otáčky piezomotoru. Velikost otáček je tedy přímo úměrná amplitudě budícího napětí. Frekvence harmonického průběhu závisí na rezonanční frekvenci piezomotoru a indukčnosti budícího obvodu (obr. 5.15).



Obr. 5.15: Buzení měniče s postupnou elastickou vlnou (blokové schéma) [6]

Obr. 5.15 zobrazuje schéma zapojení výkonových budičů. Na vstup hradlového pole přicházejí řídicí impulsy z externího generátoru, které určují požadovanou frekvenci. Pokud hradlové pole sepne spínač Q₁, začne procházet proud přes rezistor R₁ a na piezomotoru bude kladné napětí. Totéž platí i při průchodu proudu přes rezistor R₂. Hradlové pole je v tomto případě naprogramované tak, aby fyzicky posouvalo fázové průběhy. Díky tomu spínače spínají v různém časovém okamžiku. Není-li spínač sepnutý, piezomotor je spojen se zemí přes vyvedený střed.


Obr. 5.16: Schéma výkonových budičů

5.4 Výhody piezoelektrických motorů

- "větší jmenovitý moment na hřídeli ve srovnání s klasickými motory stejného objemu
- snadné řízení otáček
- velký brzdný moment v klidovém stavu (nevyžaduje žádné přídavné prvky)
- malý moment setrvačnosti rotoru
- tichý chod
- možnost realizovat miniaturní motorky
- nevytvářejí elektromagnetické rušení"[6]

5.5 Nevýhody piezoelektrických rotačních motorů

- "obtížné dodržení konstantního koeficientu tření mezi rotorem a statorem
- nutnost použít speciální budicí obvod
- možnost realizovat motory pouze malého výkonu" [6]

6 Měření na transformátoru

Vyrobený transformátor má jedno primární vinutí a tři sekundární vinutí. Z toho jsou dvě sekundární vinutí hlavní a jedno pomocné. Počty závitů vinutí a průměr vodičů, kterými jsou vinutí navinuta, jsou uvedeny v tab.6.1.

Obr. 6.1 zachycuje, jak je vinutí transformátoru rozděleno. Tečka u jednotlivých vodičů označuje začátek vinutí.

Sekundární vinutí L2 a L3 jsou rozdělena na polovinu. Každá polovina je navinuta zvlášť (obr. 6.2).



Obr. 6.1: Rozdělení vinutí transformátoru



Obr. 6.2: Skutečný transformátor

	(1 DY 11 1	•	e / .	1	1	¥ 4	r • , 0	•
lah	6 I · Prehled	viniifi fra	instormatoru	SI	vodicii a	noctv	79VIII	viniti
I av.	U.I. I I UIIICU	vinuti ti a	moror mator uy	3114	vouicu a	pocty	Laviu	v muu

	Síla vodiče [mm]	Počet závitů [záv.]	Piny	Poznámka
vinutí L1	0,26	5	6-8	Pomocné vinutí
vinutí L2	0,26	125	2-4	-
vinutí L3	0,26	125	10-12	-
vinutí L4	8×0,60	14	1-11	-

Připojený transformátor v obvodu, respektive jeho hlavní sekundární vinutí L2 a L3 se chovají velmi dobře, protože rozdíl mezi absolutními hodnotami výstupního napětí bez zátěže je roven 0,4V.

6.1 Měření fázových posuvů

V tomto měření je třeba zejména zjistit fázové posuvy transformátoru. Měření bylo provedeno nejprve bez vzduchové mezery a následně s malou vzduchovou mezerou v jádře transformátoru. Z naměřených výsledků lze vypočítat převod transformátoru vztahem 6.1.

$$p = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$
(6.1)

Na vstupní vinutí transformátoru je připojen frekvenční generátor, na kterém je nastavena frekvence $f = 20\ 000$ Hz a zdroj napětí na $U_{pp} = 10$ V (špička-špička). Pomocí osciloskopu je připojen jeden OUT na vstupní vinutí transformátoru (RMS1) a druhý OUT je postupně připojován přes napěťovou sondu na jednotlivé sekundární vinutí transformátoru (RMS2) – vždy na začátek a konec vinutí. Zemnící vodič je připojen na konec vinutí a sonda na začátek vinutí.

Rozdíl mezi amplitudami napájecího napětí je $U_{pp} = 10$ V. Z toho vyplývá, že amplitudové napětí $U_M = 5$ V a efektivní hodnota napětí je:

$$U_{ef} = \frac{\frac{U_{pp}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\frac{10}{2}}{\sqrt{2}} = 3,536 V$$
(6.2)

RMS1 [V]	RMS2 [V]	Fázový posuv [°]	Piny	Převod [-]
2,453	2,511	0	1-11	1,013
2,561	23,110	-180	2-4	0,111
2,538	0,709	180	6-8	3,580
2,565	23,163	180	10-12	0,111

Tab. 6.2: Měření bez vzduchové mezery

Příklad výpočtu převodu transformátoru:

$$p = \frac{RMS1}{RMS2} = \frac{2,511}{2,453} = 1,013 \tag{6.3}$$

Tímto měřením jsem zjistil, že při výrobě transformátoru jsem prohodil začátek s koncem primárního vinutí L4, které je na svorkách 1 a 11 transformátoru. Záměna svorek je patrná z tab.6.2 ve sloupci fázový posuv. Zde by měly být hodnoty pohybující se okolo 0° a ne fázově posunuté hodnoty. Ukázka takto otočených fází je v příloze A, snímek 1. Tuto chybu jsem odstranil a měření provedl znovu. Hodnoty jsou zaneseny

v tab. 6.3. Osciloskopická měření, již správně zvolených vývodů, reprezentuje snímek 2), v příloze A.

RMS1 [V]	RMS2[V]	Fázový posuv[°]	Piny	Převod [-]
2,423	2,386	0	1-11	1,016
2,441	21,923	0	2-4	0,111
2,435	0,677	0	6-8	3,597
2,401	21,575	-2	10-12	0,111

Tab. 6.3: Měření bez vzduchové mezery (správně začátek a konec primárníhovinutí L4)

V jádře transformátoru byla vtvořena malá vzduchová mezera, kam se nakumuluje energie transformátoru a měření bylo opakováno. Výsledky jsou zachyceny v tab. 6.4. Měření odpovídá snímek 3) v příloze A.

Tab. 6.4: Měření s malou vzduchovou mezerou

RMS1 [V]	RMS2 [V]	Fázový posuv [°]	Piny	Převod [-]
0,292	0,283	-3	1-11	1,032
0,294	2,52	-2	2-4	0,117
0,294	0,073	-3	6-8	4,027
0,294	2,522	-3	10-12	0,117

Porovnáme-li tab. 6.3 a tab. 6.4 je zjevné, že vzduchová mezera způsobí výrazný pokles napětí na primárním vinutí. V důsledku toho se na sekundárním vinutí indukuje také menší napětí (tab. 6.4). Důkazem, že měření bylo provedeno správně je fakt, že převod transformátoru se téměř nezměnil.

6.2 Rozptylová indukčnost

Rozptylová indukčnost je taková indukčnost, která se téměř neúčastní chodu transformátoru, protože je rozptýlena do okolí.

Měření bylo provedeno vždy se zkratovanými svorkami příslušného vnutí. Tomuto měření odpovídá v příloze A snímek 4).

Tab. 6.5: Rozptylová indukčnost

	RMS1 [mV]	RMS2 [mV]	Převod [-]
nezkratované piny	285	24,3	11,7
zkratované piny 10 a 12	20,6	3,90	5,29
zkratované piny 6 a 8	146	13,6	10,8
zkratované piny 2 a 4	23,8	11,1	2,14

Tab. 6.6: Použité přístroje

Název	Sériové číslo
RIGOL DG3061A	DG3G102700524
AGILENT 54622D	MY40004115

Měření se vzduchovou mezerou 1 mm

Tímto měřením byla především ověřena funkčnost transformátoru. Malá vzduchová mezera byla nahrazena definovanou vzduchovou mezerou o velikosti 1 mm, tzn. 0,5 mm na každé straně feritového jádra.

Měření bylo realizováno na RLC metru. Tento měřící přístroj neměří přímo odpor vinutí, proto byla změřena jakost vinutí Q a indukčnost L. Pokud jsou známy tyto dvě veličiny, odpor vinutí je možno dopočítat ze vztahu (6.4). Je nutné si dát pozor při dosazování za ω ($\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$), kde se frekvence nerovná 50 Hz, jak jsme zvyklí u síťového transformátoru. Protože jde o spínaný vysokofrekvenční transformátor, hodnota frekvence byla nastavena na generátoru na f = 1 kHz (tab. 6.7).

$$Q = \frac{\omega \cdot L}{R} \tag{6.4}$$

Tab. 6.7: Měření se vzduchovou mezerou 1 mm

	Q[-]	L[mH]	R[mΩ]
Primární vinutí L4	6,05	0,05	52,4
Sekundární vinutí L1	0,22	0,003	174
Sekundární vinutí L2	9,12	4,29	2950
Sekundární vinutí L3	8,69	4,23	3060

Na primární vinutí byly připojeny přívodní vodiče RLC metru a dílčí sekundární vinutí zkratována. Tím byla změřena na zkratovaných svorkách jakost vinutí Q, indukčnost vinutí L a dopočítán odpor vinutí R ze vztahu (6.5). Hodnoty jsou zaznamenány v tab. 6.8.

$$Q = \frac{\omega \cdot L}{R} \Longrightarrow R = \frac{\omega \cdot L}{Q} \tag{6.5}$$

Veličina L reprezentuje součet indukčností $L = X_{1\sigma} + X'_{2\sigma}$ z náhradního schéma transformátoru (obr. 2.2). Při výpočtu indukčnosti pro jedno či druhé vinutí, je třeba uvažovat, že jsou indukčnosti stejně velké a tudíž je možné rozdělit je přesně na polovinu. Vynásobením této hodnoty převodem transformátoru bude výsledek pro konkrétní indukčnost $X_{2\sigma}$ (tab. 6.8).

Tab. 6.8: Měření se vzduchovou mezerou 1mm při zkratovaných svorkách jednotlivých výstupních vinutí

	Q[-]	L[µH]	$R[m\Omega]$	Χ' _{2σ} [μΗ]
zkrat na L1	3,42	49,2	90,4	2190
zkrat na L2	0,19	2,20	72,4	97,9
zkrat na L3	0,16	1,90	76,1	84,6
zkrat na L2, L3	0,18	1,70	59,7	75,7

Příklad výpočtu X'_{2σ} pro vinutí L2:

$$X'_{2\sigma} = \frac{L}{2} \cdot p^2 = \frac{2.2 \cdot 10^{-6}}{2} \cdot 89 = 97,9 \ \mu H \tag{6.6}$$

Aby se správnost měření a výpočtů ověřila, vypočte se opět odpor vinutí, ale pomocí předchozího měření při nezkratovaných svorkách sekundárního vinutí. Odpor vinutí by měl mít hodnotu součtu primárního odporu vinutí a příslušného nezkratovaného sekundárního vinutí. Tuto hodnotu je nutné přepočítat přes převod transformátoru. Navržený transformátor má převod 1:9.

Převod transformátoru

Chyba! Záložka není definována.
$$p = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \Longrightarrow \frac{U_1}{U_2} = \frac{1}{8}$$

(6.7)

Impedance primárního (Z_1) a sekundárního vinutí (Z_2)

$$Z_1 = \frac{U_1}{I_1}$$
(6.8)

$$Z_2 = \frac{U_2}{I_2}$$
(6.9)

Převod transformátoru na druhou

$$p^{2} = \frac{Z_{1}}{Z_{2}} \Longrightarrow p = \sqrt{\frac{Z_{1}}{Z_{2}}}$$
(6.10)

Celkový odpor vinutí je tedy součet primárního odporu vinutí a přepočítaného nezkratovaného sekundárního vinutí (tab.6.9).

Tab. 6.9: Celkový odpor vinutí

	$R[m\Omega]$
R _{ZKR.L1}	54,308
R _{ZKR.L2}	85,519
R _{ZKR.L3}	86,732

Příklad výpočtu:

$$Z = R \tag{6.11}$$

$$R_{ZKR.L2} = R_P + p^2 \cdot Z_2 = R_1 + \frac{1}{89} \cdot R_2$$
(6.12)

$$R_{ZKR.L2} = 52,35 \cdot 10^{-3} + \frac{2,952}{89} = 85,519 \, m\Omega \tag{6.13}$$

Naměřené a vypočítané hodnoty jsou porovnány v tab. 6.10.

Tab. 6.10: Tabulka porovnaných výsledků

	Změřeno R $[m\Omega]$	Spočteno R[mΩ]
R _{ZKR.L1}	90,39	54,308
R _{ZKR.L2}	72,37	85,519
R _{ZKR.L3}	76,085	86,732

Při porovnání naměřených a spočítaných hodnot odporu vinutí se v jednotlivých vinutí liší odpor pouze řádově, v desetinách m Ω . To je pro navrhovaný transformátor vyhovující.

6.3 Návrh vzduchové mezery

Vstupní parametry transformátoru jsou: primární počet závitů = 14, přenášený výkon P_{IN} =100 W, pracovní frekvence f_{SW} = 70 kHz.

Akumulovaná energie, která se uloží do vzduchové mezery

$$E_{ACC} = \frac{P_{IN}}{f_{SW}} = \frac{100}{70 \cdot 10^3} = 1,43 \ mJ \tag{6.14}$$

Převod transformátoru je 1:9, takže pokud bude přivedeno napětí 12 V na primární vinutí, na sekundárním vinutí bude $U_{OUT} = U_{IN} \cdot p = 12 \cdot 9 = \pm 110 V$. Toto nastane, bude-li střída sepnutí rovna jedné sekundě.

Je-li známo výstupní napětí a převod transformátoru, lze vypočítat dobu sepnutí

$$T_{ON} = \frac{1}{2 \cdot f_{SW}} = \frac{1}{2 \cdot 70 \cdot 10^3} = 7,14 \ \mu s \tag{6.15}$$

Je potřeba si uvědomit, že feritová jádra jsou velmi výkonná za vysokých teplot a při minimálních ztrátách. Z hysterézní smyčky vyplývá, že u feritových materiálů se pohybují ztráty v jádře kolem 0,35 T. Bylo zvoleno B = 0,2 T. Ve feritovém jádře se nenakumuluje téměř žádná energie, tudíž toto lze zanedbat a počítat s tím, že všechna nakumulovaná energie bude ve vzduchovém jádře.

$$e = \frac{1}{2} \cdot B \cdot H = \frac{1}{2} \cdot \frac{B^2}{\mu_0 \cdot \mu_r} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0.2^2}{4 \cdot \pi \cdot 1 \cdot 10^{-7}} = 15\ 900\ J \cdot m^{-3}$$
(6.16)

Délku vzduchové mezery lze chápat jako objem Vvz.

$$V_{VZ} = \frac{E_{ACC}}{e} = \frac{1,43 \cdot 10^{-3}}{15\,900} = 90 \ mm^3$$
(6.17)

Jádro má rozměry sloupku 10×10 mm

$$e = \frac{V_{VZ}}{S} = \frac{90 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10} = 0.9 \ mm \tag{6.18}$$

U tohoto transformátoru je vzduchová mezera 1 mm. To způsobí, že se do ní nakumuluje více energie nebo může nepatrně klesnout jeden parametr např. frekvence.

Indukované napětí

$$u_i = N \cdot \frac{d\Phi}{dt} = N \cdot \frac{dB \cdot S}{dt} = N \cdot S \cdot \frac{B}{T_{ON}}$$
(6.19)

$$u_i = 14 \cdot 100 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{0.2}{7.14 \cdot 10^{-6}} = 39.2 V$$
(6.20)

Vypočítaná hodnota indukovaného napětí je příliš vysoká. Indukované napětí by mělo odpovídat svorkovému napětí, tudíž by mělo být v rozmezí 10 V až 40 V. To způsobí, že při svorkovém napětí 12 V a 14 závitech na primárním vinutí transformátoru, nedosáhne hodnota magnetické indukce 0,2 T. Tato hodnota bude pouhých 0,06 T.

$$B = \frac{u_{iNAST}}{u_{iSPOČ}} \cdot B_{MAX} = \frac{12}{39,2} \cdot 0,2 = 0,06 T$$
 (6.21)

Přenesený výkon

$$B = \left(\frac{u_{iNASTAV}}{u_{iSPOC}}\right)^2 = \left(\frac{12}{39,2}\right)^2 = 0,1 \approx 10 W$$
 (6.22)

Zmenší-li se frekvence dvojnásobně, prodlouží se perioda sepnutí. Tím se uloží 2krát méně energie, protože se ukládá z 35 kHz (polovina pracovní frekvence). Jelikož amplituda bude 2krát větší a energie roste s druhou mocninou, bude ve skutečnosti uloženo 2krát více energie, a tím i 2krát vyšší výkon.

7 Měření na výkonovém spínaném zdroji

Jedná se o spínaný zdroj pracující v režimu Flyback. Řídicí obvod je složen z transformátoru, který má jedno vstupní a tři výstupní vinutí, operačního zesilovače TDA4605, stabilizátoru napětí a zpětné vazby. Dále je DPS osazena procesorem a zesilujícími operačními zesilovači.

7.1 Popis činnosti

Pomocné vinutí u transformátoru slouží k detekci proudu. Ve chvíli, kdy dosáhne magnetický tok v jádře hodnoty nula, obvod to díky pomocnému vinutí detekuje, následně vyhodnotí a celý cyklus kmitnutí je opakován. Hlavní výstupy sekundárního vinutí jsou galvanicky odděleny od zbytku obvodu a komunikují po SPI lince. Rezistory R6 a R10 mají snímací funkci. Je-li na nich napětí, zesílí se přes operační zesilovače a díky tomu ho může operační zesilovač TDA4605 vyhodnotit. Tento obvod na výstupu generuje napětí vhodné pro piezočleny a je podřízen procesoru ATTINY26SO20, který ovlivňuje výstupní napětí a referenci obvodu. Pokud tento procesor nebude do obvodu osazen, zdroj bude fungovat i nadále díky napěťovému děliči složeném z rezistorů R23, R24, R30.

Vnitřní napětí procesoru je U = 0,47 V. Toto napětí je očekáváno proti svorce 3. Ze schématu lze vyčíst hodnoty rezistorů napěťového děliče a vypočítat výstupní napětí $U = R \cdot U_{VNITŘNI} = 300 \cdot 0,47 = 141 V$. Zároveň obvod TDA4605 pracuje jako zpětná vazba. Procesor slouží k tomu, aby informoval o proudech a napětí, které v obvodu vznikají a předával je nadřazenému systému. Jelikož nemá žádný převodník, napětí je poskládáno na hodnotu 0,47 V. Pokud je nastavena na rezistoru R34 hodnota napětí např. na 0,2 V, k dosažení vnitřního napětí je potřeba už pouze 0,27 V. Tím se zmenší i výstupní napětí. Na tuto teorii není žádný přesně definovaný převod. Proto by byl lepší v obvodu zásobník, na kterém by bylo pevně nastavena napětí 0,2 V a k této hodnotě by se přidávalo zbylé napětí 0,27 V. Protože tuto funkci obvod nemá, je zavedena zpětná vazba, která nastaví zmíněné napětí 0,2 V za předpokladu, že zdroj pracuje ve vhodných podmínkách, tzn. není ve zkratu a není přetížen. Na procesoru může být nastaveno 0 až 5 V.

Operační zesilovače slouží k měření napětí a proudu. Dané napětí na výstupu sekundárního vinutí je zesilováno ze zanedbatelné hodnoty na hodnotu, která je

měřitelná a má význam pro procesor. Nebo výstupní napětí není zesilováno, ale pouze invertováno ze záporného napětí na kladné. Protože procesor pracuje s hodnotami 0 až 5 V, záporné hodnoty napětí by byly nezajímavé. Stabilizátor napětí U2 (7815/TO) propouští do obvodu pouze napětí 15 V, a tím chrání obvod před přetížením a následným zničením.

7.2 Oživení obvodu

Celý obvod by měl "nastartovat" přivedením napětí 12 V. Na výstupu sekundárního vinutí L1 vznikalo nedostatečné signálové napětí. Tato drobná závada byla odstraněna výměnou rezistoru R21 (10k Ω) za paralelní kombinaci rezistorů s hodnotami 150 Ω a 2,5 k Ω , tedy hodnotou 141 Ω .

$$R = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2} = \frac{150 \cdot 2500}{150 + 2500} = 141\,\Omega\tag{7.1}$$

Tento nedostatek by také mohl být vyřešen přivinutím např. třech závitů na sekundární vinutí L1, což v danou chvíli nebylo možné (obr. 6.2).

Transformátor není přesycován a obvod simuluje proud za předpokladu, že indukčnost je stále stejná. Hodnota indukčnosti by měla odpovídat hodnotě RC článku, který se dá parametrově nastavit. Obvod snímá napětí, ve kterém se přenáší i proud s informací 1 V. Překročí-li informace hodnotu 1 V, obvod se vypne.

Hodnota rezistoru R27 byla 4×zvětšena z 12 k Ω na 47 k Ω . Na pinu 2 obvodu TDA4605, který simuluje primární proud, byla změřena spínací doba (obr. 7.1).



Obr. 7.1: Doba sepnutí obvodu

7.3 Návrh RC článku

RC článek zajišťuje v obvodu simulaci primárního proudu, který je nutné vhodně limitovat.

$$u_i = L \frac{dI}{dt} \Longrightarrow I = \frac{\Delta T \cdot U}{L} \Longrightarrow \Delta T = \frac{I \cdot L}{U}$$
(7.2)

$$\Delta T = \frac{I \cdot L}{U} = \frac{2 \cdot 50, 4 \cdot 10^{-6}}{12} = 8, 4 \cdot 10^{-6} \ s \tag{7.3}$$

$$\Delta U = \frac{U}{R \cdot C} \cdot \Delta T \Longrightarrow R = \frac{U \cdot \Delta T}{\Delta U \cdot C} = \frac{12 \cdot 8.4 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 4.7 \cdot 10^{-9}} = 21.5 \ k\Omega \tag{7.4}$$

$$u_i = L \frac{dI}{dt} \Longrightarrow N \frac{B \cdot S}{dt}$$
(7.5)

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H \tag{7.6}$$

$$B = \mu_0 \cdot \frac{N \cdot I}{l_{VZD}} \tag{7.7}$$

$$\frac{N \cdot \frac{N \cdot \mu_0 \cdot \Delta I}{l_{VZD}}}{dt} = L \cdot \frac{\Delta I}{dt}$$
(7.8)

$$L = \frac{N^2 \cdot \mu_0 \cdot S}{l_{VZD}} = \frac{4\pi \cdot 1 \cdot 10^{-7} \cdot 14^2 \cdot 0,0001}{0,001} = 24,6 \ \mu H$$
(7.9)

8 Měření na budiči

Budič je dimenzován na napětí 600 V a výkonové tranzistory na napětí 400 V. Je složen ze čtyř totožných půlmůstků. Logický programovatelný obvod Lattice slouží jako hradlové pole a dělí signál vycházející z oscilátoru Y1 nebo signál, který bude přiváděn z externího oscilátoru.

8.1 Dead time

V přílohách F a H jsou podrobná schémata půlmůstků. Tranzistory Q1, Q2 (jeden půlmůstek) jsou spínány současně. Vždy při sepnutí tranzistoru Q1 je rozepnut tranzistor Q2 a opačně. Při vyšším napětí by tranzistory představovaly zkrat. Tím by mohly zničit IR2112. Tomu je nutné zabránit. Proto se vkládá mezi vývody HIN a LIN IR2112 tzv. dead time. Tento čas zajistí, že tranzistory budou spínány v různých časových okamžicích. Projevem tohoto zadávaného dead timu je i efekt, kdy na buzeném půlmůstku, při nízkých frekvencích postřehnutelných lidským okem, na malou chvíli zhasnou diody D19, D20. Při vyšších frekvencích se již zdá, že diody pouze blikají.

Nejprve byl nastaven dead time na hodnotu 50 ns. Tento čas byl uspokojivý pro malá napětí, avšak při vyšších napětí se průběhy opět blížily potenciálnímu zkratu. Proto byl zvolen dead time 216 ns, což je pro tento obvod dostatečné (obr. 8.1).



Obr. 8.1: Dead time nastaven na 216 ns

8.2 Měření náběžných a sestupných hran

Toto měření má za úkol zjistit, jak dlouhé jsou náběžné a sestupné hrany spínacích tranzistorů IRF840. Obě hrany byly změřeny v rozsahu 10-90 % své náběžné či sestupné části. Frekvence pulzů byla nastavena na 11,7 kHz. Jako simulace kapacity byly mezi svorky J21 a J24 připojeny kondenzátory o různých kapacitách (tab. 8.1). Odzkoušeny byly všechny půlmůstky, konkrétní měření bylo provedeno na prvním půlmůstku s označením výkonových tranzistorů Q1, Q2. Napájecí napětí bylo nastaveno na 10 V a proud na 0,85 A připojené na svorky J22 (příloha L). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 8.1 a výsledky z měření prezentují obr. 8.2 až obr. 8.11.

f = 11,7 kHz					
Kapacita [nF]	t _{nh} [ns]	t _{sh} [ns]			
1,00	113	108			
4,70	94,2	109			
47,0	338	460			
10,0	113	122			
100	456	574			

Tab. 8.1: Doby náběžných a sestupných hran¹



Obr. 8.2: Náběžná hrana s kapacitou kondenzátoru 1 nF

¹ t_{nh} – doba náběžné hrany, t_{sh} – doba sestupné hrany



Obr. 8.3: Sestupná hrana s kapacitou kondenzátoru 1 nF



Obr. 8.4: Náběžná hrana s kapacitou kondenzátoru 4,7 nF



Obr. 8.5: Sestupná hrana s kapacitou kondenzátoru 4,7 nF



Obr. 8.6: Náběžná hrana s kapacitou kondenzátoru 47 nF



Obr. 8.7: Sestupná hrana s kapacitou kondenzátoru 47 nF



Obr. 8.8: Náběžná hrana s kapacitou kondenzátoru 10 nF



Obr. 8.9: Sestupná hrana s kapacitou kondenzátoru 10 nF



Obr. 8.10: Náběžná hrana s kapacitou kondenzátoru 100 nF



Obr. 8.11: Sestupná hrana s kapacitou kondenzátoru 100 nF

8.3 Měření fázových posuvů

Celé měření je zaměřeno na zjištění fázových posuvů jednotlivých půlmůstků pro různé frekvence. Jak již bylo řečeno dříve, fázové posuvy realizuje hradlové pole Lattice, které je v tomto případě naprogramované tak, aby posouvalo fáze o $\pi/2$.

Stejně jako v předchozím měření bylo napájecí napětí nastaveno na velikost 10 V a proud na 0,85 mA a bylo přivedeno na svorky J22. Na svorkách J20 bylo napětí 34 V. V počítači bylo hradlové pole vždy přeprogramováno na jinou frekvenci a program byl nahrán zpět. Frekvence byla měněna po jedné čtvrtině od hodnoty 700 Hz do hodnoty 590 kHz. Budič byl měřen i na nižších frekvencích, ale pracuje až od frekvence 700 Hz. Už i na této frekvenci jsou vidět zákmity při přechodu úrovně signálu.Výsledky představují obr. 8.12 až obr. 8.18.



Obr. 8.12: Fázový posuv při frekvenci 1 kHz²

² vpravo nahoře je hodnota frekvence

Prd – perioda, Dly_A – hodnota fázového posuvu mezi kanály, V_{PP} – napětí (špička – špička)







Obr. 8.14: Fázový posuv při frekvenci 11 kHz



Obr. 8.15: Fázový posuv při frekvenci 47 kHz



Obr. 8.16: Fázový posuv při frekvenci 187 kHz



Obr. 8.17: Fázový posuv při frekvenci 375 kHz



Obr. 8.18: Fázový posuv při frekvenci 590 kHz

Závěr

Předmětem této bakalářské práce byla realizace DC/DC zdroje a budiče pro piezomotory.

Při provedení DC/DC zdroje musel být navinut transformátor s předem uvedenými parametry. Hodnoty rozptylových indukčností na primárním a pomocném sekundárním vinutí byly řádově v desítkách μ H a hlavní pomocná vinutí řádově v desítkách mH, čímž byl splněn zadaný požadavek. Z naměřených hodnot výstupního napětí je patrné, že rozdíl napětí na hlavních výstupních vinutích je téměř nulový ($\Delta U = 0,4$ V), což znamená, že byl transformátor dobře navinut. Odpory vinutí vycházely velmi podobně, kolem 3 Ω .

Na budiči byly změřeny doby náběžných a sestupných hran a fázové posuvy. Na těchto posuvech vznikají při velmi nízkých kmitočtech zázněje. Naopak při vysokých kmitočtech, kolem 200 kHz, dochází k výraznému zkreslení signálu, který začíná připomínat pilový průběh. Nejvíce je to patrné na signálu z obr. 8.18.

Bylo zjištěno, že pro buzení piezoelektrických motorků a jiných aktuátorů jsou vhodné průběhy kolem 100 kHz.

Literatura

- Printed [online]. 2008 [cit. 2009-02-13]. Dostupný z WWW:
 http://printed.webove-aplikace.com/tpv-technologicka-cast-935>.
- [2] MRÁZEK, Oldřich. *Printed* [online]. 1997 [cit. 2009-03-18]. Dostupný z WWW: http://hw.cz/Firemni-clanky/Printed/ART7-Pokovovaci-procesyplosnych-spoju.html.
- [3] ConVERTER [online]. 2002 [cit. 2009-04-05]. Dostupný z WWW:
 http://www.converter.cz/fyzici/curie.htm>.
- [4] *IP_piezo* [online]. 2009 [cit. 2009-04-09]. Dostupný z WWW:
 http://dce.felk.cvut.cz/ip/prednasky/IP_piezo.pdf>.
- [5] *Fyzmatik.pise* [online]. 2008 [cit. 2009-04-05]. Dostupný z WWW:
 http://fyzmatik.pise.cz/72609-piezoelektricky-jev.html.
- [6] RYDLO, Pavel, RICHTER, Aleš. *Piezoelektrické motory*. Automa. 2000, č. 9, str. 9 12.
- [7] Wikipedia [online]. 2009 [cit. 2009-04-25]. Dostupný z WWW:
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Transformátor>.
- [8] RYDLO, Pavel. *Řízení elektrických střídavých pohonů*. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2007. 126 s. ISBN 978-80-7372-223-4.
- [9] BELZA, Jaroslav. *Belza* [online]. 2009 [cit. 2009-04-27]. Dostupný z WWW: http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm>.
- [10] BABČANÍK, Jan. *Hw.cz* [online]. 2009 [cit. 2009-04-27]. Dostupný z WWW:
 http://hw.cz/Teorie-a-praxe/ART1876-Spinane-zdroje.html.
- [11] Fel [online]. 2009 [cit. 2009-04-27]. Dostupný z WWW: http://vyuka.fel.zcu.cz/kae/enz/Texty_folie/Texty/Konf_sit_imp_zdroju.pdf>.
- [12] RYDLO, Pavel, KOLÁŘ, Milan. *Řídicí obvod piezoelektrického motorku*.Elektrické pohony a výkonová elektronika. Konference. Brno, 2002.

- [13] Semach výroba plošných spojů [online]. 2008 [2009-04-05]. Dostupný z WWW: <www.plosnespoje.com/pdf/popis.pdf>.
- [14] *Fyzmatik.pise* [online]. 2008 [2009-04-05]. Dostupný z WWW: http://fyzmatik.pise.cz/72609-piezoelektricky-jev.html.
- [15] ConVERTER [online]. 2002 [2009-04-05]. Dostupný z WWW: http://www.converter.cz/fyzici/curie.htm>.
- [16] REICHL, Jaroslav, VŠETIČKA, Martin. *Encyklopedie fyziky* [online]. 2006
 [2009-04-08]. Dostupný z WWW:
 http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=422>.
- [17] UECHA, S., TOMIKAWA, Y.Ultrasonic motors, theory and applications. Oxford, Clarendon press, 1993.
- [18] Edutorium [online]. 2008 [2009-04-08]. Dostupný z WWW: http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=456c 656b74726f73746174696b61h&key=28>.
- [19] MALINA, Václav. Poznáváme elektroniku VI. : od A do Z. České Budějovice: KOPP, 2001. 287 s. ISBN 80-7232-146-3.



Příloha A: Osciloskopická měření





2)



3)



4)



Příloha B: Schéma vysokofrekvenčního zdroje

Příloha C: Seznam součástek pro výrobu DPS zdroje

Item	Quant	ity Reference Part
1	12	C1,C17,C18,C19,C20,C25, C29,C30,C31,C32,C33,C34
	100n/\$	S06
2	4	C2,C16,C27,C28 1u0/S08
3	4	C3.C5.C11.C13 100u/200V
4	4	C4.C6.C12.C14 100n/400V
5	2	C7.C8 1m0/50V
6	6	C9.C35.C36.C37.C38.C39 100n/S08
7	1	C10 33n/160V
8	1	C15 = 220n/250V
g	1	$C_{21} = 2n^2/S_{06}$
10	1	$C_{22} = 470 \text{ p}/500 \text{ V}$
11	1	$C_{23} = 470 p/3000 V$
10	1	$C_2 4 = 17/500$
12	ו ס	$D_{1} D_{2} U = 4007$
13	۲ ۲	
14		
15	1	
16	2	D5,D6 LED/S08
17	1	
18	1	IC1 ATTINY26SO20
19	3	ISO1,ISO2,ISO3 PC357N14
20	3	J1,J2,J3 CON2
21	1	J4 CON5
22	2	J5,J6 CON6A
23	2	L1,L3 DPU330A05
24	1	L2 10uH/8A
25	1	Q1 P36
26	4	Q2,Q3,Q4,Q5 BC846AL
27	4	R1,R16,R23,R24 150k/S08
28	5	R2,R19,R21,R28,R41 10k/S06
29	8	R3,R20,R22,R29,R30,R31, R45,R46 1k0/S06
30	5	R4,R12,R35,R40,R47 4k7/S06
31	2	R5,R11 15k/1W
32	2	R6.R10 1R0/S08
33	1	R7 1k0/1W
34	1	R8 680/2W
35	1	R13 0R05/1W
36	1	R17 8k2/S08
37	1	R18 100/S06
38	1	R25 10/S08
39	5	R26 R36 R37 R42 R43 680/S06
40	1	R27 12k/S08
4 0 //1	י 2	R32 R38 R442k2/S06
41 12	1	P33 100/S06
42 13	1	P3/ 300/S06
43	1	$T_{1} = F_{1} = F_{1$
44 15	1	$\begin{array}{cccc} 11 & -12 & 0/14/120/120 \\ 114 & TL C 074/9C \\ \end{array}$
40	1	U1 1LU2/4/3U
40 47	1	
41 40	1	
4ð		

Příloha D: DPS zdroje bottom







Příloha F: Schéma zapojení IO IR2112 v jednom půlmůstku budiče



Příloha G: Schéma zapojení programovatelného hradlového pole Lattice v budiči



Příloha H: Schéma zapojení IO LM339A v budiči



Příloha I: Schéma zdrojové části

Příloha J: Seznam součást	ek pro výrobu DPS budiče
---------------------------	--------------------------

Item	Quant	ity Reference Part
1	6	C1,C2,C3,C13,C15,C17 100n/S06
2	5	C8,C21,C25,C29,C33 100n/400V
3	4	C9,C12,C35,C36 100n/100V
4	2	C10,C11 100u/250V
5	1	C14 100u/50V
6	1	C16 220u/25V
7	8	C18,C19,C22,C23,C26,C27,C30,C31 100n/S08
8	4	C20,C24,C28,C32 1u/S08
9	1	C34 100n/S06
10	12	D1,D2,D3,D4,D19,D20,D21, D22,D23,D24,D25,D26 LED
11	1	D7 P1000
12	3	D8,D11,D18 LED/GREEN
13	1	D9 FU4007
14	1	D10 SK54
15	1	D12 LED/YELLOW
16	4	D13.D14.D15.D16 UF4007
17	1	D17 LED/S08/ YELLOW
18	1	F1 FUSE/1A
19	13	J1.J6.J11.J12.J13.J14.J15.J16.J17.J18.J20.J21.J22_CON2
20	2	.12.13 CON10A
21	1	.14 BNC
22	1	J5 CON8
23	1	123 CON4A
20	4	124 125 126 127 CON3
25	1	12 330u/1A
26	ч 8	01 02 03 04 05 06 07 08 IRE840N/TO
27	٥ ٨	R1 R2 R3 R4 1k8/S06
28	1	R7 33/906
20	1	R8 1k0/S06
30	5	R0 R10 R20 R73 R74 47k/S06
31	10	P10 P22 P30 P32 P42 P44 P54 P56 P66 P68 10k/S06
32	10	P16 5k6/906
32	1	P17 220/S06
24	ו ס	D10 D75 074
25 25	۲ ۲	
36	1	D22 1k0
30 27	1	
31 20	1 22	
30	32	R23,R20,R27,R20,R33,R34,R33,R30,R37,R30,R37,R30,R39, D40 D45 D46, D47 D40 D40 D50 D51 D52 D57 D59
		R40,R43,R40, R47,R40,R49,R50,R51,R52,R57,R50, R50 R60 R61 R62 R62 R64 R60 R70 R71 R72 0R4/812
20	0	D20 D21 D41 D42 D52 D55 D65 D67 15/200
39	0	R29,R31,R41,R43,R33,R33,R33,R03,R07 13/300
40	0	R/0,R/7,R/0,R/9,R00,R01, R02,R03 2K2/S00
41	1	
4Z	1	
43	1	
44 45	1	
40 40	4 1	U_1, U_0, U_3, U_1U IK2112/3U
40		

Příloha K: DPS budiče botttom



- 72 -

Příloha L: DPS budiče top



- 73 -
Příloha M: Zhotovený transformátor



Příloha N: Spínaný zdroj



Příloha O: Budicí obvod

