

Vysoká škola: strojní a textilní  
Fakulta: strojní

Liberec

Katedra: obrábění a montáže  
Školní rok: 1979/80

## DIPLOMOVÝ ÚKOL

pro Jana Kováře

obor 23-34-8 Výrobní stroje a zařízení

Protože jste splnil... požadavky učebního plánu, zadává Vám vedoucí katedry ve smyslu směrnic ministerstva školství a kultury o státních závěrečných zkouškách tento diplomový úkol:

Název tématu: Mechanizace operací při frézování drážek kuželové rozpěrky SOM 07265

### Pokyny pro vypracování:

- 1./ Seznámení s úkolem v n.p. Somet, Teplice v Č.
- 2./ Stanovení řezných podmínek
- 3./ Návrh upínače pro automatický cyklus
- 4./ Řešit automatické podávání ze zásobníku, upínání a vysunutí obrobku
- 5./ Navrhnout automatizaci celého pracovního cyklu.

Autorské právo se řídí směrnicí MŠK pro státní zkoušky č. 727/KZM/2 ze dne 11. června 1962. Výstavík (MŠK XVIII), dán 24. září 1981. U. 1962/619 aut. z č. 115/83 Sb.

VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ  
Střední knihovna  
LIBERECKA, STUDENTSKA, 5  
PSČ 461 17

Rozsah grafických laboratorních prací: **4 - 7 výkresů**

Rozsah průvodní zprávy: **30-40 stran**

Seznam odborné literatury:

Píč-Breník : Obráběcí stroje  
Svěrák : Stavebnicové obráb. stroje  
Höschl: Pružnost a pevnost ve strojírenství  
Cerha: Hydraulické mechanismy v oboru výrobních strojů.  
Píč a kol.: Automatizační systémy výrobních strojů.

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Oldřich Musil**

Konsultanti:

Datum zahájení diplomové práce: **15.10.1979**

Datum odevzdání diplomové práce: **23.5.1980**



*Doc. Ing. Vojtěch Dráb, CSc*

Vedoucí katedry

*Doc. RNDr. Bohuslav Stříž, CSc*

Děkan

v **Liberci** dne **9.10.** 19 **79**

Vysoká škola strojní a textilní Liberec

nositelka řádu práce

Fakulta strojní

Ober 23 - 34 - 8

Výrobní stroje a zařízení

zaměření

Jednoučelové obráběcí a tvářecí stroje

Katedra obráběcích strojů a montáže

MECHANIZACE OPERACÍ PŘI PRÉZOVÁNÍ DRAŽEK KUŽELOVÉ  
ROZPĚRKY SOM 07265

Jan Kovář

Vedoucí práce: Ing. Oldřich Musil /VŠST Liberec/

Rozsah práce a příloha:

počet stran	37
počet obrázků	6
počet výkresů	6

20. května 1980

**Mátoře prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou  
práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury.**

*Jan Šonka*

**Žatec 20. května 1980**

## Ú V O D

Nejnaléhavějšími úkoly v šesté pětiletce při plnění úkolů XV. sjezdu KSČ je kvalita, efektivnost a hospodárnost ve všech oblastech našeho života.

Dosavadní stupeň rozvoje naší společnosti vyvolává nové a nové potřeby, jejichž uspokojování je a bude stále náročnější.

Extenzivní růst ekonomického růstu musíme v plném rozsahu nahradit intenzivními činiteli ve výrobě. V rámci socialistické ekonomicke integrace musíme využívat ve všech oblastech výsledků vědeckotechnického pokroku. V hromadné strojové výrobě, specializované v rámci RVHP, je nutno vyrábět stále větší série výrobků. Některé výrobní operace brzdí hromadnou výrobu. Složité a drahé NC stroje není možno v reálném čase do všech oblastí výroby doplnit.

Proto je před technicko-hospodářskými pracovníky a zlepšovateli postaven úkol, upravit dosavadní stroje tak, aby při minimálních nákladech na úpravu používajících zařízení bylo dosaženo vysoké produktivity, růstu efektivnosti ve výrobě, s co nejmenším využitím živé práce.

## O B S A H

1. Seznámení s úkolem v n.p. Somet Teplice v Čechách	2
2. Koncepce celkového řešení úkolu	5
3. Stanovení řezných podmínek	8
4. Návrh upínače pro automatický cyklus	11
5. Podávací zařízení	15
6. Vyhazovač	22
7. Hydraulický obvod	22
8. Řídící obvod	27

### Seznam literatury

#### Přiložené výkresy:

Celkové usporádání frézky	- DP-VS-178/80-0-1.1
	- DP-VS-178/80-0-1.2
Otočný přípravek	- DP-VS-178/80-1-2
Volnoběžka	- DP-VS-178/80-3-5
Podávací mechanizmus	- DP-VS-178/80-0-3
Hydraulický okruh	- DP-VS-178/80-3-4

## Anutace

Úkol uložený v diplomové práci, vyplynul z potřeby n.p. SOMET - Teplice.

Jedna z operací při výrobě kuželové rozpěrky SOM 07265 - součástí vodícího mechanizmu vřetena mikrometru, je frézování drážek. Ruční upínání a frézování drážek na frézce FHJ 9 je jednotvárné a není při něm možno dosáhnout optimálních řezných podmínek.

Úkol je vymezen těmito požadavky:

- automatizovat frézování dvou neprůchozích drážek do kuželové rozpěrky SOM 07265;
- doplnit doposud používanou frézku FHJ 9 přídavným zařízením a zajistit spolehlivý chod stroje s tím, že obsluha se omezí na seřízení stroje a naplnění násypky polotvary;


## 1. Seznámení s úkolem v n.p. Somet

Kuželové rozpěrky jsou součástí vodícího mechanizmu vřetena mikrometru. Vyrábějí se opakováných sériích a ročně je jich vyrobeno 70.000 ks.

Výchozím materiálem pro výrobu těchto rozpěrek je tyč ø 18 ČSN 42 6510. První operací je sražení hran tyče na revolverovém soustruhu. Na automatickém soustruhu, řízeném vačkami, je pak povrch tyče soustružen na ø 17,5 mm, do tyče je vyvrácen otvor, vysoustružena vnitřní kuželová plocha a z tyče je upíchnuto 11 mm. Další operace jsou: odjehlení, které je prováděno na vrtačce, kalibrování kuželového otvoru, broušení vnější válcové plochy, prováděné na brusce na kulato, frézování dvou neprůchozích drážek, které svírají úhel  $120^{\circ}$ , prováděné na frézce FHJ 9, frézování průchozí drážky a odjehlení drážek po frézování.

KUŽELOVÁ ROZPĚRKA SOM 07 265

ŘEZ A-A



obr. 1

V současné době se kuželové rozpěrky SOM 07 265 vyrábějí na pákové frézce FHJS, na jejímž pracovním stole je upevněn přípravek, číslo výkresu PSOM-07 151-15. Přípravek se skládá ze dvou upínacích kuželů, které se pomocí soustavy pák natáčejí o  $120^{\circ}$ : Pracovní zdvih stolu je vymezen pevnými dorazy.

#### Popis stávajícího pracovního cyklu

V dolní poloze stolu nasune ručně obsluha na každý kuželový trn jednu rozpěrku. Tím je rozpěrka upnuta za vnitřní kuželovou plochu. Pak otočí páku přípravku do levé krajní polohy a pomocí páky pro ovládání svislého pohybu konsoly vysune stůl až do horní polohy vymezené dorazem. Tím vykoná řezný pohyb. Pak opět pákou stůl vrátí do počáteční polohy, otočí páku přípravku do pravé krajní polohy - tím se upínací trny s rozpěrkami natočí o  $120^{\circ}$  a opět vykoná řezný pohyb. Pak znova vrátí stůl do počáteční polohy, sejmě rozpěrky s vyfrézovanými drážkami, nasune neopracované a opakuje předcházející cyklus.

Čas potřebný pro vyfrézování drážek do jedné rozpěrky je 20 s. Obsluha stroje je jednotvárná a vyčerpávající. Práce obsluhy stroje je hodnocena v kategorii D4. Pracovník vkládá rozpěrky do přípravku za chodu fréz a tím je vystaven nebezpečí pracovního úrazu. Ruční posuv neumožňuje dodržení optimálních řezných podmínek, což způsobuje nadměrné opotřebení fréz.

#### 1.2. Požadavky a možnosti řešení úkolu

Požadavek vyplývající z uvedených skutečností je tedy následující:

Automatizovat celý pracovní cyklus současně používané frézky. To znamená automatizovat podávání rozpěrek, jejich upínání, opracování a odvádění z pracovního prostoru stroje.

Frézka FHJS je horizontální jednovřetěnová frézka s ručními posuvy stolu ve všech směrech. Mechanický stav vyhovuje požadavkům výroby.

Technické parametry frézky:

Rozsah otáček vřetena ..... 12 stupňů od 258 do  
3 600 1/min  
Druh upínacích kleštin ..... výrobce Nářadí, n.p.  
L. Bělohrad  
č. katalogu 16 031  
Úhel upínacího kužele vřetena ... = 15°  
Průměr válcového vedení  
vřetena pro kleštinu ..... Ø 20 H7  
Závit kleštin pro stahovací šroub ... M20 x 1,5  
Největší upínací průměr ..... 17 mm  
Průchozí otvor vřetenem ..... 15 mm  
Rozměr stolu ..... 170 x 400 mm  
Rozměr upínací plochy stolu ..... 120 x 345 mm  
Počet upínacích drážek ..... 3  
Rozměr upínacích drážek: rozteč ..... 45  
šířka ..... 10  
Podélný posuv stolu ..... 125 mm /3/4 otáčky pastorku/  
260 mm při použití nástavce  
hřídele pastorku  
Příčný posuv stolu maximální ..... 110 mm  
Příčný posuv stolu odečítatelný noniem. 80 mm  
Svislý posuv stolu ..... 150 mm  
Výkon elektromotoru ..... 0,75/1,1 kW  
Otáčky elektromotoru ..... 690 a 1410 1/min.  
Celkové rozměry stroje pro dopravu:  
šířka x délka x výška ..... 600 x 880 x 1 370  
váha stroje ..... 570 kg

## 2.1. Koncepce celkového řešení úkolu

Podle požadavků v předch. kapitole bylo navrženo zařízení s automatickým cyklem frézování a podávání rozpěrek a s automatickým odváděním opracovaných rozpěrek z pracovního prostoru stroje. Pohon vretene je elektrický, pohon zařízení je hydraulický se samostatným agregátem řízení celého cyklu je elektrické. Ovládání zajišťovacích kolíků, vyhazovače a odebíráni rozpěrek ze zásobníků je odvozeno od pohybu prac. stolu frézky a celkové uspořádání je zřejmé z výkresu /číslo DP -VS-178/80-0-1/.

Ze stávajícího způsobu výroby jsem převzal upínání rozpěrek za vnitřní kuželovou plochu a frézování drážek do dvou rozpěrek najednou.

## 2.2. Popis navrhovaného zařízení


Celkové uspořádání je vidět na výkresu DP-VS-178/80-0-1. Na samostatném stole vlevo za pracovním stolem frézky je připevněn vibrační zásobník, který podává rozpěrky do zařízení trubkového zásobníku, kde jsou drženy západkami. Na stole frézky je připevněn otočný přípravek, který odebírá rozpěrky z trubkového zásobníku, přivádí je do místa řezu a obroběné rozpěrky podává do vyhazovače, ze kterého jsou trubkou odváděny do krabice připevněné na stojanu vibračního zásobníku. Špatně orientované rozpěrky propadávají trubkou pozice 1 do krabice na stojanu frézky.  
Pracovní cyklus je ovládán pomocí narážek a mikrospínačů.

## 2.3. Úprava frézky

Pastorek a hřídel pro ruční vertikální posuv stolu je vyjmut s otvor zaslepen víkem. Na konsoli křížového suportu je upevněn konec pistnice. Minimální otáčky jsou sníženy výměnou řemenice motoru za menší.

Elektrická instalace je propojena do ovládacího panelu.  
 Na pracovním stole je upevněn otočný přípravek na kterém  
 je za příruba přichycen hydraulický válec.  
 Ostatní prvky hydraulického obvodu jsou připevněny na desce,  
 která zároveň tvoří víko nádrže na pracovní kapalinu.  
 Tou je trvanlivý olej T 3 ČSN 65 6620.  
 Spojení rozvodové desky s pracovními válci je provedeno  
 pomocí vysokotlakých leteckých hadic PNT. Elektroinstalace  
 je provedena kably v pancéřových hadicích.  
 K přední straně stojanu frézky je připevněn L profil  
 /poz. 8 na výkrese DP-VS-178/80-1-2/ se zarážkou pro odjiště-  
 vání upínacích kuželů a vlevo od něho jsou přišroubovány  
 2 tyče pro upevnění vyhazovacího zařízení. Na levé straně  
 stojanu frézky za pracovním stolem je na stojanu vibrač.  
 zásobníku připevněna krabice, do které jsou odváděny  
 hotové rozpěrky.

#### 2.4. Popis prac. cyklu



obr. 2

Jako výchozí je použit ten stav, kdy na upínacích trnech nejsou obrobky a zásobník /pozice 3 na výkresu DP-VS-178/80-0-3/ je plný. Po spuštění zařízení je zapnut pohon vybraňného zásobníku vřetene a hydremotoru. Píst zařízení pro orientaci se vysune a shodí do zásobníku nad trnem 1 obrobek. Hydraulický válec HV-1 začne zvedat stůl frézky s otočným přípravkem pracovním posuvem k frézám. Když stůl urazí dráhu 5 mm od dolní uvrati, zajistí se horní deska přípravku /výkres DP-VS-178/80-1-2/ i jednotlivé trny poz. 16 proti pootočení. Během dalšího zdvihu příruba upínacího trnu 1 narazí na čep posuvné objímky zásobníku /výkres DP-VS-178/80-0-3 pozice 4/, ta odjistí západku zásobníku a na upínací trn propadne kuželová rozpěrka. V horní poloze stolu se pne narážka mikrospinač, ten dá impuls pro přestavení rezvaděče a stůl se začne pohybovat rychloposuvem dolů. Pět mm od dolní polohy stolu se začnou upínací trny i otočný přípravek odjištovat. V dolní poloze stolu hydraulický válec otočí odjištěný přípravek o 90 stupňů. Upínací trn 1 se otočí na místo upínacího trnu 2, upínací trn 2 na místo upínacího trnu 3 atd.. Od otočení přípravku je odvozeno i otáčení upínacích trnů. Ty se pootočí o úhel 120 stupňů. Upínací trn 1 je nyní pod frézou A. Stůl frézky se začne opět zvedat a přípravek i upínací trny se znova zajistí. Upínací trn 2 si odebere ze zásobníku další rozpěrku a do rozpěrky na trnu 1 je vyfrézována první drážka. Stůl s přípravkem se opět vrátí do výchozí polohy. Přípravek i trny se znova pootočí. Upínací trn 1 je tedy pod frézou B. Při dalším pohybu stolu nahoru, si trn 3 odebere rozpěrku ze zásobníku, do rozpěrky na trnu 2 se vyfrézuje první drážka a do rozpěrky na trnu 1 druhá drážka, která svírá s první drážkou úhel 120 stupňů. Stůl s přípravkem se vrátí dolů a přípravek se znova pootočí. Při dalším zvedání stolu hotový obrobek

bek 1 projde mezi rameny vyhazovače /pozice 12 a 13 na výkresu DP-VS-178/80-1-2/, do rozpěrek 2 a 3 se vyfrézuje drážky a trn 4 si odebere ze zásobníku další rozpěrku. Při zpětném pohybu stolu je rozpěrka z trnu 1 stažena vyhazovačem.

Jestliže tedy stůl vyjede do horní polohy a opět se vrátí, jsou během jeho pohybu vyfrézovány dvě drážky, jeden upínací trn si odebere ze zásobníku rozpěrku a hotová rozpěrka je stažena z trnu vyhazovačem.

### 3. Stanovení řezných podmínek

Kuželové rozpěrky SOM OT265 jsou vyrobeny z oceli 11 107.

Jako nástroj pro frézování drážek je zvolen v n.p. SOMET dosud používaný pilový kotouč na kov ČSN 22 2913.  
š koteuče ... 63 mm

počet zubů z = 50

š upínacího otvoru 16 mm

Z normativu řezných podmínek

$$S_{\min} = 52 \text{ mm/min}$$

$$\pi = 178,1/\text{min}$$

Řezná rychlosť

$$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{60} = \frac{\pi \cdot 0,063 \cdot 178}{60} = 0,589 \text{ m/s}$$

Posuv na zub

$$S_g = \frac{S_{\min}}{z \cdot n} = \frac{52,62}{50 \cdot 178 \cdot 30 \cdot 1000} = 6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

## Čas frézování

dráha  $S = 26 \text{ mm}$

$$t_p = \frac{s}{S_{\min}} = \frac{0,026}{8,7 \cdot 10^{-4}} = 30 \text{ s}$$

## Výpočet řezné síly

Příkryl:

$$F_v = p \cdot S$$

$$p = \frac{c_{Fv}}{a^n}$$

$$F_v = c_{Fv} \cdot a^{1-n} \cdot b$$

$$a = S_z \cdot \sin$$

$$F_v = c_{Fv} \cdot b \cdot S_z^x \cdot \sin^x$$

$$S_z = 0,006$$



$$b = 1 \text{ mm}$$

$$D = 63 \text{ mm}$$

$$h = 3,5 \text{ mm}$$

$$\varphi = \frac{360}{z} = 360/50 = 7^\circ 12'$$

$\varphi$  je úhel mezi břity  
dvou sousedních zubů



$$\cos \alpha_m = \frac{D/2 - h}{D/2} = \frac{31,5 - 3,5}{31,5} = 0,888$$

$$\alpha_m = 27^{\circ}16'$$

počet zubů v záběru

$$n = \frac{\alpha_m}{\varphi} = \frac{27^{\circ}16'}{7^{\circ}12'} = 3,79$$

$$\alpha_1 = 27^{\circ}16'$$

$$\alpha_2 = 20^{\circ}4'$$

$$\alpha_3 = 12^{\circ}15'$$

$$F_v = \sum_{i=1}^n c_{Fv} \cdot b \cdot s_z^{x_i} \cdot \sin^{x_i} \alpha_i$$

$$F_{v1} = 1380 \cdot 1 \cdot 0,006^{0,72} \cdot \sin^{0,72} 27^{\circ}16' = 19,8N$$

$$F_{v2} = 1380 \cdot 1 \cdot 0,006^{0,72} \cdot \sin^{0,72} 20^{\circ}4' = 16,1N$$

$$F_{v3} = 1380 \cdot 1 \cdot 0,006^{0,72} \cdot \sin^{0,72} 12^{\circ}52' = 11,8N$$

po-vektorovém součtu/na str. 9/

Liemert:

$$F_v = 47,5N$$

$$F_x = 16N$$

$$F_y = 45N$$

$$F_z = c_{Fz} \cdot h^{x_1} \cdot B^{x_2} \cdot z \cdot s_z^{x_3} \cdot D^{x_4}$$


$$x_1 = 0,86$$

$$x_2 = 1,0$$

$$x_3 = 0,72$$

$$x_4 = -0,86$$

$$c_{Fz} = 682$$




$$F_z = 682 \cdot 3,5^{0,86} \cdot 1^1 \cdot 20 \cdot 0,006^{0,72} \cdot 63^{-0,86} = 71,4N$$

z vektorového rozkladu na str. 10/

Měřením zjištěno:

$$\begin{aligned} F_x &= 24N \\ F_y &= 67N \end{aligned}$$



pro  $S = 56 \text{ mm/min}$

$n = 178^1/\text{min}$

$$P_r \sim 0,11 \text{ mm} \quad P_v \sim 0,34 \text{ mm}$$

$$10N = 0,0797 \text{ mm}$$

$$F_r = 13,8N \quad P_v = 42,66N$$

#### 4. Návrh upínače pro automatický cyklus

##### 4.1. Stručná char. přípravku

Otočný přípravek s hydraulickým ovládáním je připevněn na pracovním stole frézky. Tento přípravek si podává rozpěrky ze zásobníku, upíná je, přivádí je do místa řezu, natačením upínacích trnů zajišťuje vyfrézování dvou drážek svírajících úhel  $120^\circ$  a podává rozpěrky do vyhazovače.

##### 4.2. Technické řešení

Uspořádání je vidět na výkrese č. DP-VS-178/80-1-2.

Přípravek se skládá ze spodní, pevné části /poz.2/ a z horní části, která se otáčí v kluzném ložisku, jehož pouzdro je nalisováno do pevného ozubeného kola /poz.19/. Otáčení je poháněno hydraulickým válcem JHVJ 25-63.

Zdvih válce je 63 mm. Výrobce - Nářadí n.p. Vrchlabí. Tento válci je za přírubu přišroubován ke spodní části přípravku. Na pístnici válci je našroubován ozubený hřeben /poz. 21/, který zabírá do pastorku volnoběžky /poz. 14/. Pohyb pastorku se přenáší přes západku a rohatku hřídelem /poz. 18/ na horní otočnou desku přípravku. Při vysouvání pístní tyče se horní deska, která unáší upínací trny /poz. 16/ otáčí doprava. Když se otočí o  $90^{\circ}$  je její poloha zajištěna kuličkou /poz. 52/ tlačenou pružinou. Při zasouvání pístnice se pastorek volně otáčí na hřídeli, západka nezabírá do rohatky a horní deska přípravku stojí. Ke spodní, pevné desce přípravku /poz. 2/ je přišroubováno kolo /poz. 19/ po němž se odvalují 4 pastorky /poz. 20/, jejichž pohyb se přes pero přenáší na upínací kužele, unášené horní otočnou deskou přípravku. Při otočení horní desky přípravku o  $90^{\circ}$  se tedy upínací kužele posunou o vzdálenost mezi frézami a zároveň se natočí o úhel  $120^{\circ}$ . Každý upínací kužel je uložen na dvou kuličkových ložiskách /poz. 30, 31/. Na horní desce přípravku je ještě přišroubován pro každý kužel zajišťovací mechanizmus, který se skládá ze zajišťovacího čepu /poz. 15/ pohybujícího se v trubce. Každý čep je tlačen pružinou silou 40 N do dolní polohy. Palce těchto čepů se v dolní poloze stolu frézky opírají o zarážku /poz. 3/, připevněnou L profilem ke stojanu frézky. V dolní poloze stolu frézky jsou tedy upínací kužele odjištěny. Když se stůl začne pohybovat nahoru, zajišťovací čepy se zasunou do kuželových otvorů v přírubách upínacích kuželů a tím je zajistí proti poskození. Příruby zároveň chrání ložiskový prostor proti nečistotám.

Při zvedání stolu frézky ještě L profil /poz. 10/ uvolní pružinu /poz. 54/ a ta zatlačí zajišťovací západku /poz. 7/ do kuželového otvoru v přípravku a tím zajiští horní desku přípravku proti pootočení.

#### 4.3. Seřizování

Zdvih pístu hydraulického válce, tedy i pootočení přípravku lze seřídit pomocí šroubu /poz. 34/. Sílu pružin zajišťovacích kolíků a zajišťovací kuličky je možno reguloval pomocí šroubů /poz. 33, 43/.

#### 4.4. Výpočet otáčení

Výpočet ozubeného hřebenu a pastorku /poz. 14, 21/.

$$L - \text{zdvih hřebenu} = 55 \text{ mm}$$

D - průměr roztečné kružnice pastorku

$$\frac{\pi D}{4} = L$$

$$D = \frac{4 \cdot L}{\pi} = \frac{4 \cdot 0,055}{\pi} = 0,070 \text{ m}$$

m zvoleno 0,002m

Počet zubů pastorku

$$D = z \cdot m$$

$$z_p = \frac{D}{m} = \frac{0,07}{0,002} = 35$$

Počet zubů ozubeného hřebenu

$$t = \pi \cdot m = \pi \cdot 0,002 = 6,28 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$z_h = \frac{L}{t} = 0,055/6,28 \cdot 10^{-3} = 8,75$$

Zvoleno - na hřebenu 12 zubů.

Výpočet ozubení pro natáčení upínacích kuželů.

d - průměr pastorek /poz. 20/, zvoleno 0,036 m

D - Ø pevného kola

$$d \cdot \frac{120}{360} = D \frac{90}{360}$$

$$\frac{\pi}{3} \cdot d = \frac{\pi}{4} \cdot D$$

$$D = \frac{4d}{3} = \frac{4 \cdot 0,036}{3} = 0,048 \text{ m}$$

počet zubů pastorku

m zvoleno 0,0015

$$z = \frac{d}{m} = \frac{0,036}{0,0015} = 24$$

počet zubů kola

$$z = \frac{D}{m} = \frac{0,048}{0,0015} = 32$$

$$t = \pi \cdot m = \pi \cdot 0,0015 = 4,712 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

ha = m

$$h_p = 1,25 \cdot m = 1,25 \cdot 0,0015 = 0,0018 \text{ m}$$

Pevnostní výpočet není třeba provádět, protože kola spolu zabírají bez zatížení.

### Výpočet ložisek upevnacích trnů

$$F_0 = Y_0 \cdot F_{as} = 0,5 \cdot 50 = 25\text{N}$$

$$C_0 = \mu \cdot F_0 = 2 \cdot 25 = 50\text{N}$$

Zvolena ložiska 6002.

Výpočet ohytu L profilu /poz. 8/ pro upevnění zarážky  
zajišťovacích kolíků.

Síla od pružin  $F = 4 \cdot 40 = 160\text{N}$



$$J_B = \frac{P \cdot l^3}{3EI} = \frac{40 \cdot 8 \cdot 1^3}{3 \cdot 2,1 \cdot 10^3 \cdot 0,5 \cdot 10^{-5}} = 1,6 \cdot 10^{-5}\text{m}^4$$

### 5. Podávací zařízení

Je užito plně automatizovaného podávání. Rozpěrky obsluha straje nasype do násypky. Z ní je odebírá a směrově orientuje zařízení, které dopraví rozpěrky do zásobníku. Od tud jsou podávány do pracovního prostoru straje podávacím zařízením.

Funkce, které musí plnit zařízení pro automatické podávání lze shrnout do bodů.

1. Zachycení rozpěrky v násypce, jeho směrová orientace v prostoru.

2. Předání prostorově správně orientované rozpěrky do zásobníku.
3. Vytvoření dostatečné zásoby rozpěrek v zásobníku, zajišťující plynulou práci stroje.
4. Podávání jednotlivých rozpěrek do zásobníku.
5. Upnutí rozpěrky a doprava do pracovního prostoru frézky.

Navržené podávací zařízení sestává z těchto částí.

1. Vibrační zásobník
2. Mechanismus pro orientaci rozpěrky
3. Odměrovací mechanismus
4. Podávací mechanismus

### 5.1. Vibrační zásobník

**Typ kz 702 D 250, ovládací zařízení kz 717**  
Výrobce Transporta, n.p. závod 02, Úpice.

Maximální vsázka 4 kg - pro kontrolní obrobky - matice MS - jejich rozměry odpovídají rozměrům kuželových rozpěrek.  
Materiál je dopravován jmenovitou rychlosí s možností regulace od 0 na 1. stupni do maxima /  $V_{max} = 6,3 \text{ m/min}$

#### Obsluha

Do mísy zásobníku se nasype materiál v potřebném množství. Vidlice šňůry u zásobníků s frekvencí budice 100 Hz je možno zasunout přímo do sítě, v případě je-li požadována dopravní rychlosť bez regulace.

Při běžném používání zásobníků zasune se vidlice šňůry zásobníku do spojovací zásuvky na vývodu ovládacího zařízení. Přepnutím vypínače do polohy I - zapnuto je uveden zásobník v činnost a podávací rychlosť se nastaví potenciometrem, a to otočením knoflíku na příslušný stupeň regulace ovládacího zařízení.

Zásobník je upraven tak, aby se z něho nemohly dostat rozpěrky, postavené na válcovou plochu.

To je docíleno tím, že k boku násyppky je asi v polovině výšky buňku 14 mm nad žlábkem zásob. připevněn klín. Ten postavené rozpěrky shodí zpět na dno zásobníku. Z vibrač. zásobníku jsou rozpěrky po skluzu dopravovány do zařízení pro orientaci.

## 5.2. Mechanismus pro orientaci

Celkové uspořádání je na výkrese DP-VS-178/80-0-3.

Skládá se ze zásobníku /pozice 1/, do kterého padají rozpěrky z vibračního zásobníku po skluzu. V tomto zásobníku jsou rozpěrky orientované větším průměrem kuželového otvoru doprava nebo doleva. Před zásobníkem je umístěn hydraulický válec JHVJ 25/63. Na pístnici válce je našroubována objímka s kuželovým trnem. Úhel kuželu je  $15^{\circ}$ . Menší průměr kuželu měří 7,5 mm, menší průměr kuželového otvoru v rozpěrce měří 6,6 mm.

Na začátku cyklu je kuželový trn v zadní poloze. Po přestavení rozvaděče se píst s kuželovým trnem začne pohybovat doprava. Jestliže je rozpěrka v zásobníku orientována menším průměrem otvoru směrem k pístu, postrčí ji trn před sebe a rozpěrka propadne do trubky, kterou spadne do krabice na stojanu frézky. Odtud je obsluhou stroje vrácena do vybračního zásobníku. Píst pokračuje ve zdvihu až do krajní polohy. Vysunutá pístnice drží rozpěrky v zásobníku. Po přestavení rozvaděče se píst vrátí zpět. Když dojde do výchozí polohy, pístnice uvolní sloupec rozpěrek v zásobníku a další rozpěrka spadne před kuželový čep do žlásku. Rozvaděč se opět přestaví a píst se začne znova

pohybovat doprava. Jestliže je nyní v zásobníku rozpěrka orientována větším průměrem kuželového otvoru směrem k hydraulickému válci, zachytí kuželový trn rozpěrku, dopraví ji přes odpadní otvor do trubky. Na trubce je umístěn pružinový snímač /poz. 10/. Ten dovolí rozpěrce volný vstup do trubky, ale při zpětném pohybu pístu se rozpěrka zadrží. V trubce za pružinovým snímačem jsou již všechny rozpěrky orientovány větším průměrem kužele doleva. Každá rozpěrka, která je zasunuta do trubky posune rozpěrky v trubce již umístěné o 11 mm. Když je v trubce pět rozpěrek, posune hydraulický válec s další rozpěrkou všechny tak, že poslední rozpěrka vyjede z trubky, navlékne se na páčku se záchytkou, ta je převráti větším průměrem dolů a rozpěrka sklouzne do trubkového zásobníku na západky /poz. 6/ nebo na rozpěrky v zásobníku. Jestliže se do trubkového zásobníku dostane rozpěrka nesprávně orientována, propadne mezi západkami na pracovní stůl frézky, kde v obrábění nepřekáží.

Tvar páčky /poz. 7/ a její funkci jsem si experimentálně ověřil. Po seřízení páčka pracovala spolehlivě.


### Seřízení

Páčku /poz. 7/ je možné po povolení matic posunovat v dráze plechu. Trubku s pružinovým snímačem /poz. 1/ je možno po povolení šroubů posunovat a nakládat.

### 5.3. Zabezpečení proti přeplnění zásobníku

Zařízení pro podávání a orientaci rozpěrek je zabezpečeno proti přeplnění na dvou místech. Je to v zásobníku /poz. 1/ do něhož padají rozpěrky z vibračního zásobníku a v trubkovém zásobníku /poz. 3/, z něhož jsou rozpěrky odebírány podávacím zařízením.

Zajištění je provedeno pomocí žárovky a čidla.  
 Světelné paprsky jsou vedeny šikmo přes zásobník do čidla.  
 Když je světlo žárovky od čidla odděleno rozpěrkou, padající  
 do zásobníku vznikne impuls. Jestliže tento impuls trvá  
 déle než dvě sekundy, je vypnuto vibrační zásobník, nebo  
 hydraulický válec zařízení pro orientaci, nebo oba -  
 podle stavu v zásobnicích.



Stav, kdy paprsek prochází zásobníkem a působí na čidlo  
 je označen 1. Stav kdy paprsek nepůsobí na čidlo je označen 0.

#### Zásobník 1      Zásobník 2

1	1	provoz vibrač.zás. + provoz píst
0	0	stop VZ + P
1	0	provoz Z, stop P
0	1	stop Z, provoz P


#### Obvod pro zabezpečení přeplnění

F - fotonka

R - odpory

T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> - tranzistory

Re - relé - /3 přepínací kontakty/



obr. 4

$24 \text{ V} =$

Obvod tvoří fotonka, dvoustupňový tranzistorový zesilovač, pracovní relé a napájecí zdroj - 24 V.

Při osvětlení fotonky v ní vzniká proud a na bázi tranzistoru  $T_1$  je napětí, tranzistor se stane vodivým. Zesílené napětí je přivedeno na  $T_2$  a relé  $R_2$  je sepnuto. Při přerušení světelného toku fotonkou přestane procházet proud, tranzistory se zablokují, kotva relé odpadne a přeruší obvod elektromagnetu pro ovládání rozvaděče  $R_3$  nebo obvod vibraniho zásobníku, nebo oba.

Fotonka musí být chráněna před náhodným osvětlením. Je však citlivá na infračervené paprsky /citlivá v oblasti spektra  $0,4 - 1,1 \mu\text{m}$ /, proto je možno zaclonit fotonku i ovládací světelný zdroj rubínovým filtrem a zařízení pak může pracovat i na denním světle. Jestliže se přepálí vlákno žárovky relé odpadne, přeruší chod vibraciho zařízení zásobníku nebo obvod rozvaděče  $R_3$  a podávaní se tedy zastaví. Je tak zabezpečeno to, že podávací zařízení nemůže pracovat bez kontroly.

#### 5.4. Odměřovací zařízení

Slouží k oddělení poslední rozpěrky v trubkovém zásobníku. Odměřovací zařízení tvoří pryžový čep v ocelovém pouzdru. Když se otevřou západky /DP-VS-178/80-0-3 pozice 6/, zatlačí na gumový čep a ten přimáčkne předposlední rozpěrku ke stěně zásobníku. Poslední rozpěrka tedy může propadnout na upínací trn a ostatní rozpěrky jsou v zásobníku čepem drženy. Teprve, když se západky zavřou, čep se uvolní a odjistí rozpěrky, ty se posunou na západky a poslední rozpěrka je připravena pro odebrání podávacím mechanizmem.

#### 5.5. Podávací mechanizmus

Slouží k odebírání rozpěrek ze zásobníku a k jejich dopravě do pracovního prostoru stroje.

Podávací mechanizmus tvoří upínací kužely /pozice 16 na výkrese otočného přípravku, č.v. DP-VS-178/80-1-2/ a mechanizmus západek trubkového zásobníku /pozice 3 na výkrese DP-VS-178/80-0-3/. Při zvedání stolu příruba upínacího trnu posune objímkou /pozice 4 na výkrese DP-VS-178/80-0-3/, ta přes čep /pozice 13/ otevře západky. Ty otáčejí na čepu /poz. 12/ v pevné objímce /poz. 5/. Západky odjistí poslední rozpěrku v zásobníku /ostatní rozpěrky jsou drženy mechanizmem, jehož funkce byla popsána v předchozí kapitole/ a ta spadne na upínací trn. Když se stůl frézky s otočným přípravkem začne vracet dolů, přitlačí pružina posuvnou objímkou a vrací ji do dolní polohy na pevnou objímkou. Čepy na posuvné objímce zavírají západky, které ještě přitlačí rozpěrku odebranou ze zásobníku na upínací trn. Když je stůl s přípravkem v dolní poloze, hydraulický válec přípravkem otočí a tím se upínací kužel dostane pod frézu. Jeho natáčení a zajišťování bylo popsáno v kapitole 4.2. - při po-

pisu konstrukce otočného přípravku.

## 6. Vyhazovač

Vyhazovač odvádí rozpěrky s vyfrézovanými drážkami z pracovního prostoru stroje. Jeho funkce je vidět na výkrese otočného přípravku /DP-VS-178/80-1-2/. Vyhazovač tvoří dvě otočná ramena /poz. 12, 13/ připevněná tyčemi /poz. 9/ ke stojanu frézky. Ramena jsou k tyčím vracena tažnými pružinami /poz. 55/.

### Popis funkce

Při řezném pohybu stolu frézky rozpěrka, která je pod výhazovačem nadzvedne jeho ramena a projde mezi nimi. Když je stůl v horní poloze, pružiny vrátí ramena vyhazovače zpět, a ty se opřou o tyče /poz. 9/. Rzpěrka, která zůstala nad nimi, je pak rameny stažena s upínacího kuželu, když se stůl vraci do dolní polohy. Nad rameny vyhazovače je umístěna trubka. Ta odvádí hotové rozpěrky ke skluzu, po něm sjíždějí do krabice, připevněné ke stolu vybračního zásobníku.

## 7. Hydraulický obvod

Hydraulický obvod je znázorněn na výkrese DP-VS-178/80-3-4, protože obvod pracuje s nízkými rychlosťmi a s malými silami, je schema navrženo zjednodušeně. Na jeden okruh čerpadla jsou napojeny pracovní válce pro zvedání stolu frézky /HV 1/, otáčení přípravku /HV 2/ a hydraulický válec zařízení pro orientaci /HV 3/. Čerpadlo je nejmenší z typové řady JHVJ. Ve spojení s elektromotorem s 1440 ot/min dodává jmenovité množství 4 l/min. Filtr je zařazen na výtlačné straně čerpadla. I když maximální průtok je 4 l/min, jsou všechny prvky, kromě rozvaděčů, použity se jmenovitou svě-

tlostí 10, protože menší prvky nejsou v současné době běžně na trhu. Pracovní válec HV 1 je řízen ve výtlaku škrtícím ventilem. Rozvaděče jsou dvoupolohové, čtyřcestné. V poloze 1 jsou drženy pružinou, v poloze 2 elektromagnetem. Vzhledem k válcům jsou zapojeny jako reverzační. Okruhy hydraulických válců HV 2 a HV 3 jsou odděleny redukčními ventily, aby nemohlo dojít ke změně rychlosti nebo k zastavení pracovního válce HV 1 při jejich pohybu, protože pracují s daleko menším zatížením.

#### Prvky hydraulického obvodu:

Hydraulický obvod je znázorněn na výkresu DP-VS-178/80-3-4

R1 - rozvaděč RSPe 246 - 320, výrobce TOS Vrchlabí  
 R2, R3 - rozvaděč RSPe 246 - 320, výrobce TOS Vrchlabí  
 HV 2, HV 3 - hydraulický válec JHVJ 25/63, výr. TOS Vrchlabí  
 HV 1 - hydraulický válec JHVJ 32/63, /zdvih zkrácen na 30 mm/,  
 výrobce TOS Vrchlabí

VŠ - škrtící ventily JHRM - 10, výrobce TOS Vrchlabí  
 VZ - zpětný ventil JHDZs-2-3, výrobce n.p. TOS Vrchlabí  
 VR - redukční ventily VR-1-10-3, výrobce n.p. TOS Vrchlabí  
 VP - přepouštěcí ventil VP-10-3, výrobce TOS Vrchlabí  
 F - štěrbinový filtr F-403.2 32

Všechny hydraulické prvky, kromě hydraulických válců jsou uspořádány na desce, která tvoří současně víko nádrže.

#### 7.1. Kontrola hydraulického okruhu

##### Posuv stolu

$$S_{\min} = 52 \text{ mm/min} = 8,67 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$$

$$\text{dráha } S = 26 \text{ mm} = 0,026 \text{ m}$$

čas frézování

$$t_p = \frac{0,026}{8,67 \cdot 10^{-4}} = 30 \text{ s}$$

hydraulický válec JHVJ Ø32/63

$$S_1 = 8,042 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$Q_1 = Sv = 8,042 \times 10^{-4} \times 8,67 \cdot 10^{-4} = 6,97 \cdot 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$$

otáčení

$$v_{ot} = 0,04 \text{ m/s}$$

hydraulický válec JHVJ 25/63

$$Q_2 = Sv = 4,91 \cdot 10^{-4} \cdot 0,04 = 1,964 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$

čas pootočení

$$t = \frac{0,055}{0,04} = 1,375 \text{ s}$$

válec pro orientaci JHVJ 25/63

$$v = 0,04 \text{ m/s}$$

$$Q_3 = Sv = 4,91 \cdot 10^{-4} \cdot 0,04 = 3,944 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 1,964 \cdot 10^{-5} + 3,944 \cdot 10^{-5} + 6,97 \cdot 10^{-7} = 5,4 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$

Q dodávané čerpadlem JHZJ 4 pohon motor 2 A P TL - 4 s

$$P = 250 \text{ W} \quad n = 1370 \text{ min}^{-1}$$

$$Q = \frac{\pi d_t \cdot 2 \cdot \text{m.b.n}}{1000} = / \text{k.n} / 1000$$

$$k = \frac{Q \cdot 1000}{n} = \frac{4 \cdot 1000}{1440} = 2,77 \text{ l/min}$$

$$Q = \frac{2,77 \cdot 1380}{1000} = 3,8226 \text{ l/min} = 6,37 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$

rychloposuv stolu

$$v = \frac{Q_1}{S_2} = \frac{1,17 \cdot 10^{-5}}{6,032 \cdot 10^{-4}} = 0,0019 \text{ m/s}$$

$Q_1$  - minimální množství ,regulovatelné škrticím ventilem VS2

čas vrácení stolu

$$t_v = \frac{\theta}{v} = 0,026 / 0,019 = 1,37 \text{ s}$$

čas pracovního cyklu

$$t = t_p + t_v + t_o$$

$t_p$  - čas potřebný k vykonání pracovního zdvihu

$t_v$  - čas rychleposuvu stolu

$t_o$  - čas otáčení

$$t = 30 + 1,37 + 1,375 = 32,745 \text{ s}$$

potřebný tlak v pracovním válci

$$p = \frac{1}{S_1} = F_x \cdot f_r + (F_y + G) + p_g \cdot S_2 /$$

$F_x$  - maximální velikost vodorovné složky řezné síly

$F_y$  - svislá složka řezné síly

$G$  - hmotnost pohybujících se částí

$f_r$  - redukovaný součinitel tření stolu

$p_g$  - tlakový spad na škrticím ventilu

$$\frac{p_{11}}{8,042 \cdot 10^{-4}} = \frac{14 \cdot 0,5 / 50 + 800 / + 4 \cdot 10^5 \cdot 5,5 \cdot 10^{-4}}{13,5 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}}$$

tlak, který dodává čerpadlo  $P=0,12 \text{ kW}$

$$p = \frac{P \cdot 250 \cdot 0,45}{Q} = \frac{17 \cdot 10^5}{6,37 \cdot 10^{-5}} \text{ Pa}$$

celková účinnost:

$\eta$  - příkon

$\delta$  - potrubí

$$d = 4,7 \sqrt{\frac{Q}{v}} = 4,7 \sqrt{\frac{1,8}{3}} = 5,29 \text{ mm}$$

$Q$  - maximálně dodávané množství  $l/\text{min.}$

$v$  - přípustná rychlosť

nízkotlaké letectví hadice  $\lambda_s = 6$

Kontrola nádrže na oteplení

ztracený výkon

$$N_z = N_e \cdot /1 - \xi_z /$$

množství vyvinutého tepla

$$Q_c = N_e \cdot /1 - \xi_c / = 342 \cdot /1 - 0,65 / = 161 \text{ kcal/h} = 676,9 \text{ kJ/h}$$

$N_e$  - příkon elektromotoru

$S_n$  - plocha stěn nádrže

$$S_n = \frac{Q_c}{\Delta t \cdot k_n}$$

$k_n$  - součinitel přestupu tepla stěnami nádrže -

$\Delta t$  - maximální rozdíl teploty vzduchu a kapaliny

$$S_n = \frac{676,9}{20,83,74} = 0,4 \text{ m}^2$$

### 8.1. Elektrický řídící obvod

K- spínače

R- relé

E- elektromagnety pro ovládání rozvaděčů

V- vypínač

výchozí stav - HV1- pístnice zasunuta,  
HV2- pístnice vysunuta

pořadí pohybu jednotlivých válců


HV1<sub>↑</sub> + HV2, HV1<sub>↓</sub>, HV2

hydraulický válec HV3 pracuje nezávisle na HV1, HV2. Zastavuje se pomocí kontaktu K<sub>B</sub>, který je ovládán zařízením pro kontrolu přeplnění zásobníku.


Obvod je napájen stejnosměrným napětím 24 V.

Nepřetržitý cyklus se zahájí po spojení kontaktů spínačů

# ELEKTRICKÝ ŘÍDÍCÍ OBVOD



# OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÉHO OBVODU



obr. 6

$V_1$ ,  $V_2$ .  $V_1$  je nutno sepnout dříve, aby se před začátkem frézování naplnil zásobník. Zpoždění okruhu spínače  $V_2$  je možno měnit pomocí časového relé. Potřebné zpoždění je 40 s.

Po sepnutí spínače  $V_1$  se zahájí pracovní cyklus HV3. Tlakový olej se rozvádí střídavě na obě strany válce. HV3 tady koná nepřetržitý vrátný pohyb, který je zastaven jedině vypnutím  $V_1$  nebo  $K_y$ . Po zapnutí spínače  $V_2$  a zapnutí elektromotoru čerpadla, proudí kapalina na pravou stranu pístu. Píst se pohybuje do levé úvrati, Před ukončením zdvihu sepnutím narážka konečkový spínač  $K_6$ . Ten spojí obvod cívky relé R1. Kontakty R3-2 mají funkci přidržných kontaktů, takže kotva relé R3 neodpadne při rozpojení kontaktů spínače  $K_6$ . Kontakty R3-2 spojí obvod magnetu E3 hydraulického rozvaděče R III, který nastaví šoupátko rozvaděče vpravo. Tlakový olej proudí na levou stranu pístu, píst se pohybuje vpravo. Když narážka rozpojí kontakt spínače  $K_5$ , přeruší se obvod cívky relé R3, jeho kotva odpadne a kontakty R3-1, R3-2 se rozpojí. Obvod elektromagnetu E je rozpojen, šoupátko rozvaděče se vrátí do původní polohy a cyklus se opakuje.

Po spojení kontaktů spínače  $V_2$  obvod relé R1 se spojí přes sepnuté kontakty spínačů K3 a K4. Kontakty relé R2-1 spojí obvod elektromagnetu E1, který přesune šoupátko rozvaděče R I do pravé polohy. Tlakový olej proudí pod píst, píst HV1 se začne pohybovat nahoru. Jeho narážka, uvolní spínač K1. Přes spojené kontakty spínačů K1 a K2 sepnutí relé R2. Kontakty relé R1-2 spojí obvod

elektromagnetu E2. Ten přesune šoupátko rozvaděče R II do pravé polohy. Hlakový olej začne proudit na levou stranu pistu HV2; mítulan na jeho pistniči zabírá do volnoběžky a ta se volně otáčí. Na konci zdvihu HV1 stlačí nárážka spinač K3, ten přeruší obvod rozvaděče R I a magnetu E I. Šoupátko rozvaděče se vrátí a HV1 se vrací rychloposuvem zpět. V dolní úhradi opět narážka spusťí spinač K1, ten přeruší obvod rozvaděče R III, šoupátko se přeauje, pist HV2 se začne vysouvat. V konečné poloze uspne narážka spinače K2 a K4 a cyklus se opakuje.

## ZÁVĚR


Diplomová práce řeší automatizaci frézování kruhových rozpěrek pro mikrometř, s využitím dosud používané frézky FHJ9.


Ruční vertikální pohon frézky byl nahrazen hydraulickým, frézovací přípravek P - SOM - 07151 - 15 a ruční obaluhou byl nahrazen otočným přípravkem s hydraulickým pohonem a zařízením pro podávání rozpěrek. Hydraulické válce jsou ovládány pomocí náruček a mikrospínaců elektriským řídícím obvodem.

Podávací zařízení je ovládáno pomocí dvojí blokovacích obvodů, v nichž jsou čidla fotodiody.

**Seznam použité literatury:**

1. Pič J. - Breník P. : Obráběcí stroje  
SNTL Praha - 1970
2. Pič J. - Chvála B. : Automatizační systémy výrobních strojů  
Praha - 1963
3. Mach J. - Holec F. : Mechanizace hydraulikou  
SNTL Praha - 1964
4. Cerha J. : Hydraulické mechanizmy v oboru výrobních strojů  
Liberec - 1971
5. Prokeš J. : Hydraulické mechanizmy  
ČVUT Praha - 1967
6. Vrzala a kol. : Strojnické tabulky
7. Černoch S. : Strojné technická příručka  
SNTL Praha - 1959







KOVÁŘ

185

HYDRAULICKÝ  
OKRUH

DP - VS - 178/80-3-4






KOVÁŘ

2:1

20.5.80

VOLNOBĚŽKA

DP-VS-178/80-3-5





1	JINNÍ ŠEĆ	SVARENEC	11 416	
1	STOJAN	SVARENEC	11 416	2
1	ZARÁZKA	ČSN426510	11 340.0	3
1	Ø 40 - 45			4
1	STOJÁNEK	SVARENEC	11 373	5
1	STOJÁNEK	SVARENÉC	11 373	6
1	STOJÁNEK	SVARENÉC	11 373	7
1	PÁKA	ČSN425520	11 370	8
1	10x10 - 95			9
1	DRŽÁK	SVARENÉC	11 343	10
1	DRŽÁK	SVARENÉC	11 343	11
1	ZARÁZKA	ČSN42551	11 343	12
1	STOJÁNEK	SVARENÉC	11 343	13
1	RAMENO VYHAZOVAČE	SVARENÉC	11 523	14
1	RAMENO VYHAZOVAČE	SVARENÉC	11 523	15
1	VOLNOBĚŽKA			16
1	ČEP	SVARENÉC	12 010	17
4	TRN Ø 50- 80	ČSN426510	12 010	18
1	ČEP Ø 10 - 60	ČSN426310	11 700	19
1	HŘÍDEL Ø 25-95	ČSN426310	12 010.9 12 010.1	20
1	KOLO Ø 55 - 30	ČSN426310	12 020.9 12 020.1	21
4	PASTOREK Ø 40 - 7	ČSN426310	12 020.9 12 020.1	22
1	HŘEBEN Ø 25x15 - 120	ČSN426522	12 020.9 12 010.1	23
4	POUZDRO	ČSN426522	12 010.9 12 010.1	24
1	KOLECKO Ø 20 - 5	ČSN426522	11 275	25
1	POUZDRO Ø 22-27	ČSN426522	11 600	26
1	ČEP Ø 5 - 29	ČSN426522	11 600	27
1	ČEP Ø 5 - 39	ČSN426522	11 600	28
1	KRUZEK Ø 30 - 4	ČSN426611	11 600	29

DP VS = 178/  
780-3 = 5

Dokl. 1  
F. 1  
P. 1

KOMÍK  
Mazanec

1	NIVÍSČEC	SVÁŘENEC	11 416									1
1	STOJAN	SVÁŘENEC	11 416									2
1	ZARAŽKA	ČSN426510	11 340.0									3
1	Ø 40 - 45											4
1	STOJÁNEK	SVÁŘENEC	11 373									5
1	STOJÁNEK	SVÁŘENEC	11 373									6
1	FÁKA	ČSN425520	11 370									7
1	10x10 - 95											8
1	DRŽÁK	SVÁŘENEC	11 343									9
1	DRŽÁK	SVÁŘENEC	11 343									10
1	ZARAŽKA	ČSN42551	11 343									11
1	STOJÁNEK	SVÁŘENEC	11 343									12
1	RAMENO	SVÁŘENEC	11 523									13
1	VÝHÁZOVÁČE	SVÁŘENEC	11 523									14
1	RAMENO	SVÁŘENEC	11 523									15
1	VÝHÁZOVÁČE	SVÁŘENEC	11 523									16
1	VOLNOBEŽKA										DP-VS-178/	17
1	ČEP	SVÁŘENEC	12 010								780-3	18
4	TRN Ø 50 - 80	ČSN426510	12 010									19
1	ČEP Ø 10 - 60	ČSN426310	11 700									20
1	HŘÍDEL Ø 25-95	ČSN426310	12 010.9	12 010.1								21
1	KOLO Ø 55 - 30	ČSN426310	12 020.9	12 020.1								22
1	PASTOREK											23
1	Ø 40 - 7	ČSN426310	12 020.9	12 020.1								24
1	HŘEBEN Ø 25x15 - 120	ČSN426522	12 020.9	12 010.1								25
1	POUZDRO	ČSN426522	12 010.9	12 010.1								26
4	KOLECKO											27
1	Ø 20 - 5	ČSN426522	11 375									28
1	POUZDRO											29
1	Ø 22-27	ČSN426522	11 500									30
1	ČEP Ø 5 - 28	ČSN426522	11 500									31
1	ČEP Ø 5 - 35	ČSN426522	11 500									32
1	KRÓUZEK											33
1	Ø 30 - 4	ČSN428611	42321									34

ocíl kuse	Mater - Rozm.	Alešovice	Atel. kozadlo	Atel výchozí	Toto číslo	Č. rámečka	Mr. rámečka	Číslo rámečku	Pos.
Cílová čísla vstří v									
Materiál	K-estili KOVÁR		Č. výroba						
Průzkoum									
Norm. ref.									
Výr. projednáv.	Schrodil		Č. transp.						
	Dne	20.5.80							
Typ		Skupina		Starý výkres	Nový výkres				
Materiál									

OTOČNÝ  
PŘÍPRAVEK

DP-VS-178/80-1-2

	KROUŽEK 30 - 4	ČSN 428611	423213						28
1	VÝPAULÍČKY 25/51								29
1	LOŽISKO 6302	ČSN024697							30
1	LOŽISKO 6002	ČSN024633							31
2	ØEP 6 4 x 20	ČSN022102							32
1	ŠROUB M 8x28	ČSN021101							33
1	ŠROUB M 10x30	ČSN021101							34
3	ŠROUB M 4x14	ČSN021143							35
8	ŠROUB M 4x10	ČSN021143							36
6	ŠROUB M 5x20	ČSN021101							37
2	ŠROUB M 4x18	ČSN021101							38
1	MATICE M 4	ČSN021401							39
1	MATICE M 8	ČSN021401							40
1	MATICE M 10	ČSN021401							41
1	MATICE M 8	ČSN021401							42
4	ŠROUB M 8x6	ČSN426510	11 500						43
3	ŠROUB M 6x14	ČSN021143							44
2	POJISTNÝ KROU- ZEK 6 3	ČSN022929							45
2	PODLOŽKA 6 122	ČSN021740							46
1	TRUBKA 622x35-4	ČSN425719	11 320						47
1	PODLOŽKA 6 8,4	ČSN021763							48
6	PRUŽNA PODLOZ- KA 6 4								49
2	POJISTNÝ KROU- ZEK 6 11	ČSN022929							50
1	POJISTNÝ KROU- ZEK 6 35	ČSN022931							51
1	HUJIČKA 6 8								52
1	PERO 3x3x5	ČSN022562							53
2	PRUŽINA	ČSN026030							54

Poznámka:

Majitelský	Křestní	KOVÁŘ
	Přezdívka	
	Norm. ref.	
Výr. projednatl.	Schváněn	
	Dne	20.5.80

Typ Skupina

Název

OTOČNÝ  
PŘÍPRAVEK

Množ výchozí Množ C. výroba Hr. výroba Celkové výkresy Počet

Cekování čisté výroba v 10

a				
b				
c				
d				
e				
f				
g				
h				
i				
j				
k				
l				
m				
n				
o				
p				
q				
r				
s				
t				
u				
v				
w				
x				
y				
z				

Starý výkres

Výkres

Počet listů

3

DP-VS-178/80-1-2





1	ZÁSOBNÍK TELEFU ŠNÍMACE	SVÁŘENEC	11 373								1
1	18 - 30	SVÁŘENEC	11 416								2
1	ZÁSOBNÍK	SVÁŘENEC	11 373								3
1	OBJEMKA 660-17	ČSN425510	11 500								4
1	PEVNÁ OBJEMKA 6 50-6	ČSN425510	11 343								5
1	PÁDKA	ČSN425301	11 500								6
1	15x18x45	ČSN425301	11 500								7
1	PÁČKA Ø 4-4,5	SVÁŘENEC	11 373								8
1	ČEP Ø 4-67	ČSN426510	11 500								9
1	OBJEMKA 2x4 - 8	ČSN425442	11 350								10
2	PÁDKA 2x12-28	ČSN425301	11 500								11
2	PRUŽINA LISTOVÁ 1 x 6 x 50	ČSN426522	12 090.6	12 090.0							12
2	ČEP Ø 3-25	ČSN425510	11 500								13
2	ČEP Ø 3-25	ČSN425510	11 500								14
I	POUZDRO Ø 8-5	ČSN425510	11 700								15
1	ČEP Ø 4-4-43	ČSN425511	11 500								16
1	STAL	SVÁŘENEC	11 343								17
1	HIDRAULICKÝ VALC. NEDLJ25/63										18
1	VERNACI SLIENIK KZ702										19
4	SROUB M 4x18	ČSN021101									20
4	SROUB M 3x10	ČSN621131									21
2	SROUB M 3x18	ČSN021131									22
2	STAVĚcí SROUB	ČSN0221401									23
2	MATICE M5	ČSN021401									24
2	MATICE M3	ČSN021401									25
2	PODLOŽKA Ø 4,3	ČSN021702									26
4	PROZ. PODLA 63	ČSN021740									27
1	PROZINA	ČSN026020									28
1	ČEP Ø 5	ČSN622225	PRYZ								29

Podpis kust. Název - Priznátek Potvrzovat. Mat. konstrukce Akce výchozí Tisk Č. ročník M. ročník Číslo výkresu Rok.

Poznámka Celková čistá výčta v kg

Měřítko	Kreslil KOVAR	Překražel	Norm. ref	Výr. projednat	Schválil	Dne	Č. sním.	Číslo výkresu				Index výkresu
								D	C	E	N	

Type	Skupina	Starý výkres	Newý výkres
Název			
PODÁVACÍ		DP-VS-178/8-0-3	
MECHANISMUS		Počet listů 2	11.4 2