

DIPLOMOVÝ ÚKOL

pro Stanislav Neček

obor strojírenské technologie

Protože jste splnil požadavky učebního plánu, zadává Vám vedoucí katedry ve smyslu směrnic ministerstva školství o státních závěrečných zkouškách tento diplomový úkol:

Název tématu: Návrh technologie vrtání hloubkových otvorů na soustruhu SUR 350/3000

Pokyny pro vypracování:

1. Uveďte stávající technologii vrtání otvoru \varnothing 60 mm v délce 1 000 mm do válce ze speciální šedé litiny
2. Proveďte studii nástrojů pro vrtání hloubkových otvorů
3. Navrhněte a konstrukčně vyřešte vhodný nástroj pro vrtání příchozího otvoru \varnothing 60 mm včetně rozšíření \varnothing 60 mm na \varnothing 65 mm ze předpokladu provedení práce na soustruhu typu SUR 350/3000.
4. Konstrukčně propojte doplňující zařízení k úpravě soustruhu SUR 350/3000 k provedení uvedených prací.
5. Proveďte ekonomickou úvahu navrženého zařízení.

Rozsah grafických laboratorních prací: výkresy, tabulky, grafy, fotografie

Rozsah průvodní zprávy: 40 + 50 stran

Seznam odborné literatury:

Schmidt E.: Příručka řezných nástrojů

Technické podklady z n. p. Továrny mlýnských strojů Pardubice

Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Drášek, CSc.

Konsultanti: M. Růžička (Továrny mlýnských strojů Pardubice)
odd. recionalizace

Datum zahájení diplomové práce: 15. 10. 1973

Datum odevzdání diplomové práce: 31. 5. 1974

Prof. Ing. Jaroslav Drášek,

Vedoucí katedry

Doc. Ing. Oldřich Krejčíř, CSc.

Děkan

v Liberci dne 15. 10. 1973

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 1
Obsah		
1.	Úvod	3
2.	Stávající technologie vrtání otvoru ϕ 60 mm v délce 1000 mm	6
2.1.	Poznámka	6
2.2.	Stávající postup vrtání válce na soustruhu SUR 350/3000	7
3.	Studie nástrojů pro vrtání hlubokých otvorů	9
3.1.	Kopinaté vrtáky	9
3.2.	Šroubovité vrtáky	13
3.2.1.	Řezné podmínky	16
3.3.	Dělové vrtáky, hlavňové vrtáky a vícebřitě vrtací hlavy	20
3.3.1.	Dělové vrtáky	20
3.3.2.	Hlavňové vrtáky	22
3.3.3.	Vícebřitě vrtací hlavy	24
3.4.	Metoda BTA	25
3.4.1.	Popis	25
3.4.2.	Popis konstrukce nástrojů pro vrtání metodou BTA	27
3.4.3.	Řezné kapaliny a jejich vliv na proces řezání	29
3.4.4.	Síly působící při vrtání metodou BTA	31
3.4.5.	Proces vrtání	34
3.4.6.	Vrtání dlouhých neprůběžných děr trepanační metodou	36
4.	Návrh nové technologie vrtání díry do válce délky 1000 mm	38
4.1.	Alternativy řešení	38
4.2.	Nástroje na vrtání otvoru ve válci	39

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 2
4.3.	Popis zařízení pro vrtání díry ϕ 58 mm ve válci drtiče granulí na soustruhu	43
4.4.	Popis zařízení pro vyvrtávání díry ϕ 61,5 mm ve válci drtiče granulí na soustruhu	45
4.5.	Popis tlakové komory a unašecí hlavy	49
4.6.	Návrh nové technologie vrtání válce	50
5.	Porovnání stávající a navrhované technologie vrtání válce drtiče granulí	55
5.1.	Určení normy času metodou rozborově- propočtovou pro navrhovanou technolo- gií vrtání díry ve válci	55
6.	Závěr	63
7.	Použitá literatura	65
Výkresy pomocného zařízení pro hluboké vrtání na soustruhu SUR 350/3000		41 kusů

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 3

1. Úvod

Významné místo ve strojírenské výrobě zaujímá obrábění kovů řezáním. Toto tvorí dosud největší a rozhodující podíl, v průměru asi 39 % pracnosti strojírenské výroby.

Do oblasti obrábění kovů řezáním patří i dosud málo prozkoumaná oblast - vrtání hlubokých otvorů, a to hlavně nástroji s vnějším přívodem tlakové chladicí kapaliny. Pod pojmem hluboké otvory se v technické praxi rozumí otvory, jejichž délka je 10krát větší než průměr, avšak může často dosáhnout daleko větších hodnot. Ve velké většině případů se jedná o vrtání otvorů s vodorovnou osou buďto na strojích speciálně konstruovaných pro technologii vrtání hlubokých otvorů, nebo na soustruzích s přídavným zařízením. Pro většinu případů vrtání hlubokých otvorů je charakteristické, že se otáčí obrobek a nástroj pouze vykonává posuvný pohyb, neotáčí se.

Dosud se však v některých závodech při vrtání hlubokých děr odvrtává materiál v celém průřezu díry šroubovitými vrtáky, korunovými rychlořeznými vrtacími hlavami, případně i kopinatými vrtáky. Tímto způsobem se přeměňuje velké množství někdy i drahého materiálu v třísky, které se sice vracejí hutím jako zpracovatelný odpad, ale pro závod je to ztracený materiál. Vrtání těmito způsoby je zdlouhavé, je velká spotřeba strojního času a elektrické energie.

Jedním ze způsobů, jak snížit tyto ztráty, je trepanační metoda vrtání hlubokých otvorů. Je to v principu vykružovací metoda. Používá se pro díry většího průměru - asi od průměru díry 25 mm. Též se pro tuto metodu používá název vrtání na jádro. Trepanování má proti vrtání do plna tyto výhody:

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR/350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 4

- a) vznik menšího množství třísek
- b) lepší využití materiálu - vypichnutý materiál lze použít na jiné součásti, nebo v některých případech pro provedení materiálových zkoušek.
- c) menší řezný odpor a tím i menší příkon stroje
- d) lze užít větší posuvy na jednu otáčku (podle druhu stroje)
- e) zkrácení strojního času proti vrtání zplna
- f) nástroj má menší sklon ke chvění, protože tlaková chladicí kapalina tvoří jakýsi polštář mezi nástrojem a obrobkem

Kritérium pro posouzení produktivity práce je velikost úběru materiálu nebo velikost opracované plochy, které dosahujeme při obrábění za časovou jednotku.

Pro vrtání platí:

$$U = \frac{v \cdot s \cdot D}{4} \quad \text{m}^3/\text{min}$$

v řezná rychlosť m/min

s posuv m/ot

D průměr vrtáku m

Je známé, že zvyšování produktivity práce při vrtání otvorů určitého průměru můžeme dosáhnout v prvé řadě zvyšováním řezné rychlosti a posuvu. Zvyšování rychlosti vede téměř vždy ke zvyšování intenzity opotřebení nástroje, protože rychle roste teplota stykových míst břitu nástroje s obrobkem. Tedy vede to ke snížení trvanlivosti břitu a tím ke zvýšení nákladů na opracování součástí. Zvyšování posuvu se projevuje na opotřebení nástroje a tím i na nákladech na nářadí daleko menší mírou, ale má značný vliv na velikost řezných sil. Toto je při vrtání hlubokých otvorů velmi důležité, neboť stabilita soustavy stroj - nástroj - obrobek je snížena v důsledku dlouhé vrtací tyče, na níž je upevněn nástroj. K optimálnímu určení posuvu bychom měli znát

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní	Novák	5

velikost řezných sil působících na nástroj.

V průběhu řezného procesu působí další fyzikální jevy, např.: pružné a plastické deformace, tepelné jevy, tření, abraze, absorbce, difuze atd. Všechny tyto jevy ovlivňují výsledky řezného procesu, avšak největší význam mají plastické deformace obráběného materiálu, neboť na nich závisí typ vznikající třísky, zatížení celé soustavy stroj - nástroj - obrobek, mechanické a tepelné zatížení pracovních ploch nástroje, drsnost povrchu a stav povrchových vrstev obrobku. Dále pak pracovní podmínky (řezná rychlosť, posuv, hloubka třísky, geometrie nástroje, řezné prostředí, vlastnosti materiálu nástroje i obrobku), které tvoří široký soubor veličin, jenž působí na proces řezání komplexně. Je nutno vzít v úvahu, že se jednotlivé vlivy mohou navzájem zesilovat nebo zeslabovat.


Přestože je průběh řezného procesu velmi složitý, jsou základní obráběcí metody, jako je např.: soustružení, podrobně rozebrány a popsány. Ale toto nelze říci o vrtání hlubokých otvorů. Tento způsob obrábění se do značné míry odlišuje od klasických metod. Je to zejména přítomností tlakové chladicí kapaliny v prostoru ostří a pak v průběhu práce nástroje není možno provádět vizuální kontrolu stavu břitu nástroje.

Je však nutno přihlédnout k tomu, že hluboké vrtání je vždy dlouhodobá operace, při níž třeba jen malé zvýšení produktivity práce znamená velkou úsporu strojního času. Vrtání hlubokých otvorů je nejen rozhodující operací ve výrobě střelných zbraní, nýbrž také v řadě jiných oborů. Je to zvláště výroba turbin, různých dutých hřidelí, tlakových válců pro chemický průmysl atd. Dále je možno hlubokého vrtání využít pro vrtání krátkých děr malého průměru (do $\phi 10$ mm), kde lze dosáhnout stupně přesnosti IT 7-6.

**2. Stávající technologie vrtání
otvoru ϕ 60 mm v délce 1000 mm**

2. 1. Poznámka

Jedná se o výrobu krmivárenských válců (obr. 1), které jsou ze speciální šedé litiny složené z 3,75 % C, 0,6 % Si, 0,6 % Mn, 0,3 % P, 0,15 % S, 0,10 % Cu, odlévané do kokily nastojato. Na povrchu mají tvrdost 50 - 55 HRC, ke středu tvrdost klesá a na ϕ 60 mm se pohybuje kolem 200 ± 230 HB.



obr. 1. Válec drtiče granulí

Ročně se v současné době vyrábí asi 40 válců, ale předpokládá se pro příští rok zvýšení výroby krmiváren a tím i zvýšení počtu vyráběných válců asi na 200 ± 300 kusů za rok. Toto zvýšení výroby si nutně vyžádá změnu dosavadní technologie výroby krmivárenských válců. Nejdůležitější je změna technologie vrtání díry do válce, neboť je tato operace časově nejnáročnější. Této operaci předchází hrubování povrchu prováděné s pomocí elektrického ohřevu obrobku.

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 7

2.2. Stávající postup vrtání válce na soustruhu SUR 350/3000

Text operací z výrobního postupu:

A: Obě strany na L 1000 \pm 1 hrany 2/30°, vrtat otvor ϕ 58 z obou stran, vybráni ϕ 100, R8, hrany 2/45°, odlehčení ϕ 65.

Při této operaci je čas kusový $t_k = 1200,00$ min a čas přípravy a zakončení $t_{pz} = 50,00$ min Další opracování otvoru je popsáno v následující operaci.

B: Soustružit 1x ϕ 60 H8; 1x ϕ 62 H8; hrancu 3/30°, odhranit.

$$t_k = 50,00 \text{ min}$$

$$t_{pz} = 60,00 \text{ min}$$

Je vidět, že technologický postup je velmi hrubý, hlavně u operace A není jasné, jak ve skutečnosti probíhá.

Potřebný čas k operacím je stanoven hrubým odhadem.

Dále by bylo potřeba uvést řezné podmínky.

Podrobnější popis operace A:

Obrobek je upínán do univerzálního sklíčidla za ohrubovaný, částečně oválný povrch a je podepřen lunetou. Nejprve se zarovná čelo speciálním nožem a soustruží hrana 2x 30° pravým ubíracím nožem. Pak následuje vrtání otvoru ve dvou fázích:

a) vrtání šroubovitým vrtákom ϕ 30 mm s destičkou ze slinutého karbidu. Vrták je upnut v koniku, přičemž dělník jednak ručně posouvá konikem po loži soustruhu a jednak vlastní vrtání provádí též ručně. Je nutné vyjízdění vrtáka z díry z důvodů odstranění třísek. Takto se vyvrtá zhruba 100 \pm 150 mm hloubky díry, odjede se s koníkem a následuje:

b) otvor ϕ 30 mm se dvoubřitou vyvrtávací tyčí upnutou v nožové hlavě soustruhu rozšíří na ϕ 58 mm v délce 100 \div 150 mm. Následuje vyjetí vrtací tyče z otvoru a otočení nožové hlavy.

Tyto dvě fáze se střídají, dokud se takto nevyvrtá díra do poloviny krmivárenského válce. Dále se soustruží vybrání ϕ 100 v délce 35 mm a R 8. Následuje otočení obrobku a celý tento postup se opakuje z druhé strany válce. Potom následuje rozšíření otvoru ϕ 58 na ϕ 65 mm - používá se jednobřitý vyvrtávací tyč upnuté v nožové hlavě stroje. Avšak po délce válce se střídají měkčí a tvrdá místa, díry vrtané postupně ze dvou stran nejsou provedeny v jedné ose - určité přesazení, a dále vrtací tyč uložená letmo je tvrdými místy otlačována - ovalita díry vlivem nestejnoměrné tvrdosti. V obou operacích se upíná za ohrubovaný povrch, několikrát se obrobek obrací, přesné ustavení obrobku není nicmž zajištěno. Proto je přesnost díry (geometrický tvar a souosost s povrchem válce) špatná a vznikají potíže při montáži hřídelí. Dále je značná spotřeba času na výrobu válce, velká spotřeba elektrické energie, nástrojů - hlavně vrtáků a v neposlední řadě i zvýšená únava dělníka, způsobená zaostalým způsobem výroby, který by se z hlediska kultury a hygieny práce neměl v současné době již vyskytovat.

3. Studie nástrojů pro vrtání hlubokých otvorů


K vrtání hlubokých otvorů lze používat:
 kopinaté vrtáky
 šroubovitě vrtáky
 dělové vrtáky
 hlavňové vrtáky
 vícebřitě vrtací hlavy
 metodu BTA - Boring and Trepaning Association

3.1. Kopinaté vrtáky

Tyto vrtáky byly dříve nejobvyklejším nástrojem k obrábění dře. Nyní se vyrábějí pro díry do průměru 3 mm v levořezném provedení dle ČSN 221291 jako doplněk šroubovitých vrtáků pro automaty, a do průměru 0,5 mm jako nejčastější nástroj při vrtání dře v průmyslu přesné mechaniky, při výrobě trysek do karburátoru atd. Dále se kopinaté vrtáky používají pro vrtání hlubokých otvorů o průměru 25 až 150 mm do plna, ale zejména pro otvory nad průměr 80 mm. Kopinaté vrtáky jsou poměrně levné, snadno se zhotovují a třísky lze snadno vyplavovat chladicí kapalinou nebo vyfukovat stlačeným vzduchem, aniž by bylo nutno během práce vyjmít vrták a odstraňovat třísky, jako je tomu u šroubovitých vrtáků.

Dnes se používá plochých kopinatých vrtáků, které jsou tvořeny deskou z rychlořezné oceli ČSN 19800, ČSN 19824 nebo ČSN 19855 pro těžkoobrobiteľné materiály, upevněnou ve vrtací hlavici spojené s čtyřhrannou nebo

válcovou vrtací tyčí obr. 1.




obr. 1. Kopinatý vrták pro hluboké díry:

1-břitová destička; 2-vrtací hlavice;

3-vrtací tyč; 4-přívod chladicí kapaliny

Kopinatý vrták je ve vrtací hlavici upevněn buď kolíkem nebo šrouby. Vrtací hlavice musí zaručit, aby vrták seděl celou plochou v hlavici, kolmo k ose vrtaného otvoru a k ose hlavice i tyče. Vrtací hlavice se provádí jako vyměnitelná, nebo je v jednom kuse s vrtací tyčí. Musí zaručit dobrý přívod chladicí kapaliny k břitům vrtáku a dokonalý odvod třísek. Její průměr se volí o 5 až 10 mm menší než průměr vrtané díry. Vrtací tyč je většinou z bezešvé trubky.


Kopinaté vrtáky se provádějí s břity rovnými obr. 2.,



obr. 2. Kopinatý vrták rovný


nebo je na břitech provedeno drážkování obr. 3.

Drážky mají dělit třísku; jejich hloubka musí být minimálně dvojnásobkem posuvu, šířka 1 až 1,5 mm.




obr. 3. Drážkování břitů kopinatého vrtáku

Též se používá u kopinatých vrtáků odstupňovaného ostří pro dělení třísky obr. 4.



obr. 4. Kopinatý vrták s odstupňovaným ostřím

Geometrie břitu kopinatého vrtáku obr. 5. je nepříznivá. Vrták je totiž úkosem zploštěn ke špičce, takže na čelech ploch tvořících břity je negativní úhel čela, který nepodporuje správné oddělování třísky, nýbrž při vyšším tlaku na břit způsobuje jen její odlamování. Tento nedostatek se u větších vrtáků odstraňuje vybroušením žlábků na čelních plochách.




obr. 5. Kopinatý vrták: α - úhel hřbetu; α_1 - úhel odklonu hřbetu; γ - úhel čela;
 ω - vrcholový úhel hrotu

Chlazení se provádí vrtací emulsí, která se přivádí od čerpadla tlakovou hadicí do vrtací tyče a jejím vnitřkem a hlavicí k břitům vrtáku. Vrtání hlubokých otvorů se provádí na soustruzích s dlouhým ložem. V suportu soustruhu je upnuta vrtací tyč. Podle délky obrobku může být vrtací tyč vedena v několika podpěrách. Obrobek vykonává hlavní řezný pohyb, je upnut ve sklíčidle soustruhu; opět dle délky obrobku se užívá k jeho podpírání lunet; posuv vykonává vrtací tyč.

3.2. Šroubovité vrtáky


Šroubovitý vrták pro vrtání hlubokých otvorů má prodlouženou délku těla, silnější jádro a větší úhel sklonu drážek λ . Drážky jsou často leštěné nebo chromované, aby se snadněji odváděla tříška. Geometrie břitu má menší úhel μ , abychom dostali drobivé třísky. Též se zavádí vyplavování třísek. U speciálních strojů se svislou osou, kde vrták je dole a součást nahore, bylo nutno zabezpečit přívod chladicí kapaliny k břitu vrtáku. Toto zajišťují zvláštní šroubovité vrtáky obr.6. se zaletovanými nebo zaválcovanými trubičkami pro přívod chladicí kapaliny. Průtočné množství kapaliny je $Q > 6 \text{ l/min.}$



obr. 6. Zvláštní šroubovitý vrták: 1-trubička pro přívod řezné kapaliny; 2-přívod kapaliny do nástroje

Hlubokou díru lze vrtat i krátkým šroubovitým vrtákiem obr. 7., který má nástavec menšího průměru než je vrtaný otvor. Vrtá se tak, že se nejdříve vrtá bez nástavce a pak s nástavcem. To proto, aby vrták neuhnul,

neboť vychýlení osy otvoru roste s třetí mocninou vzdálenosti špičky vrtáku od konce vřetena.




obr. 7. Vrtání z plna normálním vrtákem
s výsuvným nástavkem.

Je-li vzhledem k velké hloubce otvoru nutný zvlášť dlouhý nástavec, upíná se válcová část do sklíčidla s hlubokým otvorem tak, že zpočátku je válcová část nástavku zasunuta do sklíčidla a poté se vysune na potřebnou délku.

Práce vrtáku při vrtání děr hlubších než je pětinásobek průměru je ztížena především zhoršeným odvodem třísek, které zhoršují chlazení špičky vrtáku zejména při vrtání oceli, kde brání přívodu řezné kapaliny ke špičce. Aby se odstranily třísky, je nutno vrták z hluboké díry často vytahovat. Toto se dělá buď ručně -

- vyjíždění a najíždění zpět do vrtané hloubky ručně značně zpomaluje vrtání, nebo některé vrtačky jsou upraveny tak, že jak posuv vrtáku, tak vyprazdňování otvoru je automatizováno. Důležité je, aby se vrták při vytahování z díry otáčel, jinak třísky spadnou na dno díry - způsobí předčasné otupení vrtáku. O tom, jak často musí být vrták vytažen, aby se odstranily třísky, rozhoduje průměr vrtáku a hloubka vrtání. Tuto závislost znázorňuje nomogram obr. 8. z literatury /2/.



obr. 8. Počet vyprazdňování třísek při vrtání hlubokých děr v oceli a litině.

Vrtat lze na vrtačkách svislých a vodorovných, ale též i na revolverových soustruzích a automatech, kde je nutné zabezpečit vhodnější odvádění třísek a lepší chlazení tím, že se použije upravených šroubovitých vrtáků podle obr. 6. Pracuje se metodou automatického vyprazdňování otvoru. Při vrtání na soustruzích se otáčí jen obrobek, kdežto vrták stojí a většinou je upnutý v pinole koniku. Pinola je buď posuvná ručně, nebo mechanicky od rozvodového hřídele, anebo hydraulicky.

3. 2. 1. Řezné podmínky

Proces vrtání je určen hlavním rotačním pohybem a přímočarým posuvným pohybem. Vrtání šroubovitým vrtákom patří mezi vícebřitě obrábění. Při vrtání odrezávají současně dva břity dvě třísky. Používají se vrtáky z rychlořezné oceli nebo vrtáky s destičkou ze slinutého karbidu. U nich je řezná rychlosť $v = 50 \text{ m/min}$ a posuv asi dvakrát menší než pro vrtáky z rychlořezné oceli. U vrtáků s destičkou ze slinutého karbidu je obtížný odvod třísky (je rozpálená do červeného žáru) z drážek vrtáku.

$$\text{Tloušťka třísky: } a = \frac{s \cdot \sin}{2} \text{ mm/ot}$$

$$\text{Hodnota posuvu } s : s = CD^{0,6} \text{ mm/ot}$$

D - průměr vrtáku v mm

Přesné hodnoty koeficientu C jsou v literatuře / 3 /.
pro ocel $C = 0,063 \div 0,023$
pro litinu $C = 0,13 \div 0,04$

Při vyvrtávání je hodnota posuvu dvakrát větší.

Pro hodnoty posuvů při obrábění děr s délkou větší než tři průměry je korekční koeficient K = 0,9 ÷ 0,75 podle poměru délky otvoru k průměru.

Hloubka třísky při vrtání z plna:

$$t = \frac{D}{2} \text{ mm}$$

při vyvrtávání:

$$t = \frac{D - d}{2} \text{ mm}$$

kde d - průměr otvoru, který se bude vyvrtávat v mm.

Řezná rychlosť:

pro ocel s $H_B \leq 155$

$$v = \frac{CD^z H_B^n}{T^m t^x S^y} \quad \text{m/min}$$

pro ocel s $H_B \geq 155$

$$v = \frac{CD^z}{T^m t^x S^y H_B^n} \quad \text{m/min}$$

pro ocel:

$$\begin{array}{lll} m = 0,2 & n = 0,9 & y = 0,5 \div 0,8 \\ z = 0,4 \div 0,65 & x = 0,2 & \end{array}$$

pro litinu:

$$\begin{array}{lll} m = 0,125 & n = 1,3 & y = 0,4 \div 0,75 \\ z = 0,25 \div 0,6 & x = 0,1 & \end{array}$$

Koeficient C přesné hodnoty v literatuře / 3 /.

automatová ocel, $d > 10$ mm $C = 1310$

uhlíková ocel, $H_B = 155 \div 265$; $d > 10$ mm $C = 870$

litina $H_B = 140 \div 240$; $d > 10$ mm $C = 11400$

pro vrtáky z rychlořezné oceli

Korekční koeficient pro řeznou rychlosť při vrtání hlubokých děr v závislosti na poměru $\frac{1}{d}$

$\frac{1}{d}$	3	4	5	6	7	8	9	10
---------------	---	---	---	---	---	---	---	----

K	0,9	0,8	0,7	0,65	0,6	0,56	0,53	0,5
---	-----	-----	-----	------	-----	------	------	-----

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 18

Řezné síly

Síly působící při vrtání jsou znázorněny na obr. 9. Hlavní řezná síla F která u dvoubřitěho vrtáku působí jako dvojice, určuje potřebný kroutící moment M_k , působící v rovině kolmé k ose vrtáku.

$$\text{při vrtání z plna: } M_k = C_3 D^z s^y H_B^n \quad \text{kg}\cdot\text{mm}$$

$$\text{při vyvrtávání: } M_k = C_4 D^z t^x s^y H_B^n \quad \text{kg}\cdot\text{mm}$$

Pak axiální síla F_x působící ve směru osy nástroje:

$$\text{vrtání z plna: } F_x = C_1 D^z s^y H_B^n \quad \text{kg}$$

$$\text{při vyvrtávání: } F_x = C_2 t^x s^y H_B^n \quad \text{kg}$$

Koefficienty C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , z , x , y , n jsou v lit. / 3 /.

$$\begin{array}{ll} \text{pro ocel: } n = 0,7 & y = 0,7 \div 0,8 \\ & x = 0,9 \quad 1,3 \quad z = 1 \end{array}$$


$C_1 = 1,35$; $C_2 = 0,56$; $C_3 = 0,72$; $C_4 = 1,65$ pro automatovou ocel

pro litinu: $H_B = 140 - 240$

$$\begin{array}{ll} n = 0,6 & y = 0,8 \\ x = 0,75 \div 1,2 & z = 1 \div 2,4 \end{array}$$

$$C_1 = 7,1; \quad C_2 = 1; \quad C_3 = 0,263; \quad C_4 = 3,16$$

Radiální síla F_y je teoreticky překonána tuhostí vrtáku a obrobku. Avšak je-li vrták nesymetricky naostřen, způsobuje nepřesnosti při práci a zvětšuje opotřebení.



obr. 9 Geometrie a řezné síly u šroubovitého vrtáku

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní	Novák	20

Práce vynaložená na vrtání se skládá z práce na překonání kroutícího momentu a z práce posuvové síly. Tyto musí překonávat dílčí síly vznikající při oddělování třísky na hlavních břitech a na příčném břitu, tření třísek a fazetek vrtáku. Na potřebný příkon vrtačky má rozhodující vliv řezný odpor při oddělování třísky hlavními břity. Na osový tlak má vliv hlavně odpor na příčném břitu, kde jsou špatné podmínky k oddělování třísky. Osový tlak u vrtáku trojnásobného průměru naroste trojnásobně, ale kroutící moment devítinásobně.

Příkon vrtačky pro posuv lze opomenout, počítáme jen příkon z kroutícího momentu. Pak pro vrtačku s účinností γ je zapotřebí výkonu:

$$N = \frac{M_k \cdot n}{97400 \gamma} \quad \text{kW}$$

γ účinnost

n počet otáček $n = \frac{v}{3,14 D}$ ot/min


v řezná rychlosť m/min

D průměr vrtáku v m

3. 3. Dělové vrtáky, hlavňové vrtáky a vícebřitě vracací hlavy

3. 3. 1. Dělové vrtáky

Dělových vrtáků obr. 10. se používá na soustruzech k vrtání děr, které mají být přímé a přesné. Tyto vrtáky jsou v díře vedeny svou válcovou plochou.



obr. 10. Dělový vrták

a-vrták z nástrojové rychlořezné oceli

b-vrták s destičkou ze slinutého karbidu


Násada dělového vrtáku má průměr o 20 % menší než řezná část. Hlavní břit je přesně v ose vrtáku, je kolmý na osu vrtáku a na hrotu zaoblen. Čelo vrtáku se někdy prohlubuje. Řezné úhly jsou v některých partiích nepřiznivé. Ve středu vrtáku je nulová řezná rychlosť - drcení materiálu.

Vrták snadno rozhazuje, vyžaduje tedy zvláštní vedení, nebo se díra musí předvrtat šroubovitým vrtákom menšího průměru, aby byl vrták správně veden. Též nelze dělovým vrtákom vrtat přímo bez dokonalého zastředění. Provádí se předvrtání šroubovitým vrtákom do hloubky dvou průměrů vrtáku, aby byl dělový vrták naveden. Nevýhodou dělového vrtáku je malý prostor pro třísky,

takže se nástroj musí často z díry vyjmout. Předností je snadná výroba.


3. 3. 2. Hlavňové vrtáky

Hlavním znakem hlavňových vrtáků obr. 11 na hluboké díry je nutné vyplavování třísek. Tyto vrtáky se skládají z řezné hlavy buď z nástrojové rychlořezné oceli, nebo je hlava z konstrukční oceli s připájenými destičkami ze slinutého karbidu, a z navářené trubkové násady, která je na konci proválcována na srpkovitý profil.



obr. 11 Hlavňový vrták: a - z rychlořezné nástrojové oceli; b - s destičkami ze slinutého karbidu.

Na obvodě řezné hlavy jsou vloženy dvě karbidové lišty, vedou vrták v díře. Ostří vrtáku je lomené. Hrot je přesazen proti středu o vzdálenost x . Výhodné jsou takové úhly nastavení, při kterých převažuje taková složka řezné síly F_y , která by tlačila vrták směrem k vodicí liště. Jinak by vrták uhýbal od předepsané osy díry. Lomené ostří napomáhá lámání třísek - snadněji se vyplavují. Podmínkou dodržení přesnosti je poměrně malý posuv na otáčku vrtáku - asi desetina posuvů u šroubovitých vrtáků. Vrták na obr. 11 je s vnějším odvodem třísky, tj. řezná kapalina se přivádí vnitřkem trubkové násady a třísky se odvádí úhlovým žlábkem.




obr. 12 Hlavňový vrták s vnitřním odvodem třísky

Zde se třísky dostávají do styku s obrobeným povrchem díry - poškozují ho. Proto se používá hlavňový vrták s vnitřním odvodem třísek obr. 12. Obvod vrtáku je odlehčen a takto vzniklými mezerami se přivádí řezná kapalina. Třísky jsou vyplavovány vnitřkem nástroje.

3. 3. 3. Vícebřitě vrtací hlavy

Pro vrtání děr nad průměr 100 mm se někdy používají korunové vrtací nástroje obr. 13.



obr. 13 Vícebřitá vrtací hlava

Řezné destičky jsou připájené do tělesa z konstrukční oceli a mohou být vyrobeny z rychlořezné oceli nebo ze slinutého karbidu. Jednotlivé zuby mají samostatné kanály pro odvod třísek. Tedy vyplavování třísek se děje mezi nástrojem a obrobkem. Hlava není opatřena vodicími lištami. Zuby mají čelní a boční břity. Převýšení břitů nemá přesahovat hodnotu 0,01 mm.

Řezné podmínky: $v = 50$ až 60 m/min

posuv na zub $S_z = 0,03$ až $0,05 \text{ mm/ot}$

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 25

3. 4. Metoda BTA

3. 4. 1. Popis

Tato metoda vrtání hlubokých otvorů byla vyvinuta v Německu v období 1940 - 1943 Beisnerem, Burgsmüllerem a Hellerem. U tohoto způsobu vrtání je použito chladicí kapaliny, která je přiváděna k ostří vnějškem nástroje mezi vrtací tyčí a povrchem zhotoveného otvoru. Z místa řezu pak odchází spolu s třískami, případně i jádrem, vnitřkem nástroje a vrtací tyče do nádoby na třísky. Zde se chladicí kapalina odděluje od třísek a stéká do nádrže. Výhodou této metody je, že vznikající třísky nejsou odváděny prostorem mezi nástrojem a obrobkem - tedy nepoškozují povrch díry. Dále je menší riziko, že dojde k poruše vlivem ucpání otvoru třískami. Též přítomnost tlakové chladicí kapaliny přiváděné k ostří tvorí mezi nástrojem a obrobkem jakýsi polštář omezující chvění nástroje. Hluboký otvor se vyvrtá v celé délce bez vyjíždění nástroje z díry tak, jako tomu bylo u předchozích metod. Toto již samo o sobě značně zvyšuje produktivitu vrtání. Metoda BTA má předpoklady pro progressivní řezné podmínky (řezná rychlosť až 350 m/min a posuv 200 až 250 mm/ot) a tím i pro dosažení vysokých výkonů obrábění. Používané řezné podmínky jsou uvedeny v tab. 1. Nižší hodnoty jsou pro vrtání obrobků větších rozměrů.

Další výhody tohoto způsobu vrtání:
 vrtací tyč tužší než při použití hlavňového vrtáku,
 snadné spojení vrtací tyče s vrtací hlavou,
 metodu BTA lze aplikovat i pro vrtání děr o průměru menším než 25 mm,
 úzká výrobní tolerance - přesnost rozměru otvoru IT6 \pm 9,
 malé úchytky přímosti otvoru - menší než 0,03 mm/100 mm délky,
 velká přesnost tvaru - úchytky kruhovitosti < 0,005 mm,

dokonalá jakost povrchu - $R_A = 0,8 \div 1,6$
možná úspora vyhrubování a vystružování

Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady na tuto metodu, avšak vlivem zvýšení produktivity práce na tomto zařízení dochází k rychlé úhradě těchto nákladů.

materiál obrobku	řezná rychlosť $v = \text{m/min}$	posuv $s = \text{mm/min}$
hliník, měď, mosaz, bronz	100 \div 350	100 \div 300
oceli dle pevnosti a % legujících prvků	70 \div 180	60 \div 200
šedá litina ocelolitina	50 \div 90	40 \div 100

Tab. 1 Základní řezné podmínky pro vrtání hlubokých
otvorů nástroji ze slinutých karbidů - metoda BTA


K vrtání metodou BTA se používají tři druhy nástrojů:

- a) vrtací hlava do plna - úplné vybrání materiálu z vrtaného otvoru;
- b) vrtací hlava na jádro, tzv. trepanování - při tomto způsobu vrtání zůstává v otvoru část neobrobeného materiálu v podobě tyče (jádro);
- c) vyvrtávací hlava - při rozšiřování dříve zhotoveného otvoru.


Tyto způsoby vrtání a celkové uspořádání vrtacího stroje pracujícího metodou BTA je na obr. 14. Při tomto uspořádání je vrtací tyč upnuta ve vrtacím suportu; při větší délce může procházet vodicími ložisky; dál prochází do tlakové komory, opřené o obrobek, který je upnut ve stroji. Při vrtání je možno použít uspořádání, kdy se nástroj otáčí a posouvá, zatímco obrobek je pevně upnut - použití u nepravidelných obrobků, nebo uspořádání, kdy se obrobek otáčí a nástroj koná jen posuvný pohyb, nebo

lze použít rotujícího nástroje i obrubku.


a)



b)




c)



obrobek

d)



vrtací tyč

tlak. komora

obr. 14 Metoda BTA vrtání hlubokých otvorů.


- a) vrtací hlava do plna;
- b) trepanování;
- c) vyvrtávací hlava;
- d) uspořádání stroje

3. 4. 2. Popis konstrukce nástrojů pro vrtání metodou BTA

Vrtací hlava je masivní, otvor pro třísky je zvlášt velký a korunovitě rozšířený. Řezná destička a vodicí lišty jsou většinou ze slinutého karbidu. Jsou k vrtací

hlavě bud připájeny nebo jsou upevněny v rybinovitých drážkách, takže je lze po opotřebení vyměňovat, avšak musí být dodrženo pevné spojení břitu a vodicích lišt s vrtací hlavou. Uvolněním nastává zničení nástroje, protože uvolněná vodící lišta způsobí značné chvění vrtací hlavy. Vrtací hlava je spojena s vrtací tyčí zpravidla plochým závitem, někdy spojení na kužel a zajištění šroubem.

Geometrie řezné destičky obr. 15 musí splňovat požadavek silového vedení nástroje v obrobém otvoru. Úhly se




obr. 15 Geometrie řezné destičky vrtací hlavy

volí tak, aby se uplatnila složka řezné síly F_y , ta působí na vodicí lištu proti břitu. Důvodem je vedení vrátka v díře. Břit nástroje je odstupňovaný - dělení třísek, popřípadě lze použít lamačů třísek. Ostatní úhly na břitu nástroje se volí dle obráběného materiálu. Příklady konstrukce nástrojů pro tuto metodu vrtání jsou ve stati 4.

3. 4. 3. Řezné kapaliny a jejich vliv na proces řezání

Řezná kapalina má značný vliv na výkon řezání. Prvním předpokladem je dostatečné množství a vysoký tlak řezné kapaliny obr. 16. Řezná kapalina musí zajistit dokonalý odvod třísek z místa řezu; musí zmenšovat tření mezi vodicími lištami nástroje a obrobkem; dobré přejímat teplo, které se vytváří při vrtání a bránit vzniku nárůstku na břitu nástroje.



obr. 16 Diagram ke stanovení množství Q a tlaku L řezné kapaliny v závislosti na průměru vrtaného otvoru

Toto splňují speciální oleje a jen zřídka kdy emulze. Často se pozoruje, že se za ostřím nástrojů pro hluboké vrtání tvoří na čele břitu prohlubeniny o hloubce asi 0,7 mm a rozsahu 3 - 6 mm, avšak ostří není tímto postiženo. Ukázalo se, že toto odprýskávání může být zapříčiněno:


- 1) Tvoření parních bublinek za odlamující se třískou.
- 2) Vzduchové bublinky za třískou.

ad 1. Následkem vysoké teploty řezání se utvoří v prostoru za třískou parní bublina, která se krátce dočasně usadí - vznikne nahromadění tepla ve slinutém karbidu. Tato bublinka rychle roste a pak je stržena třískou. V tom přijde chladicí kapalina na rozžavenou plochu slinutého karbidu - dojde k odprýskávání slinutého karbidu. Tedy nedoporučuje se použít emulze jako chladicího média. Je nutné dbát na to, aby do používaného chladicího oleje pro vrtání nepřišla voda. Voda může vznikat kondenzací na stěnách nádrže a na trubkách vedoucích do nádrže. Toto lze odstranit - isolováním nádrže a přívody až pod nejnižší hladinu oleje.

ad 2. Vzduch v oleji působí podobně jako parní bublinky. Rovněž se usazuje za třískou a způsobuje odprýskávání slinutého karbidu. Vzduch se může dostat do místa řezu tehdy, když máme nedostatečně velkou nádrž a čerpadlo začíná nasávat vzduch. Dále je velmi důležité co nejrychlejší oddělení třísek a chladicí kapaliny. Toto zaručuje soustava hrubých a jemných sít v záhytné nádrži na třísky a pak teprve odvod kapaliny do hlavní nádrže přes magnetický filtr. Nádrž pro vyčištění oleje má být co možno nejužší, dlouhá a ne příliš hluboká, aby se odvzdušnění oleje urychlilo. Je známo, že se vzduchové bublinky usazují na nečistotách. Když tyto mechanické nečistoty budeme odstraňovat filtrem až v nasávacím vedení, uvolní se vzduch, který se snadno dostane k řezné části nástroje - způsobí odprýskávání slinutého karbidu. Tedy takto umístěný filtr nechrání, ale ohrožuje. Též se musí pamatovat na to, že při tomto způsobu vrtání přechází do oleje značné množství tepla - chladicí olej mění vlastnosti. Proto je ve většině případů nutné chladicí zařízení namontované u nádrže.

3. 4. 4. Síly působící při vrtání metodou BTA

Zde se jedná o jednobříté nástroje, a proto musí být geometrie řezné části nástroje volena tak, aby výsledná řezná síla přitlačovala vrtací hlavu na stěnu otvoru. Důvodem je vedení nástroje v otvoru. Celková řezná síla působící na břit nástroje se rozkládá do tří složek F_z , F_x , F_y , obr. 17.



obr. 17 Řezné síly u vrtací hlavy do plna

Síla F_z je největší a je směrodatná pro stanovení výkonu motoru vrtacího vřeteníku.

Síla F_y působí do středu nástroje, je přenášena vodící lištou na stěnu vrtaného otvoru a navenek se neprojevuje.

Síla F_x působí současně s přídavnou silou pocházející od tlakové chladicí kapaliny a silou třecí.

Tyto působí proti směru posuvu nástroje a jsou překonány silou vrtacího suportu.

Krouticí moment je dán součinem tangenciální síly F_z a vzdáleností jejího působiště x od středu nástroje

$$M_K = F_z \cdot x$$

Velikost řezné síly a výkonu při hlubokém vrtání znázorňuje tab. 2 z literatury / 4 /.

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní	Novák	33

Z podmínky rovnováhy sil a momentů platí:

$$F_y - R_2 + T_1 = 0$$

$$F_z - R_1 - T_2 = 0$$

$$T_1 = R_1 f$$

f koeficient tření mezi vodicími lištami a stěnou otvoru

$$T_2 = R_2 f$$

$$\text{Řešení: } F_y + T_1 - \frac{T_2}{f} = 0$$

$$F_z - T_2 - \frac{T_1}{f} = 0$$

sečtením obou rovnic:

$$T_2 (f^2 + 1) = F_z f^2 + F_y f$$

$$T_2 = \frac{F_z f^2 + F_y f}{f^2 + 1}$$

$$F_z - \frac{T_1}{f} - \frac{F_z f^2 + F_y f}{f^2 + 1} = 0$$

$$T_1 = F_z f - \frac{F_z f^3 + F_y f^2}{1 + f^2}$$

Kroužicí moment působící na nástroj M_{KN} .

$$M_{KN} = F_z \cdot x + T_1 \frac{D}{2} + T_2 \frac{D}{2}$$

$$M_{KN} = F_z \cdot x + \frac{F_z f^2 + F_y f}{f^2 + 1} \cdot \frac{D}{2} + \left(F_z f - \frac{F_z f^3 + F_y f^2}{1 + f^2} \right) \cdot \frac{D}{2}$$

Podobně platí pro axiální sílu F_{xN} :

$$F_{xN} = F_x r + R_1 f + R_2 f + F_x$$


kde F_x síla od tlakové chladicí kapaliny
 $F_x r$ axiální složka řezné síly F_v .

Vliv pasivních odporů bude u kroutícího momentu malý, ale u axiální síly je ho nutno respektovat. Tyč dále prochází suvně několika vodicími pouzdry, v kterých podle uložení a jakosti povrchu tyče i pouzder se bude řídit velikost třecí síly.

3. 4. 5. Proces vrtání


Pro úspěšné provedení práce je bezpodmínečně nutné správné nabroušení nástroje - ostří musí být v ose nástroje. Vrtací tyč musí být přímá, broušená s přesností 0,03 - 0,05 mm. Tlaková komora musí dobře těsnit a vést vrtací tyč - je popsaná ve statí 4. Pod obrobek se dávají podpěrné lunety, ty zabraňují průhybu a chvění obrobku. Místa pro lunety musí být osoustružena s nejvyšší přípustnou ovalitou 0,05 mm.

Po řádné přípravě a kontrole stroje a zařízení musí se obrobek navrtat dle obr. 19. asi v délce 30 - 50 mm dle průměru vrtací hlavičky. Navrtání má být slabě úkosové (dozadu menší) proto, aby vrtací hlava vytvořila si vlastním vedením otvor a nenastalo vyběhnutí z osy vrtání.



obr. 19 Příprava otvoru k hlubokému vrtání

Nebo místo tohoto způsobu lze použít navrtávacího pouzdra obr. 20. Zde však zpočátku vrtání, kdy do otvoru




obr. 20 Navrtávací kužel vzniklý při vrtání s vrtacím pouzdrem

začnou vstupovat vodicí lišty, jsou na těchto malých plochách vodítek velké měrné tlaky a kdy dojde k vytlačení mazacího filmu a dojde ke styku kovově čistých povrchů - vznik místních svazů. Má to za následek značné opotřebení předních částí vodicích lišt nástroje a též značné deformace povrchu obrobku. Dojde k vytvoření navrtávacího kužele.

Nádrž na chladicí kapalinu musí mít obsah 8 až 10krát větší než je dodávané množství v l/min použitým čerpadlem. Použití určitého druhu čerpadla a chladicí kapaliny musí být konzultováno s výrobcem čerpadla. Čerpadla, která lze použít, potřebují příkon asi 10 - 15 kW, protože při vrtání součástí délky kolem 1,5 m, které lze snadno upínat, je výhodné použít mezi motorem a čerpadlem třecí lamelové spojky a tou při stále zapnutém motoru zapínat a vypínat čerpadlo.

3. 4. 6. Vrtání dlouhých neprůběžných děr trepanační metodou

Dlouhé slepé otvory se vrtají na jádro, stejně jako průběžné otvory. Problém je zde vynětí jádra z vrtaného otvoru. To se provádí tak, že po dovrtnání celé délky vyjede se s vrtací hlavou ven z otvoru.



obr. 21 Vypichování jádra

Na tyč se nasadí vypichovací hlava, která má zvláštní nůž ve tvaru západky obr. 21. Nůž se může natáčet. Přední strana nože má sražené ostří, aby nůž neodebíral

VŠST Liberec

Fakulta strojní

Návrh technologie vrtání
hlubokých otvorů na soustruhu
SUR 350/3000

DP ST-1055/74

Novák

37

třísku touto stranou. Po opatrném zajetí do otvoru narazí nůž tupou stranou na dno otvoru - mezikruží - a jemným ručním posuvem je tlakem na dno stáčen směrem k ose a tak zapichuje jádro, které se pak utrhne a vyjmeme z otvoru.

**4. Návrh nové technologie vrtání díry
do válce délky 1000 mm**


4.1. Alternativy řešení:

a) Značného zlevnění výroby krmivárenských válců by bylo možno dosáhnout tím, že by se 1000 mm dlouhá díra nevrtala a místo uložení válce s průchozím hřidelem by se použilo uložení na čepech, např.: ocelové čepy nališované do válce. Tedy místo hlubokého vrtání by stačilo vrtat jen dvě krátké díry pro zalisování čepů. Avšak toto řešení bylo při zahájení výroby krmiváren v TMS Pardubice zkoušeno a zjistilo se, že je nevyhovující, protože válce v krmivárenském provozu praskaly a to hlavně z těchto důvodů: vlivem způsobu odliívání válců vznikají v nich značně velká vnitřní pnutí, k lomu přistupuje velmi nepříznivé proměnné namáhání válců způsobené tím, že do drtiče granulí přichází surovina v různém množství a v různých časových intervalech.

b) Usnadnění obrábění otvoru by mohlo být dosaženo předlitím díry do válce. Při běžném způsobu by jádro bylo tenké a dlouhé a zřejmě by se vlivem tlaku kovu rozpadlo. Možným řešením by asi bylo odstředivé lití, ale to je drahé a pro daný typ malosériové výroby nevhodné.


c) Návrh úpravy díry ve válci:

Stávající technologie a výkres válce (obr. 1) je popsán ve stati 2. V původně navrženém otvoru je mezi místy pro nalisování odlehčení na $\phi 65$ mm, to je pouze proto, aby se hřídel obr. 1 dala nasunout do válce až po lisovací místa.



obr. 1 Hřídel

Místo původně odstupňovaného otvoru jsem navrhl vrtat $\phi 61,5$ mm až k lisovacímu místu $\phi 60 H8$ obr. 2. Tento průměr díry je postačující k volnému nasunutí hřídele po lisovací místu.





obr.2 Úprava otvoru válce drtiče granulí

Tento úpravou se při výrobě otvoru odstraní použití jednobříté vyvrtávací tyče, kterou nebylo možno vlivem nepravidelného střídání měkkých a tvrdých míst po délce otvoru provést otvor s dostatečnou kruhovitostí. Na tuto úpravu bude dále proveden návrh nástrojů a technologického postupu.

4.2. Nástroje na vrtání otvoru ve válci

a) Díra $\phi 58$ mm

Pro zhotovení otvoru ve válci použiji trepanačního způsobu vrtání. Vrtací hlava $\phi 58$ mm je znázorněna na obr. 3 a na detailním výkrese VS-03-00. Těleso hlavy je z oceli 11800, řezná destička a vodící lišty jsou ze slinutého karbidu H2 a jsou k tělesu hlavy připájeny.



Obr. 3 Vrtací hlava $\phi 58$ mm

Geometrie břitu řezné destičky:

$$\mu = -10^\circ ; -8^\circ$$

$$\alpha = 8^\circ$$

$$\lambda = 0^\circ$$

$$\varphi_1 = 80^\circ$$

$$\varphi_2 = 80^\circ$$

$$\varphi_3 = 82^\circ$$

Tato geometrie byla volena dle zkušeností s obráběním speciální šedé litiny v TMS Pardubice. Úhly φ byly zvoleny tak, aby se uplatnila složka řezné síly F_y , působící na vodící lištu proti břitu, jelikož v opačném případě hrozí nebezpečí, že vrtání vyběhne z osy. Břit je stupňovitě broušený proto, aby tříска byla dělená -- třísky musí projít kolem jádra vnitřkem vrtací tyče. Vodící lišty délky 40 mm jsou připájeny v drážkách, jedna proti břitu a druhá o 90° pod břitem. Pájení lišt musí být rádně provedeno, lišty nesmí být nikde volné, protože pak jsou zdrojem chvění. Otvor vpředu vrtací hlavy je korunovitě rozšířen proto, aby tříска vznikající na břitu nástroje byla tlakem chladicí kapaliny vržena dovnitř vrtací tyče. Není-li tomu tak, tříска zůstane mezi vrtací hlavou a otvorem a nastává zadření nebo ucpání a případně i utržení vrtací tyče. Vrtací hlava je opatřena plochým závitem pro našroubování na vrtací tyč.

b) Díra $\phi 61,5$ mm

Vrtací hlava $\phi 61,5$ mm je znázorněna na obr. 4 a na detailním výkrese VS-04-00. Těleso hlavy je z oceli 1180° a řezné destičky a vodící lišty ze svařovaného karbidu H2. Geometrie břitu řezné destičky:

$$\mu = -10^\circ$$

$$\alpha = 8^\circ$$



$$\lambda = 0^\circ$$

$$\varphi = 45^\circ$$

Řezné destičky a vodící lišty jsou opět připájeny.

Platí stejné požadavky jako u vrtací hlavy $\phi 58$ mm.

Vrtací hlava je opatřena stejným plochým závitem jako

Obr. 4 Vrtací hlava \varnothing 61,5 mm


VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP SI-1055/74
Fakulta strojní		Novák 43

hlava ϕ 58. Obě se našroubovávají na stejnou vrtací tyč. Vrtací hlava ϕ 61,5 mm není provrtaná, protože třísky odcházejí mezi ní a otvorem - je zde dostatečné místo a třísky jsou velmi drobné. U obou vrtacích hlav jsou vyfrézovány plošky pro nasazení klíče, kterým zatahujeme a uvolňujeme hlavy z vrtací tyče.

Pro ostření se obě vrtací hlavy upínají na brousící trn č.v. VS-06-00.

4.3. Popis zařízení pro vrtání díry ϕ 58 mm ve válcí drtiče granulí na soustruhu

Schema uspořádání potřebného zařízení je na obr.5. Zařízení je instalováno na soustruhu SUR 350/3000 a skládá se z: obrobku 1; tlakové komory 2; unášecí hlavy 3; vrtací tyče s nástrojem 4; lunet 5; krytu 6; vany 7; nádrže na řeznou kapalinu 8; čerpadla EAM 80-250-25 9; filtrů a sít 10; přívodních tlakových hadic 11. Je to vysokotlaká hadice světlost 15 - PNT 028406. Obrobek je opřen v lunetách na dvou jemně osoustružených místech, která mají maximálně přípustnou ovalitu 0,05 mm. Jinak by ovalita způsobila chvění - nebezpečí zničení vrtací hlavičky a poškození lunet, tedy má toto značný vliv na zdánlivý průběh celého vrtacího procesu. Na soustruhu je nasazena unášecí hlava, na kterou je obrobek opřen, otáčení obrobku je zajištěno třecím spojením unášecí hlavy s obrobkem. Toto je znázorněno na výkrese VS-05-00. Na druhé straně je k obrobku přitlačena tlaková komora č.v. VS-01-00. Tlaková komora je v dané poloze zajištěna lunetou a je po loži posunovatelná. Do ní přichází tlakovými hadicemi chladicí kapalina, která prochází kolem vrtací tyče do místa řezu a spolu s třískami a jádrem je vedena nástrojem a dutou vrtací tyčí č.v. VS-02-00 ven do sběrné vany. Vrtací tyč musí být přesně vyrobena, protože je v tlakové komoře přesně vedena kvůli přesnosti vrtání, uložení mezi nimi je

obr. 5 Schema vrtání díry $\varnothing 58$ mm

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní	Novák	45

smykové. Jeden konec vrtací tyče je opatřen plochým závitem, na který se našroubovávají vrtací hlavičky.

Na druhém konci je kryt č.v. VS-07-00, který odvádí třísky s chladicí kapalinou do sběrné vany č.v.

VS-08-00. Na vrtací tyči je přivařen držák, za který je tyč upnuta v nožové hlavě stroje. Z vany je kapalina dopravována přes několik sít a filtrů do nádrže a odtud je čerpadlem dodávajícím 250 l/min vedena hadicemi do tlakové komory. Čerpadlo musí být konstruováno na tlak 10 - 20 atm. Odlučování třísek z tlakové chladicí kapaliny je naznačeno na výkrese VS-09-00. Připojení tlakových hadic k tlakové komoře umožnuje přípojka č.v.

VS-10-00. Po vyvrtání otvoru v celé délce válce je zastavena dodávka tlakové kapaliny. Pomocí koncového spínače se vypne čerpadlo, aby se zbytečně neohřívala tlaková kapalina.


4.4. Popis zařízení pro vyvrtávání díry ϕ 61,5 mm ve válci drtiče granulí na soustruhu

Schema uspořádání potřebného zařízení je na obr. 6

Zařízení je opět instalováno na soustruh SUR 350/3000

a skládá se z: obrobku 1; tlakové hlavy 2; unášecí hlavy 3; vrtací tyče s nástrojem 4; lunet 5; krytu 12; trubky 6; vany 7; nádrže 8; čerpadla 9; filtru 10; přívodní hadice 11.

Uložení obrobku je shodné s případem vrtání díry ϕ 58 mm. Rozdíl je v tom, že se chladicí kapalina nepřivádí tlakovou komorou a kolem vrtací tyče k místu řezu, ale přivádí se proti nástroji trubkou 6 uloženou uvnitř vřetena stroje. Odvod chladicí kapaliny a třísek se uskutečňuje mezi vrtací tyčí a obrobkem. Na druhé straně obrobku je na tlakovou komoru přišroubován kryt 12 č.v. VS-11-00 odvádějící chladicí kapalinu do sběrné vany.

obr. 6 Schéma vyvrtávání díry \varnothing 61,5 mm


Jako chladicí kapalinu při hlubokém vrtání líticích válců drtiče granulí by bylo vhodné použít k výrobeně, ale z hlediska bezpečnosti práce nelze umístit do dílny nádrž kapaliny o obsahu 3000 l - nebezpečí výbuchu.

Při použití třívřetenového čerpadla EAM 80-250-25, které dodává 300 l/min, je nutno jako média použít naprosto čistý olej, bez jakýchkoli mechanických nečistot a o viskozitě 4' E. Použití emulze jako chladicí kapaliny se nedoporučuje.

Mezi čerpadlem EAM 80-250-25 a poháněcím motorem je vhodné použít lamelovou spojku a tou vypínat čerpadlo při stále běžícím motoru.

Tento způsob rozšiřování otvoru ϕ 58 mm vrtací hlavou ϕ 61,5 mm byl zvolen proto, že nástroj je jednoduchý; prostor mezi vrtací tyčí a obrobkem je poměrně velký - není takové nebezpečí ucpání otvoru třískami; místa pro nalisování hřídele budou ještě obráběna; není potřeba vrtacího pouzdra nebo úpravy díry pro zavedení vrtací hlavičky do dříve zhotoveného otvoru.

Pro rozšíření otvoru ϕ 58 mm lze též použít metodu BTA. Vyvrtávací hlava pracující tímto způsobem je na obr. 7. Zde přivádíme chladicí kapalinu prostorem mezi vrtací tyčí a povrchem díry. Třísky spolu s chladicí kapalinou odvádíme vnitřkem nástroje. Aby bylo možno použít této metody, je nutné obdobně slabě kuželové rozšíření otvoru, jako je tomu u vrtání do plna - nutné k zavedení nástroje. Nebo lze do tlakové komory upevnit vrtací pouzdro, které zajistí správné navedení vrtací hlavičky při začátku vrtání. Výhodou této metody je odvod třísek vnitřkem nástroje. Je vhodná pro poslední operaci. Kdyby se při praktickém zkoušení vrtání válce drtiče granulí ukázalo, že otvor zhotovený vrtací hlavou ϕ 58 mm a vrtací hlavou ϕ 61,5 mm je pro danou součást dostatečně přesný, a aby odpadlo další obrábění míst pro nalisování hřídele, bylo by možno místo těchto nástrojů použít vrtacích hlav



Obr. 7 Vyvrtávací technologie pro díl

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 49

ϕ 60 mm a ϕ 62 mm - obě pracující metodou BTA. Dále by bylo možno u těchto nástrojů použít takového uložení břitové destičky a vodicích lišt, které by umožňovalo jejich výměnu po opotřebení. Takto by bylo možno dosáhnout dalšího zkrácení času potřebného ke zhrotování válce drtiče granulí.

4. 5. Popis tlakové komory a unášecí hlavy

Tlaková komora č.v. VS-01-00.

Tlaková komora se skládá ze dvou částí, a to pevné, která je upevněna v lunetě, a otočné části, která těsní na vrtaný předmět. Na pevnou části je přišroubována přípojka chladicí kapaliny č.v. VS-10-00; dále jsou v ní uloženy vodící vložky vrtací tyče, přičemž těsnění mezi vrtací tyčí a tlakovou komorou je provedeno manžetou K 50 - tedy utěsnění na vrtací tyč tlakem chladicí kapaliny. Též je na pevné části tlakové komory přivařen nosič krytu. Kryt č.v. VS-11-00 se používá při vyvrtávání otvoru vrtací hlavou ϕ 61,5 mm. Tento nosič je tvořen krytem pos. 12 a přírubou pos. 13. Spojení krytu a nosiče krytu je pomocí šroubů M 8, Otočná část tlakové komory je přitlačena k hladce obroběnému čelu obrobku, těsněna \textcircled{O} kroužkem. Spojení pevné a otočné části je realizováno kuličkovými ložisky 6018, těsněno kroužkem gufero. K tomu, aby obě části tlakové komory byly spojeny mezi sebou při manipulaci s tlakovou komorou, slouží čtyři pojistky pos. 10.

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní	Novák	50


Unašecí hlava č.v. VS-05-00

Zajišťuje přenos otáčení vřetene stroje na obrobek a utěsnění obrobku na této straně. Je složena z desky přišroubované šesti šrouby M 14 s vnitřním šestihranem k vřetenu soustruhu SUR 350/3000. Dále jsou v této desce uchyceny dva kolíky ϕ 24 mm, které přenášejí kroutící moment na segmenty, které jsou s obrobkem spojeny třením. Spojení segmentů je dvěma šrouby M 10. Těsnící funkce unašecí hlavy se projevuje jednak při vrtání otvoru ϕ 58 mm tím, že při dovrácení tlaková kapalina vnikne do mezery mezi obrobkem a vřetenem. Tento prostor je těsněn \textcircled{O} kroužkem a krytem. A pak při rozširování otvoru ϕ 58 mm na ϕ 61,5 mm se chladicí kapalina vede trubkou pos. 12 uvnitř vřetene stroje do obrobku. Těsnění na obrobek opět \textcircled{O} kroužkem. Stálé přitlačení obrobku na unašecí hlavu v případě, kdy toto spojení není nucené, zajišťují dva radiální čepy ϕ 8 mm pos. 7, které jsou upevněny v obou unašecích kolíkách ϕ 24 mm. Tyto dva radiální čepy nedovolí axiálnímu posuvu obrobku, když přestane působit tlak při vyvrtávání otvoru ϕ 61,5 mm, kdy není obrobek tlačen k unašecí hlavě tlakovou komorou.

4. 6. Návrh nové technologie vrtání válce

Při návrhu bylo přihlédnuto k tomu, že díra válce drtiče granulí nejde obrobit na soustruhu při jednom upnutí (při dosavadní technologii se upíná za ohrubovaný povrch). Proto, aby nedocházelo k chybám ustavení, jsou na povrchu válce dvě místa osoustružená s maximální ovalitou 0,05 mm, ve kterých je válec podepřen v lu-

netách. Návrh nové technologie vrtání díry válce drtiče granulí je uveden v tab. 1. Nejprve je nutno hladce obrobít čela válce a dodržet délku válce 1000 ± 1 mm. Čelo válce se obrábí speciálním nožem se širokým ostřím. Schema obrábění je na obr. 8. Tento způsob se používá



obr. 8 Soustružení čela válce drtiče granulí

proto, že při normálním čelném soustružení válce, který má až do hloubky 20 – 25 mm od povrchu tvrdost 55 HRC, je soustružnický nůž tímto kroužkem zakalené litiny odtačen od obrobku. Po najetí nože do měkkého místa se pružně deformovaný nůž vrací a tímto nám vznikne nerovný povrch čela válce. Pak následuje osoustružení míst pro lunety, pak vrtání $\phi 58$ mm a $\phi 61,5$ mm. Vybrání

100 mm se obrábí tvarovým nožem na 2 – 3 třísky. podle tvrdosti válce. Při zhotovení vybrání $\phi 100$ mm a míst pro nalisování hřídele je obrobek opět upnut v lunetách. Návrh řezných podmínek byl proveden u obdobných příkladů vrtání hlubokých otvorů uvedených v literatuře (4), (5), (6). Bude nutné v praxi vyzkoušet optimální řezné podmínky použitelné pro vrtání válce drtiče granulí.





Pro vrtání díry $\phi 58$ mm trepanačním způsobem:

řezná rychlosť $v = 65$ m/min


posuv $s = 0,07$ mm/ot

otáčky $n = 518$ ot/min

otáčky nastavitelné na soustruhu SUR 350 $n = 475$ ot/min

č. op.	schema	popis operace	řez. podmínky	použití nástroje
0		obě strany na L = 1000 + 1, navrat středící délky, hrany 3x 30°	n = 30 ot/min	sklícidlo, luneta, středící vrták A6,3 ČSN 221110, speciální široký nůž
1		soustruž. 2x Ø 152,5, max. ovalita 0,05 mm	n = 225 ot/min s = 0,2 mm/ot t = 0,25 mm	hroty, přímý naběrák pravý 25x20 K 10 ČSN 223514 číselníkový úchylkoměr. srdce
2		vrtat Ø 32, rozšíř. na Ø 54 a pak kužel. vybrání	n = 30 ot/min n = 110 ot/min s = 0,6 mm/ot t = 5,5 mm	vrták Ø 32 H1 ČSN 221330, 2 lunety, posuvné měřítko, vnitřní rohový nůž 16 x 16 K 10 ČSN 223544
3		1) vrtat průchodzi díru Ø 58; 2) Ø 61,5 v délce 895 mm při jednom upnutí zbrobkou	1)n = 475 ot/min s = 0,08 mm/ot 2)n = 540 ot/min s = 0,1 mm/ot	2 lunety, pomocné zařízení pro vrtání hlubokých otvorů na stroji SUR 350, vrtací hlava Ø 58 a Ø 61,5

tab. 1

č. op.	schema	popis operace	řez. podmínky	použití nástroje
10	 <p>soustruž.: a) vybráni Ø100 z obou stran, R8 b) Ø60 H8; Ø62 H8; hranu 3x 30°</p>	<p>a) $n = 71$ ot/min $s = 1,0$ mm/ot $t = 5$ mm</p> <p>b) $n = 150$ ot/min $s = 0,4$ mm/ot</p>	<p>2 lunety, srdce, vnitřní ubírací nůž 25x20 K 10 ČSN 223514, kalibr 60 H8, Ø62 H8, tvarový nůž</p>	

tab. 1

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 54

Operace uvedené v tab. 1 by bylo vhodné rozdělit na dva soustruhy SUR 350. Na jednom lze realizovat operaci 0 a 10 a na druhém 5. operaci. Tento soustruh s přídavným zařízením pro vrtání hlubokých otvorů lze využít k vrtání podobných obrobků v TMS Pardubice. Jedná se např. o ostatní stolicové válce, hřídele granulátoru apod.

5. Porovnání stávající a navrhované technologie
vrtání válce drtiče granulí

5.1. Určení normy času metodou rozborově propočtovou
pro navrhovanou technologii vrtání díry ve válci

č. op.	popis úkonu	ts	t _A 101			t _{B1}
			A 111	A 121	A 131	
0	upnout lunetu, přinést nástroje a měřidlo, upnout nůž a vrták, narazit hrot do vřetene stroje a vyrazit hrot, prostudovat výkres, očistit stroj.					10,00
	upnout obrobek, spustit stroj, nastavit otáčky a posuv, najet, zapnout posuv, po osoustruž. čela odjet, zastavit, změna otáček.		4,00	0,03	0,07	2,00
	soustruž. čelo, hranu 3x 30°	1,20		1,20	0,21	1,00
	najet koníkem k materiálu, odjet, spustit a zastavit stroj		0,31			2,60
	navrtat středící důlek				0,50	0,80
	obrobek otočit	2,80				1,70
	spustit stroj, najet na L = 1000 ± 1, změna otáček a posuvu, po osoustružení čela odjet zpět, změna otáček a posuvu.		0,03	0,48	0,07	4,00

č. op.	popis úkonu	ts	t _A 101			t _{B1}
			A 111	A 121	A 131	
0	soustružit čelo a hranu 3x 30°	1,20		1,20	0,21	
	zastavit stroj, na- jet koníkem k mate- riálu, odjet, spus- tit a zastavit stroj		0,05 0,31			
	navrtat středící důlek				0,50	
	vložit hrot do pin- oly koníka, otočit nožovou hlavu, up- nout lunetu					0,80 10,00 1,20
	upnout obrobek do hrotů, změna otáček a posuvů, spustit stroj		4,80 0,12 0,3			
	najet na průměr dle nonia, zapnout posuv, po osoustruž. délky odjet supor- tem, měřit, vypnout stroj		0,73 0,73 0,05			
	jemně soustružit 2x ø 15 2,5	1,78 1,78		3,56		
	přinést nůž, vrták, upnout nůž do nožo- vé hlavy, vložit vr- ták do pinoly koníka, prostudovat výkres, ocistit stroj					0,80 4,00 1,70 4,00
	upnout obrobek, změ- na otáček a posuvů, spuštění a zastavení stroje, najet koníkem k materiálu a odjet		7,00 0,12 0,03 0,31			
	vrtat ø 32 mm do hloubky 50 mm				1,20	

č. op.	popis úkonu	ts	t_A 101			t_{B1}
			A 111	A 121	A 131	
0	najet příčným suportem, zapnout posuv, odjet, měřit, změna otáček, spuštění a zastavení stroje		0,48 0,12 0,05 0,03			
	vnitřní soustruž. na ϕ 54 mm na dvě třísky 2x ručně vyjet soustruž. vnitřní kužel	0,82 0,82 0,85	0,10 0,49	1,64 0,85		
	součet časů	8,45	24,01	8,45	2,62	44,60
5	upnout 3 lunety, unášecí hlavu, tlakovou komoru a seřídit celé zařízení na hluboké vrtání, nastavit doraz, očistit stroj					60,00
	upnout obrobek, dorazit tlakovou komoru na obrobek, spustit stroj, zapnout posuv, ručně vyjet, vypnout stroj, zapnout a vypnout čerpadlo		7,00 0,30 0,03 0,07 0,32 0,05 0,08			
	vrátat ϕ 58 mm	28,00		28,00		
	uvolnit tlakovou hlavu od obrobku		0,20			
	přišroubovat kryt na tlakovou hlavu, přepnout rozvaděč kapaliny, přestavit doraz, změna otáček a posuvů, vyměnit vrácí hlavu a vysunout jádro		5,00			

č. op.	popis úkonu	ts	t_A 101			t_{B1}
			A 111	A 121	A 131	
5	upnout obrobek, spustit stroj, zap- nout posuv, zapnout a vypnout čerpadlo, ručně vyjet, vyp- nout stroj		7,00 0,03 0,08 0,30 0,05			
	vrtat ϕ 61,5 mm	16,70		16,70		
	součet časů	44,70	15,51	44,70	0	60,00
10	přinést dva kalibry a dva nože a ty up- nout do nožové hla- vy, výkres, očistit stroj					4,30 4,00 1,70
	upnout obrobek, spustit stroj, změ- na otáček a posuvů, vypnout stroj, na- jet suporem, zap- nout posuv, odjet, měřit, změna otáček a posuvů		7,00 0,03 0,05 0,12 0,48 0,10 0,12			
	soustružit vybrání ϕ 100, ϕ 60 H8, hrana 3x 30°	2,10 1,20		3,30	0,21	
	otočit obrobek, spustit a vypnout stroj, změna otáček a posuvů, najet su- porem, zapnout po- suv, odjet, měřit		2,80 0,08 0,12 0,48 0,10 0,12			
	soustružit vybrání ϕ 100, ϕ 62 H8, hranu 3x 30°	2,10 1,20		3,30	0,21	
	součet času	6,60	11,60	6,60	0,42	10,00

t_A101 min	35,08	4,21	18,62
t_A102 min	0,886	3,00	0,56
t_{A1} min	35,97	67,79	19,18
t_{AC} min	40,60	76,50	21,65
t_{BC} min	50,50	68,00	11,30

kde je:

$$t_{A101} = A111 + A121 + A131 \dots \text{čas jednotkové práce pravidelný}$$

$$t_{A102} = 8\% z (t_s + A131) \dots \text{čas jednotkové práce nepravidelný}$$

$$t_{A1} = t_{A101} + t_{A102} \dots \text{norma jednotkového času}$$

$$t_{AC} = t_{A1} \cdot 1,13 \dots \text{norma času s podílem času směnového}$$

$$t_{BC} = t_{B1} \cdot 1,13 \dots \text{norma dávkového času s podílem času směnového}$$

Ke komplexnímu obrábení otvoru válce drtiče granulí je potřeba:

$$\text{času kusového } t_K = t_{AC} = 138,20 \text{ min}$$

$$t_{Pz} = t_{BC} = 129,80 \text{ min}$$

Stávající technologie vrtání otvoru válce:

$$t_K = 1250,00 \text{ min}$$

$$t_{Pz} = 110,00 \text{ min}$$

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 60

Při srovnání nákladů na stávající technologii vrtání válce a na navrženou technologii budou se uvažovat jen ty položky, které se změní a budou mít značný vliv na celkové náklady. Jedná se především o změnu mezd jednotových dělníků a o změnu v položce režie dílny. Obě technologie lze posoudit dle:

náklady na stávající technologii:

$$C_S = (M_S + R_S) x + H_S \quad (1)$$

náklady na navrhovanou technologii:

$$C_N = (M_N + R_N) x + H_N + \frac{C_p}{T \cdot p} x \quad (2)$$

M mzdy jednotových dělníků - 9,50 Kčs/hod

R režie R = 390% z mezd jednotových dělníků

H společné náklady pro výrobu dávky součástí

C cena pomocného zařízení - přípravku

T životnost přípravku v letech

p počet součástí zhotovených v přípravku za rok

x počet vyrobených součástí za sledované období

Při předpokladu výroby 300 kusů válců drtiče granulí ročně a životnosti pomocného zařízení 3 roky bude úspora za jeden rok $U = C_{S1} - C_{N1}$ Kčs .

Velikost dávky je 20 součástí a cena pomocného zařízení i s čerpadlem je 20000 Kčs.

Po dosazení do rov. 1 a 2:

$$C_{S1} = 972 \cdot 300 + 17,41 \cdot 15 = 291\ 861 \text{ Kčs}$$


$$C_{N1} = 106,50 \cdot 300 + 21,90 \cdot 15 + 22,22 \cdot 300 = 38\ 998 \text{ Kčs}$$

$$U = 291\ 861 - 38\ 998 = 252\ 863 \text{ Kčs}$$

VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní	Novák	61

Úspora na nákladech na výrobu válce drtiče granulí při zavedení navrhované technologie a při uvedených předpokladech je 252 863 Kčs za rok. Dále chceme vědět, po kolika válcích obrobených pomocí navrhované technologie se zaplatí pořizovací náklady ve výši 20 000 Kčs na pomocné zařízení pro hluboké vrtání na soustruhu SUR 350 ve srovnání se stávající technologií.


Z následujícího grafického znázornění závislosti velikosti nákladů na počtu obrobených válců je zřejmé, že k zaplacení pořizovacích nákladů dojde po obrobení 23 válců drtiče granulí.



VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní	Novák	63

6. Závěr

Navrhovanou technologií hlubokého vrtání válce drtiče granulí je nutno ověřit praktickými zkouškami. Bylo by potřeba ověřit řezné podmínky - velikost řezné rychlosti a posuvu v závislosti na geometrii vrtacího nástroje. Tedy sestavit grafické závislosti úhlu čela γ , úhlu hřbetu α , úhlů nastavení α_1 , α_2 , α_3 na velikosti opotřebení Δ mm pro určitou velikost řezné rychlosti a posuvu. Závislosti by asi vypadaly takto:



Ze sestrojených závislostí různých řezných podmínek a geometrie nástroje by bylo možno stanovit optimální řezné podmínky a geometrii vrtacího nástroje pro případ vrtání válce drtiče granulí.

Avšak tyto praktické zkoušky nebylo možno při řešení diplomového úkolu provést, i když při zadání diplomového úkolu podnikem TMS Pardubice se počítalo s praktickým ověřením daného úkolu. V průběhu řešení diplomového úkolu došlo v TMS Pardubice k jiné situaci ve všech odděleních, protože byla podniku přidělena specializace na výrobu pekařských pecí v rámci RVHP a další tři úkoly z oblasti výroby techniky pro zemědělství se staly státními úkoly. Protože se tyto úkoly musí zajišťovat ve velmi krátkých termínech, jsou všechna technická i výrobní střediska technického úseku přetížena zajišťováním uvedených úkolů. Tedy nebylo možno uvolnit


VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 64

výrobní kapacitu na zhotovení přídavného zařízení pro hluboké vrtání k soustruhu SUR 350 a nebylo tedy možno provést praktické odzkoušení navrhované technologie hlubokého vrtání.


VŠST Liberec	Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů na soustruhu SUR 350/3000	DP ST-1055/74
Fakulta strojní		Novák 65

Použitá literatura


- /1/ Eduard Schmidt Řezné nástroje
Praha, SNTL, 1958
- /2/ Antonín Václavovič Vrtání kovů
Praha, Práce - vydavatelství ROH, 1954
- /3/ G.I. Granovskij Režuščij instrument i proces
rezania
Spravočník mašinostrojiteľa, Moskva
Marugiz SSSR, 1955, s. 319 - 328
- /4/ E. Dinglinger Neue Erfahrungen mit
Tieflochbohrwerkzeugen
1955, 45, Werkstattstechnik und Maschinenbau
Heft 8, Seiten 361 - 367
- /5/ Jaroslav Říčka Aplikace a vývoj v technologii
vrtání hlubokých otvorů
1971, 19, Strojírenská výroba č. 2, s. 85 - 93
- /6/ Normativ Řezné podmínky pro vrtání
nástroji ze slinutého karbidu,
vrtání na jádro a vrtání kopí-
natými vrtáky
MTS-N-ŘP 15, Praha, 1959
- /7/ Jednotné normatyvy Soustruhy, výška hrotů 250, 400
CNN 10-5-1-III/I Praha, 1963
- /8/ Jednotné normatyvy Soustruhy, výška hrotů 250, 400
CNN 10-5-1-IV/I Praha, 1963





DP ST-1055/74



POHLED S



DP ST-1055/74



2	VODÍCÍ LIŠTA	H2						3
1	TĚLESO	ČSN 425510	1:800					2
1	DESTICKA	H2						1

NOVÁK ST.


1:1

VŠST VRTÁK $\varnothing 58$

VS-03-00

✓ 16)

135




DP ST-1052/4


1970.08.28 : 044358

ASS'T KROUSEK #30x2 AS-OS-03

150



3,3 (6,3)



P ST-1055/74

110x110x155 ČSN 42 6520 11370

NOVÁK ST.


:1

SST DRŽÁK



VS-02-02

2

1420



19 (6,3)
✓



4680

ST-1055/74


54x10x1700 SN 42 57/6 114/18

NOVAK ST.


ST

TYC


VS-02-01



A-A



DP S



-1055/74

A


1	KROUŽEK $\phi 90 \times 5$	ČSN 42 5310	11 373						3
1	DRŽÁK $70 \times 100 \times 150$	ČSN 42 6520	11 370						2
1	TYČ $\phi 50 \times 1680$	ČSN 42 5716	11 418						1

Poznámka

Měřítko 1:1	Kreslil NOVÁK ST.	Čís. sňím.							
Překoušel									
Norm. ref.									
Vyr. projednal	Schvábil	Činnost							
	Done								

Type	Skupina	Stav výkres	Nov. výkres
VŠST	VRTACÍ TYČ		VS-02-00

6,3




DP ST-1055/74


1	$\phi 102 \times 7 \times 45$	ČSN 42 5715	11 650				
				číslo konstrukce	číslo výkresu	číslo výkresu	číslo výkresu
				Celková délka výkresu			
				Změny	Datum	Pořadí	Index změny
NOVAK ST.				číslo snímku			
				C transportní			
				Změny			
				Stav výkresu			
				Výkres			
				VS-01-13			
				list			

1:1


VŠST TRUBKA



ROZV. TVAR:





DP ST- 1055/74



12,6

DP ST-1055 | 74

12,5



DP ST-1055/74

1	10 x 180x 180	ČSN 42 53 10	11 373							11
Pořadí kusu	Název - Rozměr	Položkový	Mat. konečný	Mat. výchozí	Trída odlo.	Č. váha	Hr.váha	Číslo výkresu	Pos.	
Poznámka				Celková čistá váha v kg						
Měřítko	Kreslil NOVAK ST.		Čís. sítce							x
1:2	Prezkušel			Změna						x
	Norm. ref			Změna						x
	Výr. projednat	Schvábil	Ukončeno	Změna						x
		Dne		Změna						x
				Datum						
				podpis						
				Index změny						



V^vSST

KROUŽEK

VS-01-10

1st

6,3



DP ST-1055/74

4 | 2x15x23

ČSN425301.21 | 11 373

10

NOVAK ST.

1:1

Dokumentace výkresu		
Číslo výkresu		
Datum		
Příslušný řádek		
Index základního		

VŠST

POJISTKA

VS-01-09


VŠST

Mázer

KROUŽEK

VS-01-08

12,5/✓




DP ST-1055/74

2	10 x 220 x 220	ČSN 42 53 10	11 373							9
počet kusů	Název - Rozměr	Použitovat	Ačt. konečný	Ačt. výchozí	počet	C. váha	ml.váha	Číslo výkresu	poč.	
Celková čistá váha v kg										
věrniko	Kreslit NOVÁK ST.									
1:1	Přezkoušel								x	
	Norm. ref.								x	
	Výl. příslušnost								x	
									x	
									x	
									x	
VSST		KROUŽEK		Počet listů		VS- 01-07		list		

1,6 ✓

47




KALENO NA 50-55 HRC

DP ST-1055/74

1	$\phi 65 \times 55$	ČSN 42 5510	12060							7
počet kpl.	Název - Rozměr	Původová	Mst. konečný	stat. výchozí	Úřida odo	Č. váha	Hr. výška	Číslo výkresu	Pos.	
<i>Pracovník</i>										
měřítko	Kreslil NOVÁK ST.			Ceník		Ceník				x
1:1	Přezouvatel									x
	Norm. ref.									x
	Výt. při zprac.	odstavné	činnost					Datum	podpis	

VSST	VLOŽKA	VS-01-06
------	--------	----------

32
✓


DP ST-1055/74

1	Ø90 x 55	ČSN 4255 10 11 500					
Datum	Návrh - RCD						
Měřítko	Kreslil NOVÁK ST.						
1:1	Překontrolal						
Norm. ref.							
Výr. projednali	S. ŠAF						
	L. ŠAF						

VSST TRUBKA

VS- 01-05

1,6



DP ST-1055/74

KALENO NA 50-55 HRC

1 : φ65 x 50

ČSN 42 55 10 | 12060

NOVAK ST.



1:1

VSST

VLOŽKA

VS-01-04

4



DP ST-1055/74

1	TĚLESO I $\phi 130 \times 316$	ČSN 42 55 10	11 373					VS-01-01	1
1	TĚLESO II $\phi 153 \times 146$	ČSN 42 55 10	11 373					VS-01-02	2
1	TRUBKA Ø 74 $\times 45 \times 7$	ČSN 42 55 10	11 500					VS-01-03	3
1	VLOŽKA $\phi 50 \times 45 \times 5$	ČSN 42 55 10	12060					VS-01-04	4
1	VRTACÍ TYČ							VS-02-01	5
1	TRUBKA $\phi 87 \times 47 \times 11$	ČSN 42 55 10	11 500					VS-01-05	6
1	VLOŽKA $\phi 50 \times 47 \times 5$	ČSN 42 55 10	12060					VS-01-06	7
1	KROUŽEK $\phi 130 \times 8$	ČSN 42 53 10	11 373					VS-01-08	8
2	KROUŽEK $\phi 190 \times 10$	ČSN 42 53 10	11 373					VS-01-07	9
4	POJISTKA $25 \times 15 \times 3$	ČSN 42 53 01.21	11 373					VS-01-09	10
1	KROUŽEK $\phi 160 \times 10$	ČSN 42 53 10	11 373					VS-01-10	11
1	KRYT $\phi 180 \times 160$	ČSN 42 53 10	11 373					VS-01-12	12
1	PŘÍRUBA $\phi 220 \times 4$	ČSN 42 53 10	11 373					VS-01-11	13
1	TRUBKA $\phi 96 \times 40 \times 4$	ČSN 42 57 15	11650					VS-01-13	14
2	LOŽISKO 6018	ČSN 02 46 33							15
1	KROUŽEK $\phi 90 \times 120 \times 13$	ČSN 02 94 01.0							16
1	KROUŽEK $\phi 90$	ČSN 02 29 31							17
1	KROUŽEK $\phi 74$	ČSN 02 29 31							18
1	ŠROUB M8x10	ČSN 02 11 85							19
1	ŠROUB M8x14	ČSN 02 11 85							20
4	ŠROUB M8x24	ČSN 02 11 11							21
4	PODLÓŽKA $\phi 8.4$	ČSN 02 17 02							22
1	MANŽETA K50	ČSN 02 92 66							23
1	KROUŽEK $\phi 100 \times 5$	ČSN 02 92 81							24

Počet kusů	Název - Rozměr	Počet kusů	AK vložený	AK znečiný	AK vložit	Množ. výchozí	Množ. vložit	C. výroba	C. výroba	C. číslo výkresu	Pos.
------------	----------------	------------	------------	------------	-----------	---------------	-------------------------	-----------	-----------	------------------	------

Poznámka:

Měřítko	Kreslit NOVÁK ST.										
	Plezkovýšek										x
	Normy										x
	Výrobní technika										x

Záznam	Sklad	Výrob.	Nový výkres
--------	-------	--------	-------------

VSST

KUSOVNÍK


VS-01-00

Počet kusů

List

63 (32)

145



1	$\phi 160 \times 155$	ČSN 42 55 10	11 373						
D	Název - Rozměr	P	Cílový rozměr	V	+	-	+	-	+
Měřítko	Kresl. NOVAK ST.								
1:1	Přezkoušel								
	Novák ST.								
	Vytv. plánovací I	Schválil	C. konzerv.						
		Dne							


VSST

TÉLESO II

VS-01-02

310

6,3 (3,2 ; 0,8)



DP ST-1055/74


1	$\phi 130 \times 320$	ČSN 42 55 10 , A1 373						

NORAK ST.



1:1

VSST TÉLESOI

VS-01-01



98, (16.)
V



DP ST-1055/74


2	VODÍCÍ LIŠTA		H 2						3
1	TĚLESO	ČSN 42 5510	11 800						2
2	DESTICKA		H 2						1

Poznámka	Měřítko	Kreslil	Užit. ročník	Mater. výroba	Typ	Č. výbav. hruživo	Cílo výkresu	Pos.
	1:1	NOVÁK ST.						
		Překl.						
		Norm. náv.						
		Vyr. přesn. ± 1	Sp. výška					


VŠST


VRTÁK φ 61,5

VS-04-00




POHLED S






DP ST-1055/74

1	$\square 340 \times 38$	ČSN 425310	11 373						
Název - Rozměr		Materiál		Atributy		Druh výrobku		Cílové užití	
1:2		Kreslil NOVÁK ST.							
Prezkonuse									
Norm.									
Vyr. projezeno:		Schválen		Č: 100					
Dne									
VŠST		DESKA I.		VS-05-01					

6.3
V

DP ST-1055/74


1	<input type="checkbox"/> 160 x 18	ČSN 425310	11 373							5
Počet	Název - Ro. návr.	Lehký	Mater. konstruk.	Vlast. výrob.	Č. výroba	Užit. výroba	Číslo výkresu	Kresl.		
Překouška										
Měřítko	Kreslil <u>NOVÁK ST.</u>		Čís. sním.							
1:1	Překoušel		Čís. sním.							
	Norm. ref.		Čís. sním.							
	Výr. projevarul	Schválil	Čís. transp.							
		Dne	Z							
VŠST		Typ	Skupina	Seznam výkresů	Listy kres					
		Název								
		OPERA		VS-05-03						
				Počet listu					list	



DP ST-1055/74


2	□ 200x20	ČSN 425310	11 373								
Rozm. střed	Av. Rozmér		Mater. konstrukce	zdroj výchozí							
Rozm.				Celkový rozsah změny							
Měřítko	Kresl. NOVÁK ST.			C							
1:1	Přezkoušení			C	1						
	Norm. et			C	2						
	Výpr. projekční	Senz. ryt		C	3						
				C	4						
				I	5						
				I	6						
				I	7						
				I	8						
VSST				SEGMENT	VS-05-06						
Rozm. střed											
Ngt											

$$\checkmark(6,3)$$



DP ST-1055/74

\checkmark (0,8)



DP ST-1055/74

1 ϕ 56 x 218

ČSN 425510 11600

NOVAK ST.


1:1

VSSST


BROUS. TRN


VS-06-00

130



212





		KŮŽE	
1	TĚSNĚNÍ Ø 90	2	11
4	MATICE M8	ČSN 02 1401	10
1	VZPĚRA 95 x 18 x 3	ČSN 42 5301.21	9
2	PLECH 42 x 66 x 2,5	ČSN 42 5301.21	8
2	PLECH 236 x 66 x 2,5	ČSN 42 5301.21	7
2	PLECH 330 x 66 x 2,5	ČSN 42 5301.21	6
1	PLECH 607 x 60 x 2,5	ČSN 42 5301.21	5
1	PLECH 595 x 60 x 2,5	ČSN 42 5301.21	4
1	PLECH 270 x 66 x 3	ČSN 42 5301.21	3
1	PLECH 140 x 90 x 3	ČSN 42 5301.21	2
1	PLECH 140 x 90 x 3	ČSN 42 5301.21	1


MORÁK ST.

12


VSST

KRYT Ø 72

VS - 07 - 00



DP ST-1055/74



DP ST-1055/74

1	TĚSNĚNÍ $\phi 26 \times 3$	KUŽE	3
1	TYČ $\phi 28 \times 36$	ČSN 42 65 10	2
1	TYČ $32 \times 32 \times 80$	ČSN 42 65 30	1

NOVAK ST.

1:1

Nor.
Vyr.

Souvratil
UNE

Datum	Pořadis	Index změny
.....	x


VŠST

PŘÍPOJKA

VS - 10 - 00

Počet listů

1/1



1	TĚSNĚNÍ $\phi 220 \times 2$	KUŽE	10
4	MATICE M8	ČSN02 1401	9
1	TRUBKA $\phi 76 \times 85 \times 6$		8
1	PLECH $695 \times 80 \times 2,5$	ČSN42 5301.21	7
1	PLECH $555 \times 80 \times 2,5$	ČSN42 5301.21	6
2	PLECH $130 \times 85 \times 2,5$	ČSN42 5301.21	5
2	PLECH $423 \times 85 \times 2,5$	ČSN42 5301.21	4
1	PLECH $510 \times 85 \times 2,5$	ČSN42 5301.21	3
1	PLECH $236 \times 220 \times 3$	ČSN42 5301.21	2
1	PLECH $236 \times 220 \times 3$	ČSN42 5301.21	1



NOVÁK ST.

2

✓SST


KRYT $\phi 236$

VS - 11 - 00




ST-1055(7)

284



DP ST-1055/74





1	HRDLO 180 x 180	SVAŘENEC	12
1	HRDLO 340 x 230	SVAŘENEC	11
1	MAGNET. VLOŽKA		10
16	ŠROUB M8 x 16	ČSN 02 1101	9
1	TĚSNĚNÍ 540 x 320 x 3	KŮŽE	8
1	PŘÍRUBA 540 x 320 x 3	ČSN 42 5301.21	11 373
2	VZPĚRA 140 x 140 x 5	ČSN 42 5301.21	11 373
2	VZPĚRA 190 x 190 x 5	ČSN 42 5301.21	11 373
1	VÍKO 540 x 320 x 2,5	ČSN 42 5301.21	11 373
1	PLECH 500 x 280 x 2,5	ČSN 42 5301.21	11 373
1	PLECH 770 x 650 x 2,5	ČSN 42 5301.21	11 373
1	PLECH 770 x 650 x 2,5	ČSN 42 5301.21	11 373

MORAK ST


1:10

VSST MAG. FILTR

VS-12-00



DP ST-1055/74




DP ST-1055/74

1 $\varnothing 22 \times 4 \times 1000$ ČSN 425715 11 353

12


Dopravce / Prodavatel		Uplatník / Klient	
Materiál / Základní materiál		Cílový číslo výrobky	
materiál			
NOVÁK ST.			
1:1			
		Datum	Index změny
		Počet	
		Výkres	

VŠST TYČ VS- 05-10




DP ST-1055/74

1	$\square 75 \times 2,5$	ČSN 425310	11 373						12
Počet	Název - Rozměr	Použitý rámec	Výška něčených	Údaje výkresu	Dokl.	Číslo výkresu			
Celkové číslo výkresu v x y									
1:1	Kresil KOVÁK ST.			Změny	Datum				x
	Dopř.								x
	Mocn. něč.								x
	Výkres, kopírovat								x
VŠST				1:2	Stav výkresu	Poslední úprava			
KRYT									
VS-05-11									
Změny									




DP ST-1055/74

4	55x20x10	ČSN 42 6522	11 373									
Pracovní kus.	Název - Rozměr	Půjčovat	Materiál	Vrat. výchozí	číslo	Č. váha	ml. stř.	Číslo výkresu				9
Poznámka	Celková čistá váha v kg											
Měřítko	Kresil NOVÁK ST.		Cis sním.	Změna	Datum	Podpis	Index změny					x
1:1	Překoušel			Změna								x
	Norm. ref.											x
	Vyr. prokazat	Schválil	C. transpo.									x
		Dne										x
VSST		Typ	Skupina	Starší výkres	Nový výkres							
		Název	UNAŠEC		VS-05-07							
Dodatek												



DP ST-1055/74


4	5 x 41 x 34	ČSN 42 53 10	11373				
Počet kusů	Kmitav - Rozměr	0.3 GvJ	1 mce KOSEČNÍ	10 v horní			
Poznámka				KOZ DOSTAVIT 1/10 X KG			
1:1	Kreslil NOVÁK ST		C. start				
	Pěvkoušek						
	NOM. ref.						
Výr projednací	Schválil	C. M. ŠP.					
	Dne						
VSS		Skupina		Stupeň výk. e.			
VSS	PŘÍLOŽKA			VS-05-08			
					Počet listů		



DP ST - 1055/74

2	$\phi 26 \times 125$	ČSN 42 6510	11 373						6
Počet kusů	Název - Rozměr	Položovar	Mat. koncový	Vrstv. výchozí	Međo odo.	Č. váha	Prv. vho	Číslo výkresu	203
Celková čistá výška v kg									
1:1	Kreslil NOVÁK ST.		Čís. sáření						x
	Přezkoušel								x
	Norm. ref.								x
	Výr. projevnal	Schválil	Č. v. transp.						x
	Dne								x
		Typ	Skupina	Starý výkres	Nový výkres				
VSST		Název	KOLÍK	VS - 05 - 04	Počet listů				

12,6



DP ST-1055/74

2	$\phi 8 \times 40$	ČSN 42 6510	11 373						7
Název - Rozměr	A. Slovař	1.7. konečný	skal výchozí	číslo výkresu	číslo výkresu	číslo výkresu	číslo výkresu	číslo výkresu	Pozn.
Poznámka					Cílem je cílová výška v kg				
Měník	Kresil NOVÁK ST.								x
1:1	Prezkoušel								x
	Norm. ref.								x
	Vyr. projektant	Schvalil	C. Vojtěch						x
		Dne							x
Typ		Skupina		Síza výkres	Ačkv. výkres				
Název		ČEP		VS-05-05					
VSST									