

**D I P L O M O V Á P R Á C A**

1970

**Marta J A B L O N S K Á**

Čestne prehlasujem, že diplomovú prácu som vypracovala sama uplatnením poznatkov z preštudovanej literatúry.

Liberec, 30.6.1970

m. jabolinská

## O B S A H

	strana
<b>1.VŠEOBECNÁ ČASŤ .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1.Zadanie.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2.Specifikácia zadania.....</b>	<b>2</b>
<b>1.3.Zdôvodnenie zadania.....</b>	<b>2</b>
<b>1.4.Specifikácia drobných odevných dielov.....</b>	<b>3</b>
<b>2.PRIEŠKUM MOŽNOSTÍ A VOLBA VHODNÉHO ODDEĽOVACIEHO PROCESU PRE VÝROBU DROBNÝCH ODEVNÝCH DIELOV.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.Mechanizácia a automatizácia prác v strihárni.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2.Oddelovací proces.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3.Závery.....</b>	<b>13</b>
<b>3.TEORETICKÉ PROBLÉMY, SPOJENÉ S TECHNOLÓGIAMI VYSEKÁVANIA</b>	<b>15</b>
<b>3.1.Pojem vysekávania.....</b>	<b>16</b>
<b>3.2.Lisovacie stroje.....</b>	<b>16</b>
<b>3.2.1.Zoskupenie lisovacích strojov podľa konštr.znakov.</b>	<b>16</b>
<b>3.2.2.Zoskupenie lisovacích strojov podľa technolog.zn.</b>	<b>22</b>
<b>3.3.Funkčné časti lisu.....</b>	<b>23</b>
<b>3.3.1.Lisovacia tlaková protiplatňa.....</b>	<b>23</b>
<b>3.3.2.Raznice.....</b>	<b>24</b>
<b>3.3.3.Vyhadzovače vystrihnutých dielov.....</b>	<b>26</b>
<b>3.3.4.Lisovacie mriežky.....</b>	<b>26</b>
<b>3.4.Proces lisovania,.....</b>	<b>28</b>
<b>3.5.Faktory, ovplyvňujúce lisovací proces.....</b>	<b>30</b>
<b>3.5.1.Vliv hrubky vrstvy na lisovací proces.....</b>	<b>30</b>
<b>3.5.2.Vliv dĺžky strihu na lisovací proces.....</b>	<b>34</b>
<b>4.ZÁKLADY PRE VYUŽITIE TECHNOLÓGIE VYSEKÁVANIA U NÁS....</b>	<b>35</b>
<b>4.1.Prieskum v ČSSR.....</b>	<b>36</b>
<b>4.2.Príčiny pasivity v zavádzaní technológie vysekávania</b>	<b>36</b>
<b>4.3.Možnosti využitia tech.vysek.u nás a závery.....</b>	<b>39</b>
<b>5.TECHNIKA SPOJOVANIA A MONTÁŽE DROBNÝCH ODEVNÝCH DIELOV</b>	<b>41</b>
<b>5.1.Mechanizácia a automatizácia prác v šicej dielni....</b>	<b>42</b>
<b>5.2.Stroje na tvarové štie.....</b>	<b>46</b>
<b>5.3.Stroje na zvarovanie.....</b>	<b>57</b>
<b>5.4.Závery.....</b>	<b>59</b>
<b>6.PRIPOMIENKY K ZADANÉMU ÚKOLU.....</b>	<b>60</b>
<b>7.LITERATÚRA.....</b>	<b>62</b>

**1. VŠE O B E C N Á Č A S T**

## DIPLOMOVÝ ÚKOL

Marta Jablonská

textilní materiály a oděvničství

Protože jste splnili požadavky učebního plánu, zadává Vám vedoucí katedry ve smyslu směrnice ministerstva školství o státních závěrečných zkouškách tento diplomový úkol:

Název tématu: Tekhnika výroby drobných oděvních dílů

### Pokyny pro vypracování:

1. Proveďte výběr a specifikaci drobných oděvních dílů.
2. Zvolte optimální způsob oddělování
3. Zvolte optimální způsob zpracování šitím

Pozn.: U bodu 2 a 3 by měla být zajištěna maximální tvarová přesnost dílů.

Autorské právo se řídí směrnicemi MŠK pro státní závěrečné zkoušky č. j. 31 727/62-III/2 ze dne 13. července 1962-Vestník MŠK XIII, sestř 24 ze dne 31. 8. 1962 § 19 autorského zákona č. 115/55 Sb.

WSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ  
Ústřední knihovna  
LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 5

V 68/1970 T

Rozsah grafických laboratorních prací:

Rozsah průvodní zprávy: 30 - 40 stran

Seznam odborné literatury: dle časopisecké a rešeršní literatury, jež byla poskytnuta  
v průběhu práce

Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Dr. sc. RNDr. J. Bařík Ph.D.

Konsultanti: Ing. Jaroslava Tomášková, Ing. Vladimír Motejl

Datum zahájení diplomové práce: 20. října 1969

Datum odevzdání diplomové práce: 30. června 1970

L. S.

Vedoucí katedry

Simon

Děkan



Libert!

24. 6. 1970

19 70

**1.1. Zadanie:**

Technika výroby drobných odevných dielov

**1.2. Špecifikácia zadania:**

I.Prevedte výber a špecifikáciu drobných odevných dielov

II.Zvolte optimálny spôsob oddelovania

III.Zvolte optimálny spôsob spracovania šitím

Pozn.:U bodov II. a III. by mala byť zaistená maximálna tvarová presnosť dielov

**1.3. Zdôvodnenie zadania:**

Mnoho výrobcov odevov si je vedomá toho, že zvyšovanie produktivity práce má rozhodujúci vliv na efekt pri hodnotení konečných výsledkov práce v odevných závodech, ale len málo z nich cielavedome bojuje o uplatnenie nových, progresívnych spôsobov výroby a k zmenám ustálených technologických postupov.

Je rad podnikov, v ktorých sa stretávame s pasivitou a mnohokrát i nezodpovednosťou pracovníkov, ako na úseku výroby, tak i v administratívnom aparáte. Nie vždy sa hospodárne manipuluje s materiálom, mnohý odpad nie je dosťatočne ekonomicky využitý a spracovaný, čím vznikajú pre štát značné škody.

Zavedenie novej techniky do odevných závodov by mohé nedostatky odstránilo a náklady s tým spojené by sa výrobcovi čoskoro vrátili.

Vo svojej diplomovej práci chcem poukázať na jeden z možností, ako by sa dala zvýšiť produktivita a kvalita práce odevného závodu na úseku oddelovacieho a montážneho procesu.

Budem sa zaoberať technikou vysekávania, jakožto moderným spôsobom oddelovacieho procesu, ktorá však, žiaľ, v našom štáte nenašla ešte plné uplatnenie. V mnohých západných zemiach prešla táto technika vývojom a v dnešnej dobe si získala široké uplatnenie.

Mojím úkolem je navrhnuť vhodný oddelovací a montážny proces pre výrobu drobných odevných dielov, preto i všetky nasledovné state budem riešiť so zreteľom na túto problematiku, uvedomujúc si, že technika vysekávania má ďaleko širšie uplatnenie, a to nie len pri výrobe drobných odevných dielov, ale i pri výrobe kompletných oblekov.

Kedže som navrhla pre spracovanie drobných odevných dielov v procese oddelovania progresívnu a presnú metódu vysekávania, pre úplnosť musím v úvode ešte poznamenať, že na túto metódu oddelovacieho procesu úzko naväzuju nové metódy montážneho procesu, kladúce dôraz práve na presnosť tvaru vyseknutého dielu, či už sa jedná o proces šitia na automatoch pre tvarové šitie alebo techniku lepenia a zvarovania.

#### 1.4. Špecifikácia drobných odevných dielov

Zmienka o normalizácii, typizácii a unifikácii tvorí klúč k tomu, aby sa technika vysekávania mohla uplatniť vo väčšom merítku.

Prednosti typizácie a normalizácie spočívajú v tom, že sa väčšími sériami docieli zníženie výrobných nákladov, zníženie výrobných časov, ulahčí sa práca konštrukčných dielní a práce v samotnej strihárni, ako i na ostatných dielňach. V konfekčných továrnach by sa jednalo o tieto odevné súčasti, prichádzajúce v úvahu, a ktoré sú uvedené v tabuľke č.1.

Prvý stĺpec tabuľky bol spracovaný podľa "Sborníku sdružených normatívov pracovních časov v oděv.prům."

Dôležitosť konštrukčnej štandardizácie dielov spočíva v tom, že má byť dosiahnuté čo najväčšie zhromadnenie, t.z., zoštavenie tvarov drobných dielov do radov tak, aby pre čo najväčší počet druhov, fazón a veľkostí mohol byť použitý čo najmenší počet tvarov a rozmerov drobných dielov.

Inač by sa technika vysekávania, vzhľadom k veľkému počtu nákladných razníc, nevyplatila.

Tab. č.1

Drobný edevný diel	Nákres /príklad/	Príklad použitia pre druh výrobku	Vrchný materiál	M a t e r i á l		
				početný	pedívna tuš.	výpln. kapev
1. Patky		pánske sako, dámasko šatovky, pláště	x	-	x	-
2. Lišty		kalhoty	x	x	-	-
3. Spesy, spineľa, zápeaky		kalhoty, pláště, prac. oblieky, šatovky	x	-	x	-
4. Manžety		pánske košeľo, dámske halenky, prac. oblieky	x	-	x	-
5. Maloženské kapsy		pánske košeľo, dámske halenky, pláště, šatovky	x	-	x	-
6. Podšídky		saká, pláště, košeľo, halenky, prac. oblieky	x	x	-	-
7. Látkové jazyky		saká, pláště	x	-	x	-
8. Sedlá		pláště, košeľo, medne výroby	x	-	x	-
9. Nášivky		kalhoty	x	-	x	-
10. Kapesné väčky		saká, nohavice, pláště, vesty	-	x	-	x

## Materiál

Drobný oděvný diel	Nákres /príklad/	Príklad použitia pre ďalšiu výrobku	vrchný	pomocný			kapsov
				pedšív	tuž.	výplň	
11. Pás		Kalhoty, sukne	x	-	x	-	-
12. Rôzne prúžky		Rôzne	x	x	x	x	x
13. Lemevky		Rôzne	x	-	-	-	-
14. Vešiak, pútko		saká, plášte, sukne, kalhoty	x	x	-	-	-
15. Límec		košeľa, saká, plášte, halenky, šatovky	x	-	x	-	-
16. Podklady, plak		kalhoty, košeľa, plavky halenky, prac. oblieky	x	x	-	-	x
17. Šíle		kalhoty, sukne, prac. oblieky	x	x	-	-	-
18. Diel podprsenky		pedprsenky	x	-	x	-	-
19. Rukáv kojeneckej košeľa		kojenecká košeľa	x	-	-	-	-
20. Náramenky		saká, plášte, koštýav, uniformy, šatovky	x	-	x	-	-

**2. PRIEŠKUM MOŽNOSTÍ A VOĽBA  
VHODNÉHO ODDEĽOVACIEHO PROCESU PRE  
VÝROBU DROBNÝCH ODEVNÝCH DIELOV**

## 2.1. Mechanizácia a automatizácia prác v strihárni

V strihárni sa spracúva tovar vo väčšej hodnote/v normohodine/,než v ktoromkolvek inom oddelení odevného závodu, preto náklady v strihaní majú veľký vliv na finančné výsledky výroby.

Je to tiež prvé oddelenie, v ktorom začína proces premeny materiálu na hotový výrobok.

Aby tento proces bol čo najekonomickejší, je nutné vytvoriť onoho uspokojivejšie podmienky v strihárni. Nie je skoro možné správne doceniť význam výkonnej strihárne. Dobrá výkonnosť sa dá dosiahnuť rôznymi prostriedkami, ako plánovaním výroby, kontrolou spotreby materiálov, dostatočnou technickou kontrolou, zavádzaním novej techniky, technológie práce, lepšou organizáciou, dopravou a stálym odborným vzdelávaním pracovníkov. A nie je to len samotná produktivita, ale i snaha docieliť daného úkolu s menšou fyzickou námahou a s vedomím bezpečnej práce, hospodárneho využívania spracovávaného materiálu a tiež ekonomicke využitie odpadu, aby takto straty pre podnik boli čo najmenšie.

V odevnom priemysle u nás i v zahraničí bolo vyrobené mnoho moderných racionálnych strojov a zariadení, ktoré v značnej miere prispeli k reorganizácii výrobného procesu ako celok. Striháren však v zavádzaní najmodernejšej techniky pomerne zaostala za inými úsekmami výroby.

Podľa preštudovaných materiálov, v konfrontácii s vlastnými poznatkami zo študijných exkurzií v odevných závodoch v našej republike, je stav na úseku strihárenských prác u nás a v zahraničí zhruba stejný.

V rámci mechanizácie strihárne sa od ručného strihania prešlo k rezaniu tkaniny elektrickými strojkami, pásovými pílami a k vysekávaniu pomocou razníc.

Je snaha všetky tieto spôsoby automatizovať. V niektorých zahraničných časopisoch sa objavujú správy o možnosti prevádzania oddelňovacieho procesu pomocou Lasserových paprskov.

## 2.2.Oddelovací proces

Pod pojmom oddelovací proces v konfekčnom priemysle rozumieme mechanické rozrušenie plošného textilného materiálu rezným alebo sečným nástrojom za účelom získania samostatných, tvarovo predom určených dielov.

Podľa druhu nástroja, ktorým oddelovací proces prevádzame a podľa jeho obsluhy, uvádzam najbežnejšie metódy výroby textilných dielov:

### - S t r i h a n i e n o ž n i c a m i

Používa sa len pre nálože jednotlivých listov polohy/2-3 listy/.Nožnice môžu byť ručné alebo mechanické.Spôsob je za-staralý a neproduktívny.Pre omedzenú výšku nálože by sa musela kresliť často nová poloha tvarove a rozmerove stejných dielov,pričom by práve požiadavok naprostej stejnosti a presnosti,menovite u drobných odevných dieloch,určených pre tvarové šitie,po vystrihnutí neboli zaručený.

Pre uvedené nedostatky je táto metóda v sériovej výrobe odevných dielov naprsto nevhodná.Používa sa na rozstrihnutie listov polohy v miestach kazu a na odstrihnutie každého listu z pôvodného balíka materiálu.

### - S t r i h a n i e r u č n ý m i r e z a c í m i s t r o j k a m i

Ručné rezacie strojky môžu mať kruhový alebo vertikálny nôž. Metóda je oproti predchádzajúcej značne produktívnejšia, na-koľko pohon noža je obstaraný elektricky a môžeme už hovo-riť o náloži,ktorá pozostáva z väčšieho počtu listov./Výška nálože je podmienená vlastnosťami rezanej tkanií//pleteniny, fólie...//velkosťou a tvarovou zložitosťou dielu/.

Prednosť tohto spôsobu spočíva v tom, že je dosiahnutá vyššia kvalita vyrezaných dielov a sice preto, že materiál nie je vedený k nožu, ale nôž je vedený k materiálu.Tým je odstrá-

nená manipulácia s náložou a tak aj nebezpečie rozsunutia nálože znížené na minimum. Na prácu je vynakladaná menšia fyzická námaha, ako pri strihaní nožnicami.

#### Ručný rezací strojok s kruhovým nožom -

má výhodu plynulého a rovnomerného rezu. Výška nálože je omezená priemerom kotúča. Ručný rezací strojok s kotúčovým nožom je vhodný pre rezanie väčších textilných dielov priamejších tvarov. Drobné odevné diely, majúce z väčšej časti tvar uholníkov, je nevýhodné rezať týmto strojkom, nakoľko uhly <sup>a malý radius</sup> sa ~~ne~~ nedajú jedným rezom vyrezat/odpor steny nálože voči ploche kotúča. Praktizovaný je postup taký, že poloha sa rozreže ručným strojkom tzv. "nahrubo" t.j. nevyreže sa diel presne podľa nákresu, ale len v jeho hrubých obrysoch, prípadne 1 alebo dve rovné strany sa vyrežú presne, a potom takto "hrubo" vyrežané diely sú postúpené k presnému orezu na pásovú pílu. Pre drobné odevné diely, určené predovšetkým k tvarovému šitiu, kde sa vyžaduje presnosť a rovnosť okrajov, je takýto postup nevýhodný, lebo dvojakou manipuláciou s náložou môže dôjsť k posuvu vrstiev nálože a k strapeniu okrajov.


#### Ručný rezací strojok s vertikálnym nožom -




Obr.č.1. - Tvarové nože  
pre vert.rez.str. KURIS

sú tu podobné problémy, ako u predchádzajúceho strojka. Dá sa použiť pre vyššie nálože a stačuje kontrolo rezu, pretože vzhľadom k tomu, že nôž kmitá a rozochvieva prvý list nálože, tým ani rez nie je čistý, čo nezodpovedá podmienkam čistého rezu u drobných odevných dieľoch. Rýchlosť je meniteľná, ako i tvary nožov sú rôzne, podľa druhu rezaného materiálu.


Na obrázkoch č.2.,3.,4. sú znázornené príklady typov ručných rezacích strojkov s vertikálnym nožom.



Obr.č.2. - Vertikálny rezací stroj  
UNIVERSAL COMET II.



Obr.č.3. - Vertikálny rezací  
stroj KURIS typ KV




Obr.č.4.- Vertikálny rezací stroj  
SABRE

- Výrezávanie dielov pásovými pílami


Používa sa v textilnom priemysle pri veľkej sérii výrobkov, pásová píla má mnoho predností. Priečod noža je väčší, ostrie noža sa tak nezahrieva, ako u ručného rezacieho strojka. Úzke ostrie umožňuje presné strihanie. Pri manipulácii sú obe ruky volné. Produkcia je vyššia, než u strojkov. Môžeme použiť vyššiu nálož, ale s tým súvisí nebezpečie jej rozsunu, čo môže byť spôsobené i tým, že s náložou pohybujeme vzhľadom k nožu.

Rozmery nálože sú omezené. Tento spôsob oddelovania je vhodný pre väčšie diely. Pre drobné textilné diely z podobných dôvodov, než u predchádzajúcej metódy nie je najvhodnejší, i keď sa vo väčšine našich podnikov používa.


Schéma rezania na rôznych rezacích strojkoch



Obr.č.5



Obr.č.6



Obr.č.7

Obr.č.5 Rezanie na rezacom strojku s pohyblivým priamym vertikálnym nožom

Obr.č.6 Rezanie ručným rezacím strojkom s kotúčovým nožom

Obr.č. 7 Rezanie pásovou pílovou

Výsledkom výskumu na úseku automatizácie prác v strihárňach je rezacie zariadenie a elektronické nakladacie zariadenie. Dodavatelia tohto zariadenia sú Chicago Sewing Machine Co., South main Street, Los Angeles, USA. Podľa prameňa:

Manuf.Clothier 1963 zariadenia pracujú na princípe fotoelektrických buniek. Rezacie zariadenie je riadené troma fotobunkami v smeroch dolava, doprava a v smere horizontálnom. Pohybuje sa nad strihacím stolom, automaticky vyrezáva vzor/predlohu/ a samočinne sa vypína. Údajne sa môže zariadenie zapnúť na noc/pri odchode/ a ráno je strihanie prevedené.

V článku sa tvrdí, že zariadenie obsahuje tiež televíznu kameru na stály prúd, ktorá umožnuje kontrolu niekolkých zariadení. Obe zariadenia znižujú výrobné náklady až o 50%.

Autor článku tvrdí, že štyri zariadenia sú v prevádzke u spoločnosti Ganzeles Bros - Chicago, USA, výroba šport.odevov.

#### - Vysekávanie dielov na sekacích lisoch

doznalo v posledných rokoch v odevnom priemysle, hlavne v zahraničí, väčšie uplatnenie. Aj tak však názor na uplatnenie tejto metódy vo všetkých oboroch odevného priemyslu nie je jednoznačný. Zatiaľ, čo spôsob vysekávania sa dokonale uplatnil pre vysekávanie pevného materiálu/koža, galanteria/, tak v odevných závodoch je jeho uplatnenie rozdielne, nielen čo do počtu výrobcov, ale tiež v rozsahu vyrábaných druhov výrobkov, použitých druhov materiálov a v počte operácií.

Táto metóda prešla určitým vývojom, na počiatku ktorého stojí spôsob vysekávania prípravy: kapsovina, výplňkové materiály, podšívky a mnohé drobné súčasti odevov, ktoré nepodliehajú takým častým zmenám fazón, ako je to u vrchového materiálu.

Mnohým výrobcom bráni zavedeniu spôsobu vysekávania okolnosť, že skrátením a znížením nálože sa zvýši medzištihový odpad, i keď iní tomuto názoru oponujú, že zvýšenie spotreby materiálu je kryté značným zvýšením produktivity./ Podľa zahŕaničných prospektov sa zvýši odpad o 4%, kým produktivita vzrástie o 20% /.

Vysekávanie sa prevádzka na vysekávacích lisoch, ktorými sa vydví tlak na raznice, pozostávajúce z ocelových páskov/nožov/,

ktoré svojím obvodom nesú tvar odevného dielu, a nimi je na tento konštantný tvar vyseknutá vrstva textilného materiálu. U predchádzajúcich metódach dochádzalo k oddelovaciemu procesu tak, že každý bod pozdĺž kontúrovej čiary musel byť p o s t u p n e prestrihnutý. Rozmery kontúrovej čiary, veľkosť polomerov, uhly rohov a dĺžky priamok mali podstatný vliv na stupeň obtažnosti vystrihávania a rezania. Posunom náloží, termoplasticitou materiálu a presúvateľnosťou materiálu vznikali pri rezaní ďalšie ďažnosti.

Tieto ďažnosti, ktoré pri klasickom oddelovaní strihaním alebo rezaním sú podstatné, pri procese oddelovania vysekávaním majú podradný vliv.

Pri procese vysekávania sú všetky body kontúrovej línie súčasne preseknuté n á r a z o m a to je podstatou pre zvýšenie produktivity práce u výrobkov konštantného tvaru a je zaručená ich rozmerová stejnosť a presnosť. Rez je naprsto čistý a kolmý.

## 2.3. Závery

V predchádzajúcich odstavcoch som pojednala o spôsoboch prevádzania oddelovacieho procesu v strihárni odevného závodu. Zo zhodnotenia jednotlivých metód vyplýva, že pre výrobu drobných odevných dielov je najvhodnejšia presná, jednoduchá a rýchla technológia vysekávania na sekacích lisoch. Pre prácu je možné využiť i menej kvalifikovanú silu. Uvedená technológia ďalej umožňuje zmechanizovať niektoré práce v strihárňach a odstrániť dosiaľ bežné spôsoby, ako kreslenie polôh, značenie dielov, rozrezávanie ručnou rezačkou na menšie diely a konečne detailné vyrezanie jednotlivých odevných súčastí za pomocí pásového rezacieho stroja.

Veľkú úlohu na tomto úseku hraje štandardizácia, typizácia, unifikácia a stavebnicový systém. Realizáciou uvedených úkolov sa docieli zníženie doterajšej druhovitosti, ktorá triešti a stažuje hromadnú výrobu.

Hlavnou výhodou vysekávania pomocou razníc je, že zaručujú absolutne dokonalý tvar. Nepresnosti, spôsobované doterajšou technikou/pásovým rezacím strojom/, kedy tvar a presnosť bola závislá na robotníkovej práci, ako dokonale ovládal techniku podávania materiálu pod rezací pás, aby rez bol kolmý a aby táto presnosť nebola viazaná na zručnosť a náhody pri práci, a nezávisle na tomto, mohla byť vždy a za všetkých okolností docieľovaná.

Zatiaľ prax bola taká, že sa tvary úmyselne nedodržovali a kreslič základných polôh niekedy kreslil tvary tak, že sa tesne spojovali, ba dokonca niekedy i prekrývali, aby tak docielil úspory a prémie. V šicej dielni s tým boli tažkosti - nedodržovanie technologických zásad. Šička bola nútená tieto nedostatky vyrovnávať, odšívala väčší alebo menší šev, menila tvar daný strihom a také výrobky sú potom predmetom častých reklamácií-.

Zavedením razníc <sup>by</sup> sa tento nedostatok odstránil a pri výrobe drobných odevných dielov, u ktorých je zvlášt kladený dôraz na tvarovú a rozmerovú presnosť, ako aj na čistotu rezu, sú výhody vysekávania pomocou razníc vítané.

**3. TEORETICKÉ PROBLÉMY SPOJENÉ  
S TECHNOLÓGIAMI VYSOKÁVANIA**

### **3.1.Pojem vysekávania**

Vysekávanie je postup pri produkcií strihových dielov konštantného tvaru z listu alebo z vrstvy látky, pri ktorom sečný nástroj /raznica/, ktorého ostrie svojím obvodom ne-sie tvar strihového dielu, vnikne rázom do sekaného materiálu a v jednom okamžiku presekne všetky kontúrové body strihového dielu-, nachádzajúce sa práve pod tlakovou doskou.

K výkonu uvedeného procesu je potrebný jednak lis, raznice a vhodne prispôsobený materiál v dostatočnom množstve.

Lisovací proces sa môže vykonať buď jedným tlakom, alebo via-cerými prerušovanými tlakmi. Pri vysekávaní sa pritláča buď textilný materiál na vysekávací nôž/rázniciu/, alebo sa tlačí vysekávací nôž na textilný materiál.

Pre zavedenie techniky vysekávania v oblasti vyhotovovania strihových dielov, je potrebné dôsledné ujasnenie sortimen-tu výroby závodu a koncentrácia produkcie.

### **3.2.Lisovacie stroje**

Lisovacie stroje, ktoré sú v súčasnosti v konfekčnom prie-mysle nasadené môžeme zoskupiť podľa dvoch hlavných znakov:

Zoskupenie podľa konštrukčných znakov  
Zoskupenie podľa technologických znakov

#### **3.2.1.Zoskupenie lisovacích strojov podľa konštrukčných znakov**

Je zoskupovacím znakom jednak konštrukčná stránka stavby lisovacieho stroja a potom delenie je nasledovné:

- skupina lisovacích strojov s výkyvným rámennom
- skupina lisovacích strojov s dvojitým výkyvným rámennom
- skupina lisovacích strojov mostovej konštrukcie

- L i s s v ý k y v n ý m r a m e n o m / obr.č. 8. /




pozostáva v podstate z týchto hlavných častí:podstavec/rám stroja/,lisovací stôl,ktorý je pevne spojený s podstavcom,hriadeľ sklopného ramena,sklopné rameno,ktoré je možné horizontálne sa pohybovať ponad lisovací stôl,jednoručné alebo dvojručné riadenie/obsluha/.

Obr.č. 8



Obr.č.10 Obsluha lisu


- Do skupiny lisovacích strojov s dvojitým výkym výkym rámom spadajú tie,ktoré majú dve výkyvné tlakové ramená.Najdôležitejšie časti sú ako u prvej skupiny,len prispôsobené dvom výkyvným ramenám./~~obr.č. 8~~/ Postup práce týchto oboch výkyvných lisovacích ramien je navzájom zladený.Môžu byť nasadené obe súčasne,,ale tiež môžu byť v činnosti striedavo pri vysúvaní jedného ramena stranou.Dvojručné riadenie redukuje nebezpečie úrazu na minimum.




Obr.č.9.Detail lisu a reznice

- Skupina lisovacích strojov s mostovým systémom

sa vyskytuje v súčasnej dobe v rozličnej forme. Ich podstatnými časťami sú: lisovací stôl, ktorý môže byť pojazdný, podstavec/rám stroja/, tlakový nosník, tlakové tyče, hydraulický agregát, zapínacie zariadenie a bezpečnostné zariadenie.



Obr.č. 11. Mostový vysek.lis SCWABE typ "M" Hercules



Obr.č.12. Použitie lisu mostovej konštrukcie

Ďalším zoskupovacím znakom je spôsob vyvodenia tlaku na tlakovú dosku:

- skupina ručných lisovacích strojov
- skupina mechanických lisovacích strojov
- skupina hydraulických a pneumatických lisovacích strojov

-Ručné lisy

je to pôvodný stroj na vysekávanie. Tlak na hornú dosku sa docieluje spustením jednoduchej páky.

-Mechanické lisy

slúžia pre hromadnejšie použitie. Elektrický motor privádzza do otáčiek zotrvačník. Ovládané sú vačkou, u ktorej sila k rázovému úderu je docielovaná práve týmto zotrvačníkom. Lis sa skladá z ramena, čelusti, podkladovej dosky, podstavca s motorom. Rameno býva upravené tak, že je horizontálne otočné s možnosťou dosahu všetkých miest na podložke.

Výška zdvihu je zoraditeľná a je nutné túto vzdialenosť presne zoradiť podľa výšky raznice /t.j. výšku medzi raznicou a ramanom/. Zoraďovanie sa prevádzza na základe skúšok pomocou kola a to tak, aby ostrie raznice po vyseknutí materiálu do padlo celkom ľahko na podložku, lebo vynaložená nahromadená energia k vyseknutiu býva neúmerná. Pre každú inú výšku raznice sa musí zdvih znova zoradiť. Nedostatočné dopadnutie spôsobí neúplné vyseknutie posledných listov, príliš tvrdé má za následok rýchlejšie opotrebenie podložky.

U týchto lisov vlastná práca obsluhy spočíva v tom, že navrstvená tkanina je zamestnancom posunutá na podložku na lise, raznicu umiestni na vhodné miesto tam, kde má byť prevedený výsek, potočí ramenom nad raznicu a uvedie lis do činnosti. Po vyseknutí, podobnom úderu, vráti sa rameno do svojej hornej polohy, obsluha potočí rameno do strany, vyberie raznicu a vytlačí niekolko nevypadnutých listov, vyseknuté diely odloží a raznicu znova umiestni na vhodné miesto, a.t.d., postup ďalej práce sa opakuje.

Uvedené lisy pre svoje rázy - údery vyžadujú zvlášť pevnú podlahu, lebo musí odolávať stále sa opakujúcim mocným nárazom a spôsobujú časté otrasy vyvolané vačkovým zariadením, konštrukciou vačky a pákovým prevodom na rameno, aby po celú dobu prenikania noža materiálom sa neznížila intenzita, obzvlášť v je-

ho konečnej fázi.


Zlepšenú konštrukciu má lis, u ktorého je možné pripojiť raznicu priamo na rameno. Ináč je skonštruovaný na rovnakom princípe ako predchádzajúci, s možnosťou individuálneho použitia raznice. Výhodou takto upevnenej raznice je to, že sa dá prispôsobiť prisúvaniu materiálu buď ručne, alebo automaticky z bočnej strany a tak obsluha má možnosť celkom sa venovať len prísunu materiálu a účelnému rozmiestneniu jednotlivých výsekov tak, aby plocha bola čo najekonomickejšie využitá.

#### - Hydraulické a pneumatické lisy

Nedostatky, uvádzané u predchádzajúcich lisov sú čiastočne riešené novou koncepciou lisu pomocou hydrauliky a kompresoru/príp. pneum./

Docielujú mnohonásobne silnejší tlak, ako je docielované u mechanických lisov a ich prednosťou je, že používajú taký tlak, t.j. energiu, kolko je potrebné k vyseknutiu.

Pracujú rovnomerne a plynule.



Obr. č. 13. Olejový hydraulický lis

Svojím výkonom nepôsobia rušivo na svoje okolie a nie je potrebné zvláštnych opatrení zaistujúcich strop. Tiež vyseknuté diely sú presnejšie a nedochádza u týchto lisov k tak častým

poškodeniam razníc z titulu prudkých nárazov a ani k tak rýchlemu opotrebeniu podložky. Postupne zvyšujúci sa tlak vymaze tvar, na rozdiel od predoších druhov lisov, u ktorých prudkým nárazom môže raznica poodskočiť, tkanina sa môže poškodiť alebo vrstvy sa môžu posunúť.

Možnosť použiť vyšších tlakov dovoluje použiť tiež väčšieho počtu vrstiev v zrovnaní s mechanickými lismi. Jemné zariadenie dovoluje taký dotyk s podložkou, aby táto nebola zbytočne rýchle opotrebená. Niekoľko stačí k dokonalému výseku preniknutie noža do podložky len zlomok milimetra, púhy dotyk, inakdy je potreba hlbšieho preniknutia ostria raznice do podložky, /U hrubších látok/, aby sa diely ľahko oddelili, bez dotočného dostrihovania.

Všetky tieto okolnosti umožňujú použitie zložitejších razníc, členitejších, a nie je dnes už problémom taký presný výsek opatríť ďalšími doplnkami, potrebnými pri ďalšom spracovaní, ako sú rôzne značky pre zosadzovanie, umiestnenie vreciek, zástrihy, perforovanie, vpichy a pod.

Najnovším zdokonalením raziacich lisov je zavedenie elektronického riadenia. Pomocou tohto stroja sa znižuje na minimum náva pri práci a je zaistená rýchla operácia stroja. Podložka je vybavená špeciálnym vodivým materiálom, pre uzavrenie okruhu. Jakmile raznica po vyseknutí materiálu sa dotkne podložky, uzavrie sa okruh, čo má za následok uvoľnenie tlaku a zdvihnutie ramena do pôvodnej polohy.

Mimo to je lis skonštruovaný tak, že odpadá pracné zoraďovanie zdvihu a daju sa použiť raznice rôzne vysoké a rovnako tak sa nemusí bráť zretel' na hrúbku navrstveného materiálu.

To znamená, že nečiní potiaže a nespôsobuje časovú stratu, ak striedame silné vrstvy s tenkými, alebo len s vrstvou jedinou, trebárs i jemnou, ako je hodváb, jemná silónová tkanina a podobne. Tým je odstránené nebezpečenstvo zlomenia, pokrivenia, vylomenia ostria u raznice.

Dotyk je zoraditeľný, ako to vyžaduje práve vysekávaný materiál.

Elektronické zariadenie je odpojiteľné a potom lis pracuje ako normálny, bez týchto výhod.

### 3.2.2. Zoskupenie lisovacích strojov podľa technologických znakov.

Technológia lisovania je podstatne závislá od technických parametrov a konštrukčného riešenia lisovacieho stroja. Z technologických hľadísk možno lisovanie rozdeliť do nasledovných skupín:

- lisovanie malých častí
  - lisovanie veľkých plôch
  - kontinuálny postup lisovania
- Lisovacie stroje pre malé kusy

Lisovacie stroje pre malé kusy sú omedzené vo svojich rozmeroch a maximálnej tlakovej sile. V podstate ide o skupinu lisovacích strojov s výkyvným ramenom a o menšie lisy mostového systému.

Tlaková sila sa pohybuje od 10 Mp do 80 Mp. Lisovanie drobných kusov je omedzené na dĺžku strihu do 2m.

- Lisovacie stroje pre veľké kusy
- 

Veľkoplošné lisovacie stroje pozostávajú z mostových liss. Sú to stroje o sile tlaku viac ako 100 Mp. Pomocou týchto strojov možno lisovať vrstvy ľubovoľnej dĺžky. Tieto stroje môžu byť konštruované ako stroje jednotlivé, alebo tiež ako stroje tandemové.

Rozmery pojazdného lisovacieho stola sú závislé od požiadaviek na dĺžku lisovaného materiálu.

Prísun lisovaného materiálu pod tlakový nosník je automatický, podľa vopred ustáleného programu.

- Skupina kontinuálnych lis. strojov

pozostáva z lisovacích mostov. U skupiny ide o technológiu kontinuálneho príslušného lisovaného materiálu. Kontinuálny príslušný je naprogramovaný s postupom lisovania. Postup lisovania môže sa konáť za pomoci tlakového tandemového nosníka. Súčasne sa prevádzajú pokusy, ako postup ďalej zrýchliť pomocou tlakových valcov.



Obr. č. 14. Veľkoplošný hydraul. lis

### 3.3. Funkčné časti lisu

Rozhodujúci význam pre to, aby proces lisovania prebiehal bez trenia, majú poznatky o funkčných častiach lisu.

Omedzujem sa na najdôležitejšie funkčné časti lisovacieho stroja:

- lisovacia protiplatňa
- lisovacie nože /raznice/
- vyhadzovače vystrihnutých častí
- lisovacie mriežky

#### 3.3.1. Lisovacia tlaková protiplatňa

Lisovacia protiplatňa má za úlohu prebrať na seba brity strihacích nožov, keď tieto preniknú cez vrstvu látky, aby sa takto zabezpečilo bezvadné vystrihnutie až do pos-

<sup>listu</sup> ledného posunu vrstvy. Problematika pri volbe správnej tla-  
kovej lisovacej protiplatne je v tom, aby brit raznice ne-  
narážal na podstatnejší odpor, aby sa nepoškodzoval, aby vni-  
kaniu britu noža do lisovacej platne vzdoroval lisovaný  
materiál, aby bolo zaručené optimum lisovania pri bezchyb-  
nej funkcií a aby bola možná regenerácia opotrebovaných  
lisovacích protiplatní.

Teda lisovacia protiplatňa má byť pružná a pevná a jej po-  
vrch musí byť rovný, ináč by nerovnosti spôsobovali časté  
závady/posledné listy nálože by neboli dokonale vyseknuté  
a museli by byť dodatočne vystrihnuté/.

Lisovacia protiplatňa vyžaduje občasné zrezanie/asi lx týž-  
denne, ako obnova ostria nožov/.

Série skúšok, prevedené v lisovacom laboratóriu v NDR vy-  
medzili nasledovné protiplatne:

PVC - lisovacia protiplatňa

PVC - lisovací špalík


Gumová tlaková doska

Hliníková protiplatňa

Výsledky skúšok ukázali, že PVC lisovacia protiplatňa o hrúb-  
ke 7-10mm nalepená na 10mm hrubú drevenú preglejku ,posky-  
tla najpriaznivejšie výsledky.

### 3.3.2. R a z n i c e


Hlavnou funkčnou časťou lisu sú raznice./obr.č. 15./ obr.16/



Obr.č. 15.

Obr.č. 16.

V závodoch priemyselnej konfekcie sa používajú raznice z kovanej ocele alebo z ocelovej pásky a tvarované na požadovaný tvar. Môžu byť jednoduchého prevedenia, len pre jednu súčiastku, ale tiež také, ktoré tvoria spletný vzor pre vyseknutie niekolkých súčiastok naraz, zahrňujúce celú plochu lisavacej dosky, s takým usporiadaním, aby bola čo najekonomickejšia využitá a straty, t.j. odpad bol čo najmenší.



Obr.č.17.Velkoplošná raznica pre výsek prac. oblekov

Kovaná raznica vyžaduje zvláštnu techniku spracovania. Obvykle má len na jednej strane ostrie, vyskytujú sa však i také, ktoré majú ostrie na oboch stranach. Náklad na tie-to raznice je dosť vysoký, preto o ich zhodení rozhoduje okrem stálosti tvaru, počte vrstiev pre 1 výsek ešte zložitosť obrysu, veľkosť série a podobne.

Menej nákladné sú raznice tvarované, vyrábané z ocelovej pásky, sledujúcej obrys odevnej súčiastky alebo i viac súčiastok, avšak v tom prípade je nutné spevniť raznicu výstuhami.

Podobné sú raznice vsadené do drevenej podložky. Volba tejto raznice je pre menšie série, pre tvary podliehajúce častým zmenám módy a pod. Trvanlivosť takej raznice je krátkodobá a nedá sa nijako zvlášť predísť.

Všetky raznice je možné ostríť, preže a nutné ostríť, pretože po určitej dobe vysekávania sa otupia natolko, že by posledné listy nálože neboli kvalitne preseknuté, špatným ostrím povytiahnuté vlákna, prípadne nite - tým sa poruší vzhľad tkaniny. Obnovovanie ostria vyžaduje skúsenosť. Obnova ostria musí byť rovnomená, ináč špatným prevedením /väčším vybraním, zoslabením, zmenou uhlu.../ môže sa časť raznice ulomiť, prípadne môže raznica prasknúť.

Pre informáciu možno doplniť, že je nutné toto ostrie obnovovať asi tak raz za týždeň, pri 16-hodinovej dennej prevádzke.

Pokusy ukázali, že náklady vyhotovenia strihacích nožov/raznic/ z kovanej ocele sú o 30% vyššie, ako z páskovej ocele. Ďalším podstatným nedostatkom razníc z kovanej ocele sú: veľká hrúbka stien a vysoká váha.

### 3.3.3. Vyhadzovače vystrihnutých dielov

Vo vnútri nožov sú usporiadane vyhadzovače z penovej gumy.


Ich úlohou je:

- zmierňovanie vydúvania sa materiálu pod tlakom razníc,
- Vylisované diely vytláčať z nožov,
- napomáhať vytláčaniu raznice pri posuve tlakového nosníka hore z protiplatne

### 3.3.4. Lisovacie mriežky

*vzorov*  
Pri lisovaní členených sa montujú jednotlivé raznice ved-

la seba na lisovaciu platňu podľa požadovaného položenia. Pritom ide o to, aby sa odpad redukoval na minimum a aby boli nože zmontované čo najbližšie vedľa seba. Toto však je omezené hrúbkou páskovej ocele. Medzi jednotlivými nožmi



Obr.č.18.

vedľa seba zmontovanými je lisovaný odpad. Keď sa nože montujú vedľa seba, musí byť medzi nimi zachovaná vôľa. Nakolko tento odpad nemôže byť zachytený pri dieloch strihov ležiacich tesne vedľa seba, sú potrebné medzi jednotlivými raznicami vzdialenosť cca 2mm v závislosti na materiále a hrúbke vrstvy /obr.č. 18. /.

Výhodnejšie sú lisovacie mriežky. Odlišujú sa od jednotlivých razníc montovaných vedľa seba tým, že raznice, ktorých kontúry sa navzájom stýkajú, sú rozdelené páskovou ocelou.

Mriežky môžu byť vyhotovené o každej dĺžke a vykazujú dobré rozdelenie tlaku pri procese lisovania.

### 3.4. Proces lisovania

V procese lisovania rozlišujeme 4 fázy:


- stlačovanie tkaniny
- vlastné vyseknutie tkaniny
- vnikanie lisovacieho noža do protiplatne
- spätný pohyb tlakového nosníka do pôvodnej polohy

#### **- S t l a č o v a n i e t k a n i n y**

Ked sa spustí tlakový nosník dole ku miestu lisovania, je súčasne vyvodzovaný tlak na vrstvy tkaniny. Štruktúra väzby tkaniny, zákrut priadze, zloženie zmesy vláken v priadzi a výška vrstvy sú rozhodujúce pre-pestupný-tlak potrebný tlak a pohyb tlakového nosníka. Relativne vysoký rast sily, pri stlačovaní vrstvy je vyvolaný odporom, ktorý kladie vnikaniu razníc lisovaná vrstva. Rozhodujúcu úlohu pri tom hrá dĺžka strihu. Stlačovanie tkaniny má samozrejme svoje medze. Nesmie viest ku deformácii štruktúry väzby, priadze alebo vláken.

#### **- V l a s t n é v y s e k n u t i e t k a n i n y**

Ked tlak tlakového nosníka stúpne do takej miery, že vnútorná odolnosť tlaku u vrstvy je prekonaná a sila tlaku tlakového nosníka je väčšia ako protitlak lisovacieho noža, začína vnikanie materiálu do nožov, alebo vnikanie nožov do materiálu. Počas tejto fázy lisovacieho procesu zaznamenáva sa pokles lisovacej sily. Tento pokles lisovacej sily je spôsobený pružením vrstvy.



Obr.č.19 Postupné vnikanie raznice až k preseknutiu

Z obr. č. 19. je vidieť, že nie je možný pohyb u spodnej vrstvy a žiadny merateľný pohyb u niekolkých vrstiev nad ňou. Je možné tiež pozorovať, že vzhľadom k stlačeniu, napätie je spôsobené v horných vrstvách materiálu. Toto napätie sa rýchle zmenší, čím hlbšie ide do nálože, až práve v bode strihu/alebo bezprostredne pod týmto bodom/bude nepatrné.

A vo vzťahu k materiálom sa môže povedať, že materiály s najväčšou povrchovou adheziou u vrstvy na vrstvu majú najväčšiu tiažnosť, avšak majú tiež najväčšiu stlačiteľnosť. Tiež materiály, ktoré majú najmenšiu povrchovú adheziu a malú alebo žiadnu tiažnosť, majú neobyčajne malú stlačiteľnosť. Takto pohyb horných vrstiev materiálu smerom dolu ~~k-beda-striku~~ je minimálny, takže sa zníži posun vrstiev v náloži na nepatrnu mieru.

Behom vysekávania okraje raznice pevne pridržujú materiál, takže sa nemôže pod nimi posunúť. K určitému pretiahnutiu dôjde smerom dolu k bodu strihu, ale pri vyseknutí každého listu sa uvolní do správnej veľkosti a tvaru. A opäť toto množstvo pretiahnutia sa rýchle zmenšuje od hornej vrstvy smerom dolu v náloži a vo výške bodu strihu bude nepatrne.

#### - Vnikanie raznic do tlakovnej protiplatne

Aby boli všetky listy nálože vyseknuté, je nutné, aby lisovacie nože čiastočne vnikli do tlakovnej protiplatne. Tým je vyvodený konštantný tlak a veľkosť tohto záverečného tlaku je určená v podstate tvrdosťou protiplatne.

#### - Spätný pohyb tlakového nosníka do východzej polohy.

Tu ide o to, aby lisovacie nože, ktoré prenikli do protiplatne, boli z nej bezchybne uvolnené. Hrajú tu do určitej miery významnú rolu vyhadzovače, namontované vovnútri raznic a majú v tejto fázi dve funkcie:

vytlačenie nožov z protiplatne

vyhodenie vylisovaných častí z nožov

## 3.5. Faktory, ovplyvňujúce lisovací proces

hrúbka vrstvy  
 dĺžka strihu  
 výhadzovače  
 tvar a vlastnosti razníc  
 lisovaný materiál

Doterajšie výzkumy sú zamerané hlavne na prvé dva faktory

## 3.5.1. Vliv hrúbky vrstvy na lisovací proces

Je potrebné hľadať optimálnu výšku vrstvy.

Čas lisovania pripadajúci na jeden list nálože je tým menší, čím je väčšia výška nálože.

Tento čas sa dá vyjadriť nasledovným vzťahom:

$$tl = \frac{tv}{vn}$$

tl - čas lisovania pripadajúci  
na jeden list nálože

tv - čas pripadajúci na nálož  
 vn - výška nálože


Ked sa zoberie do úvahy čas potrebný na odsunutie vystrihnutej vrstvy, treba vzťah doplniť takto:

$$tl = \frac{tv}{vn} + \frac{to}{vn} = \frac{tv + to}{vn}$$

to - čas potrebný na odsun vylisovanych vrstiev

Činitelia, ktorí omedzujú hrúbku vrstvy:

zdvih razníka lisu  
výška raznice  
sila tlaku lisu



Obr.č. 20.

#### - Zdvih razníka lisu

je daný konštrukciou a technickými dátami lisu. Maximálna hrúbka vrstvy/výška nálože/ je teda daná volbou lisovacieho stroja a jeho technickými dátami.

Pre určenie potrebného zdvihu razníka je nutné, aby bolo jasno v otázke požadovanej maximálnej hrúbky vrstvy.

Pre určenie zdvihu razníka je treba tiež brať do úvahy výšku raznice, hrúbku protiplatne a hrúbku platne razníc.

Pre zdvih razníka môžme použiť vzťah:

$$Zr = Pl \cdot Ht + Vr + Hp + Hpra \quad / \text{obr.č. 20.} /$$

Zr - zdvih razníka lisu

Pl - počet listov nálože

Ht - hrúbka tkaniny


Vr - výška raznic /an nožov/

Hp - hrúbka protiplatne

Hpra - hrúbka platne razníc

\* - Vliv hrúbky vrstvy na výšku raznice

Výška raznice omezuje výšku vrstvy. Lisovacie nože preberajú počas lisovacieho procesu na seba stlačené vrstvy. Schopnosť takéhoto preberania a tým aj možná hrúbka vrstvy sú závislé



Obr.č. 21.

priamo od užitočnej výšky razníc. Užitočná výška raznice vychádza:

z  $V_{ef}$  - efektívnej výšky raznice

Zrr - zosilovacích rebier raznice

$$V_{ef} = V_r - Z_{rr} - V_v$$

,  $V_v$  - výška vyhadzovačov pod tlakom


Platí :  $V_{ef} = H_{tp}$  /obr.č. 21./

$H_{tp}$  - hrúbka tkaniny pod tlakom /Výška nálože pod tlakom/


2.

- Vliv tlaku lisovania na hrúbkú <sup>1,</sup> vrstvy

Hrúbka vrstvy má priamy vliv na silu tlaku, potrebnú k lisovaniu. Keďže stroj sa vyznačuje určitou maximálnou silou tlaku,



Obr. č. 22.



Obr. č. 23.

ktorá nemôže byť prekročená, je dôležité poznať vliv hrúbky na tlak lisovania. Pri skúmaní týchto vzťahov boli dodržané konštantné dĺžky strihov a protiplatne a menili sa len hrúbky vrstiev.

Znázornené stípkové diagramy obr. č. 22. ukazujú tlakové pomeru pri 8, 24, 34, 40 listoch nálože. Skúšobným materiálom bola tkanina pre pracovné obleky ABK typ 8 20/80, VIF/Bw,  $220\text{g/m}^2$ . Namerané hodnoty ukazujú, že pri stúpajúcej výške vrstvy sú len nepatrne ovlivnené hodnoty koncových tlakov.

### 3.5.2. Vliv dĺžky strihu na lisovací proces

Dĺžka strihu neobyčajne ovlivňuje potrebnú silu lisovania. /obr. č. 23. /

Na stípkovom diagrame sú znázornené zistené hodnoty.

Na grafe znázornené výsledky ukazujú vo všetkých prípadoch, že s narastajúcou dĺžkou strihu je zaznamenaný mimo-riadne silný rast sily tlaku.

Kedže sila tlaku stroja je omedzená konštrukciou, nemôže dĺžka strihu prekročiť určité maximum. Prípustná dĺžka strihu musí byť zistená pre každú tkaninu a každú hrúbku vrstvy pre príslušný stroj.

**4. ZÁKLADY PRE VYUŽITIE TECHNOLOGIE  
VYSÉKÁVANIA U NÁS**

#### 4.1. Prieskum v ČSSR

Vysekávanie raznicami je už mnoho rokov zavedené v obuvníckom priemysle, v kartonážnictve, u plastických hmôt, gumy, čalúnenia do automobilov, vo výrobe ozdôb atď. a je to len nedávno, čo sa začalo uvažovať o jeho uplatnení v textilnom priemysle.

U nás je zatiaľ stav taký, že len ojedinele sa v odevných závodoch stretнемe s touto technológiou, aj to len pre výsek vložkového a výplňkového materiálu.

#### 4.2. Príčiny pasivity v zavádzaní technológie vysekávania

Kde sú príčiny, keď z predchádzajúcich teoretických pojednaní sa javí technológia vysekávania odevných dielov pomocou razníc ako vysoko produktívna, presná a ekonomická?

State boli spracované podľa zahraničnej literatúry a prospektov, z ktorých vyplýva, že v západných zemiach sa uplatňovanie tejto techniky vypláca, odmysliac si reklamné dôvody "nadsadzovania" v prospektoch, v ktorých výrobcovia lisovacích strojov predovšetkým propagujú vlastné strojové zariadenie, neberúc v úvahu ekonomicke a technologické problémy, súvisiace s technológiou vysekávania.

Zdalo by sa, že nič nebráni ani našim textilným odborníkom k zavedeniu tejto technológie do odevných závodov, keď zahraničná literatúra uvádzala zvýšenie produktivity práce až o 20 - 30 %, kym odpadové straty sa zvýšia len o 4% oproti iným metódam oddelovacieho procesu. Podľa toho by sa náklady, vynaložené na drahé raznice a stroje, by sa mali výrobcovi čoskoro vrátiť.

Prax je však iná, čo potvrdia nasledovné poznatky, sdelené mi s. Mynárikom, účastníkom medzinárodnej konferencie k úkolu RVHP, ktorý sa má touto tematikou tiež zaoberať.


Na konferencii diskutovali odborníci socialistických štátov, z ktorých najzaujímavejšie boli zistenia textilných odborníkov Bulharskej ľudovej republiky. Ich praktické skúšky v ob-

lasti vysekávania boli zamerané na výrobu pracovných oblekov. Z týchto skúšok vyšiel poznatok, že finančné náklady vynaložené na výsek sú veľmi vysoké.

Produktivita práce sa zvýšila 5 - 6 krát, ale na druhej strane sa zvýšila spotreba materiálu o 8 - 10 cm na 1 kus výrobku.


Toto zvýšenie spotreby ovplyvnili nasledovné príčiny:

- nerovnosť krajov nálože,




spôsobené nerovnomernosťami v šírke tkaniny alebo špatným vrstvením. Raznica nemohla byť položená tesne k okraju, ale bolo nutné nechávať na každej strane kraj min. 10 - 15 mm, čo predstavuje násobené výškou a dĺžkou nálože značný odpad.


- posuny listov nálože v smere podávania, spôs. z dôvodov, vyplyv. z obr. č. 19.



a tiež spôsobené rozbiehaním a zastavovaním podávacieho stola. Je nutné nechať na začiatku a na konci nálože 50 mm rezervu, ináč by prvé, príp. posledné listy nálože nemali úplný výsek.



- posuv vrchných listov nálože, spôsobený ručným pokladaním razníc. Vyžaduje to isté opatrenie, ako u predošlého bodu.
- zachovanie medzier medzi jednotlivými raznicami 5 mm



Pri praktických skúškach bolo zistené, že dodržovanie vzdialenosť medzi jednotlivými nožmi 2 mm, ako uvádzajú literatúra, je nedostačujúce. Dochádza ale ku kriveniu nožov, z dôvodov, vyplývajúcich z obr. č. 18.

Ked zvažíme všetky tieto okolnosti, je zrejmé, že odpad je veľmi vysoký. Vzhľadom k tomu, že v socialistických zemiach tvorí materiál 80% nákladu na výrobok, je celková ekonomika použitia technológie vysekávania vo väčšom merítku negatívna. Vypláca sa v kapitalistických zemiach, kde je súčasný stav zatial taký, že materiál je podstatne lepejší, ako pracovná sila.

Riaditeľ VÚO z Moskvy konzultoval túto problematiku s bulharskými odborníkmi, previedli v Moskve praktické skúšky a po ich zhodnotení dospeli ku stejným sáverom, ako špecialisti z BLR.

Ďalšími príčinami, pre ktoré zavádzanie vysekávania pomocou rámnic do našich odevných podnikov nepokročilo vpred, bol i fakt, že náklady na rámnice a ich údržbu sú príliš vysoké a tiež to, že naše závody väčšinou nie sú stavané s predpokladom vyšej nosnosti strepov, čo lisovacie stroje, vzhľadom k ich váhe a otрасom, ktoré vyvolávajú, vyžadujú. Je hodne prezámek, umiestnených v budovách alebo miestnostiach, ktoré pôvodne boli postavené pre úplne iné účely.

#### 4.3. Možnosti využitia technológie vysekávania u nás a závery

Zavedenie technológie vysekávania do našich konfekčných závodov by bolo ekonomicky výhodné:

- pri výrobe drobných odevných dielov
- vysekávať len také drobné diely, ktoré sú určené pre ďalšie presné spracovanie šitím/príp.zvarovaním/
- centralizovať ich výrobu do jednej strihárne
- dodržať zásady už spomenutej typizácie,normalizácie a unifikácie

V tabuľke č.1 som uviedla špecifikáciu drobných dielov.

Na základe tohto rozdelenia podávam návrh drobných odevných dielov, ktoré by prichádzali v úvahu spracovať v oddelovacom procese

m e t ó d o u v y s e k á v a n i a p o m . r a z n í c  
a v montážnom procese

m e t ó d o u p r e s n é h o š i t i a n a a u t o m a t o c h p r e  
tvarové šítie

Tab.č.2.

Drobný odevný diel	Materiál				
	vrchný	podšív.	tuženka	výplňk.	kapsovina
1. Límce	x	-	x	x	-
2. Spony, spinadlá, zápenky	x	x	x	x	-
3. Nárameníky	x	-	x	-	-
4. Manžety	x	-	x	-	-
5. Naložené kapsy	x	-	-	-	-
6. Diely podprsenky	x	-	x	x	-
7. Patky	x	-	x	x	-

Výška nálože: vrchný materiál 30 - 50 listov  
podšívka 80 - 120 "  
tuženka 30 - 60 "  
výplň. materiál 15 - 25 "

Ostatné diely z príčin vyššie uvedených navrhujem spracúvať klasickými metódami, t.j. rezaním pomocou ručných rezacích strojkov a pomocou pásových píl. Podľa druhu a veľkosti dielu sa môže diel zakresliť do volných miest polohy základnej, alebo zosaviť samostatnú ekonomicky využitú polohu.

Význam centralizácie výroby drobných odevných dielov, uvedených v tabuľke č.2. spočíva v tom, že by sa náklady na výrobu podstatne znížili. Výroba by bola sústredená do jednej strihárne a tá by zásobovala vyseknutými dielmi všetky konfekčné závody.

Znamenalo by to úsporu drahých razníc, strojov, prac. sily, priestorov, a okrem toho naskytuje sa tu možnosť hlbšej špecializácie, z čoho vyplýva možnosť rýchlejšieho technického rozvoja tejto techniky.

Myslím však, že sa netreba uspokojiť s doterajšími výsledkami výzkumov, zameraných na techniku sekania v text. priemysle, i keď z hľadiska ekonomickeho nie veľmi priaznivými, ale je nutné hľa dať nové cesty rozvoja a výzkumy zamerat' hlavne na nedostatky, uvedené v odstavci 4.2. Tieto nedostatky je potrebné riešiť, tak, aby sa výroba stala nielen produktívou, ale i ekonomiccou.

- Príčiny nerovností okrajov nálože - hľadať v samotnej úprave tkaniny a tiež nájsť vhodný spôsob vrstvenia
- Príčiny posuvov nálože v smere podávania - zvoliť taký spôsob, podávania, aby tieto posuvy boli znížené na minimum
- Posuvy horných vrstiev spôsobené ručne pokladanými raznicami, Ručne pokladané raznice používať len v prípade výseku z 1 listu
- Medzistrihový odpad - odstrániť, alebo aspoň zmenšiť na minimum použitím blokovej raznice s m r i e ž k o u. Výhodné je použiť tak veľký blok, ako je účinná plocha razníka.
- Využiť výhody dlhých náloží/znižia sa koncové odpady/

Všetky tieto moje úvahy by vyžadovali k riešeniu praktické skúšky a skúsenosti.

**5. TECHNIKA SPOJOVANIA A MONTÁŽE  
DROBNÝCH ODEVNÝCH DIELOV**

### 5.1. Mechanizácia a automatizácia prác v šicej dielni

Presný výstrih a čisté okraje odevného dielu sú prvým predpokladom k nasadeniu mechanizácie a postupnej automatizácie šicích procesov v konfekčnom závode.

Šicí proces - mechanické previazanie jednej alebo viac vrstiev šitého materiálu jednou nitou, alebo sústavou nití, pričom pomocou pracovných ústrojenstiev šicieho stroja je vytvorený steh, ktorý je základou jednotkou švu, a ten je výsledkom šicieho procesu.


V tabuľke č. 1. som uviedla špecifikáciu drobných odevných dielov, z ktorých som urobila výber do tabuľky č. 2. a určila som ich pre ďalšie spracovanie tzv. tvárovým šitim.

Prv sa šili tieto drobné diely na stroji klasického prevedenia pomocou kovových šablón. Na dosku stroja sa napr. položil predný diel košeľe, naň kapsa s predzehlenými okrajmi a podľa kraja kovovej šablóny šička kapsu prišila. Od tohto spôsobu sa prešlo ku kazetovému systému. Diel sa upínal do kazety s drážkou, ale ručná obsluha zostala.

Postupom času sa kazeta zdvojovala kôli prekrytiu prípravného a vlastného prevádzkového času. Kým na jednej kazete sa prevádzalo šitie, na druhej sa vyberal ušitý diel a zakladal sa nový. Pretože však čas, potrebný na ušitie dielu bol kratší, než čas potrebný na vybranie dielu a na založenie nového dielu, táto eko okolnosť priviedla odborníkov na myšlienku vytvoriť na základe kazetového systému zariadenie, tzv. karuselové usporiadanie, u ktorého by bolo možné docieliť rovnováhu prípravných a prevádzkových časov pri šití.

Zariadenie spočívalo z piatich alebo šiestich kazet usporiadaných do kruhu a vzdialených od seba na vzdialenosť jedného kroku.

Kým u predošlých spôsobov boli určité časové straty, spôsobené spúštaním a zastavovaním stroja, u karuselového usporiadania stroj beží nepretržite.



Obr.č.24.Schéma karuselového usporiadania kazet

Rozdelenie operácií po dobu jedného kroku /obr.č.24./:

Kazeta č.1 - vkladanie dielov /prístrihov/

Kazeta č.2 - šitie

Kazeta č.3 - orez

Kazeta č.4 - odstrih retiazku

Kazeta č.5 - vyberanie ušitého dielu

Nastane pootočenie o 1 krok, pod šiciu hlavu sa dostane kazeta č.1 a proces sa opakuje.

Karuselové usporiadanie sa nehodí pre šitie naložených kapies, je výhodné pre šitie manžet, patiek, límcov a pod.

Postupnou mechanizáciou a automatizáciou jednotlivých fáz šiciego procesu pomocou karuselového usporiadania sa dospelo k vytvoreniu automatov pre tvarové šitie. V skutočnosti sú to polautomaty a slúžia k presnému šitiu predom určených tvarov odevných dielov.

Základom každého takéhoto agregátu je šicia jednotka. Býva to obyčajne šicí stroj s dvojmiestnym viazaným stehom alebo retiazkovým stehom.

Podávanie šablón s prístrihmi pod šiciu hlavu a obstaranie šicej dráhy je zautomatizované. Šička len zakladá prístrihy do dr-

žiaka stroja a ostatné operácie včetne pneumatického vyhodenia ušitého dielu sú prevedené automaticky./Väčšinou sú takto vybavené tvarové poloautomaty fy ADLER/.


Existuje niekoľko systémov pre obstaranie predom určenej šicej dráhy:

- a/ šablony, v ich drážke pohybujúci sa kolík / TRUMATIC /
- b/ ozubená dráha a pastorek /zaistuje presnosť postupu, presné rohy/ / DÜRKOPP 739/
- c/ princíp vačky
- d/ magnetické sledovanie dráhy /NECCHI/


Prídavné zariadenia:

- zariadenie na zažehlovanie okrajov /NECCHI/
- zariadenie pre orez nití
- zariadenie pre orez krajov/dá sa vypínať/
- stohovacie zariadenie
- zásobníky nastrihaných dielov
- zásobníky pre hotové diely/v prípade, že po ušití každého dielu nasleduje odstrih nití/
- zariadenie pre navíjanie tzv. dielov šitých "na niti"  
a iné


Väčšina týchto zariadení, presnosť a spoločnosť ich funkcie je závislá na presnom výstrihu dielu. Z toho vyplýva, že bol vhodne zvolený spôsob oddelovania vysekávaním. Na agregáte nemusí byť zariadenie pre orez okrajov, čo vo veľkej produkcií znamená určitú úsporu materiálu.



Obr.č. 25 Veľkosti límcov sa zoradí priamo na stroji pomocou šablón



Obr.č.26. Zásobník nastrihaných dielov



Obr.č.27. Zásobník s hotovými dielmi

## 5.2. Stroje na tvarové šítie

Zvýšenie výkonu pomocou nového pracovného postupu predstavujú šicie agregáty podľa predom stanovených tvarov odevného dielu. Týchto strojov bol predvedený na výstave ITMA v Basileji veľký počet a ich významnou prednosťou je to, že môžu byť použité pre značné množstvo rôznych šicích operácií.

Boli vystavené stroje na odšítie záševkov, našívanie kopies, zošívanie stredného švu na zadnom dieli košiel, bočných švov a pre ďalšie montážne švy.

Tieto agregáty zaručujú stálu kvalitu a naprostoto stejné prevedenie švov, materiál je pri šití pridržiavaný šablónami a tým sa zabránuje každému posunu vrstiev materiálu.


Tu nachádzajú uplatnenie diely vystrihované presne na vysekávacích lisoch, u ktorých nie je potrebné vzhľadom k presnému prevedeniu švu orezávať okraje.

Tieto stroje sú typickými predstaviteľmi časových úspor prekrývaním prípravného a prevádzkového času.

Firma ADLER vyvinula celý rad týchto výkonných strojov. Uvádzam niektoré z nich:

**ADLER 961 - agregát pre stehovanie manžet**

Pri šití manžet pripadá prvá operácia po vyseknutí prístrihu na pristehovanie vložky na vrchnú tkaninu, pričom sa súčasne vrchná tkanina dookola preloží cez vložku. Túto operáciu prevádzka agregát ADLER 961 obr.č. 28.



Obr. č. 28. ADLER 961  
/ vľavo hore stohovač /

Pozostáva z priečne postavenej hlavice stroja ADLER 370-WT /dvoj.retiaz.steh s valeč.podávaním/, ďalej z kombinovaného vodiaceho a prehýbacieho zariadenia, stohovača a snímača "Pic-kup".


Obsluha odoberie vrchnú tkaninu z podávacieho zariadenia, ktoré pozdvihlo manžetový diel z hraničky prístrihov k odobraniu. Vložka leží už pripravená pred obsluhou.

Vložka a vrchná tkanina sú teraz vložené do vodiaceho zariadenia a zariadenia pre prehnutie okrajov a presunuté až pred patku šicieho stroja.

V tomto okamžiku prerušením vzduchovej zábrany/kontaktu/ je uvedený stroj do chodu. Po ukončení ušitia švu zastaví sa stroj celkom sám. Pneumatické zariadenie pre orez retiazku rozdelí retiazok, potom prevezme stohovač hotový ušitý diel. Riadenie celého pracovného pochodu sa prevádzka automaticky bez vlivu zo strany obsluhy. Je naprosto zrejmé, že za týchto podmienok dosielujú sa dobré výkony.

Výsledok je dodatočne ovlivený ešte tým, že po prerušení šicieho kontaktu môže už obsluha odobrať ďalší prístrih od podávacieho zariadenia a predať do kombinovaného aparátu pre vedenie a preloženie okrajov. Čas potrebný pre vykonanie tejto práce je skoro taký istý, ako samotný šicí proces. Pokým stohovacie zariadenie preberá manžetový diel, môže stroj šiť ďalší najbližší diel a šička môže pripraviť nové prístrihy. Úzatvára sa teda pracovný okruh časového a funkčného prekrývania.

ADLER 979 obr.č. 29 -- automat s dvojitým viazaným stehom pre šitie límcov.



Obr.č. 29. Adler 979 /celkom vpravo stohovač/


Je vybavený sadou vymeniteľných držiakov pre rôzne velkosti límcov. Jednoduché vkladanie pomocou vkladacieho zariadenia uľahčuje zásobovanie automatu. Stroj je tiež vybavený novým zariadením pre odstrih retiazku, ktoré automaticky odstríhne retiazok po skončení šitia, aby mohol byť hotový límeč odobranej stohovacím zariadením. Automat zaručuje presné ušitie všetkých rožkov a tiež dodržanie stejnej vzdialenosťi od ustrihnutého okraja tkaniny. To znamená, že pre šitie límcov, ktorých tvary boli presne zhotovené vysekávacím lisom, nie je potrebné zariadenie pre orez kraju a nie je ním stroj bežne vybavovaný. Výkon automatu je asi 5 límcov za minútu.

Automat možno dodat :


- so zariadením pre orez tkaniny
  - bez zariadenia pre orez tkaniny pre presne vystrihnuté diely.
- Podľa výrobného postupu môže byť automat vybavený:
- s možnosťou šiť "na nit", pričom hotové ušité diely sú z automatu t.j. z automaticky sa otvárajúceho držáku šitého diela

prúdom, stlačeného vzduchu "vyhodené".

- Nemá možnosť šíť "na nit", pričom sú jednotlivé diely samostatne "vyhadzované".



Obr.č.30. Šitie patiek "na niti" - ADLER 980



Obr.č.31.Ukážky tvarov výrobkov šitých na str. ADLER 980

Pri ďalšom vývoji viacúčelových automatov firmy Adler -automatu ADLER 980 - podaril sa firme Adler rozhodný krok dopredu. Nový rad viacúčelových automatov poskytuje teraz možnosť šíti s dvojitým retiazkovým stehom a okrem toho vytvorila fa Adler pre automaty nový stavebnicový systém..

V dôsledku použitia dvojitého retiazkového stehu vznikla v zrovnanií s dvojitým viazaným stehom značná úspora vedenia časov, nakoľko odpadla výmena spodnej cievky. To znamená pri cca 25 cievkach za deň, úsporu až 1/2 hodiny na vedenia časoch, ktoré teraz môžu byť využité pre produktívnu prácu.


Rovnako odpadly poruchy pri šití spôsobené chapačom. Na základe stavebnicového systému je možné automat doplniť tak, že sa môže prispôsobiť najrôznejším výrobným operáciám. Je možné ho použiť hospodárne nielen pre tvarovo stejnú, ale i zmiešanú výrobu pri stejnom merítke.

Automat možno dodat - pod.ako ADLER 979

Z prídavných zariadení možno použiť:

- navinovacie zariadenie pre vzájomne pospájané diely "ušité na nit", aby sa nemohli zapliesť pri veľkých zväzkoch
- stohovacie zariadenie u dielov, ktoré neboli šité "na nit", ktoré toto zariadenie odoberá z držáka šitého diela, a to v takom poradí, v akom boli diely vkladané do automatu, takže môžu byť podľa potreby zo zásobníku v poradí odoberané,
- triediace zariadenie pre zmiešanú výrobu, jestliže otočný stôl automatu bol opatrený šablónami - držákmi šitého diela - rôznych tvarov, podľa ktorých automat šije.

Triediace zariadenie triedi a stahuje ušité diely do zásobníkov.



Obr.č.32.Obsluha stroja ADLER 980

ADLER 801 - podstatne ulahčuje komplikovaný manuálny postup pri našívaní kapies na pánske košeľe, halenky, zástery a pod.

Vystrihnutá kapsa je bez pôsobenia tepla mechanicky zahnutá a našitá na predný diel košeľe. Šev je na začiatku a na konci opatrený uzávierkou. Po skončení šitia je nit' automaticky ustrihnutá a pretiahnutá pod látku, takže na lícnej strane nie je vidieť žiadny koniec. Stroj je vybavený kontrolou pretrhu nite. Ušítie iných tvarov kapies je možné previeť pomerne jednoduchou výmenou šicej šablóny. Automat má výkon asi 3 kapsy za minútu, pri naprsto stejnej kvalite výrobkov. Obsluha je veľmi jednoduchá, takže stroj môžu po krátkej dobe obsluhovať i menej kvalifikované sily.

Okrem uvedených automatov stoja za zmienku ešte stroje


ADLER 965 - pre švajčiarske manžety

ADLER 971 - pre manžety

ADLER 972 - pre manžety, patky a pod.

Ďalšou firmou, ktorá obohatila svetový trh výkonnými šicími automatmi, určenými k tvarovému šitiu je fa PFAFF.

PFAFF 35 41 - 01 obr.č.33.



Obr.č. 33. Behom šitia sa vložia predom vyseknuté odevné súčasti a vložka do druhej šablóny

Stroj PFAFF 35 41 môže byť upravený na štie limcov, ale i na našívanie predom zahnutých kapiest na košielové predné diely. Pracovníčka vloží predný diel košele do stroja a predom zahnutú kapsu do patričného rámu. Stroj našíje takto uloženú kapsu automaticky. Kapsa sa na začiatku a na konci švu bezpečne a pevne upošíje uzávierkou vo tvare trojuholníka. Vrchná a spodná niť sa automaticky ustrihne. Na vrchnej strane materiálu nezostanú žiadne konce nití.

Po zpracovaní môže pracovná sila dosiahnuť výkon asi 1200 našitých kapiest za 8 hodín.

PFAFF 35 18 - automat na našívanie nakladaných kapiest na predné diely košiel.

Výkon: 4 kapsy za min.

**PfAFF 35 ll - šablonový predšívaci atomat**

Pre neustále sa meniacu výrobu a väčšie množstvo rôznych fazón je výhodné používať nového stroja fy PFAFF 35 ll. Stroj je viacúčelový a šije rôzne odevné diely/patky, manžety.... / do maximálnej veľkosti 580 x 280 mm .

Materiál, ktorý má byť predšíty, je vložený do upínacej šablóny, ktorá je spojená s vodiacou kopírovacou šablónou, odvalovanou na elektromagnetickej hlove pod pracovnou doskou stroja.

Šicia rýchlosť až 3 200 steh./min

Dĺžka stehu 2mm



Obr.č.34. Stroj na predšív.malých dielov


PFAFF 35 ll - 463

Firma DÜRKOPP vyvinula mimo svojich tradičných strojov 557, 551, 211 atď šablonový automat pre tvarové šitie:

DÜRKOPP 739 /obr.č. 35./


Suží k šitiu patiek, manžiet, spon a pod.

Posun šitého materiálu v upínacej šablóne prebieha



Obr.č.35. Šablonový automat DÜRKOPP 739 pre tvarové šitie

pomocou pastorku riadiacej šablóny, pevne spojenej s upínačou šablónou, ktorá tiež určuje líniu švu. Určité navolenenie je možné spracovať. Samočinné zapoštie na začiatku a na konci švu a samočinný odstrík retiazku z nití.  
Dvojnitný viazaný steh.



Obr.č.36.Pohľad na vodiacu šablónu a odstrihovacie zariadenie nití na stroji DÜRKOPP 739


Najmodernejšie automaty na tvarové šitie vyvinula italská firma NECCHI

NECCHI 15 31 - obr.č. 37. automat na našívanie nakladaných kapiest.Na stroji sa prevádzka súčasne zažehlovanie okrajov.


Iné stroje určené k tvarovému šitiu:

COMPO -ADLER POCKET - stroje fy Compo Industries Inc. USA  
Upravená Šicia hlava.Služi k našívaniu  
nakladaných kapiest.Výkon 1 800kusov/smenu

Clarkson - automat na prišívanie nakladaných kapiest.  
Ušitie 40cm dlhého švu trvá 9,5 sec.




Obr.č.37. Atomat NECCHI 15 31



Obr. č.38.Necchi 1531 zažehl.a šicie zariadenie

TEXMATO -nemecká firma - využila pre svoj automat šicej hlavy Dürkopp

SINGER 300 W 205 - dvojihlový,dvojnitný retiazkový steh/obr.č.39/



Obr.č.39.Pohľad na časť agregátu pre šitie kapies - podávacie zariadenie a hlava stroja Singer 300W205

Československý patent PATS - automat pre tvarové šitie.  
Informácie zatiaľ nedostupné.


5.3. K zvýšeniu efektívnosti šicieho procesu môžu napomôcť i nové spôsoby montáže technikou zvarovania a lepenia. Je vhodné ľňou nahradíť stehovanie niektorých dielov/vložky do límcov, manžet.../ s využitím termoplastických vlastností určitých materiálov.

Zvarovacie zariadenie s otáčivým stolom so 4 pracovnými pozíciami: PFAFF

Tento automat pre "stehovanie" plochých jednotlivých dielov, ako napr.límcových vložiek,súčasti podprseniek,bol prvýkrát predvedený na veľtrhu v Basileji.

Zariadenie s otáčivým stolom, s dvoma automatickými nakladacími stanicami, automaticky riadenou stanicou pre zvarovanie s automatickým vykladačom, umožňuje racionálne využitie stroja, poneváč odpadnú všetky prestoje. Štvrtá stanica slúži buď k automatickému alebo k ručnému vkladaniu materiálu.

Pneumaticky pracujúci špeciálny lis s poloautomatickým systémom nakladacím a frekvenčne stabilným generátorom je vybavený univerzálne staviteľným, fotoelektricky riadeným, vymeniteľným zásobníkom.



Obr. č. 40. Vysokofrekvenčný zvarovací stroj na odevné diely PFAFF rôzne triedy 8506/1

Fa PFAFF vyrába dokonalé zvarovacie stroje rady 85. Jedným z tejto rady je stroj pre navarovanie malých dielov/kapies, vložiek límcov a podobne/. Stroj 8506/1 má vymeniteľnú elektródu na rôzne tvary a hrúbky materiálu. Stroj môže byť dodávaný s posuvateľným stolom, diel sa predom pripraví do upínacej hlavice a pod vlastnú zvarovaciu elektródu je už dopravovaný automaticky. Stroj je určený pre zvarovanie malých odevných dielov z termoplastických materiálov alebo ich zmesí.

#### 5.4. Závery

V tejto stati som zvolila ako optimálny spôsob montáže drobných odevných dielov, spracovaných v oddelovacom procese technológiou vysekávania, šitie na tvarových automatoch, eventuálne zváranie na zvarovacích strojoch firmy PFAFF. Obe technológie sa javia ako vysoko produktívne a efektívne, a to z dôvodov, o ktorých som už v predchádzajúcich odstavcoch pojednala.

**6. PRIPOMIENKY K ZADANÝMU ÚKOLU**

Vo svojej diplomovej práci som hlavnú pozornosť sústredila na teoretické problémy súvisiace s technológiou vysekávania a rozpracovala som ich v takej miere, v akej mi to rozsah práce /30-40/ strán určený mi katedrou, dovolil. Technológia vysekávania je tak rozmanitá, že pre ďalšie rozvíjanie teoretických úvah by boli potrebné praktické skúsenosti a hlbšie konštrukčné znalosti vysekávacích lisov, vyrobených pre konfekčný priemysel.

Väčšinou som sa opierala o prospekty a články zo zahraničných časopisov, hlavne západných štátov, v ktorých technológia vysekávania má už určitú tradíciu a pre tieto štaty sa vypláca jej uplatnenie v širšom merítku, vzhľadom k tomu, že je tam lacný textilný materiál oproti drahej pracovnej sile.

V dobe, keď som túto kapitolu spracovávala, nemala som ešte poznatky z medzinár.konferencie k úkolu RVHP, na ktorej sa textilní odborníci zaoberali praktickými výsledkami metódy vysekávania, a závery, ku ktorým dospeli, mi osvetlili problém z iného hľadiska, než je produktivita práce, na základe čoho som urobila závery v kap.4.

Žažisko mojej diplomovej práce spočívalo hlavne vo volbe optimálneho spôsobu oddelovacieho procesu pre drobné odevné dieľy, a preto o technike montážneho procesu som podala len všeobecný informatívny prehľad.

V závere by som chcela podakovať všetkým pracovníkom VŠST a pracovníkom VÚO v Prostějove za sdelené vedomosti, ktoré som mohla vo svojej diplomovej práci uplatniť, menovite s.Mynáříkovi, s.Holinkovi, Ing.Opletalovi, s.Gambovi za ochotu poskytnutia konzultácie, súvisiacej so zadaným mi úkonom. Ing.Motejlovi a Ing.Tomáškovej ďakujem za cenné rady a pripomienky, týkajúce sa jednotlivých kapitol.

**7. ZOZNAM POUŽITÉJ LITERATÚRY**

## 7.Literatúra

- 1/ Vysekávanie raznicami u hromadnej výroby  
/Manuf.Clothier 1968/4 a 1968/5 / Bascombe H.J.
- 2/ "Samco" technika vysekávania lisom s programovým riadením  
/archív VÚO, Prostějov/
- 3/ Podávacie systémy SAMOMATIC  
/firemná literatura fy SAMCO - STRONG Ltd., Leicester/
- 4/ Automatizácia a mechanizácia prác v strihárni  
/Alois Mynárik/
- 5/ Raziace lisy  
/F.Holinka/
- 6/ Jak se dělá konfekce v Americe  
/Kvečch, Trnáčka/
- 7/ B.w.M. 1967 /l č.6.TECHNIKA vysekávania v konf.priemysle  
/str.248/
- 8/ Automatizácia šicích procesov na ITMA 1967  
/Ing.J.Opletal, TEXTIL 1968/5 /
- 9/ ITMA 67 a ďalší smer automatizácie v odevnom priemysle  
Ing.J.Opletal, TEXTIL 1968/7 /
- 10/ Automatické zariadenie na tvarové šitie košelových límcov  
/ Techniques de l Habilement 1966 /
- 11/ Progresívne šitie ITMA 67 Dürkopp , VÚO Prostějov
- 12/ Progresívne šitie ITMA 67 ADLER,
- 13/ Progresívne šitie ITMA 67 PFAFF
- 14/ Prospektový materiál fy NECCHI
- 15/ Sborník sdruž.normatívů prac.časů v oděv.prum.  
/číslo sborníku TX 520103 Díl IIIa /
- 16/ Diplomová práca M.Suchockej 1968  
/Prevedte analýzu rezania na pásových rezacích strojoch  
a navrhnite teoriu rezania/