

VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ

V LIBERCI

NOSITELKA ŘÁDU PRACE

Fakulta strojní

Katedra obrábění a montáže

Ober 23 - 07 - 8 strojírenské technologie

Technologický projekt montáže hydraulického měnícího  
pro n. o. Transporte

KOM - OM - 251

Luboš Záček

Vedecký diplomové práce : Ing. Jiří Čejnar  
VŠST Liberec

Konzultant : Ing. st. Neveřny

Ing. Fr. Málek

Transporte Chaudim

Obsah práce a příloh :

Počet stran : 82

Počet příloh a tabulek : -

Počet obrázků : 12

Počet výkresů : 2

Počet modelů nebo jiných  
příloh : -

ve Slatiňanech dne 20. května 1984

Vysoká škola: strojní a textilní Fakulta: strojní.....  
Katedra: obrábění a montáže Školní rok: 1983/84.....

## ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Luboš Z a c h a  
pro .....  
obor ..... 23 - 07 - 8 strojírenská technologie .....

Vedoucí katedry Vám ve smyslu nařízení vlády ČSSR č. 90/1980 Sb., o státních závěrečných zkouškách a státních rigorózních zkouškách, určuje tuto diplomovou práci:

Název tématu: Technologický projekt montáže hydraulického měniče pro np. Transporta .....

### Zásady pro vypracování:

1. Politicko - ekonomický význam zadání

2. Rozbor stávajícího stavu montáže

3. Projekční návrh montáže E1

4. Zhodnocení navrženého řešení

5. Závěr

Círopské právo se řídí směrnicemi MŠK pro státní rám. zkoušky č.j. 31/7/62 s úč. ze dne 10. července 1962-Vestník MŠK XVIII, č.čl. 24 ze dne 31.8.1962 §19 a uč. č. 115/53 Sb.

VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ  
Ústřední knihovna  
LÍDEREC 1, STUDENTSKÝ  
PSC 461 17

Rozsah grafických prací: dle potřeby

Rozsah průvodní zprávy: 40 - 60 stran

Seznam odborné literatury:

Líbal: Organizace a řízení výroby, SNTL Praha 1983

Věchť: Technologické projekty, VŠST 1982 Liberec

Podnikové materiály np. Transporta

Vedoucí diplomové práce: Ing. Jiří Cejnar

konzultant: Doc.Ing.Vl.Věchť,CSc., VŠST Liberec

Datum zadání diplomové práce: 15. 10. 1983

Termín odevzdání diplomové práce: 25. 5. 1984

L. S.

*Gázda*  
Doc.Ing.Jaromír Gázda,CSc.

Vedoucí katedry

*Štrnž*  
Doc.RNDr.B Bohuslav Štrnž,CSc.

Děkan

v ..... Liberci ..... dne ..... 20. 9. ..... 19 ..... 83

MÍSTO PŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ

---

Místopřísežně ořehlašuji, že jsem diplomovou  
práci vypracoval samostatně a použitím uvedené  
literatury.

Ve Slatiňanech dne 20. května 1984

U B S A H  
=====

|          |   |    |
|----------|---|----|
| 1.       | ÚVOD .....  | 1  |
| 1.1.     | Politicko - ekonomický význam zadání .....                | 1  |
| 1.2.     | Výrobní závody Transoerty - jejich výrobní programy ..... | 5  |
| 1.3.     | Popis vozíku YB 50 A/35/40 .....                          | 8  |
| 1.4.     | Srovnání s jinými typy vozíků .....                       | 15 |
| 2.       | ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU .....                             | 17 |
| 2.1.     | Technologický postup dílcích montáží .....                | 17 |
| 2.1.1.   | Víko měnice .....   | 17 |
| 2.1.2.   | Kamera měnice .....                                       | 19 |
| 2.1.3.   | Čerpadlo měnice - sestava .....                           | 22 |
| 2.1.3.1. | Prstenec čerpadla .....                                   | 23 |
| 2.1.3.2. | Lopatkové kolo čerpadla .....                             | 24 |
| 2.1.4.   | I. Turbina měnice .....                                   | 27 |
| 2.1.5.   | II. Turbina měnice .....                                  | 29 |
| 2.1.6.   | Reaktor měnice .....                                      | 31 |
| 2.1.7.   | Hřídel - sestava .....                                    | 32 |
| 2.1.7.1. | Hřídel .....  | 32 |
| 2.1.7.2. | Pouzdro .....   | 34 |
| 2.1.8.   | Unášecí kotouč .....                                      | 39 |
| 2.1.9.   | Náboj I. .....  | 40 |
| 2.1.10.  | Kotouč .....  | 43 |
| 2.1.11.  | Podložka .....  | 44 |
| 2.1.12.  | Přiležka .....  | 44 |
| 2.1.13.  | Náboj II. .....   | 45 |

|          |   |    |
|----------|---|----|
| 2.2.     | Technologický postup konečné montáže dvou turbinového měniče MT 300.2 ..... | 48 |
| 2.3.     | Shrnutí nedostatků .....  | 53 |
| 3.       | KONEČNÝ STAV, ZADÁVACÍ HODNOTY .....  | 55 |
| 3.1.     | Kapacitně .....   | 55 |
| 3.2.     | Prestavově .....  | 59 |
| 3.3.     | Pracnost .....  | 59 |
| 4.       | SМĚRY РЕШЕНИ .....  | 59 |
| 4.1.     | Obecné zásady .....   | 59 |
| 4.2.     | Konkrétní případy .....   | 62 |
| 4.3.     | Shrnutí .....   | 63 |
| 5.       | NÁVRH NOVÉHO TECHNOLOGICKÉHO РЕШЕНИ .....                                   | 65 |
| 5.1.     | Technické řešení montáže .....  | 65 |
| 5.2.     | Technický postup součástí .....   | 65 |
| 5.2.1.   | Víko měniče .....   | 65 |
| 5.2.2.   | Kamera měniče .....   | 66 |
| 5.2.3.   | Čerpadlo měniče .....   | 67 |
| 5.2.4.   | I. Turbina měniče .....   | 67 |
| 5.2.5.   | II. Turbina měniče .....  | 67 |
| 5.2.6.   | Hřidel - sestava .....  | 68 |
| 5.2.6.1. | Hřidel .....  | 68 |
| 5.2.6.2. | Penzdro .....   | 69 |
| 5.2.7.   | Unášecí ketouč .....  | 69 |
| 5.2.8.   | Náboj I. .....  | 69 |
| 5.2.9.   | Ketouč .....  | 70 |
| 5.2.10.  | Příložka .....  | 70 |
| 5.2.11.  | Náboj II. .....   | 70 |
| 5.3.     | Konečná montáž .....  | 71 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 6. EKONOMICKE ZHODNOCENI .....     | 72 |
| 7. ZAVÉR .....                     | 79 |
| 8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..... | 81 |
| 9. SEZNAM PŘÍLOH .....             | 82 |

## 1. Ú V O D

---

### 1.1. Politicko - ekonomický význam zadání

---

Od poloviny sedmdesátých let probíhají ve světové ekonomice s velkou dynamikou hluboké změny, které mají značné důsledky i pro naše hospodářství. Nelekosáhlé a trvale rostoucí dopady na naši ekonomiku představují stále větší obtížnost s náklady spojené s opatřováním paliva, energie, surovin a materiálů a to jak z vlastní produkce, tak zejména těch, které musíme ve velkém rozsahu dovážet. Proto ve všech oblastech československého hospodářství vstupuje do pořadí plánovité využívání výsledků vědeckotechnické revoluce, zvyšování efektivnosti a produktivity práce, růst kvality práce i řízení a prohlubování části ČSSR na mezinárodní socialistické dělbě práce. Stále výrazněji se ukrzuje, že hlavní podmínkou současně i velikou rezervou řešení dosavadních problémů a obtíží je podstatné zvýšení jistnosti řídící práce a zdokonalení systému plánovitého řízení. Jedním z nástrojů zvyšování efektivnosti a kvality práce je komplexní socialistická racionalizace. Spojení komplexní socialistické racionalizace s hospodářskou politikou umožňuje nacházet nejjednodušší formy racionalizace, zejména orientaci na využívání tzv. neinvestičních faktorů rozvoje a intenzifikaci zavědční poznatků vědy a výzkumu do praxe.

V rozvoji komplexní socialistické racionálníce se uplatňuje i princip demokratického centralismu, který je základem řízení socialistické ekonomiky.

výrazně se projevuje iniciativa pracujících, které tvorí jeden z významných faktorů rozvoje komplexní socialistické racionálizace. Rozvoj racionálizačního silí je založen na aktivním přístupu a spolupráci jednotlivých stupňů řízení, na využívání iniciativ pracujících jako nevyčerpatelného zdroje námětů pro uplatnění konkrétních opatření v organizaci práce, ve výrobě, řízení atd.

Významným rysem komplexní socialistické racionálizace je často její bezinvestiční charakter. Typickým příkladem je racionálizace interních montáží, při níž lze dosáhnout vysokých ekonomických efektů prakticky bez podstatnějších finančních požadavků. Většina racionálizačních opatření směruje k vyšší organizovanosti interních montáží, snížení podílu ručních prací, vyloučení neproduktivních činností a pod. Jde tedy většinou o bezinvestiční akce s vysokými efekty.

Řešení problémů montážních provozů má v soustavě komplexní racionalizace své specifické postavení. Specifickost vyplývá zejména z postavení montáží v struktuře výrobního procesu. Musíme si uvědomit celospolečenský význam interních montáží, které jsou charakteristické zejména z těchto hledisek :

- montáže se podílejí v celkové struktuře pracnosti asi 30 až 40 %
- v montážních provozech převážují asi z 60 % ruční práce, které se vyznačují zejména nižší produktivitou a vysokou namáhavostí práce
- vybavenost interních montáží je asi 20 až 50krát nižší než v ostatních fázích výrobního procesu
- nedostatečná je i vědeckovýzkumné základny pro interní montáže a to zejména pro montáže ve výrobcích kusových až maloseriových.

Je proto nutné řešit a odstraňovat nedostatky v montážních provozech, zavádět mechanizaci a automatizaci a při návrhu nového výročku se snažit o zvýšení technologičnosti konstrukce, tak aby ke zvýšení produktivity a kvality práce došlo ve všech fázích výrobního procesu.

Pouze zkvalitněním a zefektivněním celého výrobního procesu se umožní splnění náročných úkolů a dosažení výsledků důležitých pro dálší rozvoj naší socialistické společnosti.

## 1.2. VÝROBNÍ ZÁVODY TRANSPORTY - JEJICH VÝROBNÍ PROGRAMY

transporta, k. n. je začleněna do vHJ VÍTKOVICE  
a sdružuje 6 závodů

- Závod Chrudim vyrábí dálkovou pásovou dopravu,  
skladové hospodářství, vysokozdvižné vozy,  
pohyblivé schody a podvalníky
- Závod Únice vyrábí váhy a věžící zařízení
- Závod Praha vysočany vyrábí osobní a nakládkní výtahy
- Závod Břeclav vyrábí dílce pro dálkovou pásovou  
dopravu, osobní výtahy a zařízení pro vnitropod-  
nikovou dopravu
- Závod Tramontáž Chrudim provádí montáž zařízení  
včetně montáže pomocí vrtulníku
- Závod Brno vyrábí osobní výtahy a rychlovýtahy.

Jedním z nosných výrobních programů národního  
podniku TRANSPORTA Chrudim je dálková pásová doprava,  
která pomáhá řešit celosvětový problém nedostatku  
energie, surovin a paliv, který pocítuje i naše so-  
cialistická republika. Proto je kolejová doprava  
v povrchových dolech pro přepravu vytěženého uhlí  
postupně nahrazována dálkovou pásovou dopravou.

Přesová doprava z Transportv spolehlivě pracuje mimo Severočeských hnědouhelných dolů most a Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov i v Meroku, v Sýrii, v Belgii, NDR, SFRJ a samozřejmě u největšího odběratele Sovětského svazu.

- Dalším nosným výrobním programem TRANSPORTY Chrudim je skladové hospodářství, které vysoko racionálizuje práci ve skladech. Regály jsou vyráběny do výšky 28 m a zakládce s nosností od 320 kg do 5 tun. Sklady jsou konstruovány polosautomatické případně i plně automatické. Největší skladov jsou postaveny pro EXICO Partzánské, Mototechnu Preha, Zdravotnické zařízení Ríčany a desítky dalších skladů. Největší dodávka skladů směřuje do SSSR, kde se montují skladov v Kamažském automobilovém závodě.
- Velkým pomocníkem ve skladech dřevařských a hutních závodů jsou vysokozdvížné vozy s bočním ložením, případně čelním. V chrudimském závodě se vyrábějí vozy s nosností 3,5 t, 5 t a 12,5 tuny. Vysokozdvížné vozy s bočním ložením o nosnosti 2 tun se s úspěchem využívají do zemí RVHP a mnoha dalších států.

- Dále se zde vyrábí pohyblivé schody, které jsou určeny hlavně pro pražské metro. V transportě se vyrábějí pohyblivé schody do výšky 7 m. Pohyblivé schody pro vyšší výšky jsou dováženy ze Sovětského svazu a závod Remontáž Chrudim provádí v pražském metru jejich montáž.
- Tradičním zárobkem transportov Chrudim jsou poválníky, které umožňují přepravovat těžká břemená až do 80 tun hmotnosti na velké vzdálenosti.

### 1.3. POPIS VOZÍKU YB 50 A / 35 / 40

Koncernový podnik VÍTKOVICE, Transporte Chrudim, podnik s více než 120 letou tradicí, patří mezi přední výrobce strojů a zařízení pro manipulaci s materiálem. K výrobkům závodu Chrudim patří i vysokozdvížné vozíky, které se zde vyrábějí více jak 20 let.


V současné době se zde vyrábí inovovaný boční vysokozdvížný vozík YB 50/A/35/45, který je představitelem vozíků nové generace a je konstruován dle norem a doporučení ISO, REM, RVHP, atd. Tento vozík má mnoho předností před starým vozem DBHM 5020 U.



A přednosti vozíku YB 50 A/35/45 patří použití bočního zdvihu. Těchto vozíků se

využívá všude tam, kde délka manipulovaného břemene přesahuje průjezdní šířku.

Nakládání, dopravu a stohování nákladů obstarává pouze jeden pracovník - řidič vozíku.



Proto je tento způsob ve srovnání s jiným mechanizačním zařízením rychlejší, spolehlivější a hlavně levnější.


Vozík je možno použít pro manipulaci dlouhých nákladů v pilářských závodech a v závodech na zpracování dřeva, v hutní druhovýrobě, strojírenských závodech včetně skladů hutních materiálů, při výrobě prefabrikátů a výstavbě inženýrských sítí.

U tohoto vozíku byla věnována velká pozornost snížení manipulačních časů, manévrovacím schopnostem /zvětšení využití skladů/, zvýšení bezpečnosti práce, snížení hlučnosti a kouřivosti, řešení kabiny a ovládacích prvků z hlediska ergonomie i celkovém designu.




Pohonná jednotka vozíku je osazena vznětovým motorem AVIA s přímým vstřikem paliva, který se vyznačuje tichým chodem a nízkou kouřivostí.

Reversní hydromechanická převodovka s dvouturbino-vým měničem pracuje v celém rozsahu rychlostí automaticky a propoužuje vozidlu vynikající dynemické vlastnosti. Monoblokové řešení pohonu, zvukotěsný kompaktní kryt, celý lehce odklopný, splňuje všechny nároky na přístupnost obsluhovaných míst a snadnost údržby.



Pro mimořádně náročné klimatické podmínky je pohon vybaven termostatem a zásuvkou pro pomocný start z náhradního zdroje. Většina dílců motoru je shodná s motorem RENAULT SAVIEM, typ 712.01.

Připevnění náprav k rámu pomocí kulových čepů a ořímočerých hydromotorů umožnuje naklápení rámu při manipulaci s bremenem a zlepšuje bezpečnost provozu a jízdní vlastnosti vozíku. Přední řídící náprava spolu s hydrostatickým servovýběrem URSTA zabezpečuje vysokou manévrovací schopnost a velmi snadnou ovládatelnost vozíku. Toto provedení umožňuje snadné ovládání řízení i bez chodu motoru.




Zadní hnací náprava je řešena jako tuhá s rozvodovkou opevněnou hypoidním převodem a pneumaticky ovládanou uzávěrkou diferenciálu. Dvojkruhová hydraulická provozní brzda s pneumatickým posilovačem zaručuje vysokou spolehlivost a splňuje náročné požadavky kladené silničními předpisů na brzděné dráhy. Pneumatický plynule ovládaná parkovací brzda je převodová kotoučová s pružinovým válcem. Plní zároveň funkci nouzové brzdy. Automaticky zbrzdí vozík při poklesu tlaku vzduchu v brzdovém okruhu.

Kabina poskytuje řidiči odpovídající komfort. Stanoviště řidiče je řešeno s ohledem na maximální snížení únavy při osmihodinové pracovní době. K tomu

převážně přispívá dvouzá-  
dálové ovládání pojazdu  
/brzda - plyn/, snížení  
hlucnosti obložením stěn  
a stropu, odružení sedadla,  
přestavitelné horizontálně  
i vertikálně, dálkové nená-  
ročné ovládání pohybů s bře-  
menem, stěrác předního skla  
i výkonné teplovodní topení,  
zesílený skelet kabiny od-  
vírá nejnáročnějším meziná-  
rodním předpisům.



Tradicně používaný šounétkový mechanicky ovládaný rozvaděč je nahrazen integrovaným pneumaticko-elektrický dálkově ovládaným rozvaděčem. Rozhodující prvky



hydrauliky, které byly dříve rozmištěny v rozvodovém potrubí, jsou soustředěny do jednoho místa na integrovaném rozvaděči, který je umístěn na spojovacím nosníku rámu vozíku mezi kabinou a pohonem.

Podstatně se tak zlepšuje i držba a servis. Vnitřní prostor spojovacího nosníku je využit jako nádrž pro hydraulický olej.


Zdvihací zařízení je moderní konstrukce. Zdvihací

deské nosné vidlice je navržena v souladu s mezinárodní normou ISO, je tedy možno použít ramena vidlice a přídavná zařízení, kteréhokoli světového výrobce. Přimočerý hydromotor zdvihu má ve víku instalován stabilizátor, zajišťující stejnou rychlosť spouštění s bremene.



Speciální řešení hydrauliky umožňuje spouštět břemeno dvěma rychlostmi. Menší slouží k pomalému přesnému uložení nákladu do stohu.

Ve výrobním závodě věnují konstruktéři maximální pozornost zajištění bezpečného provozu voziku. Exponované uzly vozíku jsou ověřovány tenzometrickým měřením. Bezpečná manipulace je zajištěna zkouškami stability na vlastní neklopěcí plošině. Stabilita vozíku obohádá mezinárodním předpisem FEM a RVHP. V integrovaném rozvaděči je vestavěn pojistovací ventil, který vypíná zdvihačí zařízení



pri zatížení vyšším než 1,2 násobku jmenovité nosnosti. Použije-li se vyšší zdvih než standardní, automaticky se snižuje nosnost vozíku. Poruší-li se nádce v okruhu pro zdvih břemen, pak rychlosť spouštění nepřesahne hodnotu stanovenou mezinárodními předpisy, t.j. 0,2 m/s. Při manipulaci s břeménem bez použití opěrek se automaticky sníží tlak v hydraulickém okruhu.

Zvukové signalizace upozorní řidiče před rozjezdem vozíku, že má spuštěny očinky. V případě potřeby je možno namontovat na zadní pneumatiky sněhové řetězy.

#### 1.4. Srovnání s jinými typy vozíků

Nový typ má v srovnání s dřívějším provedením vozu DBHM 5022/35 Uc motor s vyším výkenu, převodovku s automatickým řazením rychlostních stupňů, servorežim s hydrostatickým posilovačem, uložení náprav, které umožní manipulovat s břemenem i bez vysunutí opěrek.

V srovnání se starším výrobkem Transporty DBHM/32 Uc s některými hranicičními výrobky Lansing Henley S/L 5T a Lancer Boss 5/50/60 má vysokozdvížný vozík YB 50 A/35 stejnou nosnost - 5.000,- kg s opěrkami, bez opěrek má YB nosnost 3.200,- kg, Lansing má nosnost 3.000,- kčs, Lancer 2.000,- kčs. Všechny tyto srovnávané stroje mají vznětový pohon. Zdvih YB je 3500 mm stejný jako u DBHM, Lansing a Lancer mají větší - 3 660 mm.

Naproti tomu má YB výhodnější - menší rozměry :  
délka : 4 350 mm, DBHM - 4 660 mm, Lansing 4 500 mm  
a Lancer 4 495 mm

šířka : 1 920 mm, DBHM - 1 900 mm, Lansing 2 020 mm,  
Lancer 1 950 mm

výška při max.zdvihu : 4 355, DBHM stejná, Lancer  
4 720 mm.

Otočný poloměr je poněkud větší - vnější 4 400 mm  
DBHM 5 150 mm, Lansing 4 090 mm a Lancer 4 040 mm,  
vnitřní otočný poloměr 1 000 mm, DBHM 2 600 mm,  
Lansing 380 mm a Lancer 400 mm.

Rychlosť pojezdu YB 32 km/hod., DBHM 29 km/hod.,  
Lensing 43 km/hod. a Lancer 35 km/hod.

Tažná síla 28 000 N, u Lensing 22 250 N, u Lancer  
29 500 N bez zatížení 28 000 N.

Stoupavosť YB 25 % : DBHM - 23 %, Lensing 16,5 % a  
Lancer 25 %.

Výhodou je poměrně nízká pohotovostní hmotnost YB  
6 540 kg, DBHM 6 900 kg, Lensing 6 620 kg a Lancer  
7 175 kg.

Kozvor YB 2 650 mm, DBHM 2 620 mm, Lensing < 490 mm,  
Lancer 2 600 mm.

Provozní brzdy jsou stejné - hydraulické s posilovačem.  
Výhodný je výkon motoru YB 58,8 kW, DBHM 42 kW  
Lensing 32 kW, takéž Lancer.

Otačky - 3000 ot/min.<sup>-1</sup>, DBHM 2 200 ot/min.<sup>-1</sup>, Lancer  
a Lensing 2 500 ot/min.<sup>-1</sup>

Spojka - dvouturbínový měnič, DBHM - mechanická,  
Lancer a Lensing měniče.

Řízení - vnitřní automatikou měniče, u DBHM - mechanické,  
u Lancer a Lensing - powershift.

Pracovní tlak YB je 11 MPa, DBHM - 15 MPa.

Řízení vozíku YB a obou zehraničních vozíků je hydrostetické,  
u DBHM - mechanické s posilovačem.

## **2. Rozbor současného stavu**

---

v současné době se v koncernovém podniku TRANSPORTA Chrudim vyrábí ročně 3 serie po 30 kusech vysokozdvížných vozíků YB 50 A, tedy i dvouturbinových měničů MT 300.2. výroba je zajištována v jednosměnném provozu.

### **Montáž měniče**

#### **2.1. Technologický postup dílčích montáží**

---

##### **2.1.1. Víko měniče**

materiál 42 27 09.1

Obrobna :

a/ víko měniče hrubovat s oríďavkem 3 mm  
na plochu

Kalírna :

b/ žíhat ne odstranění pnutí při teplotě 600° C

Obrobna :

c/ protočit čelisti - soustružit hotově dle  
výkresu - dodržet souosost - tocit v proto-  
čených čelistech

- d/ rýsovat pro operaci e) + osu pro založení vrtacího přípravku na Ø 375
- e/ frézovat dle rýsování, 2x a 1x
- f/ odhranit po fréze + dokončit 4 přechodové rádiusy R 4
- g/ v přípravku na vrtání 24 x ø 0,4,  
v přípravku vyvrtat 8 děr pro M 8 mimo  
přípravek odhranit a rezat závity a vyu-  
foukat vzduchem
- h/ provést kontrolu rozměrů součásti a  
opracování.

Výrobní pomůcky k operaci č. 5 :

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| upřeveně čelisti           | 41 - 0672 |
| sklíčidlo                  | 41 - 0390 |
| tvarový nůž R = 8          | 60 - 0830 |
| výstružník                 | 72 - 0055 |
| měřidlo na měření ø 80 J7  | 95 - 0075 |
| měřidlo na měření ø 140 H7 | 82 - 0267 |

k operaci č. 7 :

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| přípravek na vrtání | 48 - 3004 |
| přípravek na vrtání | 48 - 3005 |

Postup :

Víko ménice se dodává v paletách v plst z obrobny do montovny a zde se na něm již žádné operace neprovádějí.

Nedostatky :

Jednotlivá víka jsou naskládána na sebe a uložena v paletách. Při manipulaci vzniká nebezpečí poškození.

2.1.2. Komora měniče

materiál - odlitek 42 4331

Kelírna :

1/ tepelně vytvrdit ohřevem na  $>30^{\circ}\text{C}$   
po dobu 6 hodin, ochludit do vody  $<0^{\circ}\text{C}$ ,  
delší ohřev na  $180^{\circ}\text{C}$  po dobu 8 hodin  
a ochludit na vzduchu.

Obrobna :

- 2/ upnout za otvor  $\varnothing 334$  - točit celo  $\varnothing 180$   
+ vybrání  $\varnothing 140$  včetně úkosu  $45^{\circ}$  + otvor  
 $\varnothing 91$  a hrana  $2/45^{\circ}$  + točit  $\varnothing 375$   
osazení  $\varnothing 350$  vc. radiusu přilehlého čelo  
la a hrany  
+ v prodloužených a protočených čelistech  
/na  $\varnothing 375$ /  
+ pozor neopřeponovat - zárovnat celo na  
míru  $1\text{,}04$   
+ vybrání  $\varnothing 340$  H 8  
+ soustružit vnitřní  $\varnothing 334$  vč. úkosu a  
přechodového radiusu  
+ hrany  $4 \pm 0,1/45^{\circ}$  +  $\varnothing 100$  +  $\gamma$  + vnitřní  
přilehlé čelo  $\varnothing 160$  na hl.  $93,5 \pm 0,1$

+ čelo náboje na míru  $6^{\circ}$ ,  $5^{\circ}$  + hr.

$1,45^{\circ}$  + R 1 a odhranit

3. rýsovet pro operaci 4 + osu pro založení přípravku /v operaci 5/ na Ø 378

4.  $\angle x \approx 12$

5. v přípravku vyvrtat 24 otvorů pro m 8  
a 9 otvorů o Ø 8,4. Mimo přípravek  
odhranit a řezat závity.

6. odhranit po fréze + dohotovit 4 přechodové radiusy R 4, závity vyfoukat  
vzduchem

7. zkontrolovat rozměry a jakost opravání

#### Montovna :

8/ odmastit + vnitřní stěny napustit  
DICHTOLEM

POZOR - řídit se pokyny pro aplikaci  
a dodržovat bezpečnostní předpisy.

9/ zkontrolovat.

#### výrobní pomůcky :

operace č. 2

41 - U390 sklíčidlo

41 - U416 měkké upravené čelisti

operace č. 5

48 - 3004 přípravek nevrtání

48 - 3006 přípravek ne vrtání

Postup :

Zakoupený odlitek se vyzvedne ze skladu a v paletě se převeze do kslírny, po vytvrzení do obrobny a po obrobení se převeze v paletách VP 7lul do montovny. Zde se odmaští pomocí lakového benzínu, což se provádí štětcem nebo jen hadrem. Potom se vnitřní stěny natírou Dichtolem - nutno dodržovat bezpečnostní předpisy.

Nedostatky :

Jednotlivé obrobky se převážejí v paletách nerovnánv ne sebe. Tyto obrobky nejsou ani proloženy papírem. Jsou rovnány do sloupců, takže při manipulaci může dojít k poškození. Odmaštění se provádí nehygienicky štětcem nebo jen hadrem nepuštěným benzínem - nebezpečné výparы, benzín nemá dokrou odmašťovací schopnost jako např. perchlor.

Nepouštění Dichtolem se provádí natíráním štětcem.

### 2.1.3. Čeroadlo měnice

- 1/ v měněvně připravit pro svárování s pomocníkem při předehřevu
- 2/ slícevat posice 1, 2 /prstenec s lopatkové kole čerpadla/ s svářit elektrodou E 5642 ø 2,5 s předehřevem 250° C.

Obrobna na trnu zarovnat z čela dle výkresu

- 3/ tečit ø 241<sup>-0,2</sup> a ø 193<sup>+0,2</sup>  
chránit

měněvně: v místech provádění lopatky zevnitř podle potřeby začistit /pieteklý svář/ - pilník

#### Výrobní pomůcky :

- oper.č. 2 - 28 -0373 - přípravek pro usazení pos. 1, 2  
pro bodové sváření
- č. 3 - 41 -0257 - soust. přípravek
- 32 - 0273 - upravený hleubkoměr

2.1.3.1. Prstenec čepadlo

dovoz z n. p. DESTA Děčín

1/ V obrobně : upnout do přípravku

navelit na opěr. kotouč přípravku

a zarovnat obě čela na míru dle

výkresů

Výrobní pomůcky :

41 - 0258        upínací soustružnický přípravek

34 - 0953        držák + kladka na navolení

### 2.1.3.2. Lopatkové kolo čerpadla

tlakový odlitek 42 4331.03, nakupovaný z počníku DĘBIA  
skl. č. 20 408

Obrobna :

- 1/ zkontrolovat stav a přesnost odlitku
- 2/ začistit vnější Ø a celo pro upevnění  
/odstranit výtronky po tlakov. lití/
- 3/ upnout do přípravku, vyrovnat /pozor  
**nezdeformovat/**, oratočit otvor na Ø 98  
a narovnat pravé čelo s příd. + 2 mm  
včetně odsoustružení žeber, odsoustru-  
žit původní tvar - povrch na Ø 278  
a odhrenit
- 4/ upnout za Ø 278 v protičlených celistech  
- zkálibrovat lopatky - R 16,5 / R 20,2  
+ toler. vybrání Ø 135 H 7  
+ čelo na míru 15,3 + úkos + vnitřní čelo  
na 16<sup>+0,-4</sup> a R 0,6 + otvor Ø 100 H7 + nožem  
v držáku čelo ze sedu na hl. 2,3<sup>+0,05</sup>  
/Ø 140 + hrany 1/45° v přípravku točit  
tvar povrch z obou stran /úkos Ø 275 h 9,  
R 50/R 25 + zap. z čela - hotově + odhra-  
nit/
- 5/ v přípravku vyvrátit 9 otvorů Ø 8,4  
mimo přípravek provést odhrenění
- 6/ kontrola rozměrů a jakosti opracování

Montovna :

- 7/ lopatky po soustružení /vnější část pod  
45°/ zpolbit na R 2 /24 lopatky/ a pří-  
pedné otřepy odstranit
- 8/ zkontrolovat rozměry a opracování

Výrobní pomůcky pro lopatkové kolo čeroadla  
pro operaci 3/ 41 - 0240 soustruž. přípravek  
4/ 25 - 0701 kontrolní šabl. na  $\alpha$  10,2

s přechodem  $R = 20,2$

57 - 0170 boční nůž na závěch

60 - 1310 držák s nožem na zárovnání  
cela zezeudu

41 - 0390 sklíčidlo

41 - 0411 měkké čelisti

60 - 1287 nůž  $R=16,5$  s přechodem na  
 $\alpha=20,2$

41 - 0257 soustruž. přípravek

60 - 1280 tvarový nůž na celý tvar

25 - 0702 šablona na  $\alpha = 20$

60 - 1167 tvar. nůž na  $R = 25$

25 - 0703 tvar. šablona na celý tvar

$R = 50$  s přechodem na  $R = 20$

3/ 48 - 3006 přípravek na vrtání

#### Postup :

Obroběná kola se převáží do montovny v paletách,  
zde se lopatky zeoblí odhranňovačem. Lopatkové kolo  
čeroadlo se s prstencem v paletě převeze na jiné pra-  
coviště, kde se obě součásti svaří.

zde svařeč vloží slicované kolo a prstenec, učnuté v přípravku, do pecící trouby, kde se předehřejí. Po předehřevu se sváří na 6 místech. Odtud se převezeou do obrobny, potom znět do montovny a zde se začistí.

Nedostatky :

Opět se převoz děje v paletách - obrobky naskládány na sobě bez proložení. Lopatkové kola se musí odhranit odhranovačem, což se provádí ručně a je to dost pracné a namáhavé.

Čerpadlo měnice se sváří na jiném pracovišti - z toho vyplyvá naskládat kola opět do palety a převézt. Zde se předehřev provádí v pecící troubě, kde lze vložit pouze jen dva kusy a regulace není příliš přesná. Sváření se provede na svařovacím stole. Potom se čerpadlo převeze opět do montovny, kde se proverení začistí - což je nutné dělat ručně - pracné.

2.1.4

I. Turbina měniče

- odlitek - materiál 42 45sl./U

Obrobne :

- 1/ kontrola stavu a přesnosti odlitku
- 2/ plochy pro upínání v oper. s začistit  
/odstranit výronky,
- 3/ uhnout ze předlitý otvor Ø 270 z pravé strany, vyrovnat na čela lopatka a Ø 300 točit povrch Ø 330<sup>+0,1</sup>, úkos 15° vybrání Ø 308 H 8 / Ø 306<sup>+0,1</sup>,  
na míry 26 a 32 ve. zárovnání čel čelo mezikruží a Ø 252 s R 12,7 + Ø 242 H 7 hrany dle výkresu přepnout do protocených čelistí za povrch - zárovnat čelo na 1 70 točit vybrání Ø 276<sup>+0,2</sup> s úkosem 43° tvarový povrch R 50/R 15/30° a Ø 218 odhranit
- 4/ kontrola házivosti a rozměrů
- 5/ v přípravku 24 x pro M 6 mimo přípravek srazit hrany a řezat závity
- 6/ závity vysoukat vzduchem  
v případě potřeby lopatky začistit

Montovna :

1/ smontovat s unášecím kotoučem č.v.

2618.812.0lo s nábojem č.v. 3614.827.0lo

s staticky vyvážit, odvrtáním Ø 7 do hloubky  
max. 10 dle výkresu, polohu seznacit důlčí-  
ky na Ø 330

Každý kus nechat značit razidlem UŘJ,  
nechat smontované

2/ kontrola vyvážení s seznacení + každý kus  
značit

Výrobní pomůcky:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| pro operaci 3/ 41 - 0416 | měkké čelisti                                  |
| 42 - 0390                | sklícidlo                                      |
| 60 - 1290                | tvarový nůž na R = 50                          |
| 60 - 1308                | tvarový nůž na R = 15,7                        |
| 25 - 0706                | šablona s protišablona<br>na R = 15,7 na Ø 250 |
| pro operaci 2/ 48 - 3008 | přípravek na vrtání                            |
| pro operaci 7/ 34 - 0395 | trn na static. vyvážení                        |

Postup :

Po obrobení v obrobňe se turbina převeze v paletě  
do montovny. v montovně se provede statické vyvážení.

Nedostatky :

Upřet se děje převoz obrobků v paletách, kde jsou  
obrobky narovnány na sobě bez proložení - možnost  
poškození.

Turbina se staticky vyvážuje, aby nedocházelo při provozu k chvění a vibracím. Statické vyvážení se provádí odvrtáváním materiálu v určitém místě. Toto statické vyvážení není přesné, proto by bylo lepší užít dynamické vyvážení.

### 2.1.5.

#### II. Turbina měniče

Montovna :

- 1/ připravit pro svaření
- 2/ slícovat posice 1.4 /prstenec + lopatkové kolo/ v přípravku a svářit s předehřevem  $\geq 50^{\circ}\text{C}$
- 3/ očistit, na lopatkové kolo nalícovat a přednýtovat náboj II /ze strany náboje/  
- ručním kladivem + donýtovat na lise křížem postupně

Ubrounsa :

- 4/ na přípravku zarovnat z celé, povrch ne  $\varnothing 305 - 0,2$ , na míru dle výkresu  
+ 1 vnitřní ne  $\varnothing 193^{+0,2}$   
+ případně zarovnat hlavy nýtů a převyšený svar v radiusu

Montovna :

- 5/ staticky vyvážit odvrtáním mat. max. 2 mm do hl. vrt.  $\varnothing 8$  dle pozn. na výkresu  
Každý kus nechat znábit OŘJ

6/ kontrola svářů, rozměrů a vývážení  
+ označit každý kus

výrobní pomůcky operace c. :

- |       |           |   |
|-------|-----------|---|
| 1 + 2 | 28 - 0374 | přípravek pro ustavení a sváření<br>nos. 1 + 4    |
| 3     | 34 - 0296 | přípravek pro <b>nýtování</b> ve. hlevic-<br>káře |
| 4     | 41 - 0259 | soustr. přípravek na svárek nos. 1,4              |
|       | 82 - 0273 | hloubkoměr s delšími rameny                       |
| 5     | 34 - 0395 | přípravek pro statické vývážení                   |

Postup :

Z montovny se díly převezou na pracoviště, kde se sváří prstenec s lopatkovým kolem. Zde svářeč vloží prstenec s lopatkovým kolem do pečící trouby, kde se díly předehřejí na teplotu  $250^{\circ}$  C. Po slítování turbín sváří na 6 místech. Odtud se převeze znět do montovny, kde se po očištění nalícuje a přednýtuje náboj II, což se provede rozklapnutím nýtu kleďivem a pak se postupně křížem donýtuje na lise. Díly opět se naskládají do palet a převezou do obrobny. Po opracování se odvezou znět do montovny, kde se provede statické vývážení a označení razidlem ORJ.

Nedostatky :

Oprět převoz obrotků se děje v paletách, kde jsou obrotky ne rovnány mezi sebe.

Části turbiny se převezou na pracoviště, kde se díly sváří. Pro sváření je nutný předebehrev. Tento předebehrev se provádí v kuchynské pecící troubě, kde lze předebehřít pouze několik obrotků najednou a regulace teploty není příliš přesná. Po sváření opět převoz zpět do montovny s nebezpečím poškození. Zde se sličuje s nábojem II a provede se přednýtování - ručně pomocí kladive a donýtuje se lisem - to je zdlouhavé a pracné. Po naskládání do palety - převoz do obrobny a odtud po obrobení zpět do montovny ke statickému vyvážení, které je nepřesné.

2.1.6. Reaktor měnice

č.v. 3 - 09525 - u4

Nakupuje se od národního podniku DESTA Děčín.

Postup :

Reaktor se vyzvedne ze skladu a převeze do montovny.

Nedostatky :

Oprět nebezpečí poškození při převozu.

2.1.1. nřídel - sestava

2.1.1.1. nřídel

polotovar :

$\emptyset 150 \times 94$  ČSN 42 5512

Přípravovné :

1/  $\emptyset 150 \times 94$

Obrobna : 2/ čele hrubovat s přídavkem + 3 mm na plochu, vrtání hrubovat na  $\emptyset 48$  H 7 toler. vybrání  $\emptyset 85$  H 7 s přilehlým čelem s přídavkem 0,3 na brus včetně zápicu s ohledem na přídevky na čelech vyhrubovat a nejpevném trnu soustružit toler. povrch evolvent. drážkování na míru +  $\emptyset 89$  k 6 s příd. + 0,3 na brus, v rohu zápic na spodní mez tolerance + osazení  $\emptyset 90$  vč. přilehlého čele a povrch  $\emptyset 155$  s přídavkem + 3 mm na plochu, zápic vy nepronádět / + ochránit  $1/45^\circ$  v rohu  $r = 1$  + ochránit,

3/ kontrola + předat do obrobny

4/ evolvent. drážkování

$m = 2,5$   $30^\circ$

$z = 34$

5/ ochranit po operaci 4

6/ kontrola

Kalírna :

7/ cementovat, očistit

8/ žíhat

Obrobna :

9/ vystředit dle drážkování + celá s přídeav.

0,15 na plochu, toler. vybrání  $\varnothing$  65,  $\varnothing$  70  
a  $\varnothing$  75 s přídeavky + 0,3 na brus, hrany dle  
výkresu vč. vrtání  $\varnothing$  52 + v protičlených ce-  
listech vystředit a soustružit toler. osa-  
zení  $\varnothing$  90 h 8 s přilehlým čelem + příavek  
 $0,3 \pm \varnothing 1,5$  f 7  
s přídeavkem 0,3 na brus + zápichy, hrany  
a radiusey dle výkresu odhranit

10/ kontrola vč. 8. 9. 11

Kalírna :

11/ kalit označené plochy viz tepel. postup  
pískovat

Obrobna :

12/ vystředit dle evolv. drážkování a ne indi-  
kátor+postupně brouosit lx vybrání  $\varnothing$  62 H 7  
lx vybrání  $\varnothing$  70 H 7  
lx vybrání  $\varnothing$  75 H 7  
přepnout a vystředit - brouosit lx vybrání  
s přilehlým vnitřním čelem  $\varnothing$  85 H 7 dle  
výkresu

- 13/ na trnu lehce zarovnat obě vnější celá  
na toler.míru  $\pm 6$ , lx Ø 89k 6 s přilehlým  
čelem na toler. míru 25  
lx Ø 96 H 8 s přilehlým čelem  
lx Ø 135 f 7  
dodržet požadovanou hrnlost povrchu na  
ø 90 h 8
- 14/ Ø 52 s úkosem  $30^\circ$  procistit + úkos  $2/15^\circ$   
na povrchu přírubu ø 135 + oba vnější  
zápichy š = 4 a 3,15, začistit na míru  
- pozor broušený povrch Ø90 h 8 nepoško-  
dit - bude se leštít :
- 15/ kontrola vc. operace 16
- 16/ ø x ø M 8- 6 H + hrany a závity vycistit

Montovna :

- 17/dolícovat evolventní drážkování na kalibr  
18/ kontrola

### Závěr

Přípravná :

- 1/ TR 89/10 x 145 - pletí pro 5 kusů

Výrobná výstavba :

- 2/ plášt soustružit dle náčrtku - vrtání  
povrch a celé odhranit - vcelku pro 5 ks  
3/ ustavit a přivářit 1 víčko pro vsádku  
ustavit a přivářit druhé víčko, vcelku  
pro 5 kusů

4/ do 1 víčka vyvrtat otvor, do pláště vložit vsádku s bronzem, víčko nechat zavřít + přesoustružit povrch víček, výstelku ohřát a ze předepsaných otáček odlít, víčka odšroubovat

Obrobne :

5/ hrubovat otvor odšroubovat plášt výstelky + soustružit vrtání a toler. povrch + úpich celé s hrany na míru dle výkresu

6/ uhnout do pouzdra, 6 zárezů  $140^{\circ}$  dle výkr. v děličce

7/ odhrenit

8/ kontrola

### 2.1.7 Sestava hřídele

Montovna : 1/ hřídel & pouzdro 1,2 před sestavením  
řádně očistit a odmaštit - lekovým ben-  
zinem. Po toler. vybrání Ø 70 hřídele  
pos. 1 nalisovat pouzdro, pos. 2 dle  
výkresu a předat k opracování.

Pozor : broušený Ø 90 hř. nepoškodit,  
bude se leštít

Obrobna : 2/ Protočít měkké čelisti a soustružit  
v měkkých čelistech kontrolovat vv-  
rovnání indikátorem + toler. vrtání  
+ zaoblení dle výkresu, odhranit označený  
průměr, leštít diamantovou pastou  
a opláchnout

Montovna : 3/ dílec řádně očistit a leštěný povrch  
natřít olejem UTH 3

4/ kontrola

výrobní pomůcky pro sestavu :

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. 34 - 0406 | trn pro zámečníka na zalisování pos. 2 |
| 2. 41 - 0390 | sklícidlo                              |
| 41 - 0411    | měkké čelisti                          |
| 34 - 0407    | kleště pro leštění povrchu             |

pro pouzdro :

- |              |   |
|--------------|---|
| 6. 52 - 0417 | rozrýznuté pouzdro pro upnutí pouzdra<br>do dělícího agregátu |
| 24 - 0301    | kotoučová fréza   |

Výrobní pomůcky pro :

|             |        |           |  |
|-------------|--------|-----------|--|
| Hřídel :    | 2      | 41 - 0390 | sklicidlo  |
|             |        | 41 - 0411 | měkké čelisti  |
|             | 4      | 50 - 0087 | odval.fréza na evol.drážk.   |
|             |        |           | ČSN 01 4950.1  |
| 4 * 17 + 18 |        | 90 - 0175 | kalibr.kroužek na evol.<br>drážk.  |
|             | 4      | 52 - 0109 | upínací středící přípravek<br>pro odvalov.                                 |
|             | 9      | 41 - 0678 | soustr.oríor.středit na<br>drážk.  |
|             | 9 + 14 | 60 - 0362 | nůž na zápich  |
|             | 13     | 56 - 0204 | upínací přípravek pro<br>brusku upnutí do špiček                           |
|             |        | 56 - 0229 | rozpinací trn na Ø 65 H7<br>pro broušení vybrání Ø 85<br>H 7 přilehlé celo |
|             | 16     | 48 - 3033 | 9x pro M 8, Ø 115  |

Postup :

Hřídel :

Z polotoveru se v obrobni výrobí konečný tvar hřídele, který se v průběhu obrábění ještě tepelně zpracuje. Z obrobny se převezou hřídele v zkosané neletě do montovny. Zde se provede pouze dolícování evolventního drážkování na kalibr a kontrola.

Postup :

Pouzdro :

Pouzdro se vyrábí ve výrobně výstavěk, v obrobň  
se opracuje a převeze v zkosené paletě do montovny.

Postup :

Sestava :

Hřídel a pouzdro se před sestavením očistí a odmaští  
lakovým benzínem. Po tolerovaném vybrání Ø 70 hří-  
dela se nalisuje pouzdro a před se sestava k opraco-  
vání do obrobny. Po opracování se převeze do montovny,  
zde se řádně očistí a leštěný povrch se natře olejem  
UTH 3.

Nedostatky :

Evolventní drážkování na hřídeli se musí v montovně  
dolícovat na kalibr. Tato operace se provádí pilníkem  
a je to tedy pracné. Při sestavě hřídele s pouzdrem je  
obě součásti nutno předem očistit a odmaštit, to se  
provede lakovým benzinem, což je nehygienické. Po na-  
lisování pouzdra do hřídele se sestava neskládá do  
**přeprovadky** a odvezte do obrobny - přitom je nutno dát velký pozor na Ø 90 ho, který se nesmí poškodit /bude se leštit/.

V montovně se dílec po návratu z obrobny řádně očistí a leštěný povrch se natře olejem UTH 3 - natěr se provedí štětcem.

2.1.8. Unášecí kotouč

odlitek - materiál 42 4331

Obrobna : 1/ celé hrubovat s příložkem  $\angle$  mm na plochu

Kalírna : 2/ tepelně vytvrdit ohřevem a ochlazením dle postupu na výkresu

Obrobna : 3/ zárovnat čelo, točit tol. osaz  $\emptyset$  308 f 8 + vnitřní tvarovou plochu vc. R 3

otvor  $\emptyset$  94 H 7 a vybrání  $\emptyset$  126 na l  $\pm 0,1$  + hrany a radius dle výkresu

přepnout do protoč. čelistí za  $\emptyset$  308 a točit  $\emptyset$   $330 \pm 0,1$  + čelní plachy kotouče dle výkresu a odhranit

4/ v přípravku 24 x  $\emptyset$  6,4

v přípravku 12 x  $\emptyset$  6,4

mimo přípravek zahlobit  $\emptyset$  11,4/ $90^\circ$  24 x  
hrany  $95/45^\circ$  6 x

slabě odhranit z druhé strany

5/ kontrola rozměrů

Výrobní pomůcky :

|                        |  |
|------------------------|--|
| oper. č. 3 - 41 - 0390 | sklícidlo                                |
| 41 - 0411              | měkké čelisti                            |
| 12 - 0541              | výstružník $\emptyset$ 94 H 7            |
| 95 - 0873              | kalibr $\emptyset$ 94 H 7                |
| č. 4 - 48 - 3008       | 24 x $\emptyset$ 6,4 t = $\emptyset$ 318 |
| 48 - 3010              | 12 x $\emptyset$ 6,4 t = $\emptyset$ 112 |

Postup :

V obrobně se odlitek obrobí, v kálině se pak tepelně vytvrdí. Po vytvrzení se převeze znět do ohrobny, kde se upraví na konečný tvar a převeze do montovny.

Nedostatky :

Obrobky se převáží neskládané na sobě /bez proložení/ v paletách, z čehož vyplývá nebezpečí poškození při manipulaci.

2.1.9. Náboj I

Přířezovna : 1/ ø 100 x 25 ± 2

Obrobna : 2/ příprava a seřízení pro oper. č. 3

NC stroji : 3/ soustružit dle návodky ř 0512.1, I.uon. 60 %  
4/ příprava a seřízení pro oper. č. 5  
5/ soustružit dle návodky ř 0512.2, II.uon. 60 %  
6/ příprava a seřízení pro oper. č. 7  
7/ soustružit dle návodky ř 0533.3 /tol.ot-  
vér hotově, hrubovat čelo s vnitřním  
vybráním a povrch/ III.uon. 60 %

Obrobna : 8/ kontrola

9/ uvnout ze přírubu, dorezit na čelo  
s vnitř. vybráním, vyrovnat dle otvoru,  
obrážet evolventní drážkování, ČSN 4950.1  
 $m=1,5$ ,  $z=16$ ,  $\alpha=30^\circ$  dle výkresu dolícovat  
na kalibr 50 %

lu, ochránit drážkování

11/ kontrola

Kelírna : 12/ cementovat do hl.  $0,3^0,4$

viz technický postup

Montovna : 13/ ocistit drážky, dolícovat na kalibr

Obrábka : 14/ na pevném trnu  $\varnothing 22$  zárovnat celo, u čela

NC strojů s vnitřním vybráním, délku  $L=50$  mm naL=

$49,7$  mm/ a povrch  $\varnothing 131$  na  $\varnothing 130$

15/ příprava a seřízení pro oper. č. 16

16/ soustružit dle návodky P 0512.4

/ $\varnothing 50$  na  $\varnothing 50,4^{-0,1}$ ,  $\varnothing 94$  na  $\varnothing 94,5^{-0,14}$

$\varnothing 80$  na  $79,4^{-0,07}$ , čela s přídavkem  $0,2$  mm  
/plechu/

17/ ochránit čela drážek po soustružení

18/ kontrola

Kelírna : 19/ kalit v přípravku - tvrdost cement.vrstvy  
 $58 + 2$  HRc

Kovárna : 20/ slabě otrýskat

Obrábka : 21/ na trnu brousit  $\varnothing 50$  k o včetně přilehlého čela,  $\varnothing 94$  f 7 vč. přilehlého čela na délce dle výkresu

22/ upnout za  $\varnothing 50$ , vyrovnat dle brouš. povrchu, brousit čelo příruby + brousit vybráni  $\varnothing 80$  J7 vč. přilehlého čela na míru  
 $16^{+0,15}_{-0,05}$

- 23/ odjehlit celkově, drážkování lícovat na kalibr  
 24/ 12x pro M 6 v přípravku + odhranit a řezat  
     závity  
 25/ kontrola rozměrů souososti a opracování  
 26/ očistit a konzervovat  
 provádí se na zásobu

výrobní pomůcky :

|                  |           |        |
|------------------|-----------|--------|
| obráběcí kotouč  | 16 - u149 | op. 9  |
| kalibr           | 95 - u634 | op. 13 |
| přípravek        | 34 - u293 | op. 19 |
| trn pro broušení | 56 - 0195 | op. 21 |
| měridlo          | 90 - u187 | op. 22 |
| vrtací přípravek | 48 - 3010 | op. 24 |

Postup :

V přípravné se vyrobí polotovar, který se převeze do obrobny, kde se zpracuje. Naskládá se do přesavky a převeze do kalírny, kde se cementuje. Z kalírny se převeze do montovny. Tady je nutno drážky očistit a dolícovat na kalibr. Potom se odvezé do obrobny NC strojů, pak do kalírny, kovárny a do obrobny, kde se upraví na konečný tvar. V obrobni se nakonzervuje a uloží do skledu, odkud si ho montovna vyzvedne.

Nedostatky :

Opět je to převoz obrobků v paletách - nijak nechráněných. Dalším nedostatkem je opracné dolícování drážek na kalibr, které se provádí pomocí pilníku.

2.1.10. Kotouč

ČSN 42 5301

Lisovna : 1/ stříhat pásv š. 355 z tabule 1x 2 m - 10 ks

2/ příprava a seřízení pro operaci 3, 4

3/ razit kotouče Ø 350

4/ děrovat Ø 138

8 x 9

6 x 11,5

5/ odhranit po lisování, neperušit hrany  
otvorů po lisování

Kalírna : 6/ zušlechtit na 13180.7

/kalit jednotlivě v přípravku, neouštět  
v zatíženém stavu - viz tepelný postup  
- vyrovnat/

Obrobna : 7/ v přípravku protocít otvor na Ø 140 H 7

/10 ks společně/

Montovna : 8/ odhranit toler. otvor po protocení

Výrobní pomůcky :

|              |           |                         |
|--------------|-----------|-------------------------|
| operace č. 3 | 31 - 1281 | střížný nástroj         |
| 4            | 31 - 1282 | " "                     |
| 6            | 34 - 0394 | kalicí přípravek        |
| 7            | 41 - 0429 | soustružnický přípravek |

Postup :

V lisovně se vyrábí kotouč, který se v kalírně zušlechtí, převeze se do obrobny a nekonec po obrobení do montovny. V montovně se po protáčení odhranuje tolerovaný otvor.

Nedostatky :

Pracné odhrotování tolerovaného otvoru, které se provádí speciálním nástrojem.

Z.1.11. Příložka

c.v. 4 - 00911 - 05

Nákupuje se od národního podniku DESTA věčin

Z.1.12. Příložka

ČSN 42 5302.21

11 321.21

Lisovna : 1/ stříhat pásy š. 200 x 1000 z pásu 5 ks

2/ příprava a seřízení pro oper. č. 3

3/ rezit Ø 195

4/ příprava a seřízení pro oper. č. 5

5/ děrovat ø 1,8, c x ø 9

6/ odhrotovat po lisování /u otvorø Ø 9

nebořušit hranu/

7/ přerovnat pod lisem

Obrobna : 8/ v přípravku protocít otvor na ø 140<sup>+0,-2</sup>

15 ks společně

Montovna : 9/ odhrotování po protéčení otvoru

Výrobní pomůcky :

|                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| pro oper. č. 5 | 31 - 1284 | strižný nástroj |
| 6              | 31 - 1282 | strižný nástroj |
| 8              | 41 - 0429 | soust.přípravek |

Postup :

v lisovně se vyrábí příložka, která se převeze do obrobny, kde se protocí a odvezé do montovny.  
v montovně se odhrotuje otvor po protáčení.

Nedostatky :

údhrerotování otvoru se provádí ručně speciálním  
nástrojem.

2.1.13. Náboj II

ČSN 42 22 15.1u

mater. 12 020.1

Přířezovna : 1/ Ø 160 x 46

Obrobna : 2/ soustružit otvor na Ø 32 a 11 + vybrá-  
ní Ø 84,6 do hl. 3,5 ve. zápichu G2  
+ hrany srazit 1/45° + celo s povrch  
s příd. 3 mm - na l uonutí + 2. celo  
+ tvar osazení s příd. 3 mm /otvor,  
povrch s vnější celo príruby provádět  
při jednom uonutí/

Obrobna : 3/ upnout ze povrch příruby a založit na vnější čelo příruby, vyrovnat dle otvoru + obrážet evol. drážkování  $38 \times 1,5$

ČSN 014 950.1 - lícovat na kalibr

4/ drážkování - odhranit

Kalírna : 5/ cementovat do hl. 0,5 + 0,1  
/dle techn. postupu/

Obrobna : 6/ vyčistit po cementování a kalibrovat drážkování /jehlovým pilníkem/ na trn

7/ upnout do protos. čelistí ze příruby

/vyrovnat dle dráž. otvoru a celé s vybráním/ + odšoustružit cement. příčevky,

- tocit  $\varnothing 50,3$  na 22,6,  $\varnothing 120,4$  celé na míru 38,5,  $\varnothing 40$  + zadní čelo příruby na  $<1,1^{+0,1}$ ,  $\varnothing 60$ , hrany  $5/45^\circ$  + zápich s hr. dle výkresu + odhranit.

8/ odhranit celá drážek u vytráni  $\varnothing 40$

Kalírna : 9/ kalit - tvrdost 58 + 2 HRC v přípravku

Movárna : 10/ slabě otryskat

Montovna : 11/ celkově odhranit

dolícovat a dopasovat vnitřní drážkování na kalibr

- Obrobna : 12/ Upnout na trn + broušit  $\varnothing$  50 k6  
                  + 2 čela na míru 22,0 - 0,05  
                  2+  $\varnothing$  125 f 7 + čelo  $\varnothing$  125/Ø 90 na míru 28  
                  + upnout ze náboj, vyrovnat dle povrchu  
                  + čela indikátorem + broušit vybrání  
                   $\varnothing$  85 H 7 vč.vnitr. čela  
 13/ v přípravku 18 x  $\varnothing$  6,4  
                  mimo přípr. zahloubit  $\varnothing$  10,8/90°  
                  a slabě odhranit - nepoškodit  
 14/ kontrola rozměrů souběžnosti a opracování

Výrobní pomůcky :

- oper. č. 3 - 76 - u152 kotoučový stopkový oř. nůž  
                  90 - u160 kalibr na evolv. drážkování  
                  6 - 90 - u160         "  
                  7 - 41 - u390 sklíčidlo  
                  41 - 0411 měkké čelisti  
                  9 - 34 - u286 přípr. na kalení  
 12 - 26 - u206 trn pro broušení  
                  90 - u188 měřidlo ne 1 = 19<sup>-0,05</sup>  
 11 - 90 - u160 kalibr na evolv. drážk.  
 13 - 18 - s009 18 x 6,4       t =  $\varnothing$  110

Postup :

v přířezovně se narežou přírezky, které se v obrobň obrobí do žádaného tvaru. V kalírně se polotovar cemen tuje a převeze zpět do obrobny, kde se na něm dále opracuje. V kalírně se kalí v přípravku na požadovanou tvrdost. Potom se už jen dohotoví v obrobň. v montovně se odhrani, dolícuje, dopasuje vnitřní drážkování na kalibr. V obrobň se ještě vyvrtejí otvory a zkonto luje.

Nedostatky :

Převoz v paletách, kde nejsou obrobky nijak chráněny vůči vzájemnému poškození.

Pracné dolícování a dopasování vnitřního dražkování na kulibr, které se provádí pilníkem.

2.2. Technologický postup konečné montáže - výtvor turbí-

nového měniče MT 300.2


Montovna :

- 1/ Veškeré díly celého měniče rádně ocistit, ložiská, kluzné plochy a těsnící kroužky odmaстит, namazat olejem OTH 3 a připravit k montáži měniče. Šrouby pos. 22 - 25 označit pro vrtání, nechat vrtat a po vrtání připravit k montáži. Řadem slijcovat a sestavit pos. 1 - 3, 7, 10, 12, 18, 19, 22, 23, 25, 27. Šrouby pos. 23, 25 utahovat předepsaným momentem a zajistit drátem. Vzájemnou polohu víka a konzoly měniče pos. 1, 2 seznámit dle poznámky na výkresu č. 5. Nechat provést statické vyvážení a kontrolu výváženosti. Hřídel pos. 7 opatřit chráničem.
- 2/ Pos. 22 - 25 dle označení montáže vrtat v hlavách šroubů, 53 x Ø 1,5 - odhranit
- 3/ Provést statické vyvážení předaných dílů z montáže dle poznámky na výkresu č. 5 - odvrtáním otv. Ø 10 do hl. max. 8 a nechat kontrolovat.

Před vývážením odstranit chránič s hrídelem pos. 7  
a po vývážení s kontrolou opět násadit.

4/ Provést kontrolu vývážnosti.

5/ Po kontrole vývážnosti demontovat sestavené víko měniče pos. 1 od komory měniče pos. 2. Šrouby pos. 22. Postupně smontovat pos. 4, 5, 8, 9, 14 šrouby pos. 24 utáhnout předepsaným momentem a zajistit drátem. Šroub pos. 26 po upevnění zajistit dílcíky proti drážce v hlavách šroubů. Sestavit, sličovat a sešroubovat se smontovanou komorou měniče pos. 2, změřit výšku pro reaktor měniče pos. 6 a po ohřeření příslušného reaktoru určit tloušťku podložek pos. 11 a tyto nechat dle potřeby montáže upravit. Demontovat komoru měniče pos. 2, vložit upravené podložky pos. 11 do dílů 5 a 7 a provést dokončení montáže včetně reaktoru pos. 6 a těsnícího kroužku pos. 17. Šrouby pos. 22 utahovat předepsaným momentem a zajistit drátem.



Provést kontrolu montáže, lehkého otocení pos. 5,  
9 a výle reaktoru pos. 6. Zjištěné závady odstranit a měnič předat k vyzkoušení těsnosti.

/Víko a komoru měniče smontovat dle vzájemného  
seznámení/.


Obrobna :

6/ Protočít měkké čelisti a soustružit v měkkých čelistech. Dle potřeby s určení montáže soustružit hladce čela podložek pos. 11 na potřebnou tloušťku vč. hrán dle výkresu, při dodržení rovnoběžnosti čel se odhranit.

Montovna :

7/ Zkouška těsnosti měniče

Měnič vložit do přípravku, němontovat přívod vzduchu, zajistit, ponorit do vody a zkoušet pod vodou předepsaným tlakem vzduchu po určenou dobu dle poznámky na výkresu č. 6.



Únik bublin není přípustný. Nechat kontrolovat.

Před zkouškou odstranit chránič s hrídelem nos. 7  
a po zkoušce s kontrolou opět nasadit.

8/ Kontrola těsnosti měniče

9/ Po odzkoušení těsnosti měniče provést opravu vedených kusů způsobem, který určí kontrola.



Nedostatky operace č. 1 :

Umytí ložisek, kluzných ploch a těsnících kroužků se provádí lekovým benzinem, který je nevhovující, protože nezaručuje dostatečné vymytí a je málo produktivní. Nevhodný je též z hlediska bezpečnosti a hygieny práce.

Nanášení eleje uTH 3 naťsníci kroužky s kluzné plochy se provádí štětcem, což je zdlouhavé. Promazávání ložisek se dělá též pomocí štětců. Tento způsob nezaručuje dostatečné promazání některých míst.

Šrouby používané k montáži se musí zkrácovat na potřebnou délku a v hlavě šroubu je nutno vyvrtat otvor, nutný k zajištění šroubu drátem. Vrtání otvora do hlavy je velmi pracné a zdlouhavé, protože šrouby jsou tvrdé, ocelové.

Utehování šroubů se provádí ručně klíčem, následné upevnění šroubů na předepsaný moment se docílí ručně momentovým klíčem. Není zaručeno přesné dotezení v důsledku toho, že není vyloučen vliv tření a vliv lidského činitele. Tento způsob nevyhovuje také z hlediska spotřeby času a z hlediska zvýšení námahy průvodníka.

#### Nedostatky operace č. 3 :

Slicováné a sestavené podsestavy měniče se předají ke statickému vyvážení. Toto statické vyvážení je nevyhovující z toho důvodu, že se neodstraní dynamická nevyváženosť, tedy není dostatečně zajištěn pravidelný, bezpečný a spolehlivý chod. Statické vyvážení neodstraní také úplně reakce do ložisek.

### Nedostatky operace č. 2 :

Při demontáži víka měniče od korony měniče se rozšroubování šroubů provádí ručně, což je namáhavé a zdlouhavé.

Opětné utahování šroubů se provádí ručním klíčem, šroubů posice 26 šroubovákem.

Následné dotažení šroubu na předepsaný moment se docílí ruční momentovým klíčem, což je zdlouhavé a zvyšuje se tím časová náročnost neoperaci.

### Nedostatky operace č. 7 :

Zkouška těsnosti měniče se provádí ve zkoušební váně. Někdy dochází k nedostatečné těsnosti a vzniku bublin, což je většině případů zapříčiněno vadnými odlitky, které propouští vzduch. Tyto vadné díly je potom nutno opravit buď zaklepáním nebo zavařením.

### 2.3. Shrnutí nedostatků :

Po provedení podrobné analýzy technologického postupu a organizace pracoviště, lze nedostatky rozčlenit do několika oblastí.

#### a) paletizace :

Při skladování a paletizaci některých dílů dochází k poškozování funkčních ploch součástí. Náhodným uspořádáním součástí v paletách je znesnadněno vyujmání součástí z palety.

Poletizace některých součástí není provedena podle typů. Některé palety jsou uskladněny vně montovny a pracovník musí pro tyto součásti docházet. Ostatní palety jsou uvnitř montovny rozmištěny neuspořádáně.

b/ manipulace

S převážnou většinou součástí se manipuluje ručně. Pro hmotnější součásti se užívá k manipulaci sloupo-vého otočného jeřábu. K manipulaci mezi montovnou, obrobou a jinými pracovišti se používá vysokozdvíž-ný vozík nebo ruční zdvižný vozík, na kterých se převážejí palety s obrobky. Při převozu dochází k pohybu obrobků v paletě a následnému poškozování.

c/ výrobní pomůcky

Před montáží některých dílů je nutno provést dokon-čovací operace jako je odhranění, zacištění hran, Protože obrobky přicházejí z obrobny neodhraněné. Není uplatněna mechanizace, většina úkonů se pro-vádí ručně. Používají se speciální pomůcky, které si pracovníci museli sami zhотовit.

d/zásobování

Zásobování je jedním z klíčových problémů, protože zásobování obrobky jak z obroben, tak ze skladu vázne a není pravidelné.

## 4. bezpečnost a hygiene práce

Z hlediska bezpečnosti práce je nevyhovující uspořádání palet a uložení součástí v paletách. Při vymýmání součástí z palet a při přenášení může snadno dojít ke zranění. Ke zvýšení nebezpečí iřezu přispívá též zsolejovaná podlaha. Lakový benzín, užívaný k mytí součástí, je nevynovující jak z hlediska hygienického, tak z hlediska bezpečnosti práce. Při mytí lakovým benzínem vznikají výnary, které nejsou z montovny nikterak odváděny a tudíž zhoršují pracovní prostředí.

## 5. konečný stav, zadávací hodnoty

---

### 3.1. Kapacitné

Diplomová práce řeší výrobu dvouturbinových měničů MT 300.2 v r. 1988. Předpokládaný objem výroby v tomto roce bude 300 kusů měničů. Výroba bude probíhat v jednosměnném provozu.

### 3.2. Prostorové

Montáž bude prováděna ve stávajících prostorách montovny. Vzhledem k omezené investiční výstavbě se nepředpokládá její rozšířování. Proto je nutno uspořádání pracoviště, skladování a dopravu dílů pro toto pracoviště řešit takovým způsobem, který by neklesl zvýšené nároky na potřebu plochy.

### 3.3. Pracnost

Úsporu času je nutno dosáhnout především snížením pracnosti a zvýšením produktivity práce. Je nutné zajistit lepší organizaci práce a upravit některé technologické postupy. Ke snížení pracnosti musí dojít také v dobrevě materiálu na pracovišti a v manipulaci s jednotlivými díly na samotném montážním pracovišti.

K úspore času a snížení pracnosti je třeba použít ve větší míře mechanizačních prostředků.

## 4. Směry řešení

---

### 4.1. Obecné zásady

Montážní systém se skládá z následujících hlavních podsystemů :

- technologické - montážní podsystem
- manipulační podsystem
- technický řídící podsystem
- organizační řídící podsystem
- sociální podsystem

#### Technologické - montážní podsystem

Je vytvořený z technických zařízení potřebných pro vykonávání operační manipulace, spojování a kontroly.

Jeho nedílnou součástí je soubor podkladů pro projektování a výstavbu podsystémů s optimální stavbu jeho pracovišť s použitím standardních i nově vyvinutých zařízení, respektujících poznatky ergonomie.

Do podsystému zejména patří :

- technika pro operacní manipulaci s nosiči součástek, součástkami i montovaným výrobkem
- technika pro vykonávání montážních operací
- technika pro nanášení meziv, tmelů.

#### manipulační podsystém

Je vytvořený z technických zařízení zabezpečujících odebírání součástí vstupujících do montáže z fází výroby, předcházejících montáži, odebírání subdodávek s pomocného materiálu, jejich uskladnění s vlastní skladování v montážním meziskladu, vyskladňování z montážního meziskladu, příslun z meziskladu nebo přímo z výroby k pracovištím a dále mezioperacní dopravu.

Do manipulačního podsystému zejména patří :

- technika pro odebírání součástí, subdodávek s pomocného materiálu, technika pro paletizaci
- sklady s příslušným vybavením
- prostředky pro rozvoz materiálu na pracoviště

### Technický řídící pod systém

slouží na řízení techniky tak, aby byla zabezpečena její základní funkce, přičemž musí být zabezpečené funkce využívající z požadavků bezpečnosti práce a ostatních předpisů. Ta část řídícího a energetického pod systému, která je hmotně vázená na technické prostředky technologicko - montážního a manipulačního pod systému je považována za nedílnou součást pod systému.

Podstatou samotného technického řídícího pod systému je část sestávající z :

- typizovaných uzlů pro přijímání informačních signálů, jejich zpracování a vysílání příkazových signálů
- typizovaných uzlů pro rozvod elektrické energie
- potřebné nestandardní techniky pro technické a organizační řídící pod systémy.

### Organizační řídící pod systém

slouží na shromáždění, přenos a zpracování těch technických, ekonomických a plánovacích dat, která jsou rozhodující pro operativní plánování a řízení.

Organizační řídící pod systém zahrnuje :

- typové řešení pod systému
- nutné technické vybavení
- typovou agendu
- návrhy algoritmů funkcí systémů

### Sociální podsvém

Zpracovává a řeší otázky související s prací člověka v montážním systému. Cílem řešení je důcílení vyváženého vztahu tří základních komponent - člověk - technika - prostředí.

Řešení se opírá o už známé ergonomické a další poznatky a o platné předpisy a doporučení.

### Organizace montáže

Organizace montáže by měla být řešena tak, aby se zabezpečilo racionální prostorové a časové spojení osobních a věcných prvků montáže, čímž se dosáhne efektivní využití jednotlivých prvků a systému jako celku.

Způsob zásobování montážních pracovišť součástkami a díly je nutno chápout kompletně od výroby, montážního skladu až po vložení součástky do montovaného předmětu.

Manipulaci se součástkami a montovanými předměty rozdělujeme do několika úseků :

- a/ montážní sklad s návezností na předcházející fáze, výroby
- b/ vychystávání součástí a dílů na montážní pracoviště
- c/ operační manipulače
- d/ mezioperační manipulače

Montážní sklad se vytváří zejména s ohledem na zabezpečení plynulého průběhu montáže. Při řešení montážního skladu je nutno vycházet z operativního plánu výroby, ze kterého se odvodí, kdy se mají jednotlivé součásti dávat do skladu a kdy mají být vykladněny. Kapacitně musí být sklad řešený na uskladnění průběžných a pojistných zásob.

Při zásobování je třeba najít nejefektivnější řešení z hlediska vynaložení nejmenšího množství práce a to ne skladování součástí ve skladu, na vychystávání a dopravu součástí na montážní pracoviště a jejich uložení na pracovišti.

#### Organizace práce na montážních pracovištích.

Pod tímto pojmem rozumíme soubor opatření, která mají zabezpečit účelné vzájemné uspořádání a přizpůsobení složek pracovního procesu a vytvoření takových koordinovaných vztahů mezi pracovníkem a ostatními složkami, aby bylo možné pracovní operaci vykonat co nejhospodárněji v požadované kvalitě a při minimálním vynaložení fyzických a psychických schopností člověka. Toho lze dosáhnout uplatněním těchto zásad :

- a/ pracoviště volit tak, aby všechny pohyby byly v souladu s anatomickou stavbou lidského těla
- b/ vyloučit nebo omezit statické zatížení organismu
- c/ vytvořit podmínky pro nejpríznivější pracovní polohu
- d/ pracoviště uspořádat tak, aby pohyby probíhaly uvnitř optimální pracovní zóny
- e/ snižovat vliv monotonie

Zásady pro navrhování montážní techniky :

- a/ pomůcky a zařízení mají maximálně zkracovat výrobní čas překrýváním jednotlivých česù
- b/ pomůcky a zařízení mají mít optimální stupeň mechanizace
- c/ pomůcky a zařízení mají umožňovat současné vykonávání více úkolù
- d/ pomůcky a zařízení mají být řešeny jako stavebnicové a lehce přestavitevné.

Zásady organizace práce a pracoviště :

- e/ uspořádání montážního pracoviště musí vyhovovat vykonávané práci, pracovním schopnostem obsluhy a sledu pracovních pohybù
- f/ pracovní sled se musí stanovit tak, aby umožnil maximální využití strojù a zařízení s maximálním využitím obsluhy
- g/ pracovní metoda musí respektovat zásady ekonomie pohybù
- h/ práce se má vykonávat co nejmenším počtem nejjednodušších pohybù, jejich návaznost má být přirozená

#### Prostředky pro rozvoz materiálu

Systém rozvozu materiálu musí zabezpečovat olynulý rozvoz nepracoviště regulovaný současně dvěma zpùsoby. Základní zpùsob je rozvoz materiálu podle předem vypracovaného plánu rozvozu, který je vypracován pro normální prùběh montáže. Protože od tohoto prùběhu mohou vznikat odchylinky, musí systém zabezpečit možnost operativních odchylek od plánu rozvozu.

Systém musí být vytvořený podle několika všeobecných zásad :

- minimální délky dopravních cest
- vyloučení křížení cest pohybu materiálu a pohybu lidí
- minimalizace průběžné doby mezi vyskládáním a montáží
- respektování bezpečnostních předpisů
- stejné pořadí při vyskládávání jako při montáži
- minimalizace nekládacích a překládacích úkonů

#### 4.2. Konkrétní případy

a/ spojovací technika :

Nejpoužívanější technikou spojování je závitové spojení, které představuje asi 46 % pevnosti montáže. Proto jsou tedy hlavní zdroje rezerv v montážním procesu ve zvýšení mechanizace utahování.

Kromě zvýšení rezerv v produktivitě práce v utahování cesteu násazení mechanizované utahovací techniky, probíhá ve světě proces sledující zvýšení kvality utahování šroubových spojů.

Rozsáhlé výzkumy ukázaly, že malá kvalita utahování dosažovaná současnou technikou je jednou z nejčastějších příčin poruch, malé životnosti, havarií a to hlevně u dopravních prostředků.

ruční motorické nástroje mechanizují fázi vlastního utahování, ale ostatní fáze operace související s manipulací spojovacích prvků se provádí ručně.

Prostředky s vyším stupnem mechanizace mechanizují manipulaci se spojovacími elementy, odstranují ruční záchravné uchycení prvního závitu.

b/ Lisovací technika :

Poměrně čestou využívající se technologií při montáži je spojování lisováním. Jedná se hlavně o nalisování velkých ložisek na II. turbínu měniče a na náboj I.

Dále se lisu užívá k donýtování náboje II a turbíny měniče II.

c/ Zásobování montážních pracovišť :

Pro zásobování montážního pracoviště je třeba zvolit těkový způsob, aby nedocházelo ke zbytečnému překládání součástek. Současně je však nutné, aby bylo umožněno vykonávat operace na montážním pracovišti v optimální pracovní zóně, co nejjednodušší uchopení součástky a nejkratší vzdálenosti pro operacní manipulaci.

**4.3. Shrnutí**

Technologické - montážní pod systém bude vytvořený z technických zařízení, potřebných pro vykonávání operacní manipulace, spojování a mezioperacní kontroly.

Pro volbu konkrétních zařízení je velmi důležité

- sériovost výroby
- druh hnací energie, která je k dispozici
- peřízovací náklady
- specifické podmínky závodu

Podle těchto hledisek bylo postupováno při volbě montážních zařízení pro projekt montážního pracoviště dvouturbínového měniče MT 300.2.

Výroba měnic v koncernovém podniku Transporte není výrobou velkosériovou ani výrobou kusevou, ale svým ročním objemem se nachází někde uprostřed těchto mezních hodnocení. Vzhledem k této skutečnosti nebude použito montážní linky, která by byla takovému rozsahu výroby nebyla využita. Naše pozornost se tedy zaměří na dílčí mechanizaci.

Tak například v oblasti spojování je to nahrazení ručního utahování s následného ručního momentováním, pneumatickým utahováčkem s pevně nastavitelným utahovacím momentem. V oblasti mytí ačištění součástek je to nahrazení mytí lakovým benzínem mytím pomocí odmašťovacího stroje - což by se projevilo jak v produktivitě práce, tak v bezpečnosti a hygieně práce.

Za dílčí mechanizaci lze pokládat i nahrazení ručního delícování s dopasování vnitřního drážkování na kalibr, které se provádí pilníkem, za nelisování na trn.

v oblasti manipulace je nutno věnovat větší pozornost přepravě součástek v manipulačních přepravkách, kde dochází k jejich poškozování vlivem nedostatečné ochrany.

## 5. Návrh nového technologického řešení

### 5.1. Technické řešení montáže

Montáž bude prováděna v montovně, nacházející se v hale, v které se vyrábí vysokozdvížné vozíky. V této montovně se bude mimo montáže měnice ještě kompletovat převodovka a hydraulika. Zásobování pracoviště bude zajištěno jeřábem, vysokozdvížným vozíkem a ručním zdvižným vozíkem. Montovna bude pomyslně rozdělena na dvě části, v první se budou díly měnice dokončovat /odhranění, očištění a všechny hrubé práce/, v druhé části se bude měnič kompletovat, tedy čisté jemné práce. Uspořádání pracoviště je ostraňné z výkresu  
4-KOM-OM-251-01

### 5.2. Technologický postup součástí

#### 5.2.1 Víko měnice

##### Technologický postup

Technologický postup se v podstatě nemění.

### Manipulace :

V oblasti manipulace jsou provedeny nejvíce tří změny, kterými dojde k lepší ochraně materiálu. Do palety se užije vložky, které rozdělí paletu na deset přihrádek. V takto upravené paletě již nemůže dojít při manipulaci k pohybu součástí po sobě a tedy jejich následnému poškození.

### 2.2.2. Komora měniče

#### Technologický postup :

Technologický postup se v podstatě nemění. Pouze k změnění některých ikonů, např. odmaštění komory pomocí lekářského benzínu. Toto odmaštění se provede v odmaštěvacím stroji. Dalším změněným ikonem je napouštění stěn Dichtolem. Pro nenašení Dichtolu je užito zařízení, které je zavěšeno nad montážním pracovištěm. Dichtol je ze zásobníku doprovoděn pomocí tlakového vzduchu do nenašecí pistole - čímž se docílí stejnoměrné vrstvy a lepšího nánosu. Užitím tohoto zařízení se zabrání znepřístupnění pracoviště a dochází ke zrychlení tohoto ikonu.

#### Manipulace :

K zajištění ochrany součástí proti poškození při manipulaci se užije vložky do palety. V takto upravené paletě se součásti narovnají do přihrádek a při manipulaci již nedochází k pohybu součástí a jejich poškozování, jehož tomu bylo v normální paletě bez vložky.

### 5.2.3. Čerpadlo měniče

#### Technologický postup :

Technologický postup opracování lopatkového kola čerpadla i prstence zůstává stejný. Technologický postup svaření kola s prstencem zůstává též stejný.

#### Manipulace

K ochraně obrubků se opět užije palet s vložkami.

### 5.2.4. I. Turbina měniče

#### Technologický postup :

Technologický postup opracování I. turbiny měniče se nemění. Zaměněno je statické vyvážení dynamickým.

Dále je zde použito ne místo ručního utahování šroubu pneumatického utahováku s pevně nastavitelným utahovacím momentem, kterým je zaručeno přesné dotažení šroubu.

#### Manipulace:

Při převezu se užije vložky do palety.

### 5.2.5. II. Turbina měniče

#### Technologický postup :

Technologický postup zůstává stejný. Po nalícování lopatkového kola na náboj II dojde k vynechání operace ručního přednýtevání. Nýtevání se provede na jednu pomocí přípravku na lise, čímž se odstraní pracné ruční přednýtevání a následné donýtevání na lise po jednom nýtu.

1 zde se užije dynamické vyvážení místo statického.

#### Manipulace

Pro převoz se užije obět vložky do palety s proložením jednotlivých dílů tvrdým kartonem.

#### 2.2.6 Hřidel - sestava

##### Technologický postup :

Technologický postup se mění ve způsobu odmaštění a odmaštění hřidele a pouzdra. Odmaštění se provede v odmašťovacím stroji. V tomto stroji se odmaštění provádí pod krytem a není tedy hygienicky ani bezpečnostně závadné. Další změnou je nanášení oleje na leštěný povrch pomocí nanášecí pistole, do které je olej doprovázen stlačeným vzduchem ze zásobníku umístěného nad montážním pracovištěm.

#### Manipulace

K manipulaci se užije palety s vložkou se špalíky.

#### 2.2.6.1 Hřidel

##### Technologický postup :

Technologický postup hřidele je stejný.

#### Manipulace

Pro převoz se užije vložky do palety. Tato vložka se skládá z desky, na které je 30 špalíčků, na něž se hřidele nasadí. Přek již nedochází při manipulaci k nežádoucímu pohybu s možností poškození součástí.

### 2.2.6 Pouzdro

#### Technologický postup :

Technologický postup výroby zůstává stejný.

#### Manipulace :

Pro převoz se užije palety s vložkou. Vložkou je deska, některé jsou špalíky, ne něž se pouzdra nasunou.

### 2.2.7 unášecí kotouč

#### Technologický postup :

Technologický postup odlitku je stejný.

#### Manipulace :

K manipulaci se užije příhrádkové vložky do palety a proložení kartonem.

### 2.2.8 Náboj 1

#### Technologický postup :

Technologický postup opracování náboje se nemění. Pouze dřívější dolicování pilníkem je nahrazeno dolicováním provedeným na montážním lisu kalibrovacím trnem, za použití mazadla Katol.

#### Manipulace

Pro převoz se užije příhrádkové vložky do palety a proložení papírem.

### 2.2.9 Kotouc

#### Technologický postup :

Technologický postup výroby se nemění.

#### Manipulace :

Pro převoz se užije palety, v které se kotouče proloží kartonem.

### 2.2.10 Příložka

#### Technologický postup :

Technologický postup výroby se nemění.

#### Manipulace

Pro převoz se užije palety, pouze se příložky proloží kartonem.

### 2.2.11 Náboj II

#### Technologický postup :

Technologický postup opracování náboje se nemění.

Vřívější dolíkování pilníkem na kalibr je nahrazeno dolíkováním provedeným na montážním lise pomocí kalibrovacího trnu, ze použití mazadla katol.

#### Manipulace :

Pro manipulaci se užije průhrádkové vložky do palety a proložení kartonem.

### **5.3. konečná montáž**

---

#### **Technologický postup :**

Technologický postup se bude provádět podle stávajícího technologického postupu, až ne několik úprav. Díly se budou čistit a odmašťovat v odmašťovacím stroji. Namazání ložisek a kluzných plach se provede pomocí nanášecí pistole, do které je olej OTH 3 dodáván stlačeným vzduchem ze zásobníku, zavřeného nad montážní pracovištěm.

Další úspory se dosáhne nahrazením ručního utahování pneumatickým utahovákem s pevně nastavitelným utahovacím momentem, cílem se zkrátí montážní čas a docílí se přesného dotažení.

Dále bude statické vyvážení nahrazeno dynamickým. Dynamickým vyvážením se docílí pravidelný, bezpečný a spolehlivý chod, přičemž se odstraní reakce do ložisek.

Manipulace :

V oblasti přepravy součástí je nutné provést opatření, které zabezpečí při manipulaci nepoškozování součástek. Proto se do přepravek užije vložky, která v přepravce vytvoří deset příhrádek, do kterých se součásti vertikálně zasunou. Těkto zabezpečené součásti jsou již ochráněny od vzájemného poškozování, ke kterému docházelo při manipulaci.

Brabné součásti, jako jsou šrouby, vložky, krúžky, budou skladovány v zkosených přepravkách, které se uloží do regálu.

Organizace práce :

Montáž jednotlivých měničů se provádí v dávkách po 10 kusech, protože v montažní hale je možno nejdele smontovat pouze 10 manipulačních vozíků. Počet součástí potřebných pro smontování měnice je shodný s počtem dodaných součástí v paletách. Nutno dbát na pružné zásobování součástkami, jak z obrobek, tak ze skladu. Po smontování 10 měničů, pracovník tyto měnice neskládá do palety a převeze do montažní haly.

6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ

=====

Koefficient zvýšení produkce :

$$I_q = \frac{\text{plán měničů 1988}}{\text{plán měničů 1984}} = \frac{300}{120} = 2,5$$

VÝPOČET

MZDOVÉ NÁKLADY

$t_j$ ....čas jednicový

$t_p$ ....čas přípravy

|                 | stará technologie              |           |               |  | nová technologie               |           |               |  |
|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------|--|--------------------------------|-----------|---------------|--|
|                 | $t_j + \frac{t_p}{30}$         | čas [min] | náklady [Kčs] |  | $t_j + \frac{t_p}{30}$         | čas [min] | náklady [Kčs] |  |
| Komora op.8     | $4 + \frac{5}{30} = 4,1666$    |           | 0,58887       |  | $2 + \frac{5}{30} = 2,1666$    |           | 0,30621       |  |
| Lop. kolo 7     | $35 + \frac{5}{30} = 35,1666$  |           | 4,97010       |  | $35 + \frac{5}{30} = 35,1666$  |           | 4,97010       |  |
| Cerpadlo 1      | $20 + \frac{10}{30} = 20,3333$ |           | 3,25333       |  | $20 + \frac{10}{30} = 20,3333$ |           | 3,25333       |  |
|                 | $2 + \frac{25}{30} = 15,8333$  |           | 2,86314       |  | $15 + \frac{25}{30} = 15,8333$ |           | 2,86314       |  |
|                 | $4 + \frac{8}{30} = 8,3333$    |           | 1,17775       |  | $8 + \frac{10}{30} = 8,3333$   |           | 1,17775       |  |
| I.Turbina 7     | $10 + \frac{10}{30} = 10,3333$ |           | 1,86857       |  | $10 + \frac{10}{30} = 10,3333$ |           | 1,86857       |  |
| II.Turbina 1    | $20 + \frac{10}{30} = 20,3333$ |           | 3,25333       |  | $20 + \frac{10}{30} = 20,3333$ |           | 3,25333       |  |
|                 | $2 + \frac{25}{30} = 15,8333$  |           | 2,86314       |  | $15 + \frac{25}{30} = 15,8333$ |           | 2,86314       |  |
|                 | $3 + \frac{10}{30} = 27,3333$  |           | 4,37222       |  | $4 + \frac{10}{30} = 4,3333$   |           | 0,69333       |  |
|                 | $5 + \frac{10}{30} = 20,3333$  |           | 3,67687       |  | $20 + \frac{10}{30} = 20,3333$ |           | 3,67687       |  |
| Hřídel 17       | $20 + \frac{10}{30} = 20,3333$ |           | 3,25333       |  | $20 + \frac{10}{30} = 20,3333$ |           | 3,25333       |  |
| Sestava hřid. 1 | $4 + \frac{10}{30} = 4,3333$   |           | 0,69333       |  | $4 + \frac{10}{30} = 4,3333$   |           | 0,69333       |  |
|                 | $3 + \frac{5}{30} = 1,1666$    |           | 0,16488       |  | $1 + \frac{5}{30} = 1,1666$    |           | 0,16488       |  |
| Náboj I 13      | $15 + \frac{5}{30} = 15,1666$  |           | 2,42666       |  | $3 + \frac{5}{30} = 3,1666$    |           | 0,50666       |  |
| Kotouč 8        | $1,2 + \frac{3}{30} = 1,3$     |           | 0,18372       |  | $1,2 + \frac{3}{30} = 1,3$     |           | 0,18372       |  |
| Příložka 9      | $0,7 + \frac{3}{30} = 0,8$     |           | 0,11306       |  | $0,7 + \frac{3}{30} = 0,8$     |           | 0,11306       |  |
| Náboj II 11     | $15 + \frac{5}{30} = 15,1666$  |           | 2,42606       |  | $3 + \frac{5}{30} = 3,1666$    |           | 0,50666       |  |

Nádové náklady

|   | t j t o<br>30         | staré   |                  | nové                         |                  |
|---|-----------------------|---|------------------|------------------------------|------------------|
|   |                       | čas<br>[min.]   | náklady<br>[Kčs] | čas<br>[min.]                | náklady<br>[Kčs] |
| Montáž 1/   | $200 + \frac{90}{30}$ | = 203   | 36,10849         | $175 + \frac{90}{30}$        | = 178 32,18774   |
| 2/  | $150 + \frac{10}{30}$ | = 150,33  | 21,24661         | $150 + \frac{10}{30}$        | = 150,3 21,24661 |
| 3/  | $80 + \frac{90}{30}$  | = 83  | 15,00889         | $80 + \frac{90}{30}$         | = 83 15,00889    |
| 5/  | $400 + \frac{90}{30}$ | = 403   | 72,87449         | $360 + \frac{90}{30}$        | = 363 65,64129   |
| 7/  | $30 + \frac{90}{30}$  | = 33  | 5,28             | $30 + \frac{90}{30}$         | = 33 5,28        |
| 9/  | $35 + \frac{15}{30}$  | = 35,2  | 6,41946          | $35 + \frac{15}{30}$         | = 35,5 6,41946   |
| $\Sigma 19,068 \text{ h} = \Sigma 19 \text{ h } 4 \text{ min.} = \Sigma 1144,098$ |                       | $\downarrow \Sigma 192,08741$                                 |                  | $\downarrow \Sigma 176,1314$ |                  |
| pracnost-stará technologie  |                       | $11,107 \text{ h} = 17 \text{ h } 10 \text{ min.} = 1030,057$ |                  | pracnost-nová technologie    |                  |

Materiálové náklady

|        |         | staré /Kčs/   | nové /Kčs/    |
|--------|---------|---------------|---------------|
| Komora | DICHTOL | 0,75          | 1,05          |
|        | Benzin  | 0,12          | -             |
| Hřídel | Olej    | 0,04          | 0,07          |
|        | Benzin  | 0,07          | -             |
| Montáž | Benzin  | 0,48          | -             |
|        | Olej    | 0,04          | 0,07          |
|        |         | $\Sigma 1,20$ | $\Sigma 1,19$ |

I. Náklady na změnič

VNS - výrobní náklady staré technologie

VNN - výrobní náklady nová technologie

PN Mat<sub>S/N</sub> - přímé náklady materiálové

PN Mzd<sub>S/N</sub> - přímé náklady mzdové

NN<sub>S/N</sub> - nepřímé náklady

SR - % režie

### Stará technologie

$$VNS = PN_{Met} S + PN_{Mzd} S + NN_S$$

$$NN_S = \frac{PN_{Mzd} S \cdot \% R}{100} =$$

$$NN_S = \frac{195,687 \cdot 375}{100} = 133,826$$

$$VNS = 1,50 + 195,687 + 133,826 = 331,013 - Kčs$$

---

### Nová technologie

$$VNN = PN_{Met} N + PN_{Mzd} N + NN$$

$$NN_N = \frac{PN_{Mzd} N \cdot \% R}{100}$$

$$NN_N = \frac{176,1314 \cdot 375}{100} = 660,492$$

$$VNN = 1,19 + 176,1314 + 660,492 = 837,814 - Kčs$$

---

### Časové fondy pracovníků - CFP

- PD - pracovní doba denně  
PPD - počet pracovních dnů  
DD - Ø délka dovolené  
PA - Ø roční plánovaná absence

$$CFP = PD \cdot // PPD - DD - / PPD \cdot PA / 100 //$$

$$CFP = 8,5 \cdot // 260 - 10 - / 260 \cdot \frac{4,3}{100} // = 1\ 979 \text{ hodin}$$

### II. Počet dělníků

#### Staré technologie

- PV - plán výroby  
P - pracnost výrobku  
CFP - časový fond pr.  
PRS - počet dělníků - stará technologie  
PRN - počet dělníků - nová technologie

$$PRS = \frac{P \cdot PV}{CFP}$$

$$PRS = \frac{19,068 \cdot 120}{1979} = 1,16 \text{ pracov.} \\ =====$$

#### Nové technologie

$$PRN = \frac{17,167 \cdot 120}{1979} = 1,04 \text{ pracov.} \\ =====$$

$$PRN_{1988} = \frac{17,167 \cdot 300}{1979} = 2,6 \text{ pracov.} \\ =====$$

III. Úspora za rok U

$$U_{1984} = PV /VNS - vNN/ = 93,199 \cdot 120 = \underline{\underline{11\ 183,88 \text{ Kčs}}}$$

Toto reprezentuje při snížení pracnosti o 1 h 54 min. roční relativní úsporu 0,12 precovníka

$$U = PV /VNS - vNN/ = 93,199 \cdot 300 = \underline{\underline{27\ 959,7 \text{ Kčs}}}$$

## 7. ZÁVĚR

---

Jak bylo řečeno v úvodu, podmínkou růstu národního důchodu je zvýšení společenské produktivity práce. Navrhované technologické řešení montážního podmínku splňuje. Cílem řešení bylo dosáhnout snížení pracnosti a nákladovosti při montáži dvouturbinového měniče MT 300.2.

Dosažené výsledky při technicko - ekonomickém zhodnocení navrhovaného řešení ukazují na výhodnost realizace této technologie. Realizací tohoto řešení se dosáhne snížení pracnosti z 19,068 N.hod. na 17,167 N.hod., iesporu l1 183,88 Kčs ze rok a relativní iespora 0,12 pracovníka. Při zavedení montáže 300 kusů měničů ze rok, by iespora představovala

27 959,7 Kčs ze rok.

Při zpracování diplomového úkolu jsem se snažil zajistit zvýšení kvality a technické úrovně provedených prací a tím zabezpečit větší spolehlivost a konkurenčeschopnost finálního výrobku, což přispívá k plnění úkolu, které zdůreznil ve svých materiálech XVI. sjezd KSC.

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucímu diplomové práce s. ing. Jiřímu Čejnarevi za obětavé vedení a za poskytnutí cenných rad a připomínek při řešení této diplomové práce.

Též děkuji s.ing. S. Něvotnému a s. Ing. Františku Málekovi ze závodu Transporta Chrudim, za poskytnutí průběžných informací.


## 8. Seznam použité literatury

- Líbal, Organizace a řízení výroby, SNTL Praha 1983
- Věchet, Technologické projekty, VŠST 1982 Liberec
- Kaufman, M. e kol. : Racionalizace interních montáží  
Praha, SNTL 1979
- Dráský, J. : Technologické projektování výroby,  
Praha, SNTL 1963
- Rolínek, K. : Ekonomická efektivnost racionalizace  
montážních prací, VÚMA 1973
- Kaufman, M. e kol. : Racionalizační projekty interních  
montáží  
Praha, VÚSTE 1971-74
- Muther, R. : Systematické projektování  
Praha, SNTL 1972
- Muther, R. : Systematické navrhování manipulace  
s materiálem  
Praha, SNTL 1973
- Pešák, V. : Racionalizace práce a normování výkonu  
Praha, ČVUT 1969
- Zelenka, A. + Kunešová, L. : Projektování výroby a  
montáž strojních součástí II.  
Praha, ČVUT 1976
- Podnikové materiály k. o. Transporta

9. SEZNAM PŘÍLOH  
=====

Příloha č. 1 - výkres dvouturbinového měniče MT 300.2

Příloha č. 2 - výkres montážního pracoviště



Zach 2.

1:100

20. 5. 1984

MONTÁŽNÍ  
PRACOVIŠTĚ

4-KOM-0M-251-01

- |    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 1  | Skříň                                |
| 2  | Dynamická využovačka                 |
| 3  | Stůl s vrtačkou                      |
| 4  | Odkládací stůl                       |
| 5  | Hydraulický lis                      |
| 6  | Pracovní stůl na čisté práce         |
| 7  | Pracovní stůl na hrubé práce         |
| 8  | Vana na zkoušení těsnosti měniče     |
| 9  | Pracovní stůl na mazání součástí     |
| 10 | Jeřáb                                |
| 11 | Umyvadlo                             |
| 12 | Odmašťovací stroj                    |
| 13 | Zařízení na zkoušení převodovek      |
| 14 | Regály                               |
| 15 | Přepravky                            |
| 16 | Stůl na zkoušení hydraulických sekcí |
| 17 | Přepravky                            |

*Zach L.*

1:100

20.5.1984

MONTÁŽNÍ  
PRACOVIŠTĚ

4-KOM-OM-251-01