

Vysoká škola: Strojní a textilní

Fakulta: textilní

Katedra: oděvnictví a robotiky

Školní rok: 1988/89

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE (PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Márii Macejovou
pro

obor 31 - 12 - 8 Technologie textilu a oděvnictví
zaměření oděvnictví

Vedoucí katedry Vám ve smyslu nařízení vlády ČSSR č. 90/1980 Sb., o státních závěrečných zkouškách a státních rigorózních zkouškách, určuje tuto diplomovou práci:

Název tématu: Studie spotřeby šicích nití.

Zásady pro vypracování:

1. Uveďte možnosti určování spotřeby šicích nití.
2. Jednotlivé metody mezi sebou porovnejte v závislosti na druhu materiálu, počtu sešívaných vrstev, napětí vrchní nitě, přítlaku patky.
3. Získané výsledky zhodnotte.

V 140/89 T

VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ
Ústřední knihovna
LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 5
PSČ 461 17

Rozsah grafických prací:

Rozsah průvodní zprávy: cca 45 stran

Seznam odborné literatury: 1. Motejl V. : Šicí stroje v oděvní výrobě.

(JUNIOR 1974) SNTL Praha, 1974

2. Časopis Odziež.

HOŘEČKOVSKÝ KATEŘINA

Materiál k tématu "Materiály a technologie výroby textilního prádla" je využit v práci na diplomovou práci.

Nedostatečná uvedení materiálu v práci na diplomovou práci je využit v práci na diplomovou práci.

Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Vlk

Konzultant: Ing. Jana Krajová

Datum zadání diplomové práce: 20.9.1988

Termín odevzdání diplomové práce: 2.6.1989



Vedoucí katedry

Děkan

v Liberci dne 20.9. 1988

M i e s t o p r í s a ž n é p r e h l á s e n i e .

Miestoprísľne prehlasujem, že som diplomovú prácu vypracovala samostatne s použitím uvedenej literatúry.

V Liberci 2. júna 1989

Macejová Mária

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV.

fa - firma

fy - firmy

ISO- the International Organization for Standardization
/Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu/

kap.-kapitola

KOR- katedra odevníctva a robotiky

KTP- katedra tkania a pletenia

lit.-literatúra

OP Prostějov - Oděvní prumýsl Prostějov

OZKN Prešov - Odevné závody kpt. Nálepku Prešov

THN- technicko - hospodárske normy

VÚO Prostějov - Výzkumní ústav oděvní Prostějov

2.4.1.	Určovanie spotreby šijacích nití podľa literatúry	29
2.4.1.1.	Určovanie spotreby šijacích nití podľa príručky VÚO Prostějov	29
2.4.1.2.	Určovanie spotreby šijacích nití podľa firmy ACKERMAN	31
2.4.2.	Určovanie spotreby šijacích nití vo vybraných podnikoch v ČSSR	34
2.4.2.1.	Určovanie spotreby šijacích nití v š.p. Oděvní průmysl Prostějov	34
2.4.2.2.	Určovanie spotreby šijacích nití v š.p. Textilkombinát Liberec	35
2.4.2.3.	Určovanie spotreby šijacích nití v š.p. Severka Cvíkov	37
2.4.2.4.	Určovanie spotreby šijacích nití v š.p. OZKN Prešov	40
2.5.	Vlastné teoretické riešenie spotreby šijacích nití	41
2.5.1.	Vypracovanie matematických modelov pre stehy 301, 401, 504 za účelom určovania spotreby šijacích nití	42
2.5.1.1.	Matematický model pre steh 301	45
2.5.1.2.	Matematický model pre steh 401	45
2.5.1.3.	Matematický model pre steh 504	46
3.	Experimentálna časť	47
3.1.	Podmienky experimentu pri stanovovaní spotreby šijacích nití páraním	47
3.1.1.	Typy použitých strojov	47
3.1.2.	Materiály použité pri experimente	48
3.1.3.	Šijaci materiál použitý pri experimente	49
3.1.4.	Príprava vzorkov šitého materiálu pre experiment	49

3.1.5.	Zabezpečenie približne konštantných otáčok hlavného hriadeľa	49
3.1.6.	Zoradenie šijacích strojov za účelom správnej tvorby stehu	51
3.1.7.	Napätie šijacích niti	52
3.2.	Vlastné meranie	55
3.2.1.	Zistovanie hodnôt parametrov potrebných pre teoretický výpočet spotreby šijacích niti z ušitých vzorkov	56
3.2.2.	Metodika postupu pri páraní	57
3.2.3.	Vyhodnotenie výsledkov na osobnom mikropočítači PMD 85-2	58
3.2.3.1.	Popis programu	59
3.2.3.2.	Vyhodnotenie výsledkov experimentu	63
3.2.3.3.	Porovnanie skutočnej spotreby s teoretickou	65
3.3.	Porovnanie spotreby šijacích niti na konkrétny výrobok vo vybraných podnikoch v ČSSR	67
4.	Záver	71
	Zoznam obrázkov	74
	Zoznam príloh	75
	Zoznam použitej a citovanej literatúry	76

1. ÚVOD A CIEĽ PRÁCE.

V Hlavných smeroch hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR na roky 1986 - 1990 a výhľade do roku 2000 sa hovorí o všeestrannom rozvoji našej socialistickej spoločnosti a raste životnej úrovne ľudu: "Jedinou cestou k tomu je dôsledná intenzifikácia národného hospodárstva, urýchlenie rozvoja vedy a techniky, zavádzanie jeho výsledkov do praxe, presadzovanie maximálnej hospodárnosti, racionálne využitie zdrojov vo všetkých oblastiach národného hospodárstva, zvýšenie kvality všetkej práce. Dosahovať tak vysokých celospoločenských prínosov s čo najnižšími nákladmi pri trvalom raste spoločenskej produktivity práce. "Dôležité je: "Zaisťiť pokles materiálovej náročnosti výroby a výrazne zvýšiť zhodnocovanie materiálových zdrojov v celom národnom hospodárstve."

Riešilo sa to už v predošlých päťročniacích, no nepodarilo sa presadiť požadovaný obrat k podstatne vyššej efektívnosti výroby, hospodárnosti a kvalite práce. Nepodarilo sa v potrebnej miere znížiť podiel výrobnej spotreby na tvorbe spoločenského produktu, hlavne v dôsledku nízkeho stupňa zhodnocovania surovín, materiálov a energie vo výrobnom procese. Úlohy, vytýčené XVII. zjazdom KSC sa týkajú všetkých odvetví, nevynímajúc odevný priemysel, kde je možné objaviť v spotrebe rôznych spracovávaných materiálov ešte veľa rezerv, ktorých využitím by sa mohol dosiahnuť určitý ekonomický a hospodársky prínos.

Zhodnocovanie materiálových zdrojov v odevnom priemysle sa dá zabezpečiť už v technickej príprave výroby, kde sa v súčasnosti presadzujú rôzne tendencie automatizácie. V podnikoch v ČSSR sa to rieši nákupom celých systémov z ne-

socialistických krajín, ktoré sú na veľmi vysokej technickej úrovni. Niektoré systémy okrem základných funkcií, na ktoré sú určené, sú schopné určovať aj spotrebu šijacieho materiálu, t.j. šijacích nití. No takýto spôsob určovania spotreby šijacích nití sa podľa dostupných zdrojov v ČSSR nepoužíva. Spotrebu šijacích nití určujú pracovníci na úseku technicko hospodárskych noriem /THN/.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť súčasné možnosti určovania spotreby šijacích nití tak z literatúry, ako aj prakticky využívané metódy v niektorých vybraných podnikoch v ČSSR. V závislosti na druhu materiálu, počte zošívaných vrstiev, napäťí vrchnej nite a prítlaku patky porovnať jednotlivé spôsoby určovania spotreby a výsledky zhodnotiť.

2. TEORETICKÁ ČASŤ.

2.1. Medzinárodná norma ISO 4915.

ISO /Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu/ je svetovou federáciou národných normalizačných inštitútorov. Norma ISO 4915 bola predložená členom ISO v októbri 1979. Postupne ju schválilo 30 štátov z celého sveta vrátane ČSSR. Sústava štandardných názvov, obrázkov typov stehov a systému identifikačných symbolov poskytuje cenné informácie pre nákupné organizácie, odevných výrobcov, strojárske podniky, študentov a ostatných, ktorí potrebujú príručky na túto tému.

2.1.1. Definície.

Steh: Jednotka tvaru pozostávajúca z jednej alebo viac priadzí alebo slučiek nití zachytených slučkami tej istej nite, alebo slučkami iných nití prechádzajúcich do materiálu alebo cez materiál.

Steh môže byť tvorený:

- bez materiálu /je uvažovaný šitý materiál/
- vo vnútri materiálu
- cez materiál
- na materiáli


Zachytenie slučky slučkou tej istej nite: Prechádzanie slučky nite cez ďalšiu slučku tej istej nite /obr. 1/.

Zachytenie slučky slučkou inej nite: Prechádzanie slučky nite cez ďalšiu slučku vytvorenú inou nitou /obr. 2/.



Previazanie: Prechádzanie nite okolo ďalšej nite alebo okolo slučky nite /obr. 3/.

obr. 1


Typ stehu: Skupina opakujúcich sa stehov, spájajúcich materiál, ktorý je naznačený zápisom smeru. Minimálne množstvo stehov, ktoré popisuje typ stehu, je naznačené na obr. 4.



obr. 2



obr. 4



obr. 5



Typ stehu: Skupina opakujúcich sa stehov, spájajúcich materiál, ktorý môže byť charakterizovaný z rôznych smerov. Minimálne množstvo stehov, ktoré popisuje typ stehu, je naznačené na obr. 4.

Skupina nití: Množstvo nití splňujúce totožnú funkciu, napr.: ihlová alebo slučkovačová.

2.1.2. Rozdelenie stehov do tried.

Jednotlivé typy stehov sú zoradené do šiestich tried. Triedy týchto typov stehov sú určené prvou číslicou trojčísla. Typy stehov vo vnútri každej triedy sú určené druhou a tretou číslicou.

Trieda 100 - retiazkové stehy.

Typy stehov v tejto triede sú tvorené z jednej alebo viacerých ihlových nití a sú charakteristické zachytením slučky slučkou tej istej nite. Jedna alebo viac slučiek nite prechádza cez materiál a zabezpečí zachytenie slučky nasledujúcou slučkou alebo slučkami, ktoré po nich prejdú cez materiál. Patria tu nasledujúce typy stehov: 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108 - 7 typov.

Trieda 200 - ručné stehy.

Typy stehov v tejto triede sú tvorené ručne. Každá nite prechádza šitým materiálom buď samostatne, čím zaistuje steh, alebo vytvára steh vzájomným zachytením slučiek tej istej nite, poprípade i nite susednej.^[1] Patria tu nasledujúce typy stehov: 201, 202, 204, 205, 206, 209, 211, 213, 214, 215, 217, 219, 220 - 13 typov.

Trieda 300 - viazané stehy.

Typy stehov tejto triedy sú tvorené dvomi alebo viacerými skupinami nití. Ich základnou charakteristikou je previazanie dvoch alebo viacerých skupín. Slučky jednej skupiny prechádzajú cez materiál a sú zabezpečované pomocou nite alebo nití druhej skupiny. Patria tu nasledujúce typy stehov: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 - 27 typov.

Trieda 400 - viacnitové retiazkové stehy.

Typy stehov v tejto triede sú tvorené dvomi alebo viacerými skupinami nití. Ich charakteristickým znakom je zachytenie slučky slučkou inej nite. Teda slučky jednej skupiny nití prechádzajú cez materiál a sú zachytené slučkami inej skupiny nití. Patria tu nasledujúce typy stehov: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417 - 17 typov.

Trieda 500 - obnitolkovacie stehy.

Typy stehov v tejto triede sú tvorené jednou alebo viacerými skupinami nití. Ich hlavným charakteristickým znakom je, že slučky jednej skupiny nití prechádzajú okolo okraja šitého materiálu. Patria tu nasledujúce typy stehov: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 521 - 15 typov.

Trieda 600 - krycie stehy.

Typy stehov v tejto triede sú tvorené dvomi alebo viacerými skupinami nití. Ich základnou charakteristikou sú dve skupiny nití, ktoré kryjú oba povrchy materiálu. Slučky prvej skupiny nití prechádzajú cez slučky tretej skupiny už hodene na povrch materiálu a prejdú cez materiál. Na rube

materiálu zachytia slučky druhej skupiny nití. Jedinou výnimkou tohto postupu je typ stehu 601, kde sú potrebné iba dve skupiny nití a funkciu tretej skupiny vykonáva jedna z nití prvej skupiny. Patria tu nasledujúce typy stehov: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 - 9 typov.

Kombinované typy stehov.

Kombinované typy stehov sú rozlišované pomocou označenia individuálnych typov stehov oddelených bodkou, napr.: 401.502. Ak je kombinovaný typ stehu dosiahnutý v jednej operácii, označenie typov stehov sa nachádza v zátvorke, napr.: /401.502/.

[4]

2.2. Charakteristika a tvorba stehov 301, 401 a 504.

Vzhľadom k súčasnému stavu odevného priemyslu v ČSSR boli vybrané tri často používané stehy, ktorími sa zaoberá táto práca. Z triedy 300, ktorá obsahuje 27 typov stehov, je najčastejšie používaný steh 301. Najbežnejším zo 17 stehov triedy 400 je dvojnitový retiazkový steh 401. Jedným z 15 typov obnítkovacích stehov triedy 500 je trojnitový obnítkovací steh 504.

Základnou podmienkou bezpečnej a kvalitnej tvorby stehu je spolahlivá činnosť jednotlivých ústrojenstiev šijacieho stroja, ktoré spolupôsobia pri tvorbe stehu. Sú to tieto ústrojenstvá:

- ústrojenstvo pohybu ihly
- ústrojenstvo zachytenia slučky
- ústrojenstvo podávania šijacieho materiálu
- ústrojenstvo pre posuv šitého materiálu

Bližšia charakteristika jednotlivých ústrojenstiev je

uvedená v lit. [1]. Súčinnosť týchto mechanizmov musí byť synchronizovaná. Teda je nutné, aby ústrojenstvá spolu s vytvárajúcimi steh v procese šitia boli presne časovo a polohovo na seba viazané, tak aby bolo možné vytvorenie správneho stehu. Najspoločnejšie nastavenie je možné uskutočniť podľa cyklogramu, ktorý je grafickým záznamom pracovného cyklu stehotvorných ústrojenstiev. Činnosti všetkých ústrojenstiev sa vzťahujú k pohybu hlavného hriadeľa.

2.2.1. Charakteristika a tvorba stehu 301.

Dvojníťový viazaný steh 301 je veľmi pevným a ľahko párateľným stehom. Má dobrý vzhľad a možnosti spätného šitia. Je položený v rovine šitia, čiže vytvára priamy rad.

Výnimcoľne tento steh môže byť tvorený iba jednou nitou. V tomto prípade býva prvý steh odlišný od ostatných, ako je to viditeľné na obr. 5. Bežne používaný steh tvoria dve nite, a to ihlová /l/ a chápačová /a/. Tieto sú rovnomerne rozložené po oboch stranách šitého materiálu a majú byť previazané uprostred, ako to vidíme na obr. 6. Teda vzhľad stehu je z lícej i rubnej strany rovnaký. Dĺžka stehu sa určuje v smere podávania šitého materiálu.

Vo svojich vlastnostiach je zatial' steh 301 nenahraditeľný. Je veľmi výhodný hlavne pre nízku spotrebu šijacích nití, vysokú pevnosť a nepárateľnosť. Používa sa u všetkých druhov tkanín. Jeho použitie pri šítí pletenín, vzhľadom k nižšej pružnosti oproti stehom triedy 400, je menej časté. Ako najväčšia nevýhoda sa javí obmedzená zásoba spodnej nite v cievkovom puzdre.

Funkčné ústrojenstvá, ktoré sa podielajú na tvorbe tohto stehu sú:

- ústrojenstvo pohybu ihly - ihla koná hlavný, t.j. priamočiary vrátny pohyb
- ústrojenstvo zachytenia slúčky - chápač
- ústrojenstvo podávania šijacieho materiálu - niťový mechanizmus, napínacie ústrojenstvo /disková brzdička/, vodiče nití a cievkové kolíky
- ústrojenstvo pre posuv šitého materiálu - ponorný zúbkový podávač

Dvojniťový viazaný steh je vytváraný strojovo tak, že slúčka vrchnej - ihlovej /1/ nite prechádza šitým materiálom z ihlovej strany a na druhej strane sa preväzuje spodnou - chápačovou /a/ niťou. Na preväzovanie slúži chápač. Niť je tahaná späť tak, aby previazanie nastalo v strede zošívaného materiálu. Podrobnejší popis jednotlivých fáz tvorby stehu a časový diagram sa nachádza v lit. [1].

2.2.2. Charakteristika a tvorba stehu 401.

Dvojniťový retiazkový steh 401, zobrazený na obr. 7, je veľmi pružný. Vzhľad ušitého stehového riadku je pri pohľade z lícnej strany rozdielny od vzhľadu z rubnej strany šitého diela. Na lícnej strane sa tento steh javí ako riadok dvojniťového viazaného stehu. Z rubnej je viditeľné zachytenie spodnej nite /a/ jednotlivými slúčkami vrchnej nite /1/. Vrchná aj spodná niť sa môže odoberať priamo z cievok veľkého formátu, umiestnených na niťových stojanoch. Nevýhodou tohto stehu je jeho dobrá páratelnosť a veľká spotreba nití. Používa sa vo veľkom merítku u pletených výrobkov.


Funkčné ústrojenstvá, ktoré sa podielajú na tvorbe tohto stehu sú:

- ústrojenstvo pohybu ihly - ihla koná hlavný, t.j. priamočiary vrátny pohyb
- ústrojenstvo zachytenia slučky - slučkovač
- ústrojenstvo podávania šijacieho materiálu - podobné ako u strojov s dvojnitčovým viazaným stehom
- ústrojenstvo pre posuv šitého materiálu - ponorný zúbkový podávač


Dvojnitčový retiazkový steh je vytváraný strojovo jednou nitou vrchnou - ihlovou /l/ a jednou nitou spodnou - slučkovačou /a/. Slučky ihlovej nite sú po prechode šitým materiálom zachytené na jeho spodnej strane slučkami spodnej nite, čím sa na strane šitého materiálu vytvorí dvojitá retiazka. Slučkovač, ktorého funkciou je zachytenie slučky, je tvaru kosičky s otvormi a drážkou pre vedenie spodnej nite. Je na ňom vybranie pre hrot ihly, tvarované tak, aby medzi nitou a slučkovačom vznikol priestor pre prechod hrotu ihly. Ihla pri zdvihu z dolnej úvrate vytvára slučku z ihlovej nite. Slučkovač sníma slučku ihlovej nite. Nastane podanie diela. Potom sa slučkovač presunie na návlekovú stranu ihly a posúva sa späť do východzej polohy. Vytvorí sa slučka spodnej nite, do ktorej vniká ihla. Potom sa predchádzajúca slučka ihlovej nite zošmykne zo slučkovača a nastane utiahnutie stehu. Jednotlivé fázy tvorby stehu sú podrobne popísané v lit. [1]. Časový diagram a jeho popis je uvedený v lit. [7].

obr. 6 charakteristika a tvorba stehu 504.

Trojdňový obnitočkovací steh je vytvorený všetkými obnitočkovacími stehom rôznej konštrukcie. Vôbec všetkou obnitočkovacích stehov už holo využíva sa v súčasnosti len jedna z nití, ktorá je označená číslom 1. To je zrejmé z obrázku, kde nite sú označené - slučkovačové /a, b/, sú navzájom spojené a vedené pravé na zadnú stranu šititého diela. To zabezpečuje výrobku lepšiu pevnosť, po ktorom sú tieto stehy vytvárané, teda vlastne v súčasnosti výrobkom ihlového diela. Všetky tri nite sú odobeňe z ihly a položené na nitovom stojane. Stroje Šijice
obr. 7 sú v súčasnosti tria modré výklobožné.



účinnosti, ktoré sa podieľajú na tvorbe tohto stehu. Tieto sú: 1. - j. priamo-
vadzanie materiálu - výkon, ktorý vytvára vlnky, ktoré sú vytvárané v súčasnosti výrobkom ihlová tyč, 2. - j. výkloba materiálu - ponorný zúbkový výklob, ktorý vytvára výklobu /diferenciálne podávanie/.
Tento trojdňový steh 504 je tvorený jednou nitou vrchnou /1/ a dvomi spodnými - slučkovačovými nitami /a, b/. Oba slučkovače, ktoré tvoria ústrojenstvo zachytenej slúžky, majú otvory a drážku pre vedenie spodných nít. Slúžka ihl obr. 8 te /1/ prejde slúžkou nite /a/ prvého slučkovače, ktorá je položená ne ihlovej strane materiálu a prejde ďalším materiáлом. Slúžka ihlovej nite /1/ sa začne s slúžkou nite /a/ druhého slučkovače v okamžiku, keď sa ihla vydá do stredu materiálu. Nite /b/ je privadené do ihly ihlou slúžkou nite /a/ druhého slučkovače. Jednotlivé



2.2.3. Charakteristika a tvorba stehu 504.

Trojnitový obnítkovací steh 504 je ako všetky obnítkovacie stehy stehom retiažkovým. Zvláštnosťou obnítkovacích stehov, ako už bolo uvedené, je to, že aspoň jedna z nití je vedená okolo okraja šitého materiálu. To je zrejmé z obr. 8, kde nite spodné - slučkovačové /a, b/, sú navzájom previazané práve na okraji šitého diela. To zabezpečuje splnenie účelu, za ktorým sú tieto stehy vytvárané, teda zaistenie okrajov šitého diela. Všetky tri nite sú odobierané z cievok uložených na nitovom stojane. Stroje šijúce týmto stehom patria medzi rýchlobežné.

Funkčné ústrojenstvá, ktoré sa podielajú na tvorbe tohto stehu sú:

- ústrojenstvo pohybu ihly - ihla koná hlavný, t.j. priamočiary vrátny pohyb
- ústrojenstvo zachytenia slučky - dva kívavé slučkovače
- ústrojenstvo podávania šijacieho materiálu - ihlová tyč, napínacie ústrojenstvo, vodiče nití a cievkové kolíky
- ústrojenstvo pre posuv šitého materiálu - ponorný zúbkový podávač, ktorý býva zdvojený /diferenciálne podávanie/

Trojnitový obnítkovací steh 504 je tvorený jednou nitou vrchnou - ihlovou /1/ a dvomi spodnými - slučkovačovými nitami /a, b/. Oba slučkovače, ktoré tvoria ústrojenstvo zachytenia slučky, majú otvory a drážku pre vedenie spodných nití. Slučka ihlovej nite /1/ prejde slučkou nite /a/ prvého slučkovača, ktorá je položená na ihlovej strane materiálu a prejde šitým materiálom. Slučka ihlovej nite /1/ sa zachytí slučkou nite /b/ druhého slučkovača v okamžiku, keď sa ihla vynára z dolnej úvrate. Slučka nite /b/ je privodená ku okraju materiálu, kde je zachytená druhou slučkou nite /a/. Slučka nite /a/ je potom pohybom prvého slučkovača roztiahnutá pre prechod slučky ihlovej nite /1/. Jednotlivé

fázy tvorby stehu sú podrobne popísané v lit. [1]. Časový diagram a jeho popis je uvedený v lit. [7].

2.3. Spotreba šijacích nití z hladiska faktorov, ktoré na ňu vplyvajú.

Podľa [6] sa v práci [5] Dr. Ing. Wienzlak zaoberal rozborom faktorov, ktoré pôsobia na spotrebu šijacích nití. Podľa neho parametre ovplyvňujúce spotrebu na jeden steh sú:

- dĺžka stehu
- hrúbka zošívanej tkaniny
- veľkosti statických a dynamických napäťí nití
- poloha väzbového bodu v priereze spájaných vrstiev
- otáčky hlavného hriadeľa stroja
- deformácia tkaniny podávacím zariadením

Tieto vplyvy sa ďalej prejavujú pri určovaní celkovej spotreby, ktorá je funkciou celého radu faktorov, ovplyvňujúcich ju v rôznej miere.

$$L_c = f/x_1, x_2, \dots x_n /$$

L_c - celková spotreba nite na určitú dĺžku ušitého šva

n - počet faktorov, ktoré vplyvajú na spotrebu /1, 2,...n/

$x_1, x_2, \dots x_n$ - faktory ovplyvňujúce spotrebu

Na základe tohto a ďalších literárnych prameňov a skúseností, budeme predpokladať, že základné faktory ovplyvňujúce spotrebu šijacích nití na odevný výrobok sú tieto:

- dĺžka šitého šva
- druh stehu
- nastavenia napäťia nití
- dĺžka stehu
- hrúbka zošívaneho materiálu

- deformácia zošívaného materiálu podávacím zariadením:
 - stlačiteľnosť zošívaného materiálu
 - prítlač patky
- otáčky hlavného hriadeľa
- poloha väzbového bodu v priereze spájaných vrstiev
- jemnosť šijacej nite

2.3.1. Vplyv dĺžky šva.

Dĺžka šitého šva, braná z hľadiska jedného stehu, vplyv na spotrebu šijacích nití nemá. Je iba násobkom, ktorý je schopný vyjadriť spotrebu šijacích nití na požadovanú dĺžku. Ak by bola určená spotreba nití na určitú dĺžku šva, napr. 100 mm, vynásobením tejto hodnoty požadovanou dĺžkou šva /v mm/ podelenou stomi by vznikla celková spotreba na požadovanú dĺžku šva. Pri teoretických výpočtoch nie je nutné, aby bola dĺžka šva vo vzorci obsiahnutá v prípade jej nahradenia počtom stehov do požadovanej dĺžky ušitého šva a dĺžkou stehu.

2.3.2. Vplyv druhu stehu.

Z hľadiska nižšej spotreby, napr. pri porovnaní stehov triedy 300 a 400, ako výhodnejšia sa javí trieda 300. Ak by boli brané do úvahy niektoré špeciálne požiadavky pri určitých švoch, muselo by sa prihliadať k tomu, že stehy triedy 400 majú väčšiu pružnosť vo šve a tiež väčšiu kryciu a začistovaciu schopnosť. Pokial' ide o stehy triedy 500, tam je spotreba značne vysoká, no krycia a začistovacia schopnosť, vzhľadom k tomu, že sú to obnitolkovacie stehy, je zo všetkých tried najlepšia.

Bolo by teda výhodné, ohľadom na zníženie spotreby šijacích nití, aby jedným šitím boli zabezpečené viaceré požiadavky, ktoré musí kvalitný šev spĺňať. Príkladom tohto spájania operácií sú začistovacie švy.

2.3.3. Vplyv nastavenia napäťia nítí.

Ako bolo v kap. 2.3. uvedené, jedným z ústrojenstiev podielajúcich sa na tvorbe stehu, je ústrojenstvo podávania šijacieho materiálu. Pomocou jednotlivých členov tohto ústrojenstva sa nastavuje napätie šijacích nití. Napr. u stehov 304 a 401 sa zabezpečuje regulácia napäťia všetkých nítí pomocou napínacieho ústrojenstva - diskových brzdičiek. Nákres a popis je v lit. [1]. Zmena odporu pri pohybe vrchnej nite je daná zmenou veľkosti prítlačnej sily medzi napínacími diskami. Hodnota tejto sily sa riadi predpäťím prítlačnej pružiny pomocou zoradzovacej matice.

U stehu 301 regulácia napäťia vrchnej nite je tiež zabezpečená brzdičkou, no napínanie spodnej nite sa reguluje pomocou skrutky na perovom napínacom ústrojenstve umiestnenom na cievkovom puzdre chápacia. Dôležitým sa javí smer odvíjania spodnej nite z cievky, ktorý musí byť v protismere k vedeniu tejto nite v záreze na cievkovom puzdre chápacia. Tým sa udržuje určité predpätie a zabráňuje sa samovoľnému odvíjaniu spodnej nite z cievky.

Ak sa predpokladá zoradenie napäti jednotlivých nítí tak, že väzbové body budú mať správnu polohu /napr. u stehu 301 uprostred zošívaného materiálu/, je pre menšiu spotrebu vhodnejšie väčšie napätie nítí, avšak len také, aby ušitý šev spĺňal základné požiadavky, ktoré sú naň kladené. V tomto prípade je to hlavne pevnosť a pružnosť.

2.3.4. Vplyv dĺžky stehu.

Výskumami prevádzanými odevným ústavom Lodžskej polytechniky Dr. Ing. Wienzlakom bolo dokázané, že dĺžka stehu viditeľná na povrchu šitého diela sa zmenšuje so zväčšovaním hrúbky šitého diela. Podľa Dr. Ing. Wienzlaka je táto závislosť štatistická. Jednak hodnoty koeficientov korelácie sa blížia k 1, čo je dané tým, že výsledky merania vyzkazujú tendenciu rozmiestnenia pozdĺž priamky, to znamená do lineárnej korelačnej závislosti. Meranie dĺžky bolo prevažané epidiaskopom. V praxi sa častejšie používa určovanie dĺžky stehu z ušitého šva, minimálne dĺžky 50 mm, v ktorom sa spočíta počet stehov. Späťne sa vyjadri dĺžka stehu.

[6]

V práci VÚO Prostějov [2] sa pri určovaní spotreby šijacích nítí nepoužíva termín dĺžka stehu, ale posuv. Tieto dva pojmy je možné stotožniť iba vtedy, ak sa dĺžka stehu naozaj rovná dĺžke posuvu šitého materiálu. Pokial' ide o tkaniny, dá sa povedať, že je stotožnenie možné, no u pletenín, vzhľadom k ich vysokej pružnosti, dochádza pri šití k elastickej deformácii, takže je vtedy šitý materiál pri posuve naťahovaný. Teda dôjde k výraznému zhusteniu stehov a z toho vyplýva skrátená dĺžka stehu. Spotreba šijacích nítí na určitú dĺžku stehového riadku sa zväčšuje tak, ako hustota stehov, teda so zmenšovaním dĺžky stehu. Na zväčšenie spotreby sa podiel'a hlavne tá časť nite, ktorá nie je na povrchu viditeľná, lebo je obsiahnutá v hrúbke šitého diela.

Hustota stehov je normovaná veličina. Príkladom toho je i tab. 1, ktorá je súčasťou ČSN 805004 - Pletené kusové výrobky.

tab. 1

Názov stehu	Druh stehu	Skupina druhov úpletov	Počet stehov min. na 100mm
dvojnitrový viazaný	301	všetky	46
dvojnitrový kľukatý viazaný	304	všetky	46
dvojnitrový retiazkový	401	výrobky z tvarovaného hodvábu, športové a vrchné ošatenie bielizeň z chemického hodvábu	50 46
		vyplnkové úplety	36

V praxi dochádza ku skracovaniu dĺžky stehu pri šití zakri-vených švov a pri spätnom šití.

2.3.5. Vplyv hrúbky zošívaného materiálu.

Hrúbka zošívaného materiálu priamo oplyvňuje spotrebu sijiacích nití. Čím je väčšia hrúbka, tým je aj spotreba vyššia.

2.3.6. Vplyv deformácie zošívaného materiálu spôsobený jeho stlačiteľnosťou a pôsobením prítlaku patky.

S hrúbkou materiálu je veľmi úzko spätá otázka, do akej miery, alebo či vôbec podstatne vplýva stupeň prítlaku patky na spotrebu nití. Prítlakom patky sa zaoberal Rusakov. Za týmto účelom bola prevedená séria experimentov v Odevnom ústave lodzskej polytechniky. Boli zistované a porovnávané

stredné hodnoty spotreby pri rôznych dĺžkach prítlačnej pružiny so zreteľom na celý rozsah regulácie. Prevádzaná analýza pomocou "testu t" dovolila tvrdiť, že nie je podstatný rozdiel medzi pozorovanými strednými hodnotami. Tento výsledok experimentu sa dá vysvetliť tým, že v miestach priebehu tkaniny existuje určitá medzera medzi ihlou a prítlačným mechanizmom, a tak je prešívaná hrúbka vyššia od hrúbky nameranej pod prítlačnou patkou. Nie je však vylúčené, že iné typy patky pri vytváraní iných druhov stehov ako 301 spôsobujú zmeny v spotrebe šijacích nití a to tak, že prítlačajú šitú vrstvu bezprostredne v blízkosti ihly. [6]


Tento experiment lodžskej polytechniky bude považovaný za dostatočné zdôvodnenie toho, že vplyv prítlaku patky na spotrebu je zanedbatelný, a preto v ďalších kapitolách tento vplyv bude zanedbaný.

2.3.7. Vplyv otáčok hlavného hriadeľa.


Podľa [8] vzniká pri otáčkach väčších ako $3000 \text{ ot} \cdot \text{min}^{-1}$ zmena dĺžky stehu. Vyskytuje sa často a má určitú mieru tolerancie. Podľa zistenia u výrobcu šijacích strojov v ČSSR Š.p. Minerva Boskovice je predĺžovanie dĺžky stehu vplyvom prítlačnej patky, pôsobením vôle, kinematiky a tuhosti celého prítlačného a podávacieho mechanizmu u bežných typov strojov s toleranciou do 15 %. V kap. 3.1.5. je uvedený experiment, z ktorého vyplýva správnosť tohto tvrdenia.

obr. 9

a)




b)



obr. 10

Diagramy 9 a 10 sú výsledkom zjednodušenia súčasnosti spotreby ihlovej nití. Výsledná spotreba ihlovej nite je veľmi významne menšia ako výsledok zjednodušenia [2] a súčasnosť súčasnej nite je uvedená v tabuľke 301.




obr. 11

Tabuľka 301 je výsledkom zjednodušenie spotreby ihlovej nití, ktoré je výsledkom riešenia výrobných podmienok inštalačného procesu. Zároveň sa výsledkom riešenia bolo, že sa predpokladalo, že v súčasnosti sa využíva iba jedna nita, za predpokladu, že v dvojitočkovom väzbe je výsledok tabuľky 301 predstavuje spotrebu ihlovej nití, ktorá je oproti súčasnej spotrebe niti. Táto metóda môže mať výhodu iba vtedy, keď sa vysoké napätie na zreteľné miesto vplyvuje na výkon stroja, pretože neberie na zreteľné miesto vplyv väzbového bodu v priečnom reze tkaniny pri jednotlivých hrubkach a tiež pri premennom pomere napäcia niti. Výsledok má sa následok rôzny percentuálny podiel ihlovej a chápabenej nite.

obr. 12

[6]

a) Príklady výslednej polohy väzbového bôba na spotrebu nítí, podľa dostupnej literatúry, neboli zistené, avšak pri nepravidelnom väzbe sa vyskytuje väčší pomér spotreby jednotlivých nítí. Výsledok je vtedy, že výsledok výmeny nite je výsledkom významnej zmene väzby stehu, t. j. pretahovaniu spodnej nite, ktoré je výsledkom zjednodušenia súčasnosti spotreby ihlovej nite, vtedy je spotreba vrchnej nite menšia, a teda zvyší sa spotreba spodnej nite. Z toho vyplýva nutnosť častejšej výmeny nite, ktorá sa zásobou spodnej nite. Môže dôjsť dokonca k veľmi výraznej zmene väzby stehu, t. j. pretahovaniu spodnej nite, ktoré je zobrazenos na obr. 10. V opačnom prípade nastavenia napäcia nítí je výsledok spotreba ihlovej nite. Tu je nevýhodou



2.3.8. Vplyv jemnosti šijacej nite.

Jemnosť nite ovplyvňuje spotrebu šijacích nití veľmi málo. V pokynoch VÚO Prostějov [2] sa jemnosť šijacej nite zanedbáva. Z obr. 9 /a, b/ je zrejmé, že čím je hrúbka šijacích nití väčšia, tým je aj ich spotreba vyššia.

2.3.9. Vplyv polohy väzbového bodu.

V minulosti sa objavili návrhy na zistovanie spotreby šijacích nití u stehu 301 vo výrobných podmienkach inštaláciou počítača na hlavu stroja, ktorý zaznamenáva spotrebu ihlovej nite. Zápornou stránkou tohto riešenia bolo, že sa prevádzalo meranie, týkajúce sa hornej nite, za predpokladu, že v dvojníťovom viazanom stehu 301 predstavuje spotreba ihlovej nite 50 % z celkovej spotreby nití. Táto metóda môže mať však iba orientačný charakter, pretože neberie na zreteľ rôznu polohu väzbového bodu v priečnom reze tkaniny pri jej rôznych hrúbkach a tiež pri premennom pomere napäcia nití. To má za následok rôzny percentuálny podiel ihlovej a chápačovej nite. [6]

Priamy vplyv polohy väzbového bodu na spotrebu nití, podľa dostupnej literatúry, neboli zistený, avšak pri nesprávnej polohe bodu sa mení pomer spotreby jednotlivých nití. V prípade, že je nepomerne veľké napätie vrchnej nite, vtedy je spotreba vrchnej nite menšia, a teda zvýši sa spotreba spodnej nite. Z toho vyplýva nutnosť častejšej výmeny cievok so zásobou spodnej nite. Môže dôjsť dokonca k veľmi výraznej zmene vzhľadu stehu, tzv. preťahovaniu spodnej nite, zobrazenom na obr. 10. V opačnom prípade nastavenia napäti nití je väčšia spotreba ihlovej nite. Tu je nevýhodou

intenzívnejšie trenie vrchnej nite pri prechode šitým dielom, ktoré môže spôsobiť zvýšený oder šijacej nite. Vzhľad stehu môže byť zdeformovaný až do podoby zobrazenej na obr. 11.

2.4. Súčasný stav v určovaní spotreby šijacích nití

2.4.1. Určovanie spotreby šijacích nití podľa literatúry.

2.4.1.1. Určovanie spotreby šijacích nití

podľa príručky VÚO Prostějov.

V roku 1967 vydal VÚO Prostějov publikáciu "Spotřeba nití", v ktorej sa snažil zjednodušiť určovanie spotreby šijacích nití. Číslovanie stehov, použitých v tejto príručke, je podľa britského štandardu 3870/1965, ktorý bol prevzatý z ISO. Zo vzorcov, nachádzajúcich sa v tejto príručke, boli vybrané tie, ktoré platia pre stehy 301, 401 a 504. Platia pre dĺžku šitia D. Všetky dĺžkové údaje sú v mm.

Steh 301

$$L_t = 2D \left(1 + \frac{T}{P} \right) K$$

Steh 401

$$L_t = 2D \left(2 + \frac{T}{P} \right) K$$

Steh 504

$$L_t = 4 \frac{D}{P} \left[0,75P + T + \sqrt{\left(\frac{P}{2}\right)^2 + R^2} \right] K$$

L_t - teoretická spotreba nití

D - dĺžka šitia

T - hrúbka šitého šva

P - posuv

K - koeficient slúčky

R - rozteč

D - dĺžka šitia sa počíta vrátane zapošitia na začiatku a na konci šitia, pokiaľ je to potrebné

P - posuv je u priameho stehu totožný s dĺžkou stehu. Zistuje sa z počtu stehov najmenej na 50 mm ušitého šva.

T - hrúbka šitého šva t.j. všetkých prešívaných vrstiev sa meria hrúbkomerom, poprípade mikrometrom.

R - rozteč udáva u klúkatého stehu priečnu vzdialenosť dvoch vpichov /obr. 12 a/, u dvojriadikového /obr. 12 b/ a u trojriadikového stehu /obr. 12 c/ vzdialenosť krajných riadkov, u obnítkovacieho a zabezpečovacieho stehu /obr. 12 d/ vzdialenosť vnútorného riadku od okrajových väzbových bodov.

K - koeficient slúčky má funkciu ochranného koeficientu, ktorý má v konečnom vyčíslení spotreby túto upraviť.

Pohybuje sa v rozmedzí 0,9 až 1,1. Výška koeficientu slúčky je závislá:

a/ u priamych, klúkatých, viazaných a retiazkových stehov na hrúbke materiálu

napr.: - pre tkaninu hrubú 0,5 mm je $K = 1,1$
- pre tkaninu hrubú 3 mm je $K = 0,9$

b/ u spodom krycích, obnítkovacích a zabezpečovacích stehov na napätí. Čím vyššie je napätie na stroji, tým nižšia je hodnota K.

Uvedené vzorce udávajú priemernú spotrebu pri optimálnom nastavení šijacieho stroja. Rozdiely vznikajú hlavne pri

rozdielnom napäti niti na šijacom stroji. Preto tolerancia výsledkov je v rozmedzí cca \pm 10 %. Napr. pri uvoľnení napäťia na obnítkovacom stroji sa môže spotreba šijacích nití zvýšiť až o 20 % bez toho, že by bola menená dĺžka stehu, hrúbka šitého materiálu a ostatné parametre. [2]

V prílohe 3 boli, na základe vzorcov uvedených v tejto kapitole, vypočítané na osobnom mikropočítači PMD 85 - 2 spotreby šijacích nití. Za jednotlivé parametre do vzorcov boli dosadené priemerné hodnoty zodpovedajúce podmienkam experimentu.

2.4.1.2. Určovanie spotreby šijacích nití

podľa firmy ACKERMAN.

S ohľadom na druh stehu podľa DIN 61400 zistila a zhŕnula fa Ackerman /NSR/ hodnotu spotreby šijacích nití. Údaje v tejto informácii sú zamerané na spotrebú jednotlivých šijacích nití, to znamená ihlovej, chápačovej, krycej nite a nite slúčkovača. Niekedy majú tieto údaje zvláštny význam pre plánovanie a kalkuláciu spotreby jednotlivých šijacích nití. Tieto hodnoty sa opierajú o nasledujúce rozmery:

- dĺžka stehu 2,5 mm
- hrúbka šitého materiálu 1

Pri všetkých vyšetrovaných údajoch ide o normované hodnoty.

Nasledujúce vzorce umožňujú približný výpočet spotreby šijacích nití pre:

viazaný steh

2 x dĺžka stehu

2 x hrúbka šitého materiálu

suma x počet stehov na 1 m =

= spotreba nite spodnej a vrchnej na 1 m šva

jednonitový retiazkový steh

3 x dĺžka stehu

2 x hrúbka šitého materiálu

suma x počet stehov na 1 m =

= spotreba nite na 1 m šva

dvojnitový retiazkový steh

4 x dĺžka stehu

2 x hrúbka šitého materiálu

suma x počet stehov na 1 m =

= spotreba spodnej a vrchnej nite na 1 m šva

Vzťahy pre ostatné typy stehov sa neuvádzajú. Pretože spotreba nítí závisí na mnohých faktoroch, musia byť vypočítané exaktné hodnoty jednotlivých druhov stehov. Preto je potrebné dĺžku stehu, ihlovú rozteč, šírku švu, napätie nítí, hrúbku šitého materiálu so skutočnosťou v podniku porovnať.

Sú uvedené príklady rozdielnej spotreby.

Napr.: pri skrátení dĺžky stehu zo štyroch na päť stehov na 1 cm je nutné počítať so zväčšením spotreby o 10 %

Napr.: pri rovnakom type stehu od jednoduchej vrstvy tkaniny s 0,5 mm /začistovací steh/ na dvojitej vrstve s 1 mm hrúbkou tkaniny /montážny šev/ spotreba stúpne asi o 12 %.

Všetko závisí od podmienok v jednotlivých podnikoch. Viac alebo menej môže sa spotreba meniť pri rôznom spôsobe práce šičky ako aj pri rôznych prídavných zariadeniach/napr. pneumatický odstrih nítí/. Spracovanie šijacích nítí s rôznou jemnosťou má za následok pri rovnakom type stehu a pri ostatných rovnakých technických predpokladoch rozdiely. V niektorých prípadoch to môže znamenať zníženie spotreby tenších nítí až o 5 %.

Firma Ackerman uvádza spotrebu na 1 m švu a percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých nítí na celkovej spotrebe. Pre vybrané stehy /301, 401, 504/ platia nasledujúce údaje:

	Spotreba na 1 m šva	%
Dvojničový viazaný steh 301	NF = 1,40 m	50
	SpF = <u>1,40 m</u>	<u>50</u>
	2,80 m	100
Dvojničový retiazkový steh 401	NF = 1,70 m	35
	GF = <u>3,10 m</u>	<u>65</u>
	4,80 m	100
Trojničový obnítkovací steh 504 /rozteč 4 mm/	NF = 2,80 m	20
	GFo = <u>5,30 m</u>	<u>38</u>
	GFu = <u>5,70 m</u>	<u>42</u>
	13,80 m	100

Použité skratky:

NF - spotreba ihlovej nite

SpF - spotreba chápačovej nite

GF - spotreba slúčkovačovej nite

GFo - spotreba nite 1. slúčkovača

GFu - spotreba nite 2. slúčkovača

[3]

V prílohe 3 boli, na základe vzorcov uvedených v tejto kapitole, vypočítané na osobnom počítači PMD 85 - 2 spotreby šijacích nítí. Za jednotlivé parametre do vzorcov boli dosadené priemerné hodnoty zodpovedajúce podmienkam experimentu.

2.4.2. Určovanie spotreby šijacích nití vo vybraných podnikoch v ČSSR.

2.4.2.1. Určovanie spotreby šijacích nití v Š.p. Oděvní průmysl Prostějov.

Spotrebu šijacích nití na výrobok v tomto podniku určujú pracovníci úseku THN. Najprv je nutné zistiť dĺžku švov u jednotlivých druhov stehov na danom výrobku. Postup výpočtu spotreby šijacích nití pre šteh 301 je nasledovný:

Nameraná dĺžka šva v cm sa vynásobí troma, kú výsledku sa pripočíta na každý koniec šva 20 cm pre každú z nití /v tomto prípade sú to dve nite/.

U stehu 504 je postup obdobný, len dĺžka šva sa násobí pätnásťimi. Prípadok na koniec každého šva, na každú z troch nití, je opäť 20 cm.

stroje šijúce iba stehom 401 sa v tomto podniku nepoužívajú. Naproti tomu veľmi častým druhom stehu je kombinovaný steh /401.504/, tzv. pätnitový overlok. Tu sa dĺžka šva násobí číslom 21, prípadok na koniec šitia je obdobný ako v oboch predošlých prípadoch.

No spotreba na jednotlivé druhy stehov sa líši aj v závislosti na charaktere šitého materiálu. Ako príklad bude ukázaná spotreba šijacích nití u stehu 301. V predošom texte bolo uvedené násobenie šva troma. To platí pre bavlnený materiál. Násobenie štyrmí sa používa pri výpočte spotreby u vlnených materiálov. U tesílu násobíme tri a pol krát. Zateplené materiály majú najvyššiu spotrebu. Tu sa dĺžka šva násobí piatimi. Rozdielna spotreba je aj v prípade ozdobných stehov, kde sa používajú nite s väčšou dĺžkou hmotnosťou. Tradične používaným druhom šijacích nití

v tomto závode je Pokrok - 30010. Ďalej tu používajú nite Tebex, Betes, Mister, a v malej miere aj nite z dovozu. Druh šijacích nití závisí od zásobovania. Určovanie spotreby šijacích nití sa prevádzza približne pol roka pred započatím vlastnej výroby. K vypočítanej spotrebe sa však musí prirátať rezerva. Je to v dôsledku toho, že jednotlivé fazóny bývajú vyrábané vo viacerých farbách.

Pokiaľ ide o preštie /preštepovanie/ a obnitolkovanie, spotreba šijacích nití sa počíta podľa už spomínaných pokynov. Avšak spotreba na zošívanie /montáž/ pre jednotlivé druhy výrobkov u základného sortimentu je vopred určená. Základný dámsky sortiment tohto podniku tvorí kostým, sako, bavlnený plášť, vlnený plášť a sukňa. Do základného sortimentu u pánskeho oblačenia patrí sako, vesta, oblek, bunda a nohavice. Z uvedených údajov vyplýva, že spôsob určovania spotreby šijacích nití v tomto podniku je pomerne jednoduchý a jeho pracnosť je tiež relatívne nízka. Najväčšie nepresnosti pri určovaní spotreby sú spôsobené rezervami pripočítanými kvôli farebnosti fazón. Ale vzhľadom k pružnému priebehu výroby, aby nebolo nutné pozostaviť výrobu v dôsledku nezabezpečenia potrebného množstva nití, sú tieto rezervy nutné.

2.4.2.2. Určovanie spotreby šijacích nití

v Š.p. Textilkombinát Liberec.

Na určovanie spotreby šijacích nití v Š.p. Textilkombinát Liberec existujú "Normativy prací v oděvním průmyslu" vydané ministerstvom ľahkého priemyslu ČSR ešte v roku 1955 [9]. Výtah, týkajúci sa spotreby šijacích nití, je uvedený v tab.2.

tab. 2

Tabuľky spotreby vrchnej a spodnej nite na 1 cm švu

Normálny stroj
hrúbka látky v mm

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
počet stehov do jedného cm švu
spotreba nití v cm na 1 cm šva

3 stehy

2,3 2,36 2,42 2,48 2,54 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0

4 stehy

2,4 2,48 2,56,2,64 2,72 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0

5 stehov

2,5 2,60 2,70 2,80 2,90 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

6 stehov

2,6 2,72 2,84 2,96 3,08 3,2 3,8 4,4 5,0 5,6 6,2 6,8 7,4 8,0

V týchto tabuľkách sa teda nachádzajú údaje pre výpočet spotreby nití na 1 cm švu u stehu 301. Pre dvojníťový retiazkový steh, rovnako ako pre ostatné stehy, údaje v týchto tabuľkách nie sú. Pracovníci úseku THN používajú na tento účel iba malú tabuľku, v ktorej sa neuvádzajú závislosti ani na hustote stehu, ani na hrúbke materiálu. Pre steh 401 je tu udaná spotreba 6 cm na 1 cm šva, pre steh 504 10 cm na 1 cm šva, pre kombinovaný steh /401.504/ 15 cm na 1 cm šva a pre dvojníťový obnítkovací steh 8 cm na 1 cm šva. Prídavky na konce švov sú 25 cm. Vzhľadom k veľmi širokému sortimentu, ktorý tvoria: športové bundy /zimné i letné/, šaty, súkné, halenky, nohavice, plášte,

prešívané deky, batohy, filtračné hadice, pracovné rukavice, mycie žinky, stany ... i vývozový sortiment do nesocialistických štátov /pracovné odevy, autopotažy, .../, nie je možné určovať spotrebu presnou metódou podľa uvedených tabuľiek. Pre tradičný sortiment, ako sú napríklad dámske šaty, blúzka, sukňa, nohavice, plášt ... , sú určené, vzhľadom k predošlým skúsenostiam, spotreby šijacích nití, ktoré sa používajú pri plánovaní spotreby na nové výrobky podobného charakteru. U úplne nových druhov výrobkov sa však spotreba prevádzza tak, že sa odmerajú všetky švy, podľa druhov stehov a vypočítava sa spotreba podobným spôsobom ako v š.p. OP Prostějov. U stehu 301 sa dĺžka šva násobí 3, u kombinovaného stehu /401.504/ pätnásťimi. Teda tabuľka 2 sa prakticky v tomto podniku nevyužíva. Prídavky na konce švov sú 25 cm.

2.4.2.3. Určovanie spotreby šijacích nití v š.p. Severka Cvíklov

V tomto podniku donedávna existovali tabuľky, v ktorých boli uvedené spotreby šijacieho materiálu na niektoré často opakované druhy výrobkov. V súčasnosti sa na úseku THN nachádzajú nové tabuľky, v ktorých je vyjadrená závislosť spotreby šijacích nití v závislosti na hustote stehov a hrúbke materiálu. Z týchto tabuľiek pre steh 301, 401 a 504 platia nasledujúce tabuľky.

tab. 3

Tabuľka spotreby vrchnej a spodnej nite na 1 cm čistého šitia

Druh stroja: obyčajný šijaci stroj	MJ = cm				
Operácia	Počet stehov do 1cm	Počet materiálov			
Popis materiálu		1	2	3	4
Zošívanie-prešívanie a pod.	4	2,15	2,30	2,45	-
Letné tkaniny, vreckovina, podšívky, ronet a iné	5	2,25	2,40	2,50	2,70
Zošívanie-prešívanie a pod.	4	2,35	2,60	2,95	-
Obleková látka vlnená, menčester, duvetin a iné	5	2,45	2,90	3,45	4,10
Zošívanie-prešívanie a pod.	4	2,55	3,10	3,75	-
Pláštová látka, stredne silná látka, hubertusová	5	2,65	3,30	4,05	4,90
Zošívanie-prešívanie a pod.	4	2,60	3,50	4,80	-
Letný materiál s rúnom, aratexom alebo molitanom do 3mm	5	2,75	3,90	5,20	-
Zošívanie-prešívanie a pod.	4	2,80	3,90	5,57	-
Pláštová látka, silná, dubl, flauš a podobné materiály	5	2,95	4,20	6,02	-

Poznámka: Na konce ku každej dĺžke šva pridať 10 cm vrchnej a 15 cm spodnej nite alebo 10 % celkovej spotreby.

tab. 4

Druh stroja: retiazkový /dvojníkový/ MJ = cm

Operácia Popis materiálov	Počet stehov do 1cm	Počet materiálov			
		1	2	3	4
Zošívanie švov a pod. oblekový materiál	3 4		4,5 5,0		
Zošívanie švov a pod. "lyžiarina"	3 4		5,3 5,8		
2 ozdobné prešitia	5		3,5 1,5 5,0		

Poznámka: Na konce ku každej dĺžke šva pridať 10 cm vrchnej a 15 cm spodnej nite alebo 10 % celkovej spotreby.

tab. 5

Druh stroja: obnítkovací - dvojníťový - trojníťový - s poistným stehom

Stroj Popis materiálu	Počet stehov rozprátie	Počet materiálov			
		oblekovka	lyžiarina	1	2
Trojníťový obleková látka vlnená, 5/4 bavlnená a iné	4/4	12,6	16,9		

Pri výpočte spotreby šijacích nití na výrobok, s použitím týchto tabuľiek, je nutné najprv odmerať dĺžky švov u všetkých druhov stehov /v cm/. Tieto sa potom vynásobia tabuľkovými hodnotami v závislosti na hrúbke materiálu a hustote stehu. Tento spôsob určovania spotreby šijacích nití sa javí ako pomerne presný. Avšak používa sa iba u nových druhov výrobkov. U tradičných druhov výrobkov sa vychádza z hodnôt získaných predošlými skúsenosťami, ktoré sú podobné v minulosti používaným tabuľkám na spotrebu šijacieho materiálu na jednotlivé druhy výrobkov. Je to možné vzhľadom k sortimentu, ktorý tento podnik vyráva. Sú to detské odevy. Z chlapčenských vyrába podnik obleky sakové i vestové, nohavice dlhé i krátke, bundy letné i zimné, plášte, pionierske nohavice. Pokial' ide o dievčenské oblečenie, sú to predovšetkým nohavice, bundy letné i zimné, plášte i kabáty.

2.4.2.4. Určovanie spotreby šijacích nití

v Š.p. OZKN Prešov

Na úseku THN v tomto podniku sa prevádzka určovanie spotreby šijacích nití iným spôsobom oproti doteraz uvedeným. Na novom výrobku /model/ sa odmerajú dĺžky jednotlivých švov, poľa typu stehu každý zvlášť. Na kúsku materiálu, určenom na tento výrobok, sa prešijú švy, ktoré budú neskôr na výrobku použité. Vypáre sa 10 cm ušitého šva a spotreba na týchto 10 cm sa odmeria. Výsledok sa dostane vynásobením dĺžky šva, vyjadrenej v dm, touto odmeranou spotrebou na 10 cm. To platí pre všetky typy stehov. Potom sa sčítajú spotreby pre jednotlivé typy stehov. Tento celkový výsledok sa potom vyjadri v metroch a zaokruhli smerom nahor /v metroch/. Na odpad sa pridáva ešte 20% z tejto celkovej spotreby.

Tento spôsob sa prevádzza u všetkých nových materiálov, strojov a operácií. No u známych, stále sa opakujúcich materiálov, spojených s určitými druhmi stehov, sú už vopred určené spotreby šijacích nití na 1 m šitia, ktoré boli nadobudnuté skúsenosťami. Ako príklad je uvedená spotreba šijacích nití u stehov 301, 401 a 504 pre materiál menčester. Spotreba je u stehu 301 3 m, u 401 5 m a u 504 16,8 m na 1m šva.

Pri určovaní spotreby sa musí prihliadať k stratám, ktoré vznikajú pri viacfarebných fazónoch a v dôsledku zlepšenia kvality niektorých druhov nití. Preto sa stále k vypočítanej spotrebe, na základe skúseností, pridávajú rezervy. Vo výrobe sa niekedy stáva, že je nutné operatívne zvýšiť spotrebu. Môže to byť v dôsledku zmeny v technologickom spracovaní výrobku, napr. pri zmene druhu stehu vo výrobe, a pod. Vtedy sa znova premeriajú všetky švy, znova sa ušije a vypáre 10 cm dlhý šev, odmeria sa spotreba na túto dĺžku a celý postup výpočtu sa opakuje. Ako príklad operatívneho zvýšenia spotreby môže byť uvedená zmena spotreby u kombinovaného stehu /401.504/, kde sa bežne plánuje na 1 m šitia 23 m šijacej nite. No v prípade, keď bolo nutné zhustiť a zväčšiť steh, v dôsledku strapivosti materiálu pri špeciálnej úprave výrobku praním, bola zvýšená spotreba až na 32 m na 1 m šva. Z toho vyplýva nutnosť počítať stále s odlišnosťami od vypočítanej spotreby. Musí sa preto v prípade zvýšenej spotreby, dielňa pohotovo zásobiť ďalšími nitami, aby sa nezdržiavala výroba.

2.5. Vlastné teoretické riešenie spotreby šijacích nití.


Teoretická metóda vychádza zo skúmania teoretického obrazu tvaru stehu, ktorý je však odlišný od skutočného

tvaru stehu. Tento teoretický obraz stehu obsahuje úseky priamkové a časti kružníc. Avšak skutočný tvar stehu tvoria oblúky o rôznych polomeroch, ktoré sú závislé hlavne na hrúbke a stlačiteľnosti šitého materiálu, na napätí šijacích nití, ktorými je steh tvorený. V menšej miere závisia i na priemere šijacích nití a tiež na ďalších faktoroch majúcich vplyv na spotrebu. Pri detailnom rozboze stehu sa spotreba vzťahuje k osi nite. Vzhľadom t. tomu, že teoretický obraz stehu je odlišný od skutočného, je nutné považovať výsledky, získané zo vzorcov stanovených z teoretického obrazu, iba za podklad pre stanovenie spotreby a počítať s ich ne-presnosťou.


Pre zvýšenie presnosti matematického modelu by bolo vhodné zavedenie koeficientov, závislých na faktoroch vplývajúcich na spotrebu šijacích nití. V [2] sa vo vzorcoch pre teoretický výpočet spotreby vyskytuje koeficient slučky, závislý buď na napätí niti alebo na hrúbke šitého materiálu. Nie je však presne definovaný. Sú uvedené len medzné hodnoty. Neberie tiež do úvahy ostatné faktory vplývajúce na spotrebu. Avšak zavedenie a presné definovanie koeficientov umožňujúcich presnejší teoretický výpočet spotreby by bolo veľmi náročné a vyžadovalo by pri každom novom šití šva zistovanie podmienok šitia. To by znamenalo, napr. meranie napäťia nití individuálne u každého stroja, čo je neúnosné.

2.5.1. Vypracovanie matematických modelov pre stehy 301, 401, 504 za účelom určovania spotreby šijacích nití.

obr. 13



obr. 14



2.5.1.1. Matematický model pre steh 301.

Spotreba siedicich nití pre dvojnitový viazaný steh 301
bola odvodnená z obr. 13

$$S_I = T - 2D \rightarrow \frac{2T}{2} + P - \frac{3}{2} D + \frac{1}{2} \pi D PS =$$

$$\rightarrow (T + P - 5D + 2\pi D) PS$$

$$S_{Ch} = T - 2D + \frac{2T}{2} + P - \frac{3}{2} D + \frac{1}{2} \pi D PS =$$

$$= (T + P - 5D + 2\pi D) PS$$

$$S_C = S_I + S_{Ch} = 2(T + P - 5D + 2\pi D) PS$$

S_I - spotreba vrchnej siedicich nití

S_{Ch} - potreba spodnej - dolejšej siedicich nití

S_C - celková spotreba siedicich nití

T - čímer siedicich nití

D - dĺžka siedicich nití

PS - počet stehov

π - pičľovo číslo

2.5.1.2. Matematický model pre steh 401.

Spotreba siedicich nití pre dvojnitový retiazkový steh
401 boli odvodnené z obr. 14

$$S_I = T - 2D + \frac{2T}{2} + P - \frac{3}{2} D + \frac{1}{2} \pi D PS =$$

$$= (T + P - 5D + 2\pi D) PS$$

$$S_g = T - 2D + \frac{2T}{2} + P - \frac{3}{2} D + \frac{1}{2} \pi D PS =$$

$$= (T + P - 5D + 2\pi D) PS$$

$$S_C = S_I + S_g = 2(T + P - 5D + 2\pi D) PS$$

S_I - spotreba vrchnej siedicich nití

S_g - spotreba spodnej - dolnej siedicich nití


S_C - celková spotreba siedicich nití

T - čímer siedicich nití

D - dĺžka siedicich nití

PS - počet stehov

π - pičľovo číslo



2.5.1.1. Matematický model pre steh 301.

Spotreba šijacích nítí pre dvojníťový viazaný steh 301 bola odvodnená z obr. 13.

$$S_I = \left(T - 2D + \frac{2\pi D}{2} + P - 2\frac{3}{2}D + 2\frac{2}{4}\pi D \right) PS = \\ = (T + P - 5D + 2\pi D) PS$$

$$S_{Ch} = \left(T - 2D + \frac{2\pi D}{2} + P - 2\frac{3}{2}D + 2\frac{2}{4}\pi D \right) PS = \\ = (T + P - 5D + 2\pi D) PS$$

$$S_C = S_I + S_{Ch} = 2(T + P - 5D + 2\pi D) PS$$

S_I - spotreba vrchnej - ihlovej nite

S_{Ch} - spotreba spodnej - chápačovej nite

S_C - celková spotreba nít

T - hrúbka zošívaneho materiálu

D - priemer šijacej nite

P - posuv - dĺžka stehu

PS - počet stehov

π - Ludolfovo číslo /3,1416/

2.5.1.2. Matematický model pre steh 401.

Spotreba šijacích nítí pre dvojníťový retiazkový steh 401 bol odvodená z obr. 14.

$$S_I = \left[P - 2\frac{3}{2}D + 2\left(T - 2\frac{D}{2}\right) + 2\frac{2\pi D}{4} + 2\frac{2\pi D}{4} \right] PS = \\ = (P + 2T - 5D + 2\pi D) PS$$

$$S_S = \left(3P + 2\frac{2\pi D}{2} \right) PS = (3P + 2\pi D) PS$$

$$S_C = S_I + S_S = (4P + 2T - 5D + 4\pi D) PS$$

S_S - spotreba spodnej - slúčkovačovej nite

2.5.1.3. Matematický model pre steh 504.

Spotreba šijacích nítí pre trojníťový obnitrační steh 504 bola odvodnená z obr. 15.

$$\begin{aligned}
 S_I &= \left(P - 2D + 2T + 4\frac{\pi D}{2.4} + 2D \right) PS = \left(P + 2T + \frac{\pi D}{2} \right) PS \\
 S_{S1} &= \left(P + 2\frac{T}{2} + 2 \frac{\frac{\pi D}{2}}{2.4} + 2 \frac{\frac{\pi D}{2}}{2.4} + 2 \sqrt{RZ^2 + P^2} + \frac{\pi D}{2} \right) PS = \\
 &= \left(P + T + 2\frac{\pi D}{2.4} + 2 \sqrt{RZ^2 + P^2} \right) PS \\
 S_{S2} &= \left(P + 2\frac{\frac{\pi D}{2}}{2.4} + 2RZ + 2 \frac{\frac{\pi D}{2}}{2.4} + 2\frac{T}{2} + 2 \frac{\frac{\pi D}{2}}{2.4} + 2D \right) PS = \\
 &= \left(P + T + 2RZ + 1,5\pi D + 2D \right) PS \\
 S_C &= \left(3P + 4T + 2RZ + 4,5\pi D + 2D + 2 \sqrt{RZ^2 + P^2} \right) PS
 \end{aligned}$$


S_{S1} - spotreba nite prvého slúčkovača /viditeľná na lícnej strane šitého materiálu/

S_{S2} - spotreba nite druhého slúčkovača /viditeľná na rubnej strane šitého materiálu/

RZ - rozteč

Dĺžku šikmo položeného úseku nite X prvého slúčkovača viditeľnú na lícnej strane šitého materiálu stanovíme z obr. 16, ktorý je zjednodušený nákresom položenia tejto nite.

obr. 16



$$X = \sqrt{RZ^2 + P^2}$$

3. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ.

Skúšky boli prevádzané u každého stehu na jednej až štyroch vrstvách u všetkých troch šitých materiálov, pri troch zvolených napätiach ihlových nítí. Každá skúška pri definovaných podmienkach bola opakovaná 5-krát. Teda počet meraní u každého druhu stehu bol 180.

3.1. Podmienky experimentu pri stanovovaní spotreby šijacích nítí páraním.

Pred započatím vlastného šitia je nutné urobiť, s ohľadom na cieľ experimentu, nasledujúce opatrenia:

- vybrať šijacie stroje vhodné pre experiment
- vybrať materiál vhodný pre experiment /materiál šity/
- vybrať šijaci materiál vhodný pre experiment
- pripraviť vzorky pre experiment
- zabezpečiť približne konštantné otáčky hlavného hriadeľa
- zoradiť šijaci stroj pre správnu tvorbu stehu
- odmerať napätie šijacích nítí

3.1.1. Typy použitých strojov.

Pre ušitie vzorkov dvojnitovým viazaným stehom bol použitý priemyselný šijaci stroj MINERVA 72113-101 /ČSSR/. Spotreba u dvojnitového retiazkového stehu bola zistovaná na priemyselnom šijacom stroji TEXTIMA triedy 8410/1 /NDR/. Skúška trojnitového obnítkovacieho stehu bola prevedená na priemyselnom šijacom stroji TEXTIMA triedy 8515 080.

3.1.2. Materiály použité pri experimente /šité/.

Pre experiment boli zvolené tri materiály z prírodných vláken - 100 % bavlna. Každý z nich má iný charakter.

Materiál 1 - košelovina.

Dostava osnovy $D_o = 500$ nití.0,1 m⁻¹

Dostava útku $D_u = 230$ nití.0,1 m⁻¹

Väzba - plátnová

Hrúbka - 0,248 mm

Materiál 2 - plášťovina.chinz.

Dostava osnovy $D_o = 460$ nití.0,1 m⁻¹

Dostava útku $D_u = 350$ nití.0,1 m⁻¹

Väzba - plátnová

Hrúbka - 0,179 mm

Materiál 3 - materiál na pracovné odevy.

Dostava osnovy $D_o = 360$ nití.0,1 m⁻¹

Dostava útku $D_u = 240$ nití.0,1 m⁻¹

Väzba - pozdižny keper lomený /tzv. rybia kostra/

Hrúbka - 0,556 mm

Hrúbka šitého materiálu bola zistená odmeraním na textilnom hrúbkomere DM - TEX. Podmienky merania:

- veľkosť plochy hornej prátlačnej čeluste - $1 \cdot 10^3$ mm²
- tlak prítlačnej čeluste - 4903,3 Pa

Za týchto podmienok bolo prevedených 10 meraní u každého materiálu. Aritmetické priemery nameraných hodnôt boli uvedené u jednotlivých druhov materiálov. Podrobnejší popis skúšky sa nachádza v lit. 10 . Vzorky materiálov sú v prílohe 1.

3.1.3. Šijaci material použitý pri experimente.

Pre experiment boli použité šijacie nite BETES o dĺžko-vej hmotnosti 10×3 tex. Pre výpočet spotreby podľa matematického modelu bolo nutné zistiť priemer týchto nití. Podmienky merania:

- veľkosť plochy hornej prítlačnej čeluste - $2,5 \cdot 10^3 \text{ mm}^2$
- tlak prítlačnej čeluste - 500 Pa

Za týchto podmienok bolo prevedených 20 meraní. Aritmetický priemer nameraných hodnôt bol 0,280 mm.

3.1.4. Príprava vzorkov šitého materiálu pre experiment.

Pre stehy 301 a 401 boli pripravené vzorky materiálov o rozmeroch 120×160 mm. Každý zo vzorkov, v jednej až štyroch vrstvách, bol pri experimente prešitý vo vzdialosti 10 mm od seba 15-krát. Teda vždy 5-krát pre každé z troch použitých napäti vrchnej nite. Šitie bolo uskutočnené vždy v smerе osnovy. Dĺžka šva bola 120 mm. Pre steh 504 mali vzorky rozmery 120×20 mm. Každý vzorok, v jednej až štyroch vrstvách, bol obnitolkovany po jednej strane. Dĺžka šva bola 120mm.

3.1.5. Zabezpečenie približne konštantných otáčok hlavného hriadeľa.

Približne konštantné otáčky boli pri experimente zabezpečené obmedzením došlapu šlapadla pomocou dreveného hrancu. Avšak presnosť regulácie je veľmi nízka. Je závislá na sile, ktorou je došliapnuté na šlapadlo a tiež na rýchlosťi akou sa dosiahne úplné došliapnutie. Táto rýchlosť pô-

sobí na zrýchlenie z nuly na maximálne otáčky možné pri použitom došľape. ~~Najoptimálnejšie~~ by bolo, keby zrýchlenie na požadovanú maximálnu obmedzenú rýchlosť bolo okamžité.

Vzhľadom k tomu, že toto nie je možné v našich podmienkach dosiahnuť /vplyv subjektívneho faktoru - človek/, boli šité vzorky dlhšie než párané. V našom prípade na vypáranie švu 100 mm dlhého, boli ušité vzorky o dĺžke 120 mm. Prvých 20 mm bolo odstranených. Počítalo sa to na rozbeh stroja. Dĺžka vzorku bola určená odhadom.

Vzhľadom k tomu, že boli šité aj pomerne hrubé vrstvy materiálu, napr. najhrubšia vrstva 2,224 mm /štyri vrstvy materiálu 3/, boli zvolené pomerne nízke otáčky. U stehu 301 boli otáčky $1500 \text{ ot} \cdot \text{min}^{-1}$, u stehu 401 otáčky $1100 \text{ ot} \cdot \text{min}^{-1}$ a u stehu 504 $1000 \text{ ot} \cdot \text{min}^{-1}$. Otáčky boli odmerané mechanickým otáčkomerom typu H6 /NDR/. Pri nastavovaní konštantných otáčok boli zistené pomerne veľké odchýlky. Niekedy aj $\pm 500 \text{ ot} \cdot \text{min}^{-1}$. Pre overenie vplyvu otáčok hlavného hriadeľa na spotrebu šijacích nití bolo prevedené meranie prešitím dvoch vrstiev 700 mm dlhého vzorku materiálu 3 /200 mm na rozbeh/ stehom 301, pri použití nití BETES o jemnosti 10x3 tex, pri rovnakom nastavení napäťia nití a dvoch rôznych rýchlosťach hlavného hriadeľa. Tolerancia otáčok bola približne $\pm 300 \text{ ot} \cdot \text{min}^{-1}$. V tab. 6 sú uvedené výsledky merania.

tab. 6

	$1500 \text{ ot} \cdot \text{min}^{-1}$	$3000 \text{ ot} \cdot \text{min}^{-1}$
Spotreba ihlovej nite na 500 mm švu mm	624	673
Spotreba chápačovej nite na 500 mm švu mm	644	566
Celková spotreba nití na 500 mm švu mm	1268	1239
Počet stehov na 500 mm švu l	245	231
Dĺžka stehu mm	2,041	2,165
Podiel ihlovej nite na celkovej spotrebe %	49,21	54,32
Podiel chápačovej nite na celkovej spotrebe %	50,79	45,68

Z experimentu vyplýva, že dĺžka stehu sa zväčšila o 6,08 % pri zvýšení otáčok z 1500 na $3000 \text{ ot} \cdot \text{min}^{-1}$ a tým sa zmenšila spotreba o 2,29 %. To potvrdilo údaje v lit..[8]. Toto meranie však nie je možné považovať za objektívne, pretože bolo prevedené iba jedno meranie.

3.1.6. Zoradenie šijacích strojov za účelom správnej tvorby stehu.

Pre správnu tvorbu stehu je dôležité optimálne zoradenie priemyslových šijacích strojov a zaistenie ich súladu so šitým a šijacím materiálom, aby bola zaručená požadovaná kvalita šva, a teda boli dosiahnuté technické i úžitkové vlastnosti. Najzákladnejšie z nich sú: pevnosť, pružnosť, odolnosť oproti opotrebeniu, odolnosť proti výtrhnutiu, krycia schopnosť stehu, spotreba šijacích nití. Zoradenie šijacich strojov v tomto experimente po výbere materiálu, šitého i šijacieho, spočíva v zoradení napäťia šijacích nití. Spôsob regulácie napäťia šijacích nití bol načrtnutý v kap. 2.3.3. Pre zoradenie šijacích strojov bol zvolený materiál 2 v troch vrstvách. Nie je však možné dosiahnúť, aby pri jednom nastavení stroja bol vytváraný správny steh na všetkých použitých druhoch materiálu v jednej až štyroch vrstvách. Preto sa vyskytli odchýlky od správnej tvorby stehu.

Odchýlky pre steh 301:


- materiál 1
 - 1 vrstva - "preťahuje" na lícnu i rubnú stranu
 - 2 vrstvy - "preťahuje" na lícnu i rubnú stranu
- materiál 2
 - 1 vrstva - "preťahuje" na lícnu i rubnú stranu

obr. 17

Meracie pracovisko bolo znázormené podľa usporiadania u priemyslového si jecieho stroja MINERVA T2113 - 101. U ďalších dvoch podobných strojov bolo usporiadanie pracoviska obdobné.

Ako už bolo uvedené, toto meranie je presné. Nebolo teda odmerané napätie, ale iba ťahová sila za vŕatičkou, pripadne ťahová sila na navlečenej púzdre, na druhu stehu a podľa toho, či je nit spodní /chápečková/ ťahová alebo nit vrchná - jednotlivé hodnoty ťahových sil jednotlivých nití u všetkých použitých druhov stehov sú uvedené v tab. 7.

tab. 7



Meracie pracovisko bolo znázornené podľa usporiadania u priemyslového šijacieho stroja MINERVA 72113 - 101. U ďalších dvoch použitých strojov bolo usporiadanie pracoviska obdobné.

Ako už bolo uvedené, toto meranie nie je presné. Nebolo tiež odmerané napätie, ale iba ľahová sila za brzdičkou, prípadne ľahová sila nite navlečenej v púzdre, podľa druhu stehu a podľa toho, či je niť spodná /chápačová, slučkovačová/ alebo niť vrchná - ihlová. Hodnoty ľahových síl jednotlivých nití u všetkých použitých druhov stehov sú uvedené v tab. 7.

tab. 7

steh	NA1[N]	NA2[N]	NA3[N]	NS1[N]	NS2[N]
301	0,50	0,55	0,60	0,32	-
401	0,03	0,09	0,15	0,14	-
504	0,44	0,64	0,84	0,60	0,32

NA1 - prvá ľahová sila vrchnej - ihlovej nite

NA2 - druhá ľahová sila vrchnej - ihlovej nite

NA3 - tretia ľahová sila vrchnej - ihlovej nite

NS1 - ľahová sila spodnej nite u stehov 301, 401,

u stehu 504 ľahová sila nite prvého slučkovača

NS2 - ľahová sila nite druhého slučkovača u stehu 504

3.2. Vlastné meranie.

Po uskutočnení všetkých opatrení uvedených v kap. 3.1. je možné započať vlastné šítie. Po ušití vzorkov určených pre prvé napätie ihlovej nite sa prevedie nastavenie druhého

napäťia, jeho odmeranie a ušitie vzorkov pre druhé napätie ihlovej nite. Pokračuje sa nastavením tretieho napäťia, jeho odmeraním a ušitím vzorkov.

3.2.1. Zistovanie hodnôt parametrov potrebných pre teoretický výpočet spotreby šijacích nití z ušitých vzorkov.

Po ušití vzorkov je nutné, aby boli zistené hodnoty parametrov potrebných pre teoretický výpočet spotreby šijacích nití, pretože v prílohe budú porovnané skutočne namerané hodnoty s teoretickými za rovnakých podmienok. Okrem hrúbky šitého materiálu a priemeru nití, ktoré už boli určené, sa v teoretických vzorcoch vyskytujú nasledujúce parametre:

- dĺžka švu
- počet stehov na dĺžku švu
- dĺžka stehu
- rozteč /u stehu 504/

Dĺžka švu bola určená odmeraním pravítkom, čo pre tento experiment postačuje. Keďže bola zvolená dĺžka šva 100mm, je nutné, aby 20 mm vzorku z počiatku švu bolo odstrihnutých. Dôvody ušitia švov dĺžkych 120 mm sú uvedené v kap.

3.1.5.

Počet stehov na meranú dĺžku švu 100 mm sa určí spočítaním. Náhodne bolo vybraných 10 švov u každého materiálu, pri jednotlivých druhov stehov, pri rôznych napätiach a s ohľadom na rôzny počet zošívaných vrstiev materiálu. Aritmetické priemery týchto hodnôt u všetkých použitých druhov stehov, uvedené v tab. 8, boli použité vo výpočtoch teoretických spotrieb šijacích nití.

tab. 8

steh	priemerný počet stehov na 100 mm švu
301	47,86
401	42,95
504	44,50

Dĺžka stehu bola určovaná vydelením dĺžky švu počtom stehov na túto dĺžku. V tab. 9 sú uvedené priemerné hodnoty dĺžky stehu u každého s použitých typov stehov, ktoré boli dosadzované vo výpočtoch teoretickej spotreby šijacích niti.

tab. 9

steh	priemerná hodnota dĺžky stehu mm
301	2,089
401	2,328
504	2,247

Rozteč bola odmeraná na kovovom merítku na náhodne vybraných vzorkoch všetkých druhov materiálov a na rôznych počtoch vrstiev. Priemerná hodnota bola 4 mm.

3.2.2. Metodika postupu pri páraní.

Po zistení hodnôt parametrov potrebných pre teoretický výpočet spotreby šijacích niti je možné započať páranie vzorkov. Je to dôležitá operácia, ktorá môže niekedy značne ovplyvniť výsledky experimentálnej skúšky. Pri rozličných typoch stehov je postup párania taktiež odlišný. Retiazkové stehy, ako napr. jednonitový retiazkový steh 101 alebo dvojniťový retiazkový steh 401, sú ľahko páratelné.

Naproti nim obnítkovacie stehy viačnitové sa páru obtiažne. Pri páraní dvojnitového viazaného stehu by pri vyťahovaní každej nite na 100 mm dlhom šve, dochádzalo k nadmernému oderu. Tým by vzniklo stenčenie nite v miestach oderu a tiež narušenie zákrutu. Z toho vyplýva, že by sa vlákna uvoľnili a nit predĺžila. Z tohoto dôvodu sa doporučuje najskôr poprestrihať nite. Takto sa zabráni skresleniu výsledkov merania.

Páranie dvojnitového retiazkového stehu je, ako už bolo uvedené, veľmi jednoduché. Najprv sa uvoľní z lícnej strany pár stehov ihlovej nite, a tým sa uvoľní aj nit slúčkovača. Potom potiahnutím nite slúčkovača sa uvoľnia obe nite. Párať sa začína zo strany, kde bolo šitie ukončené.

Zložitejší postup pri páraní je nutný u stehu 504. Podobne ako u stehu 301 nie je možné vyťahovať nite vcelku. Najskôr sa musí poprestrihať ihlová nit, ktorá blokuje ostatné dve nite a povyťahovať jej jednotlivé časti. Ostatné nite sa potom dajú ľahko vytiahnuť.

Po vypáraní je každá nit odmeraná pod miernym napäťím tak, aby sa oblúčiky vyrovnali. Meranie dĺžky sa prevádzza na kovovom merítku. Výsledky sa zapisujú do prípravenej tabuľky.

3.2.3. Vyhodnotenie výsledkov na osobnom mikropočítači PMD 85-2.

Výsledky boli vyhodnotené na osobnom mikropočítači PMD 85-2 v jazyku BASIC G. Príloha 2 obsahuje program, skladajú-

ci sa z dvoch častí. Prvá časť /riadky 1 až 320/ obsahuje vyhodnotenie výsledkov experimentu a druhá časť /riadky 500 až 2300/ porovnanie tejto skutočnej spotreby s teoretickou.

3.2.3.1. Popis programu.

V prvej časti programu boli zadávané hodnoty programu skutočných spotrieb jednotlivých nití namerané v experimente. Zadávali sa spotreby : SI/M/, SC/M/, SS/M/ vždy pre 5 meraní, teda pre $M = 1$ až 5, za rovnakých podmienok. Zadáva sa teda $5 \times 3 = 15$ hodnôt. Postupnosť zadávania hodnôt bola nasledovná:

- najprv sa zadali hodnoty SI/M/, SC/M/, SS/M/ pre $M=1$ až 5 pre:
 - 1. ST/I/ = ST/l/ = 301
 - 1. NA/J/ = NA/l/ = 0,50
 - 1. T/L/ = T/l/ = 0,248
- pokračovalo sa zadáním hodnôt SI/M/, SC/M/, SS/M/ pre $M = 1$ až 5 s tým, že sa najprv menilo T/L/ pre $L = 1$ až 4. Po ukončení cyklu sa menilo MA/K/ pre $K = 1$ až 3. Ďalej sa menilo NA/J/ pre $J = 1$ až 3. Pokračovalo sa zmenou ST/I/ pre $I = 1$ až 3. Takže sa zadávalo 108-krát / $3 \times 3 \times 3 \times 4$ / po 5 hodnôt SI/M/, SC/M/, SS/M/, to znamená 1620 nameraných hodnôt spotrieb šijacích nití. To vyplýva z logiky práce programu.

Zadávanie ST/I/, NA/J/, MA/K/, T/L/ je uskutočnené priamo v programe. Pri zmene týchto hodnôt by bolo nutné pozmeniť program v riadkoch 15 až 135. Riadky 256, 258, 260 obsahujú priradenie priemerných hodnôt spotreby premenným V/JKL/, R/J,K,L/, O/J,K,L/ podľa NA/J/, MA/K/ a T/L/ kvôli ďalšiemu použitiu v druhej časti programu. Výpis výsledkov tejto časti programu obsahuje tabuľky, ktoré sú prehľadným uspo-

riadaním experimentu. Program je možné použiť aj v prípade iného počtu nameraných hodnôt spotrieb šijacích nití. Stačí upraviť dĺžky cyklov I, J, K, L, M.

V druhej časti programu boli zadávané iba hodnoty P/N/, LS/N/, PS/N/, RZ/N/ pre N = 1. Teda vždy jedna hodnota pre každý druh stehu. Pri rozšírení cyklu N by bolo možné počítať s týmto rozšíreným počtom hodnôt P/N/, LS/N/, PS/N/, RZ/N/. Pre účely tohto vyhodnotenia výsledkov stačí však vždy jedna hodnota. Z toho vyplýva, že cyklus N by bolo možné vyniechať. Bol zavedený pre prípad ďalšieho využitia programu. Mikropočítač by počítal hodnoty spotrieb nití pri ST/I/, MA/K/, T/L/, NA/J/ a pri dosadení hodnôt P/N/, LS/N/, PS/N/, RZ/N/ a tiež v prípade vzorcov VÚO Prostějov koeficientu slučky KF/W/. Koeficient slučky nie je presne definovaný. Vieme len, že má hodnotu 0,9 až 1,1 závislú na hrúbke alebo napäti nití. Preto je u vzorcov VÚO Prostějov použitý výber koeficientu slučky tak, že sa spočíta výsledná hodnota teoretickej spotreby OF/W/ s koeficientmi KF/W/ od 0,9 do 1,1 v hustote 0,02, teda pri 11 hodnotách. Porovnaním OF/W/ so skutočnou hodnotou spotreby, mikropočítač vybral hodnotu OF/W/ najbližšiu skutočnej pri koeficiente KF/W/ a tieto najvhodnejšie hodnoty priradil podľa druhu stehu.:

- KV/J,L/ = KF/W/, OV/J,L/ = OF/W/ u stehu 301
- KR/J,L/ = KF/W/, OS/J,L/ = OF/W/ u stehu 401
- KO/J,L/ = KF/W/, OO/J,L/ = OF/W/ u stehu 504

Ďalej previedol tiež podľa typu stehu zvlášť výpočet teoretickej spotreby podľa fy Ackerman a vlastných matematických modelov a vyhodnotil ich percentuálnu odchýlku, ako aj percentuálnu odchýlku vybraných výsledkov podľa VÚO Prostějov. Keďže v teoretických vzorcoch nie je braná do úvahy hodnota napäťia /okrem stehu 504/, vyhodnocujú sa

vždy 3 percentuálne odchýlky hodnôt jednej teoretickej spotreby od 3 skutočných spotrieb pri 3 napätiach NA/J/ a za ostatných rovnakých podmienok. Všetky tieto údaje sa vyskytujú vo výpise druhej časti programu spolu s údajmi použitými vo výpočte.

Zoznam premenných použitých v programe:

- ST/I/ - druh stehu
- NA/J/ - tahová sila
- MA/K/ - označenie materiálu
- T/L/ - hrúbka prešívanej vrstvy materiálu
- SI/M/ - skutočná spotreba ihlovej nite
- SC/M/ - skutočná spotreba chápačovej nite u stehu 301 a slučkovačovej u stehov 401 a 504
- SS/M/ - skutočná spotreba nite slučkovača 2 u stehu 504, u ostatných stehov SS/M/ je rovné nule
- S1/L/ - priemerná hodnota skutočnej spotreby ihlovej nite u merania za rovnakých podmienok
- S2/L/ - priemerná hodnota skutočnej spotreby chápačovej nite u stehu 301 a slučkovačovej u stehov 401 a 504
- S3/L/ - priemerná hodnota skutočnej spotreby nite druhého slučkovača u stehu 504 u merania za rovnakých podmienok
- S/L/ - priemerná hodnota skutočnej spotreby celkovej pri meraní za rovnakých podmienok
- S4 - pomocná premenná pre ukladanie medzivýsledkov SI/M/
- S5 - pomocná premenná pre ukladanie medzivýsledkov SC/M/
- S6 - pomocná premenná pre ukladanie medzivýsledkov SS/M/
- V/J,K,L/ - priemerná hodnota skutočnej spotreby celkovej u stehu 301

- R/J,K,L/ - priemerná hodnota skutočnej spotreby celkovej u stehu 401
- O/J,K,L/ - priemerná hodnota skutočnej spotreby celkovej u stehu 504
- P/N/ - posuv - dĺžka stehu
- LS/N/ - dĺžka švu
- D/N/ - priemer šijacej nite
- PS/N/ - počet stehov na danú dĺžku švu
- RZ/N/ - rozteč u stehu 504
- KF/W/ - obecný koeficient slučky u všetkých stehov vo vzorcoch VÚO Prostějov
- OF/W/ - obecná spotreba šijacích nití u všetkých stehov vo vzorcoch VÚO Prostějov
- RL/W/ - pomocná premenná
- KV/J,L/ - najvhodnejší koeficient slučky u stehu 301 za daných podmienok
- KR/J,L/ - najvhodnejší koeficient slučky u stehu 401 za daných podmienok
- KO/J,L/ - najvhodnejší koeficient slučky u stehu 504 za daných podmienok
- OV/J,L/ - spotreba podľa VÚO Prostějov najbližšia skutočnej pre steh 301 za daných podmienok
- AV/L/ - spotreba podľa fy Ackerman pre steh 301 za daných podmienok
- MV/L/ - spotreba podľa vlastného matematického modelu pre steh 301 za daných podmienok
- VO/J,K,L/- percentuálna odchýlka OV/J,L/ od skutočnej pri rôznych napätiach u stehu 301
- VA/J,K,L/- percentuálna odchýlka AV/L/ od skutočnej pri rôznych napätiach u stehu 301
- VM/J,K,L/- percentuálna odchýlka MV/L/ od skutočnej pri rôznych napätiach u stehu 301

- OS/J,L/ - spotreba podľa VÚO Prostějov najbližšia skutočnej pre steh 401 za daných podmienok
- AR/L/ - spotreba podľa fy Ackerman pre steh 401 za daných podmienok
- MR/L/ - spotreba podľa vlastného matematického modelu pre steh 401 za daných podmienok
- RO/J,K,L/-percentuálna odchýlka OS/J,L/ od skutočnej pri rôznych napätiach u stehu 401
- RA/J,K,L/-percentuálna odchýlka AR/L/ od skutočnej pri rôznych napätiach u stehu 401
- RM/J,K,L/-percentuálna odchýlka MR/L/ od skutočnej pri rôznych napätiach u stehu 401
- OO/J,L/ - spotreba podľa VÚO Prostějov najbližšia skutočnej pre steh 504 za daných podmienok
- AO/L/ - spotreba podľa fy Ackerman pre steh 504 za daných podmienok
- MO/L/ - spotreba podľa vlastného matematického modelu pre steh 504 za daných podmienok
- OP/J,K,L/-percentuálna odchýlka OO/J,L/ od skutočnej pri rôznych napätiach u stehu 504
- OA/J,K,L/-percentuálna odchýlka AO/L/ od skutočnej pri rôznych napätiach u stehu 504
- OM/J,K,L/-percentuálna odchýlka MO/L/ od skutočnej pri rôznych napätiach u stehu 504
- WW - pomocná premenná

3.2.3.2. Vyhodnotenie výsledkov experimentu.

V prvej časti prílohy 3 sú prehľadne zoradené výsledky experimentu pre všetky 3 skúmané stehy a pre všetky ostatné popísané podmienky. Vypísané sú hodnoty spotreby jednotlivých nítí zvlášť, hodnoty priemerných spotrieb jed-

notlivých nítí, priemernej celkovej spotreby za rovnakých podmienok a tiež hrúbka materiálu, pri ktorej bol experiment prevádzaný.

Experiment potvrdil, že čím je viac vrstiev toho istého materiálu, tým sa zvýši spotreba. Avšak, ak sa berie do úvahy hrúbka šitého materiálu rôzneho charakteru, vtedy spotreba nemusí byť vždy u väčšej hrúbky väčšia. Je to spôsobené buď deformáciou zošívaného materiálu, alebo nepresnosťou experimentu. Vzhľadom k tomu, že presnosť experimentu nebola zaručená, je možné počítať aj s touto alternatívou. Ale pre dôkladnejšie preskúmanie spotreby by bolo vhodné zistiť deformáciu zošívaného materiálu. To v tomto prípade, ak sa uvažuje, že vplyv prítlaku patky na spotrebu je zanedbatelný, znamená dôkladnejšie preskúmanie stlačiteľnosti materiálu. Z experimentu teda vyplýva predpoklad, že stlačiteľnosť materiálu 2 je menšia ako materiálu 1. Ak však je hrúbka materiálu značne odlišná od hrúbky iného materiálu, napr. materiál 1 a materiál 3, vtedy už vplyv stlačiteľnosti nie je tak viditeľný. Spotreba pri väčšej hrúbke /materiál 3 - 0,556 mm/ je oproti spotrebe pri menšej hrúbke /materiál 1 - 0,248 mm/ vyššia. Platí to pre všetky typy skúmaných stehov. Vplyv napäťia vrchných šijacích nítí na spotrebu týchto nítí bol u všetkých použitých typov stehov evidentný. Teda, čím bolo vyššie napätie, tým bola nižšia spotreba ihlových nítí.

Avšak pokial' ide o celkovú spotrebu, tento vplyv bol jasne viditeľný iba u stehu 504. Pre stehy 301 a 401 zhodne platili nasledovné údaje. Celková spotreba pri najnižšom napätí bola, až na 3 prípady u stehu 301, ktoré je možné pripisať nepresnosti experimentu, vždy vyššia. U dvoch ďalších napäťí tento vplyv neboli taký zreteľný. Spotreby

3.3. Porovnanie spotreby šijacích nití na konkrétny výrobok vo vybraných podnikoch v ČSSR:

Z úseku THN š.p. Textilkombinát Liberec bol poskytnutý materiál, ktorého opis je uvedený v prílohách 4,5,6 obsahujúci potrebné podklady pre určenie spotreby šijacích nití na konkrétny výrobok-pánsky pracovný plášť a tiež prakticky použitý výpočet spotreby na tento výrobok, ktorého opis nasleduje.

Spotreba šijacích nití na pánsky pracovný plášť vzor 82413 - export.

Opis výpočtu poskytnutého z úseku THN š.p. Textilkombinát Liberec:

-owerlok 5-nitrový		cm
-plecné švy	[/20.15/+25].2	650
-všítie rukávov	[/60.15/+25].2	1850
-bočné + rukávové švy	[/120.15/+25].2	3650
-jednoihlovka		
-vrecká /4/		
-priehmaty	[/20.3/+25].2	170
	/15.3/+25	70
	/17.3/+25	76
-vystuženie	[/20.3/+25].2	170
	/15.3/+25	70
-našítie spodného vrecka	/35.3/+25	130
-dvojihlovka		
-našítie vreciek	[/47.3/+25].4	664
	[/50.3/+25].2	350

		cm
-jednoihlovka		
-golier-vštie	/50.3/+25	175
-predštie	[/5.3/+25].2	80
-predštie fazóny	[/7.3/+25].2	92
-podloženie krajovej podsádky	/45.3/+25	160
-obruba podsádky	/45.3/+25	160
-naštie krajovej podsádky na predný diel	/100.3/+25 [/30.3/+25].2	325 230
-preštie krajov + goliera	/250.3/+25	775
-zhotovenie pútká	/10.3/+25	55
-obruba rukávov	[/34.3/+25].2	254
-bočné rozparky	[/20.3/+25].4	340
-dolná koncová záložka	[/34.3/+25].2	254
	/68.3/+25	229
-dragún	/60.3/+25	205
-8 uzáverov	/8.11,2/+/8.25/	289,6
-6 dierok	/12.11,2/+/3.25/ /9.11,2/+/3.25/	209,4 175,8
		<hr/>
		12018,8

Celková spotreba : 120 m

Po sčítaní dĺžok švov u stehu 301 bola dosiahnutá hodnota 1423 cm. Počet týchto švov bol 37. Počet nití u tohto stehu je 2. Dĺžka švov šitých kombinovaným stehom /401.504/ bola 400 cm, počet švov 6 a počet nití 5. Spotreba na uzávery a dierky činila 674,8 cm.

Výpočet podľa metódy š.p. OP Prostějov:

-steh 301

$$1423 \cdot 3 = 4269 \text{ cm}$$

$$37 \cdot 2 \cdot 20 = 1480 \text{ cm}$$

- steh /401.504/

$$400 \cdot 21 = 8400 \text{ cm}$$

$$6 \cdot 5 \cdot 20 = 600 \text{ cm}$$

- uzávery a dierky

$$674,8 \text{ cm}$$

Celková spotreba : $15423,8 \text{ cm} \doteq \underline{\underline{155 \text{ m}}}$ /zaokrúhlené nahor/

Výpočet podľa metódy š.p. OZKN Prešov:

Pre materiál, ktorý sa používa na výrobu pracovných odevov, boli v experimente zistené nasledujúce hodnoty: spotreba na 100 mm švu u jednej vrstvy pri najvyššom napäti u stehu 301 bola 225,8 mm, u stehu 401 529,6 mm, u stehu 504 1240,8 mm. Tieto hodnoty budú použité vo výpočte podľa metódy š.p. OZKN Prešov.

- steh 301

$$1423 \cdot 2,258 = 3213,134 \text{ cm}$$

- kombinovaný steh /401.504/

$$400 \cdot 5,296 + 12,408 = 7081,6 \text{ cm}$$

- uzávery a dierky

$$674,8 \text{ cm}$$

Celková spotreba : $/3213,134 + 7081,6/ + 20 \cdot /3213,134 + 7081,6/ : 100 + 674,8 = 13028,48 \text{ cm} \doteq \underline{\underline{131 \text{ m}}}$

Výpočet podľa metódy š.p. Severka Cvíkova:

- steh 301

- pre 2 vrstvy /2,9cm na 1 cm/- 6 švov

$$324 \cdot 2,9 = 939,6 \text{ cm} \quad 6 \cdot /10+15/ = 150 \text{ cm}$$

- pre 3 vrstvy /3,45cm na 1 cm/-28 švov

$$984 \cdot 3,45 = 3394,8 \text{ cm} \quad 28 \cdot /10+15/ = 700 \text{ cm}$$

- pre 4 vrstvy /4,10cm na 1 cm/-3 švy

$$115 \cdot 4,1 = 471,5 \text{ cm} \quad 3 \cdot /10+15/ = 75 \text{ cm}$$

- kombinovaný steh /401.504/

-pre 2 vrstvy /5,0+16,9cm na 1 cm/- 6 švov

$$400 \cdot 21,5 = 8600 \text{ cm}$$

$$6 \cdot /10+15+10+15+15/ = 390 \text{ cm}$$

- uzávery a dierky

674,8 cm

Celková spotreba :

A. 13405,9+10.134,059+674,8=15421,29cm = 155 m

B. 13405,9+1315+674,8=15395,7 cm = 154 m

Poznámka:

Hodnoty sa zaokrúhlujú nahor.

/13405,9=939,6+3394,8+471,5+8600/

$$1315 = 150 + 700 + 75 + 390$$

4. ZÁVER.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť súčasný stav určovania spotreby šijacích nití v odevnom priemysle v ČSSR a tiež v dostupnej literatúre. Ďalej zistiť spotrebu v závislosti na niektorých vybraných faktoroch, ktoré ju ovplyvňujú /napäťie nite vrchnej, počet zošívanych vrstiev, druh materiálu/.

Podľa lit. [6] je vplyv prítlaku patky na spotrebu zanedbatelný. Preto neboli v tejto práci uvažovaný jeho vplyv. Vplyv napäťia vrchnej nite, počtu zošívanych vrstiev a druhu materiálu bol zistovaný u troch vybraných typov stehov /301, 401, 504/ experimentálne. Bolo zistené, že spotreba je závislá na druhu materiálu i počte zošívanych vrstiev. Vplyv napäťia vrchnej nite bol viditeľný hlavne u spotreby tejto nite. Celková spotreba bola ovplyvnená vtedy, ak sa napäťie výrazne zmenilo. Ak napäťie pokleslo o veľkú hodnotu, vtedy viditeľne celková spotreba stúpla. Pri malej regulácii ovplyvnenie celkovej spotreby bolo iba nepatrné.

Pri určovaní spotreby podľa [2] boli odchýlky od skutočnej spotreby pomerne malé. Čiastočne to bolo spôsobené aj tým, že koeficient slučky neboli zadávané podľa pokynov, ktoré nie sú presné, ale bol vyberaný počítačom. Vhodné by bolo zostaviť tabuľky, podľa ktorých by bolo možné vyberať tento koeficient a zrejme tiež zväčsiť jeho rozpäťie. Vzorce fy Ackerman nie sú presné, lebo neberú do úvahy faktory vplývajúce na spotrebu. Svedčí o tom napríklad aj odchýlka u stehu 301, ktorá bola väčšia ako 34%. Vlastné matematické modely, tiež neberúce ohľad na faktory ovplyvňujúce spotrebu, sú najmenej presné. Pomerne malú odchýlku oproti skutočnej vykazovali len u stehu 401 /maximálna tu bola

Prešov, ktorá je najmenej pracná, berie ohľad na druh materiálu a oproti metódam ďalších dvoch podnikoch vykazuje nižšie hodnoty spotreby.

Pokiaľ ide o ekonomickú stránku, vzhľadom k relatívne nízkej cene šijacích nití v porovnaní s cenou šitého materiálu, je nutné považovať ju za druhotnú. Straty, ktoré by vznikli v dôsledku pozastavenia výroby pre nedostatok šijacích nití, keď nebolo počítané s nepredvídanými zmenami vo výrobe, zlou kvalitou nití a farebnosťou fazón by boli oveľa vyššie. Z dôvodu šetrenia šijacích nití, by bolo vhodné, aby sa po došítí určitého odtieňa šitej fazóny, nite na šijacej dielni zozbierali, aby bolo možné ich použiť pre ďalšiu fazónu. Šetrenie nití závisí okrem objektívnych faktorov aj na vlastnom prístupe šičky k šetreniu šijacích nití, na plánovaní farebnosti fazón a organizácii práce s tým spojenej. Vzhľadom k veľkým stratám pri pozastavení výroby je vhodnejšie plánovať vyššiu spotrebu a mať na sklade ďalšie rezervy týchto nití.

Mária Majová

ZOZNAM OBRÁZKOV.

- obr. 1 Zachytenie slúčky slúčkou tej istej nite
- obr. 2 Zachytenie slúčky slúčkou inej nite
- obr. 3 Previazanie
- obr. 4 Príklad minimálneho množstva stehov, ktoré popisujú typ stehu
- obr. 5 Jednonitový viazaný steh
- obr. 6 Dvojnitový viazaný steh 301
- obr. 7 Dvojnitový retiakový steh 401
- obr. 8 Trojnitový obnitolkovací steh 504
- obr. 9 Previazanie nití:
 - a/ s väčším priemerom
 - b/ s menším priemerom
- obr. 10 Nesprávna tvorba stehu 301 - tzv. preťahovanie na lícnu stranu
- obr. 11 Nesprávna tvorba stehu 301 - tzv. preťahovanie na rubnú stranu
- obr. 12 Rozteče:
 - a/ u klukatého stehu
 - b/ u dvojriadikového stehu
 - c/ u trojriadikového stehu
 - d/ u obnitolkovacieho stehu
- obr. 13 Zväčšený nákres stehu 301 s vyznačenou osou nite
- obr. 14 Zväčšený nákres stehu 401 s vyznačenou osou nite
- obr. 15 Zväčšený nákres stehu 504 s vyznačenou osou nite
- obr. 16 Zjednodušený nákres položenia nite na lícnej strane materiálu u stehu 504
- obr. 17 Schéma meracieho pracoviska pre meranie ľahovej sily
- DETAIL 8 - Schéma mechanického pružinového silomeru

ZOZNAM PRÍLOH.

- P1 Použité materiály:
- materiál 1 - košelovina
 - materiál 2 - pláštovina chinz
 - materiál 3 - materiál na pracovné odevy
- P2 Program na vyhodnotenie výsledkov experimentu a na porovnanie skutočnej spotreby s teoretickou
- P3 Vlastné vyhodnotenie výsledkov experimentu a porovnanie skutočnej spotreby s teoretickou
- P4 Technický nákres pánskeho pracovného plášťa vzor 82413 - export /Textilkombinát Liberec/
- P5 Opis technického popisu pánskeho pracovného plášťa vzor 82413 - export /Textilkombinát Liberec/
- P6 Opis technologického postupu na pánsky pracovný plášť vzor 82413 - export /Textilkombinát Liberec/

ZOZNAM POUŽITEJ A CITOVAÑEJ LITERATÚRY.

- /1/ Motejl, V.: Šicí stroje v oděvní výrobě. SNTL Praha 1973
- /2/ Jančík, M. - Schreiber, K.: Spotřeba nití. Pokyny VÚO Prostějov. ODIS 1967
- /3/ fa Ackerman. Nähfaden - Verbauchstabelle mit detaillierten Richtwerten nach Stichtypen DIN 61400 /Firemná literatúra/
- /4/ International Standard ISO 4915. Textiles - Stich types - Classification and terminology. /Norma/. First edition - 1981
- /5/ Wienzlak, W. Odziež 1967/10
- /6/ Chánová, J.: Spotřeba nití u vícenitných stehů při šití pletenin. /Diplomová práca/. VŠST Liberec 1982
- /7/ Vlášková, E.: Analýza strojových stehů. /Diplomová práca/. VŠST Liberec 1981
- /8/ Linhartová, A.: Experimentální měření přitlaku patky při různych textilních materiálech /Diplomová práca/. VŠST Liberec 1988
- /9/ Normativy prací v oděvním průmyslu /díl 3/ - Tabulky - spotřeba nití, výměna nití, odstranění přetrhů, ostrouhání křídy při kreslení, oddechu a nezbytného zdržení. Vydařlo Ministerstvo lehkého průmyslu ČSR 1955
- /10/ Staněk, J. - Kubíčková, M.: Oděvní materiály. /Skriptá/. VŠST Liberec 1986
- /11/ ČSN 80 50 04 Pletené kusové výrobky
- /12/ Osobný mikropočítač PMD 85 /Návod na použitie a obsluhu mikropočítača radu PMD Tesla Bratislava/. Vydařal k.p. Tesla Bratislava 1985

/13/ Sborník hlavních dokumentů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa. Nakladatelství Svoboda. Praha 1986