

Vysoká škola: strojní a textilní
Fakulta: strojní

Katedra: obrábění a organizace
Školní rok: 1965/66

DIPLOMNÍ ÚKOL

pro

Václava Jerchota

obor

strojírenská technologie

Protože jste splnil požadavky učebního plánu, zadává Vám vedoucí katedry ve smyslu směrnic ministerstva školství a kultury o státních závěrečných zkouškách tento diplomní úkol:

Název tématu: Návrh zařízení pro záběh a seřízení rozběhových spojek
pro horizontální vyvrtávačky

Pokyny pro vypracování:

- 1) Politicko-hospodářský význam zadání z hlediska zajištění vyšší kvality výrobků.
- 2) Přehled dosavadní technologie s rozborém a hodnocením tohoto stavu.
- 3) Návrh nové technologie seřizování rozběhové spojky pro horizontální vyvrtávačku W 9 s návrhem strojního zařízení, měřících přístrojů a náředí, kterými by byla zaručena jakost a předepsaný výkon spojek.
- 4) Zařízení řešte s ohledem na možnost použití při seřizování rozběhových spojek dalších typů horizontálních vyvrtávaček. Organizace pracovišť musí zajišťovat chod střídavé taktované montáže horizontálních vyvrtávaček.
- 5) Podle nově uvažované technologie provedte případně nejnuttnejší zkoušky.
- 6) Porovnějte navržené řešení se stávajícím stavem, vyčíslete a teoreticky zdůvodňete ekonomický přínos nového řešení.

Vysoká škola STROJNÍ A TEXTILNÍ
Fakulta strojní
Diplomní práce
LIBERA

Autorské právo se řídí směrnicemi MŠK pro státní závěrečné zkoušky č. j. 31 727/62 z dne 13. července 1962-Věstník MŠK XVIII, seř. 1 ze dne 31.8.1962 § 19 autorského zákona č. 115, Sb.

V 35/66 Š

Rozsah grafických laboratorních prací: grefy, tabulky, technologické postupy,
výkresy, fotografie

Rozsah průvodní zprávy: 40 - 50 stran

Seznam odborné literatury:

Píč s kolektiv: Obrábění II. a III. díl
Chvála-Řezáč: Přípravky a zařízení SNTL Praha 1964
Katalog stavebnicových přípravků
Koubek: Mech. a autom. montáže, Práce Praha 1960
Podklady VŠST a TOS Varnsdorf
Zprávy o výzkumu

Vedoucí diplomní práce: Ing. Ján Šálek CSc

Konsultanti:
Ing. Smékal Stanislav
s. Pešek Milan TOS Varnsdorf
Ing. Stuna Miloslav
Ing. Jágr Jaroslav

Datum zahájení diplomní práce: 26. 9. 1966

Datum odevzdání diplomní práce: 5. 11. 1966

L. S.



Amur
Vedoucí katedry

Doc.ing. Jaroslav Draský CSc

H
Děkan

Prof.ing. Cyril Höschl

OBSAH.

I. Úvod	3
II. Politicko-hospodářský význam zajištění vyšší kvality výrobků	4
III. Dosavadní technologie	8
III.1. Přehled vyráběných typů spojek	8
III.2. Přehled technologie zkoušení spojek na montáži	10
III.3. Zhodnocení současného stavu	14
III.4. Organizační uspořádání současného stavu	16
IV. Teorie tření	17
IV.1. Nástin teorie vnějšího tření	17
IV.2. Zaběhávání	26
V. Návrh nové technologie	27
VI. Navrhované varianty řešení zaběhávacího a zkoušecího zařízení	28
VII. Návrh řešení	32
VII.1. Popis navrženého zařízení	32
VIII. Organizační část	35
VIII.1. Organisace předmontáže	35
VIII.2. Návrh pracoviště pro seřizování spojek	36
VIII.3. Postup při zkoušení spojky	39
IX. Technologický postup montáže a zkoušení rozběhových spojek W 9	40
X. Zkouška doby zaběhávání	46
XI. Kontrolní propočty zařízení	50
XI.1. Návrh elektromotoru	50
XI.2. Princip dynamometru	51
XI.3. Kontrolní propočet brzdy	52
XI.4. Kontrola hřídele 6	57
XI.5. Kontrola ložisek	60
XI.6. Návrh diferenciálu	61
XI.7. Výpočet váhy závaží	63
XI.8. Výpočet ramene	64
XII. Ekonomické zhodnocení	66
XII.1. Odhad ceny	66
XII.2. Zhodnocení	66
XIII. Použitá literatura	69

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 3
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

I. ÚVOD.

Autorské právo je řídí směrnicemi MŠK pro státní
závěrečné zkoušky č. j. 31. 727/62-III/2 ze dne
13. července 1962. Výluky (MŠK) zvl. sešit 24 ze dne
31.8.1962 § 19 autorského zákona č. 115/53 Sb.

Výroba československých obráběcích strojů
stoupla proti roku 1948 do 1965 na 2,35 násobek. Sortiment
se však podstatně změnil. Od univerzálních strojů
je snaha přesunout těžiště ke strojům s programo-
vým řízením, jednoučelovým strojům a automatickým linkám.

Přes tento obecný trend je zapotřebí v kusové
a maloseriové výrobě, při výrobě velkých průmyslových
celků, univerzálních strojů. Také pro vybavení nástro-
járen, oddělení GO a všude tam, kde se často mění cha-
rakter a rozsah prací, jsou vysoce přesné univerzální
stroje nezbytné.

V našich výrobních závodech je zapotřebí
vyvinout maximální úsilí, aby československé obráběcí
stroje svými vlastnostmi a parametry dosahovaly špičko-
vé světové úrovni a tím se staly vyhledávaným vývozním
artiklem.

II. Politicko-hospodářský význam zajištění vyšší kvality výrobků.

Naše země patří mezi vyspělé průmyslové státy světa. Průmysl v ní má vedoucí úlohu v národním hospodářství. Hlavně rozvoj a zdokonalení výroby výrobních prostředků má vliv na plnění zvýšených úkolů, před něž je postaven náš strojírenský průmysl. Splnění základního ekonomického zákona socialismu tj. maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních potřeb lidu, předpokládá neustálé zvyšování technické úrovně výroby a výrobků.

Mluvíme-li o vysoké technické úrovni výrobků je nutno vidět nejen technické parametry, ale také kvalitu výrobku v širším slova smyslu, to znamená jeho přesnost, spolehlivost funkce a optimální životnost. Spotřebitelé budou mít vždy zájem o strojírenské výrobky, které jim umožní dosahovat nejvyšší ekonomické efektivnosti a pochopitelně s nejnižší pořizovací cenou. Zvyšovat technickou úroveň strojírenských výrobků znamená především zvyšovat jejich užitné hodnoty, přičemž nelze opomenout ani kulturní, estetické a hygienické požadavky.

Velký rozvoj výzkumné a vývojové základny je hlavní podmínkou pro vysokou technickou úroveň výrobků. Československo nemá a nikdy nemůže mít dost sil a prostředků k dovedení věno, ve strojírenství vyráběného sortimentu na špičkovou světovou úroveň. Vlastní síly žádné země, kromě USA a SSSR, nestačí k zabezpečení všech potřeb technického rozvoje. Proto se i u nás projevuje potřeba zužování sortimentu a rozdělení výroby mezi země RVHP.

Společný trh kapitalistických zemí si velmi silně a bezohledně vynucuje dělbu práce i v sortimentu výroby obráběcích strojů.

Tento trh vytváří podmínky pro ostrou mezinárodní soutěž, ve které neobstojí nevyhovující nekvalitní výrobek ani jeho výrobce. Největší výrobci, vyrábějící zařízení při standartní technické úrovni a zaručené provozní spolehlivosti za velmi nízkých výrobních nákladů, mohou lehce ovládnout trh a vyrábět tyto stroje, kterých je potřeba značné množství, ve velkém. Ostatní se zaměřují na speciální stroje, kde více než cena rozhodují mimořádné vlastnosti výrobku. Důsledek toho je že země s podobným rozsahem průmyslu jako je ČSSR dováží kolem poloviny své celkové spotřeby strojů. U nás činí tento podíl 10%.

V dubnu 1965 se těmito problémy zabývalo předsednictvo ÚV KSČ i vláda. Jedním z faktorů, který by mohl přispět ke zlepšení tohoto stavu je i důsledné zužování rozsahu výzkumných a vývojových prací. Prostředky, které lze na technický rozvoj do r. 1970 vynaložit, by měly sloužit k tomu, abychom stačili tempu technického rozvoje ve světě.

Snaha o dosažení kvality není nic specificky Československého. Ve světě, zvláště v kapitalistických státech, se u všech výrobců stala kvalita nejen reklamou, ale je to také jedna z nejdůležitějších zbraní v ostrém boji o trhy. Proto se v těchto zemích věnuje problémům kvality mimořádná pozornost. Kvalita se stala rozhodujícím kritériem prodejnosti. Na západní trhy jsou uváděny výrobky pečlivě zvolené na základě důkladného průzkumu. Středem pozornosti se stává spotřebitel. Proto je nutné zvyšovat úsilí o spolehlivost výrobků, dokonalý servis a optimální životnost. To nutí výrobce k průzkumu trhu i spotřebitele.

Zkoumají se odbytové možnosti ještě dříve než výrobek vzniká. Hledá se "optimální kvalita výrobku" a podrobně se zkoumají otázky ekonomie výroby.

Otázkami kvality se zabývají ve světě různé organizace. V Evropě se sdružují v mezinárodní "EUROPEAN ORGANISATION for QUALITY CONTROL" /EOQC/. V Americe existuje ASQC a v Japonsku JUSE. Československo je členem EOQC od roku 1964. Každoročně se pořádají mezinárodní konference, které se zabývají zásadní vybranou problematikou jakosti.

Ve světě se chápe jakost výrobků jako "míra, s jakou souhrn vlastností hotového výrobku odpovídá souhrnu vlastností rozhodnému pro plnění funkce".

Nová soustava řízení a ekonomické stimuly nemohou samy o sobě problém kvality vyřešit. Je proto nutno si uvědomit tyto skutečnosti:

- Výrobce musí mít jasnou představu o své politice kvality a podle ní pak systematicky pracovat. Ani ostrá konkurence sama o sobě nestačí zajistit jakost včas, nýbrž může se stát, že donutí ke kvalitě příliš draho a příliš pozdě.
- Je nutno zbavit se nepružného nazírání na některé ukazatele, jako je např. poměr výrobních dělníků ku kontrolnímu aparátu atd.
- Zákazník, který si stěžuje není ještě zcela ztracen, v tom rozhoduje operativnost výrobce, aby ho buď navždy ztratil, nebo navždy získal.

Úkol tohoto zadání je vyřešit zařízení pro to, aby se do horizontálních vyvrtávaček v n.p. TOS Varnsdorf montovaly kvalitně seřízené rozbehlové a posuvové spojky.

**VSST
LIBEREC**

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 7
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

Zajištění dobré jakosti spojek tj. jejich dobré funkční vlastnosti a vysoké provozní spolehlivosti, lze dosáhnout kromě geometrické a rozměrové přesnosti také správným seřízením jemuž musí předcházet dostatečné zabíhání. Zařízení má zajistit funkční dokonalost spojek, což zmenší poruchovost a nebezpečí havárie. Kvalitou, spolehlivostí a technickou úrovní se stroj může prosadit na světových trzích. Zvětšení vývozu má zpětný vliv na národní hospodářství i celkový růst životní úrovně všeho lidu.

III. DOSAVADNÍ TECHNOLOGIE.III.1. Přehled vyráběných typů spojek.

Závod TOL Varnsdorf je specialisován na výrobu horizontálních vyvrtávaček. Tyto stroje jsou určeny pro vrtání, vyvrtávání, frézování, vystružování, čelní opracování větších ploch a rezání závitů. Vyráběné typy mají mnoho společných, nebo geometricky podobných částí, které umožňují alespoň částečně shromadnit výrobu v mechanických provozech.

Přehled vyráběných typů a v nich použitých spojek.

Typ stroje	Spojka		Poznámka
	rozběhové	posuvová	
W 100	lamelová	zubová	
HP 100	"	"	
W 9	"	"	liší se jen rozměry
H 63 A	"	"	" " " "
WH 80	pružná	lamelová	
WH 63	"	"	

Tab.č.1.

Představitelem, pro nějž je navrženo zabíhací a zkoušecí zařízení, je rozběhová spojka W 9. Jednoduchou úpravou lze na něm zkoušet i rozběhovou spojku W 100 a posuvovou bezpečnostní spojku W 100. Z tab.č.1 vyplývá, že zařízení je univerzální pro typy W 100, HP 100, H 63 A a částečně pro W 9.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66
5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

9

Popis spojek / viz. přílohy /.

Rozběhová lamelová spojka W 100, HP 100, N 9.

Účel: Ochrana soukolí před nadměrným zatížením, ochrana elektromotoru.

Rozběhová spojka je umístěna na hřídeli I přímo za elektromotorem. Kroutící moment je přenášen svazkem ocelových lamel. Přitlačný tlak mezi lamelami, vyvozený pružinami, se reguluje seřizovací maticí, která je proti uvolnění zajištěna. Tato spojka je v provozu stále v sepnutém stavu a má zachycovat krátkodobé nárazy např. při rozběhu. Dlouho trvající skluz nelze připustit pro nadměrné oteplování.

Posuvová bezpečnostní zubová spojka W100, HP100.

Účel: Ochrana posuvových soukolí před nadměrným zatížením.

Popis: Tato spojka je umístěna ve vřeteníku na hřídeli VI před posuvovou zubovou spojkou.

Hlavní části jsou: Ozub. kolo, spojkové pouzdro, spojkový kotouč, seřizovací matice, pružina.

Ozubené kolo, spojkový kotouč a spojkové pouzdro jsou spojeny úkosovitým ozubením na bočních plochách a navzájem přitlačovány pružinou. Velikost kroutícího momentu, přenášeného z ozubeného kola na spojkový kotouč a odtud spojkovým pouzdrem na posuvovou spojku, je závislá na tlaku pružiny. Tento tlak je možno nastavit seřizovací maticí a zajistit šroubem. Při zvýšeném kroutícím momentu na ozubeném kole přemůže osová síla mezi bočními zuby tlak pružiny a vysune spojkový kotouč ze záběru s ozubeným kolem. Tím je přenos kroutícího momentu přerušen a ze stroje je slyšet, jak zuby přeskakují přes sebe.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 10
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot


III.2. Přehled technologie zkoušení spojek
na montáži.

A/ Statické zkoušení.

V n. p. TOS Varnsdorf se převážně používá zkoušení statického kroutícího momentu. Principiálně se to provádí tak, že spojka je v klidu, jedna její část se pevně upne a druhá je zatížena předepsaným momentem. Seřizovací maticí se potom seřídí tak aby při tomto momentu již neproklozla. Pro zkoušení stačí jednoduchý přípravek, který lze přišroubovat na zámečnický stůl a po zkončení této operace uklidit tak, že nezabírá v montážní hale místo. Nevýhoda tohoto zkoušení je, že podmínky při zkoušení neodpovídají provozním podmínkám při chodu stroje a spojka se nezaběhá.

Na přiložených fotografiích jsou zachyceny stavající statické seřizovací přípravky.

Přípravek pro zkoušení Mk posuvové spojky WH 80.




Obr. č.1.

VŠST
LIBEREC


Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 11
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

Přípravek pro zkoušení statického Mk
posuvové bezpečnostní spojky W 100.



Obr.č.2.



Obr.č.3.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP J-T 456/66 12
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

Popis přípravku na obr. č. 1.

Posuvová spojka WH 80 je dvoustranná, zapínaná ve stroji přesouvačem.

Na základové desce jsou přivařeny dva držáky do nichž se spojka upne. Přesouvačem uprostřed držáků lze zapnout postupně jednu a druhou stranu spojky. Kroutící moment vyvozený závažím se přenáší ozubeným převodem na hřídel se dvěma ozubenými pastorky, které jsou v záběru s ozubenými koly na spojce.

Popis přípravku na obr. 2. a 3.

Na základové desce jsou přivařena dvě ložisková tělesa. Mezi nimi prochází čep a hřídel. Čep je výsuvný a na něj se nasadí zkoušená spojka a zajistí proti pootočení a osovému posuvu. Na hřídeli je ozubené kolo s 15 zuby zabírající do ozubeného kola spojky. Kroutící moment 30kpm je vyvozen závažím 20kp na páce délky 900mm. Páka se nasune na drážkovaný konec hřídele.

VŠST
LIBEREC


Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP J.T 456/66 13
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

B/ Dynamické zkoušení.

Dynamické zkoušení spojek se provádí za chodu, přičemž lze změřit kroutící moment a spojku částečně zaběhnout. Optimální dobu zaběhování nutno určit pokusně. Výhoda tohoto způsobu je, že je možno vytvořit podmínky podobné podmírkám při provozu ve stroji. Je však potřeba složitějšího a dražšího zařízení s poháněcím elektromotorem.

Zařízení pro dynamické zkoušení kroutícího momentu rozbehových spojek W 100.



Obr.č.4.

Popis přípravku na obr.č.4.

Hlavní částí zařízení je elektromotor, uchycený

přírubou na litém stojanu. Stojan je přišroubován na odlité základové desce. Na druhém konci desky je lamelová brzda, ručně ovládaná pákou. Mezi brzdu a elektromotor se upíná spojka pomocí přesuvných objímek. Kroutící moment se odhaduje na ampérmetru, umístěném na ovládací skříňce zároveň se spouštěcím tlačítkem.

III.3. Zhodnocení současného stavu.

Všechna popsaná zařízení se pro zkoušení spojek jeví jako nevyhovující a víceméně také na montážním pracovišti nepoužívaná.

Neexistuje ani žádný závazný postup, v němž by byl podrobně nařízen sled operací při seřízení spojky. To má nepříznivé důsledky při konečném zkoušení stroje, protože je nutno spojky dodatečně seřizovat. Statická zkouška kromě toho, že se neprovádí v provozních podmínkách, je ještě též fyzicky velmi namáhavá. Dělník musí zdvíhat těžké závaží i několikrát u jedné spojky. To svádí jen k hrubému odhadu seřízení.

Zkoušecí zařízení na WH 80 se vůbec nepoužívá. Dělník jen citem odhadne při montáži vůli mezi lamelami.

Dynamické zkoušení není náročné na fyzickou sílu. Avšak při spuštění elektromotoru stříká olej, který je ve spojce a mezi lamelami, kolem zařízení. Doposud se to řeší tím, že se na podlahu nasypou dřevěné piliny, které se po skončení měření zametou.


Samotné zařízení pro dynamické zkoušení má tyto nevýhody:

a/ Z číselníku na A-metru nelze dostatečně rychle a správně odečíst údaj.

b/ Kroutící moment se odhaduje pomocí A-metru.

Nevhodnost tohoto měření vyplývá z průběhu

$$I = f/Mk/.$$



Obr.č.5.

Průběh proudu vzniká se zatížením, avšak není úměrný zatěžovacímu momentu. Již při chodu naprázdno, kdy motor není vůbec zatížen, má hodnotu I_0 .

Dále ještě se velikost I mění s napětím a účinnost elektromotoru se mění se změnou otáček, zatížením, stavem ložisek atd.

c/ Nelze měřit jiný kroutící moment, protože stupnice A-metru není cejchovaná v kpm.

d/ Nelze určit kdy spojka začíná prokluzovat.

Měsíční dávka rozběhových spojek je 21 kusů. Montáž provádí dohromady 3 dělníci. Hotové spojky se převáží na vozíku ke zkušebnímu zařízení. Po odzkoušení se spojky vrací na montážní pracoviště a po kontrolním označení se odvezou na montáží vřeteníků.

Jak ze situačního plánu vyplývá, cesty s montovaných spojek k seřizování jsou velmi dlouhé a bylo by možno je zkrátit přemístěním zkušebního zařízení. Dále je patrné nevhodné rozmístění zásobovacích a odkládacích regálů. To snižuje produktivitu práce a zbytečně zvyšuje únavu pracovníků.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 16

5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

III. 4. Organisační uspořádání současného stavu.

Na výkrese č. 02-391 je zakreslen stávající stav montáže vřeteníku W100 a osamostatněné montáže podskupin. Na této montáži se předmontovává pro typ W 100 74 podskupin, což umožňuje plynulou další montáž vřeteníku. Vychystávání materiálu se provádí ze skladu, který je v jiné budově. Cyklus vychystávání je prováděn v souladu s plánem výroby jednotlivých typů. Materiál se dává do typisovaných vychystávacích palet z plastické hmoty. Na každé paletě je štítek s názvem podskupiny. Volné dílce se vychystávají v pojízdných regálech. Materiál se uzamyká do skříní z nichž jsou pracovníkům vydávané potřebné detaily. Smontované podskupiny se ukládají do připravených volných regálů. Velké smontované podskupiny se ukládají na prosté palety.

Odsun smontovaných podskupin.

Z pracoviště montáže podskupin jsou hotové podskupiny dopravovány na montáž vřeteníku. Manipulace s paletami se provádí jeřábem. Smontované podskupiny se vychystávají v měsíčních dávkách podle právě vyráběných typů.

Množství montovaných kusů W 100.

/ Údaje z návrhu plánu na rok 1966./

Čtvrtletí	I.			II.			III.			IV.		
Počet ks		60			60			45			60	
Dekáda	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ks	20	20	20	20	20	20	12	21	12	20	20	20

Tab. č.2.

Vřeteník HP 100 / téměř shodný s W 100 / - 10 ks/rok
Celkem 235 ks/rok.


IV. TEORIE TŘENÍ.

IV.1. Nástin teorie vnějšího tření.

Na žádném tělese není povrch absolutně hladký, nýbrž je zdrsněn nerovnostmi, jejichž výška u kovových součástí se mění od $0,1 \mu$ do 150μ . Poloměr křivosti jednotlivých výstupků je také různý a pohybuje se podle druhu obrábění od 10 do 150μ . Při tření se tyto výstupy do sebe zaklesnou a vzniká odpor proti pohybu - třecí síla. Také nestejnorođost tvrdosti umožňuje vzájemné vnikání dvou pohybujících se povrchů do sebe a tím odpor proti pohybu. Pro výpočty třecího odporu je hlavní problém určit koeficient tření, který závisí na mnoha činitelích:

- 1/ Na druhu materiálu, kvalitě povrchu a mazání.
- 2/ Na režimu práce tzn. teplotě, rychlosti, zatížení, velikosti plochy a hlavně na teplotním poli vznikajícím v tenké povrchové vrstvičce.

Vliv těchto činitelů je zachycen na tab. č.3.



- 1 ... vliv zatížení
- 2 ... vliv vychlosti
- 3 ... vliv drsnosti / tření ze klidu /
- 4 ... vliv drsnosti / tření za pohyb /

Tab. č. 3.


Mechanicko-molekulární teorie o vzniku tření.

Při vzájemném vniknutí do sebe dvou třecích povrchů, vznikají v jednotlivých stykových ploškách velmi vysoké tlaky, které převyšují mez tečení a způsobují trvalé deformace. U povrchů dokonale hladkých vytvoří se při tangenciálním posunu vlna deformovaného materiálu vlivem molekulárního spojení. Tato deformace se musí dít jen ve velmi tenké povrchové vrstvě, tzv. deformační zóně, která je silná 0,1 až několik μ . Proto musí být pevnost vznikajících molekulárních spojení menší, než pevnost níže ležících vrstev. Jinak by vnější tření přecházelo ve vnitřní.

Při vnějším tření může být deformace materiálu různá, což závisí na hloubce vniku, poloměru zaoblení vrcholku nerovnosti a velikosti síly molekulárního spojení.

Mohou vzniknout tyto druhy deformací.

1. Pružné odtlačení materiálu.



Obr.č.6.

Přechod od pružné k plastické deformaci nastává je-li:

$$c \cdot \bar{G}_k = H$$

c koeficient zpevnění

\bar{G}_k mez kluzu


H tvrdost

Pro ocel nastává tento případ je-li $\frac{a}{R} = 10^{-2}$

a hloubka vniku

R poloměr vnikající nerovnosti

2. Plasticke odtlačení materiálu.




Obr.č.7.

Plasticke odtlačení je podmíněno vlnou deformačního se materiálu, která se tvoří před defor-
mujičím vrcholem.

Pro tento případ platí závislost $\frac{a}{R} = 0,5$ až $0,6$
u mazaných povrchů.


3. Vytrhávání materiálu.



Obr.č.8.

Vytrhávání materiálu nastává tehdy, když
deformující materiál je blokován. Důsledek toho je,
že se povrch zdrsnuje.

Platí zde, že $\frac{a}{R} = 0,5$ až $0,6$
u mazaných povrchů.

4. Povrchové roztržení slabého molekulárního
spojení.

Obr.č.9.

Je-li pevnost vzniklého molekulárního spo-
jení mnohokrát menší než pevnost samotného materiálu,
pak porušení třecího spoje se obejde bez rozrušení
základního materiálu. Prakticky je to možné jen jsou-
li na povrchu přítomné blány sloučenin.

VŠST
LIBEREC


Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66	20
5. LISTOPADU 1966	
V. Jerhot	

Vliv rychlosti kluzu na tření.

V průběhu tření se vytvářejí podmínky pro uhlazování třecích ploch. V důsledku toho přechází síla tření se zvětšováním rychlosti kluzu přes maximální hodnotu / viz obr.č.10 /.

Závislost f na v při různých zatíženích.



- 1 ... malé zatížení
- 2 ... střední zatížení
- 3 ... "
- 4 ... velké zatížení

Obr.č. 10.

Deformace je provázena vývinem tepla. Při ohřevu povrchových vrstev mění se mechanické hodnoty kovu. Koeficient tuhosti se zmenšuje, dotykové plochy se zvětší a současně se zmenšuje odpor kovu proti plastické deformaci.

Závislost koeficientu tření na rychlosti kluzu je vyjádřena rovnicí:

$$f = / a + b \cdot v / e^{-c \cdot v} + d$$

a, b, c, d konstanty závislé na druhu těles
a podmírkách tření.

Poloha maxima křivky závisí na přítlačném tlaku a na tvrdosti každého z třecích těles. Čím je vyšší tlak a čím je tvrdší povrch tělesa, tím se maximum více přibližuje k počátku souřadnic. V závislosti na rychlosti klouzání se mění podmínky vzájemného působení a rozrušování povrchů, čímž dochází ke změně mechanických vlastností a drsnosti a prokazatelně i ke změně koeficientu tření.

/ U materiálů s malou tepelnou vodivostí se při vysokých rychlostech kluzu se v důsledku vývinu velkého množství tepla, značně mění vlastnosti materiálu, což způsobí odchylku od výše uvedené zákonitosti - vzroste koeficient tření při vysokých rychlostech /.

Změna povrchové vrstvy nastává několika způsoby:

1. Změna povrchové vrstvy způsobená deformací.

V tomto případě se některé vrstvy kovu vymrštívají ve směru kluzu. Absolutní tloušťka těchto plasticky deformovaných vrstev je malá a velká část práce se spotřebuje na pružné odtlačení. Materiál se zpevňuje a jeho tvrdost stoupá.

2. Změna povrchové vrstvy způsobená zvýšením teploty.

Jestliže teplota v bodech dotyku bude větší než teplota rekrytalizace slitiny, pak místo zpevnění se povrchová vrstva stane více plastickou. Působením zdrsnujících elementů se bude povrch ohlazovat na účet rozechřté vrstvy a deformace do hloubky se zmenší. Přitom je možno pozorovat dva druhy změn.

a/ Povrchové vrstvy změknou. To se stane při stacionárním režimu tření, když se materiál prohřeje do značné hloubky. V některých případech je možná koagulace jednotlivých složek slitiny.

b/ Druhý druh změn je charakterizován fázovými přeměnami a zakalením povrchové vrstvy, které jsou možny při nestacionárním režimu tření / teplotní náraz /. Jestliže se tření účastní dva materiály a jeden z nich vlivem teploty měkne a druhý zůstává tvrdý, pak se přenáší materiál z jednoho povrchu na druhý. Při tom mohou probíhat oba druhy struktuálních změn - žíhání s koagulací i kalení.

3. Změna povrchové vrstvy vlivem okolního prostředí.

Vlivem okolního prostředí nastávají tyto změny:

a/ Vytvoření kysličníkové blánky, která je křehká a málo soudržná se základním materiálem.

b/ Difuzní procesy ulehčené vysokou teplotou a plastickým tečením materiálu. Chemické sloučeniny činí povrchovou vrstvu tvrdou a křehkou.

Třecí síla závisí na charakteru změn, kterými prochází povrchové vrstvy. Tyto změny jsou způsobeny hlavně tepelným režimem místa tření a chemickým působením okolního prostředí.


Když povrchová teplota dosahuje některé kritické veličiny, např. teploty odpovídající rozrušení orientace molekul oleje, pak mazání ztrácí svou působnost založenou na fyzikálně-chemické vazbě s kovem.

Zvýšení teploty může vést ke vzniku chemických sloučenin základního kovu, s aktivními přísadami oleje. V tomto případě se tření zúčastní nikoliv původní materiál, nýbrž vrstvičky chemických sloučenin.

Vzrosteli teplota na teplotu blízkou bodu tání, mění se působení tvrdých těles na vzájemné působení tavenin.

Nemenší význam pro kluzné tření mají objemová teplota a velikost tepelného gradientu. Zvýšením objemové teploty na teplotu rekrytalizace se odstraní zpevnění a současně se změní charakter rozrušení. Ve všech případech platí - čím větší je tepelný gradient, tím ostřeji se mění mechanické vlastnosti materiálu do hloubky.

Závislost σ_{pl} oceli na teplotě při různých rychlostech deformace.



1 - $8,5 \cdot 10 \text{ cm/sec}$; 2 - $0,51 \text{ cm/sec}$; 3 - 150 cm/sec .

Obr.č.11.

Na obr.č.11 je vidět, že rychlosť deformace má na změnu mechanických vlastností daleko menší vliv než změna teploty.

Při vzniku kysličníkových blan dochází k ostré změně koeficientu tření. U kovů obyčejně ke snížení.
/ Viz následující tabulka /.

Závislost koef. tření na teplotě.

Kov	f ₁	T ₁	f ₂
Železo	0,98	100-200	0,45
Měď	0,78-1,4	400-500	0,5-0,70
Nikl	0,92	1200-1400	0,22
Chrom	0,5-0,6	800-1100	0,28-0,32

Tab.č.4.


f_1 koeficient tření od pokojové teploty do T_1
 f_2 " " pro teplotu větší než T_1
 T_1 kritická teplota odpovídající skokovému
zmenšení součinitele tření

Hodnoty byly získány při tření čistých kovů.

Teplota tření.

Při kluzu dvou povrchů vznikají v bodech styku teplotní špičky. Teplota se rozšiřuje do hloubky tělesa vedením a do prostoru radiací a konvekcí. Kolem bodů dotyku se vytváří půlkulové izotermické povrhy, které se spojují v některém místě tělesa v obecný povrch.

Teplotní pole a rozložení teploty do hloubky povrchové vrstvy.



Obr.č.12.

Rozložení izotermických povrchů charakterizuje velikost tepelného gradientu.

Složitost výpočtu tepelného pole je podmíněna převodem tepla do okolí a obtížném položení mezních podmínek. Teplota vzniká v povrchové vrstvě, která je podrobena intenzivní deformaci.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 25

5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

Výpočtem teploty tření se zabývalo mnoho vědců
např. Blok, Cholm, Eger aj.

Pro jednoduchý případ při zanedbání tepelných
ztrát je množství tepla:

$$Q = -\lambda \frac{d\Theta}{dl} S \cdot t$$

a dále $Q = A \cdot f \cdot v \cdot P \cdot t$

λ tepelná vodivost

P zatížení

S plocha tření kolmá k tepelnému toku

t čas

v rychlosť kluzu

A tepelný ekvivalent mechanické práce

$\frac{d\Theta}{dl}$... gradient teploty

je-li:

S - funkce zatížení

$$S_f = k_1 \cdot P$$

pak

$$\frac{d\Theta}{dl} = - \frac{A \cdot f \cdot v}{\lambda \cdot k_1}$$

tzv. gradient teploty nezávisí na zatížení, ale
na rychlosti klouzání.

Závěrem lze říci, že závislost třecí síly
na rychlosti klouzání je v největší míře podmíněna
tepelným režimem. Ty materiály, které mají konstantní
mechanické vlastnosti ve velkém intervalu teplot,
nemají koeficient tření závislý na rychlosti kluzu
/ např. grafit /.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 26
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

IV.2. ZAŘEHÁVÁNÍ!

Má-li být na montáži zamontována spojka správně seřízená, je nutno zajistit, aby se její funkční vlastnosti během provozu stroje již neměnily, nebo jen minimálně.

Z mechanického provozu přicházejí na montáž broušené lamely, které jsou odjehleny v omílacím bubnu. Drsnost povrchu těchto lamel není stejná a pohybuje se od 0,2 do 1 μ.

Při provozu se nerovnosti otírají, zmenšuje se koeficient tření i tloušťka lamel. Klesá tak velikost přenášeného výkonu, nejen snížením tření, ale i zmenšením přítlačné síly na lamely. Z toho vyplývá důležitost zabíhání před vlastním seřízením.

Při zabíhání vzniká nadměrný vývin tepla, roztahování lamel, čímž může dojít k nežádoucím tepelným deformacím i k nebezpečí zadření. Proto je nutno výdatně mazat a chladit.

V. NÁVRH NOVÉ TECHNOLOGIE.

V zájmu správného seřízení spojek je zapotřebí navrhnut určitou technologii a pro ni zkoušecí zařízení. Výsledkem má být spojka, jejíž vlastnosti by se již při provozu měnily jen minimálně. Důležité je seřízení všech spojek na stejnou hodnotu, čehož se dosavadní technologií nedosahovalo. Bude to výhodné pro projektovanou montážní linku při konečné montáži stroje.

Nové zařízení musí odstranit nevýhody stávajícího a to s minimálními náklady.

Požadavky:

- 1/ Změnit metodu měření kroutícího momentu.
Číselník má ukazovat hodnoty v kpm.
- 2/ Zajistit takový číselník z něhož by bylo možno odcítat s dostatečnou přesností.
- 3/ Je nutno zachytit začátek prokluzu. Spojka nemá ve stroji dlouho prokluzovat.
- 4/ Odstranit znečištění okolí.

Navrhovaná technologie:

Seřídit spojku na určitý kroutící moment/ menší než předepsaný / staticky.

Zabíhat po určitou dobu.

Nechat vychladnout./ Spojka seřízená za studena a za tepla má různé hodnoty vlivem tepelné roztažnosti lamel. Proto je nutno volit pro měření jako výchozí studený stav/

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 27a

5. LISTOPADU 1966

V.Jerhot


Seřídit spojku na na předepsaný kroutící moment sta-
ticky.

Zkontrolovat předepsaný kroutící moment dynamicky.

Zajistit seřízenou spojku.

VI. NAVRHOVANÉ VARIANTY ŘEŠENÍ ZABĚHÁVACÍHO
A ZKOUŠECÍHO ZAŘÍZENÍ!

Varianta I.



- 1. Elektromotor
- 2. Špojka
- 3. Čestihran
- 4. Vačka
- 5., 5'. Kotouče

- 6. Brzda
- 7. Doutnavka
- 8. A-metr
- 9. Spinač

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 29
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot


Popis varianty I.

Kroutící moment z elektromotoru 1 je přenášen spojkou 2 na levou část zkoušené spojky. Zabrzděním pravé strany brzdou 6, která je ručně ovládána, způsobíme prokluzování spojky. Přenášený kroutící moment lze odečíst na W-metru, cejchovaném v kpm. W-metr měří příkon. Využívá se zde tvrdé charakteristiky asynchronního motoru a znalosti průběhu účinnosti.

Okamžik, kdy začíná spojka prokluzovat se zjistí na kotoučích 5 a 5'. Využívá se při tom stroboskopického jevu. Kotouč 5 je pevně spojen s hřídelem na levé straně zkoušené spojky. Otáčky z pravé strany jsou přenášeny ozubeným převodem na kotouč 5'. Oba kotouče osvětluje doutnavka 7, která je zapínána a vypínána synchronně s otáčkami elektromotoru přes vačku 4, nízkonapěťový spínač 9 a relé. Relé ovládá spínač doutnavky. Doutnavka je napájena usměrněným proudem ze sítě.

Statický kroutící moment se měří na páce se závažím, která se nasune na šestihran 3. Brzda je přitom zablokována.

Varianta II.



1. Dynamometr
2. Špojka
3. Šestihran
4. Diferenciál

5. Řehtačka
6. Brzda
7. Váha

Popis varianty II.

Na měření kroutícího momentu je u tohoto řešení možno použít dynamometr zapojený jako hnací motor. Otáčky motoru jsou přenášeny přes spojku 2 na levou stranu zkoušené spojky. Pravá strana je opět brzděna ručně ovládanou brzdu 6. Reakce elektrického pole v motoru natáčí statorem. Tento pohyb se přenáší ramenem na váhu 7, která ukazuje přímo kroutící moment v kpm.

Počátek prokluzu se určí pomocí řehtačky 5 a diferenciálu 4. Otáčky z obou stran spojky jsou do diferenciálu přiváděny ozubenými převody.

Statický moment lze určit pomocí klíče, který se nasadí na šestihran 3. Je-li brzda 6 zablokována, lze pootočit až když se přemůže třecí síla ve spojce. Spojí-li se stator a rotor na pevno ukáže váha 7 po pootočení na stupnici kroutící moment.

Tato varianta je použita v návrhu.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 32
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

VII. NÁVRH ŘEŠENÍ!

VII.1. Popis navrženého zařízení.

Celé zařízení je připevněno na základové desce 1, která je přišroubována na svařovaný stůl dvacáti šrouby M 16.

Uložení elektromotoru.

Elektromotor 118 je uložen ve dvou jednoradových kuličkových ložiskách. Ložisko 109 je naranženo na vyčnívající konec hřídele motoru. Potřebné místo se získá sejmutím krytu elektromotoru a odmontováním ventilátoru. Ložisko je uloženo v ložiskovém tělese 93.

Na přírubu statoru je přišroubována 4. šrouby M 14 svařovaná příruba 94 na niž je nalisováno ložisko 108 uložené v ložiskovém tělese 92. Tím je stator volně otočný kolem osy rotoru. Na přírubu statoru je též přišroubován disk 96 k němuž je přivařeno rameno 103. Závaží 102 na opačné straně disku kompenzuje váhu rameňa a statorové svorkovnice. Šroubováním lze měnit vzdálenost od osy otáčení a dodatečně vyvážit i odpory vzniklé při běhu na prázdro.

Spojení rotoru elektromotoru a hřídele 6 je provedeno prodlužovacím nábojem 95 a přesuvnou objímkou 107.

Náboj 95 a příruba 94 jsou upraveny pro zkoušení statického kroutícího momentu.

Při zapnutí proudu reakce elektromagnetického pole natočí statorem v opačném smyslu než je smysl otáčení rotoru. Pohyb se přenáší přes rameno 103 na váhu. Délka ramene je 1 m. Váha ukazuje kroutící moment v kpm.

Příchytna 126 upevňuje přívodní kabel, aby jím nebylo ovlivněno natáčení statoru.

Elektromotor je proti přetížení jištěn jističem.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 33
5. LISTOPADU 1966
V.Jerhot

Zkoušená spojka se upne mezi hřídel 6 a hřídel brzdy pomocí nástavných hřídelů 7,8 a přesuvných objímek 11. Objímky jsou zajištěny proti axiálnímu posuvu stavěcími šrouby. Brzdou 77 se zabrzduje jedna strana zkoušené lamelové spojky až do zablokování a zjišťuje se přenášený kroutící moment na váze.

Okamžik začátku prokluzování spojky signalisuje diferenciální zařízení. Ozubeným převodem 1:1 se přenáší otáčky rotoru pomocí kol 73 na centrální kolo 71. Na svařovaný unášeč 18 jsou přiváděny otáčky brzděné strany spojky ozubeným soukolím 74,75 a trubkovým hřídelem 17. Hřídel 17 je uložen ve dvou ložiskách 33 a 34.

Funkce diferenciálu.

Diferenciál je konstruován tak, že je-li mezi centrálním kolem 71 a unašečem 18 převod 1:3, korunové kolo 70 stojí. Změní li se tento poměr, korunové kolo se roztočí. To se stane v tom případě, když zkoušená spojka začne prokluzovat. Korunové kolo je na obvodě opatřeno jemným drážkováním. Do tohoto drážkování zasahuje jazýček 28. Celý mechanismus působí jako řehtačka.

Brzda 77 je lamelová výsuvná spojka. V zájmu zlevnění celého zařízení byla použita stávající brzda ze starého přípravku P 77-240, která plně tomuto účelu vyhovuje.

Všechny rotující díly jsou zakryty odklápacím průhledným krytem z organického skla.

VŠST

LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 34

5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

Popis zařízení pro zkoušení jiných typů.

Rozběhovou spojku W 9 a W 100 lze seřizovat způsobem popsaným v předcházející kapitole. Při zkoušení W 100 je nutno provést malou úpravu. Z nástavného hřídele 8 se odmontuje jedno pero 45.

Zařízení pro zkoušení posuvové bezpečnostní spojky W 100.

Mezi hřídel 6 a hřídel brzdy se upne nástavný hřídel 9 pomocí objímky 10 a náboje ozubených kol 12. Objímka i náboj jsou zajištěny stavěcími šrouby 51 a 59 proti axiálnímu posuvu. Povytažením čepu 21 lze na něj nasunout posuvovou spojku, která je zajištěna proti pootočení bočním ozubením na tělesech ložiska a proti axiálnímu posunutí kolíkem 22. Tento kolík prochází otvorem v čepu 21 a drážkou v bočním ozubení na tělese ložiska. Kroutící moment se zde měří jen staticky a přenáší se přes ozubené kolo 12 na ozubené kolo spojky. Brzda musí být odblokována.

Po seřízení se spojka na čepu 21 obrátí, přičemž do záběru s jejím ozubeným kolem přijde druhé ozubené kolo 12.

Tento opačný chod je nutno kontrolovat, poněvadž z výroby může přijít spojka s nestejnoměrně vyrobenými úkosy bočních zubů.

VIII. ORGANISAČNÍ ČÁST:**VIII.1. Organisace předmontáže.**

Vycházíme z návrhu linky vřeteníků / viz příloha - výkres č. 02 - 01 - 451./ a z výhledového plánu pro rok 1967-70.

Rok	1967	1968	1969	1970
ks W 100	230	230	230	220
ks HP 100	20	20	25	25
celkem	250	250	255	245

Tab.č.5.

Pracnost na montážní lince

$$d = 3 \cdot 597 \text{ Nmin/ks}$$

Takt linky

$$t = 452 \text{ min/ks}$$

Počet pracovišť linky

$$n = 7$$

Podle technologického postupu se na lince do vřeteníků montuje osa I /na níž je rozbehová spojka/ na pracovišti 2.

Osa VI' s posuvovou spojkou se do vřeteníků montuje na pracovišti 1.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66

36

5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

U linky je volná plocha pro uložení palet se smontovanými podskupinami. Smontované podskupiny se budou vychystávat v týdenních dávkách tj. 6 ks. Vlastní montáž podskupin bude umístěna v blízkosti linky.

Správné a podrobné vyřešení předmontáže tzn. rozmístění stolů, skříněk, regálů a palet a přesné určení plošné velikosti každého pracoviště by vyžadovalo vypracování přehledu o potřebě jednotlivých součástí, velikostech, váze, dávkách a způsobu paletizace u všech 74 montovaných podskupin. To však není úkolem této práce a proto se vychází z rámcového návrhu TOS Varnsdorf, který bylo nutno podrobněji rozpracovat.
/ Viz příloha č. 6 /.

VIII.2. Návrh pracoviště pro seřizování spojek:

Máme navrhnut pracoviště, které by umožňovalo nejproduktivnější a nejhospodárnější práci.

Na pracovišti mají být stoly, skřínky, regály a palety tak uspořádány, aby sled pracovních úkonů vyžadoval co nejméně fyzicky náročných pohybů. Dobře organizované pracoviště je také zárukou bezpečné práce.

Montáž osy I a VI' při níž se seřizují a zaběhávají spojky bude provedena na jedno pracoviště na montáži podskupin.

Na zvoleném pracovišti se budou montovat tyto osy u typů W 100, HP 100, H 63 A a W 9. Montáž bude provádět s týdenním předstihem, aby byl zajištěn plynulý chod montážní linky.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 37
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

Přehled montovaných spojek.

typ stroje	spojka	ks/rok	pracnost osy	prac.tř.
W 100	rozběhová	230	74,5'	6
W 100	posuvová	230	294'	7
HP 100	rozběhová	20	74,5'	6
HP 100	posuvová	20	294'	7
W 9	rozběhová		p r o t o t y p	
WH 63 nebo	posuvová	90		
WH 80	posuvová	130		
H 63 A	rozběhová	70	70'	6
H 63 A	posuvová	70	225'	7

Tab.č.6.

Kapacitní propočet pracoviště.

Efektivní časový fond 123 000 min/rok

Čas potřebný pro montáž:

Typ	Osa	Ks/rok	pracnost roč. objemu výroby
W 100+HP 100	I.	250	18 620
W 100+HP 100	VI.	250	73 500
H 63 A	I.	70	4 900
H 63 A	VI.	70	15 750
Celkem			112 775 min/rok

Tab.č.7.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 38
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

Rozdíl od efektivního časového fondu:

$$\begin{array}{r} 123\ 000 \\ - \underline{112\ 775} \\ 10\ 225 \end{array}$$

Zbývající část doby tzn. 10 225 min/rok je nutno dělníka zaměstnat na montáži typu W 9. Tento typ není ještě podrobně rozpracován. Ani objem výroby není přesně určen.

Organisační uspořádání pracoviště viz příloha č. 7.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66

39

5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

VIII.3. Postup při zkoušení spojky:

Pracovník vyzvedne součásti a na pracovním stole smontuje celou dávku. Smontované spojky odkládá na plošinou paletu č.1.

Staticky seřídí na menší kroutící moment a zaběhne. Zaběhnutou spojku nechá na paletě č.1. vychladnout.

Než celá dávka vychladne montuje zatím další.

Po vychladnutí seřídí na statický kroutící moment a dynamicky zkонтrolované odkládá na plošinovou paletu č.2. Celá dávka se odvezde na této paletě na montážní linku vřeteníků.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 40

5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

IX. TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE A ZKOUŠENÍ
ROZBĚHOVÝCH SPOJEK W9.

MONTÁŽNÍ POSTUP					Typ stroje			P. l. 4					
		Závod DP ST 456/66 41			W 9			L. č. 1					
Výpracoval					Datum			Skupina Vřeteník čís. výk. 70 159 pos.					
Schválil					Datum			Podskupina čís. výk. pos.					
								OSA I - spojka 70 159					
								Tříd. číslo Označ. typ. postupu 1-4 ; 7-9					
Op.	Ozn. st.	Poř. čís.	Posice	Číslo výkresu nebo normy	Název součásti, podskupiny nebo skupiny			Poč. ks prov.	Označení manipulace				
		1	0111	408 08 041	Unášeč			1					
		2	0112	408 22 120	- " -			1					
		3	0113	508 23 157	Pouzdro			1					
		4	0114	63A C506/ I	Vnější lamela			15					
		5	0115	63 A0 505 A/I	Vnitřní lamela			14					
		6	0116	4 08 51 063	Pružina			12					
		7	0117	4 08 43 041	Matice M 82 x 1,5			1					
		8	0118	ČSN 021 143 .52	Šroub M6 x 16			3					
		9	0119	4 08 24 129	Přírub. pouzdro			1					
		10	0125	4 08 16 333	Pastorek			1					
		11	0128	ČSN 02 2562	Pero 8h9 x 7x 20			2					
Technol. výroba		12	0129	5 08 23 158	Pouzdro			1					
VDO													
Výroba													
Kontrola													
Technol. vývoj													
Rozpis													
					zm.	číslo změny	dat.	podpis	zm.	číslo změny	dat.	podpis	



Závod

DP CT 456/66

42

Typ stroje

W 9

P. 1.4

L. č. 2

Skupina
VŘETENÍK

čís. výk.

pos.

Montážní postup - operační list

Oper.

Podskupina

čís. výk.

pos.

RCZEŠHOVÁ POJKA - OSA I

Tříd. číslo

Označ. typ.
postupu

Úkon	Popis práce	Nástroje a pomůcky	Tříd. č. práce	Prac. tř.	t _{pz}	t _k
1	Připravit dílce na pracovní stůl a očistit	Hadr				
2	Do otvoru v unášeči pos. C112 nalisovat pouzdro pos. C113 Do pouzdra nalisovat volně točný unášeč pos. O111. Unášeč vyjmout, odložit.	Středící trn Škrabáček do otvoru Smirk plátno				
3	Do dvou drážek v pastorku pos. O125 nalisovat pera pos. O128 Na pastorek a pera narazit unášeč pos. O112	Pilník jemný Kladivo Trn				

zm.	číslo změny	dat.	podpis	zm.	číslo změny	dat.	podpis	zm.	číslo změny	dat.	podpis



Závod

DP OT 456/66

43

Typ stroje

P. 14

W 9

L. č. 3

Oper.

Skupina

čís. výk.

pos.

Vřeteník 70159

Montážní postup - operační list

Podskupina

čís. výk.

pos.

Osa I

spojka

Tříd. číslo

Označ. typ.
postupu

Úkon	Popis práce	Nástroje a pomůcky	Tříd. č. práce	Prac. tř.	t_{pz}	t_k
4.	Na unášeč pos. O111 nasunout stříďavč vnější a vnitřní lamely pos. C114 a C115. Vyzkoušet volný pohyb lamel v drážkách unašeče, případně lamely upravit.					
5.	Nasunout unašeč pos. O111 s lamelami do unašeče pos. O112					
6.	Do dvacáti otvorů v matici pos. O117 namáčknout nazelenou a nasunout pružiny.					
7.	Vnímoubovat matici pos. O117 do unašeče pos. O112 tak, aby lamely byly dotaženy	Příp. klíč				
8.	Upnout spojku do zkoušecího zařízení a zajistit stavěcími šrouby. Zablokovat brzdu. Změřit statický kroutící moment pomocí momentového klíče. Seřídit na 5 kpm. Odblokovat brzdu	zkoušecí zařízení Momentový klíč		10	0,5	2
9.	Zaběhnout - 10 krát po 3 vteřinách s 20 vteřinovými přestávkami brzdu úplně zablokovat. V přestávkách mazat olejničkou. Clejníčka				5	

zm.	číslo změny	dat.	podpis	zm.	číslo změny	dat.	podpis	zm.	číslo změny	dat.	podpis



Závod

DP CT 456/66 44

Typ stroje

P. I. 4

W9

L. č. 4

Skupina

čís. výk. pos.
Vřeteník 70 159

Montážní postup - operační list

Oper.

Podskupina

čís. výk. pos.
Osa I spojka

Tříd. číslo

Označ. typ.
postupu

Úkon	Popis práce	Nástroje a pomůcky	Tříd. č. práce	Prac. tř.	t_{pz}	t_k
	Vyjmout spojku ze zařízení a nechat vychladnout.					180'
10.	Vychladlou spojku upnout do zařízení a zajistit stavěcími šrouby. Zablokovat brzdu. Seřídit pomocí momentového klíče na statický koutící moment: rozběhová spojka W 9 - 5,6kpm Odblokovat brzdu.					0,5'
11.	Provést měření dynamického kroutícího momentu spuštěním elektromotoru a brzděním. Vyjmout spojku ze zařízení.					2'
12.	Do otvoru v matici pos. 1117 nasunout přírubové pouzdro pos. 0119. Matici zajistit zařoubováním tří šroubů pos. 0118		Imbus 1/8			0,5'
13.	Do otvoru v pastorku pos. 0125 narazit pouzdro pos. 0119.					
14.	Kontrola.					
15.	Smontovanou podskupinu odložit.					

zm.	číslo změny	dat.	podpis	zm.	číslo změny	dat.	podpis	zm.	číslo změny	dat.	podpis



Závod

DP ST 456/86

45

Typ stroje

W 100

P. l. 1

L. č. 1

Skupina čís. výk. pos.

Montážní postup - operační list

Oper.

Podskupina čís. výk. pos.

Tříd. číslo

Označ. typ. postupu

Posuvová spojka - osa VI

Technologický postup zkoušení posuvové bezpečnostní spojky W 100.

Úkon	Popis práce	Nástroje a pomůcky	Tříd. č. práce	Prac. tř.	t_{pz}	t_k
1.	Upnout do zařízení a zajistit kolíkem. Brzda odblokována. Naolejovat boční ozubení. Seřídit pomocí momentového klíče na statický kroutící moment $M_k = 30 \text{ kpm}$.				10	0,5'
	Vyjmout spojku ze zařízení, obrátit ji na čepu a zajistit kolíkem. Změřit M_k stat. momentovým klíčem.				0,5'	2'
	Vyjmout spojku ze zařízení.				0,5'	

zm.	číslo změny	dat.	podpis	zm.	číslo změny	dat.	podpis	zm.	číslo změny	dat.	podpis

XI. ZKOUŠKA DOBY ZABĚHÁVÁNÍ.

Tato zkouška měla určit jakou dobu mají být spojky zaběhávány, aby se jejich broušené zakalené povrchy dostatečně uhladily.

Postup při zkoušení a průběh zkoušky:

Z dávky smontovaných spojek bylo namátkově vybráno pět kusů a seřízeno staticky pomocí páky a závaží na stejný kroutící moment 5 kpm. Tím bylo dosaženo stejného přítlačného tlaku mezi lamelami.

Seřízené spojky byly různou dobu zaběhávány ve stávajícím zkoušecím přípravku / viz. obr. č. 4 /.

Spojky se mazaly za klidu olejničkou.

Naměřené hodnoty.


Číslo spojky	Doba zaběhávání v sec.	Drsnost Ra	Poznámka.
1	8,0	0,244	Zaběhnout bez přerušení.
2	/ 15 5+10 /	0,39	Popustila se.
3	/ 20 4x po 5 /	0,28	
4	20	0,23	Matice se zatáhla.
5	/ 30 10x po 3 /	0,27	V přestávkách mazáno.
6	0	0,475	Nezaběhnuto.

Tab.č.8.


VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spoječ.

DP ST 456/66 47
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot



Vzorek č. 2.
5 000x zvětš.
Ra = 0,39 u



VŠST

LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 48

5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

Vzorek č.4.
10 000x zvětš.
Ra = 0,23 μ

0

-20

-40

-60

-80

-100

-120

-140

Vzorek č.5.

10 000x zvětš.
Ra = 0,27 μ

Vzorek č.6.
5 000x zvětš.
Ra = 10,475 μ

Zhodnocení výsledků.

Grafický záznam drsnosti jednotlivých povrchů je na obr. č. 13 a č. 14.

Z grafického záznamu se početně vyhodnotila číselná hodnota Ra.

Doby zaběhání se od sebe málo liší a jsou poměrně krátké, což je vynuceno velkým vývinem tepla, proto ani drsnosti povrchů se od sebe mnoho neliší.

U vzorku č. 2 je odchylka zaviněna sníženou tvrdostí povrchu vlivem popuštění.

U vzorku č. 4 se seřizovací matice zatáhla, takže přitlačný tlak mezi lamelami neodpovídal seřízení.

Závěr.

Zkoušky ukázaly, že nelze spojku zabíhat nepřerušovaně déle než 5 sec. V zájmu dostatečně dlouhého zaběhnutí je nutno zabíhat s přestávkami, aby spojka částečně vychladla a bylo ji možno mazat. Nepřerušovaně má spojka prokluzovat asi 3 vteřiny. Při delší době než 5 sec. se již olej vypaluje, spojka se příliš zahřívá a polosuché tření přechází v suché, přičemž probíhají procesy popsané v kap. IV.

Při zkoušce se také zjistilo, že lamely na sobě nesedí celymi povrhy, nýbrž jen v mezikruhových plochách širokých asi 5 mm u obou krajních průměrů. To má za následek zaběhnuí jen těchto malých ploch.

XI. Kontrolní propočty zařízení.

XI.1. Návrh elektromotoru.

Pro zařízení byl zvolen trojfázový asynchronní motor AF 544/4, jakého se používá k pohonu horizontální vyvrtávačky W 9.

Technická data elektromotoru:

kW	n	I při 380V	φ	$\gamma\%$	Mz/Mn	Iz/In
7,5	1455	15	0,88	86	2,6	6,0

Motory jsou vyráběny pro napětí 380V/220V při zapojení do YD, 380V při zapojení D, 500V při zapojení Y nebo D.


Rotorová klec je z čistého Al. Povrch kostry je litinový, žebrováný.

Kontrola elektromotoru:

Jmenovitý kroutící moment

$$M_n = 793 \frac{N_n}{n} = 793 \frac{7,5}{1455} = 5 \text{kpm}$$

Momentová charakteristika asynchronního motoru.



Obr.č.15.

M_{max} moment zvratu
M_z " záběrový

$\frac{M_{max}}{M_n}$ - okamžitá momentová přetížitelnost

Podle § 5324 předpisů EČ 1950 má být alespoň

$$M_{max} = 1,75 M_n = 1,75 \cdot 5 = 8,75 \text{ kpm}$$

Ve skutečnosti je M_{max} větší než M_z /viz obr.č. /.

$$M_z = 2,6 M_n = 2,6 \cdot 5 = 13 \text{ kpm}$$

Předepsaný kroutící moment pro spojku W 9 - 6,6 kpm
a W100 - 7 kpm

Nad M_n je motor zatěžován jen krátkou dobu / asi 3 vt./.

Asynchronní motor je tvrdý tzn., že se otáčky liší
jen málo při různém zatížení.

Skutečný M_{max} lze získat z kruhového diagramu.

Tento asynchronní elektromotor je upraven jako dyna-
mometr.

XI.2. Princip dynamometru.

Funkce dynamometru spočívá ve vzájemném působení sil mezi statorem a rotorem elektrických strojů. Běží-li elektrický stroj jako motor a je-li zatěžován určitým momentem, působí stejný moment ale v opačném smyslu na jeho stator. Tento moment se u normálního motoru přenáší patkami a základovými šrouby na základ a je tedy pro měření nepřístupný. Je-li stator výkyvně uložen, snaží se natočit v opačném smyslu než se točí rotor. Opatříme-li stator ramenem, můžeme na sklonné váze tento moment přímo měřit.

Moment způsobený třením v ložiskách a o vnitřní vzduch se na statoru nenaměří. Moment vychylující stator proti smyslu točení je sice větší o tento moment mechanických ztrát, avšak unáší zároveň stator ve smyslu točení. Měřený moment je v tomto případě větší než skutečný jen o část momentu tření rotoru o vzduch, který stator neunáší sebou. Moment tření v ložiskách statoru tuto chybu zmenšuje.

Pro správné měření musí být rameno dynamometru vyváženo protizávažím. Také rozložení vah statoru musí jím být vyrovnanou.

XI.3. Kontrolní propočet brzdy.

Pro brzdění zkoušené spojky byla převzata výsuvná třecí lamelová spojka ze stávajícího přípravku. / Viz obr.č.4 /.

Kroutící moment se přenáší třením mezi lamelami a zde se máří za vývinu velkého množství tepla. Lamely se chladí olejem. Výhoda této spojky je v tom, že při poměrně malých rozměrech lze přenášet velké kroutící momenty a záběr při zapínání je plynulý a klidný.

Protože se perspektivně počítá se zkoušením na vyšší kroutící momenty, kontrolujeme brzdu pro $M_k = 20 \text{ kpm}$.

Kontrola měrného tlaku mezi lamelami.

1/ Počet třecích ploch:

$$i = m_1 * m_2 - 1 = 8 * 9 - 1 = 16$$

m_1 počet hnacích lamel


m_2 " hnaných "

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 53
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

2/ Střední poloměr třecí plochy.




$$R_s = \frac{R_1 + R_2}{2} = \frac{70 + 50}{2} = 60 \text{ mm}$$

3/ Dovolený měrný tlak.

$$p_D = k \cdot p_z$$

p_z základní měrný tlak / pro ocelové mazané
lamely $p_z = 6 + 8 \text{ kp/cm}^2$ /
 k rychlostní součinitel

Závislost rychlostního součinitele na rychlosti.




Obr. č. 16.

Při $Mk = 20 \text{ kpm}$ již spojka stojí tzn. $k = 1$

4/ Volba součinitele tření.

Součinitel tření je závislý na druhu materiálu, drsnosti povrchu, přítlačném tlaku atd.

Závislost součinitele tření f na p .



Obr. č. 17.

$$f = \text{voleno } 0,055$$

Skutečný měrný tlak mezi lamelami:

$$p = \frac{\frac{Mk}{\pi \cdot i / R_1^2} - R_2^2 / f \cdot R_s}{3,14 \cdot 16 \cdot 24 \cdot 6 \cdot 0,055} = \frac{2000}{3,14 \cdot 16 \cdot 24 \cdot 6 \cdot 0,055} = 5 \text{ kp/cm}^2$$


$$p = 6 \pm 8 \text{ kp/cm}^2$$

5/ Potřebná přítlačná síla.

$$S = \pi \cdot i / R_1^2 - R_2^2 / p$$

$$S = 3,14 \cdot 7^2 - 5^2 / 5 = 377 \text{ kp}$$

6/ Kontrola zapínací páčky.



$$S' = S - \frac{a}{l} = 377 - \frac{24}{87} = 104 \text{ kp}$$

Počet páček = 3

Síly na jednou páčku:

$$S_1 = \frac{104}{3} = 35 \text{ kp}$$

$$S_1 = \frac{377}{3} = 126 \text{ kp}$$

Kontrola páčky na ohyb:

$$\sigma_o = \frac{6 \cdot S_1 \cdot l}{b_2 \cdot h_2^2} = \frac{6 \cdot 35 \cdot 8,7}{2 \cdot 1^2} = 910 \text{ kp/cm}^2$$

pro materiál 11500 $\sigma_{dop,0} = 1800 \text{ kp/cm}^2$

Kontrola čepu páčky:

Zatěžující síla čepu.

$$R = S_1 \sqrt{\frac{1}{a^2} + 1} / = 35 \sqrt{\frac{8,7^2}{2,4^2} + 1} / = 132 \text{ kp}$$

Namáhání stříhem.

$$\tau = \frac{2 \cdot R}{\tau \cdot d^2} = \frac{2 \cdot 132}{3,14 \cdot 0,6^2} = 234 \text{ kp/cm}^2$$

$d = 6 \text{ mm.}$
pro materiál 11 500 $\tau_{dov} = 260 \text{ kp/cm}^2$


Kontrola na otlačení:

$$p = \frac{R}{b \cdot d} = \frac{132}{2 \cdot 0,6} = 110 \text{ kp/cm}^2$$

$$p_{dov} = 800 \text{ kp/cm}^2$$

7/ Kontrola lamely na otlačení.

Lamela s vnitřními výstupky:



$$p = \frac{P'}{c \cdot e} \quad c = 2 \text{ mm} \\ e = 4 \text{ mm} \\ R_c = 46 \text{ mm}$$

$$\text{počet výstupků } i_v = 3$$


$$p = \frac{M_k}{m \cdot i \cdot c \cdot e \cdot R_c} = \frac{2000}{9 \cdot 3 \cdot 0,2 \cdot 0,4 \cdot 46} = 20 \text{ kp/cm}^2$$

$$p_{dov} = 200 \text{ kp/cm}^2$$

XI. 4. Kontrola nebezpečného průřezu
na hřídeli 6.

Namáhání krutem:

$$\tau = \frac{16 \cdot M_k}{\pi \cdot d^3} = \frac{16 \cdot 2000}{3,14 \cdot 3^3} = 3,78 \text{ kp/mm}^2$$



Drážka pera působí jako vrub.

Zvýšení napětí vlivem vrubu:

$$\bar{\tau} = \tau - \frac{\beta}{\eta_p \cdot \eta_r};$$

η_p Součinitel povrchu

η_r " velikosti vrubu

β " vrubu

γ_r " vrubové citlivosti v krutu

α " tvaru vrubu

VŠST

LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 58

5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

$$\beta = 1 + \gamma_c / \alpha - 1 /$$

$$\text{pro } \frac{r}{d} = \frac{0,4}{30} = 0,0133 \quad \dots \dots \alpha = 2,88$$

$$\text{pro ocel 11 500} \quad \dots \dots \gamma_c = 0,14$$

$$\beta = 1 = 0,14 / 2,88 - 1 / = 1,263$$

Součinitel jakosti povrchu pro krut:

$$\gamma_{pk} = 0,6 \cdot \gamma_b + 0,4$$

γ_b Součinitel jakosti povrchu pro ohyb = 0,88

$$\gamma_{pk} = 0,6 \cdot 0,88 + 0,4 = 0,93$$

Součinitel velikosti vrubu pro ocel 11 500 a
hřídel Ø 30

$$\gamma_{rk} = 0,72$$

Zvýšené napětí vlivem vrubu:

$$\bar{\tau} = \tau \frac{\beta}{\gamma_{pk} \cdot \gamma_{rk}} = 3,78 \frac{1,263}{0,93 \cdot 0,72} = 7,13 \text{ kp/mm}^2$$

Bezpečnost k mezi únavy :

$$s = \frac{\tau_c}{\bar{\tau}} = \frac{14}{7,13} = 1,96$$

Kontrola hřídele € na krut při zkoušení posuvové
bezpečnostní spojky W 100


Spojka se zkouší na 30 kpm.

$$\tau = \frac{16 \cdot M_k}{\pi \cdot d^3} = \frac{16 \cdot 3000}{3,14 \cdot 3^3} = 5,65 \text{ kp/mm}^2$$

Bezpečnost k mezi kluzu v krutu :

$$s = \frac{\tau_k}{\tau} = \frac{17}{5,65} = 3$$

Kontrola pera na otlačení.



Délka činné části pera l = 30mm

$$p = \frac{M_k}{l \cdot a \cdot y} = \frac{2000}{3 \cdot 0,48 \cdot 1,26} = \\ = 1100 \text{ kp/cm}^2$$

$$p_{dov} = 1200 \text{ kp/cm}^2$$

Při zkoušení posuvové spojky l = 65mm

$$p = \frac{3000}{6,5 \cdot 0,48 \cdot 1,26} = 765 \text{ kp/cm}^2$$

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 60
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

VI. 5. Kontrola ložisek.

Na hřídele 6 jsou nasazena dvě radiální ložiska přenášející pouze radiální sílu od vlastní váhy hřídele a upnuté spojky.

Přibližná váha hřídele s objímkou a spojkou je 10 kg.
Tuto váhu zachycuje ložisko 6008; C = 1320
a ložisko 6009; C = 1660

C.....dynamická únosnost

Trvanlivost ložiska 6008:

$$L_h = \frac{C}{P^3} \cdot \frac{n}{n^3} = \frac{1320}{5^3} \cdot \frac{1660}{1455} = 20\ 700000 \text{ hod}$$

Trvanlivost ložisek na uložení elektromotoru:

Celkové zatížení 100kg.

Ložisko 6307 ; C = 2600


$$L_h = \frac{2600^3}{50^3} \cdot \frac{1660}{1455} = 161\ 000 \text{ hod}$$

Ložisko 6017 se jen pootáčí; Co = 3600.

XL.6. Návrh diferenciálu.

Pro měření skluzu využíváme vlastnosti soustavy se dvěma stupni volnosti - planetového diferenciálu.

Princip:



Obr. č. 18.

Ústrojí je konstruováno tak, aby chom dosáhli určité závislosti mezi úhlovými rychlosťmi $\omega_{21}, \omega_{51}, \omega_{41}$.

Odvození vztahu.

Výminky valení pro body A,B:

$$A \dots \omega_{21} \cdot r_2 = -\omega_{34} \cdot r_3 + \omega_{41} \cdot r_2$$

$$B \dots \omega_{51} \cdot r_5 = \omega_{34} \cdot r_3 + \omega_{41} \cdot r_5$$

$$\text{sečtením: } \omega_{21} \cdot r_2 + \omega_{51} \cdot r_5 = \omega_{41} (r_2 + r_5)$$

$$\omega = \frac{\pi n}{30}; \quad r = \frac{z_c + z_k}{2}$$

dosazením

$$n_c \cdot z_c + n_k \cdot z_k = n_u / z_c + z_k /$$


$n_c \dots \dots$ otáčky centrálního kola 2
 $n_k \dots \dots$ " korunového kola 5
 $n_u \dots \dots$ " unašeče 4
 $z_c \dots \dots$ počet zubů centrálního kola
 $z_k \dots \dots$ " " korunového kola

Je nutno najít takový poměr $\frac{n_u}{n_c}$, aby $n_k = 0$

$$\frac{n_e}{n_u} = \frac{z_c + z_k}{z_c} = \frac{45 + 90}{45} = 3$$

$$z_c = 20; z_k = 40; z_s = 10; m = 2$$

Návrh převodu k diferenciálu.



Obr. č. 19.

$$\frac{n_1}{n_2} = 1$$

$$\frac{n_1}{n_4} = 3$$

$$\frac{n_c}{n_u} = \frac{\frac{n_1}{1}}{\frac{n_3}{3}} = 3$$

$$A = 120; m = 2$$

$$D_1 = 120; D_2 = 120; D_3 = 60; D_4 = 180;$$

$$D = m \cdot z$$

$$z_1 = z_2 = 60; z_3 = 30; z_4 = 90.$$

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DPST 456/66

63

5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

XI. 7. Výpočet váhy závaží.

Váha ramena:

$$G = V \cdot \gamma = 50 \cdot 12 \cdot 840 \cdot 7,8 = 4 \text{ kg}$$

Moment od váhy ramena:

$$M = R \cdot G = / \cdot \frac{840}{2} + 16 / \cdot 4 = 232 \text{ kp cm}$$

Délka závaží volena

$$l = 80 \text{ mm}$$

Rameno momentu závaží:

$$v = 16 + 4 = 20 \text{ cm}$$

Potřebná síla závaží:

$$P = \frac{M}{r} = \frac{232}{20} = 11,6 \text{ kp}$$

Průměr závaží

$$D = \sqrt{\frac{4P}{\pi \cdot l \cdot \gamma}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 11600}{\pi \cdot 8 \cdot 7,8}} = 15,8 \text{ cm}$$

Závaží má rozměry :


Ø 158 X 80

XI. 8. Výpočet ramene.

Průhyb ramene:

$$l = 840 \text{ mm}, b = 12 \text{ mm}, h = 50 \text{ mm}$$

Rameno počítáme jako větknutý nosník zatížený na volném konci osamělou silou $P = 30 \text{ kg}$.



$$M = P \cdot l = 30 \cdot 84 = 2520 \text{ kpcm}$$

$$J = \frac{1}{12} b h^3 = \frac{1}{12} 1,2 \cdot 5^3 = 12,5 \text{ cm}^4$$


$$y = \frac{P \cdot l^3}{3 \cdot E \cdot J} = \frac{30 \cdot 84^3}{3 \cdot 2,1 \cdot 12,5 \cdot 10^6} = 0,226 \text{ cm}$$

Průhyb ramene je 2,26mm.

Kontrola svaru:

$$\text{délka svaru } l = 2 \cdot 50 = 100 \text{ mm}$$

$$\text{šířka svaru } t = 4 \text{ mm}$$



VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 65
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

$$a = \frac{t}{2} = \frac{4}{2} = 2,86$$

namáhání smykem.

$$P = F \cdot \tau$$

$$\tau = \frac{P}{F} = \frac{P}{l \cdot a} = \frac{30}{100 \cdot 2,86} = 0,105 \text{ kp/mm}^2$$

namáhání na ohyb

$$M_o = 2520 \text{ kp cm}$$

$$\sigma_o = \frac{M_o}{W_o}$$

$$W_o = \frac{1}{6} b_1 h^2 = \frac{1}{6} \cdot 0,8 \cdot 5^2 = 3,33 \text{ cm}^3$$

$$\sigma_o = \frac{2520}{3,33} = 756 \text{ kp/cm}^2$$

Mez kluzu v ohybu oceli 11370

$$\sigma_{ko} = 0,7 \cdot \sigma_R = 26 \text{ kp / mm}^2$$

$$\text{bezpečnost } s = \frac{\sigma_{ko}}{\sigma_o} = \frac{26}{7,56} = 3,42$$

Rameno pevnostně vyhovuje.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek

DP ST 456/66 66
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

XII. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ.

XII. 1. Odhad ceny navrhovaného zařízení.

Ve spolupráci s n.p. TOS Varnsdorf byla odhadnuta pracnost výroby zařízení na 90 hodin v 6. pracovní třídě. Nástrojářská dílna pracuje s 250% režii.

Náklady na práci:

90 hod. à 6,85 Kčs/hod	Kčs 615
Cena elektromotoru s elektrickým příslušenstvím Kčs 1000
Cena materiálu a normálí Kčs 1000
Dílenská režie 250% Kčs 6540
<hr/>	
celkem	Kčs 9155

XII.2. Zhodnocení.

Nevýhody stávajícího zařízení jež nově navržené odstraňuje byly popsány v kapitole číslo V.

Navržené zařízení je nutno považovat za přípravek pro výrobu nezbytný. Správná funkce a provozní spolehlivost horizontálních vyvrtávaček se neobejde bez dobře seřízených rozběhových a posuvových spojek. Při dosavadním způsobu seřizování se dělník jistil tím, že spojku po změření ještě trochu "přitáhl". Volil tím ze dvou nepřesnosti tu menší, protože předpokládal, že stroj v praxi je zatěžován nad maximální řezné parametry jen málokdy. Tím se také dá vysvětlit malý počet případů zjištění špatného seřízení spojek.

Přesto je nutno ještě ukázat na důsledky jež způsobuje špatně seřízená a již ve stroji zamontovaná spojka.

1/ Více práce na konečné montáži spojek.

Zjistí-li se při provozních zkouškách, že spojka nepřenáší předepsaný Mk a předčasně prokluzuje, je zapotřebí ji znovu seřídit.

Postup při seřizování:

- a/ Odšroubovat vrchní kryt vřeteníku.
- b/ Odjistit.
- c/ Seřídit seřizovací maticí.
- d/ Zajistit.
- e/ přezkoušet funkci spojky.
- f/ Přišroubovat kryt.

Tato práce je normována v 7 pracovní třídě 120 min. Druhý extrém podle zjištění OTK nastává, že rozběhová spojka W 100 a HP 100 ani při zařazení větších řezných podmínek, než maximálních, neproklouzne. Tím se zatíží elektromotor tak nepříznivě, že se až zastaví. Vzniká tu nebezpečí jeho spálení.

Nebylo možno zjistit na kolika strojích z ročního objemu výroby se musely doseřizovat spojky.

Předpokládáme-li, že toto činí 2%, pak náklady na seřizování můžeme vypočítat.

Roční objem výroby horizontálních vyvrtávaček W 100 a HP 100 - 250 ks/rok.

Z tpho 2% - 5 ks.

Náklady na mzdu dělníka v 7 třídě za 120' Kčs 14,70

Dílenská režie 344%

.... Kčs 50,60

celkem Kčs 65,30

pro 5 kusů - \$. 65,30 = 326,50 Kčs/rok

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 68
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

2/ Vážnější případ je, dostane-li se stroj se špatně seřízenou spojkou k zákazníkovi. Jedná se hlavně o posuvovou bezpečnostní spojku jejíž závada může způsobit poškození ozubených kol ve vreteníku nebo i větší havárii. Krunové vyčíslení je zde velmi obtížné, neboť škody jsou v různých případech různé.

3/ Největší poškození však vznikne po stránce morální, zvláště když stroj koupil zahraniční zákazník. Špatná jakost výrobku zaviní ztrátu důvěry, což podstatně ovlivní vývozní a prodejní možnosti pak nejen vlastních, ale i jiných československých výrobků. V dnešní době, kdy je zahraniční konkurence i v ostatních socialistických státech velká, má ztráta trhu dalekosáhlé zpětné důsledky pro národní hospodářství.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 69

5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

XIII. POUŽITÁ LITERATURA.

1. Ing. A. Mašek - A. Němec : Spojky SNTL Praha 1963.
2. I.V. Kragelskij : Koeficienty trenia,
Moskva 1962.
3. Prof. Ing. Dr.F. Fetter : Přehled silnoproudé
elektrotechniky
SNTV Praha 1957.
4. Ing. K. Bartoš a kol. : Úvodní projekt proudové
montáže vodorovných
vyvrtávaček 1963.

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66 70

5. LISTOPADU 1966

V. Jerhot

Děkuji pracovníkům VŠST v Liberci a
n.p. TOS Varnsdorf, zvláště pak s. M. Peškovi
a Ing. S. Smékalovi, za pomoc při obstarávání podkla-
dů a poskytování odborných rad pro vypracování
této práce.

V Liberci 5.listopadu 1966.

Václav Jerhot

VŠST
LIBEREC

Návrh zařízení pro zkoušení
spojek.

DP ST 456/66
5. LISTOPADU 1966
V. Jerhot

Popis k příloze č.6. a 7.

B₃ zámečnický stůl 235 x 70

E₁ regály pevné 100 x 50

s skříňka na nářadí

z zkoušecí zařízení

v váha

A paleta kovová-prostá Vd 6001

ks	Název - poznámka	Počet výrob.	Mater. k.	Mater. v.	C. s.	C. v.	N. s.	S. výkres	Fos
1	Zákl. deska	ČSN 42 5524	11 370,0		1		108		1
1	Těleso ložiska		11 370,0		1		21		2
1	Těleso ložiska		11 370,0		1		4,5		3
1	Těleso ložiska		11 370,0		1		1,6		4
1	Podstavec		11 370,0		1		6,5		5
1	Hřídel Ø 50 x 230	ČSN 42 5510	11 500,0		1		3,3		6
1	Hřídel Ø 35 x 135	ČSN 42 5510	11 500,0		1		1,0		7
1	Hřídel Ø 48 x 120	ČSN 42 5510	11 500,0		1		1,7		8
1	Hřídel Ø 42 x 250	ČSN 42 5510	11 500,0		1		2,8		9
1	bijímká Ø 60x8€	ČSN 42 5510	11 500,0		1		1,9		10
1	Obijímká Ø 60x8€	ČSN 42 5510	11 500,0		1		1,8		11
1	z. kolo		11 370		1				12
1	Vložka Trubka Ø45x8x30	ČSN 425715	11 370,0		1		0,2		13
1	Vložka Ø105x20	ČSN 42 5510	11 370,0		1		1,3		14
1	Vložko Ø105x25	ČSN 42 5510	11 370,0		1		1,7		15
2	Vložko Ø60 x 10	ČSN 42 5510	11 370,0		1		0,2		16
1	Hřídel 25x5x505	ČSN 42 5715	11 353,0		1		0,9		17
1	Unášec		11 350		1		2,0		18
1	Hřídel Ø 12 x 70	ČSN 42 5510	11 500		1		0,1		19
1	Kryt		11 370				0,2		20
1	Čep 4,5x8x20	ČSN 42 5715	11 350		1		2,1		21
1	Volík Ø 25 x 100	ČSN 42 5510	11 500		1		0,4		22
1	Deska Ø 120 x 4	ČSN 42 5510	11 500		1		003		23
1	Prs 1x 40 x 35	ČSN 42 5350	11 370,0		1		001		24
10	Trubka 8 x 1x40	ČSN 42 6711	11 357,0		1		001		25

V. Jenhot

5.11.1966

VYROBENÍ V KOLE
Dopravní
A. Školní
L. Školní

**ZARIŽENÍ PRO
ZKOУŠENÍ SPOJEK**

DP-ST-456/66

ks	Název - rozměr	Poločívar	Mater. k.	Mater. v.T.o.Č.v.	H.v.	Č.výkres	Pos
1	Tyč Č x 400	ČSN 42 6510	11 430.0		1	0,1	26
2	Čelník 15x20x20 ČSN 42 5350		11 370.0		1	0,02	27
1	Jedálček 0,5x9x17	ČSN 42 5350	12 071.60	12 071	2		28
1	Drážk. vřnec Ø 105 x 15	ČSN 42 6510	12 010.4	12 010.0	2		29
2	Kroužek 28x36x12	ČSN 02 9401.012	010.4	12 010.0			30
1	Ložisko 6008	ČSN 02 4633			0192		31
1	Ložisko 6009	ČSN 02 4633			0245		32
1	Ložisko 6006	ČSN 02 4633			0116		33
1	Ložisko 6004	ČSN 02 4633			0069		34
1	Ložisko 6201 Z	ČSN 02 4633			0032		35
6	Kroužek 5	ČSN 02 2930					36
1	Kroužek 20	ČSN 02 2930					37
2	Kroužek 45	ČSN 02 2930					38
3	Kroužek 12	ČSN 02 2930					39
2	Závlačka 1x10	ČSN 02 1781					40
1	Pero 10x 8 x 100	ČSN 02 2570					41
1	Pero 10x 8 x 50	ČSN 02 2570					42
2	Pero 8 x 7 x 80	ČSN 02 2570					43
1	Pero 8 x 7 x 90	ČSN 02 2570					44
2	Pero 14 x 9 x 30	ČSN 02 2575					45
1	Pero 14x9x110	ČSN 02 2570					46
1	Pero 10x8x90	ČSN 02 2570					47
26	Šroub M6x 15	ČSN 02 1181					48
4	Šroub M3 x 10	ČSN 02 1185					49
4	Šroub M6 x 10	ČSN 02 1185					50

V. Jerhot

5. 11. 1966

VYŠECÍ ŠKOLA
STAVIŠTNÍ
A TEKHNICKÝ
LIBEREC

ZARIŽENÍ PRO
ZKOУŠENÍ SPOJEK DP-ST-456 /66

ks	Název - rozměr	Položovar	Mater. k.	Mater. v.	To	Č.v.	H.v.	Č.výkres	pos
2	Šroub M 10 x 18	ČSN 02 1185							51
1	Šroub M6 x 5	ČSN 02 1185							52
2	Šroub M5 x 10	ČSN 02 1153							53
11	Doraz kolík Ø 8	ČSN 02 2150							54
4	Natice M2	ČSN 02 1401							55
16	Šroub M 6x 20	ČSN 02 1131							56
12	Šroub M 10 x 50	ČSN 02 1101							57
8	Šroub M 10 x 45	ČSN 02 1101							58
1	Šroub M 10 x 12	ČSN 02 1185							59
44	Natice M 16 x 1,5	ČSN 02 1401							60
44	Podložka 16,2	ČSN 02 1740							61
4	Podložka 3,1	ČSN 02 1740							62
38	Podložka 6,1	ČSN 02 1740							63
6	Kolík 10 x 36	ČSN 02 2153							64
10	Nýt 3 x 10	ČSN 02 2301	42 10052						65
1	Nýt 2 x 5	ČSN 02 2301	11 240 2						66
3	Těsnění 5,5x6	ČSN 02 3655							67
1	Kroužek Trubka 70x3x15	ČSN 42 5715	11 350		1	0,02			68
1	Hlavice M 10x1	ČSN 02 7421				00068			69
1	Kor.kolo Ø115x20	64 4311							70
1	Centr. kolo	64 4211							71
3	Satelit Ø 24 x12	64 4311							72
2	Oz.kolo Ø 120x20	64 4311							73
1	Oz.kolo Ø180x20	64 4311							74
1	Oz.kolo Ø 60x20	64 4311							75

V. Jerhot

5.11.1966

VÝROBKA VÝROBKY

STAVBA

A TECHNICKÝ

LIBEREC

ZARIŽENÍ PRO
ZKOУŠENÍ SPOJEK

DP-ST-456/66

ks.	Název - rozměr	Položka	Mater. k.	Mater. v.	T č.v.	H.v.	Č výkresu	Pos.
1	Kryt 5x600x700	64 3412						76
1	Brzda						F 77-24C	77
1	Víčko Ø 80 x 12	ČSN 42 5510	11 370.0		1	0,02		78
2	Matice M10x1	ČSN 02 1403						79
2	Šroub M10x70	ČSN 02 1101						80
2	Šroub M10x40	ČSN 02 1101						81
2	Podložka 10,2	ČSN 02 1740						82
2	Podložka 12,2	ČSN 02 1740						83
2	Matice M10x1	ČSN 02 1401						84
2	Matice M12x1,5	ČSN 02 1401						85
2	Šroub M10x40	ČSN 02 1101						86
2	Šroub M12x40	ČSN 02 1101						87
1	Těsnění 8x9	ČSN 02 3655						88
1	Těsnění 9x10	ČSN 02 3655						89
1	Těsnění 9x10	ČSN 02 3655						90
1	Příchytku 2x80x15	ČSN 42 5340	11 370.0		1	0,01		91
1	Těleso ložiska		1 370.0		1	16		92
1	Těleso ložiska		11 370.0		1	8,0		93
1	Příruba Ø300x75		11 370		1	9,0		94
1	Náboj Ø 65 x 170	ČSN 42 5520	11 500.0		1	4,4		95
1	Disk Ø 320 x 8	ČSN 42 5524	10 073.0		1	5,0		96
1	Příchytku		11 370		1	1,1		97
1	Víčko Ø 180 x 18	ČSN 42 5510	11 500.0		1	3,6		98
1	Víčko Ø 180 x 18	ČSN 42 5510	11 500.0		1	3,6		99
1	Víčko Ø 125 x 20	ČSN 42 5510	11 500.0		1	1,8		100

1. Jenhot

5.11.1966

ZARÍZENÍ PRO
ZKOUŠENÍ SPOJEK!

DP-ST-456/66

list 4

ks	Název - rozměr	Položka	Mater. k.	Mater. v.T.o	č.v.	H.v.	č.výkresu	Pos.
1	Víško Ø 125 x 5	ČSN 42 5510	11 500.0		1	0,5		101
1	Závaží Ø158x80	ČSN 42 5510	11 370		1	12,0		102
1	Rameno Tyč 10x50x840	ČSN 42 5520	11 370.0		1	3,3		103
2	Čep Ø10x18	ČSN 42 5510	11 370.0		1	0,01		104
1	Klíč 12x70x80	ČSN 42 5522	11 370.0		1	0,5		105
1	Trubka 30x3x1000	ČSN 42 5715	11 350.1		1	2,0		106
1	Objímka Ø60x80	ČSN 42 5510	11 370					107
1	Ložisko 6017	ČSN 02 4633				0,9		108
1	Ložisko 6007	ČSN 02 4637						109
1	Pero 10x8x	ČSN 02 2570						110
1	Deska 190x20x280	64 4311						111
2	Kroužek 25	ČSN 02 2930						112
8	Závora M16x65	ČSN 02 1101						113
1	Závora M10x90	ČSN 02 1103						114
2	Závora M7x15	ČSN 02 1131						115
24	Závora M6x15	ČSN 02 1140						116
4	Závora M14x50	ČSN 02 1101						117
2	Závora M8x8	ČSN 02 1131						118
1	Závora M10x10	ČSN 02 1185						119
8	Matice M16x1,5	ČSN 02 1401						120
4	Matice M14x1,5	ČSN 02 1401						121
8	Podložka 16,1	ČSN 02 1740						122
26	Podložka 6,1	ČSN 02 1740						123
4	Podložka 14,0	ČSN 02 1740						124
1	Kolík 10x10	ČSN 02 0150						125

V. Jerhot

5.11.1966

VYSOKA ŠKOLA
STROJNÍ
A TEXTILNÍ
LIBEREC

ZARIŽENÍ, PRO
ZKOУŠENÍ SPOJEK

DP-ST-456/66

Pořad. číslo 6

list 5

V. Jethot

5.11.1966

VYSOKA ŠKOLA
STAVIENI
A TEXTILU
LIBEREC


ZAŘÍZENÍ PRO ZKOUŠENÍ SPOJEK

DP-ST-456/66

Příloha č.7.

Návrh pracoviště pro zkoušení a seřizování spojek.


Měř.: 1 : 20



Příloha č.č.


Návrh
předmontáže.

Měř.: 1 : 50




Příloha č.1.

POJUVOVÁ BEZPEČNOSTNÍ SPOJKA N. 100.



Příloha č.2.

ROZĚHOVÁ LPGJK # 100.



Příloha č.3.

KOZBĚHOVÁ SPOJKA M 9.

