

**Technická univerzita v Liberci**  
Fakulta strojní

**BAKALÁŘSKÁ PRÁCE**

Rok odevzdání :2005

Jan Mlejnek



Katedra obrábění a montáže

Studijní rok : 2003 / 2004

## **ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE**

Jméno a příjmení : **Jan MLEJNEK**

Studijní program : B2341 Strojírenství

Studijní obor : 2301R030 Výrobní systémy

Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se Vám určuje  
bakalářská práce na téma:

**Optimalizace procesu sběru dat ve výrobě.**

### **Zásady pro vypracování :**

(uveďte hlavní cíle bakalářské práce a doporučené metody pro vypracování)

1. Seznámení s problematikou CIM.
2. Analýza problematiky v daném úseku výroby..
3. Konkretizace informací pro daný účel řízení – dosud nezajišťovaných.
4. Návrh systému sběru dat na linkách obrobny, montáže, povrchové úpravy.
5. Návrh systému varovných hlášení.

# **Technická univerzita v Liberci**

Fakulta strojní

Katedra obrábění a montáže

Bakalářský studijní program: B2341 strojírenství

Zaměření: řízení výroby

Studijní obor: 2301R030 výrobní systémy

## **OPTIMALIZACE PROCESU SBĚRU DAT VE VÝROBĚ**

### **OPTIMALIZATION OF THE PROCESS COLLECTION DATA IN PRODUCTION**

**KOM – BP 1011**

*Jan Mlejnek*

Vedoucí práce: Ing. Leoš Holub CSc., TU v Liberci, FS - KOM

Konzultant: Ing. Vladimír Cabalka – Lucas Varity

Počet stran:.....36

Počet příloh

a tabulek:.....7

Počet obrázků:.....6

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA  
TECHNICKÉ UNIVERZITY U LIBERCI



3146088651

27.5.2005

Označení BP: *BP - 1011*

Řešitel: *Jan Mlejnek*

## **Optimalizace procesu sběru dat ve výrobě**

### *ANOTACE:*

Práce shrnuje informace o moderních metodách automatizace výrobního procesu jako jsou CIM a pružná automatizace. Zabývá se navrzením systému datové komunikace a datového výstupu u obsluhy zinkovací linky.

### **Optimalization of the process collection data in production**

### *ANNOTATION:*

A scope of this dissertation is to compile an information about of modern and progressive methods of process automatization in production sphere as CIM and flexible dynamics automatization. The work also design new data model, outputs and process visualization used by Zinc plating line operators and discover a potential benefits by usage of collected data for other analyses in process of production management .

Klíčová slova: ZINKOVACÍ LINKA, LIST PRŮKAZNOSTI, CIM , DATA

Zpracovatel: TU v Liberci, KOM

Dokončeno: 2005

Archivní označ. zprávy:

Počet stran: 36

Počet příloh: 5

Počet obrázků: 6

Počet tabulek: 2

## OBSAH:

1.	Seznam zkratek .....	8
2.	Informace o podniku TRW.....	9
3.	Úvod do problematiky.....	10
4.	Pružná automatizace a CIM.....	12
4.1.	<b>Pružná automatizace.....</b>	12
4.2.	<b>CIM.....</b>	13
5.	Technický vývoj k CIM.....	14
6.	CIM- jeho poslání a koncepce.....	18
6.1.	<b>Proč CIM?.....</b>	18
6.2.	<b>Informační technologie – motor rozvoje CIM .....</b>	19
6.2.1.	<b>Informační technologie a lidé.....</b>	19
6.2.2.	<b>Vývojové trendy a nové požadavky na IT.....</b>	20
7.	Stručný popis nasazení IT v TRW.....	23
8.	Současný stav zinkovací linky Galvatek.....	23
8.1.	<b>Popis jednotlivých van zinkovací linky.....</b>	23
9.	Návrh a popis řešení.....	25
9.1.	<b>Částečná automatizace .....</b>	25
9.2.	<b>Blokové schéma zinkovací linky.....</b>	26
9.3.	<b>Blokové schéma se zavedením struktury datového toku.....</b>	27
9.4.	<b>Popis datového toku.....</b>	29
10.	Závěr.....	30
11.	Seznam použité literatury.....	31
12.	Přílohy.....	32

## 1. Seznam zkratek

CAx	Computer Aided....	( počítačová podpora v jednotlivých oblastech podniku)
CAA	Computer Aided Assembling	( počítačem podporovaná montáž)
CAD	Computer Aided Desing	( počítačem podporované konstruování)
CAM	Computer Aided Manufacturing	( počítačem podporovaná výroba)
CAP	Computer Aided Production Planning	( počítačem podp. technologie výroby)
CAQ	Computer Aided Quality Assurance	( počítačem podp. zabezpeč. kvality )
CAT	Computer Aided Testing	( počítačem podporované testování )
CIE	Computer Integrated Enterprises	( počítačem integrovaný podnik )
CIM	Computer Integrated Manufacturing	( počítačem integrovamá výroba )
DNC	Direct Numerical Control	( přímé řízení počítačem )
EDI	Eletronic Data Interchange	( elektronická výměna dat )
ERP	Enterprises Resource Plainning	( plánování celopodnikových zdrojů )
HCCIM	Human Centred CIM	( využití schopností lidí v CIM )
IT	Informační Technologie	
JIT	Just in Time	( právě včas)
KAIZEN	Neustálé zlepšování procesů	
LP	List průkaznosti	
PA	Pružná automatizace	

## 2. Informace o podniku TRW

### Popis závodu

Lucas Autobrzdy, s.r.o. / Lucas Varsity s.r.o. v Jablonci nad Nisou, patřící do divize TRW Automotive, resp. TRW Chassis Systems je výrobcem brzdových systémů pro osobní automobily.

Výrobní závod v Jablonci nad Nisou je zaměřen zejména na výrobu předních a zadních kotoučových brzd. V rámci výrobního programu se však vyrábějí bubnové brzdy, kotouče, posilovače, kolové válečky, hlavní válce a další výrobky.

Společnost TRW Autobrzdy, s.r.o. v rámci koncernu neustále inovuje a zdokonaluje jak své produkty, tak sama sebe. Je certifikovaným dodavatelem největších automobilek a splňuje náročné normy nejen při produkci výrobků, ale i v rámci ochrany životního prostředí.

V Jablonci nad Nisou je Lucas Autobrzdy, s.r.o. / Lucas Varsity s.r.o. tradičním a poměrně velkým zaměstnavatelem, který se v rámci spoluráce se svým okolím stará kromě tradiční výrobní sféry i o zlepšování kulturní, sociální a společenské situace v okrese Jablonec nad Nisou.


### Základní informace

TRW Hlavním výrobním programem jabloneckého výrobního závodu jsou brzdové systémy. Moderní technologie výroby spolu s technickou dokonalostí zaměstnanců zajišťují konstrukci 100% spolehlivých brzdových systémů, které v provozu účinně zpomalují vozidlo a zároveň kontrolují jeho jízdní dynamiku, a to za každého počasí i na jakémkoliv typu povrchu.


TRW Autobrzdy, s.r.o. jsou jedním z nejdynamičtěji rostoucích závodů jak v České republice, tak v rámci samotného koncernu TRW, který je jedním z nejlepších světových společností ve vývoji a konstrukci brzdových systémů, v koncernu, který se může pochlubit již více než 100 letou tradicí ve svém oboru. Vždyť právě TRW např. produkuje více ABS systémů než kterákoli jiná společnost na světě, a je také právem největší výrobce brzdových komponentů na světě.

tab. č.1

- >> založení závodu v roce 1952
- >> joint venture s Lucas, Plc. 1993
- >> 100% vlastněno Lucas Plc. prosinec 1998
- >> 1000 zaměstnanců
- >> plocha výrobního závodu 55.107 m<sup>2</sup>
- >> celková výrobní plocha 25.907 m<sup>2</sup>
- >> obrat v roce 2002 5,7 miliard Kč
- >> součástí koncernu TRW v říjnu 1999



Maximální uspokojení potřeb zákazníka ( čas , kvalita , cena ) při maximální hospodárnosti podniku už není možné dosáhnout pouhou optimalizací jednotlivých cílů podniku , nýbrž se stále více a více vyžaduje globální pohled na celý výrobní systém. Jinými slovy to znamená , sladit vzájemně si konkurenční cíle ( vysoké vytížení kapacit , nízká úroveň zásob, krátké průběžné doby a vysoká spolehlivost dodávek viz obr.1)



Obr.1

Přes razantní vývoj v této oblasti i nesporné přínosy jednotlivých koncepcí však stále nelze jednoznačně říci, že některá z nich je právě ta „nejlepší“ a použitelná v „ každém případě , pro každý podnik“

To dokumentuje nejen používání stejných principů a metod v různých filosofiích (JIT , KAIZEN, simultánní inženýrství, týmová práce , výrobkové uspořádání apod. ) nýbrž i fakt , že každý podnik je svým způsobem „unikát“ ( prostředí podnikání , velikost podniku , výrobní program , struktura pracovníků, apod.) . V praxi se tedy musí jednat o kombinaci a prolínání jednotlivých principů( obr. 2) , koncepcí a metod s přihlédnutím ke specifikám konkrétního podniku.

Přitom je nutné nelpět „tvrdosíjně“ na jedné jediné strategii , byť i osvědčené a stále se dívat do budoucna a vytvářet pružné , agilní podnikové jednotky, které se dokáží vyrovnat se změnami , které přináší dnešní „ turbulentní“ prostředí.

- Silný důraz na inovaci výrobků
- Štíhlá, horizontální struktura
- Výrobcové, buňkové uspořádání
- Řízení "TAHEM"
- Týmová práce  
(vysoká odpovědnost a motivace pracovníků, viceprofesní týmy)
- Neustálé zjednodušování a zlepšování podnikových procesů
- Okamžité odstraňování všech forem plýtvání
- Paralelní/ integrovaný vývoj
- Rychlé prototypování
- Důsledné zavádění CAx systémů a pružné automatizace  
(neautomatizovat za každou cenu, informační gramotnost)
- Neustálé sledování a přizpůsobování se trendům (v řízení výroby, v technologii, apod.)

Obr.2

## 4. Pružná automatizace a CIM

### 4.1. Pružná automatizace

Úlohou pružné automatizace (PA) je hospodárná výroba různých výrobků, v různém pořadí v různých výrobních dávkách.


Základní stavební kameny PA

- číslicově řízené stroje (CNC stroje)
- automatické manipulační zařízení
- automatické dopravní systémy
- automatizované skladы
- řídící informační technika zajišťující správu, sběr a přenos potřebných dat.

Konkretizace organizačních a technických cílů:

- rychlá reakce na změnu zakázky
- rychlé a bezproblémové zavádění změn
- výroba výrobních dávek o velikosti jedna až násobky tisíc
- snadné a rychlé přeseřízení
- jednoduchá změna výrobních cest
- použití už používaných zařízení
- možnost rozšíření bez přerušení výroby
- automatický přenos dat z/do CAx systémů
- chybová diagnóza poruch
- snížení výrobních nákladů
- zkrácení průběžných dob ( jak výrobku tak i výroby)
- snížení (odbourání) zásob, meziskladů a výrobních skladů
- zvýšení kvality, snížení zmetkovitosti
- třísměnný provoz
- minimální prostoje( at' technické či organizační

- Při zavádění PA je však nezbytné uvědomit si a řešit dilema vzájemně si konkurujících cílů ( dilema automatizace – viz. obr.3).



obr. 3

Pružná automatizace se úzce spojuje s koncepcí CIM ( Computer Integrated Manufacturing)

## 4.2. CIM

CIM lze vyjádřit jako:

$$\text{CIM} = \text{CAD} + \text{CAE} + \text{CAP} + \text{CAM} + \text{CAA} + \text{CAQ} + \text{CAT} + \text{PPS/ERP}$$

- |      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD- | počítačem podporovaný návrh                                                                                                                                                                                                            |
| CAE- | počítačem podporovaný vývoj ( inženýrské výpočty, FEM simulace)                                                                                                                                                                        |
| CAP- | počítačem podporovaná technologická příprava výroby<br>( technologické postupy , NC programování, normování výkonu)                                                                                                                    |
| CAM- | počítačem podporovaná výroba<br>( CNC stroje, PLC – programovatelný automat, DNC – přímé řízení pomocí počítače, PVS – pružný výrobní systém , BDE/MDE – sběr provozních dat, automatizovaný skladový , dopravní a manipulační systém) |
| CAA- | počítačem podporovaná montáž<br>( PMS – pružný montážní systém)                                                                                                                                                                        |
| CAT- | počítačem podporované testování( zkušební provoz)                                                                                                                                                                                      |
| CAQ- | počítačem podporované zabezpečení jakosti jak předvýrobních , tak i výrobních činností ( analýzy povrchu, zkušební plány , vyhodnocování naměřených dat ,                                                                              |


SPC - statistická regulace procesu , zavádění systémů jakosti, apod.)

PPS/ERP- počítačem podporované plánování a řízení výroby  
( organizační plánování , řízení a kontrola výrobního procesu od naplánování výrobní zakázky, přes vlastní výrobu až po odbyt s přihlédnutím k termínovým a kapacitním možnostem výroby)

Zjednodušeně řečeno , jedná se o integraci všech počítačových a automatizovaných systémů, které souvisí s výrobou, za účelem zefektivnění jak informačních , tak i materiálových toků.


Hlavním cílem je : informace , materiál i zdroje musí být k dispozici

na správném místě,  
včas a  
v potřebné kvalitě.



obr. 4

## 5. Technický vývoj k CIM



obr.5

- 1. fáze - důraz kladen převážně na zvyšování řezné rychlosti a trvanlivosti nástrojů
- 2.+3. fáze - zvyšování produktivity zkrácením vedlejších časů pomocí automatické výměny NC programů, nástrojů a obrobků
- 4. fáze automatického - automatická doprava obrobků a nástrojů, seřizování během pracovního cyklu, automatické nástrojové hospodářství, automatické zadávání korekcí nástroje, bezobslužná 3.směna
- 5. fáze - integrace výroby s předvýrobními i podvýrobními etapami
- 6. fáze - zdůraznění lidského faktoru při integraci HW a SW prostředků  
člověk je nejpružnější článek výroby ( HCCIM – Human centred CIM)  
- „rozumná“ automatizace  
- integrace na ekonomické oblasti( CIE – Computer Integrat Enterprises)

Z hlediska nahlížení na filozofii CIM ( a její atraktivnosti ) lze vývoj rozdělit do následujících tří hlavních etap :

#### CIM jako jediná řídící strategie

zhruba do poloviny 80. let  
převažují technické faktory  
euforie z vývoje počítačové techniky  
vize továrny bez lidí ,  
náhrada lidské činnosti

#### Etapa zklamání , „CIM is out “?

zhruba do začátku 90. let  
přeautomatizováno, automatizace nesplnila očekávání  
lze považovat za přechodné období, etapu hledání

#### Znovuoživení , základní idea CIM je správná

přibližně od začátku 90. let  
„rozumná“ automatizace  
skloubení nejmodernější výrobní a informační techniky se zkušenostmi a tvořivostí lidí, člověk je hlavní integrujícím článkem podnikových procesů ( je nejpružnější ) , (IS poskytuje data a transformuje je na informace, člověk na znalosti), společně s dalšími koncepcemi řízení podniku.

#### 1. etapa

Jednotlivé počítačové , popř. automatizované systémy se objevují už v 50. letech . Jedná se systémy podporující rozklad kusovníků , které se postupně rozšiřují do prvních MRP systémů. V této době se objevují i koncepce číslicově řízených strojů. Hlavní rozmach začíná na přelomu 60. a 70. let, kdy se rozvíjejí jak koncepce ( DNC a CNC řízení ) , tak i první CAD a CAP systémy. Postupně se objevují první integrovaná řešení (PVS a CAD/CAM systémy). Myšlenka silící integrace přerůstá v 80. letech v koncepci CIM , která je v této fázi silně technicky orientovaná a je založena na automaticky pracující továrně bez lidí .

#### Jako přínosy CIM se obecně uvádí :

zvýšení pružnosti  
zkrácení času vývoje a nákladů s ním spojených  
zlepšení kreativní (tvůrčí) činnosti  
zkrácení průběžných dob výroby  
zvýšení produktivity  
lepší využití strojů  
zlepšení jakosti  
snižení zásob a kapitálu

Koncem 80. let se však objevují názory , že „CIM is out“ . Zlom nastal po uveřejnění MIT (Masachussec Institut for Technology) studie , která popisovala přínosy strategie Lean Produktion:

„Pro konstrukci výrobků je potřeba jen  $\frac{1}{2}$  času a nákladů.  
Pro výrobu je potřeba jen 50% lidské a strojní práce s polovičním výskytem chyb.“

To znamená :

výsledky jsou srovnatelné s výsledky docílenými pomocí CIM techniky ,  
ale v podstatě bez nich , tj. bez značných investičních nákladů.

Přes evidentní přínosy filosofie CIM se tak ve stále větší míře začínají diskutovat její slabiny. Přitom se nejednalo jenom o slabiny technického , nýbrž i organizačního rázu:

vysoké investiční a provozní náklady(automatizace sice částečně nahrazuje lacinou pracovní sílu, vyžaduje však kvalifikovanou a tedy drahou obsluhu)

dlouhodobá návratnost investic

absence dlouhodobé informační strategie

příliš velké“oči“ ( nesplněná očekávání vlivem přehnané důvěry ve schopnosti počítačů a v matematické optimalizační programy )

podcenění lidského faktoru ( zcela využito je pouze 10 – 20 % pracovníků)

„nesprávné“ používání počítačů ( často imituje „papírovou činnost“)

tvorba příliš rozsáhlých systémů ( náchylné na poruchy )

nekompatibilita program. a technického vybavení ( problémy přenosu dat)


mnohdy se jedná pouze o aplikace podporujících pouze „filozofii 70. a 80. let“

dilema v oblasti využívání IS

## 6. CIM - JEHO POSLÁNI A KONCEPCE

### 6.1. Proč CIM?

CIM je ve své podstatě synergie mezi vývojem informačních technologií a vývojem podnikatelského prostředí. Tato synergie se dá schematicky znázornit vztahy na obr. 6



obr.6

Za hlavní důvod vzniku rozvoje CIM je možno považovat především:

- stále se zrychlující dynamiku trhu , zejména požadavky na stále rychlejší obměnu výrobků při rostoucí náročnosti jejich vývoje a výroby
- rostoucí náročnost odbytových trhů co do rychlosti dodávky , ceny , kvality a zákaznického přizpůsobení výrobku
- prudký rozvoj informačních technologií umožňující integraci různorodých prostředkůvypočetní techniky a rozvoj telekomunikací
- rozvoj metod a prostředků pro vývoj , zavádění a údržbu složitých a rozsáhlých informačních systémů
- vývoj v přístupech řízení výrobních podniků , který je možno charakterizovat ústupem od složitých těžkopádných hierarchických struktur s autokritickým stylem řízení s omezenými informačními toky k jednodušším plochým strukturám s demokratickým týmovým stylem práce vyžadujícím informační otevřenosť

Smyslem zavádění CIM je na jedné straně zvýšení míry uspokojení zákazníka a na druhé straně zvýšení produktivity práce výrobních organizací , což ve svém důsledku vždy povede ke zvýšení blahobytu společnosti .

Počátkem tohoto století zavedl Taylor základní funkční hierarchické uspořádání podniku , které se stalo dominantním pro všechny podniky až do konce 60. let. Znamená to , že

v podstatě jediný proces je rozdělen do dílčích návazných procesů ( sub-procesů), z nichž každý má svůj přípravný čas a svoje vlastní data. Informace o stavu výroby v předchozích etapách ( sub-procesech) musí proto být přenášena v celé komplexnosti mezi jednotlivými odděleními. Důvodem specializace byla lidská neschopnost zpracovávat větší množství informací a proto mohl člověk zvládnout jenom určitou podmnožinu z celkového procesu. S podporou databázových systémů a uživatelsky iteraktivního softwaru roste lidská schopnost zvládnout mnohem komplexnější úlohy . Proto již není dále důvod k přísné specializaci a sub-procesy mohou být reintegrovány na jednom pracovním místě. V důsledku toho je eliminován přípravný čas jednoho ze sub-procesů i čas pro přenos dat mezi těmito sub-procesy.

Hierarchické uspořádaní znamená sice vysokou efektivnost v důsledku vysoké specializace jednotlivých částí, ale je velmi málo flexibilní v důsledku malé zastupitelnosti a prakticky žádné komunikaci na horizontální úrovni.

Především je si třeba uvědomit, že symbol „I“ ve zkratce CIM (Computer Integrated Manufacturing) neznamená centralizaci řízení, ale vyšší míru součinnosti oddělení v rámci životního cyklu výrobků. „I“ se vztahuje jak k plánování a řízení tak i ke všem technickým aktivitám, které jsou charakterizovány různými CA-koncepty. Dosažení integrace obou těchto oblastí vyžaduje však vyšší stupeň univerzálnosti a samostatnosti jednotlivých organizačních (funkčních) míst a tudíž i vyšší náročnost na kvalifikaci pracovníků. Mnoho empirických studií výroby a řízení ukázalo, že je-li výrobní proces rozdělen a specializován, je průběžná doba extrémně dlouhá v důsledku opakujících se přípravných časů a časů potřebných pro přenos dat. Bylo prokázáno, že téměř 70 až 90 procent času z průběžné doby zakázky (od jejího přijetí do expedice) je spotřebováno na tyto činnosti. Jak je známo způsobuje dlouhá průběžná doba vysoké ekonomické ztráty v důsledku vázanosti finančních prostředků.

## **6.2. Informační technologie – motor rozvoje CIM**

### **6.2.1. Informační technologie a lidé**

Dnes je již většině pracovníků ve výrobních podnicích zřejmé, že informační technologie (IT) se stávají rozhodujícím, ne-li životně důležitým, faktorem existence každého podniku. IT jsou ovšem velice nákladnou záležitostí a teprve v rukou uživatele dostávají smysl a jedině prostřednictvím lidí mohou přinést požadovaný efekt. Záleží tedy jenom na uživateli k čemu a jak bude IT používat. Hovoříme – li tedy o IT jako o motoru, pak jeho pohonou hmotou jsou lidé.

IT představují stále velice problematickou oblast, protože vyžadují nejen značné finanční náklady, ale především dostatečně znalé (gramotné) uživatele. I přes stále klesající poměr cena/výkon zůstává IT drahou záležitostí. Ročně rostou výdaje do IT v USA v průměru o 15% a investice do IT představují skoro polovinu všech jejich investičních výdajů. Dlouhodobě vydávají dobře prosperující podniky ročně v průměru cca 6% svých výnosů do IT. Přesto dospěl vývoj IT v posledních 20 letech do paradoxní situace, kdy podniky vynakládají stále více a více prostředků na IT a přitom si řídící pracovníci stále říkají na nedostatek informací a malý přínos IT pro prosperitu podniku.

Vyjdeme-li z předpokladu, že základní počítačová gramotnost je již v našich podmínkách dosahována, resp. v nejbližší budoucnosti s nástupem střední generace do vrcholových řídících funkcí bude zajištěna, pak zbývá jen zajistit, aby byla IT využívána účelně a efektivně. Bez vědomého a znalého přístupu se snadno může stát IT jen drahou samoúčelnou záležitostí. Nedostatečné pochopení uživatelů co mohou a co mají od IT očekávat, jaké jsou jejich skutečné informační potřeby vyplývá nejen z jejich nedostatečné informační gramotnosti, ale taká z nedostatečného sepětí IT se systémem řízení resp. se strategickými cíli podniku.

Nedostatečné uspokojování informačních potřeb řídících pracovníků má samozřejmě několik příčin. Především je to dáné tím, že prudce roste složitost a rozmanitost aplikací IT ve všech oblastech lidské činnosti. Každá aplikace IT musí řešit problém komplexně, být konformní k celé řadě různých uživatelů respektovat trvale se měnící podmínky. Tyto požadavky zvládá současně nabízené resp. vytvářené programové vybavení jen vyjímečně. Mnohem závažnější příčinou je ale to, že se nejen dramaticky mění prostředí podnikání, ale zejména role IT v podniku.

V tzv. „první (počítačové) éře“ byla IT chápána buď jako náhrada či v lepším případě jako podpora lidské činnosti. V tzv. „druhé (informační) éře“ je třeba především vidět IT v její transformativní a inovativní roli, ve které se IT stává inspirátorem změn v organizaci a řízení podniku. Z toho vyplývají zcela nové úkoly pro řídící pracovníky podniku, kteří musejí být schopni tuto novou roli IT včas anticipovat a aktivně se jí účastnit.

Dobře prosperující společnosti proto docházejí k závěrům, že je nutno měnit organizační strukturu a způsob organizace práce (business re-engineering) tak, aby dosáhly větší pružnosti v reakci na požadavky trhu, týmově orientované spolupráce, vyšší stupeň koordinace a lepší komunikaci mezi jednotlivými pracovníky a celými pracovními tímy.

Kromě snahy na maximalizaci výkonů a efektivnost jednotlivých funkcí, zaměřují se firmy stále více na optimalizaci jednotlivých procesů. Klíčovou roli v optimalizaci hraje snaha o odbourání činností bez přidané hodnoty a zaměření na štíhlé procesy. Toto se týká nejenom oblasti výrobní, ale samozřejmě i nevýrobní (včetně administrativních procesů). Takto optimalizované podnikové procesy představují nový přístup k řízení a informační technologie je právě tím nezbytným a také mocným nástrojem umožňujícím realizovat tento trend.

### **6.2.2. Vývojové trendy a nové požadavky na IT**

Při zavažování informační strategie podniku je třeba respektovat všeobecné vývojové trendy, které vytvářejí nové podmínky a nové úkoly jak pro vlastní management podniku tak pro IT samu. Jedná se především o následující požadavky.

a) Požadavek zvyšování produktivity práce zejména technických a obslužných pracovníků, kteří používají pro výkon své funkce znalostí, namísto dřívějšího trendu snižování nákladů jejich propuštěním. (V mnoha společnostech selhaly projekty redukující náklady, protože oslabily společnost v prosazování se na trhu zejména sníženou pohotovostí na kvalitu.) Zvyšování produktivity se zajišťuje především reinvestováním lidské kapacity (a tudíž i znalostí) do nových aktivit.

Pro IT to znamená přechod od úřednické náročné práce s dávkami papírových dokladů vyžadujících byrokratický hierarchický systém schvalování k přímému přístupu ke všem datům v integrovaném transakčním systému s elektronickou výměnou dokumentů ( Electronic Document Interchange – EDI ) s možností využívat elektronickou podporu rozhodování ( Decision Support Systém – DSS. ) Elektronické zpracování obrazů ( Image technology ) se stane nezbytností nejen v inženýrství , ale i při zpracování ostatních dokumentů , které nejsou zpracovány na bází EDI. Tzv. dokument – handling na bázi image technology umožňuje sejmout dokument , uložit ho a manipulovat s ním podle potřeby po celou dobu jeho života – přínos těchto produktů patřících do DMS – Document Management systems – spočívá především v automatizaci schvalovacích procesů a sledování jejich životního cyklu, což přináší nemalé úspory času pracovníků s rozhodovací pravomocí ( Vedení firmy ) Mohou se zpracovávat ručně psané dokumenty , fotografie , podpisy ,zvukové záznamy telefonů apod.

b) Požadavek kvality , který se projevuje v celém řetězu životního cyklu výrobku (služby) přesahující vlastní výrobní etapy jak k dodavateli,tak odběrateli.

Pro IT to znamená požadavek integrovanosti a otevřenosti . Konkrétně se realizuje tento požadavek např. v tzv. systémech právě včas ( Just – in – Time – JIT) zásobování schopných okamžité reakce na dodávku vstupních komponent zhoršené kvality a v systémech záznamu dat v místě prodeje ( Point – Of - Sale – POS) schopných okamžité reakce na informace zákazníka o zhoršené kvalitě

c)Požadavek rychlé odezvy na přání zákazníků. Doba pro inovaci výrobků (služby ) se rapidně zkracuje a zákaznické trendy je třeba zachytit co nejdříve, nejlépe v místě prodeje. Kromě toho je samozřejmě nutno zajistit návrh , výrobu i dodávku nového výrobku (služby) v co možno nejkratším čase.

Pro IT to znamená opět požadavek integrovanosti realizovaný v systémech počítačem integrované výroby (CIM), otevřenosti (POS ) a propojenosti (EDI). Předpokládá se že až 80% toků souvisejících s řízením podniku se bude zpracovávat on-line. Kvalita systému řízení a kvalita IT budou vzájemně závislé a výpadek IT povede okamžitě k zastavení chodu podniku. Princip JIT se uplatní nejen ve výrobě , ale i v řízení zásob , prodejů a plateb. Zavedením EDI se zkrátí dodací lhůty, zvýší pružnost k zákazníkovi , sníží zásoby a chybovost v komunikaci s parametry a neposlední řadě se sníží náklady na administrativu. Společnost, která nebude v budoucnu respektovat tento trend bude postupně ztrácet své obchodní partnery.

d)Požadavek globalizace , který je vyvolán otevřeností celosvětového trhu . Odstraňování bariér v politice vede i k odstranění bariér v podnikání.

Pro IT to znamená nejen podporovat vlastní operační prostor často 24 hodin denně po celém světě , ale zejména zabezpečovat informace o stavu a trendech trhu, konkurencích , potenciálních dodavatelích i zákaznících a zejména o potenciálních spojeních přímo v reálném čase ( On – Line – Real – Time – OLRT). To vytváří enormní tlak na rozvoj telekomunikačních systémů , které integrují klasickou výpočetní techniku v jedinou informační technologii.

e) Požadavek zjednodušování organizačních řídících struktur (down-sizing) a přenášení některých vlastních procesů na externí dodavatele (outsourcing). Je to pravý opak toho, čeho jsme byli svědky ještě v nedávné minulosti, tj. vytváření mamutích společností řídících celou vertikálou životního cyklu výrobku/služby. Je samozřejmé, že podnik se bude snažit si ponechat tu část životního cyklu výrobku/služby, která vytváří nevyšší přidanou hodnotu.

Pro IT to znamená především otevřenosť na všech úrovních vytvářením a dodržováním standardů (ve styku s uživatelem, v síťových službách, v operačních systémech, v programových jazycích, ve správě dat i technickém vybavení) tak, jak to např. navrhoje model otevřených systémů X/OPEN.

f) Požadavek partnerství. Reorganizace společností se provádí mnohem častěji a není žádnou výjimkou. Společnosti se slučují a nebo rozdělují, mění své podnikové aktivity atd.

Pro IT především znamená požadavek vysoké flexibility IT umožňující rychlé přizpůsobení se novým požadavkům a novému prostředí bez výrazné pracnosti nákladů. To je zajistitelné především využíváním objektového přístupu k modelování informačních systémů a výše zmíněnou standardizací.

g) Požadavek motivace lidí, který se uplatňuje v týmové práci a ve vytváření pocit vlastní odpovědnosti za celou společnost. Dosavadní hierarchická byrokratická struktura v některých firmách isoluje jednotlivé pracovníky od specializovaných útvarů. Funkce společnosti jako celku, její poslání a cíle jsou odfiltrovány nadřízenými řídícími stupni. Komunikace mezi specializovanými útvary na horizontální úrovni je omezena. Každý pracovník je motivován pro svoji práci jenom proto, aby mohl postupovat po žebříčku nahoru a ne proto, aby svoji prací přispěl k uspokojování zákazníků. Každá inovativní myšlenka musí procházet sítěm hierarchických struktur nahoru a dolu, což bývá obyčejně její smrt.

Pro IT to znamená zajistit komplexní informovanost všech pracovníků v reálném čase a operativní komunikaci každého s každým. To se realizuje především metainformačním systémem poskytujícím všem pracovníkům o informačním systému podniku a centrálním komunikačním katalogem, zachycujícím veškeré know-how společnosti.

h) Požadavek nezávislosti práce na místě, kde je prováděna. Jestliže až 80 procent informačních toků je realizováno elektronicky, pak může být např. Konstrukční či obchodní oddělení umístěno mimo výrobní provozy tam, kde je to třeba lacinější (cena pracovní síly, cena ploch a pod.) Jsme svědky toho, že významné firmy mají provozy roztroušené po celém světě.

Pro IT to znamená zajištění komplexního centrálního systému přístupného z libovolného místa v reálném čase (OLRT) prostřednicvím komunikačního systému.

## **7.Stručný popis nasazení IT v TRW Lucas Autobrzdy s.r.o / Lucas Varsity s.r.o.**

Firma je procesně orientovaná.

Nosným systémem ( ERP ) pro řízení firmy je MFGPRO. Tento systém plně pokrývá proces od vstupu požadavků zákazníků ( prostřednictvím EDI ) naplánováním požadavků na dodávky materiálu ( včetně automatizovaného odeslání dodavatelům ) až po finální zajištění dodávky k zákazníkovi včetně odeslání avíza o dodávce prostřednictvím EDI. Věškeré transakce jsou automaticky zaznamenávány do hlavní knihy, systém plně zabezpečuje věškeré finanční procesy, včetně tvorby výstupů pro manažerské řízení. Mzdový systém a systém pro evidenci majetku není součástí ERP systému, je však plně integrován prostřednictvím datových rozhraní.

Společnost provozuje systém pro automatizaci schvalovacích procesů ( workflow ), pokrývající klíčové schvalovací procesy ( nákup režijního materiálu a služeb, investic, tvorba náradí a přípravků, majetek, ... )

Systémy ve výrobě representuje system MAXIMO, který zajišťuje plánování a řízení výrobní údržby a dále pak systém LP (listy průkaznosti ), který zajišťuje sběr dat z jednotlivých výrobních linek. Oba systémy pracují v úzké vazbě. Systém LP poskytuje informace o využití jednotlivých linek, počtech vyrobených kusů, prostojích a poruchách ( poskytuje vstup informací pro Maximo atd.) a dává tak dostatek informací pro sledování výkonů jednotlivých linek .

Systém LP je v současné době nasazen na obráběcích a montážních linkách. Na lince Galvatek je stále provozován „papírový „, systém a na tuto oblast se zaměřuje tato BP.

## **8.Současný stav zinkovací linky Galvatek**

Zinkovací linka je obsluhována pověřeným personálem, který se stará o její chod, provoz je zajištěn ve třech směnách. Na lince jsou zinkovány třmeny a držáky automobilových brzd .Linka se skládá z těchto základních částí(příloha : výkres zinkovací linky):

1. Navěšování a svěšování
2. Chemické odmašťování
3. Elektrolytické odmašťování
4. Dvoustupňový protiproudý studený oplach
5. Moření opravy
6. Moření
7. Dvoustupňový protiproudý studený oplach
8. Dekapování
9. Dvoustupňový protiproudý studený oplach
10. Zinkování – 4vany
11. Dvoustupňový protiproudý studený oplach
12. Pasivace bez Cr<sup>6+</sup>
13. Chromátování
14. Studený oplach
15. Studený oplach- příčný pojezd
16. Utěsnění
17. Jednostupňový oplach
18. Vana vzduchových nožů
19. Sušení
20. Chlazení
21. Zásobník

Jelikož vany zinkovací linky obsahují chemikálie nutné ke kvalitnímu nanesení zinku na povrch zinkované součásti je nezbytné udržovat je. Údržba spočívá v kontrole stavu koncentrací chemických látek obsažených ve vanách a pravidelném čištění. Vzorky jsou odebrány pracovníkem laboratoře, který je vyhodnotí. Získané hodnoty jsou vloženy na Intranet (vnitřní informační síť podniku) do k tomu určené tabulky. Tyto hodnoty jsou také přístupné obsluze linky, která je zaznamenává do předtiskných tabulek (příloha č. 1,2). Z nich poté zjistí jestli hodnota koncentrace je v přípustných mezích. Pokud tomu tak není musí dle příslušných tabulek určit množství přísady, po jejímž přidání se hodnota koncentrace dostane do stanovených mezí. Jelikož je sledováno více hodnot, které jsou na sobě závislé dochází se změnou jedné hodnoty i ke změně hodnoty na ní závislé.

## **8.1. Popis jednotlivých van zinkovací linky**

### **2. Chemické odmašťování**

Vana ocelová opatřená výpustí, přepadem, přestříkem lázně a pásovým odlučovačem oleje. Vana je vytápěna parou a provozní teplota je regulována automaticky. Hladina vody je automaticky doplňována vodou z přepadu oplachu.

### **3. Elektrolytické odmašťování**

Vana je ocelová opatřená výpustí, přepadem a přestříkem lázně. Vana je vytápěna parou a provozní teplota je regulována automaticky. Hladina vody je automaticky doplňována vodou z přepadu oplachu.

### **4. Dvoustupňový protiproudý studený oplach**

Vana je pogumovaná, opatřená přívodem vody, výpustí a čeráním. Na 2° oplachu je ostříkový rám. Při výjezdu z vany se automaticky spustí voda a závěs je opláchnut proudem vody. Zároveň slouží na doplňování vody do van.

### **5. Moření opravy**

Vana PP, opatřená přívodem vody, kyselinou a výpustí.

### **6. Moření**

Vana pogumovaná s PP vložkami, opatřená přívodem vody, kyselinou a výpustí.

### **7. Dvoustupňový protiproudý studený oplach**

Vana je pogumovaná, opatřená přívodem vody, výpustí a čeráním. Na 2° oplachu je je ostříkový rám. Při výjezdu závěsu se automaticky spustí voda a závěs je opláchnut proudem vody. Zároveň slouží na doplňování vody do van.

### **8. Dekapování**

Vana je pogumována, opatřená přívodem vody, kyselinou a výpustí.

### **9. Dvoustupňový protiproudý studený oplach**

Vana je pogumována, opatřená přívodem vody, výpustí a čeráním.

### **10. Zinkování**

Zinkovací vana je pogumovaná, s pohybem katodové tyče opatřená přívodem vody, přívodem vzduchu na čerání lázně, kontinuální filtraci, přívodem ss proudem s vyjímatelnými anodovými tyčemi, titanovými anodovými koši a registry chlazení.

### 11. Dvoustupňový protiproudý oplach

Vana je pogumovaná, opatřená přívodem vody s prostřikovým rámem na 2° oplachu, výpustním ventilem a přívodem vzduchu na zajištění cirkulace Polachové vody.

### 12. Pasivace bez Cr<sup>6+</sup>

Vana je zhotovena z PP. Opatřena přívodem vody, výpustí, el. Topením a mícháním lázně čerpadlem přes difuzery. Teplota je hlídána termostaty. Vana je vybavena čerpadly na automatickou úpravu pH a doplňování EcoTri podle prošlých m<sup>2</sup> zboží

## 9. Návrh a popis řešení

Na začátku zpracovávání tohoto problému, byla navržena dvě řešení: zavedení plné automatizace zinkovací linky Galvatek, nebo úprava současného stavu zautomatizováním datových toků, tedy tzv. částečná automatizace.

Při zavedení plné automatizace by odpadly korekční zásahy prováděné obsluhou a koncentrace látek by byly hlídány a korigovány automaticky. Po zhodnocení a zvážení všech aspektů, jako finanční a časová náročnost bylo od tohoto řešení zatím upuštěno. Bylo rozhodnuto, že se použije druhé řešení.


### 9.1. Částečná automatizace

Zvolený postup částečné automatizace byl zvolen z důvodu velmi dobré implementace na stávající datové systémy. Při tomto řešení se počítá s propojitelností na již zmiňovaný systém Maximo a vytvořením LP pro zinkovací linku.


Vzorové LP jsou v příloze 3 a 4.


Zavedení struktury datového toku a synchronizace s laboratorními výsledky rozborů lázní je popsáno níže.

## 9.2.Blokové schéma zinkovací linky



### 9.3.Blokové schéma se zavedením struktury datového toku





## 9.4.Popis datového toku

### Odběr vzorku

Odběr vzorku je prováděn zaměstnancem laboratoře jedenkrát za směnu.

### Vyhodnocení vzorku

Pracovník laboratoře provede v laboratoři vyhodnocení odebraných vzorků .

### Zapsání do tabulky

Získané hodnoty zapíše pracovník laboratoře do tabulky chemických rozborů na intranetu (vnitřní počítačová síť podniku)

### Synchronizace a výpočet

Tabulka chemických rozborů na intranetu bude synchronizována s listy průkaznosti (LP) zinkovací linky . V LP dojde k automatickému zpracování dat načítaných z tabulky chemických rozborů.

### Hodnota v rozsahu

Pokud je hodnota v rozsahu povolených hodnot a není potřeba korigovat je na monitoru obsluhy zinkovací linky zobrazeno tzv. zelené hlášení viz. dále v odstavci varovná hlášení.

### Hodnota mimo rozsah

Pokud se hodnota dostane mimo rozsah povolených hodnot je třeba provést korekci, na monitoru obsluhy se zobrazí tzv. červené hlášení viz. dále v odstavci varovná hlášení.

### Korekce

Korekce je provedena obsluhou zinkovací linky přidáním chemické látky , vedoucím k vrácení hodnoty do stanovených mezí.

### Varovná hlášení

Varovná hlášení jsou rozdělena na tzv. zelené a červené, jsou součástí navrženého řešení. Obsluha zinkovací linky má otevřené LP na monitoru PC a okamžitě vidí zda je potřeba provést korekci či nikoliv. Je to podle toho zda má LP zelený či červený rám ( návrh v příloze č. 3,4 )

## 10.Závěr

Navržením tohoto systému datové komunikace a sběru dat bude docíleno časové úspory, kdy již nebude muset odsluha zinkovací linky vyplňovat LP v papírové podobě. Dojde i k zefektivnění nakládání se sebranými daty, která budou ukládána na serveru. Zlepší se přístup k uloženým datům a zpětná kontrola dat.

Data vyplněná v LP budou použita jak pro účely manažerského řízení a vyhodnocování efektivnosti využití linky v různých režimech činnosti, tak pro automatizovaný vstup dat do systému řízení údržby Maximo. Zajistí tak pružnější reakci na vzniklou poruchu a její okamžité zohlednění v plánu údržby včetně využití informací pro účely plánování preventivní údržby.

Dalším přínosem je to, že zaznamenaných dat bude využito pro účely dalšího statistického vyhodnocování ( např v rámci projektů Six Sigma ) pro účely zlepšování a zefektivňování procesů. Konkrétním využitím při vyhodnocování může být např. sledování spotřeb chemikalií v návaznosti na počty vyrobených kusů z dlouhodobého hlediska, či sledování chování jednotlivých chemikalií navzájem mezi sebou (nárůst spotřeby jednoho typu chemikálií na úkor snížení spotřeby druhé atd ).

## **11. Seznam použité literatury**

- Přednášky z Výrobních postupů a Montážních postupů - KOM
- Přednášky z Průmyslového inženýrství - KVS
- Firemní podklady LUCAS VARITY s.r.o. Jablonec n.N.
- Zelenka , A. – Král, M. : Projektování výrobních systémů . ČVUT Praha, 1995.
- Hofmann, P.: Technologie montaází, ZČU Plzeň , 1997
- Kříž, R. – Vávra, P.: Strojírenská příručka, Praha 1993

## **Oponentní posudek bakalářské práce p. Jana Mlejnka na téma**

### **„Optimalizace procesu sběru dat ve výrobě“**

Bakalářská práce p. Mlejnka si všímá vlivu dynamicky se rozvíjejícího oboru informačních technologií (IT) na výrobu a strukturu podniků obecně, popisuje jeho jednotlivé fáze vývoje a v praktické části využívá podpory počítačů pro zefektivnění informačních vazeb ve výrobě, konkrétně v podniku TRW Lucas Autobrzdy s.r.o. / Lucas Varsity s.r.o.

V úvodní části práce je trefně zmíněna úvodní euporie z mimořádně rychle se rozvíjející výpočetní techniky a její důsledky ve vytváření vizí plně automatizované výroby prakticky bez lidské účasti, její vyštírání zklamáním z nesplnění očekávání až po zavádění „rozumné automatizace“. Obšírnost, s jakou student popisuje jednotlivá vývojová období i veškeré stavební prvky počítačem integrované výroby svědčí o důkladném prostudování pramenů zabývajících se touto tematikou.

Cenná je například myšlenka, že informační technologie dostávají smysl teprve v rukou uživatele – pracovníka. Přes její zdánlivou jednoduchost je v praxi často nepochopena, či dokonce ignorována. Do podniků se pak nakupují mnohdy pro danou výrobu neadekvátně složité a drahé počítačové technologie a zapomíná se na technickou vyspělost personálu, který tak jejich potenciál využívá pouze omezeně a neví si rady s řešením nestandardních jevů spojených s jejich provozem.

V kapitole „Požadavky na IT“ je zmíněna řada ambiciozních požadavků na informační technologie. Některá očekávání (vize) se jeví z pohledu praxe trochu diskutabilní a přehnaně optimistická. Splnění požadavku nezávislosti na místě, kdy se některé provozy vyčlení od hlavní výroby do jiných, výhodnějších lokalit, se z mého pohledu jeví trochu zavádějící a opět mírně opomíjející roli člověka a jeho staletími osvědčenou mezilidskou komunikaci. Jinými slovy - počítač, ani mobilní telefon v některých situacích nenahradí dobře vedenou diskusi v týmu, či výrobní poradu, do které jsou všichni zúčastnění pracovníci interaktivně zapojeni.

V praktické části je nejprve zmíněna současná situace toku informací v podniku TRW Lucas Autobrzdy s.r.o. / Lucas Varsity s.r.o. Popsaný způsob přenosu informací a následných zpětných vazeb v provozu zinkovací linky Galatek se z popsáного stavu jeví nejslabším článkem informačních systému v podniku, soudě podle zastaralého způsobu přenosu dat tzv. „na papíře“. Soustředit se na pozvednutí jeho úrovně na úroveň ostatních provozů může být pro firmu skutečně přínosem. Rovněž zvolená - a z mého pohledu velmi levná - varianta částečné automatizace je pro dané pracoviště zřejmě dostačující, samozřejmě s ohledem na mnohem vyšší finanční náročnost spojenou s nároky na další zařízení u varianty plné automatizace.

Při obhajobě práce by bylo dobré vysvětlit způsob synchronizace dat tabulký chemických rozborů na intranetu s listy průkaznosti zobrazenými na monitorech obsluhy zinkovací linky.

Řešení, kdy se tabulka na monitorech obsluhy v případě výskytu hodnot mimo toleranci zvýrazní červeným orámováním, je vhodné. Za úvahu by možná ještě stálo na nastalou situaci upozornit zvukovým signálem, pokud nejsou monitory po celou směnu v zorném poli obsluhy.

V příloze práce by bylo přehlednější výkres haly zinkovací linky opatřit stejnými názvy, jaké jsou uvedeny v blokovém schématu linky.


Bakalářská práce je napsána na dobré úrovni, bylo by vhodné více rozvinout praktickou část (např. podrobněji rozepsat způsob zpracování dat z laboratoře, navrhovaný způsob synchronizace dat atp.) a pro lepší názornost doprovodit textovou část obrazovými sekvencemi.


Vlastní řešení daného problému je dle mého názoru přiměřené popisovaným podmínkám v provozu a mělo by přinést očekávaný efekt.



V Jilemnici dne 7.6.2005

ing. Petr Pěnička





Department	RVZ	Lucas Autobrady s.r.o.
Responsible designer	Jirí Pešta	LUCAS VARTY a.s. Autobrady s.r.o.
Designer	Miroslav Mach	LUCAS VARTY a.s. Autobrady s.r.o.
Title	Zinkovna	LUCAS VARTY a.s. Autobrady s.r.o.
Object	V2	LUCAS VARTY a.s. Autobrady s.r.o.
Drawing name	Skutečnost	LUCAS VARTY a.s. Autobrady s.r.o.
Supply		
Size	020925.001	Drawing number

Příloha 1

Lucas-Autobrzdý s.r.o. Jablonec n.N.		LIST PRŮKAZNOSTI LÁZNÍ				Rok: 2005	Měsíc: 5
Zařízení:	Zinkovací linka Galvatek	Lázeň:	Zinkování	Vana:	posice č:	21-22	
	30						Měř. veličina: Teplo /
	27						Pov. rozsah: 15 - 30°C
	24						Prac.pole: 16 - 24°C
	21	X	X	X	X	X	Rozbor lázně: každou směnu
	18						
	15						
Naměř. hodnota	20	✓	✓	✓	✓	✓	
	21	✓	✓	✓	✓	✓	
	22	✓	✓	✓	✓	✓	
	20	✓	✓	✓	✓	✓	
	21	✓	✓	✓	✓	✓	
	22	✓	✓	✓	✓	✓	
	20	✓	✓	✓	✓	✓	
	21	✓	✓	✓	✓	✓	
	22	✓	✓	✓	✓	✓	
	20	✓	✓	✓	✓	✓	
	21	✓	✓	✓	✓	✓	
	22	✓	✓	✓	✓	✓	
Naměř. hodnota	21,3	✓	✓	✓	✓	✓	
	21,4	✓	✓	✓	✓	✓	
	21,5	✓	✓	✓	✓	✓	
	21,6	✓	✓	✓	✓	✓	
	21,7	✓	✓	✓	✓	✓	
Doplňeno:	Nač						
	zL						
Smrána:	A	D	A	D	C	B	C
Datum:	9.5.05	10.5.05	11.5.05	12.5.05	13.5.05	14.5.05	15.5.05
Podpis:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tento list archivuje mistr po dobu 1 roku							
Vystavil: Rehák							
20.4.05							

Příloha 2

<b>TRW</b>	<b>Sledované hodnoty</b>										Rok: 2001	Měsíc: 9
Jablonec n.N.												
Zařízení: Linka Galvatek	Lázeň: Zinkování										Posice: 17 - 18	
50												
45												
42	x				x	x	x	x	x	x		
39												
36												
33												
30												
27												
25												
20												
0												
N. hodnota	16.8	41.8	41.5	45.1	46.1	46.1	47.1	46.8	43.4	44.3	48.4	50
200												
180												
160												
140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
120												
100												
80												
60												
N. hodnota	102.8	108.1	110.1	149.2	150.5	156.9	166.1	179.5	163.3	133.3	146.7	
40												
35												
32												
29												
26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
23												
20												
17												
14												
11												
N. hodnota	26.2	26.3	26.4	27.5	26.0	26.9	27.5	29.5	29.2	28.4	34.5	
Zásah												
Datum:	1.2	18.-19.2	4.3	11.2	18.3	24.3	1.4	3.4	9.4	15.4	22.4	24.4
Podpis:	Rehák	Rehák	Rehák	Rehák	Rehák	Rehák	Rehák	Rehák	Rehák	Rehák	Rehák	Rehák

Měř. veličina:  
Zn g/l

Pov. rozsah:  
20+50

Prac. pole:  
25+45

Rozbor:  
1x týdně

Měř. veličina:  
Cl g/l

Pov. rozsah:  
80+200

Prac. pole:  
120+180

Rozbor:  
1x týdně

Měř. veličina:  
H3BO3

Pov. rozsah:  
14+40

Prac. pole:  
20+35

Rozbor:  
1x týdně

Tento list  
archivuje  
mistr po dobu  
1 roku.

Vytvořen: 20.5.2000

**Hodnoty jsou v povoleném rozsahu**

TRW	<b>Sledované hodnoty</b>												Rok:	Měsíc:																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 150px;"> <tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="13" style="text-align: left;">hodnoty</td> </tr> </table>													50													45													42													39													36													33													30													27													25													20													0													hodnoty													Měř. Veličina Zn g/l Pov.rozsah 20 - 50 Prac. pole: 25 - 45 Rozbor 1x týdně	
50																																																																																																																																																																										
45																																																																																																																																																																										
42																																																																																																																																																																										
39																																																																																																																																																																										
36																																																																																																																																																																										
33																																																																																																																																																																										
30																																																																																																																																																																										
27																																																																																																																																																																										
25																																																																																																																																																																										
20																																																																																																																																																																										
0																																																																																																																																																																										
hodnoty																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 150px;"> <tr><td>200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>80</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="13" style="text-align: left;">hodnoty</td> </tr> </table>													200													180													160													140													120													100													80													60													hodnoty													Měř. veličina Cl g/l Pov. rozsah 80 - 200 Prac. Pole 120 - 180 Rozbor 1 x týdně																																								
200																																																																																																																																																																										
180																																																																																																																																																																										
160																																																																																																																																																																										
140																																																																																																																																																																										
120																																																																																																																																																																										
100																																																																																																																																																																										
80																																																																																																																																																																										
60																																																																																																																																																																										
hodnoty																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 150px;"> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="13" style="text-align: left;">hodnoty</td> </tr> </table>													40													35													32													29													26													23													20													17													14													11													hodnoty													Měř. Veličina $\text{H}_3\text{BO}_3$ Pov. Rozsah 14 - 40 Prac. Pole 20 35 Rozbor 1xtýdně														
40																																																																																																																																																																										
35																																																																																																																																																																										
32																																																																																																																																																																										
29																																																																																																																																																																										
26																																																																																																																																																																										
23																																																																																																																																																																										
20																																																																																																																																																																										
17																																																																																																																																																																										
14																																																																																																																																																																										
11																																																																																																																																																																										
hodnoty																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 150px;"> <tr><td>Zásah</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Datum</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>													Zásah													Datum																																																																																																																																																
Zásah																																																																																																																																																																										
Datum																																																																																																																																																																										

**Hodnoty jsou mimo rozsah**

<b>TRW</b>	<b>Sledované hodnoty</b>												Rok:	Měsíc:		
50															Měř. Veličina	
45															Zn g/l	
															Pov.rozsah	
42															20 - 50	
39															Prac. pole:	
36															25 - 45	
33															Rozbor	
30															1x týdně	
27																
25																
20																
0																
hodnoty																
200															Měř. veličina	
180															Cl g/l	
160															Pov. rozsah	
140															80 - 200	
120															Prac. Pole	
100															120 - 180	
80															Rozbor	
60															1 x týdně	
hodnoty																
40															Měř. Veličina	
35															$\text{H}_3\text{BO}_3$	
32															Pov. Rozsah	
29															14 - 40	
26															Prac. Pole	
23															20 - 35	
20															Rozbor	
17															1x týdně	
14																
11																
hodnoty																
Zásah																
Datum																